



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Monitoreo de deterioro en la relación del entorno y las patologías asociadas a la integridad de los edificios construidos en el campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá para obtener una retroalimentación activa del uso

Jhonatan Estiven Suárez Cárdenas

Universidad Nacional de Colombia Facultad
de Artes, Maestría en Construcción Bogotá,

Colombia

2020

Monitoreo de deterioro en la relación del entorno y las patologías asociadas a la integridad de los edificios construidos en el campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá para obtener una retroalimentación activa del uso

Jhonatan Estiven Suárez Cárdenas

Tesis presentada como requisito para optar al título de:

Magister en Construcción

Director:

Msc Herbert Giraldo Gómez

Línea de Investigación:

Procesos Constructivos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes, Escuela de Arquitectura
Bogotá, Colombia

2020

A Lucía, Sofía y Laura

“...El tiempo es el factor dominante en el juego. El riesgo y el tiempo son dos caras diferentes de la misma moneda, porque si no hubiera mañana no existiría el riesgo y la naturaleza del riesgo está moldeada por el horizonte de tiempo: el futuro es el campo de juego”.

Peter L. Bernstein, Against the gods: the remarkable story of risk

Resumen

Se identifican problemas en edificios de la universidad nacional de Colombia en la sede Bogotá, los cuales pueden ser corregidos si se estima un mantenimiento óptimo prediciendo posibles escenarios de falla si se revisa el historial de eventos en cada edificio.

De lo anterior se estructura un cuadro de control para toma de decisiones basado en un modelo probabilístico que nace de la historia de eventos de una muestra representativa de 59 edificios donde se tiene como referencia los datos de lluvia de la estación hidrometeorológica que se encuentra dentro del campus, por lo tanto, sirve como indicador de la variable lluvia.

Surge como resultado un consolidado que permite retroalimentar a los diseñadores de edificios y de los sistemas que a este lo componen, el feedback es dado en virtud de los problemas que han surgido en la fase de operación de los edificios.

Palabras clave: (Mantenimiento, gestión de riesgos, sistemas, probabilidad).

Monitoring of deterioration in the relationship of the environment and the pathologies associated with the integrity of the buildings built on the campus of the National University of Colombia, Bogotá headquarters.

Abstract

Problems have been identified in National University of Colombia's buildings at the Bogotá headquarters, which can be corrected if optimal maintenance is estimated, predicting possible failure scenarios if the history of events in each building is reviewed.

In this document there is a control table for decision-making based on a probabilistic model that arises from the history of events of a representative sample of 59 buildings where the rainfall data from the hydrometeorological station located within the campus is taken as reference. therefore, it serves as an indicator of the rain variable.

As a result, a consolidation arises that allows feedback to the designers of buildings and the systems that compose it, the feedback is given by virtue of the problems that have arisen in the operation phase of the buildings.

Keywords: (Maintenance, risk management, systems, probability).

Contenido

	Pág.
Resumen	V
Lista de Ilustraciones	IX
Lista de figuras	IX
Lista de tablas	X
Introducción	13
1. Planteamiento del problema	14
2. Hipótesis	18
3. Delimitación	19
4. Objetivos	20
4.1 General	20
4.2 Específicos.....	20
5. Antecedentes	20
6. Marco teórico	23
6.1 Conceptos Básicos.....	24
6.1.1 Incertidumbre.....	24
6.1.2 Amenaza.	24
6.1.3 Vulnerabilidad.....	25
6.1.4 Riesgo.	25
6.2 Deterioro de infraestructura.....	26
6.3 Intervalo Probabilístico.....	27
6.4 Proceso de gestión de riesgos.....	27
6.5 Alcance, contexto y criterios.....	28
6.5.1 Evaluación del riesgo.....	28
6.5.2 Identificación del riesgo.....	28
6.6 Análisis del riesgo.....	30
6.7 Valoración del riesgo.....	31
6.8 Tratamiento del Riesgo	31
6.9 Selección de objetivos para el tratamiento del riesgo.....	32
6.10 Evaluación y Calidad de infraestructura	33
6.11 Distribución de probabilidad Normal.....	34

6.12	Ensayos no destructivos.....	34
6.12.1	Método de ensayo para la determinación de la velocidad de pulso ultrasónico a través del concreto.....	35
6.12.2	Ensayo de detección de refuerzo ferrosan.....	35
7.	Descripción de estudio.....	35
7.1	Relación de lluvia con patologías.....	42
8.	Modelo de control y gestión de riesgo para mantenimientos.....	43
9.	Limitaciones por pandemia COVID 19.....	48
10.	Aplicación Estudio de Caso, edificio 425 Ciencias Naturales.....	48
10.1	Localización.....	49
10.2	Evaluación de información existente.....	49
10.3	Historia.....	49
10.4	Adiciones y reformas.....	50
10.5	Tipología.....	50
10.6	Uso.....	50
10.7	Descripción de materiales.....	50
10.8	Cimentaciones.....	51
10.9	Aplicación Modelo.....	51
10.9.1	Estructura en concreto.....	52
10.10	Evaluación y reconocimiento en campo.....	58
10.10.1	Identificación de Lesiones.....	58
10.10.2	Lesiones Físicas.....	59
▪	Humedad.....	59
▪	Suciedad.....	60
10.10.3	Lesiones Mecánicas.....	60
▪	Grietas.....	60
▪	Fisuras.....	64
▪	Desprendimientos.....	64
▪	Lesiones Indirectas.....	65
10.10.4	Material.....	65
10.10.5	Envejecimiento.....	66
11.	Aporte al conocimiento y futuras líneas de investigación.....	67
12.	Conclusiones.....	67
	Bibliografía.....	68
A.	Anexo: Consolidado de Patologías relacionadas con lluvia.....	71
B.	Anexo: Consolidado de Solicitudes mantenimiento.....	75

Lista de Ilustraciones

	Pág.
Ilustración 1. Intensidades máximas en 15 minutos fuente (Rodriguez et al., 2008)	15
Ilustración 2. Edificio 450, Departamento de Farmacia	16
Ilustración 3. Colapso techo edificio Facultad de Derecho y Ciencia Política.....	17
Ilustración 4. Cambio de material en fachada, edificio 425.....	18
Ilustración 5. Curvas IDF Estación Hidrometeorológica Universidad Nacional de Colombia. Fuente Acueducto (Rodriguez et al., 2008).....	25
Ilustración 6. Condiciones de incertidumbre (Frangopol, 2011)	27
Ilustración 7. Proceso Gestión de Riesgos ISO 3100	28
Ilustración 8. Sistema de gestión de mantenimiento a través de la gestión de riesgos Fuente. (Martani, 2015).	33
Ilustración 9. Distribución Normal.	34
Ilustración 10. Localización edificios para estudio.	36
Ilustración 11. Distribución según ubicación.	38
Ilustración 12. Distribución 58% asignación por plomería.	39
Ilustración 13. Distribución 14% asignación por electricidad.....	39
Ilustración 14. Distribución 9% asignación por albañilería.	40
Ilustración 15. Distribución normal generada a partir de la cantidad de solitudes	41
Ilustración 16. Reporte eventos mensuales	42
Ilustración 17. Valoración estructura en concreto	53
Ilustración 18. Columna 122 parte baja resultado inspección.	55
Ilustración 19. Columna 122 parte baja resultado inspección.	55
Ilustración 20. Columna 122 parte media resultado inspección.	56
Ilustración 21. Extracción del plano 89 columnas del edificio.....	57
Ilustración 22. Asignación de lesiones sobre plano resultado del cuadro control.....	58

Lista de figuras

Figura 1. Búsqueda Risk, Assessment, Construcción, Maintenance en el periodo 2000 – 2020 (Fuente www.scopus.com).....	21
Figura 2. Publicaciones con la búsqueda Risk, Assessment, Construcción, Maintenance en el periodo 2000 – 2020 discriminado por país (Fuente www.scopus.com).	22
Figura 3. Publicaciones de Colombia para las temáticas Risk, Assessment, Construcción, Maintenance en el periodo 2000 – 2020 (Fuente www.scopus.com).	23
Figura 4. Proceso evaluación del riesgo, sección identificación del riesgo.	29
Figura 5. Proceso evaluación del riesgo, sección análisis del riesgo Fuente ISO 31000.	30
Figura 6 Proceso evaluación del riesgo, sección Valoración del riesgo.....	31
Figura 7. Porcentaje de asignación a cada sección de mantenimiento (Fuente datos de oficina Mantenimiento).....	38
Figura 8. Distribución promedio mensual de solicitudes.....	41

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 1. Solicitud de mantenimiento, fuente dirección de ordenamiento y desarrollo físico	18
Tabla 2. Conteo de registros por edificio de solicitud de algún tipo de intervención para los años 2017, 2018 y 2019 (Fuente Sección de mantenimiento Universidad Nacional de Colombia).	37
Tabla 3. Solicitudes distribuidas por mes	40
Tabla 4. Patologías relacionadas con lluvia.	43
Tabla 5. Escala de valoración	44
Tabla 6. Ejemplo de matriz de asignación de importancia.....	45
Tabla 7. Nivel de estado de elemento.	45
Tabla 8. Estado de elemento.	46
Tabla 9 Grado de riesgo producto de la importancia del grupo y estado de los elementos	47
Tabla 10. Grado de priorización	52
Tabla 11. Resultados velocidad de onda.....	54
Tabla 12. Columna 122 parte baja, verificación acero.....	54
Tabla 13 Columna 122 parte media, verificación acero.....	55
Tabla 14 Columna 101 parte media, verificación acero.....	56

Tabla 15. Evaluación requisitos para el edificio 425. Ciencias Naturales..... 57

Introducción

La degradación de un edificio, se entiende como el proceso en el que las variables tiempo, entorno, material, actúan en la alteración natural de un sistema, estas son la fuente principal para el análisis de interacción entre el estado óptimo y el uso de un edificio, todo un modelo, entendido como: “esquema teórico, generalmente de forma matemática de un sistema o de una realidad compleja que elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020).

Dada la problemática ligada al sostenimiento de un sistema en el tiempo por la cantidad de variables que intervienen que complejizan su adecuado uso, es pertinente definir los parámetros que más influyen, iniciando desde un enfoque macro seccionando cada elemento del sistema hasta la partición más indicada para el análisis.

Partiendo de interpretación de los modelos son mecanismos mediante los cuales las personas interpretan el mundo (Silva, 2005) se plantea optimizar la vida útil de un edificio mediante la elaboración de una herramienta que permita alimentar día a día una base datos que brinde la oportunidad de tomar mejores decisiones basadas en el estado preciso de los sistemas que componen un edificio.

Los sistemas que componen la herramienta de control, comienzan desde la cimentación, estructura en concreto, elementos no estructurales, redes eléctricas e hidráulicas, los elementos no estructurales y cubiertas, como sistemas generales los cuales se pueden subdividir aumentando el nivel de precisión, esto solo puede ser definido por el promotor, gerente del proyecto o el administrador del edificio.

1.Planteamiento del problema.

La principal tarea del gestor y administrador de un edificio es hacer que funcione para el uso que se solicitó en el diseño, por lo cual es una tarea que demanda una gran responsabilidad con los usuarios y con la sociedad particularmente porque el edificio se debe adaptar a los cambios de demanda.

La capacidad del edificio para satisfacer la demanda actual normalmente disminuye debido al envejecimiento, es un proceso normal el cual a medida del tiempo vulnera las interacciones y conexiones entre los elementos.

Por otro lado, la actualización de la normativa, el cambio climático y la variabilidad de usuarios cambian el uso, volviendo el sistema gradualmente obsoleto por lo cual se debe hacer un plan de intervenciones con el objetivo de cumplir con los nuevos requerimientos que están ligados a un flujo de recursos los cuales deben estar proyectados y comparados en valores presentes buscando la mejor relación entre el costo y beneficio.

En la actualidad el envejecimiento de la infraestructura, es la oportunidad de generar conocimiento basado en la experiencia para el diseño de futuros proyectos los cuales se esperaría que tengan capacidad de adaptación al cambio, con el objetivo de asegurar la calidad de los edificios se deben mantener todos sus elementos en el nivel requerido por ello la recopilación de información de las interacciones de los sistemas son la base para proyectar soluciones en el largo plazo.

Con lo anterior a nivel nacional la implementación de programas de mantenimiento no se ha desarrollado con el objetivo de cumplir con las necesidades del entorno en la mayoría de casos no se orienta al cambio climático ni a las necesidades de los usuarios, en entidades estatales se limita al presupuesto asignado reparando la falla y no se revisa el evento generador, de igual manera no hay un registro de la actividad de origen ni de reparación.

La actualización de la infraestructura a la normativa vigente no se ha hecho en su totalidad vulnerando la capacidad de respuesta a la que se debe someter el sistema en eventos importantes que afectan la estructura u otros grupos que desencadenan otros eventos por ello se puede tomar como unidad de análisis la red de árbol.

Claro ejemplo es La Universidad Nacional de Colombia en el campus de la sede Bogotá en la década de 2010 a 2020 se ha visto afectado por el evidente deterioro de sus edificios, el cual está asociado a su uso y a la falta de mantenimiento, es natural que en algunos casos después de 30 años de construidos, requieran

reparaciones y adaptación a la normativa vigente de tal manera que el sistema funcione en conjunto sin ningún problema.

Con el objetivo que los edificios se adapten a la dinámica del entorno se puede tomar la experiencia y los cambios sucedidos en el periodo de vida útil en edificios que estén ubicados en la misma zona, pues pueden presentar comportamientos similares con variables y eventos generadores comunes.

La universidad Nacional actuando como prototipo podría tener elementos comunes entre los edificios, como ejemplo la variable intensidad de lluvia no es la misma en todos los edificios pero zonificando las unidades hay un sistema común entre los ubicados en el sistema coordinado Ilustración 1, adicionalmente el cambio climático ha sido un generador de sucesos por lo que se demuestra que los periodos de retorno de aguaceros y granizadas umbrales que han detonado fallas han aumentado en los diez años de estudio respecto a las décadas anteriores, según se ha evidenciado debido a las constantes fallas que los edificios de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y las variaciones del régimen de lluvia que se presentaron en el 2013 o 2016.




Ilustración 1. Intensidades máximas en 15 minutos fuente (Rodríguez et al., 2008)

De lo anterior se hace necesario evaluar los posibles escenarios de las lluvias que detonaron las fallas que se mencionan en el anterior párrafo, estos escenarios

deben estar acompañados de una falla junto a su reparación lo cual genera un sobre costo que en principio se puede evitar estudiando el comportamiento de los ciclos de lluvia dentro de la microcuenca que forma el campus.

Para asegurar la condición que los elementos de los edificios cumplan con el nivel requerido el administrador debe encontrar un programa de intervención con actividades, tiempo y presupuesto, basado en un método analítico que por sí mismo descubra los factores comunes reconociendo patrones tomando las estadísticas como un aprendizaje automático y se reporten en bases de datos que se alimentan en cada evento.

Este vasto patrimonio construido sobre el campus conserva artículos invaluable que deben ser almacenados en ambientes específicos, por lo tanto las perturbaciones a su entorno se deben reducir a su más mínima expresión, siendo esto un desafío de mantenimiento que se debe pronosticar pues la industria de la infraestructura ha pasado de financiar nuevos proyectos a hacer reparación, rehabilitación y reemplazo de la ya existente (Berg, 2018, p. 20).

Cuando la integridad física de un sistema en el edificio es vulnerada es probable que se genere una cadena de eventos negativos dentro de este, que directamente afectan la estabilidad e integridad de los elementos estructurales o bienes almacenados, los cuales pueden llegar a ser patrimonio o de interés cultural de la nación y que al contacto con el agua no podrían ser reparados o simplemente son únicos, como se muestra en la Ilustración 2, donde la frecuencia de las lluvias han desgastado el muro en los puntos donde llegan las viguetas.



Ilustración 2. Edificio 450, Departamento de Farmacia

Como fue anunciado en el año 2013 en el mes de marzo, diversos medios de comunicación y la comunidad universitaria presenciaron fuertes lluvias, a raíz de

estas el edificio de ensayos hidráulicos en los salones de catedra y las oficinas de los profesores resultaron inundadas, de igual manera el edificio 201 de la facultada de Derecho y Ciencias Políticas (Ilustración 3) la cubierta del edificio no soporto que el 20 de abril de 2013 a las 3:00 pm intensidad de lluvia marcara el nivel de 30.6 mm según el reporte de precipitación total horaria (sensor medición cada 10 minutos), de la estación meteorológica UNIVERSIDAD NACIONAL - AUT [21205012].




Ilustración 3. Colapso techo edificio Facultad de Derecho y Ciencia Política.

El diseño de edificios en todas sus ramas (arquitectura, estructuras, redes, etc) estará ligado a la incertidumbre de la eficiencia de estos, es por ello que los edificios ya construidos dejan enseñanzas que si las recogemos y consolidamos permitirán que los futuros diseños e intervenciones reduzcan la incertidumbre respecto a la falla todo lo anterior es producto del aprendizaje basado en la vida útil pues son estimaciones reales in situ que se respaldan en teorías y parametrización de fenómenos.

Según los reportes de mantenimiento

Tabla 1 indican que hay 6.626 solicitudes en tres años para 92 edificios, aclarando que estos valores no corresponden a la totalidad del campus de la sede Bogotá, esta muestra se compone de los edificios que más atraen usuarios durante los seis periodos académicos.

	2017	2018	2019	Total general
Reporte de mantenimiento	2.213	2.297	2.116	6.626

Tabla 1. Solicitud de mantenimiento, fuente dirección de ordenamiento y desarrollo físico

Como evidencia están las visibles grietas que se ven en edificios como el edificio 301 de la Escuela de Artes Plásticas o el 425 Instituto de Ciencias Naturales que tiene muros desplomados y que constantemente se ve afectado en temporada de lluvias.



Ilustración 4. Cambio de material en fachada, edificio 425.

Por la búsqueda de reducir la incertidumbre inherente al estado de cada edificio del campus de la sede Bogotá debe existir un documento que permita estimar cuando efectuar un mantenimiento óptimo a nivel general, por lo tanto, es un protocolo en la búsqueda de prolongar los niveles de servicio.

2. Hipótesis.

Todo objeto este sujeto a ser modificado por cambios de forma y composición bien lo describen los principios básicos de la geología definidos como meteorización y erosión partiendo de estos principios, el entorno de cualquier construcción define el comportamiento de está, cambiando su apariencia y su estado de servicio, estos

cambios suceden cada instante debido a la variabilidad del entorno (Tarbuck et al., 2005, p. 543).

El constante cambio de las variables a las que un edificio se enfrenta en la fase de servicio, afecta notablemente estado de los materiales que componen los sistemas que lo integran, por ello el análisis del edificio como un prototipo para el estudio y recolección de datos del comportamiento permite proyectar escenarios probables para la toma de decisiones en futuros proyectos y mantenimientos de los ya construidos.

Por lo anterior controlar los riesgos prolongará el uso del edificio a través de un mantenimiento preventivo será óptimo en la proyección de tiempo a través del análisis de la incertidumbre la cual se pretende reducir mediante la generación de escenarios aleatorios dando un pronóstico de lo que puede ocurrir determinando que puede ser probable dentro del comportamiento histórico que tiene prototipo.

3. Delimitación

Se toman como referencia los edificios que para la sección de mantenimiento de la Universidad Nacional Sede Bogotá presentan la mayor cantidad de solicitudes para reparaciones o informes de afectaciones graves, lo anterior es resultado de clasificar y seleccionar los sistemas deseables, eliminando todos los no pertinentes siguiendo la formulación de Pareto (Andradóttir & Lee, 2020).

Por otro lado, se parametrizan todos los datos de intensidad y lluvia con la estación hidrometeorológica Universidad Nacional – AUT [21205012] y se toman registros desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2019 los cuales son propiedad y administrados por el IDEAM.

4. Objetivos

Proponer el monitoreo de procesos de deterioro en las relaciones del entorno respecto a las patologías asociadas a la integridad de los edificios construidos en el campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá para obtener una retroalimentación activa del uso.

4.1 General

Identificar las patologías asociadas a la integridad de los edificios construidos en el campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.

4.2 Específicos

- Caracterizar y evaluar las patologías presentes en los edificios en diferentes escenarios asociados a la intensidad de lluvia y vegetación en el entorno de la edificación.
- Determinar la integridad de los edificios basada en las patologías presentes.
- Evaluar los escenarios probables de falla de los edificios.

5. Antecedentes

En diversas investigaciones se ha encontrado que el mantenimiento y el uso eficiente de los recursos económicos, humanos y tecnológicos son el resultado de la toma de decisiones, análisis del riesgo, modelos de predicción y el análisis en conjunto de las variables tiempo, costo y beneficio todo esto apoyado en conceptos de índole técnica dependiendo de la especialidad del experto y del usuario que consulte el modelo o lo analice (Sharan Kumar & Narayanan, 2020), en el periodo de los años 2000 a 2020 como se muestra en la Figura 1 la cantidad de publicaciones en artículos se han multiplicado en 6.1 veces, iniciando con 15 en el

año 2000 llegando al año 2019 con 92, en este periodo el acumulado de son 1020 investigaciones en todo el mundo.




Figura 1. Búsqueda Risk, Assessment, Construcción, Maintenance en el periodo 2000 – 2020 (Fuente www.scopus.com).

El tema de toma de decisiones no es nuevo, pues se basa en teorías de probabilidad que definen al riesgo en el contexto de la construcción como un evento incierto, si ocurre tiene un impacto negativo (Amenaza) o positivo (Oportunidad) (Xia et al., 2018), actualmente se orienta hacia la integración de los stakeholders como parte fundamental de la proyección o mantenimiento de infraestructura física.

La presente investigación se apoya en la revisión de literatura que no excluye la percepción del usuario sino la utiliza como complemento directo del análisis de datos, pues la gestión de proyectos sugiere que los stakeholders y los problemas en etapa de operación de un edificio están relacionados (Ward & Chapman, 2008).

La diversificación en objetivos para toma de decisiones se ha extendido a casi todas las ramas de la ingeniería, analizando diferentes relaciones, por ejemplo la lluvia y estabilidad de taludes en ciudades desarrolladas en montañas, donde los eventos de deslizamientos o movimientos en masa son frecuentes (Li & Mo, 2019) acompañado de las soluciones teóricas de la mecánica de suelos complementado del análisis estadístico comparando los rendimientos de predicción de modelos de

información con el peso de la evidencia recolectada encontrando diferentes tipos de factores causales (Tang et al., 2020).

Igualmente y aplicable los métodos estadísticos y de monitoreo han llegado al estudio de redes hidráulicas con los objetivos de materializar mantenimientos no periódicos sino efectivos y eficientes (El Amine Ben Seghier et al., 2019) apoyados en las simulaciones de Monte Carlo se modelan los materiales que componen los sistemas de redes que vinculan la variable fatiga como un componente para almacenar información como evidencia de las fallas en etapa de operación (Ai et al., 2019; Alencar & de Almeida, 2010; Cronin & Pick, 2002; Lee et al., 2013; Netto et al., 2005).

Para la gestión de edificios se extiende a todos los sistemas que lo componen y a toda la variabilidad y topología que se desprende de las características de uso, materiales de construcción o simplemente el suelo o la región donde fue construido, por otro lado la incertidumbre se aumenta por su ubicación geográfica lo que ha hecho más atractivo y las investigaciones abundan en los países con desarrollo industrial en especial en Estados Unidos como se muestra en la Figura 2, los marcos de gestión del riesgo se han introducido en la literatura para ayudar a los directores de proyectos a identificar los riesgos críticos que influyen en la sostenibilidad y mantenimiento de un edificio (Qazi et al., 2021; Sharan Kumar & Narayanan, 2020).




Figura 2. Publicaciones con la búsqueda Risk, Assessment, Construcción, Maintenance en el periodo 2000 – 2020 discriminado por país (Fuente www.scopus.com).

El desarrollo de la investigaciones en el país esta guiado hacia la seguridad y disminución de siniestros de personal de obra, también se han presentado publicaciones que se centran en el deterioro de materiales a través de modelos probabilísticos (Amaya-Gómez et al., 2019) de igual manera y ejemplo de

aplicación a deslizamientos de tierra o movimientos en masa a través de metodologías de análisis del riesgo en laderas, combinando la intensidad de lluvia con características del suelo en la ciudad de Manizales (Terlien, 1997); el país se ve rezagado frente a los pioneros en cuanto a publicaciones, pues según los datos de la Figura 3 en 20 años Colombia ha publicado el 1.976% comparado con el total de Estados Unidos.




Figura 3. Publicaciones de Colombia para las temáticas Risk, Assessment, Construcción, Maintenance en el periodo 2000 – 2020 (Fuente www.scopus.com).

6. Marco teórico.

Según la metodología de investigación de Creswell (2007) es sustento teórico se da por la estructuración de un mapa de información para la literatura basado en la bibliografía que compone el documento.

6.1 Conceptos Básicos

6.1.1 Incertidumbre.

Es el sinónimo de desconocido o que no se conoce, en todas las circunstancias y en todo momento nos encontramos en un estado de incertidumbre bien sea por lo ya ocurrido o por el presente, debido a la falta de información o credibilidad.

Se clasifica como aleatoria cuando corresponde a la variabilidad inherente de un fenómeno y, por lo tanto no se puede reducir ni eliminar; aun si se recolecta información adicional (Silva, 2005).

Por otra parte está la Epistémica que está asociada con la exactitud en la interpretación o predicción de la realidad, puede reducirse mediante la consecución de datos o información adicional (Silva, 2005).

6.1.2 Amenaza.

En términos de ingeniería y además para el estudio en contexto la “amenaza es la caracterización de un evento que dispara la ocurrencia de una falla o un desastre” y matemáticamente como la probabilidad de excedencia de cierto parámetro, que describe el fenómeno en un periodo de tiempo. de lo que se describe en ecuación de la siguiente manera:

$$H(\vec{a}, t) = P(\vec{A} > \vec{a} | t_1 < t < t_2)$$

\vec{A} es el vector de parámetros para describir la amenaza en el periodo de t_1 a t_2 , la magnitud se representa por un parámetro determinado por ejemplo la Ilustración 5 que representa la probabilidad de tener una lluvia con intensidad y duración en un periodo de retorno de 3, 5, 10 o 25 años




Ilustración 5. Curvas IDF Estación Hidrometeorológica Universidad Nacional de Colombia. Fuente Acueducto (Rodríguez et al., 2008).

6.1.3 Vulnerabilidad.

Se define como “el grado de pérdida de un elemento o un grupo de elementos, bajo riesgo que resulta de un sismo de una magnitud o intensidad determinada”. Depende de diferentes variables: exposición, susceptibilidad o sensibilidad y resiliencia o capacidad adaptativa; la ISO 31000 la define como la medida en que una organización está sujeta a un evento, vulnerabilidad como las propiedades intrínsecas de algo que crea susceptibilidad a un fuente de riesgo que puede conducir a una consecuencia (Rodríguez-Rosales et al., 2021)

6.1.4 Riesgo.

Riesgo, la RAE lo define como proximidad de un daño, pero ese riesgo también puede ser un evento de beneficio, la norma ISO como la falta de confianza sobre la probabilidad que suceda un evento los eventos positivos o negativos deben ser categorizados como: puros y especulativos, internos y externos, estratégicos y operativos, sistemáticos y específicos (Martani, 2015) la construcción en cualquiera de sus etapas maneja todo tipo de riesgo, desde la parte financiera, comercial, técnica y hasta social, por eso es un proceso tan complejo y debido a las infinitas

variables que giran en torno a un edificio es imposible predecir con exactitud todos los eventos, solo podemos controlar la incertidumbre, la gestión de esos es basada en cubrir los tres frentes principales, metodologías para mitigar el riesgo antes de que ocurra la falla, procesos efectivos de reducción de consecuencias durante la falla y optimización para garantizar la mejor resiliencia posible después de la ocurrencia del evento extremo (Frangopol & Soliman, 2016) .

El riesgo es una herramienta para la evaluación de desempeño del ciclo de vida, que proyecta las consecuencias de la presencia de una falla, como ejemplo el riesgo se ha utilizado para evaluar la seguridad de estructuras en función de eventos sísmicos (Itoh et al., 2005), las evaluaciones son producto de una base de peligros con estructura de múltiples modos de falla:

$$P(F_t|H) = P(g_i(t) < 0|H) \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

$P(F_t|H)$ es la probabilidad de falla bajo un evento dado H en el momento t , se calcula como la probabilidad de superar cualquier estado límite, donde $g_i(t) < 0$ es el evento i para el estado límite t la probabilidad de falla es:

$$P_f(t) = P(F_t|H) * P(H)$$

Donde $P(H)$ es la probabilidad de ocurrencia de peligro. El riesgo de falla bajo un peligro se expresa como (Ellingwood, 2006; Frangopol & Soliman, 2016).

$$RI(t) = P_f(t) * C_f(t)$$

$C_f(t)$ representa las consecuencias variables en el tiempo asociadas con la falla del edificio.

6.2 Deterioro de infraestructura.

Se inicia con evaluaciones de características físicas que se manifiestan en edificios por la interacción con el ambiente y el uso diario, es de notar que esto debe ser cuantificado, para llegar al objetivo se exploran actividades de mantenimiento reduciendo factores de deterioro, los cuales se manifiestan en la variable tiempo lo cual crea el intervalo de mantenimiento probabilístico.

El modelado, la evaluación y predicción del rendimiento de estructuras e infraestructura a lo largo del tiempo es complejo e incierto (Frangopol, 2011), por ello una consideración importante es que conocer el momento óptimo es imposible pero se puede aproximar con ayuda de funciones de probabilidad como se muestra en la Ilustración 6, las distribuciones muestran la incertidumbre presente en los

intervalos de cada fase, estos deben ser modelados y el resultado esperado es producto de la cuantificación del deterioro.




Ilustración 6. Condiciones de incertidumbre (Frangopol, 2011)

Los sistemas de infraestructura y edificios son deteriorados por el envejecimiento que está ligado a los factores de estrés mecánicos y al entorno, durante la fase de operación los activos son más vulnerables a los vectores descritos anteriormente la vida útil de los sistemas se reduce y la tasa de falla de un activo aumenta con el tiempo (Frangopol & Soliman, 2016), son muchas variables las que intervienen en el proceso de deterioro por lo que este no se puede considerar homogéneo ni igual entre un sistema u otro simplemente son similares y los efectos que ocurren en uno se pueden extrapolar al otro, sin embargo el deterioro es muy incierto pero permite contextualizar de una manera representativa la necesidad real de realizar la actividad de mantenimiento en un intervalo (Parlikad & Jafari, 2016).

6.3 Intervalo Probabilístico.

Los intervalos probabilísticos muestran los posibles periodos en los que un activo puede alcanzar determinada condición. Muestran el valor de las estimaciones probabilísticas de intervención para poder destinar recursos para la financiación de reformas y sustituciones de infraestructuras en el futuro, por lo tanto estima la vida útil y la variación de los activos (Berg, 2018).

6.4 Proceso de gestión de riesgos.

Es un proceso que implica procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta. Estableciendo el contexto del entorno y la evaluación,

tratamiento, seguimiento, revisión registro e informe del riesgo (de Oliveira Pedro et al., 2008) como se ilustra en la Ilustración 7. Proceso Gestión de Riesgos ISO 3100




Ilustración 7. Proceso Gestión de Riesgos ISO 3100

En primer lugar, se debe considerar la naturaleza del riesgo de igual manera su dinámica junto a sus variables. Vale destacar que aunque el proceso se presenta como secuencial, en la práctica debe ser iterativo.

6.5 Alcance, contexto y criterios.

El propósito de establecer el alcance, el contexto y los criterios es adaptar el proceso de gestión riesgos, permitiendo un proceso de evaluación de riesgos eficaz y un tratamiento apropiado del riesgo. El Alcance, contexto y criterio que implican definir la proyección del proceso.

6.5.1 Evaluación del riesgo.

Corresponde al proceso global de identificación, análisis y valoración del riesgo, el cual debe ser llevado de forma sistemática e iterativa, basándose en el conocimiento y puntos de vista de los expertos.

6.5.2 Identificación del riesgo.

Tiene el propósito de encontrar, reconocer y descubrir los riesgos que pueden ayudar o impedir el mantenimiento de activos.

El usuario o experto puede utilizar un conjunto de técnicas para identificar la incertidumbre que puede afectar uno o más sistemas considerando las siguientes variables.

- Generadores de riesgos – Tangibles e Intangibles.
- Las causas y los eventos.
- Las amenazas.
- Las oportunidades.
- Indicadores de riesgo.
- Dificultades en el acceso a la información y calidad de la misma.




Figura 4. Proceso evaluación del riesgo, sección identificación del riesgo.

6.6 Análisis del riesgo.

Se trata de definir las amenazas y su naturaleza, para ello requiere definir la probabilidad de ocurrencia del evento, el impacto y los escenarios en los que se puede dar, el análisis puede efectuarse con diferentes niveles de detalle y complejidad lo cual depende del objetivo del análisis y la calidad de la información.

Puede verse afectado por la diferencia de opiniones entre los stakeholders, la variabilidad entre las percepciones del riesgo, e incluso por suposiciones infundadas que conducen a exclusiones que limitan el efecto final del análisis.

“Los eventos de alta incertidumbre pueden ser difíciles de cuantificar. Esto puede ser una cuestión importante cuando se analizan eventos con consecuencias severas. En tales casos, el uso de una combinación de técnicas generalmente proporciona una visión amplia” (Council, 2005, p. 23).

La valoración del riesgo y sus resultados proporcionan un esquema estructurado en gestión de los mismos para tomar decisiones, cuando se coordina entre diferentes opciones y estas implican varios niveles de riesgo.




Figura 5. Proceso evaluación del riesgo, sección análisis del riesgo Fuente ISO 31000.

6.7 Valoración del riesgo.

Implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecido para determinar cuándo se requiere una acción adicional. Esto puede conducir a una decisión de:

- No hacer nada.
- Considerar opciones para el tratamiento del riesgo.
- Realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo.
- Mantener los controles existentes
- Reconsiderar los objetivos (Council, 2005, p. 37)




Figura 6 Proceso evaluación del riesgo, sección Valoración del riesgo.

6.8 Tratamiento del Riesgo

Busca coordinar objetivos para tratar el riesgo, el cual implica un proceso de revisión de resultados de:

- Formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo.
- Planificar e implementar el tratamiento del riesgo.
- Evaluar la eficacia de ese tratamiento.
- Decidir si el riesgo es aceptable o no.
- Si no es aceptable, efectuar un tratamiento adicional.(Council, 2005, p. 45)

6.9 Selección de objetivos para el tratamiento del riesgo.

Se debe hacer un modelo entre los beneficios, resultado del cumplimiento de los objetivos, evaluando costos y desventajas de la implementación finalmente las opciones para el tratamiento del riesgo pueden implicar una o más de las siguientes decisiones presentadas a continuación:

- Evitar al riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo.
- Aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad.
- Eliminar la fuente de riesgo.
- Modificar la probabilidad.
- Modificar las consecuencias.
- Compartir el riesgo (por medio de contratos o seguros).
- Mantener el riesgo con base a una decisión informada.(Council, 2005, p. 49)

Los tratamientos del riesgo seleccionados pueden no producir los resultados esperados y puede producir consecuencias no previstas. Por lo cual, el seguimiento y la revisión necesitan ser parte integral de la implementación del tratamiento del riesgo para asegurar que las distintas formas del tratamiento sean y permanezcan eficaces (Council, 2005, p. 50).

6.10 Evaluación y Calidad de infraestructura

El deterioro es un proceso continuo en el que el rendimiento baja con el tiempo, este proceso se aborda desde la perspectiva de la mejora de la calidad y confiabilidad del activo o de la infraestructura (Duffuaa & Raouf, 2015), es por ello que la inactividad debe reducirse aumentando el servicio al usuario en prode mitigar la frecuencia de fallas (Xia et al., 2018), pero todo lo anterior se limita a términos de presupuesto y finanzas de quién controle el bien (Frangopol, 2011).

El conocimiento de las actividades de mantenimiento proporciona un esquema general donde se comparan varios esquemas de cumplimiento y chequeo, es difícil estimar un intervalo para ciertas actividades ya que simplemente se actualiza para tener un presupuesto adecuado para hacer reemplazos parciales o subactividades (Berg, 2018).

Las decisiones para gestionar los riesgos se toman con el análisis y enseñanza dejada por el consolidado de eventos que sirve para dar previsiones y aprender de los errores (Martani, 2015), como control de la incertidumbre sobre los edificios construidos hay pasos previos que ya están asegurando que la calidad de estas sea la mejor lo cual solo es posible corroborar con el transcurrir de los días.




Ilustración 8. Sistema de gestión de mantenimiento a través de la gestión de riesgos
Fuente. (Martani, 2015).

6.11 Distribución de probabilidad Normal.

“Distribución normal es una de las mas importantes y de mayor uso en la teoría de probabilidad, como en la teoría estadística... Se dice que la variable aleatoria X tiene distribución normal de parámetros μ y σ ” (Blanco, 2010, pag 145).

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

En un gráfico, la distribución de una variable aleatoria se ve como de la




Ilustración 9. Distribución Normal.

6.12 Ensayos no destructivos.

Son ensayos físicos que no afectan el comportamiento ni integridad del elemento en análisis, por ello no son intrusivos ni requieren que se perforo o corte el material, permite generar valores que son indicadores del estado real con tolerancias altas las cuales dependen de la calibración de los instrumentos y de la experiencia del personal que toma la prueba.

6.12.1 Método de ensayo para la determinación de la velocidad de pulso ultrasónico a través del concreto.

“Los ensayos se realizaron según los procedimientos descritos en la norma técnica NTC 3692:1995, los resultados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas. Las pruebas con ultrasonido están descritas en la norma técnica colombiana NTC 4325 y en las normas de construcción sismo-resistente” NSR-10, sección CR.5.6 comentarios, donde se menciona:

"Los ensayos no destructivos del concreto en obra, tales como esclerómetro, velocidad de pulso ultrasónico, pueden ser útiles para determinar si una porción de la estructura realmente contiene o no concreto de baja resistencia". Este método permite deducir la resistencia a compresión del concreto a partir de la velocidad con que un pulso ultrasónico recorre la longitud del elemento evaluado, con base en la inspección visual se determinaron zonas donde era necesario establecer la resistencia a la compresión de los mismos.

6.12.2 Ensayo de detección de refuerzo ferrosan.

La herramienta Ferrosan detecta, determina la profundidad y estima el diámetro de hierros de armadura in situ. Se puede utilizar para diferentes aplicaciones de detección de parrillas en zapatas, columnas, vigas placas.

7.Descripción de estudio

Esta investigación pretende elaborar una herramienta que permita gestionar el mantenimiento de un edificio evaluando los requisitos técnicos en la fase de operación ya que el desarrollo de un edificio se caracteriza por cuatro etapas donde la primera es el anteproyecto, diseño, construcción y operación; con lo anterior se estructura el proceso de gestión de riesgos que permite en el futuro a un diseñador tenga como referencia la información recolectada durante la vida útil de los

sistemas que componen un edificio, se plantea una metodología de investigación cuantitativa.

El tema en Colombia no ha sido abordado de manera cuantitativa y en 20 años el avance investigativo en el campo ha sido menor comparado con los países pioneros del mantenimiento y gestión de riesgos en edificios ya construidos “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p91).

Con el objetivo de identificar qué fenómenos ocurren dentro del campus es vital recoger la información detallada que por medio de solicitud se reportan a la sección de mantenimiento, área encargada de atender las emergencias y realizar mantenimiento a los edificios del campus universidad, por ello se tienen 4.649 datos que se distribuyen en 59 edificios como se muestra en Tabla 2, se dejan 916 solicitudes agrupadas en un conjunto de 39 edificios, lo anterior debido al análisis estadístico, pues cada individuo del grupo no supera el 1% del total de datos, por lo tanto y para la eficiencia del análisis es menester dejarlos como una sola muestra (Aziz et al., 2019).




Ilustración 10. Localización edificios para estudio.

Tabla 2. Conteo de registros por edificio de solicitud de algún tipo de intervención para los años 2017, 2018 y 2019 (Fuente Sección de mantenimiento Universidad Nacional de Colombia).

POSICIÓN	NOMBRE EDIFICIOS	REPORTES	INCIDENCIA
1	425 Instituto de Ciencias Naturales	344	7%
2	421 Departamento de Biología	340	7%
3	210 Facultad de Odontología	338	7%
4	224 Edificio Manuel Ancizar	316	7%
5	471 Facultad de Medicina	288	6%
6	450 Departamento de Farmacia	269	6%
7	481 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	265	6%
8	404 Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	212	5%
9	228 Edificio de Enfermería Nuevo	175	4%
10	561 Posgrados de Veterinaria	161	3%
11	476 Facultad de Ciencias	151	3%
12	405 Postgrados en Matemáticas y Física	139	3%
13	451 Departamento de Química	123	3%
14	500 Facultad de Ciencias Agrarias	114	2%
15	571 Hemeroteca Nacional	104	2%
16	201 Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	87	2%
17	305 Conservatorio de Música	80	2%
18	225 Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias Humanas	80	2%
19	205 Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	74	2%
20	561 Posgrado Reproducción Animal	73	2%
	38 EDIFICIOS DE LA SEDE QUE REPORTAN PERO SU INCIDENCIA NO ES MAS DE 1%.	916	20%

De la muestra de edificios surge una caracterización con la cual la medida de mantenimiento se asignó a la unidad correspondiente para ejecutar las labores de reparación o adecuación según muestra el consolidado adjunto del Anexo A y que se grafica en la Figura 7. Porcentaje de asignación a cada sección de mantenimiento (Fuente datos de oficina Mantenimiento).




Figura 7. Porcentaje de asignación a cada sección de mantenimiento (Fuente datos de oficina Mantenimiento).



Ilustración 11. Distribución según ubicación.



Ilustración 12. Distribución 58% asignación por plomería.



Ilustración 13. Distribución 14% asignación por electricidad.



Ilustración 14. Distribución 9% asignación por albañilería.

De la Tabla 3, se obtiene que en promedio junio es el mes con mayor cantidad de solicitudes, lo cual se puede tomar como una distribución normal como se demuestra en Figura 8. Distribución promedio mensual de solicitudes

Tabla 3. Solicitudes distribuidas por mes

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2017	-	90	88	67	81	81	76	67	81	87	-	-
2018	74	207	104	183	186	187	198	195	185	143	108	46
2019	107	149	200	216	218	246	213	154	235	176	136	65
Promedio	91	149	152	200	202	217	206	175	167	136	122	56




Figura 8. Distribución promedio mensual de solicitudes




Ilustración 15. Distribución normal generada a partir de la cantidad de solicitudes

En relación a periodos de solicitud la mayor probabilidad de ocurrencia en el periodo de abril a septiembre como se muestra en la Ilustración 16, independientemente de la cantidad reportadas, pues tienen el patrón común y se convierte en un patrón asociativo.




Ilustración 16. Reporte eventos mensuales

7.1 Relación de lluvia con patologías.

Este es un análisis empírico que pretende obtener la base para generar umbrales de lluvias que producen el colapso de cubiertas, se correlacionan los eventos extremos con los registros de lluvia más altas.

Según los datos y estadísticas reportadas por la unidad de mantenimiento se pueden identificar 108 registros relacionados con lluvia como se muestra en la Tabla 4. Patologías relacionadas con lluvia. De igual manera se toman los datos contenidos en la estación hidrometereológica para extrapolar las fechas y verificar la coincidencia de condición Lluvia – Patología.

Tabla 4. Patologías relacionadas con lluvia.

Patología	2017	2018	2019		
	nov	abr	abr	sep	nov
Colapso Tubería	1	2	1	1	1
Filtración Ventana	1	2		1	
Gotera	13	21	16	4	8
Gotera - Inundación Sótanos	1		1		
Gotera - Taponamiento Canal	7	3	2		
Gotera -Filtración Ventana	2				
Gotera -Filtración Ventana - Inundación sótanos	1				
Inundación sótanos		2	1		
Taponamiento Canal	6	5	4	1	
Total, general	32	35	25	7	9

Según los registros de precipitación de la estación UNIVERSIDAD NACIONAL - AUT [21205012] la precipitación más alta para 2017 fue el 3 de noviembre de 2017 con 37.6 mm, para 2018 el día 4 de abril 20.4 mm y en 2019 el 28 de septiembre con 21.6 mm, con la Tabla 4 se evidencia que hay una relación directa entre los umbrales de lluvia y la generación de patologías que es verídica la relación entre lluvia y fallas de cubiertas, estos umbrales corresponden a las “olas invernales”, como consecuencia es probable que los edificios del campus Bogotá son vulnerables a las precipitaciones en Abril y Noviembre que según la distribución normal generada en este documento hay un 80% probabilidad que vuelva a ocurrir en los próximos años en los meses de Abril y Noviembre.

8. Modelo de control y gestión de riesgo para mantenimientos.

El edificio concebido como un sistema que inicia con un anteproyecto y se proyecta en cuatro etapas posteriores (diseño, construcción, operación y demolición), deja

ver que todos sus problemas en la concepción aparecen en la etapa de operación, estos problemas son asociados a la falla de sistemas como daño en elementos no estructurales, fisuras, goteras, presencia de humedad y otros tantos.

Es menester que los sistemas logren mantenerse en el tiempo si se analiza desde el punto de vista financiero “los costos de demolición y restauración pueden llegar hasta el 75-80% del costo global de una construcción con un ciclo de vida de 50 a 60 años, frente al 2% al 4% de las actividades en anteproyecto y el 15% al 20% de la construcción” (Martani, 2015 p68).

“La evaluación de riesgos tiene como objetivo producir un soporte de diseño basado en riesgos, útil tanto para que los diseñadores realicen proyectos orientados a las necesidades de los usuarios” (Martani, 2015), siguiendo con el objetivo de disminuir la incertidumbre la evaluación y tratamiento de riesgos es estructurada en tres componentes

Identificación de riesgo: Se cuantifica el nivel del riesgo y sus posibles generadores de eventos. Es por ello que para la toma de decisiones los requisitos más riesgosos se solucionan como los más importantes.

Tabla 5. Escala de valoración

Grado de importancia	
Numérico	Cualitativo
1	Sin importancia
2	Baja
3	Media
4	Alta
5	Muy Importante

Para el modelo de gestión que se está presentado el grado de importancia Tabla 5. Escala de valoración, se define la calificación según sea el concepto del usuario y del evaluador, el objetivo es generar una matriz en la que se asigna el grado de importancia a 15 grupos de caracterización de un edificio, estos son el resultado del análisis 58 unidades que muestran los sistemas y elementos más comunes que componen un edificio en etapa de operación.

Tabla 6. Ejemplo de matriz de asignación de importancia

		Grado importancia
DIVISIÓN DE ANALISIS		1
1	CIMENTACIÓN	1
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO	5
3	MUROS Y DIVISIONES	5
4	CIELORASOS Y MEMBRANA ARQUITECTÓNICA	5
5	PAÑETES	5
6	PISOS Y GUARDAESCOBAS	1
7	CUBIERTA	3
8	PUERTAS	1
9	VENTANAS	2
10	PINTURA	1
11	INSTALACIONES HIDROSANTARIAS	2
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3
13	INSTALACION RED VOZ Y DATOS	5
14	RED GENERAL Y SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	4
15	SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO	2

La identificación del riesgo parte del grado importancia asignado a la división de análisis identificada en Tabla 6 donde la unidad con asignación de importancia 5 es una fuente de posible generador de riesgo, los cuales son los que se deben entrar a evaluar como acotación y limitación de la investigación.

El nivel de riesgo está asociada a la escala de valoración que toma el grado de incertidumbre de igual manera la Tabla 5 de 1 a 5 pero con un respaldo metodológico y técnico de cada requisito por lo que la clasificación 1 es no requiere mantenimiento y 5 debe ser inmediato el mantenimiento, para ello se estructura la Tabla 7, como calificador.

Tabla 7. Nivel de estado de elemento.

Grado de importancia	
Numérico	Cualitativo
1	Menor
2	Leve
3	Medio
4	Severo
5	Critico

Como se muestra en la Tabla 8. Estado de elemento., se evalúa en total el cada elemento del grupo de análisis seleccionado, es de resaltar que el promedio de los elementos es el valor global de la división de análisis.

De la extrapolación entre Tabla 6 y Tabla 8 se obtiene el producto de cada unidad de análisis que corresponden al grado de riesgo en una escala de 0 (Ningún Riesgo) a 25 (Máximo riesgo) así se muestra en la

Tabla 9 Grado de riesgo producto de la importancia del grupo y estado de los elementos

DIVISIÓN DE ANALISIS	Grado importancia	Criterios de Evaluación														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 CIMENTACIÓN	1	2	1	5
2 ESTRUCTURA EN CONCRETO	5	20	.	.	20	20	20	20	20
3 MUROS Y DIVISIONES	5	20	.	20	20	20	20	20	20
4 CIELORASOS Y MEMBRANA ARQUITECTÓNICA	5	.	.	.	25	25	25	25
5 PAÑETES	5	20	.	20	20	20	20	20	20
6 PISOS Y GUARDAESCOBAS	1	5
7 CUBIERTA	3	.	.	.	15	15	15	15
8 PUERTAS	1	4	2	2
9 VENTANAS	2	8	4	4	4
10 PINTURA	1	.	.	.	3
11 INSTALACIONES HIDROSANTARIAS	2	6	6	.	6
12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3	6
13 INSTALACION RED VOZ Y DATOS	5	15
14 RED GENERAL Y SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	4	12
15 SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO	2	6

Se define la frecuencia con la que ocurren los eventos por lo tanto es asignado el grado de incertidumbre a los elementos en análisis por medio de los requerimientos para realizar el mantenimiento, esto se obtiene de analizar los eventos en los años 2017, 2018 y 2019 con esto según sea el comportamiento de los datos promedio acumulados por mes se define la distribución de probabilidad más adecuada.

Los riesgos son cuantificados y representados en el esquema de control para toma decisiones basado en cuadro control que es el consolidado de la retroalimentación de la fase de operación, este describe el estado real del edificio y de los sistemas que lo componen, con la información estructurada se da la estimación del probable comportamiento.

9. Limitaciones por pandemia COVID 19.

La investigación inicia el 21 de octubre de 2019 estructurando los ejes temáticos ideando un modelo de predicción en plataforma con la historia y recolección de datos de los edificios del campus sede Bogotá de la Universidad Nacional, esta requería de una parte experimental, que buscaba identificar materiales y evaluar escenarios, los cuales se realizaron y comprobaron hasta el 8 de marzo de 2020, con las cuarentenas y restricciones implementadas por el gobierno nacional y alcaldía de la ciudad de Bogotá se impidió la entrada al área de estudio y no se pudo continuar la caracterización ni la alimentación del consolidado de eventos por lo tanto el vector 2020 está vacío y no tendrá valores que aporten a la perfilación total de todos los edificios, posiblemente el 2021 puede estar sesgado a un nuevo uso de los prototipos.

10. Aplicación Estudio de Caso, edificio 425 Ciencias Naturales.

El objetivo de este trabajo es realizar la evaluación parcial patológica del edificio 425 Instituto De Ciencias Naturales, localizado en la universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, construido en mampostería en el periodo de 1969 a 1971, durante los 47 años se ha visto afectado por falta de mantenimiento y ataques del medio ambiente.

Este edificio se ubica dentro de la Ciudad Universitaria la cual en su configuración tiene grandes extensiones de vegetación que está compuesta por árboles que afectan en gran medida las estructuras colindantes como andenes, placas y muros que forman parte de la estructura del mismo, además el suelo de soporte de la estructura tiene arcillas blandas desde los 2.2 m de profundidad hasta los 27 m lo cual los hace vulnerable a tener asentamientos o presentar alguna subsidencia en el entorno, por otro lado los regímenes de lluvia en la estación meteorológica de UNIV NACIONAL muestra que la intensidad de lluvia puede llegar hasta los 35 mm en su evento máximo, lo que significa que es un ambiente agresivo para el edificio en estudio.

Se cuenta con equipos de laboratorio que permitieron verificar y las armaduras de dos columnas en el edificio de igual forma se puso a prueba la resistencia del concreto de una columna, todo lo anterior bajo ensayos no destructivos

10.1 Localización

El edificio se encuentra ubicado dentro de la ciudad universitaria hacia el costado norte, es circundante al norte con la calle 53, al occidente con la zona de estacionamiento y acceso a la edificación y al Sur con el edificio 421 (Departamento de Biología). En todo el perímetro colinda con estructuras livianas como andenes y placas que a su vez limitan con zonas verdes que contienen arboles de mediano y gran porte.

10.2 Evaluación de información existente.

Para el análisis fue necesario recopilar la información existente como copias de planos arquitectónicos, estructurales, registros fotográficos y apoyo con visitas de campo.

10.3 Historia.

La construcción se hace entre los años 1969 y 1971, por Mario Cuellar Gaviria. Este edificio forma parte del conjunto de construcciones adelantadas dentro del contexto del plan cuatrienal de desarrollo de la universidad Nacional. Fue proyectado con el fin de alojar, además del Museo el instituto de ciencias naturales es dependencia de departamentos como Biología, Geociencias o Etnología que desarrollaran una actividad relacionada con el Museo.

Sus instalaciones principales se clasifican así:

- 01 sala múltiple con capacidad para 120 puestos
- 07 laboratorios con capacidad de 88 puestos c/u
- 14 laboratorios de investigación, preparación y salas de conexión
- 01 biblioteca
- 04 oficinas administrativas con capacidad de 07 personas
- 22 oficinas de profesores con capacidad para 68 profesores

La construcción del edificio se llevó a cabo con base en dineros de contrapartida de la universidad (empréstito BID- UN-125) y contratada a través de la oficina ejecutiva de empréstitos y construcciones de la Universidad Nacional

En visitas de campo, se verifica, que el edificio ha sido afectado por vectores del entorno como árboles que bordean las fachadas norte y noroccidental, también es evidente que la ausencia de elementos protectores ante lluvia deteriora los muros responsables de la resistencia de cargas verticales y del sismo. Dicha información sirve para hacer una comparación con la estructura construida y lograr identificar las fallas.

10.4 Adiciones y reformas.

En el curso de los años 1972 a 1976 se introdujeron algunos cambios en las plantas del primer y segundo piso con proyectos de los arquitectos: Luz Amorocho y Ricardo Bernal de la División de Programación Física de la Oficina de Planeación U.N. consistente en la construcción de algunas divisiones con el fin de crear oficinas para los profesores del instituto de ciencias naturales y dependencias para la dirección del mismo, así como algunas modificaciones menores en Laboratorios.

10.5 Tipología.

Consiste en un centro educativo de 3 pisos, construido en un sistema de pórticos cimentado en zapatas, posee cubierta en asbesto cemento, no tienen sótano y tiene placas aligeradas de entre pisos de concreto reforzado de 45 cm de espesor. El área construida equivale a un lote de área construida equivalente $5463 m^2$.

10.6 Uso.

Institucional educativo.

10.7 Descripción de materiales.

De acuerdo a la revisión de los planos estructurales, arquitectónicos y las visitas de campo realizadas se establece que se utilizaron los siguientes materiales:

Ladrillo tolete recocido.

Hormigón: $f'c$: 53 MPa (Según ensayo de esclerómetro).

Acero: Con diámetros entre 3/8" y 3/4" (Según ensayo de Ferroskan).

Morteros: mortero de pega (1cm) mortero de pañete 3 cm.

10.8 Cimentaciones.

EL edificio se apoya en 5 tipos de zapatas concéntricas que llegan a la profundidad de los 2.40 a 2.60 m, todas estas conectadas por vigas de amarre y muros de contención todas conectadas por vigas de amarre que llegan a 2.10 m,

Se construyen treinta y dos (32) tipos de vigas de fundación, cada una con características de refuerzo diferente.

Frente al modelo de control no se puede hacer ninguna verificación, pues estas inspecciones requieren de equipos especializados los cuales no se pueden contratar debido a la falta de recursos, pues estos fueron destinados a adquirir un esclerómetro y alquilar el ferroscañ.

10.9 Aplicación Modelo.

Se inicia la indicación para niveles de priorización como se muestra en la Tabla 10, según el criterio técnico recogido de la experimentación de las divisiones con mas probabilidad de falla, esto basado en la Figura 7. Porcentaje de asignación a cada sección de mantenimiento (Fuente datos de oficina Mantenimiento).

Tabla 10. Grado de priorización

Asignación nivel de importancia para división de análisis edificio 425 ciencia naturales		Grado importancia
DIVISIÓN DE ANALISIS		1
1	CIMENTACIÓN	1
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO	5
3	MUROS Y DIVISIONES	5
4	CIELORASOS Y MEMBRANA ARQUITECTÓNICA	5
5	PAÑETES	5
6	PISOS Y GUARDAESCOBAS	1
7	CUBIERTA	3
8	PUERTAS	1
9	VENTANAS	2
10	PINTURA	1
11	INSTALACIONES HIDROSANTARIAS	2
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3
13	INSTALACION RED VOZ Y DATOS	5
14	RED GENERAL Y SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS	4
15	SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO	2

10.9.1 Estructura en concreto

En la unidad de análisis estructura en concreto se estudian todos los elementos que pueden verse a simple vista y no requieren de intervenir el acabado o levantar el revestimiento, es una inspección visual apoyada en tres herramientas, el ferrosacan, el esclerómetro y el medidor de onda.

Razón que existen cuarenta y seis (46) tipos de vigas, para el entrepiso de la segunda planta además cincuenta y ocho (58) viguetas, respectivamente para la tercera planta cuarenta y cuatro (44) de vigas, cuarenta y dos (42) viguetas.


Según la revisión e inventario hay 142 columnas distribuidas en 5 tipos que se evalúan en 4 requisitos, ante la evidencia de un probable asentamiento diferencial, el segundo la integridad de columna, tercero apoyado en el medidor de onda se puede calcular un valor aproximado de resistencia y finalmente con la revisión de ferrosacan se hace la validación del acero de refuerzo insitu con el presentado en planos.

		Asentamiento	Integridad columna	Velocidad de Onda	Revisión Ferrosca
1	CIMENTACIÓN	-	-	-	-
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO	2	1	5	3
	Columna 1	1	1	x	x
	Columna 2	1	1	x	x
	Columna 3	1	1	x	x
	Columna 4	1	1	x	x
	Columna 5	1	1	x	x
	Columna 6	1	1	x	x
	Columna 100	1	1	x	x
	Columna 101	1	1	5	1
	Columna 102	1	1	x	1
	Columna 103	1	1	x	x
	Columna 104	1	1	x	x
	Columna 105	1	1	x	x
	Columna 106	1	1	x	x
	Columna 117	1	1	x	x
	Columna 120	1	1	x	x
	Columna 121	1	1	x	x
	Columna 122	1	1	5	x
	Columna 123	1	1	x	x
	Columna 124	1	1	x	x

Ilustración 17. Valoración estructura en concreto

De la Ilustración 17. Valoración estructura en concreto, hay dos elementos la Columna 101 y la Columna 122, en la variable Velocidad de onda, se deja en 5 como elemento que requiere una intervención inmediata, es decir una nueva revisión porque los valores arrojados como resultado Tabla 11.

Tabla 11. Resultados velocidad de onda.



RESULTADOS	
Promedio (xm)	49,5
Desv. estandar (s)	2,72
Coef. variación (CV)	5,5%
Lim. superior (xm+7s)	56,50
Lim. inferior (xm-7s)	42,50
Diferen del promedio	0
VALOR PROM. AJUSTADO	49,50

La resistencia a la compresión de este elemento es del orden de 53 MPa que con la incertidumbre que se mencionó anteriormente estaría en un rango de 42,4 MPa que equivalen a 6000 PSI aproximadamente por lo anterior es dato a revisar pues no concuerdan las especificaciones porque son columnas de 3.500 PSI, por ello se deja la indicación de una nueva revisión.

Para la verificación de aceros de refuerzo se utilizó el ferrosacan

Tabla 12. Columna 122 parte baja, verificación acero.

Punto:	x: [mm]	y: [mm]	Cob.: [mm]	Barra:	Orientación:	Uso:
1	16	74	74	16mm	Vertical	Sólo verificar
2	163	74	89	16mm	Vertical	Medición
3	248	195	81	10mm	Horizontal	Medición
4	203	370	49	10mm	Horizontal	Medición




Ilustración 18. Columna 122 parte baja resultado inspección.

Tabla 13 Columna 122 parte media, verificación acero.

Punto:	x: [mm]	y: [mm]	Cob.: [mm]	Barra:	Orientación:	Uso:
1	159	248	79	18mm	Vertical	Medición
2	18	589	75	18mm	Vertical	Sólo verificar
3	10	441	80	10mm	Horizontal	Sólo verificar
4	139	188	88	10mm	Horizontal	Sólo verificar




Ilustración 19. Columna 122 parte baja resultado inspección.

Tabla 14 Columna 101 parte media, verificación acero.

Punto:	x: [mm]	y: [mm]	Cob.: [mm]	Barra:	Orientación:	Uso:
1	40	246	21	16mm	Vertical	Medición
2	147	224	26	16mm	Vertical	Medición
3	96	117	14	10mm	Horizontal	Medición
4	74	313	17	10mm	Horizontal	Medición




Ilustración 20. Columna 122 parte media resultado inspección.

Finalmente se comparan los resultados y con la verificación de los elementos se comprueba que no hay un diseño a cortante para las columnas revisadas, es por ello que la presencia de estribos se cada 30 o 20 cm, se considera importante hacer una revisión a todas las columnas del edificio y establecer un diseño acorde a las exigencias de la normativa vigente NSR-10.

10.10 Evaluación y reconocimiento en campo

Con base en la solicitud del equipo directivo de la universidad se determinó la necesidad de realizar una evaluación preliminar del estado del edificio donde se lleva a cabo una inspección ocular con el propósito de analizar los problemas que se habían presentado en el edificio en cuestión, se logra un registro fotográfico, se recuperan plano de construcción, planos arquitectónicos y estructurales para dar inicio al proceso metodológico de análisis.

10.10.1 Identificación de Lesiones

Las principales lesiones que se presentan fueron grietas y fisuras, localizadas principalmente las fachadas del edificio, estas se ubican en varias direcciones, en cruz, longitudinales y transversales, las profundidades son muy variables van desde 1mm hasta traspasar algunos elementos, de igual manera el ataque del entorno al edificio es evidente dados todos los vectores (Arboles, lluvia, sol, aire) que se ven en suciedad, humedad presentada en diferentes formas y producida por uno o varios ataques por otro lado se tienen asentamientos en columnas, deformación de andenes y subsidencias contiguas al edificio.




Ilustración 22. Asignación de lesiones sobre plano resultado del cuadro control

10.10.2 Lesiones Físicas

- Humedad

Fachada S-E el deterioro de los acabados por la humedad que se presenta en la fachada donde a pesar de no estar protegida, se puede evidenciar el efecto de capilaridad causado por la zona verde colindante.



Fachada N-O Interna muros antepechos y por muros de fachada filtraciones y humedades por capilaridad



- Suciedad

Fachada S-O Se observa una dilatación horizontal únicamente en el primer nivel. Debido a las fisuras y grietas en los elementos de borde se asume que no se cuenta con elementos verticales que soporten los esfuerzos de dichas zonas y afectaciones en los acabados por lluvias.

10.10.3 Lesiones Mecánicas

- Grietas

Fachada N Ausencia de la junta de construcción entre la parte más alta y la continuación del edificio.



Fachada N se observan ausencia dilataciones en juntas de construcción lo que generan fisuras en sentido vertical, se observa también que el desagüe de las aguas lluvias que recoge la fachada no tiene protecciones como hidrófugos.



Fachada S-O Se observan grietas transversales y longitudinales en el muro, se evidencia también que ausencia de la estructura de soporte de la cubierta, por lo tanto, está fijada a la mampostería.



Fachada N-O Se observa que el elemento vertical está cortado al nivel de la placa, es decir se presentó una dilatación por cortante separando la columna de la placa



Fachada N-O El acabado se desprende por la fuerza que ejerce la placa en concreto sobre los elementos verticales, donde al no contar con las dilataciones adecuadas permite que se deterioren los acabados, además al observar la fisura se asume que el elemento de borde no es continuo o inexistente.



Planta 2 Eje C-11 El mortero de pega entre los ladrillos no es continuo ya que este es el que debe soportar esos esfuerzos horizontales y también se evidencia la ausencia de Malla ramo grafil, se observan ausencia elementos estructurales verticales que confinen de la mampostería en ladrillo, tampoco se encuentran trabados los ladrillos en las juntas o esquinas.



- Fisuras

Se evidencia ausencia de dilataciones con discontinuidad entre la fachada y el bordillo de soporte al suelo.



- Desprendimientos

Fachada N-O Dadas las acciones de esfuerzos cortantes sobre elementos estructurales los cuales transmiten estas acciones sobre los acabados produciendo que estos fallen.

- Lesiones Indirectas



10.10.4 Material

Fachada S Se observa cambio de material del primer al segundo nivel con un muro en superboard que tiene dilataciones discontinuas y que por los rastros de humedad no está protegido a la intemperie.



10.10.5 Envejecimiento

En la placa del baño de la foto se encuentran fisuras transversales en las aberturas de los elementos de iluminación que dan a la cubierta se ve Rastros de humedad



11. Aporte al conocimiento y futuras líneas de investigación.

Por medio de esta investigación, se hace un aporte a la industria de la construcción y mantenimiento de infraestructura, al evaluar la interacción entre sistemas y stakeholders con el objetivo satisfacer los cambios en la demanda y uso de los edificios, de la misma manera que se sustentan las bases para futuras investigaciones que se desarrollen en el área del mantenimiento.

En primer lugar, con el fin de mantener el vinculo y dar continuidad a las bases de datos estructuradas se pueden incorporar los años 2020 y 2021, en la búsqueda de completar la perfilación y mejorar la predicción con la detección de patrones de comportamiento.

Con base en la estructura de datos se puede generar un código de recepción e interpretación de escenarios esto es complementado en machine learning apoyado en la identificación de patrones comunes que se extiendan a las variables como tipo de suelo, configuración de cimentación e interacción con el régimen de lluvia o configuración la cuenca.

12. Conclusiones.

La habilidad de proyectar escenarios y evaluar la incertidumbre en el modelo se mejora con variables que se pueden obtener del análisis visual que precede la evaluación teórica y matemática, es por ello que se debe acotar de manera eficiente, lo cual nos lleva a definir un estudio estadístico de los eventos y las fallas que se registran todos los días a través de los usuarios de los edificios, es importante anotar que para llegar a buen término todos los stakeholders deben estar alineados con la terminología, por ello es importante educar a los administradores de edificios en conceptos básicos de estructuras y caracterización de sistemas que componen un edificio, ya que es importante tener claridad sobre

las necesidades y objetivos del usuario, esta falla fue detectada en los informes recibidos por parte de la unidad de mantenimiento.

El método simula la inspección de edificios, se alimenta de los informes de daños y toma como referencia la secuencialidad de intervalo de tiempo entre eventos, los cuales son clasificados en una escala de 0 a 25 donde el mayor puntaje indica una condición desfavorable, todo esto es apoyado en el intervalo probabilístico para las actividades de mantenimiento.

En la operación de los edificios generalmente no hay una revisión del diseño original pues se supone que esta fue superada en la fase de construcción, con esta revisión se marca un punto de referencia con el objetivo de mantener al edificio en su definición original, como se demuestra en esta investigación existen elementos que están sujetos de actualización o modificación a la normativa vigente.

La acción de consolidar información de procesos de deterioro durante la fase de operación no es una práctica común en nuestro país y la investigación en promedio anualmente publican solo 5 artículos con la temática relacionada comparado con Estados Unidos que son aproximadamente 50, esta diferencia deja de promover iniciativas que mejoran las actividades de etapa de construcción y diseño, esto se traduce en el detrimento de la tasa interna de retorno en proyectos de edificios.

Se probó que la lluvia en los meses de abril y noviembre afectan la integridad de las cubiertas, debido a los umbrales que se presentan en estos meses pues son los meses en los que los registros son más altos, en este punto se debe implementar mantenimientos preventivos en superficie de los tejados y canaletas, las cuales son las fuentes generadoras de riesgos.

Bibliografía

- Ai, Y., Zhu, S. P., Liao, D., Correia, J. A. F. O., De Jesus, A. M. P., & Keshtegar, B. (2019). Probabilistic modelling of notch fatigue and size effect of components using highly stressed volume approach. *International Journal of Fatigue*, 127(June), 110–119. <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.06.002>
- Alencar, M. H., & de Almeida, A. T. (2010). Assigning priorities to actions in a pipeline transporting hydrogen based on a multicriteria decision model. *International Journal of Hydrogen Energy*, 35(8), 3610–3619.

- <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.01.122>
- Amaya-Gómez, R., Riascos-Ochoa, J., Muñoz, F., Bastidas-Arteaga, E., Schoefs, F., & Sánchez-Silva, M. (2019). Modeling of pipeline corrosion degradation mechanism with a Lévy Process based on ILI (In-Line) inspections. *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, 172(19), 261–271. <https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2019.03.001>
- Andradóttir, S., & Lee, J. S. (2020). Pareto set estimation with guaranteed probability of correct selection. *European Journal of Operational Research*, xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.10.021>
- Aziz, H., Biró, P., de Haan, R., & Rastegari, B. (2019). Pareto optimal allocation under uncertain preferences: uncertainty models, algorithms, and complexity. *Artificial Intelligence*, 276, 57–78. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2019.08.002>
- Berg, C. Ter. (2018). *Asset deterioration determining probabilistica maintenance intervals*. TU DELFT.
- Council, N. R. (2005). *The Owner's Role in Project Risk Management*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/11183>
- Cronin, D. S., & Pick, R. J. (2002). Prediction of the failure pressure for complex corrosion defects. *International Journal of Pressure Vessels and Piping*, 79(4), 279–287. [https://doi.org/10.1016/S0308-0161\(02\)00020-0](https://doi.org/10.1016/S0308-0161(02)00020-0)
- de Oliveira Pedro, J. A. C. B., de Paiva, J. A. V., & Vilhena, A. J. D. S. M. (2008). Portuguese method for building condition assessment. *Structural Survey*, 26(4), 322–335. <https://doi.org/10.1108/02630800810906566>
- Duffuaa, S. O., & Raouf, A. (2015). Planning and Control of Maintenance Systems. In *Planning and Control of Maintenance Systems*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-19803-3>
- El Amine Ben Seghier, M., Keshtegar, B., Correia, J. A. F. O., Lesiuk, G., & De Jesus, A. M. P. (2019). Reliability analysis based on hybrid algorithm of M5 model tree and Monte Carlo simulation for corroded pipelines: Case of study X60 Steel grade pipes. *Engineering Failure Analysis*, 97(December 2018), 793–803. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.01.061>
- Ellingwood, B. R. (2006). Mitigating Risk from Abnormal Loads and Progressive Collapse. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 20(4), 315–323. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)0887-3828\(2006\)20:4\(315\)](https://doi.org/10.1061/(asce)0887-3828(2006)20:4(315))
- Frangopol, D. M. (2011). Life-Cycle performance, management, and optimisation of structural systems under uncertainty: Accomplishments and challenges. *Structure and Infrastructure Engineering*, 7(6), 389–413. <https://doi.org/10.1080/15732471003594427>
- Frangopol, D. M., & Soliman, M. (2016). Life-cycle of structural systems: recent achievements and future directions. *Structure and Infrastructure Engineering*, 12(1),

- 1–20. <https://doi.org/10.1080/15732479.2014.999794>
- Itoh, Y., Wada, M., & Liu, C. (2005). Lifecycle environmental impact and cost analyses of steel bridge piers with seismic risk. *Assessment, November*, 1581–1588.
- Lee, S. H., Oh, W. K., & Kim, J. G. (2013). Acceleration and quantitative evaluation of degradation for corrosion protective coatings on buried pipeline: Part II. Application to the evaluation of polyethylene and coal-tar enamel coatings. *Progress in Organic Coatings, 76*(4), 784–789. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2012.12.006>
- Li, Y., & Mo, P. (2019). A unified landslide classification system for loess slopes: A critical review. *Geomorphology, 340*, 67–83. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.04.020>
- Martani, C. (2015). *Risk Management in Architectural Design*. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-07449-8>
- Netto, T. A., Ferraz, U. S., & Estefen, S. F. (2005). The effect of corrosion defects on the burst pressure of pipelines. *Journal of Constructional Steel Research, 61*(8), 1185–1204. <https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2005.02.010>
- Parlikad, A. K., & Jafari, M. (2016). Challenges in infrastructure asset management. *IFAC-PapersOnLine, 49*(28), 185–190. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.11.032>
- Qazi, A., Shamayleh, A., El-Sayegh, S., & Formanek, S. (2021). Prioritizing risks in sustainable construction projects using a risk matrix-based Monte Carlo Simulation approach. *Sustainable Cities and Society, 65*(August 2020), 102576. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102576>
- Rodríguez-Rosales, B., Abreu, D., Ortiz, R., Becerra, J., Cepero-Acán, A. E., Vázquez, M. A., & Ortiz, P. (2021). Risk and vulnerability assessment in coastal environments applied to heritage buildings in Havana (Cuba) and Cadiz (Spain). *Science of the Total Environment, 750*, 141617. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141617>
- Rodriguez, E., Camacho, L. A., Villarreal, J., Jimenez, A., Santos, A. C., & Duarte, M. del P. (2008). De La Precipitación En Una Microcuenca Urbana ., *Revista Colombiana de Geografía, 17*(0121-215X), 139–153.
- Sharan Kumar, K., & Narayanan, R. (2020). Review on construction risk and development of risk management procedural index – A case study from Chennai construction sector. *Materials Today: Proceedings, xxxx*. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.08.606>
- Silva, M. S. (2005). *Introducción a la confiabilidad y evaluación de riesgos*.
- Tang, Y., Feng, F., Guo, Z., Feng, W., Li, Z., Wang, J., Sun, Q., Ma, H., & Li, Y. (2020). Integrating principal component analysis with statistically-based models for analysis of causal factors and landslide susceptibility mapping: A comparative study from the loess plateau area in Shanxi (China). *Journal of Cleaner Production, 277*, 124159. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124159>
- Tarback, E. J., Lutgens, F. K., & Tasa, D. (2005). Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. In *Pearson Educación S. A.*

- Terlien, M. T. J. (1997). Hydrological landslide triggering in ash-covered slopes of Manizales (Colombia). *Geomorphology*, 20(1–2), 165–175. [https://doi.org/10.1016/s0169-555x\(97\)00022-6](https://doi.org/10.1016/s0169-555x(97)00022-6)
- Ward, S., & Chapman, C. (2008). Stakeholders and uncertainty management in projects. *Construction Management and Economics*, 26(6), 563–577. <https://doi.org/10.1080/01446190801998708>
- Xia, N., Zou, P. X. W., Griffin, M. A., Wang, X., & Zhong, R. (2018). Towards integrating construction risk management and stakeholder management: A systematic literature review and future research agendas. *International Journal of Project Management*, 36(5), 701–715. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.03.006>

A. Anexo: Consolidado de Patologías relacionadas con lluvia.

FECHA	Edificio	Patología
1/11/2017	Biblioteca central	Gotera - Inundación Sótanos
1/11/2017	Odontología	Gotera
3/11/2017	Francisco de Paula Santander	Taponamiento Canal
3/11/2017	Manuel Ancizar	Gotera - Taponamiento Canal
3/11/2017	Posgrados Ciencias Humanas	Gotera -Filtración Ventana - Inundación sótanos
3/11/2017	Enfermería	Gotera -Filtración Ventana
3/11/2017	Conjunto Lenguas Extranjeras	Gotera - Taponamiento Canal
3/11/2017	Conservatorio de Música	Gotera
3/11/2017	Museo de Arte	Filtración Ventana
3/11/2017	Matemáticas y física	Gotera
3/11/2017	Posgrado de Matemáticas y Física	Gotera - Taponamiento Canal
3/11/2017	Biología	Gotera

3/11/2017	Ciencias Naturales (museo y colecciones)	Gotera -Filtración Ventana
8/11/2017	IPARM	Colapso Tubería ALL
8/11/2017	Programa Recreo	Gotera - Taponamiento Canal
8/11/2017	Química	Gotera
8/11/2017	Decanatura Ciencias	Gotera
8/11/2017	Veterinaria Decanatura-Aulas	Gotera
8/11/2017	Ciencias Agrarias	Gotera
8/11/2017	Cirugía Clínica Grandes Animales	Taponamiento Canal
8/11/2017	Aulas de Histopatología e Inseminación	Taponamiento Canal
8/11/2017	Auditorio Anfiteatro Microbiología	Taponamiento Canal
8/11/2017	Patología Aviar y URRAS	Gotera
8/11/2017	Laboratorio de Inseminación y Corral Equinos	Taponamiento Canal
8/11/2017	Laboratorio Patología y Corral Bovinos	Taponamiento Canal
8/11/2017	Producción Animal	Gotera
29/11/2017	Hemeroteca Nacional	Gotera
29/11/2017	Estadio Alfonso López	Gotera
29/11/2017	Uriel Gutiérrez	Gotera
29/11/2017	Unidad Camilo Torres (A)	Gotera - Taponamiento Canal
29/11/2017	Unidad Camilo Torres (B)	Gotera - Taponamiento Canal
29/11/2017	Unidad Camilo Torres (C)	Gotera - Taponamiento Canal
1/04/2018	Biblioteca Central	Inundación sótanos
3/04/2018	Centro Polideportivo	Gotera
3/04/2018	Auditorio León de Greiff	Gotera
3/04/2018	Odontología	Filtración Ventana
9/04/2018	Aulas de Ciencias Humanas	Gotera
9/04/2018	Antonio Nariño	Taponamiento Canal
9/04/2018	Francisco de Paula Santander	Taponamiento Canal
9/04/2018	Manuel Ancizar	Gotera - Taponamiento Canal
9/04/2018	Posgrados Ciencias Humanas	Gotera
9/04/2018	Nuevo Edificio de Enfermería	Inundación sótanos
9/04/2018	Contaduría	Gotera
9/04/2018	Conservatorio de música	Gotera
9/04/2018	Economía	Gotera
9/04/2018	Economía	Colapso Tubería ALL
9/04/2018	Ingeniería Julio Garavito	Gotera
9/04/2018	Matemáticas y física yu takeuchi	Gotera

9/04/2018	Posgrados en Matemáticas y Física	Gotera
9/04/2018	Laboratorio de Ingeniería Química	Colapso Tubería ALL
9/04/2018	Instituto de Ciencias Naturales	Gotera - Taponamiento Canal
9/04/2018	IPARM	Gotera
9/04/2018	Química	Gotera
15/04/2018	Postgrados de Química	Gotera
15/04/2018	Medicina	Gotera
15/04/2018	Dirección Nacional de Servicios académicos Virtuales	Taponamiento Canal
15/04/2018	Veterinaria, decanatura y aulas	Gotera
15/04/2018	Ciencias Agrarias	Gotera
15/04/2018	Cine y Televisión	Gotera
15/04/2018	Concha Acústica	Gotera
15/04/2018	Portería vehicular y peatona Uriel Gutiérrez	Gotera
15/04/2018	Edificio Uriel Gutiérrez	Gotera
15/04/2018	Unidades Camilo Torres	Taponamiento Canal
15/04/2018	Archivo Central	Filtración Ventana
15/04/2018	Oficinas Producción Animal	Gotera - Taponamiento Canal
22/04/2018	Portería Hemeroteca	Gotera
22/04/2018	Coliseo Auxiliar	Taponamiento Canal
22/04/2018	Torre Central	Gotera
22/04/2018	Auditorio León de Greiff	Gotera
22/04/2018	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	Gotera
22/04/2018	Aulas de Ciencias Humanas	Gotera - Taponamiento Canal
22/04/2018	Francisco de Paula Santander	Taponamiento Canal
22/04/2018	Edificio Manuel Ancizar	Gotera - Taponamiento Canal
22/04/2018	Enfermería	Gotera - Inundación Sótanos
22/04/2018	Lenguas Extranjeras	Gotera
22/04/2018	Portería Calle 26	Gotera
22/04/2018	Economía	Gotera
22/04/2018	Bloque II Ciencias Económicas	Colapso Tubería ALL
24/04/2019	Biología	Gotera
24/04/2019	Instituto de Ciencias Naturales	Gotera
24/04/2019	IPARM	Taponamiento Canal

24/04/2019	Farmacia	Gotera
24/04/2019	Medicina	Gotera
24/04/2019	Ciencias Agrarias	Inundación sótanos
24/04/2019	Cirugía y Clínica grandes animales	Taponamiento Canal
24/04/2019	Auditorio, anfiteatro y microbiología	Gotera
24/04/2019	Hemeroteca Nacional	Gotera
24/04/2019	Uriel Gutiérrez	Gotera
24/04/2019	Posgrado reproducción animal	Taponamiento Canal
24/04/2019	Unidad Camilo Torres Bloque A	Gotera
24/04/2019	Unidad Camilo Torres Bloque B	Gotera
24/04/2019	Unidad Camilo Torres Bloque C	Gotera
1/09/2019	Enfermería	Gotera
1/09/2019	Ciencias Naturales	Gotera
1/09/2019	Derecho	Filtración Ventana
1/09/2019	Auditorio León de Greiff	Gotera
1/09/2019	Torre Central - Sala informática	Gotera
1/09/2019	Polideportivo	Colapso Tubería ALL
1/09/2019	Bloque 6- Modulo C	Taponamiento Canal
12/11/2019	Cine y Televisión	Gotera
12/11/2019	Enfermería	Colapso Tubería ALL
12/11/2019	Rogelio Salmona	Gotera
12/11/2019	Rogelio Salmona	Gotera
12/11/2019	Portería Calle 26	Gotera
12/11/2019	Ciencias Naturales	Gotera
12/11/2019	Ciencia y Tecnología	Gotera
13/11/2019	Biblioteca Central	Gotera
13/11/2019	Posgrado de Matemáticas y Física	Gotera

B. Anexo: Consolidado de Solicitudes mantenimiento.

B. Anexo: Consolidado de Solicitudes mantenimiento.

Año	Fecha de solicitud	No EDIFICIO	ID EDIFICIO	Descripcion	Área asignada 2
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA SEGUNDO PISO ARREGLO O CAMBIO DE VENTILADOR.	Electricidad
2017	3/03/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Colocar un extractor en el salón de posgrado (tercer piso).Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	3/02/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Ajustar canaletas de cableado (red, telefónicas), en la mayoría de las oficinas, laboratorios y pasillos del Departamento de Geociencias. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	3/02/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro. Se requiere • Fumigación General del edificio • Lijar y pintar una mesa de madera • 6 trozos de madera (tomar medidas) Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2017	2/03/2017	037	Edificio CADE	Fumigacion para zancudos y mosquitos en oficinas y pasillos del edificio cade de ingeniería	Prados y Jardines
2017	2/03/2017	037	Edificio CADE	Fumigacion para zancudos y mosquitos en oficinas y pasillos del edificio cade de ingeniería	Prados y Jardines
2017	3/03/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Resane / reparación de pequeñas áreas de la pared debido a goteras que ya fueron corregidas, laboratorio de Microbiología, edificio 503 FMVZ, contacto funcionario Fabio Ramirez A. extensión 15404.	Albañilería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere extractor en laboratorio 128 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	3/04/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	LAVADO TANQUE UBA RAMAJAL	Hidrosanitario
2017	6/05/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere limpieza se reserborio del departamento contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Hidrosanitario
2017	6/05/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere limpieza se reserborio del departamento contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Hidrosanitario
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	6. Adecuación de cableado de datos y telefonía en el laboratorio (semisótano)	Electricidad
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	22. Suministro de los planos del edificio	Albañilería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	24. Instalar tapa o accesorio de conexionado de datos frente al auditorio (se encuentra el cable por fuera de la caja y sin tapa)	Ventanería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	25. Retirar cable que se instaló de forma provisional en el RACK del tercer piso y tappar las cajas de automáticos	Electricidad
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Medición de resistividad y conductividad del sistema de puesta a tierras	Electricidad
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Realizar limpieza con equipo de Alturas (Manlift) de las cámaras de seguridad que se encuentran en el exterior del edificio	Electricidad
2017	8/08/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparación gatos hidráulicos escalera de emergencia lado norte piso 2 y 3 (se salieron los pernos de sujeción que están en las puertas)	Hidrosanitario
2017	1/09/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Tapar hueco con tierra en la zona verde frente a los ciclistas del edificio 406 I E I NOTA. en días pasados una compañera tubo un accidente en esos huecos y se fracturo un tobillo	Mobiliario
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar de sitio un video beam y y telón...Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	5/09/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Revisión de secadores de manos (no encienden) en baño de primer piso mujeres y tercer piso hombres	Electricidad
2017	3/10/2017	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	Impermeabilización de un tanque de agua de las practicas docentes del edificio 409 laboratorio de hidraulica	Hidrosanitario
2017	4/10/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Instalación de ciclistero	Mobiliario
2017	4/10/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Traslado de una isla de puestos de trabajo de la oficina 201 a la oficina 306.	Mobiliario
2017	4/10/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere, la señalización con pintura de tráfico, para delimitar los parqueaderos de los usuarios del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Mobiliario
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere la apertura de una ventana interna de uno de los espacios del laboratorio 141 que será destinado para los equipos de molecula que estaran ubicados allí. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo de ducha y lava ojos no funionan en laboratorio 139 Fisiologia Bioquimica Vegetal contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Hidrosanitario
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo de ducha y lava ojos no funionan en laboratorio 118 Biologia Marinacontactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Hidrosanitario
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo de ducha y lava ojos no funionan en laboratorio 122 Biologia Animal contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Hidrosanitario
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo de ducha y lava ojos no funionan en laboratorio 120E Fisiologia Animal contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Hidrosanitario
2017	5/10/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita un parasol de fachada para la puerta del punto de venta del ICTA, ya que cuando llueve se entra el agua al lugar de trabajo.	Mobiliario
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA PARA LA CAJA PRIMER PISO, REPISA PARA COLOCAR TELÉFONO Y MÓDEM DE INTERNET	Mobiliario
2017	1/02/2017	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	instalación de una tapa en lamina para una caja de inspección eléctrica frente al edificio 409 laboratorio de hidraulica	Ornamentación
2017	1/02/2017	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	Instalación de vidrios en el patio de modelos edificio 409 laboratorio de hidraulica.	Ventanería
2017	1/02/2017	401	Facultad de Ingeniería	mantenimiento del jardín y prado frente al edificio 401	Prados y Jardines
2017	1/02/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	instalación de una tapa en lamina para una caja de aguas lluvias al lado del edificio 406 I E I	Ornamentación
2017	1/02/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Mantenimiento del jardín en los patios del edificio 406	Prados y Jardines
2017	1/02/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	instalación de placas en concreto en el canal de aguas lluvias atrás del edificio 409 laboratorio de hidraulica.	Albañilería
2017	1/02/2017	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	Instalación de un contador de agua en el edificio 409 laboratorio de hidraulica	Plomería
2017	2/02/2017	x	x	Podar arbol ubicado en patio interno del edificio el cual obstaculiza canal y bajante, ocasionando taponamiento y filtración de agua que ha conllevado a inundar oficinas. El servicio ya se habia solicitado a finales del año pasado. URGENTE.	Prados y Jardines

2017	2/02/2017	x	x	Podar arbol ubicado en patio interno del edificio el cual obstaculiza canal y bajante, ocasionando taponamiento y filtración de agua que ha conllevado a inundar oficinas. El servicio ya se había solicitado a finales del año pasado. URGENTE.	Prados y Jardines
2017	2/02/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita de mantenimiento preventivo de las cajas de aguas lluvias, rejillas desagües al rededor del edificio	Plomeria
2017	2/02/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita el mantenimiento de las bombas de agua	Bombas y equipos
2017	2/03/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita mantenimientos preventivo y correctivo de la planta y tableros eléctricos	Electricidad
2017	2/02/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita reubicar la toma eléctrica que se encuentra ubicada dentro de la oficina Laboratorio 412, para el pasillo, ya que esta toma eléctrica prende las luces del pasillo.	Electricidad
2017	2/02/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Realizar un mesón en el laboratorio 412, para ubicar equipos.	Albañileria
2017	2/02/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Cambio de registros de agua sanitarios primer y cuarto piso.	Plomeria
2017	2/02/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Sondear pileta primer piso, ya que se encuentra tapada.	Plomeria
2017	2/02/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Destapar sifones segundo piso.	Plomeria
2017	2/02/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Revisión toma eléctrica Biblioteca de la facultad, ubicada en el segundo piso	Electricidad
2017	2/02/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Arreglar una gotera de agua ubicada en el cuarto piso, en el pasillo frente a la oficina 411-1	Plomeria
2017	3/02/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita cambio de chapas de la Oficina 339 Vicedecanatura, el motivo es por cambio de personal de la oficina.	Cerrajería
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	Buenas tardes: amablemente solicitamos su colaboración con los siguientes requerimientos, se requiere para la sala de sistemas cambiar scokers y balastos de 32 w.	Electricidad
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE REVISIÓN DE CORRIENTE EN LA SALA DE SISTEMAS TERCER PISO.	Electricidad
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA OFICINA 301 ARREGLO O REVISIÓN DE CAJONES ESCRITORIOS DOCENTES SALA ANTONIO CASALE TERCER PISO.	Carpintería
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE REVISIÓN DE CISTERNA ESCAPE DE AGUA Y LAVAMANOS BAÑO DE MUJERES SEGUNDO PISO.	Plomeria
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA VIDRIOS PARA VITRINA DE INSUMOS Y MATERIAL ONTOLÓGICO CLÍNICA 1 MODULO DE MATERIALES PRIMER PISO.	Ventaneria
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ PARA LA CAJA PRIMER PISO.	Electricidad
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO PRIMER PISO CANALIZAR CABLEADO Y CAMBIAR TOMA CORRIENTE	Electricidad
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO 105 PRIMER PISO VIDRIO PARA MESA DE ESTUDIO Y ARENADOR.	Ventaneria
2017	3/02/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA CLÍNICA 3 PRIMER PISO ARREGLO DE COLUMNA DRY WALL Y PINTURA	Albañileria
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de poda de pastos patio interior del edificio 471, debido a que se encuentra habilitado este paso para el ingreso a la Facultad y otras dependencias de la Universidad, debido a la obra de la Alameda.	Prados y Jardines
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de arreglo jardín parte norte del edificio 471	Prados y Jardines
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de destape de cañería ubicada en la parte sur del edificio. Esta cañería está ubicada frente a la puerta de salida del Anfiteatro y las aguas negras suben hasta entrar al Anfiteatro ocasionando daños en el piso y también con las aguas que salen del anfiteatro ocasionando malos olores e impedimento del paso.	Plomeria
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Solicito arreglo de goteras Marcos de ventanas del anfiteatro de la Facultad de medicina.	Albañileria
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere soldar puertas de baño metálicas primer piso baño de hombres.	Ornamentación
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de arreglo marcos de las ventanas de las oficinas del Doctorado en Salud Pública, encuentran en mal estado (corroídos) y cielo raso del auditorio 802 se está despegando, me permito solicitar su colaboración para que se realice la revisión y cambio de los marcos y el manetenimiento al cielo raso. Esta solicitud se hace con el fin de mantener nuestras instalaciones en buen estado y evitar accidentes. Ubicada en la Unidad Camilo Torres Módulo 2 Bloque C oficina 404 Con la señora Gloria Cucarian Extensión 10918. Nota. Los fuertes vientos hacen que los vidrios se puedan salir, ya que el grado de corrosión es muy alto.	Ornamentación
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de tablas para entrepaños Instituto de Investigaciones Clínicas Unidad Camilo Torres Módulo 4 Bloque C Oficina 6 y 7 Extensión 10948 Señora Janeth Rueda.	Carpintería
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de instalación de manijas para las ventanas del 5 piso y baños del 4 y 3 piso.	Ornamentación
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere mantenimiento en alturas techo laboratorio 159. Se desprendió la pintura del techo y se debe realizar resane, impermeabilización y pintura. Se suministra los materiales.	Albañileria
2017	3/02/2017	476	Facultad de Ciencias	Teniendo en cuenta los repetidos daños de los equipos electrónicos (cámaras de seguridad, sistema de seguridad y Switch de conexión a redes) en el Observatorio Astronómico Sede Campus, me permito solicitar revisión de la puesta a tierra del edificio, con el fin de descartar cualquier anomalía eléctrica que pueda estar afectando la dependencia. Agradezco su colaboración ya que estamos en el trámite de compra del nuevo Switch para la conexión a la red y se requiere mitigar daños a futuro. OBSERVATORIO. contacto Islena ext 11020	Electricidad
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Revisión 1. Arreglo de tomas eléctricas por traslado de equipo, se solicita colaboración para saber la cantidad de suministro como cable y otros para instalación de equipo. Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Electricidad
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Solicitud de plomeria: se necesita la conexión del hidrofou que se encuentra en el Laboratorio de Industrial (102) a los tanques de agua que son de albedo, de manera urgente. Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Plomeria
2017	3/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere solicitar con caracter urgente la revisión y reparación del techo del laboratorio 241 ya que presenta humedad se ha deteriorado bastante el techo. Se requiere pintar este laboratorio en esta semana y esta situación nos impide continuar con esta labor. contrato profesor Fabian Parada	Albañileria
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Solicitud de instalación de equipos,(la sección de mantenimiento ya reviso el voltaje) Laboratorio Farmacogenética del Cáncer (304 A), la persona encargada es la señora Angela Vergara, Correo apvergarag@unal.edu.co y Tel: 3007116694. Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Electricidad
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Revisión y/o cambio de tubos y balastos en el Laboratorio de Microbiología (210). Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Electricidad
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Cambio de vidrio de ventana del Laboratorio Bioterio 4° piso. Contacto. Cristina Arias ext. 14640.	Ventaneria
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere En el laboratorio 304 del departamento se corrió una teja de un techo falso lo que esta ocasionando filtración de agua a los equipos.Contacto. Cristina Arias ext. 14640.	Albañileria

2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere La adecuación de las tomas eléctricas en el Laboratorio de Farmacia Industrial. En esencia, necesitamos que vengan los electricistas y nos digan qué se necesita para reinstalar los equipos en el laboratorio. Sobre esa base, nosotros compramos los insumos y luego ellos nos ayudan con la mano de obra para la instalación..Contacto. Cristina Arias ext. 14640.	Electricidad
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere El resane, pintura de las instalaciones físicas del Laboratorio de Farmacia Industrial. Es un procedimiento similar al anterior. Que nos digan qué se requiere y luego que nos colaboren con la mano de obra.. Cristina Arias ext. 14640.	Pintura
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Servicio eléctrico: Revisión de tubos y balastos de los baños públicos de mujeres del primer piso. Contacto. Cristina Arias ext. 14640.	Electricidad
2017	3/02/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de revisión presión del agua, baño interno en la oficina del Museo de Medicina ubicada oficina 112 con la señora Hilda. El olor del baño es bastante fuerte, lo que no permite trabajar en la oficina.	Plomería
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y hechura de una argolla en hierro, en la tapa del registro del agua, para así poderle colocar un candado de seguridad.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Empotrar a la pared una caja metálica de .50x.50x .10 cms, en la oficina del .profesor José Carmelo Murillo (Oficina 205).Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Cerrajería
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Desmontar y empotrar a la pared un botiquín metálico, en el primer piso, al frente de vigilancia..Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Cerrajería
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Instalación de dos tomas adicionales en la oficina de la profesora Yanneth Muñoz, sólo hay una con demasiada sobrecarga y también colocar un extractor en la misma oficina...Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Limpieza de canaletas alrededor del ICN...Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisar y hacer dos argollas en hierro, en la caja de registro de agua, ubicada al lado del tanque del agua, y así poder colocar un candado de seguridad. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Colocar cuatro (4) rejillas, dos en el baño de mujeres y las otras dos en el baño de hombres, segundo piso...Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Limpieza de canaletas alrededor del ICN...Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Resanar y pintar la pared que da al lado de la calle 53...Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar varias coterías en diferentes partes del ICN...Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y demolición parte de una pared, para que quede como puerta de acceso a la sala de computadores, ubicada al lado del salón 202, hablar Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y arreglo de gotera en el ventanal de la oficina 300 de posgrado, tercer piso.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión e instalación de cuatro (4), lámparas colgantes en el Laboratorio de peces, segundo piso. Hablar con el prof. Iván Mojica.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	3/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de una lámina en triplex, sólo para dividir una parte del salón de posgrado. Oficina 300. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2017	3/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Impermeabilización el techo del cuarto de cableado oficina 426 del Departamento de Química .. contacto Fabian parada . Ext 14480	Albañilería
2017	3/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Poner malla (reja) a la fila de vidrios de la ventana de la oficina 426 . contacto Fabian parada . Ext 14480	Ornamentación
2017	3/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Arreglar manija de 2 ventanas para poder abrir y cerrar. contacto Fabian parada . Ext 14480	Ornamentación
2017	3/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Resane y pintura de techos y paredes deteriorados por humedad y moho, del corredor y salón 302 del departamento de Química. contacto Fabian parada Ext 14480	Pintura
2017	3/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Cambio de vidrios de los paneles de división de la oficina 302 contacto Fabian parada . Ext 14480	Ventanería
2017	3/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere poner malla (reja) a la fila de vidrios de la ventana de la oficina 426 . contacto Fabian parada . Ext 14480	Ornamentación
2017	3/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Arreglar manija de 2 ventanas para poder abrir y cerrar. . contacto Fabian parada . Ext 14480	Ornamentación
2017	3/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Impermeabilización el techo del cuarto de cableado oficina 426 del Departamento de Química . contacto Fabian parada . Ext 14480	Albañilería
2017	3/02/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere poda de maleza en la zona sur del Departamento de Biología. contactar a Euluses Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2017	3/02/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere para el laboratorio 215 cambio de balastos y tubos Fluorescentes, contactar a Euluses Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	3/02/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el Dpto de Física, Edificio 405, se requiere revisión urgente del baño de mujeres ubicado en el edificio 405, 1 piso; ya que presenta escape de agua y los sanitarios se encuentran tapados. Contactar a Flor Marina Borda. Ext. 13080, 13082	Plomería
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia Laboratorio de Farmacia Industrial 102 y oficina 105 se requiere un mantenimiento, Cambio de tres vidrios de las ventanas que están rotos. - Adaptación de una ventana en uno de los espacios de trabajo. - Cortar unos vidrios, para lograr la salida de los sistemas de extracción de algunos equipos.solicitado por la profesora Claudia Mora Coordinadora del Laboratorio. Ext. 14639, 14640	Ventanería
2017	3/02/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia, oficina 105 se requiere Cambio de un vidrio que se encuentra roto contacto .profesora Claudia Mora Ext. 14639, 14640	Ventanería
2017	3/02/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	En el Dpto de Física, Edificio 404, 405 requiere nuevos puntos electricos en algunos laboratorios y oficinas del departamento. 10 T. electricas para la oficina 218, edificio 405 16 T. electricas para la Of 210, edificio 405 2 T. electricas para el Salón 203 edificio 405 3 T. electricas para Of 368 edificio 404 3 T. electricas Of 357 Edificio 404 3 T. electricas Of 355 Edificio 404 4 T. electricas Of 213 Edificio 404 5 T. electricas Lab 115 Edificio 404 8 T. electricas 102B Edificio 404 3 T. electricas 109 Edificio 405 1 T. electricas 202 Edificio 404 10 T. electricas 121c Edificio 404 contacto Edilma Sanchez Peña Ext. 13064 40 T. electricas 2052 224 -Manuel Ancizar Eduardo Fajardo, efajardol@unal.edu.co, ext 16572	Electricidad

2017	3/02/2017	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de Historia Natural , se requiere Apoyo con 3 vidrios de 31.5 cm de alto y 73 cm de ancho los cuales pertenecen a una vitrina importante para la organización de material de los talleres que se realizan en el museo....Contactar a Camila Salazar ext. 11535	Ventaneria
2017	3/02/2017	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de Historia Natural , se requiere Mantenimiento de la iluminación de 2 vitrinas que se encuentran en la sala de evolución. ...Contactar a Camila Salazar ext. 11535	Electricidad
2017	3/02/2017	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de Historia Natural , se requiere mantenimiento paneles interactivos eléctricos del montaje de ballena. .Contactar a Camila Salazar ext. 11535	Electricidad
2017	3/02/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere reparación de una cortina que se desprendió del techo en la sala 208 del edificio 405. Esta solicitud se realizó desde el mes de septiembre de 2016 y le fue asignado el número de servicio 2763, pero nunca fue arreglada, sólo vinieron a mirarla y nada más. La falta de esta cortina causa traumatismo en las clases ya que es una sala TIC, donde se realizan proyecciones y necesita de oscuridad en determinados momentos. Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Carpintería
2017	3/02/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Revisión de las lámparas en la oficina 329 del edificio 404, ya que no encienden dos de ellas. Esas condiciones de luz insuficiente imposibilitan en ciertos horarios, especialmente para la atención a los estudiantes que se realiza en horas de la tarde.. Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Electricidad
2017	3/02/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Revisión de hundimiento y daño en las lozas del piso de la sala 208 del edificio 405.. Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Albañilería
2017	3/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Reparación de persiana en la oficina 315 del edificio 405, Dirección del Departamento de Estadística, que se desprendió. Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Carpintería
2017	3/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Reparación definitiva de cisterna del baño de las profesoras, edificio 405, tercer piso. Esta solicitud se ha hecho varias veces pero aún no logramos que vengan.Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Plomería
2017	3/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere revizar Llaves de los orinales de los Baños de profesores, tercer piso. ...Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Plomería
2017	3/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Limpieza de las lámparas fluorescentes de las oficinas 218 y salón de cómputo 219 ..Contactar MARIA GILMA VELEZ Ext. 13084	Electricidad
2017	3/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Mantenimiento iluminación de los pasillos del 1er, 2do y 3er piso de los Edificios 404 – 405..Contactar MARIA GILMA VELEZ Ext. 13084	Electricidad
2017	3/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Limpieza de ventanas de la oficina 218 y salón de cómputo 219 del edificio 405.Contactar MARIA GILMA VELEZ Ext. 13084	Albañilería
2017	3/07/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Cambio de vidrio salón de cómputo 219 Contactar MARIA GILMA VELEZ Ext. 13084	Ventaneria
2017	3/07/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere mantenimiento en el laboratorio 112 (separar las luces del techo de los tacos y colocar interruptores)..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	3/07/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar puerta en sala de profesores y ajustar para que pueda quedar cerrada..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2017	3/07/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Ajustar puerta de Salida al patio trasero, cambiar bisagras, correspondes a puertas de madera y son puertas de lamina..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2017	3/07/2017	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias requiere revisión y limpieza de canaletas y bajantes, ya que se a presentado varias goteras en el edificio. Contacto Martha Vargas Ext. 15632	Albañilería
2017	3/07/2017	421	Departamento de Biología	Detrás del Edificio 421 del Departamento de Biología, área aledaña al centro de acopio de residuos, se requiere servicio con carácter prioritario la poda de áreas verdes. Contacto Martha Vargas. Ext. 15632	Prados y Jardines
2017	3/07/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Universitario. Se requiere • Revisión y limpieza de las bajantes de agua del edificio, por razones de filtración en algunos sitios del primer piso. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Plomería
2017	6/02/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere el suministro e instalación de un brazo neumático para la sala de profesores del Departamento de Estadística, ..Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Ornamentación
2017	6/02/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión puntos agua del laboratorio de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, edificio 500 (Ciencias Agrarias) 121, 122, ya que en el suministro de agua en todos los puntos está aparentemente contaminado, funcionario Erick Rodrigo Martínez, extensión 19438.	Plomería
2017	7/02/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Cambio de registro de agua para el laboratorio de catálisis. Este registro se encuentra ubicado en la oficina 301-1 del profesor Rafael Molina y es el único registro que gobierna todo el lado occidental del laboratorio. contactar a Rafael Molina - 14473- 14475	Plomería
2017	7/02/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere el desmonte de una gran parte de cemento, que está en peligro de caerse en el segundo piso, of. 204 . Secretaria de la Dirección. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	2/07/2017	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	mantenimiento o cambio del portón de la playa de modelos del edificio 409 laboratorio de hidráulica	Ornamentación
2017	2/07/2017	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	mantenimiento y arreglo de las materas y plantas en los pasillos primer y segundo piso del edificio 411 talleres de mecánica y eléctrica	Prados y Jardines
2017	2/07/2017	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	mantenimiento y arreglo de las materas y plantas en los pasillos primer y segundo piso del edificio 411 talleres de mecánica y eléctrica	Prados y Jardines
2017	2/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA CONTRA INCENDIO	Bombas y equipos
2017	2/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REJILLAS AGUAS LLUVIAS	Albañilería
2017	2/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	REQUERIMIENTOS PARA SOPORTE MESÓN ÁREA TERRAZA	Ornamentación
2017	2/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	ADECUACIÓN LAVAPLATOS ÁREA CAFETERÍA TERRAZA	Plomería
2017	2/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita servicio para plantar 50 matas que ya se encuentran en el edificio 228, a fin de mitigar en una parte el deslizamiento de tierra que tapa las rejillas	Prados y Jardines
2017	2/07/2017	210	Facultad de Odontología	Se requiere para la oficina 301 tercer piso, un balastro de 48w y dos tubos	Electricidad
2017	2/07/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para la oficina 301, tercer piso, soporte en madera para escritorio.	Carpintería
2017	2/07/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para el segundo piso, Radiología sondear los sifones, ya que estan tapados.	Plomería
2017	2/07/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para la oficina Decanatura, segundo piso, arreglo de puerta de madera descolgada.	Carpintería
2017	2/07/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere de caracter urgente, para el posgrado de ortodoncia segundo piso, instalación de sifones, ya que no pueden trabajar por los malos olores.	Plomería
2017	2/07/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para la oficina Decanatura, segundo piso, lijar y pintar mueble en madera	Carpintería

2017	2/07/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para cirugía de pregrado segundo piso, arreglo muro resane y pintura.	Albañilería
2017	2/03/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para cirugía de pregrado segundo piso, arreglo muro resane y pintura.	Albañilería
2017	2/03/2017	210	Facultad de Odontología	se solicita para la caja, primer piso, lámpara de 48w	Electricidad
2017	2/03/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para clínica 1 y 2, primer piso se requiere tubos y balastos de 48 w	Electricidad
2017	2/03/2017	210	Facultad de Odontología	Se requiere para la oficina de atención al usuario, primer piso, canalizar cableado electrónico y cambio de tomas corrientes.	Electricidad
2017	2/03/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para la clínica 3, primer piso, arreglo muro resane y pintura, recubierto en dry wall	Albañilería
2017	2/03/2017	210	Facultad de Odontología	Se requiere para la clínica 3, primer piso, ensiliconar escape de grifería.	Plomería
2017	2/03/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere soldar todas las sillas de los pasillos de la Facultad	Ornamentación
2017	2/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	- Hay una gotera del techo en la oficina 3021 - El tubo de la bajante de dos lavamanos está dañado, se sale el agua, oficinas 2026 y 2023	Plomería
2017	3/03/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Reparación y cambio de chapa cajón escritorio de la Cajera de la Tesorería FMVZ, señora Juan Solano, extensión 15326 o 15310.	Cerrajería
2017	3/03/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Resane/reparación de pequeñas áreas de la pared debido a goteras que ya fueron corregidas y pegado de unas baldosas desprendidas, Laboratorio de Microbiología, edificio 503 FMVZ, profesora Martha Cecilia Suarez, persona de contacto funcionario Fabio Ramírez A. extensión 15404.	Albañilería
2017	3/03/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Pegado de unas baldosas desprendidas, laboratorio de Microbiología, contacto funcionario Fabio Ramírez A. Extensión 15401.	Albañilería
2017	3/03/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo de los marcos de dos muebles de madera que se deterioraron (carpintería), laboratorio de Microbiología, funcionario Fabio Ramírez A. extensión 15404.	Carpintería
2017	3/03/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de empaques de 3 llaves de agua que están goteando, laboratorio de Microbiología, extensión 15404, funcionario Fabio Ramírez A. edificio 503 FMVZ	Plomería
2017	3/03/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- estucado y pintura de una de las paredes de la sala de estudiantes de patología de peces, edificio 502, funcionario Leonardo Bernal, extensión 15363 FMVZ.	Pintura
2017	3/03/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Dos (2) tubos fluorescentes, referencia F32W T8 6500K 1200 mm, edificio 502, funcionario Leonardo Bernal, extensión 15363 FMVZ.	Electricidad
2017	3/03/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión e instalación del servicio de agua pues se realizó un arreglo de un registro y el servicio quedó suspendido, Sala de Necropsia, edificio 502, funcionario Leonardo Bernal, extensión 15363 FMVZ.	Plomería
2017	3/03/2017	471	Facultad de Medicina	Le escribo respetuosamente para solicitarle el arreglo de un mueble metálico el cual desoldó agradezco su colaboración a mi solicitud. Cordialmente, Edwin Reyes Sáenz Tec Operativo. Lab Histotecnología Ext 15009	Ornamentación
2017	3/03/2017	471	Facultad de Medicina	De manera atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar servicio de mantenimiento para filtración e agua en la pared del baño de caballeros de las instalaciones del departamento de cirugía (oficina 177).	Plomería
2017	3/03/2017	471	Facultad de Medicina	De manera atenta nos permitimos solicitar su amable colaboración con el traslado de las plantas que se encuentran frente al edificio 471 en el cerezo, al patio interior. Agradecemos su amable atención	Prados y Jardines
2017	3/03/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere ornamentador para pegar puertas de baño público de hombres. Por favor. Gracias.	Ornamentación
2017	3/03/2017	471	Facultad de Medicina	Buen día respetuosamente solicito colocar lámpara de tubo ya que están fundidas en la oficina 601 y el pasillo agradezco su amable colaboración - por favor con la señora Janet Rueda Hernández Instituto de Investigaciones Clínicas Unidad Camilo Torres modulo 4 bloque C oficina 601	Electricidad
2017	6/03/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión y Reparación de la cubierta del edificio 561C, Bioterio Central FMVZ, funcionario Arturo Cortes, extensión 19430.	Albañilería
2017	6/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de física edificios (405 y 404) se requiere limpieza de las canales de los edificios 405 y 404 contacto Francisco Diaz ext. 13082	Albañilería
2017	6/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de física se requiere 80 tubos led de 18 vatios a 120 voltios para los salones de clase del los dos edificios (405 y 404) y pasillos contacto Francisco Diaz ext. 13082	Electricidad
2017	6/03/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisar y colocar una argolla en hierro, para colocar un candado de seguridad, en el tanque de agua...Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2017	6/03/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Desmontar dos muros en ladrillo de 1,30 cms de alto, para colocar un dispensador, en el primer piso. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	6/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Se solicita mantenimiento en el laboratorio 112 (separar las luces del techo de los tacos y colocar interruptores). Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	6/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar puerta en sala de profesores y ajustar para que pueda quedar cerrada..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2017	6/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Ajustar puerta de Salida al patio trasero, cambiar bisagras, corresponden a puertas de madera y son puertas de lamina..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2017	6/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Ajustar canaletas de cableado (red, telefónicas), en la mayoría de las oficinas, laboratorios y pasillos del Departamento de Geociencias. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	6/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Colocar puerta baño hombres 1er piso.. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2017	6/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Ajustar llave de lavamanos baño 1er piso.. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2017	6/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar lámparas bombillos, balastos e interruptores de los salones de clase 216 - 218 - 254 - 222 - 233 - 241.. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	6/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar de sitio un video beam y telón.Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2017	6/03/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere cambio de toma salón 216.Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	6/03/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere revisar las rosetas de Bombillos de los pasillos y tubos y balastos del primer y segundo piso. esta solicitud se hace porque no tenemos luz en varios focos, por seguridad en el transito de los pasillos especialmente en las noches para estudiantes y profesores de posgrados.Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Electricidad
2017	6/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el edificio 405 - Oficina 218 se requiere cambio de grifería en el baño de los profesores de Física - (los elementos los da la Dirección del Área Curricular de Física) contacto Maria Velez ext 13084	Plomería
2017	6/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere la revisión de las cubiertas o bajantes del edificio 405, salones 312, 313, y oficina 315, porque se están presentando inundación en el Departamento de Estadística...Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Albañilería
2017	6/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere la revisión de la cortina del salón 206 del edificio 404 que se cayó imposibilitando las proyecciones en horas de clase..Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Ornamentación

2017	6/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, se requiere revisar el techo de la oficina 315 del edificio 405. las palomas hicieron nido entre las tejas y el entretecho lo que causa mucha molestia por el ruido que hacen y el olor..Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Albañilería
2017	6/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere revisar las Cortinas caídas en el edificio 405, sala 208. de sistemas en la cual varias cortinas se cayeron haciendo difícil la visibilidad de las pantallas de los computadores..Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Ornamentación
2017	6/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere revisar las Canaletas de electricidad caídas en el 405, sala 208. Se desprendieron de su sitio y están en mal estado..Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Electricidad
2017	6/03/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere revisar las Persiana dañada en la oficina 315 del edificio 405, Dirección de Departamento..Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Ornamentación
2017	6/03/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Arreglo de pasos y barandas de la escalera de madera del laboratorio 134. contacto: Ricardo Fierro Extensión 14408.	Carpintería
2017	6/03/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Pintura y mantenimiento a los baños de estudiantes del primer, segundo y tercer piso del Departamento de Química. contacto Fabian parada Alfonso Ext. 14480.. contacto: Ricardo Fierro Extensión 14408.	Pintura
2017	6/03/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Revisar los techos de los laboratorios 341-343- 345 por que se presento una inundación. contacto profesor Luis Erique Cuca Ext. 14453.	Albañilería
2017	6/03/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Revisar El laboratorio 151 presenta gotera cerca a la cabina No. 1. Contacto: Daniela Roa. Ext.14469	Albañilería
2017	6/03/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere En el laboratorio 134 escurre constantemente agua por techo y pared. Contacto: Ricardo Fierro Extensión 14408.	Albañilería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, solicita El Director del Campo experimental Prof. Martín Caballero solicita adecuación de área oriental del departamento de Biología (campo Biológico experimental), para esta labor se debe utilizar una retroescabadora contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de jabonera en baño de profesores al lado del laboratorio 122 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de jabonera en baño del pasillo al lado de la fotocopiadora contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglos de jaboneras en baños de hombres y damas de lado de la entrada del edificio 421 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de chapa de baño de profesores contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de chapa de cuarto de en la cafetería de Elite contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere tubos y balastros para el baños de hombres y damas de lado de la entrada del edificio 421 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de multoplos grietas por las que se filtra agua y polvo contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de humedad que se filtra contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de goteras en paredes y techo contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere instalación de linea electrica a 220 Voltios contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de columna al lado de la cafetería del departamento de Biología se filtra el agua (es todo un torrente) contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de Humedad que se filtra en laboratorio 128 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de baño de damas al lado de la cafetería del personal de Elite contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere con urgencia arreglo de canal de desagüe encima del laboratorio 125 (se rebosa e inunda el laboratorio) contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de flotador de tanque encima de laboratorio 125 (se rebosa e inunda el laboratorio) contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo electrico en laboratorio 112 en toma y balastros contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere un servicio de cerrajería, para colocar una chapa a un armario contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2017	6/03/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere reparación del sistema electrico, tomas y balastros contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	6/03/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere solicitar a la sección de mantenimiento) la pronta revisión y reparación de una tubería del laboratorio 316 del departamento de química (grupo GESACH). La situación ha causado daños en un par de laboratorios del segundo piso (laboratorios del grupo de investigación de los profesores Harold Ardila y Carolina Chegwin), hemos suspendido el servicio de agua y muchas de las actividades de investigación (no podemos usar el destilador de agua, montar sistemas a refugio entre otras actividades). Contacto Paola Cuervo ext. 14435	Plomería
2017	7/03/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	arreglo del flanche sobre canal perimetral de las oficinas del departamento de lingüística presenta filtraciones en el salon principal 217 y las oficinas	Albañilería
2017	7/03/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	limpieza del circuito de alcantarillas de aguas lluvias	Plomería
2017	7/03/2017	x	x	cambio de canal de agua lluvia por gran deterioro solicitud ya realizada anteriormente	Albañilería
2017	7/03/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	cambia de lavaplatos en cafetería del segundo piso presenta filtraciones y su mueble de soporte esta muy deteriorado	Plomería
2017	7/03/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	soldadura de 4 sillas y coli lleros	Ornamentación
2017	7/03/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	filtración en pared de tanque de agua parqueadero pequeño	Albañilería
2017	7/03/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	filtraciones tejado sobre el corredor tercer piso el salon 318 y sala de informatica 216	Albañilería
2017	7/03/2017	x	x	limpieza del sistema de alcantarillado de aguas lluvias hasta el colector principal ya sean presentado dos inundaciones en el año	Plomería
2017	7/07/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	soldadura de tres ventanas para restricción de acceso	Ornamentación
2017	7/07/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	Revision del tablero principal electrico presenta ruido intermitente	Electricidad
2017	7/07/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	arreglo de 3 ventanas no cierran y sistema de soporte suelto son en aluminio tipo basculante	Ornamentación

2017	7/07/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	solicitud de instalación de maya para protección de funcionarios y docentes que tienen sus oficinas en el segundo piso ya sean presentados varios incidentes of 2019/18/17/16/14/15/13	Ornamentación
2017	7/07/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	Podas de arboles en la parte posterior del edificio	Prados y Jardines
2017	7/07/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	Arreglo de jardineras frontales y laterales del edificio	Prados y Jardines
2017	7/07/2017	239	Filosofía	Arreglo de reflectores dos de ellos no funcionan	Electricidad
2017	7/07/2017	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	pintura de la parte superior de ambas torres	Pintura
2017	7/07/2017	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	limpieza de vigas canales y sumideros de ambas torres	Albañilería
2017	7/07/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	arreglo de puerta en acero se desgarró uno de los soportes del pivote inferior quedando el baño de discapacitados de damas inhabilitado primer piso	Ornamentación
2017	7/07/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	pasamanos de escaleras torre norte del edificio pendientes de instalar aproximadamente 24 ml para los tres pisos	Carpintería
2017	7/07/2017	239	Filosofía	limpieza de canales de agua lluvia	Plomería
2017	7/07/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo tomas de los salones del Laboratorio Anatomía, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, contacto funcionario JAIRO PRIETO, extensión 15369, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia	Electricidad
2017	3/04/2017	401	Facultad de Ingeniería	Arreglo de jardín en la terraza de la cafetería DEL EDIFICIO 401 INGENIERIA	Prados y Jardines
2017	3/04/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas Extranjeras	Cambio de vidrios rotos en la fachada y pasillos del primer al cuarto piso del edificio 214 Antonio Nariño	Ventanería
2017	3/04/2017	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	Cambio de vidrios rotos en la fachada del edificio 408 ensayos hidraulicos	Ventanería
2017	3/04/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Cambio de los tanques hidro de los edificios 406 I E Y cade de la facultad de Ingeniería.	Bombas y equipos
2017	3/04/2017	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	Mediante solicitud No. 559 se solicitó la revisión del basculante a punto de caer de la ventana del CID bloque B4 oficina 402 Unidad Camilo Torres. Por favor se requiere con urgencia y al momento no se ha realizado ninguna intervención.	Ornamentación
2017	3/04/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAJAS DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	Plomería
2017	3/04/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere con carácter urgente su amable colaboración para el mantenimiento de la sala de lavado correspondiente al Departamento de Microbiología en el tercer piso. El mantenimiento consiste en humedad en una pared y tapan un hueco que está al lado del sifón. Lo anterior es porque nos dieron hasta el día miércoles para su mantenimiento por parte de la Secretaría de Salud.	Albañilería
2017	3/04/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA ESTACIÓN DE LA UPS	Electricidad
2017	3/04/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud para colocar agua en un lavamanos. La Secretaría de Salud, solicita que este lavamanos se esté utilizando y nos dieron plazo para el día miércoles 5 de abril.	Plomería
2017	3/04/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE ELECTRICIDAD	Electricidad
2017	3/04/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere pegar media caña en el cuarto de lavado, del Departamento de Microbiología tercer piso. Ext. 15029 / 15016, esto es debido a la solicitud de la Secretaría de Salud y nos dieron plazo para el día miércoles. Agradecemos su amable atención.	Albañilería
2017	3/04/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR	Electricidad
2017	3/04/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTO BOMBAS AGUAS LLUVIAS, NEGRAS Y AGUA POTABLE	Bombas y equipos
2017	3/04/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS	Bombas y equipos
2017	3/04/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE SOLICITA PODA DEL PASTO EXTERIORES EDIFICIO 228	Prados y Jardines
2017	4/04/2017	210	Facultad de Odontología	Se solicita de carácter URGENTE la revisión de una gotera en el área del primer piso pórtico de la Facultad de Odontología, ya que la humedad pasó a la Central de Historias Clínicas se está callendo el techo y hay demasiada humedad, con el peligro de que se inunde y se dañen las Historias Clínicas.	Plomería
2017	4/04/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Se solicita revisión de los baños de hombres y mujeres, debido a que la taza no evacua con facilidad, además uno de los baños de mujeres no funciona.	Plomería
2017	4/04/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Arreglo ventana oficina 412 laboratorio de biotecnología vegetal	Ornamentación
2017	4/04/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita amablemente el servicio para una instalación de red eléctrica de 30 bombillos LED en el invernadero de vidrio de la Facultad de Ciencias Agrarias, se realizó una evaluación previa con los técnicos en electricidad Luis Robayo y Oscar F Cetina.	Electricidad
2017	4/04/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita la derivación eléctrica del invernadero de vidrio al invernadero de hongos, esto para la realización del curso de setas comestibles de educación continua.	Electricidad
2017	4/04/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Corregir las goteras que hay en el techo del Laboratorio de Aguas y Suelos en el cuarto piso, 411.	Albañilería
2017	4/04/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere revisar Pasillo primer piso frente a las oficinas de profesores : hay gotera se empoza el agua y por la venta a pesar de estar cerrada se filtra el agua e inunda el pasillo. Contacto. Cristina Arias ext. 14640.	Albañilería
2017	4/04/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere revisar el Laboratorio 110A : el agua está entrando por el techo del laboratorio de investigación, mojando equipos y materiales que se ubican en esa parte Contacto. Cristina Arias ext. 14640.	Albañilería
2017	4/04/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere revisar goteras en el techo del Laboratorio 319 - Profesora Norma Angelica Valencia Contacto. Cristina Arias ext. 14640.	Albañilería
2017	4/04/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere revisar goteras en el Salón 309 y hall son muy grandes y se empoza el agua. Contacto. Cristina Arias ext. 14640.	Albañilería
2017	4/04/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere revisar de carácter prioritario, el servicio de plomería del Laboratorio de Microbiología No.211.. Contacto. Cristina Arias ext. 14640.	Plomería
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere revisar filtración y gotera en Laboratorios 117 - 117A - 119A - 125 - 128 y en el pasillo que comunica todos los laboratorios en el centro del Edificio contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de tubo con escape de agua cerca de invernadero 155 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere colocar malla en el techo del invernadero 153 al lado de la puerta principal de entrada al edificio 421 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ornamentación
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere mantenimiento, resane y pintura invernadero al lado de la puerta principal de entrada al edificio 421 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Pintura
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere resane y cambio de piso invernadero al lado de la puerta principal de entrada al edificio 421 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere cambio de baldosas en piso de laboratorio 152 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería

2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere cambio de baldosas en piso de laboratorio 101 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere limpieza se reservorio del departamento contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere Impermealización en el laboratorio 122 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de Balastros y tubos en Laboratorio 122 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de Balstros y tubos en Laboratorio 112 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de jabonera en baño de discapacitados cerca a Fotocopiadora contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	4/04/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de humedad techo laboratorio 224 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de Balastros y tubos en Laboratorio 225 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere pintura oficina 148 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Pintura
2017	4/04/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere independizar tomas de mesón en laboratorio 2015c contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/04/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro. Se requiere lijar y pintar una mesa de madera Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2017	4/04/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro. Se requiere 6 trozos de madera (tomar medidas) Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2017	4/04/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, departamento de Física Se requiere dos puntos eléctricos de 110V para la sala de redes del edificio, con un circuito independiente. contactar a Edima Sánchez Peña; Correo: ersanchezp@unal.edu.co, ext. 13064.	Electricidad
2017	4/04/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Identificación del taponamiento y respectivo destaponamiento de los baños (3) del primer piso del edificio de posgrados. . contacto Albeiro Perez ext. 14407	Plomería
2017	4/04/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Tapar los huecos de los muros del edificio de posgrados donde Gestión Ambiental realizó el servicio de arreglo de tuberías... contacto Albeiro Perez ext. 14407	Albañilería
2017	4/04/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de 10 tubos sylvania Ref: F17W TB 6500K SUPER para la oficina de la Sra- Olga Lucia Arenas (Secretaria de Dirección). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	4/04/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Instalación de dos bombillas de 96 w, para la oficina 112 profesora, Yanneth Muñoz Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	4/04/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de dos bajantes para dos lámparas de luz, en posgrado (Tercer piso) Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	4/04/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Eliminar ruido de lámpara en la of. de posgrado, (Tercer piso).Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	4/04/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de una lámina en triplex, sólo para dividir una parte del salón de posgrado. Oficina 300. esta solicitud se envió en el mes de febrero pero no hemos recibido respuesta alguna. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2017	4/04/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere poner malla (reja) a la fila de vidrios de la ventana de la oficina 426. esta solicitud se envió en el mes de febrero pero no hemos recibido respuesta alguna contacto Fabian parada . Ext 14480	Ornamentación
2017	5/04/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de lámparas para la oficina 101 y 102 del Bloque C módulo 5 oficina Medicina Aeroespacial adscrita a la Facultad de Medicina.	Electricidad
2017	5/04/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Destapar lavamanos en baños públicos de los hombres edificio 503, frente al Auditorio Alexis Umaña, entenderse con la funcionaria Cecilia Arévalo, secretaria Departamento de Ciencias para la Salud Animal, extensión 15354. -Destapar lavaplatos en área de hornos microondas de los estudiantes, frente a Clínica de Reproducción entenderse con la funcionaria Cecilia Arévalo, secretaria Departamento de Ciencias para la Salud Animal. extensión 15354.	Plomería
2017	5/04/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión y arreglo de los reflectores que se encuentran en la plazolets de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia y en las zonas comunes de la plazoleta, , agradecen su pronta gestión ya que es muy oscuro y se han presentado situaciones de inseguridad, contactarse con la señora Ana Constanza Riveros, Profesional Universitaria, quien la labora con la Coordinadora de Laboratorios de la Facultad, oficina de Extensión, se pueden comunicar a la extensión 15379.	Electricidad
2017	5/04/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita realizar un camino al lado izquierdo de la entrada de la facultad, ya que cuando llueve se acumula el agua.	Albañilería
2017	5/04/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere revisar la gotera que hay en el pasillo del cuarto piso frente a las oficinas 415 y 413. Cuando llueve el agua escurre por el piso y va directo a la oficina 413. contacto Fabian parada . Ext 14480	Albañilería
2017	5/04/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere independizar la entrada de luz a este laboratorio ya que depende del laboratorio 241 y constantemente ocurren fallas eléctricas y no se tiene acceso a los tacos y las neveras se descongelan, perdiendo material biológico importante. Contacto profesora Luz Mary Salazar Ext.14449 y 14437	Electricidad
2017	5/04/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere Instalar algunas tomas sobre el costado norte del laboratorio pues no se cuenta con ninguna toma para conectar las neveras de forma directa y se han quemado ya dos neveras debido a las fallas eléctricas. Contacto profesora Luz Mary Salazar Ext.14449 y 14437	Electricidad
2017	6/04/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio balastro de dos lámparas y cambio de una toma, Laboratorio de Ictiología, edificio 481, funcionaria señora Amanda Reyes, extensión 15329.	Electricidad
2017	6/04/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Colocar 4 puntos de tomas eléctricas en el área de infecciosas de la Clínica para Pequeños Animales, edificio 507, (2 tomas en las perreras, 1 toma en las gateras y la última en la farmacia), lo anterior debido a que no se cuenta con las suficientes tomas de corriente para todos los procedimientos que se requieren en el área de urgencias, teniendo en cuenta la alta casuística que se está manejando en estos momentos., contacto con la funcionaria Mariluz secretaria de la Clínica, extensión 15385	Electricidad
2017	6/04/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro Se requiere • Podar jardín. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020. Por favor tener en cuenta para esta solicitud traer los insumos y herramienta necesaria.	Prados y Jardines
2017	6/04/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro Se requiere Cortar gajos de palman que se han caído.. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.Por favor tener en cuenta para esta solicitud traer los insumos y herramienta necesaria.	Prados y Jardines
2017	6/04/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro Se requiere Hacer completamente la recolección de pasto podado.Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020. Por favor tener en cuenta para esta solicitud traer los insumos y herramienta necesaria.	Prados y Jardines

2017	7/04/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo tablero grande de madera se cayo, y requerimos que lo instalar nuevamente en la pared pero de una manera muy segura, ya que es muy pesado, y requiere chazos de calidad, que lo realice personal calificado, para que quede bien. gracias por la atencion y colaboracion prestadas. contacto con la funcionaria Marcela Laiton, operaria de la Unidad de Rescate y Rehailitación de Anomales Silvestres "URRAS", EXTENSIÓN 15395.	Carpintería
2017	2/05/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Mantenimiento, verificación y arreglo de una gotera que se esta presentando en el laboratorio de Ictiología, edificio 481, contactarse con la señora Amanda Reyes extensión 15329.	Albañilería
2017	2/05/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita el servicio para talar arboles en el área de invernaderos, esto debido a que en el área se realizan actividades de docencia y están a punto de caerse y representan un peligro para los docentes y estudiantes.	Prados y Jardines
2017	2/05/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Cambio lavaplatos que se encuentra roto e se active la llave del aguadel mismo, contactase con la señora Marcela Laiton, extensión 15395, Clínica URRAS.	Plomería
2017	3/05/2017	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	mantenimiento del jardín frente al edificio 409 laboratorio de hidráulica	Prados y Jardines
2017	3/05/2017	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	Fumigar para la maleza entre ladrillos y grietas del concreto frente al edificio 409 laboratorio de hidráulica	Prados y Jardines
2017	3/05/2017	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	soldar basculantes de ventanales en la fachada del edificio 408 ensayos hidráulicos	Ornamentación
2017	3/05/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	ARREGLO DE BOTÓN DE AGUA ORINAL BAÑO HOMBRES 2 PISO	Plomería
2017	3/05/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAJAS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS	Albañilería
2017	3/05/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EXTENSIÓN DE ELECTRICIDAD SOTANO	Electricidad
2017	3/05/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPS SOTANO	Electricidad
2017	3/05/2017	401	Facultad de Ingeniería	Revisión del sistema de circulación de los tanques de agua lluvia del edificio 401	Plomería
2017	3/05/2017	401	Facultad de Ingeniería	Revisión del sistema de circulación de los tanques de agua lluvia del edificio 401	Plomería
2017	4/05/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Resane y pintura para la sala de recibio, edificio 561E y pintura para el exterior del edificio que está en mal estado , contactarse con la señora Amparo Cortes Sierra, extensión 19436 ó 19465.	Pintura
2017	4/05/2017	561	Posgrados de Veterinaria	.-Colocar bien los vidrios de la marquesina para evitar entrada de agua, edificio Avicola FMVZ, 561E, extensión 19436 ó 19465, señora Amparo Cortes Sierra.	Ventanería
2017	4/05/2017	561	Posgrados de Veterinaria	- Reparación de 3 zonas del enchape del piso de la sala de conferencias y entrada que se levantaron y están rotas, edificio Avicola No. 561 E, señora Amparo Cortes Sierra, extensiones 19436 ó 19465	Albañilería
2017	4/05/2017	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo de la llave de poceta de lavado de la entrada edificio 561 B, Laboratorio de Toxicología FMVZ, señora Amparo Cortés Sierra, extensiones 19436 ó 19465.	Plomería
2017	4/05/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Resane y intura de pared del corredor del primer piso del Laboratorio de Nutrición, por ruptura de tubo, señora Amparo Cortes Sierra, extensiones 19436 ó 19465.	Pintura
2017	4/05/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión y/o reparación tomacorriente laboratorio sde Morfofisiología, ubicado en el primer piso del edificio de Posgrado FMVZ, edificio 561B, se requiere con carácter urgente, señora Nhora Mora Tovar, extensions 19469 ó 19428.	Electricidad
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días respetados señores: De manera atenta solicitamos su amable colaboración con la instalación de bombillería para el Auditorio Lombana Barreneche Aud (122). Se requiere de andamio ya que es muy alto. Gracias por su amable colaboración.	Electricidad
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días respetados señores: De manera atenta se requiere de su colaboración para la poda de pastos que se encuentra alrededor de la cafetería de Medicina.	Prados y Jardines
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días, de manera atenta me permito solicitar su amable colaboración para el mantenimiento de las matas y flores que se encuentran ubicadas alrededor de la Cafetería interna del Edificio 471.	Prados y Jardines
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días, de manera atenta se solicita con carácter urgente el mantenimiento de los marcos de las ventanas que se encuentran sueltos y corroidos por el óxido del Doctorado en Salud Pública ubicado en la Unidad Camilo Torres Módulo 2 Bloque C oficina 404 extensión 10918 Con la señora Gloria.	Ornamentación
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Se solicita mantenimiento de paredes (impermeabilización) del Auditorio 802 del Doctorado en Salud Pública ubicado en la Unidad Camilo Torres Módulo 2 Bloque C oficina 404 extensión 10918 Con la señora Gloria. Se requiere andamio ya que esta filtración se encuentra muy alta. Suministramos los materiales.	Albañilería
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días respetados señores Muy comedidamente solicito su amable colaboración para la adecuación del sistema de agua potable para el lab. 417y 419 de la Facultad de Medicina 471.	Plomería
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días, de manera atenta solicitamos de su colaboración para la instalación de lámparas en la oficina 601 Unidad Camilo Torres Instituto de Investigaciones Clínicas	Electricidad
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días de manera atenta me permito solicitar el mantenimiento de la Motobomba aérea de laFacultad de Medicina, ya que se encuentra saliendo el agua y ha dañado totalmente el salón 505. Es de vital importancia cambiar la pieza que está dañada.	Bombas y equipos
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días respetados señores, de manera atenta se solicita la instalación del polo a tierra de los laboratorios del tercero y cuarto piso costado sur. del Edificio 471 Facultad de Medicina. Contacto Sandra Gutiérrez contacto correo smgutierrezr@unal.edu.co, se cuenta con los materiales respectivos Ext. 15119	Electricidad
2017	5/05/2017	471	Facultad de Medicina	Respetados señores, de maner atenta se solicita con carácter urgente la impermeabilización de la terraza del 5 piso que se ha revisado varias veces y tenemos serios inconvenientes por las lluvias.	Albañilería
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	Se requiere revision de los tableros de los salones del tercer piso 315 y 316.	Carpintería
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se solicita arreglo de venta que se cayo salon 315, tercer piso.	Ornamentación
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se solicita arreglo de guardas de la puerta de los baños del tercer piso	Cerrajería
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se solicita colocar escotilla para acceso a la cubierta del edificio.	Carpintería
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se solicita arreglo de manijas de las ventanas de la Facultad.	Ornamentación
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se solicita la revision, cambio y ensiliconada o empastada de todos los vidrios de la facultad, esta solicitud es de caracter urgente y ya se habia solicitado mediante oficio del 17 de abril de 2017 [B.UAFO-075-17]	Ventanería
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	solicita cambio de un balastro para el pasillo del segundo piso.	Electricidad
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se solicita interruptores y toma corriente y la instalación en las clinicas 1 y 2. primer piso.	Electricidad
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se solicita revisar chapas en la clinica 1 y 2 en el area de entrega de materiales y area de lavado, primer piso	Cerrajería
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se solicita traslado e instalación de timbre clinica 1 y 2 primer piso.	Electricidad
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere de caracter URGENTE revisar escape de la grifería de las posetas del área de lavado de instrumental.	Plomería

2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para la sala de atención prioritaria primer piso revisar y ajustar grifería que tiene escape.	Plomería
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para la sala prioritaria primer piso ajustar puertas descolgadas que no permiten cerrar bien.	Carpintería
2017	5/05/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para la sala de cirugía, segundo piso, arreglo puertas que están descolgadas.	Carpintería
2017	5/05/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Se solicita Electricista, con el fin de realizar una revisión de los circuitos eléctricos del Laboratorio de Ictiología FMVZ y emisión de un concepto para hacer el mantenimiento correctivo para toma eléctrica de esta Dependencia. Igualmente estamos en capacidad de suministrar los materiales requeridos para ser instalados, funcionaria Amanda Reyes, extensión 15329 y señor Carlos A. Clavijo, Jefe Unidad Administrativa, extensión 15311 ó 15312.	Electricidad
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere el arreglo de unas vitrinas para lo cual requerimos 3 vidrios: 1 de (1,33 cmX 37,5 cm) 2 vidrios de (1,39 cmX 19 cm) Contactar a Camila Salazar Ext. 11533	Ventanería
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Mantenimiento de la iluminación de 1 vitrina que se encuentran en la sala de evolución. Contactar a Camila Salazar Ext. 11533	Electricidad
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere el mantenimiento electrónico para el sonido presente en el montaje de ballena. Contactar a Camila Salazar Ext. 11533	Electricidad
2017	6/05/2017	224	Edificio Manuel Ancízar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Barrido de hojas de la terraza mensualmente, teniendo en cuenta que Elite no realiza ese trabajo y tenemos problemas de bajantes tapadas por las hojas. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Albañilería
2017	6/05/2017	224	Edificio Manuel Ancízar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere mantenimiento en el laboratorio 112 de petrografía en lavamanos (sifones de desagüe , se desprendieron están gotiando. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2017	6/05/2017	224	Edificio Manuel Ancízar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Poner canaletas en la Secretaría y la Dirección del departamento, todos los cables sueltos y regados. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisar y arreglar dos lámparas colgantes que se cayeron del techo del Herbario (Salón 200) Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisar e instalar cuatro (4), lámparas colgantes, en el laboratorio 211, de peces (Segundo piso.) Hablar con el prof. Iván Mojica Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de pintura para la oficina 318 (Posgrado) Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Pintura
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Arreglo de goteras : En el techo al lado de la oficina del profesor Favio Gonzalez Salón de Informática, Colecciones de Entomología, laboratorio 211, en reptiles, peces, Herbario por los ventanales (Salón 200), al lado de la oficina del profesor José Aldana, posgrado (Tercer piso). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión e instalación de 3 lámparas en la oficina 224. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere arreglar las tomas eléctricas en la oficina 224. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere traslado e instalación de un extractor en la oficina 224. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere traslado e instalación de un extractor en la oficina 224. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	6/05/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere arreglo de una ventana o si se pudiera hacer otra ventana, para una mejor ventilación oficina 224. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2017	6/05/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere la revisión e intervención de la parte hidrosanitaria de los laboratorios del segundo y tercer piso, ya que se han venido presentando varias filtraciones que afectan otros laboratorios, como son el 149, 151, 241, 243, 343, y 345. contacto Fabian parada . Ext 14480	Plomería
2017	6/05/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Dpto de Química Se requiere la revisión de humedad en oficina 331-405 del Departamento, lo que está ocasionando que el techo de madera se dañe y la pintura se levante totalmente. Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Albañilería
2017	6/05/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Dpto de Química Se requiere la adecuación de una chapa de perilla para el salón de clases 2008-404, ya que actualmente tiene chapa que funciona solamente con la llave y eso hace ocasiona que la dejen abierta, y dentro del salón hay equipos que se pueden perder. Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Cerrajería
2017	6/05/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Dpto de Química Se requiere Reparación de canaletas de cables para los equipos de proyección que están sin tornillos en salones 200A, 200B y 206 de edificio 404. Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Electricidad
2017	6/05/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere el corte de pastos y malezas crecidas en el área alrededor del invernadero de plástico que tiene el Departamento de Biología contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2017	6/05/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de tubería y llave de la cafetería de profesores en el 2do. Piso contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	6/05/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere aSe requiere destapar sifones de baños contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	6/05/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere arreglo de múltiples grietas por las que se filtra agua y polvo en el Laboratorio 119A contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	6/05/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología Se requiere un servicio de cerrajería, para colocar una chapa a un armario Laboratorio 126 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2017	6/05/2017	476	Facultad de Ciencias	06/05/2017 Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro: "Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro Se requiere Podar jardín y Cortar gajos de palman que se han caído. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020. Por favor tener en cuenta para esta solicitud traer los insumos y herramienta necesaria. "	Prados y Jardines
2017	6/05/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	solicito el arreglo de pintura para 6 muebles del punto de venta del centro editorial de la facultad estos son en madera y sus acabados están deteriorados para tal efecto coordinar con el señor Camilo vaquero jefe del centro editorial	Carpintería
2017	6/05/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	arreglo de mesa de pin-pon requiere de soldadura de su base metálica	Ornamentación
2017	6/05/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	arreglo de base metálica mesa de deportes requiere soldaduras	Ornamentación
2017	6/05/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	arreglo eléctrico tomas del salón 102 del edificio se requiere comedita de alimentación nueva	Electricidad

2017	6/05/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	arreglo de fluxometro sistema do col sanitario baño del primer piso y cambio del registro de cortina el registro ya se tiene	Plomeria
2017	6/05/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	impermeabilizar de terraza contigua al tanque de agua potable tercer piso esta sección no fue incluida en el plan de manejo de cubiertas es una área aproximada de 30 m2 afectando el centro editorial y oficinas de docentes	Albañileria
2017	6/05/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	arreglo de filtraciones salón 217 oficina 223 224 227 y 231 de carácter urgente esta cubierta ya no tiene garantía de estabilización de obra	Albañileria
2017	6/05/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	instalación de pasamanos en intermedio de ambas escaleras	Carpintería
2017	6/05/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	instalación de pasamanos metálicos en escalera norte y completar tramos de escalera sur y central	Ornamentación
2017	6/05/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	fumigación de maleza jardineras del edificio	Prados y Jardines
2017	6/05/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	arreglo de jardineras perimetrales	Prados y Jardines
2017	1/06/2017	401	Facultad de Ingeniería	Desocupar los tanques de reserva de agua del edificio 401	Plomeria
2017	1/06/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Desocupar el tanque de reserva de agua clausurado del edificio 406 I E I	Plomeria
2017	1/06/2017	401	Facultad de Ingeniería	Instalación de dos tanques hidro del sistema de bombeo del edificio 401	Plomeria
2017	1/06/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Levantamiento de la baldosa del piso de la Sla de Conferencias y otras zonas del Edificio Avicola 561 E, contactarse con la profesional señora Amparo Cortés en el Laboratorio de Toxicología, extensiones19436 O 19465.	Albañileria
2017	1/06/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAJAS AGUAS LLUVIAS, NEGRAS EDIFICIO 228	Plomeria
2017	1/06/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	LIMPIEZA DE DUCTOS Y REJILLAS EXTERIORES DEL CONTORNO DEL EDIFICIO 228	Plomeria
2017	1/06/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SOLDAR BARANDA METÁLICA DEL 4 PISO ESCALERAS DE EMERGENCIA ALA ORIENTAL	Ornamentación
2017	1/06/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	mantenimiento preventivo de las bombas de agua potable y contra incendio edificio 228	Bombas y equipos
2017	1/06/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	CAMBIO DE 4 TEJAS ETERNIT TECHO UBA RAMAJAL	Albañileria
2017	1/06/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE ADOQUINES EXTERIOR EDIFICIO 228	Albañileria
2017	5/06/2017	471	Facultad de Medicina	Pintura salón 114	Pintura
2017	5/06/2017	471	Facultad de Medicina	Pintura salón 113	Pintura
2017	5/06/2017	471	Facultad de Medicina	Mantenimiento de jardines internos y externos de la Facultad	Prados y Jardines
2017	5/06/2017	471	Facultad de Medicina	PODA DE PASTOS ALREDEDOR FACULTAD DE MEDICINA	Prados y Jardines
2017	5/06/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de Ornamentador, para arreglo pata metálica mesa de estudiantes ubicada en la sala Ferguson, ubicada en el primer piso	Ornamentación
2017	5/06/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento por filtración de agua por la parte exterior y afectó la oficina 318. El daño se presentó en el cárcamo. Se solicita impermeabilización y mantenimiento de pintura oficina.	Albañileria
2017	5/06/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento oficina sala de profesores 4 piso, por filtración de agua y daño en la pintura y drywall. La filtración se produce de la parte externa y daño la parte interna. Agradecemos su amable atención y colaboración que le brinden a la presente. Cordial saludo.	Albañileria
2017	5/06/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA ATENCION PRIORITARIA PRIMER PISO AJUSTAR GRIFERIA AREA DE LAVADO	Plomeria
2017	6/06/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Soldadura de bisagras a la puerta del cuarto de aseo en los patios del edificio 406 I E I	Ornamentación
2017	6/06/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Cambio de guardas en dos cerraduras de las puertas del pasillo segundo piso edificio 406 I E I	Cerrajería
2017	6/06/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Cambio de guardas en dos cerraduras de las puertas del pasillo segundo piso edificio 406 I E I	Cerrajería
2017	6/06/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	Cambio de circuito en biblioteca con el fin de independizar las tomas eléctricas, la capacidad del breaker no es suficiente para la cantidad de equipos que allí se conectan. solicitud 1256-18 de mayo del 2017 y solicitud 1342 30 de mayo del 2017 reporte entregado a los funcionarios de la biblioteca	Electricidad
2017	6/06/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	Cambio de registros que permiten la circulación del agua en el espejo de agua. ; ya que el agua se esta escapando del espejo de agua y dicho espacio debe permanecer con agua para que no se dañe el emboquillado y para que las personas no transiten por allí	Plomeria
2017	6/06/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	Revisión y arreglo de las lámparas de mesa de la biblioteca, en las noches es muy oscuro y los estudiantes requieren iluminación.	Electricidad
2017	6/06/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	Soldar patas metálicas de 12 sillas de stands	Ornamentación
2017	6/06/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	Arreglo de fuga de agua en el baño, se debe romper, la Sección de mantenimiento así lo determino luego de realizar una primera inspección en mayo. .	Plomeria
2017	6/06/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	Arreglo de 2 sillas en madera y 1 mesa en madera	Carpintería
2017	6/06/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	Una de las placas de Drywall del cielo raso de la oficina se cayó, por lo que se requiere una revisión para ver si es posible re-colocarla y verificar la seguridad de las placas que están alrededor, pues están ubicadas sobre una sala de reuniones. La placa faltante está ubicada en el extremo más alto del techo. oficina de posgrados de de Neurociencias psicología	Albañileria
2017	6/06/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	impermeabilizacion de placa ubicada en tercer piso del edificio contiguo al tanque de suministro de agua	Albañileria
2017	6/06/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	elaboración de tapa de alcantarilla costado sur occidental del edificio presenta alto riesgo para los transeuntes	Albañileria
2017	6/06/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	Soldar tapa metálica ubicada entrada peatonal al lado del anillo vial su bisagrado se desprendió riesgo sobre paso peatonal entrada sur	Ornamentación
2017	6/06/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Elevación de la maya de protección en el patio interno frente a las oficinas 2014 a la 2019 ya que sean presentado incidentes con los vidrios proyectados cuando rompen las ventanas de estas oficinas debido al uso de la cancha de microfútbol ya se han colocado vidrios de seguridad en una de las oficinas debido a la cantidad de incidentes	Ornamentación
2017	6/06/2017	239	Filosofía	Limpieza de la cubierta y bajantes del tercer y cuarto nivel del edificio	Albañileria
2017	6/06/2017	x	x	Arreglo canal de agua lluvia deteriorada	Albañileria
2017	6/06/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	arreglo de todo el flanche perimetral de las oficinas perteneciente a las oficinas de docentes del departamento de lingüística presentan filtraciones incluyendo el salón 217 costado norte del edificio	Albañileria
2017	6/06/2017	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	limpieza de las alcantarillas del edificio lluvias y sanitarias	Plomeria
2017	6/06/2017	239	Filosofía	Arreglo de jardineras perimetrales	Prados y Jardines
2017	6/06/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	arreglo de andén frente al edificio	Albañileria
2017	6/06/2017	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	Limpieza de cajas de captación aguas lluvias presentan gran nivel de sedimentacion	Albañileria
2017	6/06/2017	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo manguera de la instalación del agua del dewstildador del laboratorio de Toxicología, edificio 561B posgrado FMVZ, contactarse con la señora Amparo Cortés, extensión 19436 ó 19465	Plomeria
2017	6/06/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Arreglo de manija, para cerrar ventana de la zona de lavado del Laboratorio de Toxicología, edificio 561B, contactarse con la señora Amparo Cortés Sierra, extensión 19436 ó 19465.	Ornamentación

2017	6/06/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Resane y pintura del corredor costado norte que se dañó con la ruptura de un tubo , edificio 451B, contactarse con la señora Amparo Cortés Sierra, extensión 19436 ó 19465 FMVZ.	Pintura
2017	6/06/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Instalación de tres portacanedados en las gavetas de la Sala de Informática, del edificio 481, FMVZ, contactarse con la señora Matilde Rodríguez Ballen. extensión 15330.	Ornamentación
2017	6/06/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro Se requiere 1. Resanar y Pintar las zonas comunes, oficinas y demás áreas del edificio (pintura blanca) Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Pintura
2017	6/06/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro Se requiere Podar jardín y Cortar gajos de palman que se han caído..Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020. Por favor tener en cuenta para esta solicitud traer los insumos y herramienta necesaria.	Prados y Jardines
2017	6/06/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	En el edificio 404- departamento de física y matemáticas se requiere unas bombillas fluorescentes, ya que desde las 4 bombillas , 3 estan fuera de servicio. contacto profesor Ramiro Cardona ext. 13029, rcardonac@unal.edu.co	Electricidad
2017	6/06/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere la instalación de polo a tierra, ubicación de breakers y línea de energía, para el laboratorio 228 Esta solicitud se hace con el fin de adecuar el laboratorio, para la llegada a finales de este mes de un equipo de alta resolución. Esta adecuación eléctrica se debe realizar para la correcta instalación del mismo..contacto Alejandro Moreno . Ext 14412	Electricidad
2017	6/06/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- laboratorio Revisión de las llaves de agua del baño de damas 2 piso Edificio Manuel Ancizar Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Plomería
2017	6/06/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- laboratorio 120A, requiere la Instalación de lámparas de luz (el laboratorio es muy oscuro)Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Electricidad
2017	6/06/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere un servicio de cerrajería, para colocar una chapa a un armario este servicio se había ya solicitado contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2017	6/06/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere soldadura en mesa metálica laboratorio 215 esto se solicitó en el mes de enero contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ornamentación
2017	6/06/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo del balastro de la poseta del baños del 2do. Piso en Departamento de Biología contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	6/06/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo de chapa de baño de damas al lado de la fotocopiadora 1er. Piso del Departamento de Biología contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2017	6/06/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo de escritorio en oficina 220 que se encuentra dañado, no se puede cerrar bien los cajones, además le falta una manija al cajón para poderlo agarrar. . contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2017	6/06/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo de llave en laboratorio 152 del departamento . contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	6/06/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere reparación del alumbrado de la zona de parqueo del departamento, en la noche es peligroso por que no se tiene ninguna iluminación. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	6/06/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Dpto de estadística Se requiere pintura en oficina 331-405 y sala de profesores del 405, piso 3º del Departamento. Tenemos la pintura, sólo es la mano de obra.Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Pintura
2017	6/06/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404 De manera urgente solicitamos su colaboración con el cambio de todos los bombillos ubicados en el laboratorio de Superconductividad y nuevos Materiales, No. 104, Edificio Yu- Takeuchi 404; pues no están funcionando y el profesor encargado de este laboratorio ha tenido dificultad al dictar sus clases en este recinto. contacto Jhon Morales Ext. 13080, 13082	Electricidad
2017	6/06/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia - La empresa Servinsumos nos hará llegar en el transcurso de la semana, una parte importante de los materiales requeridos para la pintura y adecuación de las instalaciones físicas del Laboratorio de Farmacia Industrial. Es por ello que muy comedidamente le solicito iniciar los trámites para que de la División de Mantenimiento de la Universidad nos ayuden a realizar las obras, es decir, en esencia, que nos faciliten la mano de obra. La idea es que podamos llevar a cabo estos trabajos en el intersemestre, de manera que el laboratorio quede listo a finales de julio próximo. contacto Claudia Elizabeth Mora Huertas ext. 14609	Pintura
2017	6/06/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere la revisión eléctrica de las oficinas y laboratorios del Departamento de Farmacia del 1,2 y 3 piso. Contacto Cristina ext 15640	Electricidad
2017	6/06/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere la revisión eléctrica de las oficinas y laboratorios del Departamento de Farmacia del 1,2 y 3 piso. Contacto Cristina ext 15640	Electricidad
2017	6/06/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere en el segundo piso - laboratorio 218 fitoquímica Solicito por favor revisión del balastro y la instalación de los otro cuatro bombillos, solamente colocaron cuatro bombillos de los 8 solicitados. Contacto juber sabogal ext 14619- juasabogalci@unal.edu.co	Electricidad
2017	6/06/2017	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias; oficina 13, Taller de Mantenimiento de equipos de laboratorios. Se requiere revisión y corrección de filtración de aguas lluvias dentro de la instalación del Taller de Mantenimiento que está directamente encima del rack de comunicaciones de internet del costado sur del edificio de la facultad. responsable Daniel Campos ext. 15664 - 15665	Albañilería
2017	6/06/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere el mantenimiento del techo del Auditorio principal, tiene un desprendimiento del techo y es necesario que se realice la labor esta semana teniendo en cuenta los eventos programados por la unidad de extensión. departamento de Farmacia Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Albañilería
2017	6/06/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Arreglo de una filtración de agua, en la unión del ducto de extracción de aire y la pared, profesora Clara Eugenia Plazas Bonilla Coordinadora del Lab. Control de Calidad Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Albañilería
2017	6/06/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere remplazo de varios vidrios de las ventanas, estos se encuentran rotos (fisurados) y constituye un peligro para la seguridad de los usuarios del Lab.Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Ventanería
2017	6/06/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Subsanan o tapar con listón de madera o material similar, el espacio que hay entre el muro y las gavetas donde se guarda reactivos, este espacio permite que material particulado y polución contaminen esta área. Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Carpintería
2017	6/06/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Arreglo del marco de una de las ventanas, que esta a punto del colapso hacia la parte externa del Laboratorio Contacto. Cristina Arias ext. 14640	Carpintería

2017	6/06/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404 De manera urgente solicitamos su colaboración con el cambio de todos los bombillos ubicados en el laboratorio de Superconductividad y nuevos Materiales, No. 104, Edificio Yu- Takeuchi 404; pues no están funcionando y el profesor encargado de este laboratorio ha tenido dificultad al dictar sus clases en este recinto. contacto Jhon Morales Ext. 13080, 13082	Electricidad
2017	6/06/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404 SALA DE PROFESORES DEPTO FÍSICA. Se requiere revizar la pieza del comedor en mármol está despegada, así mismo el lavaplatos se está desprendiendo del mesón. Contacto: Zulma Ruiz- Dirección Depto Física ext. 13080-13082	Albañilería
2017	6/06/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404- LABORATORIO 121 B - II. Observaciones: Presenta filtraciones en el techo y falta instalar puntos para conexiones eléctricas. Prof. Encargado: John William Sandino ext. 13038 / jwsandinod@unal.edu.co	Albañilería
2017	6/06/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro Se requiere Fumigar pasto de pisos.Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020. Por favor tener en cuenta para esta solicitud traer los insumos y herramienta necesaria.	Prados y Jardines
2017	7/06/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	arreglo del circuito de tomas del salón 102 quedo pendiente de habilitarlo técnicamente de la red principal	Electricidad
2017	7/06/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	Arreglo del circuito eléctrico que alimenta el centro de cableado del segundo piso ubicado en el laboratorio de psicometría	Electricidad
2017	7/06/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	Arreglo de el circuito de moto bombas del edificio ya se tienen los repuestos solicitados	Electricidad
2017	7/06/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	Soldadura de soporte para la oficina de informática para el montaje del video been se tiene los elementos	Ornamentación
2017	7/06/2017	239	Filosofía	habilitar reflectores costado norte no están funcionando	Electricidad
2017	7/06/2017	239	Filosofía	Pintura de patio interno del edificio presenta gran deterioro	Pintura
2017	7/06/2017	x	x	arreglo de la iluminación de los tres pisos ya que la gran mayoría de bombillos no funcionan y no permite dictar las clases	Electricidad
2017	7/06/2017	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	Soldar argollas en tapas de acceso ha tanque de agua y control de motobomba para instalar candados para protección del espacio	Ornamentación
2017	7/06/2017	x	x	Pintura de las oficinas del programa segunda lengua primer piso centro de recursos	Pintura
2017	4/07/2017	401	Facultad de Ingeniería	Mantenimiento del jardín frente al edificio insignia. 401	Prados y Jardines
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Corregir fuga de agua en sanitario de hombres del tercer piso	Plomería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Instalación de seguro (pasador de acero inoxidable) en puerta de sanitario Baño de Mujeres tercer piso	Ornamentación
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Destapar o sellar tubería de tres pulgadas en azotea del edificio (en inspección previa el técnico comunico que es un tubo ciego)	Plomería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Ajustar chapilla de madera (cinta de madera tapa-luz) en la parte inferior de la escalera que conduce del segundo al tercer piso, y otras de los paneles de insonorización	Carpintería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	5. Adecuación de tomas sobresalientes (riesgo latente) en el semisótano y en el primer piso a la salida de Sistemas (acordar materiales a comprar)	Electricidad
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	7. Llave de lavamanos baño de mujeres en el Laboratorio suspendida por falla del sensor	Plomería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	8. Llave de lavamanos baño de mujeres en segundo piso suspendida por falla del sensor	Plomería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	9. Verificar el aseguramiento de los acrílicos de las luminarias de los salones y oficinas (debido a la temperatura se dilatan y contraen ocasionando constante desprendimiento de su base)	Electricidad
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	10. Reparación de 10 pupitres que se encuentran con el escritorio roto (desprendido el aglomerado)	Carpintería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	11. Corrección de filtración de agua en el tanque de la Bomba contra incendio (Impermeabilización)	Plomería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	12. Corrección de filtración de agua en los fosos del ascensor (Impermeabilización) y/o fabricación de cáncamo con instalación de bomba eyectora	Plomería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	13. Corrección de filtración de agua por diferentes Ventanales del edificio	Ventanería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	14. Corrección de filtración de agua en las ventilas de las oficinas del cuarto piso (instalación de flanches)	Albañilería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	16. Corrección de filtración de agua en el edificio (goteras por los aspersores de agua del sistema contra incendio)	Albañilería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	15. Instalación de luminarias en la oficina de la Profesora Sandra Guaqueta, tercer piso 303	Electricidad
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	17. Instalación de vidrio faltante en el área de la zona verde (lado Oriente, sobre auditorio)	Ventanería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	18. Instalación de Sensor de nivel de fluido en los tanques de aguas negras y verificación de los demás sensores	Bombas y equipos
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	19. Corregir fuga de agua en llave de lavamanos baño de mujeres primer piso	Plomería
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	20. Instalar sensores de movimiento para encendido de iluminación (existen sensores que se encuentran suspendidos del cableado)	Electricidad
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	21. Realizar la poda del prado y jardinería del edificio	Prados y Jardines
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	23. Retirar lámpara del RACK del cuarto piso que se encuentra con una instalación provisional	Electricidad
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	26. Instalar manijas de aluminio en ventanas de cuarto de control segundo piso, salón 302 y salón 306	Ornamentación
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	27. Reparación de sistema de fijación de la puerta de la entrada principal	Ornamentación
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Re-torqueo de tableros eléctricos	Electricidad
2017	5/07/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Cambio de Herrajes de rotación (Bisagras) ya que se encuentran dobladas (carga mecánica superior al herraje causando deformación)	Ornamentación
2017	6/07/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión y arreglo de cajones escritorio oficina 9 Dirección de Bienestar, edificio 481, contacto señora Blanca Inés Ardila, extensión 15323.	Carpintería
2017	6/07/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Poda mantenimiento del árbol que se encuentra en el centro de Round Point frente al edificio 561 del Departamento de Producción Animal, indicando que se debe tener cuidado con la colección de especies forrajeras que se encuentran debajo del árbol, contacto profesor Edgar Alberto Cárdenas Rocha, Director Departamento y/o la secretaria Doris Muñoz, extensiones 19403 ó 19404.	Prados y Jardines
2017	7/07/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404- LABORATORIO 121 B - II. Requiere revisar la filtración en el techo Prof. Encargado: John William Sandino ext. 13038 / jwsandinod@unal.edu.co	Albañilería
2017	7/07/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404- LABORATORIO 121 B - II. Requiere la instalación de puntos para conexiones eléctricas. Prof. Encargado: John William Sandino ext. 13038 / jwsandinod@unal.edu.co	Electricidad
2017	7/07/2017	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias, se requiere pintar la Decanatura, la Facultad pone la mano de obra, mas o menos son dos canecas de Pintura Vinilo 100% acrílica plástica mate de color blanco, dos rodillo y dos brochas. Contacto Martha Vargas Ext. 15632	Pintura
2017	7/07/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia Laboratorio 306 se requiere el repuesto del bombillo fluorescente de referencia T52W 6500K LUMEN 2559 IRC 83 Contacto Cristina ext 15640 o Jennyfer Carolina Ortega Mejia ext 14671	Electricidad

2017	7/07/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia Laboratorio industrial se requiere pintar, el departamento da los materiales, solo solicitamos la ayuda para la mano de obra Contacto Cristina ext 15640	Pintura
2017	7/07/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, en la oficina del almacén se requiere la revisión general del fluido eléctrico del almacén de reactivos, teniendo en cuenta que se funden los bombillos, no hay luz en la oficina del almacén, se baja constantemente la luz, adicionalmente los tacos de la luz se encuentran en un sitio que presenta humedad. contrato profesor Fabian Parada	Electricidad
2017	7/07/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404 De manera urgente solicitamos su colaboración para solucionar un tema que lleva varios años sin que se haya podido resolver definitivamente. Desde el momento en que se hizo la modificación en el tercer piso cuando se instalaron unos baños junto a la sala de profesores, mi oficina y en particular mi puesto de trabajo se ha visto afectado por una humedad muy fuerte. Varias veces se ha hecho intervención y por unos meses el problema queda solucionado pero, como ahora, vuelve a surgir. Les agradecería que se tomen medidas definitivas en este caso ya que esta situación puede llegar a afectar no solo mi salud, sino la de los otros tres profesores que compartimos este espacio de trabajo. ---Carlos Joel Perilla Profesor Asistente . contacto Jhon Morales Ext. 13080, 13082	Plomería
2017	1/08/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento de jardín interno edificio 471 - Junto a la Sala Ferguson. Las matas están deterioradas, para ver si se puede aplicar algún tipo de insecticida y abono, riego y poda. Agradezco de antemano la atención que le brinden a la presente	Prados y Jardines
2017	1/08/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento plantas en materas escaleras del edificio 471. Se están muriendo, no se sabe porque, por favor es para darles abono y poda, para lograr que vivan	Prados y Jardines
2017	1/08/2017	471	Facultad de Medicina	Poda de pasto patio interno Facultad de Medicina Edificio 471, alrededor de la cafetería parte de atrás.	Prados y Jardines
2017	1/08/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento jardín exterior esquina norte del edificio 471, está cubierto de pasto y las matas están deterioradas.	Prados y Jardines
2017	1/08/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento de pintura oficinas 534 y 535, contamos con el material para realizarlo. Gracias por todo.	Pintura
2017	1/08/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento de mesas y sillas de maderas, que se deterioraron. Se requiere pulida y pintada, se suministra los materiales. Las mesas se encuentran en el patio interno frente a la Cafetería.	Carpintería
2017	1/08/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento impermeabilización externa sala de profesores piso 4.	Albañilería
2017	2/08/2017	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	hechura de llaves a una cerradura de para yale del laboratorio de electromecánica. preguntar por Andres acero	Cerrajería
2017	2/08/2017	453	Aulas de Ingeniería	Cambio de vidrios rotos en el pasillo segundo piso edificio 453 preguntar por Humberto Ariza en la extensión 14115	Ventanería
2017	3/08/2017	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 de posgrados del Dpto. de Química, en el laboratorio combustibles y energía se requiere destapar tubería de agua potable, igualmente se requiere romper la pared. Contrato Albeiro Perez ext. 14407, 14467	Plomería
2017	3/08/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto. de Química, en el aula 206 y la sala de informática 110 se requiere Estucar y pintar, esto a raíz de la reparación de plomería, contrato Albeiro Perez ext. 14407, 14467	Pintura
2017	3/08/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto. de Química, se requiere Destapar platero de la cocina primer piso por taponamiento de tubería vieja. Contrato Albeiro Perez ext. 14407, 14467	Plomería
2017	3/08/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere revisión ó cambio de tubos y balastos y lamparas del Laboratorio 111. Contacto Cristina ext 15640	Electricidad
2017	3/08/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Revisión de tubos y balastos de la oficina 311. Contacto Cristina ext 15640	Electricidad
2017	3/08/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Revisión tubos y balastar del cuarto alterno al puesto de seguridad. Contacto Cristina ext 15640	Electricidad
2017	3/08/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere Instalación una chapa en un archivador de madera y un candado mediano Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Cerrajería
2017	3/08/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere elaboración e Instalación de dos puertas entambradas para biblioteca de madera (tomar medidas) Oficina Dirección. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2017	3/08/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere. Instalación de dos vidrios de una biblioteca de madera (tomar medidas). Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Ventanería
2017	3/08/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere Cambio de luminarias. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Electricidad
2017	3/08/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro Se requiere, Podar jardín y hacer completamente la recolección de pasto podado. Por favor tener en cuenta para esta solicitud traer los insumos y herramienta necesaria. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020	Prados y Jardines
2017	3/08/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere revisión y reparación de grifo en la cocina del edificio 405, piso 3°, Departamento de Estadística..Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Plomería
2017	3/08/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere reparación de tubo de agua en la cisterna del baño de mujeres del edificio 405, piso 3°. El desperdicio de agua es lamentable. Estad solicitud de ha realizado en dos oportunidades mediante orden 2850 de 12/12/2016 y 150 de 01/02/2017 y no han venido a solucionarlo de manera definitiva, la solución que dan es poner un balde para recoger el agua...Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Plomería
2017	3/08/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere revisión y reparación de orinal de baño de los profesores, edificio 405, piso 3°, que está tapado. Estad solicitud se realizo con orden 658 de 01/02/2017, vinieron a mirarlo y no lo repararon y sí dieron por atendida la solicitud..Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Plomería
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para el pasillo tercer piso balastos y bombillos de 48"	Electricidad
2017	4/08/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo en el área de cuarentena lavaplatos, anteriormente tuvimos la visita para habilitar el mismo pero por ser el mesón una estructura antigua es necesario romper una porción para poner el nuevo lavaplatos y así lograr habilitar la llave de agua. - Falla en el empuje de un codo de tubo PVC en un lavaplatos de la zona de Neonatología. Contactarse con la médica Veterinaria Lina María Puentes Sánchez, en la unidad de rehabilitación de Animales Silvestres "URRAS", extensión 15395.	Albañilería
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para la sala de profesores Torres Pinzón tercer piso, 2 tubos de luz y 1 balastro de 48"	Electricidad
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	Se requiere para la oficina de Bienestar revisión de puertas descolgada, refuerzo y mobiliaria metálica	Ornamentación
2017	4/08/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Instalación eléctrica general para el sistema de tanques para peces en recirculación ubicado en el área de invernaderos del campus UNAL Bogotá. Contacto profesora Adriana Patruica Muñoz Ramirez, extensión 19406, 19403, edificio 561A. Depto de Producción Animal.	Electricidad
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para el tercer piso cambio balastos de 48w y 96 w y 4 tubos de 48"	Electricidad
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para el servicio de apoyo diagnostico segundo piso, arreglo de cañerías por tapamiento.	Plomería

2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para la oficina de programas curriculares segundo piso cambio de 2 tubos de luz de 48w	Electricidad
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere para el pasillo del segundo piso, cambio de 6 tubos de 48w	Electricidad
2017	4/08/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere sonda eléctrica para destapar poceta de terapias primer piso al fondo. Pues esta totalmente tapada y está ocasionando problemas de salud por los malos olores, y no se puede utilizar.	Plomería
2017	4/08/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere sonda eléctrica para destapar orinal del baño público de los hombres segundo piso edificio 471. Se requiere urgente pues se está rebosando y ocasiona serios problemas de olor, y queda al frente de salones.	Plomería
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	Se requiere para el posgrado de periodoncia segundo piso,, arreglo de puerta de aluminio de la entrada del posgrado	Ornamentación
2017	4/08/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere sonda eléctrica para destapar poceta jardín interno Facultad de Medicina, se está inundando y ocasiona humedad alta en el laboratorio de microscopios y en el Anfiteatro.	Plomería
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	se requiere revisión del muro de la clínica de cirugía segundo piso	Albañilería
2017	4/08/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere con carácter urgente personal de eléctricos para revisar el sitio del Laboratorio de Simulación que se encuentra ubicado en el campus santa rosa, sitio dado por la Facultad de Artes. Pero no cuenta con el servicio de luz y las clases comienzan prontamente. Los materiales requeridos para este trabajo los suministra la Facultad de Medicina. Agradecemos de antemano la atención y colaboración que le brinden a la presnete.	Electricidad
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	REITERAMOS ESTA SOLICITUD DE CARÁCTER URGENTE QUE YA HABÍA SIDO RADICADA MEDIANTE NUMERO DE ORDEN 638 Se requiere para la sala de cirugía, segundo piso, arreglo puertas en aluminio que están descolgadas, LA CUAL NO HA SIDO ATENDIDA Y PELIGRA LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS DE LA CLÍNICA DE CIRUGÍA DE PRE GRADO, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA FACULTAD	Ornamentación
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LAS CLINICAS 1 Y 2 PRIMER PISO 6 TUBOS DE LUZ DE 42W	Electricidad
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL PASILLO PRIMER PISO SOCKER PARA LAMPARAS DEL PASILLO PRIMER PISO	Electricidad
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA CENTRAL DE HISTORIAS CLÍNICAS PRIMER PISO, REVISAR ALUMBRADO ESTA EN CORTO ELÉCTRICO.	Electricidad
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO 105 PRIMER PISO, 2 BALASTROS DE 46W	Electricidad
2017	4/08/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA DE URGENCIAS Y SÉPTICOS PRIMER PISO, ARREGLO DE GRIFERIA, ÁREA DE LAVADO DE INSTRUMENTAL	Plomería
2017	8/08/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparación chapa antipático en salida de emergencia escalera costado sur piso 1.	Cerrajería
2017	8/08/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparación chapas en salones 204 y 206	Cerrajería
2017	8/08/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Secador de manos no funciona , llave de lavamanos con fuga de agua en el baño de mujeres primer piso	Plomería
2017	8/08/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparar luminaria que se encuentra descolgada en pasillo del segundo piso	Electricidad
2017	8/08/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparar luminaria en sala de computo que se encuentra apagada y no enciende	Electricidad
2017	8/08/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Pintar tres unidades de compresores del laboratorio	Pintura
2017	8/08/2017	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	- URGENTE !!!! REVISIÓN Y MANTENIMIENTO BAJANTE DEL BAÑO DE LOS HOMBRES SEGUNDO PISO- PASA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. GENERANDO MALOS OLORES Y PROBLEMAS DE INSALUBRIDAD.	Plomería
2017	8/08/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere servicio de pintura de un Locker de la profesora Maria Cristina Ardila - mcardilar@unal.edu.co Ext. 11523	Pintura
2017	8/08/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404- Se requiere el cambio de luminaria tubulares en la oficina 376 del profesor Freddy Monroy contacto Maria Gilma Velez Sanchez ext 13045	Electricidad
2017	8/08/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere revisión de goteras en el pasillo del edificio 404, piso 3°, Departamento de Estadística..Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Albañilería
2017	8/08/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- oficina 245 Se requiere la Instalación de lámparas de luz adicionales (es muy oscura) Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Electricidad
2017	8/08/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- oficina 245 Se requiere Instalación de chapa pequeña puerta interna. Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Cerrajería
2017	8/08/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- Se requiere revisión y cambio de las llaves de agua del baño de damas, 2 piso Edificio Manuel Ancizar dado que están dañadas y se está desperdiciando este servicio. Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Cerrajería
2017	8/08/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo del sistema electrico de los invernaderos internos ya que fue desconectado cuando se realizo la impermealización de las cubieras. Pero que según Orlando Tierradentro esto fue realizado por los funcionarios de Mantenimiento contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	8/08/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo de desagüe que sale desde cafetería de profesores 2do. piso contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	8/08/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere el corte de pastos y malezas crecidas en el área alrededor del invernadero de plástico que tiene el Departamento de Biología a petición de la profesora Alia Rodriguez Villat contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2017	8/08/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo del sistema electrico del laboratorio 215C que de acuerdo a Sr. Eulises de Mantenimiento se debe colocar tablero con tacos, el Departamento compra los materiales contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	8/08/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere unos tubos y balastros laboratorio 116 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	8/08/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Revisión y cambio de tubos y balastros de Salón 309 - Salón 308 y del cuarto aledaño al puesto de seguridad Contacto Cristina ext 15640	Electricidad
2017	8/08/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias-Se requiere pintar el patio interno del departamento. Contactar a Profesor Gustavo Sarmiento ext. 15624, 15625	Pintura
2017	8/08/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias-Se requiere arreglo, sembrado, poda y jardinería al interior del Departamento de Geociencias.Contactar a Profesor Gustavo Sarmiento ext. 15624, 15625	Prados y Jardines
2017	8/08/2017	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias requiere ajustar las canales que queda detrás de la Facultad, ya que las personas que están realizando la obra cerca a la Facultad de medicina amarraron la poli sombra a las canales y la despegaron, agradezco su pronta colaboración, ya que cuando llueve esto ocasiona goteras al interior del edificio. Contacto Martha Vargas Ext. 15632.	Ornamentación
2017	1/09/2017	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento por filtración de agua por la parte exterior y afectó la oficina 318. El daño se presentó en el cárcamo. Se solicita impermeabilización y mantenimiento de pintura oficina. Esta solicitud ya se ha realizado, el problema es que sigue entrando el agua y se están dañando los libros y muebles que se encuentran en este despacho.	Plomería
2017	1/09/2017	471	Facultad de Medicina	Corte de pasto Bioterio parte interna, colinda ventana con Entomología. Esto queda frente al edificio 471, hablar con el señor Carlos Céspedes o German Lozano para abrir la puerta. Nota. El pasto está muy alto lo que ocasiona problemas con el Laboratorio.	Prados y Jardines

2017	1/09/2017	471	Facultad de Medicina	De manera atenta se solicita al señor Soldador, debido a que se dañó una mesa en la parte inferior se desoldó la pata, y esta mesa es requerida para el trabajo de los estudiantes y docentes en sus clases.	Ornamentación
2017	1/09/2017	471	Facultad de Medicina	IMPERMEABILIZACIÓN TECHO DE SALUD PÚBLICA, CON MANTO, PUES SE REQUIERE CON CALOR YA QUE EL MANTO ESTÁ CEDIDO, Y NO SE HA PODIDO SOLUCIONAR. IAS OFICINAS SON DESDE 151 HASTA EL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA. PRIMER PISO, EDIFICIO 471.	Albañilería
2017	1/09/2017	471	Facultad de Medicina	IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA 5 PISO BAJO MOTOBOMBA Y ALREDEDOR, YA SE REPARÓ LA MOTOBOMBA Y NO HAY ESCAPE DE AGUA. PERO HA OCASIONADO UN DAÑO EN EL TECHO DEL SALÓN 505, EL CUAL NO SE PUEDE UTILIZAR ADECUADAMENTE POR LA HUMEDAD. SE REQUIERE CON CALOR YA QUE EL MANTO ESTA DAÑADO.	Albañilería
2017	1/09/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	Construcción de una caja en ladrillo para un bajante de aguas lluvias en el edificio 214 Antonio Nariño	Albañilería
2017	1/09/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Podar los mimbres ubicados frente al edificio 406 I E I	Prados y Jardines
2017	1/09/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Tapar hueco con tierra en la zona verde frente a los ciclistas del edificio 406 I E I NOTA. en días pasados una compañera tubo un accidente en esos huecos y se fracturo un tobillo	Prados y Jardines
2017	1/09/2017	453	Aulas de Ingeniería	Fumigar las juntas de los ladrillo del piso frente al edificio 453 para evitar el crecimiento del pasto y la hierva	Prados y Jardines
2017	4/09/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	fabricación de andén frente al edificio y realización de rampa para dar continuidad al camino peatonal y como factor de acceso al edificio de manera fácil para procesos de inclusión	Albañilería
2017	4/09/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	mantenimiento de jardinerías perimetrales	Prados y Jardines
2017	4/09/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	impermeabilización de muro en auditorio 119	Albañilería
2017	4/09/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	Cambio de tubería de 2 " en sistema de motobombas se perforo	Plomería
2017	4/09/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	limpieza de aleros y viga canales y terraza	Albañilería
2017	4/09/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	arreglo de flanche perimetral he impermeabilización de muros costado norte presenta filtraciones en el salon 217 y las oficinas que están en esta a la correspondientes a los docentes de lingüística reitero la urgencia antes del inicio del periodo invernal para evitar daños	Albañilería
2017	4/09/2017	239	Filosofía	arreglo de jardinerías perimetrales	Prados y Jardines
2017	4/09/2017	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	arreglo de jardinerías perimetrales he internas	Prados y Jardines
2017	4/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	El remplazo de y arreglo de tubería de agua en baños del tercer piso sector de historia y literatura	Plomería
2017	4/09/2017	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	limpieza de cajas de captación de aguas lluvias del edificio	Plomería
2017	4/09/2017	x	x	arreglo de canal de captación de agua lluvia esta deteriorado	Albañilería
2017	4/09/2017	x	x	Instalación de válvula anti retorno de aguas lluvias la facultad ya tiene este válvula para su instalación	Plomería
2017	4/09/2017	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	vidrio de biblioteca centro editorial ubicada en el hall de sociología	Ventanería
2017	4/09/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	arreglo de circuito eléctrico de luminarias con el cambio de tubos dañados de luz frente a los auditorios	Electricidad
2017	4/09/2017	212	Aulas de Ciencias Humanas	pintura de techo primer piso del edificio corredores y entrada principal	Pintura
2017	4/09/2017	310	Facultad de Ciencias Económicas	Se requiere el cambio de los vidrios de baño de Damas del segundo piso y primer piso pues hay varios rotos o presentan desprendimiento completo de la película que los protege.	Ventanería
2017	4/09/2017	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	Se requiere el arreglo y/o cambio del fluxómetro del baño de damas público del segundo piso edificio 311 pues el baño se encuentra inhabilitado.	Plomería
2017	5/09/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Proveer e instalar los siguientes vidrios (8), edificio de posgrados 561B, FMVMZ , contacto con Nhora Mora, extensión 19469. 1 -ancho 30 cms x 76 cms 2 -ancho 45 cms x 152 cms 3- ancho 27 cms x 62 cms 4- ancho 27 cms x 67 cms 5- ancho 27 cms x 67 cms 6- ancho 26 cms x 51 cms 7- ancho 31 cms x 60 cms 8- ancho 31 cms x 60 cms	Ventanería
2017	5/09/2017	561	Posgrados de Veterinaria	- Arregle puerta y brazo tensor de la puerta principal, edificio de posgrados 561B, FMVZ, contacto Nhora Mora Tovar, extensión 19469	Ornamentación
2017	5/09/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión y/o reparación toma corriente pasillo cocina, se requiere con carácter urgente, contacto señora Nohora Mora Tovar, extensión 19469, edificio de Posgrados 561B FMVZ.	Electricidad
2017	5/09/2017	561	Posgrados de Veterinaria	1. Arreglo del cable de polo a tierra, exterior costado sur del edificio 561 B Posgrado de Veterinaria, contacto señora Amparo Cortés Sierra, extensión 19436 ó 19465	Electricidad
2017	5/09/2017	561	Posgrados de Veterinaria	1. Arreglo de tubos de drenaje de los lava material del Laboratorio de Toxicología, Edificio 561 B., contacto señora Amparao Cortés, extensión 19436 ó 19465.	Plomería
2017	5/09/2017	561	Posgrados de Veterinaria	- Urgente para carpintería solicitud de cambio de altura de los entrepaños de los gabinetes inferiores del Laboratorio de Toxicología, Edificio 561 B, contacto señora Amparo Cortés, extensiones 19436 ó 19465.	Carpintería
2017	5/09/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Cambio de abrazadera de tubo de agua en el corredor del primer piso costado oriental, del Edificio de posgrado 561 B., contacto señora Amparo Cortés Sierra, extensiones 19436 ó 19465.	Ornamentación
2017	5/09/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo cajón del escritorio de la oficina de la Dirección de Bienestar de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, el cual esta a cargo de la señora Nelcy Consuelo Lozano, edificio 481, extensiones 19416 ó 15323.	Carpintería
2017	5/09/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, revisión y suministro de Tubos fluorescentes, balastos en el primero y segundo piso del herbario. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	5/09/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar nuevamente el tema de las goteras, ya que siguen en las diferentes salas del Museo de Historia Natural, taller, Oficina del profesor Gonzalo Andrade, Informática, laboratorio de Anfibios, Ictiología, Entomología, profesor José Murillo (2do .piso). En el techo de las puertas de salida que conduce al patio trasero del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533.	Albañilería
2017	5/09/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia, Laboratorio 218 de Fitoquímica, se requiere Instalación eléctrica de dos bombillos en cabinas extractoras de gases. Contacto Juber Sabogal ext. 14619.	Electricidad
2017	5/09/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia, Laboratorio 218 de Fitoquímica, se requiere Corte y sellado de 4 tubos de agua en cabinas extractoras de gases. Contacto Juber Sabogal ext. 14619.	Plomería
2017	5/09/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere mantenimiento de una silla de madera con cojín, se encuentra en el laboratorio de Relación Parásito Hospedero (126), contacto Ingrid Lotta en la extensión 11338- 11347	Carpintería
2017	5/09/2017	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	INSTALACION MESON DE BAÑO DE LOS HOMBRES PRIMER PISO EDIFICIO 201	Albañilería
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar puerta en sala de profesores y ajustar para que pueda quedar cerrada. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Ajustar puerta de Salida al patio trasero, cambiar bisagras, correspondes a puertas de madera y son puertas de lamina.Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Colocar puerta baño hombres 1er piso..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación

2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar - cambio de bombillos y balastos pasillo tercer piso. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Instalación botiquín sala de geoinformática. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Apertura chapa botiquín meteorología. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Cerrajería
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambio de bombillos auditorio. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambio balastro salón 218.. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Aguas filtradas en techo tercer piso pasillos y oficinas. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Albañilería
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- laboratorio 120A, 245, 247 Se requiere pintar los laboratorios toda vez que están bastante sucias y deterioradas las paredes. Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Pintura
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- laboratorio 120A, 245, 247 Se requiere 1 caneca de pintura para atender el servicio. Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Pintura
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- laboratorio 245, se requiere la adecuación eléctrica e instalación de un televisor LCD en el laboratorio 245 (urgente) . Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Electricidad
2017	5/09/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- Servicio de carpintería (urgente) para varios muebles. Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Carpintería
2017	5/09/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia, Laboratorio 218 de Fitoquímica, se requiere cambio de guardas, con sus 2 respectivas llaves. Contacto Juber Sabogal ext. 14619.	Cerrajería
2017	5/09/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Cambio de un balastro del laboratorio de Andrología en el edificio 502, contacto Andrea Ruiz Cristancho, extensión 19401, FMVZ	Electricidad
2017	5/09/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404, Dpto de matemáticas se requiere la instalación de bombillos en los diferentes salones, contacto Jakeline ext 13152	Electricidad
2017	5/09/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404, Dpto de matemáticas se requiere arreglar chapa del salón 219, contacto Jakeline ext 13152	Cerrajería
2017	5/09/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El edificio 404, Dpto. de Matemáticas requiere arreglar puertas del salón de estudio FEM y oficina 221 del 404., contacto Jaqueline ext. 13152	Ornamentación
2017	5/09/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere In1. Pintar dos bibliotecas de madera (el Observatorio cuenta con el material) Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2017	5/09/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere, Ajuste de piezas de madera y asegurar pasos de escaleras de acceso a la cúpula Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2017	5/09/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere. Arreglo de bisagras del cajón de materiales de aseo. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2017	5/09/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere. Arreglo de una pata de mesa de madera Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2017	5/09/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere. Ajuste del brazo de una silla de madera Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2017	5/09/2017	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Campus Se requiere. Colocar vidrio en biblioteca de madera medidas aproximadas (50 cm x 50 cm) Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Ventanería
2017	5/09/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Revisión y reparación de sanitario semisotano, ya que cuando se acciona la cisterna sale el agua por el orinal (personal de Contein reviso y comenta que es la caja de paso que esta tapada por lo que seria destaparla)	Plomería
2017	5/09/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	cambio de plantas de unas materas a otras aproximadamente 17 (favor traer con que hacer un orificio en la zona verde para sembrar un árbol pequeño) para esta orden las materas están en proceso de compras por lo que sería coordinar tan pronto lleguen las materas	Prados y Jardines
2017	6/09/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	volver a Instalar luminaria que fue retirada para revisión en la sala de informática del primer piso	Electricidad
2017	6/09/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Instalar tapas metálicas de las tomas eléctricas en las salas de trabajo 1,2 y en sótano del edificio	Electricidad
2017	6/09/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia, realice las labores de reparación y limpieza de un tubo bajante de aguas lluvias y el cielo raso del laboratorio del grupo de Farmacogenética del Cáncer (Laboratorio 304, izquierda al fondo). Contacto Profesor Fabio Aristizabal ext. 14640- 14639.	Plomería
2017	6/09/2017	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	En el edificio 404 Dpto de física se requiere realizar mejoras locativas en paredes, techo y pisos en la Planta de Criogénesis ubicada en el Edificio 404, piso 1. Contacto Zulma Ruiz ext. 13080-	Albañilería
2017	6/09/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparación de chapa puerta de salida emergencia primer piso	Cerrajería
2017	6/09/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Soldadura en cuelleras y cadenas de bretes en la sala de ordeño, edificio 561. contacto Andrea Ruiz Cristancho, profesional Universitario, Clínica de Reproducción Animal, extensión 15401.	Ornamentación
2017	6/09/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Arreglo chapa puerta clínica de reproducción (casa estudiantes). edificio 561, contacto Andrea Ruiz, profesional universitario Clínica para la Reproducción Animal, extensión 15401.	Cerrajería
2017	6/09/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo bisagra cajón almacenamiento en laboratorio de andrología, edificio 502., contacto Andrea Ruiz, profesional universitario, Clínica para la Reproducción Animal, extensión 15401	Cerrajería
2017	6/09/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Realizar prueba hidrostática del sistema contra incendio	Plomería
2017	6/09/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo estufa clínica de reproducción, (casa de los estudiantes), edificio 502, contacto Andrea Ruiz, profesional universitario Clínica para la reproducción Animal, extensión 15401.	Electricidad
2017	6/09/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo chapa puerta clínica de reproducción (casa estudiantes), edificio 502., contacto Andrea Ruiz, profesional universitario clínica para la Reproducción Animal., extensión 15401.	Cerrajería
2017	6/09/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Cambiar tomas en salones 302 y 303 que se encuentran en mal estado	Electricidad
2017	2/10/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere con carácter urgente sonda eléctrica para la poceta del primer piso en terapías. Pues ya se generan olores fuertes y se inunda.	Plomería
2017	2/10/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días, respetados señores, de manera atenta me permito solicitar su amable colaboración con una sonda eléctrica para la poceta que se encuentra ubicada en el patio interno de la Facultad, ya que se está derramando demasiada agua y esta totalmente tapada.	Plomería
2017	2/10/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días, de manera atenta se requiere el mantenimiento de mesas de madera y sillas que se encuentran ubicadas en la parte posterior del edificio frente a la Cafetería. Estas mesas son de madera y nosotros suministramos los materiales, para la lijada y pintada.	Carpintería
2017	2/10/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere el mantenimiento de las matas internas y externas del edificio 471, poda y tierra, sobre todo de las eugenias.	Prados y Jardines
2017	2/10/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días, de manera atenta solicito su colaboración con la poda del pasto que se encuentra ubicado en la parte posterior del edificio junto a la Cafetería y detrás de ella, ya que el paso se ha habilitado para salir del edificio 471, adicionalmente el pasto que se encuentra alrededor del anfiteatro. Gracias	Prados y Jardines

2017	2/10/2017	471	Facultad de Medicina	Se requiere soldador para arreglar mesa de metal, se desprendió una de las patas.	Ornamentación
2017	2/10/2017	471	Facultad de Medicina	Buenos días respetados señores: De manera atenta me permito solicitar mantenimiento de pared. Impermeabilización y resane de la pared ubicada en el Laboratorio de Alimentos, en el área de sensorial. Es de vital importancia ya que tenemos visita de la secretaría de Salud y es un laboratorio que debe tener óptimas condiciones. Agradecemos de antemano la atención y colaboración que le brinden a la presente.	Albañilería
2017	2/10/2017	471	Facultad de Medicina	De manera atenta reiteramos la solicitud de colocar polo a tierra en el tercer piso del edificio 471. Contamos con el material requerido por el personal a cargo de la División de Mantenimiento. Agradecemos su amable colaboración ya que es de vital importancia esta instalación.	Electricidad
2017	2/10/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Instalación de 3 tomas 110 Voltios adicionales en el punto de venta ICTA.	Electricidad
2017	2/10/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Soldar puertas del baño hombres publico tercer piso de la Facultad	Ornamentación
2017	2/10/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Soldar puertas del baño hombres publico cuarto piso de la Facultad	Ornamentación
2017	2/10/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Pintura a la oficina de deportes ubicada en el tercer piso de la Facultad.	Pintura
2017	2/10/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Revisión de las tomas eléctricas de la oficina 210	Electricidad
2017	3/10/2017	406	Instituto de Extensión e Investigación	Fabricación de tapa para caja de aguas lluvias al lado del edificio 406 i e i	Albañilería
2017	3/10/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	instalación de vidrios en los pasillos y oficinas primer y segundo piso edificio 214 a la sur cantidad 6	Ventanería
2017	3/10/2017	210	Facultad de Odontología	Se solicita su colaboración URGENTE, con la revisión y cambio de las chapas de los lockers de las clinicas del Posgrado de Ortodoncia, ya que se tiene prevista la visita de los pares académicos y todo debe estar en optimas condiciones en las clinicas de la Facultad.	Cerrajería
2017	4/10/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Limpieza de las canales, que se llenan de polvo y hojas y en época de invierno se rebosan, edificio 503, Laboratorio de Microbiología, contacto profesora Martha Cecilia Suárez, extensión 15368 ó 15367. FMVZ	Albañilería
2017	4/10/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglos de carpintería así: arreglo de puerta de cubículo de investigación, 3 tapas para butacos dañados y elaboración de un antepecho para meson con sus respectivos entrepaños, edificio 503, Laboratorio de Microbiología, contacto Fabio Ramirez, extensión 15404.	Carpintería
2017	4/10/2017	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo o cambio de chapa baño damas segundo piso, edificio de posgrados 561B FMVZ, contacto Profesora Lucia Botero, extensión 19469 ó 15353	Cerrajería
2017	4/10/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-Arreglo gotera lavamanos baño hombres segundo piso, Edificio 561B Posgrados, profesora Lucia Botero.	Plomería
2017	4/10/2017	561	Posgrados de Veterinaria	- revisión presión agua edificio- no llega agua suficiente a la cocina, Edificio posgrados 561B FMVZ, profesora Lucia Botero, extensiones 19469 ó 15353.	Plomería
2017	4/10/2017	561	Posgrados de Veterinaria	- Proveer e instalar 30 tubos fluorescentes -pasillos y salones 1er y 2o piso, edificio posgrados, 561B, profesora Lucia Botero, extensiones 1969 ó 15353.	Electricidad
2017	4/10/2017	561	Posgrados de Veterinaria	-URGENTE, inicia el invierno y se requiere limpieza y arreglo de las canales del Edificio 561 B Posgrado en Salud y Producción Animal. contacto señora Amparo Cortes, extensión 19436 ó 19465.	Albañilería
2017	4/10/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-dias cordialmente estoy solicitando la reparación de la puerta principal de la Sala de Necropsia la cual se descuadro y no es posible cerrarla. Edificio 502, ext 15363, contacto Leonardo Bernal, Laboratorio Patología Veterinaria.	Carpintería
2017	4/10/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Instalación de luminaria led en sala de informática del primer piso	Electricidad
2017	4/10/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	reparación de sistema de cierre de puerta salida a terraza del cuarto piso.	Cerrajería
2017	4/10/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Retorqueo de pernos de los tableros eléctricos del edificio	Electricidad
2017	4/10/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Realizar poda de pasto y jardinería en las zonas exteriores del edificio 228	Prados y Jardines
2017	4/10/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparar mesa de ping-pong del área de bienestar de la facultad de enfermería	Carpintería
2017	4/10/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	La instalación de 2 mesones en las zonas de calentamiento del tercer piso	Albañilería
2017	4/10/2017	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Atentamente solicito su amable colaboración para que ordene a quien corresponda, el trámite para que pedir que poden una pequeña parcela al lado de los invernaderos detrás de la Facultad de Agronomía, donde se pretende realizar un proyecto con los estudiantes del Programa Promotores de Convivencia. El Secretario de Facultad indicaría el lugar exacto del espacio a podar,comunciarse a la extensión 15321 OSCAR DAVID TURMEQUIE, Secretario FMVZ..	Prados y Jardines
2017	4/10/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el edificio 405 - dpto de Matematicas oficina 338 y 335 se requiere la instalación de tres tableros contacto Luz Muñoz ext. 13208	Electricidad
2017	4/10/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia Se requiere el cambio de dos (2) rosetas por dos(2) lamparas de tubo de 96 en el Laboratorio de Análisis Instrumental NO. 220. contacto, CRISTINA ARIAS RODRIGUEZ ext. 14640	Electricidad
2017	4/10/2017	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Dpto de Estadística Se requiere el servicio de plomería por humedad en oficina 331. Contactar JOAN HERNÁNDEZ BAUTISTA Ext. 13210	Plomería
2017	4/10/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere, Revisión y suministro de tubos fluorescentes en los pasillos del primero y segundo piso Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	4/10/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere, Suministro e instalación de bombillas a la entrada del ICN Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	4/10/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere, Revisar y arreglar algunas láminas de drywall, que están en peligro de caersen del techo, en el segundo piso del Herbario. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	4/10/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere, Revisión y suministro de tres vidrios para los muebles, que están ubicados en el interior del salón 202. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ventanería
2017	4/10/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere, Arreglo y suministro de balastos en el segundo piso del herbario (Salón 200) y en posgrado (Tercer piso). Presenta un alto ruido y no deja trabajar. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2017	4/10/2017	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto. de Química, se requiere el servicio de carpintería para el laboratorio de investigación No. 222 para la división de unos estantes Contracto profesor Fabian Parada ext 14493 - 14483	Carpintería
2017	4/10/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere revisar el toma corriente que se encuentra cerca a la ducha y lavaojos en el laboratorio micropaleontologia Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	4/10/2017	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere revisar el toma corriente que se encuentra cerca a la ducha y lavaojos en el laboratorio petrografia Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2017	4/10/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Museo de Historia Natural , se requiere, el corte de unos vidrios de 30 x 30cm el vidrio se encuentra en el museo, es de carater urgente para una exposición . Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ventanería
2017	4/10/2017	476	Facultad de Ciencias	En la Estación Roberto Franco en la Ciudad de Villavicencio se requiere varias canecas de pintura de color blanco para pintar los alojamientos y los muros de la Estación contacto Pedro Sanchez Palomico	Pintura
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere limpieza de hojas en las planchas de los pasillos del Departamento contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2017	4/10/2017	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparar puerta y chapa del baño de mujeres de la sala de Estudio del segundo piso	Cerrajería

2017	4/10/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere, Arreglo de una de las puertas de portería, que conduce al patio trasero del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2017	4/10/2017	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere, Limpieza de canaletas alrededor del ICN- urgente Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2017	4/10/2017	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia Se requiere Actualización de tomas eléctricas en el laboratorio 218 de fitoquímica, ya que varias de ellas no cuentan con polo a tierra. Contacto Juber Sabogal ext. 14619	Electricidad
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere tubos y balastos laboratorio 118 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere tubos y balastos oficina 149 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere tubos y balastos laboratorio 117 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere Pintura en Laboratorio cuarto de microscopia contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Pintura
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere destapar sifones de las posetas del laboratorio 152 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere Ajustar los pasadopres de seguridad de la puerta de ingreso al laboratorio 215C contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ornamentación
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere reparación de chapa Oficina 148 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere Taponar Toma corriente que se encuentra cerca a ducha lava ojos en laboratorio Morfología Animal - 152 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere Se requiere en Laboratorio de Crecimiento y Desarrollo arreglo de daño de palanca Ducha lava ojos contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere en Laboratorio de Ecología - 103 Taponar Toma corriente que se encuentra cerca a ducha lava ojos contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere Taponar Toma corriente que se encuentra cerca a ducha lava ojos en laboratorio Morfología Vegetal - 116 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2017	4/10/2017	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere arreglo del caudal de lavaojos esta sin presión y sucia en laboratorio Morfología Vegetal - 116 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2017	5/10/2017	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	Cambio de un vidrio de una ventana del cuarto de vigilancia a la entrada del edificio 214 Antonio Nariño	Ventanería
2017	5/10/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se requiere cambio de bombillas para el Laboratorio 220, ubicado en el segundo piso de la facultad. Solicita el profesor Francisco Serna	Electricidad
2017	5/10/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se requiere cambio de bombillas y cambio de 1 balastro de lampara para el Laboratorio 221, ubicado en el segundo piso de la facultad. Solicita el profesor Francisco Serna	Electricidad
2017	5/10/2017	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se requiere cambio del vidrio, ya que se encuentra roto en el Laboratorio 221, ubicado en el segundo piso de la facultad. Solicita el profesor Francisco Serna	Ventanería
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALÓN 302 TERCER PISO SE NECESITA TUBO DE LUZ DE 48 W	Electricidad
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON 317 se necesitan 4 tubos de luz 48w	Electricidad
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON 316 TERCER PISO 8 TUBOS DE LUZ DE 48W	Electricidad
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE ARCHIVO TERCER PISO, RECUBRIR TUBO DE AGUAS LLUVIAS.	Albañilería
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE BIENESTAR, ARREGLO DE MODULO EN ORNAMENTACIÓN EN ÁNGULOS	Ornamentación
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL POSGRADO DE REHABILITACIÓN ORAL SEGUNDO PISO EN EL ÁREA DE LAVADO SE NECESITAN 15 BALDOSAS DE COLOR BLANCO 20X20 CM	Albañilería
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL POSGRADO DE ORTODONCIA SEGUNDO PISO, ARREGLO PLOMERIA Y GRIFERIA LAVAMANOS.	Plomería
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE URGENTE PARA CIRUGÍA DE PRE GRADO SEGUNDO PISO ARREGLO MURO PARTIDO.	Albañilería
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO 105 PRIMER PISO, REVISAR TOMAS ELÉCTRICAS QUEMADAS Y SUELTAS.	Electricidad
2017	5/10/2017	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO 107 PRIMER PISO 2 TUBOS DE LUZ 96W	Electricidad
2017	5/10/2017	401	Facultad de Ingeniería	} construcción de una tapa para caja de aguas lluvias en la parte trasera del edificio insignia 401	Albañilería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de cremallera de cortina Aula de informática 2do piso contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Mobiliario
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere Arreglo de silla Lab 126 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Mobiliario
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere colocar Plastico en el invernadero frente a aula 120 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Mobiliario
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- Se requiere la Instalación de un tablero acrílico.. Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Mobiliario
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Desde el año pasado se solicitó la instalación de un platero en la zona de cuarentena (solicitud No. 958). pero no se realizó y tampoco se conoce una respuesta por parte de mantenimiento, funcionaria Marcela Laiton, URRAS, extensión 15395, favor comunicarse con Lina María Puentes M.V Urras.	Hidrosanitario
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Lijar, limpiar y pintar estructura metálica, (Techos parte externa e interna, Edificio Avícola . - Resanar y pintar, toda la parte externa del edificio Avícola. Incluidas puertas, funcionario Gregorio Rodríguez, extensión 19459.	Albañilería
2018	5/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de retiro de tapete Instituto de investigaciones Clínicas Dr. Pardo. Instituto de Investigaciones Clínicas Universidad Nacional de Colombia Unidad Camilo Torres - Código ZIP11321 Bogotá - Colombia Tel/Fax +57 (1) 3165000 Ext. 15186 Correo electrónico: invescli_fmbog@unal.edu.co	Electricidad
2018	6/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisión e instalación de un horno trifásico, en la sección de Dermestes del Instituto de Ciencias Naturales. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo y limpieza del extractor de olores del área de inactivación y lavado de material, laboratorio de Microbiología, edificio 503, FMVZ, contacto funcionario Fabio Ramírez Extensión 15404.	Hidrosanitario
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere jaboneras en baños contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Hidrosanitario
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	En la Facultad de Ciencias, edificio 476, se requiere el arreglo de la jabonera del baño de las damas, contacto Martha Vargas Ext. 15632	Hidrosanitario
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Se solicita colocar urgente telón auditorio 802, del Doctorado Salud Pública Unidad Camilo Torres Módulo 2 Bloque C Ext. 10918. No se puede dictar clases. Gracias	Mobiliario
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión, arreglo y puesta en funcionamiento de motor de extracción de aire, porque no esta funcionando y requiere el funcionamiento permanente por los olores de formaldeído, que afectan a los profesores, estudiantes y laboratoristas. El extractor está ubicado en el área de Anotamia, edificio 503, FMVZ, contacto Jairo Prieto o profesor Huazo Gutierrez.	Hidrosanitario

2018	6/06/2018	453	Aulas de Ingeniería	fumigar para la maleza o hierba frente al edificio 453 aulas de ingeniería.	Prados y Jardines
2018	6/06/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere reparación cortina aula de informática 210 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Mobiliario
2018	4/07/2018	471	Facultad de Medicina	De manera atenta se requiere su amable colaboración por el arreglo de un archivado que se descarriló y no hemos podido solucionar el problema en el Laboratorio de Equipos Comunes tercer piso con la señora Yolanda. Gracias	Mobiliario
2018	6/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere Retiro de excremento de paloma de la zona de la cúpula y respectiva fumigación..Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Prados y Jardines
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Recoger muestras que ya no sirven en laboratorios y pasillo. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Mobiliario
2018	6/09/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404, departamento de Física, se requiere de barrido y limpieza de la terraza que queda encima de los laboratorios, ya que en estas épocas se inunda y como medida de prevención de manera especial le solicitamos la prontitud a esta solicitud contacto Jose Daniel Muñoz ext. 13082	Albañilería
2018	5/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia		Prados y Jardines
2018	5/10/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere limpieza de las estatuas de la entrada del Departamento de Biología contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2018	7/11/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere limpieza vidrios de invernadero 152B al lado del Departamento de Biología contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2018	7/11/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere reparación cortina Laboratorio 201B contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Mobiliario
2018	5/02/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de cambio de 5 vidrios en el laboratorio 179 Maestría del Deporte. Facultad de Medicina. Se requiere con carácter urgente debido a que se va a llevar la inauguración el día 9 de febrero de 2018	Ventanería
2018	3/01/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Instalación contactor para tanque Veterinaria	Plomería
2018	1/02/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Revisión y arreglo de daño en la plancha del cuarto piso del edificio 500, el motivo se traspasa el agua y se esta inundando los laboratorios del cuarto piso.	Albañilería
2018	4/01/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	Habilitar alumbrado público zonas exteriores Cine y Televisión	Plomería
2018	12/01/2018	471	Facultad de Medicina	Arreglo baño hombres 3er piso - se perforó tubo - comunicarse con Angelita 15163	Plomería
2018	12/01/2018	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	Arreglo válvulas de pie tanque sótano	Plomería
2018	15/01/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	Revisión casa de estudiantes - Clínica de Reproducción - tomas	Plomería
2018	2/02/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	podar los mimbres frente al edificio 406 I E I	Prados y Jardines
2018	2/02/2018	453	Aulas de Ingeniería	soldar bisagra de la tapa del tanque de agua potable del edificio 453 aulas de ingeniería	Ornamentación
2018	2/02/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	soldadura para soporte de reja ingreso al edificio 407 posgrados de materiales y procesos.	Ornamentación
2018	2/02/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	arreglo de jardines de la parte interna del edificio 406	Prados y Jardines
2018	2/02/2018	401	Facultad de Ingeniería	Arreglo de los jardines frente al edificio 401	Prados y Jardines
2018	17/01/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	Cambio contactor eléctrico	Plomería
2018	17/01/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y toma no funcionan oficina 105. Preguntar en el salón 219	Plomería
2018	17/01/2018	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	revisión cable suelto de toma que esta pegado al pido por debajo de mesa, puede producir algún corto	Plomería
2018	17/01/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de taco sin luz oficina 200; están sin corriente, el profesor a cargo de la oficina no ha podido iniciar su trabajo	Plomería
2018	5/02/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	ARREGLO DE TAPA DE ALCANTARILLA UBICADA EN EL ANDEN DE LA PARTE DE ATRAS DEL EDIFICIO 201	Ornamentación
2018	5/02/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	SOLDAR REJA DE VENTANA DE AUDITORIO CAMILO TORRES DE LA FACULTAD EDIFICIO 201	Ornamentación
2018	5/02/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento de matas y flores de toda la Facultad de Medicina.	Prados y Jardines
2018	5/02/2018	471	Facultad de Medicina	Se requiere de manera atenta el mantenimiento de pintura, resane, impermeabilización de tres oficinas ubicadas en el espacio de Cirugía Experimental frente a la Unidad Administrativa. Este espacio será utilizado para la creación del Laboratorio de Toxicología, y los otros dos espacios serán para el Departamento de Ginecología y Obstetricia. Se requiere de personal, debido a su urgencia.	Pintura
2018	17/01/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	se desoldó lamina de la parte inferior de una puerta principal en el edificio Antonio Nariño.	Plomería
2018	17/01/2018	401	Facultad de Ingeniería	se partió llave en cerradura cuarto aseo edificio de Ingeniería INSIGNIA y quedo el pedazo dentro . APertura	Plomería
2018	17/01/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de lamparas en la oficina 225, no hay luz Prof. Orlando Rivera	Plomería
2018	17/01/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión de un equipo Mufla (horno) que no enciende, según solicitud correo. Se autoriza únicamente revisión del cable de conexión y toma. Si es cuestión ya de equipo, debe solicitarse con la Dirección Nacional de Laboratorios	Plomería
2018	17/01/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión estufa cocina esta haciendo corto	Plomería
2018	17/01/2018	432	Programa Recreo	revisión sistema eléctrico, no hay luz en techos oficina de la dirección. (oficinas contiguas al iparm). FAVOR PASAR DESPUES DE LAS 9 AM	Plomería
2018	6/02/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	arreglo de flanche perimetral se ha despegado en varios sectores y produce filtraciones a las oficinas de docentes y el aula de clase 217 son 13 oficinas afectadas del departamento de lingüística contamos con el material	Albañilería
2018	18/01/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de cerradura escritorio la llave no gira el tambor	Plomería
2018	6/02/2018	x	x	arreglo de canal de aguas lluvias esta deteriorado	Albañilería
2018	6/02/2018	x	x	instalación de válvula anti retorno de aguas lluvias en la entrada principal de laboratorio poseemos la válvula de 4 " sanitaria para mitigar las inundaciones atravez de los sifones de piso	Plomería
2018	6/02/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	el cambio de lamparas en la entrada principal y corredor primer piso y en algunos salones ya no poseemos repuestos	Electricidad
2018	6/02/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	arreglo de tres tapas dos metálicas y una de concreto dañadas en obras realizadas en el perímetro del edificio y representa riesgo para los transeúntes de la comunidad	Albañilería
2018	18/01/2018	453	Aulas de Ingeniería	Apertura mueble oficina 418 edificio 453 oficina 401-ext. 14062 (Aulas de Ingeniería)	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Oficina 120A Se requiere adecuación, resane y pintura de paredes contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	18/01/2018	305	Conservatorio de Música	revisión cerradura del auditorio 231 no abre la cerradura ; las señoras de elite tienen las llaves.	Plomería
2018	18/01/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión baño tapado damas primer piso administrativos edificio 481	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo Poseta Tapada Se requiere arreglo Poseta Tapada contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere 2 tubos 96 y 4 de 48 Lab 130A contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	18/01/2018	561	Posgrados de Veterinaria	REVISION DE TOMACORRIENTE AREA LABORATORIO DE VIROLOGIA 2o. PISO NO FUNCIONA	Plomería

2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere 4 Tubos de 48 Pasillo Lab 114 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo presión de agua Lab 122 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2018	19/01/2018	210	Facultad de Odontología	revisión de varios vidrios rotos en el área de la decanatura segundo piso	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo llave Lab 122 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de las gavetas inferiores Lab 122 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere mantenimiento en balastro y tubos de 96 luz -hace mucho ruido Lab 122 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	19/01/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	Revisar cerradura en puerta del laboratorio de eléctrica salón 101 A. preguntar por Alexandra primer piso	Plomería
2018	19/01/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión baños de hombres que están tapados piso	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere 2 tubos de 96 Aula 146 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere 4 tubos de 48 Pasillo Entrada ala Izqu. 4 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	19/01/2018	413	Observatorio Astronómico	cambio de vidrio roto en mueble biblioteca oficina del Observatorio Astronomico	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere 2 tubos de 48 Pasillo Lab. 139 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	19/01/2018	413	Observatorio Astronómico	revisión de cerradura puerta de ingreso al edificio, la cual presenta dificultad para abrirse traba y no abre fácil	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere 2 tubos de 48 Entrada Auditorio contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	19/01/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y cambio de 4 vidrios primer piso	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere Colocar silicona en uniones de vidrios Invernadero costado derecho entrada de edificio 421 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere trasladar roseta de bombillo de pared a techo (ya se tiene la instalación eléctrica) Lab 224A contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	19/01/2018	305	Conservatorio de Música	revisar interruptor en cuarto de elite 2o.piso-queda prendido	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere mantenimiento a la chapa de la puertas del salón 119. Solicito por favor el mantenimiento.contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Limpieza de canaletas alrededor del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Arreglo de una de las puertas traseras del edificio del primer piso, presenta problemas al abrir. (puerta central) Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere resanar y pintar la pared que se encuentra en una de las puertas de salida al parqueadero del frente del ICN Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión e instalación de dos tomas en la oficina del primer piso.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Colocar seis (6) manijas para poder abrir las puertas que conduce al patio trasero, del primer piso.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión e instalación de seis (6) vidrios, que están rotos en las puertas traseras, que conducen al patio del primer piso. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ventanería
2018	22/01/2018	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	Revisión y arreglo de tapas tanques en el edificio de Ciencia y Tecnología. Entenderse con el sr. Miguel Chavarro	Plomería
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Corte de pasto en la parte trasera del edificio. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Prados y Jardines
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisión de las goteras, no se ha solucionado. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Cambio de toma alimentación UPS y adecuar tomas eléctricas, en la sala de informática (Segundo piso).. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	22/01/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión de toma que conecta un congelador de muestras en el laboratorio de virología edificio 561 B 2o.piso. Entenderse con la sra., Yaneth Gomez. NO funciona no hay corriente	Plomería
2018	22/01/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión de toma que conecta un congelador de muestras en el laboratorio de virología edificio 561 B 2o.piso. Entenderse con la sra., Yaneth Gomez. NO funciona no hay corriente	Plomería
2018	22/01/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión de toma que conecta un congelador de muestras en el laboratorio de virología edificio 561 B 2o.piso. Entenderse con la sra., Yaneth Gomez. NO funciona no hay corriente	Plomería
2018	22/01/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión de toma que conecta un congelador de muestras en el laboratorio de virología edificio 561 B 2o.piso. Entenderse con la sra., Yaneth Gomez. NO funciona no hay corriente	Plomería
2018	22/01/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión de toma que conecta un congelador de muestras en el laboratorio de virología edificio 561 B 2o.piso. Entenderse con la sra., Yaneth Gomez. NO funciona no hay corriente	Plomería
2018	6/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar chapa de la puesta de la recepción del museo de Historia Natural Contactar Camila Salazar Forero. ext 11535	Cerrajería
2018	6/02/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Resanar y Pintar las zonas comunes, oficinas y demás áreas del edificio (pintura blanca y gris basalto) Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020. ESTA SOLICITUD SE REALIZA POR TERCERA VEZ, ES PARA EL OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA SEDE CAMPUS	Pintura
2018	22/01/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión sistema eléctrico baño hombres no hay luz. Favor pasar a la oficina 200	Plomería
2018	6/02/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Cambio de luminarias, 1 Roceta baño de mujeres, 2 Bombillos pasillos, 1 Roceta Cocicna, 2 Tubos salón 117, Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Electricidad
2018	23/01/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisar sistema eléctrico no tienen corriente las tomas y luz de techos, invernadero de vidrio externo a la facultad	Plomería
2018	6/02/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere, Podar jardín Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020. Hacer completamente la recolección de pasto podado. (POR FAVOR TENER EN CUENTA PARA ESTA SOLICITUD TRAER LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS)	Prados y Jardines
2018	6/02/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere, Cortar gajos de palmas que se han caído. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Prados y Jardines
2018	6/02/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere, Fumigar pasto de pisos.(Llevar insumos) Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Prados y Jardines

2018	23/01/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión filtración de agua por la pared en baño de hombres 2o.piso edificio 404	Plomería
2018	6/02/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere, Realizar huecos a escritorios (ranura correspondiente a la chapa para poder asegurar), cantidad 7 escritorios. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Cerrajería
2018	6/02/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere, Hacer huecos en dos muebles de madera para acondicionar cables eléctricos. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Carpintería
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- laboratorio 120A, 245 y 247 Se requiere pintar los laboratorios toda vez que están bastante sucias y deterioradas las paredes. Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Pintura
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- laboratorio 120A, 245 y 247 Se requiere Servicio de carpintería para varios muebles.. Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Carpintería
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias- laboratorio 120A, se requiere terminar el arreglo de una de las chapas del laboratorio 120A que quedó pendiente en el año 2017. Contactar a Paola Rozo ext. 16557	Cerrajería
2018	6/02/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia salon 112 se requiere instalación de puntos eléctricos (5 puntos de 110 V) y (2 puntos de 220V), contacto Angela Rojas- oficina 315 ext. 14627	Electricidad
2018	6/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere pintar los corredores afectados por las humedades ya reparadas contacto Francisco Diaz ext. 13082	Albañilería
2018	6/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere pintura para el salón 310 y 311 del edificio 405 y el 216 del edificio 404 afectado por inundaciones del año pasado contacto Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2018	6/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere pintura de las oficinas 305, 313,311 el edificio 404 afectadas por humedades contacto Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2018	6/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere reparación de la humedad y pintura de las oficinas 338, 339, 336 del edificio 405 contacto Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2018	6/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere reparación techo de los baños del 404 contacto Francisco Diaz ext. 13082	Albañilería
2018	6/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere cambio de siliconas de las juntas de los vidrios interiores de las oficinas de profesores de matemáticas y física edificio 404 tercer piso contacto Francisco Diaz ext. 13082	Ventanería
2018	6/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere cambio de tubos y balastro de salones 312, 313, 214, 203, 215, 216, 217, 218, 219, del edificio 405 laboratorios de física, contacto Francisco Diaz ext. 13082	Electricidad
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Instalar toma corriente en el salón 231. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar lamparas 223 donde están las colecciones para mirar si es bombillo o balastro. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Instalación de lampara en el laboratorio 312 hay una roseta con bombilla pero ya no alumbrá. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar puerta en sala de profesores y ajustar para que pueda quedar cerrada. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Colocar puerta baño hombres 1er piso..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Instalación botiquín sala de geoinformática..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar lampara en 112 suena y hace corto se dañan los bobillos que se colocan. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	24/01/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisión del sistema eléctrico no hay luz en la biblioteca del primer piso y pasillos, no se sabe si se saltó algún taco . Entenderse con Harry	Plomería
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar vidrios rotos y poner otros que faltan en los tres niveles del edificio. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ventanería
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar tubo lavamanos del laboratorio geodinamica externa Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	6/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Revisión de la chapa de seguridad de la oficina No 329 edificio 404 de la profesora Emilse Gomez Torres, ya que no funciona...Contactar a Kelly Pineda oficina 315Ext. 13210	Cerrajería
2018	24/01/2018	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	revisar cerradura cuarto de aseo 5o.piso se partió la llave y solicitan cambio de guardas	Plomería
2018	6/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere Revisión de la oficina 302 edificio 405 del profesor Oscar Melo Martinez, ya que las palomas hicieron nido entre las tejas y el entretecho..Contactar a Kelly Pineda oficina 315Ext. 13210	Albañilería
2018	24/01/2018	037	Edificio CADE	revisión de cerradura oficina tecnologia primer piso se dificultó el abrir y cerrar	Plomería
2018	6/02/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias requiere revisión y limpieza de canaletas y bajantes. Contacto Martha Vargas Ext. 15632	Albañilería
2018	24/01/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de cerradura oficina profesora Yaneth Muñoz 2o.piso presenta dificultades al abrir y cerrar	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere adecuar servicio de luz de 110 a 220 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de balastos y tubos de 48 Lab. 128 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere instalación de luz led en Lab. 215 (Se suministra lamparas) Lab. 215 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	24/01/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	cerradura puerta principal y puerta interna -cambio de guardas oficina 2o.piso (posible hurto de informacion y /o equipos)	Plomería
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere Se requiere 8 tubos de 48 Pasillo frente a fotocopidora del Dpto contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	6/02/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, SSe requiere arreglo chapa de una de las puertas del Lab. 119. Lab. 119A contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2018	25/01/2018	421	Departamento de Biología	Limpieza cubierta edif Biología	Plomería
2018	7/02/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	escape de agua en tubería informacion con la administradora	Plomería
2018	7/02/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	revisión y arreglo de baja presión de agua en baños del segundo piso	Plomería
2018	7/02/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	revisión y arreglo de lamparas biblioteca del edificio	Electricidad
2018	7/02/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	arreglo de hundimientos y elevaciones en el acceso peatonal	Albañilería
2018	7/02/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	filtración de agua en tres puntos de la tubería de agua	Plomería
2018	7/02/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	limpieza preventiva de los colectores de agua lluvia y aguas negras del edificio	Plomería

2018	7/02/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	cambio de cheque de retención agua potable tanque tercer piso se daño	Plomería
2018	7/02/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	Enchape de piso hall primer piso edificio de aulas se levanto frente a los auditorios	Albañilería
2018	25/01/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de sistema eléctrico oficina 105 la luz esta intermitente y se salta el taco	Plomería
2018	7/02/2018	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	limpieza de cubiertas y sumideros de ambas torres	Albañilería
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Sistema de extracción del laboratorio que actualmente esta fallando, Laboratorio de Anatomía, edificio 503, contacto Jairo Prieto, extensión 15354. -Cambio de 8 balastos o tubos, Edificio 503, contacto, contacto Jairo prieto, extensión 15354. -Revisión del salon torreón, carece de electricidad, edificio 503, contacto Jairo Prieto. Lo anterior son solicitudes por el profesor Hugo Andrés Gutierrez Trujillo, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, Laboratorio de Microbiología.	Electricidad
2018	7/02/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión del polo a tierra del laboratorio de Virología del edificio de Posgrado 561B FMVZ, contacto profesora Lucia Botero Coordinadora de programas de Posgrado, funcionaria Nohora Mora Tovar, e xtensión 19469. Dicha falla ha fenerado el daño de varios equipos de dicho Laboatorio.	Electricidad
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-La instalación de dos neveras adquiridas URRAS. Dichas neveras trabajan a 220V y en la clínica los puntos de conexión vienen a 110 V razón por la cual, necesitamos de su colaboración para su funcionamiento, contacto Marcela Laiton,. extensión 15395. -	Electricidad
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio llave del platero ubicado en el consultorio de URRAS, debido a goteo constante de agua, extensión 15395, funcionaria Marcela Laiton, Departamento de Ciencias para la Salud Animal.	Plomería
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Se realizo el arreglo de la estufa el semestre pasado, solicitud No. 862, quedo con paso directo y en ocasiones el enchufe se calienta demasiado y las resistencias siempre están en continuo trabajo, por la cual se solicita nuevamente revisión, en URRAS, contacto Marcela Laiton, extensión 15395.	Electricidad
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Reemplazar e instalar tubería, en PVC que permita la llegada y salida de los tanques para agua, edificio Avícola, sitio terraz y techos. -Arreglo o cambio de llave, no para de gotear. cocina Edificio Avícola, funcionario, Tito Rodríguez,	Plomería
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Limpieza de canales, revisar goteras en oficinas y zonas comunes, y reparar los sitios afectados, terraza externa e interna, Edificio Avícola. -Cambio o Reparación de lavamanos, baño damas, edificio Avícola, funcionario Tito Rodríguez	Plomería
2018	25/01/2018	411	Laboratorios de Ingeniería electrica y mecanica	REVISION Y ARREGLO SISTEMA HIDRONEUMATICO EN EL EDIFICIO TALLERES DE SERVICIO	Plomería
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cortar pasto y maleza del jardín de plantas tóxicas, así como podar los árboles que allí se encuentran. Jardion de plantas para clase de Toxicología. Costado norte del edificio Avícola, funcionario Tito Rodríguez, extensión 19459. -Recoger el pasto cortado y guadañado, alrededores Edificio Avícola, funcionario Tito Rordríguez, extensión 19459.	Prados y Jardines
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisar y ajustar marquesina en vidrio, techo central edificio Avícola, funcionario Tito Rodríguez, extensión 19459.	Ventanería
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Reparación puerta de madera, entrada baño damas, edificio Avícola, funcionario Tito Rodríguez, extensión 19459.	Carpintería
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo puerta en madera del cubiculo de de investigación -Tres tapas de butacos dañados - Elaboración de un antepecho para meson con sus respectivos entrepaños, Edificio 503, laboratorio de Microbiología FMVZ, extensión 15404, contacto funcionario Fabio Ramírez Alvarez.	Carpintería
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo de una lámpara balastro de tubos florescentes en el cuarto de la cabina. - Arreglo de una lámpara balastro de tubos florescentes en el cuarto de preparación de medios, funcionario Fabio Ramírez Álvarez, extensión 15404.	Electricidad
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo tubo PVC y postura de llave de agua para el suministro de agua del tanque de reserva que se encuentra en el laboratorio de Microbiología, funcionario Fabio Ramírez Álvarez, rxtensión 15404, edificio 503.	Plomería
2018	25/01/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminac	se desoldo bisaga puerta metalica laboratorio de patologia puerta ppal	Plomería
2018	7/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo puerta del baño público de damas, ubicado en el edificio 503, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, el cual esta por desprenderse en razón a que se apoyando la bisagra de la parte superior, las dos visagras restantes estan rotas, funcionaria Blanca CeciliaÁrevalo, extensión 15354	Ornamentación
2018	7/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar tomas eléctricas en Dermestes, para la instalación de un horno. Contactar Camila Salazar Forero. ext 11535	Electricidad
2018	25/01/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de lamparas no prenden los tubos fluorescentes oficina 105 Pro. Eduardo Florez	Plomería
2018	7/02/2018	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere arreglo de carpintería en el laboratorio 219. Contacto profesora Eliana Castillo - correo ecastillo@unal.edu.co ext 14431 cel 313 391 1977	Carpintería
2018	1/07/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	REVISIÓN TUBO SANITARIO CON FUGA BAÑO DE HOMBRES PRIMER PISO OLORES FUERTES QUE NO PERMITEN LA LABOR COTIDIANA DEL ÁREA AFECTADA .SE realizo evaluación de equipo de plome ría de emergencia y manifiestan que se debe romper para acceder al lugar se solicita por plataforma para su programación de manera urgente gracias	Plomería
2018	26/01/2018	305	Conservatorio de Música	cambio de vidrio pequeño salon	Plomería
2018	26/01/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión y arreglo de baños de las profesores ubicado en el segundo piso, uno esta con la tapa suelta y otro con bischocho de sanitario sueltos . Estan inhabilitados. VER CORREO	Plomería
2018	5/07/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se requiere adecuen instalaciones eléctricas en el invernadero de vidrio.	Electricidad
2018	29/01/2018	451	Departamento de Química	cambio de vidrios 2 en una vitrina y dos en una puerta laboratorio 333	Plomería
2018	29/01/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	revisión y arreglo de 2 orinales primer piso baños públicos los cuales se encuentran tapados	Plomería
2018	29/01/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de dos lamparas en recepción y una en cirugia no prenden al parecer son los tubos fluorescentes fundidos	Plomería
2018	29/01/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de cerradura en el consultorio No. 2 no funciona	Plomería
2018	29/01/2018	471	Facultad de Medicina	revisión y cambio de dos tubos largos de 48 oficina 402 bloque 1 edificio 1 -urge porque en las horas de la noche no se ve nada /ver correo	Plomería
2018	29/01/2018	451	Departamento de Química	destapar tramo de tubería que se encuentra tapado 5o.piso en laboratorio de Productos naturales se encuentran sin agua. PREGUNTAR POR ALBEIRO PEREZ	Plomería
2018	29/01/2018	301	Escuela de Artes Plásticas	hacer apiques en muro y piso edificio Bellas Artes 1r.piso	Plomería
2018	30/01/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Soldadura Puerta subestación Manuel Ancizar -	Plomería
2018	5/07/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Arreglo puerta oficina 11 del profesor German Afanador, se descolgo y se dificultad para abrir y cerrar, edificio 561B, contacto señora Doris Yanira Morales, secretaria Departamento de Ciencias para la Producción Animal, extensión 19403.	Carpintería
2018	5/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Mantemineto sillas ubicadas en al sala de recepción de la Clínica para Pequeños Animales, sebido a que se descolgó de la base causando un riesgo para los propietarios que traen los pacientes, contacto señora Maryluz Cárdenas M, Secretaria Ejecutiva de la Clínica, extensión 15385.	Carpintería
2018	5/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Por solcitud de la profesora Luxca Botero, Coordinadora de Patología Veterinaria, se requiere la visita de un carpintero para la reubicación de un mueble de madera, contacto extensiones 15363 ó 15353, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, secretaria doña Blanca Cecilia Arévalo, xtensión 15354.	Carpintería
2018	30/01/2018	471	Facultad de Medicina	Cambio de oreja metálica de tapas de cuarto maniobra edific Medicina	Plomería

2018	5/07/2018	305	Conservatorio de Música	Arreglo de bajante por filtración de agua en el baño de hombres, primer piso del Conservatorio. Preguntar por Ivan Lizcano...GRACIAS	Plomeria
2018	30/01/2018	210	Facultad de Odontología	revisión sistema eléctrico no hay corriente en rdiología 2o.piso (en tomas)	Plomeria
2018	30/01/2018	305	Conservatorio de Música	revisión de baño hombres primer piso cae gotera del 2o.piso y arriba de ese hay un baño de damas.	Plomeria
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON 315 8 TUBOS DE LUZ DE 48W	Electricidad
2018	30/01/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión toma esta en corto laboratorio 309 Prof.Maritza Rojas	Plomeria
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON 316 TERCER PISO 2 TUBOS DE LUZ DE 32 W	Electricidad
2018	30/01/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	revisar fuga de agua en orinal baño de hombres 2o.piso publico y revisar baño de hombres semisotano que esta al parecer tapado, se devuelve los residuos al descargar varias veces. UBicar al señor Avendaño en la portería del edificio nuevo de Enfermería	Plomeria
2018	30/01/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Revisar puerta en laboratorio de anatomía - no ajusta , no se puede cerrar laboratorio	Plomeria
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL TERCER PISO PASILLOS 3 TUBOS LUZ 96W Y 8 TBOS DE 48W	Electricidad
2018	30/01/2018	450	Departamento de Farmacia	REVISION DE LAMPARAS NO PRENDEN LABORATORIO 102	Plomeria
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LOS BAÑOS DEL TERCER PISO 4 TUBOS DE LUZ DE 32W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA DE PROFESORES ANTONIO CASALE TERCER PISO 4 TUBOS LUZ 48W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA TIC TERCER PISO 13 TUBOS DE LUZ DE 17W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON 302 TERCER PISO UN BALASTRO DE 48 W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA DE SISTEMAS TERCER PISO 12 TUBOS DE LUZ DE 17W	Electricidad
2018	30/01/2018	305	Conservatorio de Música	se rompio vidrio ventana basculante salon 124	Plomeria
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA DE PROFESORES TORRES PINZON TERCER PISO 2 TUBOS DE LUZ DE 48W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LOS PASILLOS DEL SEGUNDO PISO 6 TUBOS DE LUZ DE 48W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO MARIO VILLAMIZAR 10 TUBOS T-5 28W	Electricidad
2018	30/01/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de guardas oficina 2o.piso prof. Yaneth Muñoz; y apertura de candado pequeño en locker metalico salon 102	Plomeria
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO SEGUNDO PISO 3 TUBOS DE LUZ T-5 28W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL POSGRADO DE REHABILITACIÓN ORAL SEGUNDO PISO 6 TUBOS LUZ DE 48 W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LABORATORIO 105 PRIMER PISO ARREGLO DE PUERTA Y MESON EN MADERA.	Carpintería
2018	31/01/2018	401	Facultad de Ingeniería	vidrio roto ventana sala insignia 3r.piso - entenderse con Pedro Cruz lo ubican en la administracion	Plomeria
2018	31/01/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	revisar cerradura escritorio se partio llave cajon esta el pedazo dentro y no hay duplicado	Plomeria
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA ATENCION PRIORITARIA PRIMER PISO ARREGLO DE DE ESCAPE DE AGUA Y EMPAQUES.	Plomeria
2018	31/01/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Revisión de cerradura puerta salon de profesores edificio 503 salud animal -contiguo al auditorio Alexis Umaña	Plomeria
2018	31/01/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	oficina vicedecanatura academica se corrio teja en el edificio 481 y si llueve se filtra el agua. Entenderse con Viviana Martinez o prof. Jesus Cortes ex.15315	Plomeria
2018	31/01/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión baño de hombres primer piso orinal tapado edificio 405	Plomeria
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO 107 PRIMER PISO 2 TUBOS DE LUZ 96 W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA PASILLOS DEL PRIMER PISO 2 BALASTROS DE 48W Y 4 TUBOS DE 48W	Electricidad
2018	31/01/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	limar fillos de vidrios instalados en ventanas corredor sociologia edificio 205 primer piso-hall	Plomeria
2018	31/01/2018	210	Facultad de Odontología	revisión de toma que no tiene corriente aula maxima 3r.piso	Plomeria
2018	31/01/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	cambio de vidrio roto patio IEI laboratorio confinados primer piso	Plomeria
2018	31/01/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	espejo roto baño hombres primer piso edificio Antonio Nariño edificio 214	Plomeria
2018	5/07/2018	471	Facultad de Medicina	Buenas tardes, de manera atenta se requiere cortar dos vidrios ubicados en la Vicedecanatura de Investigación y Extensión oficina 219 del edificio 471. Favor comunicarse con la señora Sandra Gutiérrez o con Myriam Rodríguez	Ventaneria
2018	5/07/2018	471	Facultad de Medicina	Asegurar el vidrio de algunas ventanas del laboratorio, que están con poca silicona y se corre el riesgo de caerse Laboratorio de Nutrición y Dietética 161C edificio 471	Ventaneria
2018	5/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de arreglo de los drenajes de los lava loza del laboratorio de Nutrición y Dietética 161C Edificio 471	Plomeria
2018	5/07/2018	471	Facultad de Medicina	Debido a que el grifo del baño ubicado en el nivel 5 de la Unidad Camilo Torres, modulo 2, bloque C, está suelto, me permito solicitar el servicio de mantenimiento	Plomeria
2018	5/07/2018	471	Facultad de Medicina	Se daño la chapa de seguridad LABORATORIO 517 No se puede abrir	Cerrajería
2018	5/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de impermeabilización techo oficina 162 del edificio 471	Albañilería
2018	5/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de soldadura para mesas metálicas área de cafetería	Ornamentación
2018	1/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de guardas oficina 115 por cambio de funcionario	Plomeria
2018	6/07/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita realizar el mantenimiento del baño de hombres del sótano que se encuentra tapado	Plomeria
2018	6/07/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita el arreglo de un Push del baño de damas del primer piso	Plomeria
2018	6/07/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita el arreglo del escape que presenta el orinal del baño de hombres ubicado en la sala de estudio del segundo piso	Plomeria
2018	1/02/2018	451	Departamento de Química	tapar hueco y colocar baldosin en el laboratorio 330	Plomeria
2018	6/07/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita servicio para soldar 1 baranda de la escalera de emergencia que comunica el 3er y 4to piso	Ornamentación
2018	1/02/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar tubos fluorescentes laboratorio 106 Fisica-Medica y aceleradores/ edificio 405 entenderse con Giovanni Rodriguez Yy/o Prof.Cardona Ext.13073	Plomeria
2018	6/07/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la revisión del tomacorriente ubicado al ingreso del edificio	Electricidad
2018	2/02/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisar sistema eléctrico auditorio se quedo sin energia hubo un corto	Plomeria
2018	2/02/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar sistema eléctrico instalacion de salidas a 110 en el area de perreras	Plomeria
2018	2/02/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	pintura y señalización estacionamiento	Plomeria
2018	6/07/2018	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 Dpto de Química, se requiere destapar las canaletas del techo del laboratorio 301-1 ubicado en el edificio de posgrado, ya que se esta presentando varias goteras Contacto elizabeth Azuero - correo lch_fcabog@unal.edu.co ext. 14474.	Albañilería
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Instalar toma corriente en el salón 231 del departamento de Geociencias.. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisa lamparas 223 donde están las colecciones para mirar si es bombillo o balastro. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Instalación de lampara en el laboratorio 312 hay una roseta con bombilla pero ya no alumbr. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar puerta en sala de profesores y ajustar para que pueda quedar cerrada.. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería

2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Ajustar puerta de Salida al patio trasero, cambiar bisagras, correspondes a puertas de madera y son puertas de lamina. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Colocar puerta baño hombres 1er piso. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2018	2/02/2018	505	Laboratorio de Inseminación y Corral de Equinos	revisión cisterna con escape de agua baño interno oficina de extension (cerca al patio de veterinaria)	Plomería
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar lampara en 112 suena y hace corto se dañan los bobillos que se colocan. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	2/02/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	revisión y reparación de tubo roto entre el edificio IEI y la caseta de alimentos, al parecer se rompió con la poda del pasto	Plomería
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar vidrios rotos y poner otros que faltan en los tres niveles del edificio. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ventanería
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar y reparar la puerta de acceso a Geofísica se abre con timbre. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Colocar orinal baño de hombres 1er piso. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Destapar de baños y orinales con sonda. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar y arreglar los manecillas de los lavamanos que van a la pared, se sal el agua. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	6/07/2018	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 de posgrados del Dpto. de Química, en el laboratorio combustibles y energía se requiere destapar tubería de agua potable, igualmente se requiere romper la pared. Contacto Albeiro Perez ext. 14407, 14467 SOLICITUD QUE SEGÚN EL REPORTE DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO APARECE ATENDIDA DESDE AGOSTO DEL AÑO 2017, PERO ME INFORMAN EN EL DEPARTAMENTO QUE NO HA SIDO ATENDIDA.	Plomería
2018	6/07/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia oficina 316 se requiere el servicio de carpintería para los muebles de madera, contacto Nizma Arenales- ext, 14617 o 14641	Carpintería
2018	5/02/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisar cerradura de escritorio la cual presenta nuevamente fallas. Entenderse con Doris Muñoz	Plomería
2018	6/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere la revisión e instalación de dos lámparas bajantes, para la sala de posgrado (Tercer piso). Ya que las que están sobre el techo, no están sirviendo. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	6/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere corte de pasto, que se encuentra al lado de la Sección de Dermestes. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Prados y Jardines
2018	6/07/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias requiere revisión y limpieza de canaletas y bajantes, ya que se a presentado varias goteras en el edificio. Contacto Martha Vargas Ext. 15632	Albañilería
2018	6/07/2018	421	Departamento de Biología	Detrás del Edificio 421 del Departamento de Biología, área aledaña al centro de acopio de residuos, se requiere servicio con carácter prioritario la poda de áreas verdes. Contacto Martha Vargas. Ext. 15632	Prados y Jardines
2018	6/07/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias requiere revisión y cambio de algunos bombillos de las Unidad administrativa, secretaria y vicedecanatura, Contacto Martha Vargas Ext. 15632	Electricidad
2018	6/07/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matematicas edificios (405 y 404) se requiere limpieza de bajantes contacto Francisco Diaz ext. 13082	Plomería
2018	5/02/2018	421	Departamento de Biología	laboratorio 215, vidrio roto ventana entenderse entenderse con Eulises Maldonado	Plomería
2018	5/02/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	revisión de motobombas en el edificio 311 del edificio Ciencias Economicas	Plomería
2018	5/02/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	revisión baño de damas 3r.piso edificio 311 escape de agua por el fluxometro. Cuando se baja la palanca	Plomería
2018	5/02/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	revisión sistema electrico cafeteria edificio talleres de mecánica 1r.piso-no hay luz	Plomería
2018	5/02/2018	421	Departamento de Biología	revisión de tomas en cafeteria de estudiantes las cuales no tienen corriente	Plomería
2018	7/07/2018	210	Facultad de Odontología	se requiere revisión cajones de escritorio, para la oficina de Rehabilitación Oral segundo piso. Rocio Moyano	Carpintería
2018	7/07/2018	210	Facultad de Odontología	URGENTE se requiere la revisión, por parte de ornamentación a baño de mujeres usuarios primer piso ya que la puerta de un baño se cayó.	Ornamentación
2018	5/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	reparación manto de cubierta, se ha despegado	Plomería
2018	5/02/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	revisión y arreglo de tres baños tapados publicos de hombres	Plomería
2018	5/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	oficina 212 Prof.Orlando Rangel y en la ofi. 217 Prof. Gary solicitan revisión de lámparas estan fundidos los tubos	Plomería
2018	5/07/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	revisión y cambio de chapa salon 111 y habilitar puerta de acceso saln 110 y cambio de chapa (ver correo)/ podrían cambiarse solo guardas	Plomería
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Instalación botiquín sala de geoinformatica. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2018	2/04/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita limpieza de la red de sifones que se encuentran alrededor del edificio entre las piedras y las zonas verdes y reiteramos las solicitudes del mes pasado ya que no han realizado ninguna intervención.	Plomería
2018	6/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de corriente en tomas de mesones laboratorio 105	Plomería
2018	2/04/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	soldar soporte de reja a la entrada del edificio 407 posgrados de materiales y procesos	Ornamentación
2018	6/07/2018	561	Posgrados de Veterinaria	escape de agua tubo galvanizado en cuarto de reactivos laboratorio de nutrición animal	Plomería
2018	2/04/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	Podar el arbol frente al edificio 412 ingeniería química. Nota: las ramas no permiten abrir las ventanas de las oficinas del segundo piso.	Prados y Jardines
2018	6/07/2018	305	Conservatorio de Música	revisión de cerradura en el salon 202 piano 2o.piso -	Plomería
2018	2/04/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita arreglo del baño de los hombres ubicado en el 1er piso, pues se encuentra tapado	Plomería
2018	2/04/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparación del push baño de damas segundo piso	Plomería
2018	2/04/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparación del escape de agua del orinal del baño ubicado en la sala de estudio del 2do piso	Plomería
2018	6/07/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de tomas (3) que se encuentran sin tapa y pueden producir corto en el laboratorio de Farmaconosia y Microscopia (LAB 309) POR FAVOR SOLO ENTENDERSE CON LA SRA. DORA HERNANDEZ QUIEN FIRMARA LA SOLICITUD DE RECIBIDO.	Plomería
2018	2/04/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la soldadura de la baranda de la escalera que conecta el 3er y 4to piso del costado norte	Ornamentación
2018	6/07/2018	450	Departamento de Farmacia	revisar cerraduras de las puertas salones 100 y 112 que presentan dificultad al abrir, al parecer esta rodada la cerradura. POR FAVOR PREGUNTAR EN LA DIRECCION	Plomería
2018	6/07/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	REVISIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DEL EDIFICIO CAFETERIA CAMPUS	Plomería
2018	2/04/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Revisión y arreglo del tomacorriente ubicado al ingreso del edificio	Electricidad
2018	6/07/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	revisar y cambiar espejo baño de damas primer piso ala sur entrada al fondo edificio 214. Entenderse con Oscar ramirez	Plomería

2018	2/04/2018	471	Facultad de Medicina	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN SALÓN 512. SE DESPRENDIÓ PARTE DEL TECHO Y SE REQUIERE PERSONAL DE ALTURAS.	Albañilería
2018	6/07/2018	476	Facultad de Ciencias	revisión de baño damas, al parecer es el push-cerraron registro	Plomería
2018	2/04/2018	471	Facultad de Medicina	SOLICITUD DE POSTURA DE VIDRIOS OFICINA 135 DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA, OFICINAS INICIALES, VIDRIOS ROTOS Y HA INGRESADO AGUA POR LAS CONSTANTES LLUVIAS. HABLAR DIRECTAMENTE CON LA JEFE DE UNIDAD ÁNGELA RAMÍREZ EXT. 15163 CORREO amramir@una1.edu.co, muchas gracias	Ventanería
2018	2/04/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	SERVICIO DE JARDINERÍA PARA TRASPLANTE DE MATAS (LAS MATERAS LAS SUMINISTRA LA FACULTAD) SE REQUIERE SUMINISTRO DE TIERRA	Prados y Jardines
2018	2/04/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	ARREGLO DE TOMAS DE LA CAFETERÍA	Electricidad
2018	2/04/2018	471	Facultad de Medicina	Revisión de grifos del baño nivel 5 Unidad Camilo Torres módulo 2 Bloque C, Doctorado en Salud Pública, Sra. Gloria Cucarian Extensión 10918	Plomería
2018	2/04/2018	471	Facultad de Medicina	Cambio de guardas puerta de emergencia Anfiteatro	Cerrajería
2018	7/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Mantenimiento cubierta, rejillas, bajantes	Plomería
2018	7/07/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Cambio de la chapa de cajon escritorio no cuentan con llave porque le entregaron el escritorio sin ellas. oficina 1014 Area Curricular Derecho Manuel Ancizar	Plomería
2018	7/07/2018	301	Escuela de Artes Plásticas	instalacion de cerradura de seguridad en puerta area de la fotocopiadora primer piso	Plomería
2018	7/07/2018	453	Aulas de Ingeniería	revisión de cerradura puerta oficina 228 presenta dificultad al abrir. preguntar por Guillermo Martínez	Plomería
2018	4/04/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se requiere cubrir goteras en el laboratorio 411A área de absorción atómica, ya que el agua se filtra y esta afectando los equipos. Contacto Edgar Avendaño o Rodrigo Castañeda	Albañilería
2018	4/04/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	ARREGLO DE GOTERA DEL HOLL SEGUNDO PISO Y GOTERAS AUDITORIO	Albañilería
2018	7/07/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	cambio de guardas por perdida de equipo hidrolavadora en el cuarto de elite	Plomería
2018	7/07/2018	471	Facultad de Medicina	se rompio vidrio en el laboratorio 417 entenderse con miguel ospina	Plomería
2018	7/07/2018	210	Facultad de Odontología	revisión de tomas se presenta corto y se quedaron sin corriente 3r.piso pasillo donde estan los hornos micro-hondas	Plomería
2018	7/07/2018	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	revisión de sifones lavaplatos se tapan-cafeteria OMA primer piso	Plomería
2018	2/04/2018	471	Facultad de Medicina	Adecuación cuarto frío, trasladar ultracongelador- departamento de Microbiología, hablar con la profesora Myriam Navarrete	Electricidad
2018	8/03/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión de cerradura oficina 5 se abre facilmente edificio 503 Depto.Salud ANimal	Plomería
2018	8/03/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de cerradura de seguridad se desarmò -preguntar en la oficina 201	Plomería
2018	8/03/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisar cerradura escritorio edificio 310 oficina asistencia de programas curriculres primr piso no abre bien el cajon	Plomería
2018	8/03/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	colocación de puntos de soldadura a puerta metálica baño de discapacitados	Plomería
2018	8/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	se dañó cerradura de seguridad se desarmo oficina 235 . preguntar en la oficina 201	Plomería
2018	8/02/2018	305	Conservatorio de Música	revisión de cerradura salon 119 salon de canto-se traba	Plomería
2018	8/02/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión puerta de la direccion esta descuadrada, al parecer se soltaron las bisagras	Plomería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	Se requiere revisión escape continuo de agua poseta ubicada en posgrados de rehabilitación 2o.piso	Plomería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	URGENTE Aunque los funcionarios de mantenimiento ya realizaron la Revisión del sistema eléctrico en la clínica 3, ya que se están viendo afectados los equipos de microscopio del posgrado de endodoncia, con el fin de descartar posibles alteraciones en las tomas corriente, que pueden estar originando fluctuaciones en el sistema. no se realizó el diagnostico ni el concepto y docente vuelve a solicitar la revisión pues los repuestos de los equipos no duran se funde. Entenderse con la Aux. Sandra Arbelaez primer piso. o prof. titular	Electricidad
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	URGENTE no se ha realizado se requiere la revisión, por parte de ornamentación a baño de mujeres usuarios primer piso ya que la puerta de un baño se cayó. Se ha asignado un(os) operarios para atender su solicitud.	Ornamentación
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	Esta solicitud se realizó el mes pasado y no se ha realizado, se requiere de Caracter URGENTE POR VISITA DE LOS PARES ACADEMICOS AL POSGRADO DE REHABILITACION se requiere revision cajones de escritorio, para la oficina de Rehabilitación Oral segundo piso. Rocío Moyano	Carpintería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	Asignacion Solicitud numero 206 ESTA SOLICITUD NO SE HA REALIZADO, SE REITERA LO SOLICITADO, SE REQUIERE PARA LABORATORIO 105 PRIMER PISO ARREGLO DE PUERTA Y MESON EN MADERA.	Carpintería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REITERA ESTA SOLICITUD SE REQUIERE PARA LA OFICINA DE ARCHIVO TERCER PISO, RECUBRIR TUBO DE AGUAS LLUVIAS.Solicitud numero 1270	Albañilería
2018	9/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	reemplazo vidrio puerta principal del edificio, un profesor se accidentó en el día de ayer y cayó contra la puerta	Plomería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA PASILLOS DEL PRIMER PISO 2 BALASTROS DE 48W Y 4 TUBOS DE 48W, Solicitud numero 213	Electricidad
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REITERA LA SOLICITUD SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO 107 PRIMER PISO 2 TUBOS DE LUZ 96 W, Solicitud numero 211	Electricidad
2018	9/02/2018	451	Departamento de Química	revisión de corto en toma cuarto de aseo primer piso edificio quimica. Entenderse con las auxiliares de servicios generales.	Plomería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	ESTA SOLICITUD SE REITERA DE CARACTER URGENTE POR VISITA DE PARES ACADEMICOS AL POSGRADO SE REQUIERE PARA EL POSGRADO DE REHABILITACIÓN ORAL SEGUNDO PISO 6 TUBOS LUZ DE 48 W,Solicitud numero 204	Electricidad
2018	9/02/2018	451	Departamento de Química	destapar lavaplatos cocina cuarto de aseo primer piso	Plomería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO SEGUNDO PISO 3 TUBOS DE LUZ T-5 28W, Asignacion Solicitud numero 202	Electricidad
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO MARIO VILLAMIZAR 10 TUBOS T-5 28W, Asignacion Solicitud numero 200	Electricidad
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LOS PASILLOS DEL SEGUNDO PISO 6 TUBOS DE LUZ DE 48W, Asignacion Solicitud numero 198	Electricidad
2018	9/02/2018	453	Aulas de Ingeniería	CAMBIO DE GUARDAS EN LA OFICINA REPRESENTANTES ESTUDIANTES EDIFICIO AULAS 2o.PISO ENTENDERSE CON GUILLERMO MARTINEZ MOTIVA LA SOLICITUD QUE LOS ESTUDIANTES SE GRADUARON Y NO ENTREGARON LLAVES	Plomería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA DE PROFESORES TORRES PINZON TERCER PISO 2 TUBOS DE LUZ DE 48W, Asignacion Solicitud numero 196	Electricidad
2018	9/02/2018	453	Aulas de Ingeniería	REVISIÓN DE CERRADURA SALA DE COMPUTO OF. 203 EDIFICIO AULÑAS NO TIENEN LLAVE PASAR A LA OFICINA 209	Plomería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA DE SISTEMAS TERCER PISO 12 TUBOS DE LUZ DE 17W, Asignacion Solicitud numero 195	Electricidad
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON 302 TERCER PISO UN BALASTRO DE 48 W,Asignacion Solicitud numero 194	Electricidad
2018	9/02/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de lampara oficina 216 sala de computo PASAR EL LUNES DE 7 a 12 y/o MARTES DE 7 A 9 AM	Plomería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA TIC TERCER PISO 13 TUBOS DE LUZ DE 17W,Asignación Solicitud numero 193	Electricidad
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA DE PROFESORES ANTONIO CASALE TERCER PISO 4 TUBOS LUZ 48W Asignacion Solicitud numero 192	Electricidad
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LOS BAÑOS DEL TERCER PISO 4 TUBOS DE LUZ DE 32W,Asignacion Solicitud numero 191	Electricidad
2018	12/02/2018	561	Posgrados de Veterinaria	toma sin corriente, laboratorio insectario	Plomería

2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL TERCER PISO PASILLOS 3 TUBOS LUZ 96W Y 8 TBOS DE 48W, Asignacion Solicitud numero 190	Electricidad
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON 316 TERCER PISO 2 TUBOS DE LUZ DE 32 W,Asignacion Solicitud numero 188	Electricidad
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE DE CARACTER URGENTE POR VISITA DE LOS PARES ACADEMICOS PARA EL POSGRADO DE REHABILITACIÓN ORAL REVISION DE CHAPA DE LOCKER Y CHAPA DE PUERTA DE VIDRIO DEL POSGRADO .	Cerrajería
2018	5/04/2018	210	Facultad de Odontología	SE RADICO COMO EMERGENCIA Y SE REQUIERE DE CARÁCTER URGENTE, POR VISITA DE PARES ACADÉMICOS AL POSGRADO DE REHABILITACIÓN ORAL,REVISIÓN DE DESAGÜE POR MALOS OLORES	Plomería
2018	12/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de baño de hombres tapado orinal- primer piso y revision lavamanos cafeteria segundo piso se daño llave del platero	Plomería
2018	12/02/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	revisión de toma eléctrica regulada color naranja que no tiene corriente en el salon 105 del edificio 311. POR FAVOR PASAR EN EL HORARIO DE 1 A 2 YA QUE EL RESTO DE DIA HAY CLASES.	Plomería
2018	12/02/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	cambio vidrio roto salon 111	Plomería
2018	6/04/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión de destape de canaletas y bajantes sobre las oficinas 5 y 6 correspondientes a la Sala de Profesores y Dirección de Departamento de Salud Animal, en razón a que hay una gotera desde el lunes 2 de abril del año en curso. Edificio 503, funcionaria secretaria departamento Blanca Cecilia Arévalo González, extensión 15354. - Revisión de destape de canaletas y bajantes sobre la oficina del Dr. Olimpo Oliver. Edificio 503, funcionaria secretaria departamento señora Blanca Cecilia Arévalo González, extensión 15354. - Revisión de destape de canaletas y bajantes sobre la oficina del Dr. Hugo Gutiérrez ubicada dentro del anfiteatro salas de Anatomía. Edificio 503, funcionaria secretaria departamento señora Blanca Cecilia Arévalo González, extensión 15354 - Revisión de techo del edificio ubicado frente a Urras, por desprendimiento de techo por humedad. Edificio 503, funcionaria secretaria departamento señora Blanca Cecilia Arévalo, González extensión 15354.	Albañilería
2018	12/02/2018	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	revisión de sanitario tapado baño hombres primer piso edificio Lenguas Extranjeras torre norte	Plomería
2018	6/04/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión de las instalaciones eléctricas de la sala de necropsia, la cual se encuentra sin funcionamiento de las lámparas, laboratorio de Patología Veterinaria, funcionario Leonardo Bernal Quiroga, edificio 502, extensión 15363.	Electricidad
2018	6/04/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Desarme y retiro de un mueble el cual se encuentra empotrado en una pared de de un salón de estudio del Laboratorio de patología, laboratorio de Patología Veterinaria, edificio 502, funcionario encargado Leonardo Bernal Quiroga.	Carpintería
2018	6/04/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Solicitamos a ustedes autoricen a quien corresponda, evaluar y posteriormente realizar el refuerzo estructural de un mesón de concreto; ubicado al interior del laboratorio de Fisiología y Farmacología Veterinaria (121-122 Edificio 500 Facultad de Ciencias Agronómicas). Ya que dicho mesón se necesita para el normal desarrollo de las actividades académicas y de investigación del laboratorio., fruncionario Erick Rodrigo Martínez, Operario Calificado, extensión 19438.	Albañilería
2018	12/02/2018	451	Departamento de Química	colocar vidrio en sala de estudiantes holl primer piso edificio de química; el vidrio lo tienen en la portería.	Plomería
2018	6/04/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Instalación de tomas eléctricas asociadas, de un mesón de concreto ubicado al interior del laboratorio de Fisiología y Farmacología Veterinaria (121-122 Edificio 500 Facultad de Ciencias Agronómicas). funcionario Erick Rodrigo Martínez, extensión 19438.	Electricidad
2018	12/02/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	cambio de vidrio roto en el salon 103 del edificio 205-Sociología	Plomería
2018	6/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de lámparas fluorescentes para el salón 201 y Laboratorio de Botánica, Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	12/02/2018	210	Facultad de Odontología	escape de agua llave poceta laboratorio de rehabilitacion oral 2o.piso	Plomería
2018	6/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere la instalación de dos lámparas para el Laboratorio de Mastozología en el salón de líquidos, tenemos las lámparas con sus tubos fluorescentes, sólo se instalarlas.. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	12/02/2018	421	Departamento de Biología	laboratorio 139 revision de tomas se quedaron sin corriente y en otras hizo corto	Plomería
2018	6/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisión y arreglo de la puerta de madera en la oficina del profesor Orlando Rivera (Segundo piso), se encuentra desajustada, Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2018	12/02/2018	037	Edificio CADE	revisar cerradura y cambio de guardas baño administrativos damas primer piso CADE (se llevaron las llaves y no se dieron cuenta) enenderse con Serafin Pardo y/o Vigilantes	Plomería
2018	6/04/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Resane y pintura de paredes del laboratorio de Control de Calidad (208) contacto profesora Clara Eugenia Plazas Bonilla correo ceplazasb@unal.edu.co ext . 14640	Pintura
2018	6/04/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Pintura y arreglo de pestillos y puertas de madera de las gavetas de mismo laboratorio, en donde los estudiantes guardan el material de laboratorio que manejan durante las sesiones de práctica... contacto profesora Clara Eugenia Plazas Bonilla correo ceplazasb@unal.edu.co ext . 14640	Carpintería
2018	13/02/2018	450	Departamento de Farmacia	arreglo de uno de los baños de profesoras, ya que uno de los sanitarios se encuentra tapado 2o.piso	Plomería
2018	13/02/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisar nuevamente sistema eléctrico del invernadero que se volvió a quedar sin corriente en tomas. Entenderse en la unidad administrativa	Plomería
2018	6/04/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo y soldadura de marcos de ventanas del laboratorio Control de calidad , No. 208 del Departamento de Farmacia)... contacto profesora Clara Eugenia Plazas Bonilla correo ceplazasb@unal.edu.co ext . 14640	Ornamentación
2018	6/04/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere cambio de luminaria tubulares ubicadas en los salones 203-214-215-216-217 - oficina 218 y Sala de Computo 219 y Pasillos del edificio 405 . Contacto MARÍA GILMA VÉLEZ SÁNCHEZ ext 13082 coocurfis_fcbog@unal.edu.co	Electricidad
2018	13/02/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión sistema eléctrico en la decanatura y oficina de calidad, hay intermitencia en el fluido se va la luz en toda el área	Plomería
2018	6/04/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere corte de pastos y malezas crecidas en el área alrededor del invernadero de plástico Laboratorio 120 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2018	13/02/2018	x	x	filtración de agua en lavamanos edificio 238 (calle 26) primer piso baño de damas público	Plomería
2018	13/02/2018	453	Aulas de Ingeniería	revisión de cerradura se abre fácil salon 413 en aulas de ingeniería . Entenderse con Guillermo Martínez o Humberto Ariza	Plomería
2018	6/04/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de piso entrada laboratorio 101, los estudiantes se resbalan continuamente Laboratorio 101contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	6/04/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de pasador puerta entrada laboratorio 101 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ornamentación

2018	6/04/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere colocar pasador de candado en invernadero 153 externo contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ornamentación
2018	13/02/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Baño 1er piso hombres - gotea bajo cisterna	Plomería
2018	13/02/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	Revisar - Dicen que prestaron las llaves a contratistas para una obra donde calientan los almuerzos, piden cambio de guardas	Plomería
2018	6/04/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere la reparación de piso madera aula 142B contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2018	14/02/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de tres baños que estan inhabilitados dañados o tapados en el area de salud animal edificio 503	Plomería
2018	6/04/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere la reparación electrica tubos de 96 y balastro en laboratorio 122 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	14/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de cerradura tiene dificultades al abrir y cerrar oficina 214 Prof. Clara Ines Orozco	Plomería
2018	6/04/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere instalar Chapa con seguro en laboratorio 101 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2018	14/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	apertura de puerta oficina 213 segundo piso se quedaron llaves dentro de la oficina	Plomería
2018	14/02/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	revisión baño hombres orinal y sanitario tapado edificio 311	Plomería
2018	14/02/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisión baño de damas privado primer piso no cierra la cerradura edificio 310	Plomería
2018	14/02/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	apertura de cajones de escritorio en la oficina de decanatura edificio 311 ; manifiestan no tener llaves	Plomería
2018	14/02/2018	305	Conservatorio de Música	revisar cerradura salon de tuba 308 3r.piso/presenta dificultades gira y no abre	Plomería
2018	2/05/2018	401	Facultad de Ingeniería	Arreglo del jardín terraza de la cafeteria canela bakely del edificio 401 insignia	Prados y Jardines
2018	14/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	verificar y reemplazar tubos fluorescentes en la oficina 305 edificio 405. Entenderse en la dirección para asunto de llaves	Plomería
2018	2/05/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	soldar reja ingreso al edificio 407 posgrados de materiales y procesos	Ornamentación
2018	14/02/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión orinal baño hombres primer piso con escape de agua	Plomería
2018	14/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar cerradura de la oficina de la prof. Martha Rocha, informa que tienen dificultades al abrir la puerta	Plomería
2018	14/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión de lamparas que estan fundidas en el laboratorio 105 / pasar a la oficina 218 del edificio 405	Plomería
2018	14/03/2018	453	Aulas de Ingeniería	se rompio tubo zona verde detras del edificio de ingenieria aulas	Plomería
2018	14/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	reparaciones oficina por humedad closet y paredes	Plomería
2018	14/03/2018	450	Departamento de Farmacia	mantenimiento baño de hombres, ubicado en el tercer piso del edificio de farmacia (450) ya que uno de los sanitarios se desprendió la manija, para bajar el agua	Plomería
2018	14/03/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	cambio vidrio roto en vitrina ubicada en el laboratorio de microbiologia de .84 x 52.5. Se accidentó una persona y cayo encima de la vitrina	Plomería
2018	14/03/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión sensor baño de damas administrativos no baja el agua. Entenderse con Alcira	Plomería
2018	14/03/2018	450	Departamento de Farmacia	mantenimiento de las cerraduras de las puertas oficina-212 y salón 112 del edificio de farmacia	Plomería
2018	15/03/2018	471	Facultad de Medicina	revisar registro area del anfiteatro no tienen agua	Plomería
2018	3/05/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita revisión de los baños de mujeres del sótano y de hombres del primer piso que presentan fuga de agua	Plomería
2018	15/03/2018	451	Departamento de Química	revisión de lavaplatos tapado y reparar fuga de agua debajo del mismo primer piso	Plomería
2018	3/05/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita revisión de los push de los baños de mujeres del primer piso que demoran mucho en sellar	Plomería
2018	15/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de baño damas 2o.piso ubicado junto a la cafeteria cortaron el cople del sanitario	Plomería
2018	3/05/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita revisión del baño de los hombres ubicado en el sótano que se encuentra tapado y fuera de servicio	Plomería
2018	15/03/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión baños hombres y damas publicos- primer piso -los push presentan escapes de agua	Plomería
2018	3/05/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita revisión del orinal del baño de hombres ubicado en la sala de estudio del segundo piso pues presenta fuga	Plomería
2018	15/03/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	destapar orinal primer piso edificio aulas	Plomería
2018	15/03/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión sistema eléctrico en el laboratorio 223, 222 y 220 (una lampara de cada laboratorio)	Plomería
2018	15/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	ajustar tres tomas 2o.piso pasillos estan sueltas	Plomería
2018	19/03/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	SE TRABO CERRADURA EN LA OFICINA 230 SE QUEDO LA LLAVE PEGADA EN LA PUERTA	Plomería
2018	19/02/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	revisión de cerradura puerta oficina 208 se gira la llave y no abre /no han podido ingresar	Plomería
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión de destape de canaletas y bajantes sobre las oficinas 5 y 6 correspondientes a la Sala de Profesores y Dirección de Departamento de Salud Animal, en razón a que hay una gotera desde el lunes 2 de abril del año en curso. Edificio 503, funcionaria secretaria departamento Blanca Cecilia Arévalo González, extensión 15354.	Albañilería
2018	19/02/2018	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	revisión de tubo agua potable -presenta filtración esta ubicado al lado del parqueadero grande. Favor entenderse directamente con Angela Borbon	Plomería
2018	19/02/2018	451	Departamento de Química	revisión tubo solicitan acople sanitario de 1/2 para instalar en el baño de damas segundo piso edificio Posgrados	Plomería
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión de destape de canaletas y bajantes sobre la oficina del Dr. Olimpo Oliver. Edificio 503, funcionaria secretaria departamento señora Blanca Cecilia Arévalo González, extensión 15354.	Albañilería
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión de destape de canaletas y bajantes sobre la oficina del Dr. Hugo Gutiérrez ubicada dentro del anfiteatro salas de Anatomía. Edificio 503, funcionaria secretaria departamento señora Blanca Cecilia Arévalo González, extensión 15354.	Albañilería
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión de techo del edificio ubicado frente a Urras, por desprendimiento de techo por humedad. Edificio 503, funcionaria secretaria departamento señora Blanca Cecilia Arévalo, González extensión 15354.	Albañilería
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Cambio de varios tubos fluorescentes tanto en el laboratorio como en el salón de clase. Laboratorio de Patología Veterinaria, FMVZ, Edificio 502, funcionario Leonardo Bernal Quiroga Extensión 15363.	Electricidad
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Instalación de una bombilla en el segundo piso del laboratorio pues la roseta se encuentra a varios metros de altura, Laboratorio de Patología Veterinaria, edificio 502, funcionario Leonardo Bernal Quiroga, extensión 15363.	Electricidad
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Instalación de una lampara que se desprendió del techo en la oficina de peces del laboratorio. Laboratorio de Patología Veterinaria , edificio 502, funcionario Leonardo Bernal Quiroga, extensión 15363.	Electricidad
2018	19/02/2018	210	Facultad de Odontología	revisar, apertura de archivador en madera y cambio de guardas porque no tiene llave en el primer piso entrega de laboratorios . Entenderse con Andrea Zambrano - Claudia Castaño y/o Yomaira Zambrano	Plomería

2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Conexión de un cable eléctrico el cual se desprendió de la caja de tacos en la sala de necropsia y por este motivo las lámparas no están funcionando. Laboratorio de Patología Veterinaria, funcionario Leonardo Bernal Quiroga, extensión 15363.	Electricidad
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1. Limpieza de las canales, que se llenan de polvo y hojas y en época de invierno se rebosan, en el laboratorio de Microbiología, edificio 503 FMVZ. La persona de contacto funcionario Fabio Ramírez A. Extensión 15404.	Albañilería
2018	19/02/2018	451	Departamento de Química	destapar poceta primer piso donde se lavan traperos y dos pocetas en el laboratorio 241 que también están tapadas. LLEVAR SONDA ELECTRICA	Plomería
2018	19/02/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	OFICINA 409 SE ROMPIO LLAVE DENTRO DE LA CERRADURA EDIFICIO 311 -/	Plomería
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Ajuste y organización de puertas metálicas, laboratorio de Microbiología, edificio 503 FMVZ, contacto funcionario Fabio Ramírez, extensión 15404.	Ornamentación
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de empaques de llaves de agua y escape de agua debajo del lavaplatos del área de lavado, laboratorio de Microbiología, edificio 503 FMVZ, contacto funcionario Fabio Ramírez, extensión 15404.	Plomería
2018	19/02/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	SOLICITAN CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA INTERNA QUE SE HABILIARA EN EL SALON 110 (VER CORREO)	Plomería
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión y limpieza de canales de URRAS, edificio 504, FMVZ contacto con la profesional Lina María Puentes, extensión 15395.	Albañilería
2018	19/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISIÓN DE CERRADURA CAJON DE ESCRITORIO NO ABRE CON LLAVE, OFICINA PROF. MARISOL AMAYA 3R.PISO	Plomería
2018	19/02/2018	210	Facultad de Odontología	REVISIÓN DE LAMPARA EN EL AREA DE RADIOLOGÍA SEGUNDO PISO PARECE QUE SE QUEMARON LOS SOCKETS	Plomería
2018	19/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	pintura cuarto oficina	Plomería
2018	19/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	pintura cuarto oficina	Plomería
2018	20/02/2018	453	Aulas de Ingeniería	revisión cerradura puerta salón 113 edificio 453 aulas de ingeniería se quedó atorada y la tuvieron que desbaratar para poder salir / entenderse con >Guillermo Martínez y/o Humberto Ariza	Plomería
2018	20/02/2018	037	Edificio CADE	revisar cerradura cajón archivador de madera no tiene llave secreta académica 2o.piso . Entenderse con Ana María ext. 13697	Plomería
2018	20/02/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	SALA COMPUTO - 216 /2o.piso /revisar otra lámpara la cual se fundieron los tubos	Plomería
2018	20/02/2018	432	Programa Recreo	revisión sistema eléctrico en el área de bodega y oficinas no hay electricidad en tomas e interruptores	Plomería
2018	20/02/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	elaboración de 4 entrepaños de 1.19 x 34.5 para la oficina	Plomería
2018	7/05/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere arreglar cisterna del baño de los hombres del primer piso del edificio 405 . Contacto Sandra Parga Ext 13085 area curricular de física.	Plomería
2018	7/05/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere colocar cemento para endurecimiento de dos pequeños espacios en donde se perforan los chazos en pared, de donde se sostienen los soportes de blackout y se sueltan por lo arenoso de la pared. Edilma Sánchez Peña Ext. 13064:	Albañilería
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 405, Se requiere colocar puntos eléctricos en diferentes espacios de los edificios 404, 405 y 224.. Edilma Sánchez Peña Ext. 13064	Electricidad
2018	7/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisión, resanar y pintar la oficina del profesor Favio González. (Of. 230). Debido a que ésta oficina, ha tenido problemas de humedad. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2018	20/02/2018	037	Edificio CADE	Revisión cerradura oficina dirección de Laboratorios	Plomería
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	En la Estación Roberto Franco en la Ciudad de Villavieja se requiere varias canecas de pintura de color blanco para pintar los alojamientos y los muros de la Estación contacto Pedro Sanchez Palomico	Pintura
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	En el Museo Paleontológico de Villa de Leyva se requiere la revisión y cambio de luminarias. Contacto Martha Vargas ext. 15632	Electricidad
2018	7/05/2018	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere la instalación en el Laboratorio 129 de una toma eléctrica de 220 v, y el cambio de las tomas eléctricas de 110 v, que se encuentran en mal estado. Cualquier información adicional comunicarse con la profesora Gloria Ivonne Cubillos Ext. 14442 o al correo: gicubillosg@unal.edu.co.	Electricidad
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Resanar y Pintar las zonas comunes, oficinas y demás áreas del edificio (pintura blanca y gris basalto) Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Albañilería
2018	20/02/2018	471	Facultad de Medicina	ofic 510 se rompió vidrio, reemplazar	Plomería
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Cambio de luminarias. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Electricidad
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Cambio de roseta en la cocina. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Electricidad
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, para la revisión de filtración de agua que se está generando en una toma eléctrica, cada vez que llueve. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Albañilería
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere, Podar jardín Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020. Hacer completamente la recolección de pasto podado. (POR FAVOR TENER EN CUENTA PARA ESTA SOLICITUD TRAER LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS)	Prados y Jardines
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere, Fumigar pasto de pisos. (Llevar insumos) Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Prados y Jardines
2018	21/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	no abre sala de profesores 2º piso - revisar cerradura	Plomería
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Ajustar puerta de Salida al patio trasero, cambiar bisagras, corresponde a una puerta de madera y son puertas de lamina. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar vidrios rotos y poner otros que faltan en los tres niveles del edificio. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ventanería
2018	21/02/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión lámparas ofic. 313 no prenden	Plomería
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar y reparar la puerta de acceso a Geofísica se abre con timbre.. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento. ... Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Colocar orinal baño de hombres 1er piso. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	21/02/2018	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	Revisión registros espejo de agua, no abren y se necesita desocupar	Plomería
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Destapar de baños y orinales con sonda Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Revisar y arreglar los manecillas de los lavamanos que van a la pared, se sale el agua. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar tomas en espacios de 2 piso, están quemadas. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Cambiar e instalar tacos de luz Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad

2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Señalizar tacos de luz. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	7/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Información de tanques de agua. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	7/05/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere resane y pintura de las partes afectadas por filtraciones de agua del las oficinas de profesores 311-312-314-316-318-320-322-324-326-328-330-332-334-336-338-340- 301-303-305-307-309-311-313-315-317-319-321-323-325-327-329-331-333-335 del edificio 404 contacto Francisco Diaz ext. 13082	Albañilería
2018	22/02/2018	037	Edificio CADE	revisión equipo contraincendio edificio CADE INGENIERIA	Plomería
2018	7/05/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere resane y pintura del salon 216 del edificio 404 de matemáticas afectado por las filtraciones de agua, contacto Francisco Diaz ext. 13082	Albañilería
2018	22/02/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisar sistema hidraulico baño de damas primer piso se esta devolviendo el agua los tuvieron que cerrar	Plomería
2018	7/05/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere resane y pintura del pacillo del segundo piso del edificio 404 de matemáticas afectado por las filtraciones de agua. contacto Francisco Diaz ext. 13082	Albañilería
2018	7/05/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere cambio de tubos fluorescentes de los pasillos del edificios 405 y 404 de matemáticas y física. contacto Francisco Diaz ext. 13082	Electricidad
2018	7/05/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de estadística edificio 405 Se requiere revisión y reparación de la cuerda de la cisterna del baño de mujeres piso 3, contacto Kelly Pineda ext. 13210	Plomería
2018	22/02/2018	450	Departamento de Farmacia	Revisión y arreglo cisterna baño profesores 2o.piso	Plomería
2018	7/05/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de estadística edificio 405 Se requiere resanar y pintar el salón 312 del edificio 405 debido a las filtraciones de agua que se presentaron anteriormente. contacto Kelly Pineda ext. 13210	Pintura
2018	22/02/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de cerradura en laboratorio 219 no abre	Plomería
2018	7/05/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de estadística edificio 405 Se requiere pintar la oficina de la Dirección del departamento , contacto Kelly Pineda ext. 13210	Pintura
2018	23/02/2018	421	Departamento de Biología	revisión del sistema electrico en tomas que no tienen corriente en el salon 142 A /	Plomería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere refuerzo pasta de vidrio o cilicón en vidrio Of 205 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere Cambio de vidrio roto ventana Laboratorio 215 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2018	23/02/2018	450	Departamento de Farmacia	REVISIÓN HUMEDAD DE TECHO PASILLO FRENTE A LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO. AL PARECER HAY TUBO ROTO EN UN LABORATORIO 303	Plomería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere Cambio de vidrio roto ventana Laboratorio 101 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere Cambio de vidrio roto ventana Laboratorio 152 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2018	23/02/2018	471	Facultad de Medicina	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO ROTO PRIMER PISO DE LA FACULTAD DE MEDICINA	Plomería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere colocar pasador con candado en invernadero 153 externo contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ornamentación
2018	23/02/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y cambio de guardas en puerta de oficina dirección de area curricular oficina 326 necesitan llave de la perradura de seguridad. Entenderse en la oficina 205 del edificio 405 con Mireya Mayorga	Plomería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere limpieza de maleza y hojas en canales y bajantes contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de baño de hombres 1er piso cerca de portería orinales se tapan y se sale por debajo los desechos contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de sillas del auditorio contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2018	26/02/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión de cerraduras en dos archivadores metalicos no se pueden abrir a pesar de tener las llaves oficina 208 edificio 405	Plomería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere rezane y pintura oficina Auditorio contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Pintura
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere pintura anti hongos en gavetas, Laboratorio 117 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Pintura
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere el cambio de 3 regillas en Sifones, Laboratorio 117 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2018	26/02/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión y mantenimiento del baño de hombres ubicado en el primer piso de Farmacia , ya que hay un inodoro tapado y se encuentra deshabilitado para uso de usuarios	Plomería
2018	7/05/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo humedad gavetas Laboratorio 122 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2018	26/02/2018	421	Departamento de Biología	no hay agua en la cafeteria de profesores del segundo piso	Plomería
2018	7/05/2018	476	Facultad de Ciencias	En la Facultad de Ciencias, edificio 476, se requiere el arreglo del mueble que esta ubicado en el baño de los hombre, mueble metalico con puertas caidas, contacto Martha Vargas Ext. 15632	Carpintería
2018	26/02/2018	450	Departamento de Farmacia	cambio de vidrios rotos ventana laboratorio 208 (control de calidad)	Plomería
2018	26/02/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión y reparación de ventana en el laboratorio 208 (control de calidad) que esta a punto de caer	Plomería
2018	26/02/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	revisión y cambio de guardas en puerta de la oficina 209 esta con falla permanente edificio 411 Ingeniería Eléctrica y Mecánica	Plomería
2018	8/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión de las lámparas y cambio de tubos fluorescentes que están instalados en cada uno de los salones (06) ubicados en el Área de Producción 561 porque no funcionan, así: 561C-1 Salón de clase 1. 561C-2 Salón de clase 2. 561C-3 Salón de clase 3.	Electricidad
2018	8/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión de las lámparas y cambio de tubos fluorescentes que están instalados en cada uno de los salones (06) ubicados en el Área de Producción 561 porque no funcionan, así: 561C-13- Salon de Clase (Bioterio).	Electricidad
2018	8/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-revisión de las lámparas y cambio de tubos fluorescentes que están instalados en cada uno de los salones (06) ubicados en el Área de Producción 561 porque no funcionan, así: 561B-26 Salón de clase 6	Electricidad
2018	8/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión de las lámparas y cambio de tubos fluorescentes que están instalados en cada uno de los salones (06) ubicados en el Área de Producción 561 porque no funcionan, así: 561H-4 Salón de clase 4	Electricidad
2018	8/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglar teja del techo del archivo edificio 561G Vecol, FMVZ, contacto funcionaria señora Carmen Gomez, extensión 19434.	Albañilería
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Buenos días de manera atenta se requiere la revisión y ajuste urgente de dos ventanas del cuarto de Citometría de Flujo del laboratorio . 3 piso Laboratorio de Equipos Comunes Agradecemos su atención y pronta respuesta	Ornamentación
2018	26/02/2018	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	revisión de baño damas primer piso edificio ala sur esta tapado	Plomería
2018	26/02/2018	451	Departamento de Química	filtración de agua al parecer por la bajante; cae el agua al laboratorio 243. Entenderse con Oscar Galindo	Plomería
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento de los jardines incluyendo el jardín interno del hall del edificio 471	Prados y Jardines
2018	26/02/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de tubos fluorescentes que estan titilando y de otra lampara que al parecer estan fundidos salon 221.. Favor pasar a la dirección	Plomería

2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Se solicita la máquina de alturas para retirar el pendón del Sesquicentenario que se encuentra caído y dañado. Gracias.	Albañilería
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud e instalación de lámparas Led para los pasillos 3 y 4 de la Facultad de Medicina.	Electricidad
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Buenos días el siguiente es para solicitar se programe el arreglo del techo y de las paredes del área 6, incluido el cuarto en donde se encuentra el Microscopio Confocal, en el cual se evidencias claramente humedad y daño de la pintura, Laboratorio de Equipos Comunes 3 piso. Agradecemos su atención y respuesta inmediata	Pintura
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Se requiere revisión de lo tableros eléctricos del edificio. Lo anterior es debido a la visita del Cuerpo de Bomberos y evidenciaron que algunos no cumplen con las normas establecidas. Con esta revisión solicitamos su asesoría o posibilidad de mantenimiento eléctrico para poder solucionar este inconveniente	Electricidad
2018	27/02/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de la motobomba de agua ubicada en el primer piso, ya que esta generando demasiado ruido y se vuelve insoportable para el personal que se encuentra trabajando en el primer pis	Plomería
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Poda de pastos alrededor del edificio 471. Gracias.	Prados y Jardines
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de reparación sillas azules, de atención a usuarios en Terapia. Requieren soldadura.	Carpintería
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Se requiere sonda eléctrica para poceta primer piso terapias. Se encuentra muy tapada y ocasiona inundación.	Plomería
2018	27/02/2018	421	Departamento de Biología	Destapar cajas periféricas red alcantarillado edificio de Biología - uso de retroexcavadora, sondeos	Plomería
2018	27/02/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar cerradura oficina 236 se dificulta abrirla y estan por fuera	Plomería
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	De manera atenta me permito solicitar sonda eléctrica para destapar la poceta del 5 piso.	Electricidad
2018	27/02/2018	561	Posgrados de Veterinaria	REVISIÓN DE CERRADURA EN EL LABORATORIO DE INSECTARIO SE QUEDARON LLAVES DENTRO	Plomería
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Se requiere el cambio de chapas del nivel 5 baño y de la oficina 503 del Doctorado de Salud Pública Unidad Camilo Torres Módulo 2 Bloque C Ext. 10918 Gloria Cucarian	Cerrajería
2018	1/06/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita arreglo del baño de hombres ubicado en el sótano pues se encuentra tapado y fuera de servicio, esta solicitud se viene realizando desde el mes de marzo	Plomería
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de balastos en baño público de damas, edificio 503, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, contacto señora Blanca Cecilia Arevalo, extensión 15354. FMVZ.	Electricidad
2018	1/06/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita el arreglo de una fuga en el push del baño de las mujeres ubicado en el sótano, esta solicitud se viene realizando desde el mes de marzo	Plomería
2018	1/06/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la reparación del baño de mujeres ubicado en el laboratorio de simulación de la Facultad porque presenta fuga en el push	Plomería
2018	28/02/2018	421	Departamento de Biología	revisión de llave poceta con fuga de agua 1r.piso	Plomería
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión baño público de damas no tiene palanca para bajar cisterna, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, edificio 503 FMVZ, contacto Blanca Cecilia Arevalo, extensión 15354.	Plomería
2018	28/02/2018	305	Conservatorio de Música	revisión de cerradura salón 207 se salió el tambor de la cerradura	Plomería
2018	1/06/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita reparar una fuga en el inodoro del baño de hombres ubicado en el primer piso, esta solicitud se hizo desde el mes de mayo	Plomería
2018	1/06/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la reparación de un daño en el pus del baño de las mujeres ubicado en el primer piso	Plomería
2018	28/02/2018	421	Departamento de Biología	revisión baño hombres 2o.piso orinal tapado y revision de sanitario que presenta fuga de agua por debajo	Plomería
2018	1/06/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la reparación del push del orinal del baño de hombres ubicado en el segundo piso porque se demora en sellar, esta solicitud se viene realizando desde marzo de 2018	Plomería
2018	1/06/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la limpieza de la red de sifones que se encuentran alrededor del Edificio entre las piedras y las zonas verdes para evitar inundaciones en el laboratorio de simulación. Esta solicitud se viene realizando desde abril de 2018	Plomería
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de flotador en baño público de hombres, Edificio 503, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, contacto Blanca Cecilia Arévalo, extensión 15354.	Plomería
2018	28/02/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	Destapar baño caballeros	Plomería
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de instalación de lavamanos y sanitarios nivel 3 y nivel 7 del Doctorado en Salud Pública, ya se ha hablado con mantenimiento por parte del Doctorado, pero se teme del deterioro de los mismos o la perdida de alguno. Agradecemos su amable atención	Plomería
2018	1/06/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de impermeabilización por humedad oficina 501, no se aguantan el olor y trabajan docentes y auxiliares. Agradecemos su atención.	Albañilería
2018	1/03/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión baño de hombres publico orinal tapado segundo piso	Plomería
2018	1/06/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE LA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA UN TELEVISOR DOS NEVERAS, Y DOS HORNOS MICROHONDAS EN EL PASILLO DEL TERCER PISO Y SALS DE PROFESORES, YA QUE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE SEDE OBSEQUIO ESTOS EQUIPOS A LA FACULTAD.PERSONA DE CONTACTO EBERTO MONTENEGRO OFICINA DE BIENESTAR TERCER PISO	Electricidad
2018	1/06/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE DE CARACTER URGENTE LA REVISIÓN DE LA SALIDA DE EMERGENCIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA YA QUE SE ENCUENTRA INUNDADA Y ADICIONALMENTE BLOQUEA LA ENTRADA AL CUARTO DE COMPRESORES, Y DIFICULTA EL ACCESO DE LOS TECNICOS	Albañilería
2018	1/03/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de lavamanos se sale el agua por debajo area hospitalización	Plomería
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de grifo en lavamanos en baño publico de hombres, edificio 503, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, contacto Blanca Cecilia Arévalo, extensión 15354.	Plomería
2018	1/06/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE EL CAMBIO DE LUMINARIAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, QUEDARON PENDIENTES SALONES Y LABORATORIOS	Electricidad
2018	1/06/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE LA INSTALACION DE REGULADOR ELECTRICO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SEGUNDO PISO, POR EL SEÑOR VICTOR O DAVID.	Electricidad
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Revisión de techos de los establos en Clínica de Grandes Animales, edificio 501, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, contacto Blanca Cecilia Arevalo, extensión 15354.	Albañilería
2018	1/03/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	REVISAR TOMA SALON 105 SE DAÑO NUEVAMENTE AL PARECER HAY QUE CAMBIAR LA TOMA	Plomería
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Pintura de puertas de oficinas de Sala de profesores y Dirección del Departamento de Ciencias para la Salud Animal, edificio 503, contacto Blanca Cecilia Arevalo 15354.	Pintura
2018	1/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	CAMBIO VIDRIO ROTO VENTANA OFICINA PROF. MARTHA ROCHA 2o.PISO	Plomería
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Resane y pintura de oficinas de la Sala de Profesores y Dirección del Departamento de Ciencias para la Salud Animal, edificio503, contacto Blanca Cecilia Arévalo, extensión 15354.	Pintura
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Suministro y cambio de codo de lavamanos en baño público de hombres, Departamento de Ciencias para la Salud Animal, edificio 503, contacto Blanca Cecilia Arévalo.	Plomería
2018	1/03/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	REVISIÓN FUGA DE AGUA EN FLUXOMETRO BAÑO DE HOMBRES SANITARIO EDIFICIO 310 2o.piso	Plomería

2018	1/03/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	revisión tubo sanitario orinal baño de hombres primer piso edificio de SOCIOLOGIA, al parecer se rompió y ya se esta humedeciendo la pared y hay inundación	Plomeria
2018	1/03/2018	471	Facultad de Medicina	romper candado de amerre bicicleta estudiante	Plomeria
2018	1/03/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	revisión de lampara y tubos fluorescentes en el Laboratorio de Antropología Física edificio aledaño a Aulas de Ciencias Humanas (detrás)	Plomeria
2018	1/03/2018	210	Facultad de Odontología	revisión canaleta de tomacorriente, los computadores de la sala de informatica no funcionan 3r.piso Salas TIC. Entenderse con Nelly Ricaurte	Plomeria
2018	1/03/2018	471	Facultad de Medicina	destapar con sonda poceta ubicada en el 5o.piso	Plomeria
2018	5/06/2018	210	Facultad de Odontología	se requiere revisión baño segundo piso de mujeres daño en manija	Plomeria
2018	2/03/2018	305	Conservatorio de Música	revisar cerradura bodega 232	Plomeria
2018	2/03/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	destapar sanitario baño de damas privado frente a la dirección del dpto. de Salud Animal	Plomeria
2018	5/06/2018	210	Facultad de Odontología	se requiere para posgrado de periodoncia segundo piso 14 bombillos de 17w de carácter urgente.	Electricidad
2018	2/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar cerradura mueble ubicado en la Dirección de Dpto.	Plomeria
2018	3/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadíst	revisión tubos fluorescentes en el laboratorio 1-06 /grupo física radiolgoica y aceleradores/del edificio 405 - Entenderse con Andrea Vargas	Plomeria
2018	5/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadíst	revisar tubos fluorescentes area de cocina 2o.piso edificio 405 - Favor pasar a la oficina 218 del edificio 405 y entenderse con Maria Gilma	Plomeria
2018	5/03/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	arreglo tubo roto de desague en laboratorio del tercer piso	Plomeria
2018	5/03/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	reparación de la cerradura del auditorio principal del edificio 310 presenta problemas de funcionamiento no cierra	Plomeria
2018	5/03/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	reparación piso hall principal en Ciencias Agropecuarias	Plomeria
2018	6/06/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	filtración en subterráneo de laboratorio de antropología biológica y retiro de raíz de árbol el cual ocasiona el empoza miento y fractura en caja recolectora de aguas lluvias en este lugar se preserva parte de la colección antropológica colombiana en estudio en la actualidad se solicita de carácter urgente su intervención	Albañileria
2018	6/06/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	mantenimiento de impermeabilizante de las vigas canales ya que se han presentado filtraciones en varios sectores del tercer y cuarto piso	Albañileria
2018	6/06/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	reforzar impermeabilización de áreas del edificio que no fueron intervenidas con la impermeabilización de membrana realizada . pasa calles y aleros de las oficinas ya se presentan filtraciones importantes que afectan la salud	Albañileria
2018	6/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Se fundió lámpara redonda auditorio - Sin luz laboratorio Masto Zoología 1er piso	Plomeria
2018	6/06/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	servicio de jardineria del perimetral del edificio	Prados y Jardines
2018	6/06/2018	x	x	instalación de válvula anti retorno del circuito de sifones de piso del edificio la válvula ya se tiene para su instalación	Plomeria
2018	6/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadíst	baños hombres 3er piso , revisión push, tiene escape de agua	Plomeria
2018	6/06/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	remosion de raíz en la entrada principal del edificio	Prados y Jardines
2018	6/03/2018	401	Facultad de Ingeniería	no funciona paso de agua reciclada que de un tanque pasa a otro	Plomeria
2018	6/06/2018	239	Filosofía	jardineria del perimetral del edificio	Prados y Jardines
2018	6/06/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	soldaduras de 12 sillas	Ornamentación
2018	6/06/2018	239	Filosofía	arreglo de filtraciones en el tercer segundo y primer piso	Albañileria
2018	6/03/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión tubos fluorescentes oficina 4 Prof.Gonzalo Tellez	Plomeria
2018	6/06/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüi	arreglo de filtraciones sobre el salón 217 y oficinas de docentes esta solicitud se ha reiterado en varias ocasiones	Albañileria
2018	6/03/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	revisión y reparación de puerta metálica de entrada a la Biblioteca de Posgrados de Ciencias Humanas; se pega contra el piso y no permite la fácil circulación al entrar.	Plomeria
2018	6/06/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	soldadura de 12 sillas	Ornamentación
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	el arreglo de la plomeria del baño de hombres del tercer piso ala occidental varios sanitarios se encuentran des habilitados por que no les llega agua	Plomeria
2018	6/03/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	destapar oriales en el pimer y segundo piso -públicos del edificio 310	Plomeria
2018	6/06/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	asegurar tapa metálica de caja de aguas sanitarias ya que se desprendió de sus bisagras en el parqueadero del edificio	Ornamentación
2018	6/06/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	pintura de los muros externos del edificio es color ladrillo	Pintura
2018	6/03/2018	432	Programa Recreo	cambio de lámparas en la sala interactiva ubicada en la concha acustica , POR FAVOR CONFIRMAR LA VISITA ANTES DE IR a la extension mencionada	Plomeria
2018	6/06/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	limpieza de las cajas colectoras de aguas lluvias del edificio	Plomeria
2018	6/03/2018	413	Observatorio Astronómico	revisión y suministro de bombillo para baño damas y revisión de una luminaria en la oficina de secretaria, la cual esta intermitente	Plomeria
2018	7/03/2018	305	Conservatorio de Música	revisión de cerradura de seguridad en el salón 110 e. Favor pasar en horas de la mañana	Plomeria
2018	6/06/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufac	soldar reja entrada al edificio 407 posgrados de materiales y procesos	Ornamentación
2018	7/03/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión de lampara se descolgó y no prende área cocina élite pisos	Plomeria
2018	6/06/2018	411	Laboratorios de Ingeniería electrica y mecanica	fumigar para la maleza o hierva en las uniones de los ladrillos al frente de los edificios 411 y 407 talleres de mecánica y posgrados de materiales y procesos	Prados y Jardines
2018	6/06/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	arreglo de camino peatonal entrada sobre la 26 totalmente intransitable en tramo inicial.El tramo entre plaza central y el edificio	Albañileria
2018	6/06/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	Arreglo de peatonal entre el edificio y anillo vial ladrillos levantados frente a la cafetería de odontología	Albañileria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	camino peatonal entre anillo vial i el acceso ha bicicleteros costado del rogelio salmona	Albañileria
2018	6/06/2018	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	instalar un sistema de drenaje que permita la evacuación de aguas lluvias de la entrada del edificio ya que se han presentado varios incidentes por utilizar pasos inadecuados y soluciones no técnicas ha esta situación como tapetes cartones	Albañileria
2018	6/06/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	fabricación e instalación de tapas para cajas de aguas lluvias camino asía el parqueadero I E I Y matematicas	Albañileria
2018	7/03/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de la puerta cuarto aseo segundo piso, la cual es demasiado dura para cerrar y cambio de guardas a un mueble no tienen llave, ubicado en la sala de juntas de la dirección de departamento oficina 200	Plomeria
2018	6/06/2018	401	Facultad de Ingeniería	colaboración con el personal de ornamentación para achicar dos plataformas metálicas de acceso a los cuartos subterráneos de equipos de bombeo y subestaciones del edificio 401 en razón a que son demasiado pesadas para maniobrar y se requiere el ingreso continuo para estar revisando los equipos que funcionan en esos espacios.	Ornamentación
2018	7/03/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	revisión escape de agua en cantidad cuando se descarga la cisterna en sanitario baño damas primer piso (junto a la rampa)	Plomeria
2018	8/03/2018	471	Facultad de Medicina	revisar cerradura oficina de patologia 2o.piso 224 se trabo la cerradura-no abre	Plomeria
2018	8/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	filtracion de agua terraza -debajo queda la oficina 230 del prof. Fabio Gonzalez y se le esta mojando; posiblemente limpiar bajantes y canales	Plomeria
2018	8/03/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión de lámpara no prende 2o.piso laboratorio de virologia	Plomeria

2018	6/06/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matematicas edificios (405 y 404) se requiere pintar las partes afectadas por filtraciones de agua del las oficinas de profesores 355-357-355-372-370-368-374-373-371 contacto Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2018	8/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	llave partida dentro de cerradura puerta oficina 219 ; al parecer se solicita cambio de guardas no tienen duplicado	Plomeria
2018	8/03/2018	451	Departamento de Química	destapar canal y o bajante tapada porque se rebosa y cae dentro del laboratorio 243. Entenderse con Oscar Galindo -laboratorista/	Plomeria
2018	6/06/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, arreglo de la chapa de la puerta del laboratorio 317 (Lafun) -, ya que esta se encuentra desprendida. Contacto profesora Lucy Gabriela Delgado ext. 14640	Cerrajería
2018	8/03/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	apertura de puerta en el área de archivo ubicado cerca a la fotocopiadora que hay en el patio	Plomeria
2018	8/03/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión swich de luz no funcionan en la sala de meteorología 3r.piso. Entenderse en la Dirección de dpto.	Plomeria
2018	6/06/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matematicas edificios (405 y 404) se requiere la revisión de la puerta del salón 202 del edificio 405 matemáticas y fisica gracias contacto Francisco Diaz ext. 13082	Carpintería
2018	6/06/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, la poda del pasto al rededor del edificio Observatorio Astronómico Nacional de la Sede Campus. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Prados y Jardines
2018	8/03/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	reemplazo vidrio roto de ventana, en la oficina 320 de Geografía 3r.piso	Plomeria
2018	6/06/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de estadística edificio 405 Se requiere instalación de vidrios de una cartelera informativa contacto Kelly Pineda ext. 13210	Ventanería
2018	6/06/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de estadística edificio 405 Se requiere resanar y pintar el salón 312 del edificio 405 debido a las filtraciones de agua que se presentaron anteriormente. contacto Kelly Pineda ext. 13210	Pintura
2018	6/06/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de estadística edificio 405 Se requiere pintar la oficina de la Dirección del departamento, contacto Kelly Pineda ext. 13210	Pintura
2018	8/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Vidrio roto parte posterior del edificio - Preguntar a Leonel	Plomeria
2018	8/03/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	cuarto estudiantes se fundieron lámparas	Plomeria
2018	6/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Museo de Historia Natural, requiere el mantenimiento del cambio de bombillos para uno de los muebles de exhibición de la sala de evolución Contactar a Camila Salazar Ext. 11535	Electricidad
2018	6/06/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere la revisión y reparación de la grieta de una pared de aproximadamente de 2 metros, la cual apareció hace 2 meses, en la sala de cómputo del Departamento de Física Edificio 405, Sala 219, Edilma Sánchez Peña Ext. 13064:	Albañilería
2018	9/03/2018	305	Conservatorio de Música	revisión sistema eléctrico cambio de tubos fluorescentes en baño de profesores primer piso edificio de Música	Plomeria
2018	6/06/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere se requiere instalación de toma en el laboratorio 147 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	6/06/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere cambio de tubos fluorescente de 48 en laboratorio 121A contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	6/06/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere cambio de vidrio en ventana laboratorio 120A contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2018	9/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión baño hombres primer piso orinal tapado	Plomeria
2018	6/06/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere reparación laboratorio 125 giteras en techo contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	6/06/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere limpieza de canales y terrazas de hojas y desechos contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	6/06/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere arreglo de lavamanos de oficina 223 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomeria
2018	9/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de guardas cafetería segundo piso	Plomeria
2018	6/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisión e instalación de seis (6), filtros, para los baños del primero y segundo piso del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Plomeria
2018	6/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisión y suministro de tubos fluorescentes, balastos, preferible una lámpara bajante con tubos de 96W y arreglo de gotera en esa misma oficina. (Profesora: Marisol Amaya). Tercer piso Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	9/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de guardas en el laboratorio de ICTIOLOGIA 201-1 PECES	Plomeria
2018	6/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere bajante con una lámpara de tubos de 96W, para las oficinas de los profesores Olga Victoria Castaño Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	6/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere para el profesor Germán Peña, las lámparas que tienen están muy altas y no están funcionando. (Las lámparas y los tubos, el Instituto los suministra). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	6/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Suministrar y colocar 3 manijas, para poder abrir las puertas que conducen al patio trasero del edificio. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2018	6/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisión Gotera en la oficina del profesor Carlos E.Sarmiento (Of. 303) Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2018	6/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisión y suministro de tubos fluorescentes para el Herbario del primer piso Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	6/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere el corte de las ramas de los árboles que se encuentran, alrededor de las terrazas de los pisos 2 y 3 del edificio del ICN, esto con el fin de que no se tapen los sifones cuando caen las hojas. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Prados y Jardines
2018	12/03/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión cerradura e instalación de chapa de seguridad en el consultorio de oncología	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Auditorio Geociencias 112, hueco en el piso. (Riesgo de accidente) Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Albañilería
2018	12/03/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	no hay agua en el área de parideras frente a posgrados de veterinaria y en el área de ordeño hay baja presión de agua, en dos llaves. se solicita revisión porque el ganado no puede tomar agua-Reproducción Animal entenderse con Sindy en la extensión 15401	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere Manto azotea, goteras en todas las oficinas del tercer piso.Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Albañilería
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias requiere, la revisión y arreglo del mobiliario de los baños de los hombres del segundo piso se fue abajo están desbaratados y no se han podido utilizar..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Ajustar puerta de Salida al patio trasero, cambiar bisagras, corresponden a puertas de madera y son puertas de lamina. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Revisar y reparar la puerta de acceso a Geofísica se abre con timbre.Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ornamentación
2018	12/03/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	suministro de 20 sockets para instalar en caha fotografica en el laboratorio	Plomeria

2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento. . Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Colocar orinal baño de hombres 1er piso. .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Destapar los baños y orinales con sonda .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Destapar sifones de la entrada del departamento plazoleta Laboratorio Fluorescencia y Rayos Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomeria
2018	12/03/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	revisión puerta metalica oficina 409 edificio 311 casi no se puede cerrar. Entenderse con Nestor Harry Diaz	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Revisar y arreglar los manecillas de los lavamanos que van a la pared, se sale el agua. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomeria
2018	13/03/2018	421	Departamento de Biología	revisión sistema hidraulico del edificio de Biología no hay agua	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Revisar tomas que no funcionan 1,2 y 3 piso Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Cambiar e instalar tacos de luz Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	13/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	colocar cemento para endurecimiento de dos pequeños espacios en donde se perforan los chazos de pared de donde se sostienen los soportes de blackout y se sueltan por lo arenoso de la pared	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Señalizar tacos de luz. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	13/03/2018	421	Departamento de Biología	escape de agua baño hombres 2o.piso el push se quedo pegado	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Información de tanques de agua.Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Albañilería
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Revisar registros departamento de Geociencias y señalar. (no hay agua desde el viernes 25 de Mayo y aun no se ha restablecido el servicio pues no se tiene conocimiento de estos registros, ya reportados a mantenimiento). .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere revisión de gotera en el Lavamanos 2 piso baño damas, y no tiene luz. .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Lavaplatos de la cocina 2 piso tapado. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomeria
2018	13/03/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	fuga de agua por el registro externo ubicado junto a la puerta trasera del edificio	Plomeria
2018	6/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere revisión de gotera en el Lavamanos 3 piso baño hombres. .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomeria
2018	13/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de baño de damas el cual se encuentra tapado 2o.piso edificio 404	Plomeria
2018	6/06/2018	451	Departamento de Química	En el edificio 451, De la manera mas atenta me permito solicitar el cambio de guardas del salón de informática 110 y de la oficina de Audiovisuales del Departamento de Química. Lo anterior se solicita por motivos de seguridad, debido a que la persona encargada del área fue trasladada a otra dependencia. contacto profesor Fabian Parada ext. 14480	Cerrajería
2018	13/03/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión eléctrica cuarto cocina Elite pimer piso toma que hizo corto donde se conectan los hornos microondas..	Plomeria
2018	13/03/2018	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	revisar cerradura biblioteca centrada tercer piso esta fallando. Preguntar por Miguel Chavarro ext 14712	Plomeria
2018	7/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo o cambio de un marco de puerta metálica el cual se encuentra edificio 502, FMVZ, sala de necropsia, contacto leonardo Bernal Quiroga, laboratorio de patología, extensión 15363.	Ornamentación
2018	7/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Cambio de un registro de 1/2 el cual presenta fuga de agua, edificio 502 FMVZ, sala de necopsia, contacto Leonardo Bernal, extensión 15363, Laboratorio Patología Veterinaria.	Plomeria
2018	14/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de vidrio vitrina roto por estudiante, Una de las personas a cargo manifiesta que hace un año devolvieron vidrios para su reutilización y que se puede usar uno de ellos.	Plomeria
2018	7/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Cambio de cuatro (49 llaves de agua potable las cuales se encuentran dañadas en la sala de Necropsia, FMVZ, contacto Leonardo Bernal, extensión 15363, Laboraotiro Patología Veterinaria.	Plomeria
2018	14/03/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Ofic 237 revisión lámpara, esta intermitente	Plomeria
2018	8/06/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	Arreglo de plantas y jardines de los edificios 411 talleres de mecánica y 407 posgrados de materiales y procesos externas e internas.	Prados y Jardines
2018	8/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo de rejas de malla con sistema de rodamiento para funcionar de manera corrediza, cuyos rodamientos estan dañados, no funcionan, y no cierran, que en este momento, ocasiona la fuga de animales. y requerimos, generar una mejor seguridad, Edificio 504, URRAS, FMVZ, contacto Ana Marcela Laiton Galindo, extensión 15395.	Ornamentación
2018	8/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambiar o soldar las visagras de la puerta de manejo, de la zona E. Ya que actualmente se encuentra caída, y genera muy poca seguridad para los animales ubicados en esta zona. Edificio 504, URRAS-FMVZ, contacto Ana marcela laiton galindo, extensión 15395.	Ornamentación
2018	8/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Instalacion de lavaplatos en la zona de cuarentena, para lo cual se requiere ampliar el espacio en donde va empotrado el lavaplatos, ya que el nuevo es un poco mas ancho, y ademas requiere adecuacion de desague, cifon y griferia. para su correcto funcionamiento. Edificio 504, URRAS- FMVZ, contacto Marcela Laiton, extensión 15395.	Albañilería
2018	8/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de tejas o arreglo de las que estan, por que por el periodo de lluvias se han movido y dejan espacios significativos en las zonas D Y B de la unidad. Edificio 504, URRAS- FMVZ, contacto Ana Marcela Laiton, extensión 15395.	Albañilería
2018	8/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Resanes y pintura oficina y marcos ventanas de la Unidad Administrativa FMVZ, Edificio 481.	Pintura
2018	14/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de toma no tiene corriente cuarto elite primer piso	Plomeria
2018	14/03/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión sistema eléctrico no hay luz laboratorio de Virologia 2o.piso	Plomeria
2018	14/03/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	TAPADO BAÑO DE HOMBRES 20.PISO ANTONIO NARIÑO HACIA EL ÁREA DE LINGÜÍSTICA	Plomeria
2018	14/03/2018	305	Conservatorio de Música	REVISIÓN DE CERRADURA EN LA OFICINA 121 DIRECCIÓN -PARTIERON LA LLAVE	Plomeria
2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de sonda eléctrica poceta primer piso Terapias, edificio 471. Agradecemos su amable colaboración.	Plomeria
2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento y resane oficina del Instituto de Salud Pública 3 piso del edificio 471. Urge reparación de grietas y pintura de la oficina, suministramos los materiales. Se solicita su amable colaboración para se programado antes del inicio de actividades académicas.	Albañilería
2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Se solicita su amable colaboración con la instalación de dos vidrios en el centro de Telemedicina ubicado en el Edificio 471 primer piso - Hablar con la señora Rosario Carvajal Arias - Secretaria. Los vidrios son para la oficina del Profesor Juan David Garcia Artega, con el fin de aislar ruidos.	Ventaneria

2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Instalación de un telón en el auditorio 802 de la Unidad Camilo Torres, modulo 2, bloque C. Mario Hernández MD, Ph.D. Historia Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá E/mail: admindocisp_bog@unal.edu.co Tel: 57-1-3165000 ext. 10918	Carpintería
2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de instalación de canaletas y bajantes del Laboratorio de Simulación ubicado en el Campus Santa Rosa con la señora Yolanda Minota. Los materiales los suministramos. son aproximadamente 30 metros, se encuentran totalmente dañadas.	Albañilería
2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de instalación de tejas transparentes en el Laboratorio de Simulación de la Facultad de Medicina, ubicado en el Campus Santa Rosa, con la señora Yolanda Minota, ya que se corrieron y se pueden dañar los equipos que son de alto costo. celular de la señora Yolanda 3118421678.	Albañilería
2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento de los jardines ubicados alrededor del edificio 471 para finales de julio. Gracias.	Prados y Jardines
2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud poda de pasto, frente al Bioterio y alrededores del edificio 471.	Prados y Jardines
2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud poda de pasto interno del Bioterio. Gracias	Prados y Jardines
2018	3/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de colocación de manijas de las ventanas del edificio 471. Se entregan las manijas para la colocación. Gracias.	Ornamentación
2018	15/03/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de toma que hizo corto en salas de informática. Entenderse con Harry Mendez	Plomería
2018	3/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Suministro de e instalación de 7 vidrios en ventanas frontales y traseras del Laboratorio de Patología Veterinaria, edificio 502, FMVZ contacto doña Blanca Cecilia Arévalo y/o profesor Harvey Lozano Márquez, extensión 15354.	Ventanería
2018	3/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Suministro e instalación de 3 vidrios en ventanas del Laboratorio de Reproducción, edificio 502, FMVZ, contacto doña Blanca Cecilia Arévalo y/o Profesor Harvey Lozano, extensión 15354, Departamento de Ciencias para la Salud Animal.	Ventanería
2018	3/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Suministro e instalación de 3 vidrios en el Torreón 3 (cerca a la cocina de los Administrativos), edificio 502, FMVZ contacto doña Blanca Cecilia Arévalo y/o profesor Harvey lozano, extensión 15354, Departamento de Ciencias para la Salud Animal.	Ventanería
2018	16/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de cerradura se dificulta para cerrar salon 200B , pasar a la oficina 315 del edificio 405 y entenderse con Kelly	Plomería
2018	3/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Suministro e instalación de un vidrio en el edificio de aislamiento cerca a la Unidad de Extensión, en la plazoleta de Medicina Veterinaria, contacto Doña Blanca Cecilia Arévalo y/o profesor Harvey Lozano, director Departamento de Ciencias para la Salud Animal, extensión 15354.	Ventanería
2018	4/07/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita el arreglo de unas goteras y humedad que se presenta en un muro de la Biblioteca (ubicada en el segundo piso) y lo que ocasiona riesgo de dañar las colecciones bibliográficas.	Albañilería
2018	4/07/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita el respectivo cambio de 48 luminarias de la Biblioteca de la Facultad las cuales se encuentran dañadas. Es importante aclarar que estas luminarias se encuentran instaladas en la parte alta del techo de la Biblioteca.	Electricidad
2018	4/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Suministro e instalación de un vidrio en el hospital equino en la oficina que da al anillo vial parte frontal a la plaza FMVZ, edificio 510, contacto Doña Blanca Cecilia Arévalo y/o profesor Harvey Lozano Director Departamento de Ciencias para la Salud Animal, extensión 15354.	Ventanería
2018	16/03/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	revisión baño damas 3r.piso edificio 311 se filtra el agua de un fluxometro	Plomería
2018	4/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Suministro e instalación de un vidrio en la puerta de ingreso al edificio 503 donde se encuentra la oficina del Departamento de Ciencias para la Salud Animal, FMVZ, contacto doña Blanca Cecilia Arévalo, secretaria del Departamento, extensión 15354.	Ventanería
2018	16/03/2018	x	x	revisión lamparas tubos fluorescentes en el archivo satelite oficina 9 no hay luz - EDIFICIO CONTADURIA 238	Plomería
2018	4/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Suministro e instalación de dos vidrios en el pasillo del edificio 503 donde están la oficina de Deportes de Bienestar de la FMVZ, y las canecas de reciclaje, vista a URRAS. contacto Doña Blanca Cecilia Arévalo, Secretaria del Departamento de Ciencias para la Salud Animal, extensión 15354.	Ventanería
2018	4/07/2018	471	Facultad de Medicina	Buenos días de manera atenta se solicita su amable colaboración para la instalación de 8 lámparas led para el Departamento de Medicina Interna del edificio 471 Oficina 510. Agradecemos su amable colaboración.	Electricidad
2018	16/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión fuga de agua en baño de hombres público primer piso	Plomería
2018	4/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Suministro e instalación de cuatro (4) bisagras en 2 lockers ubicados en el pasillo del edificio 503 contiguo del Departamento de Salud Animal, FMVZ, contacto Blanca Cecilia Arévalo, Secretaria , extensión 15354.	Ornamentación
2018	4/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglode tres llaves que gotean, edificio 503, profesora Martha Cecilia Suárez Alfonso y/o Fabio Ramírez Álvarez, Laboratorio de Micro biología, extensión 15367.	Plomería
2018	16/03/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISIÓN DE TOMA ELECTRICA NO TIENE CORRIENTE CUARTO ELITE PRIMER PISO	Plomería
2018	4/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglos de carpintería, adaptación y ajuste del marco de dos puertas, edificio 503, Laboratorio de Microbiología, FMVZ, contacto Fabio Ramírez Álvarez, extensión 15404.	Carpintería
2018	20/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de dos lamparas que no prenden laboratorio 106 Electricidad y Magnetismo	Plomería
2018	4/07/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento de los laboratorios 121 A y B de pintura e impermeabilización, se suministra los materiales. Agradecemos su amable atención y colaboración.	Pintura
2018	20/03/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión tubos fluorescentes entrada edificio 224 Manuel Ancizar area curricular Fac.derecho 1r.piso	Plomería
2018	4/07/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Pintura de vidrios color negro de ventana 8 y 9 de reproducción en el edificio 561 B posgrados FMVZ, las medidas son: Alto: 88 cms por ancho 2.33 Ventana 1: 88 cms x 52 cms y Ventana 2: 87 cms x 2.13 cms Esta solicitud se hace porque se necesitan el oscurecimiento de este laboratorio, porque se están procesando muestras a las que no les puede entrar la luz, contacto Blanca Cecilia Arévalo, extensión 15354, departamento de Ciencias para la Salud Animal	Pintura
2018	20/03/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de cerradura de seguridad baño de hombres ubicado frente al auditorio de Medicina Veterinaria (cuarto elite) esta trabada y no cierra	Plomería
2018	20/03/2018	x	x	vidrio roto ventana oficina 561 D (edificio Antiguo Vecol) edificio depósito de basuras. El acceso al espacio esta abierto	Plomería
2018	20/03/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	REVISIÓN LAMPARA QUE ESTA INTERMITENTE EN LA OFICINA 237	Plomería
2018	20/03/2018	450	Departamento de Farmacia	no hay luz por sectores en el edificio /solicitan revisión	Plomería
2018	20/03/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	colocar dos vidrios en el edificio IEI baño de hombres primer piso	Plomería
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA DE SISTEMAS TERCER PISO, SE REQUIERE HACER ANCLAJE PARA INSTALAR TABLERO ORNAMENTACION	Ornamentación
2018	21/03/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	revisión de cerradura en puerta sala de necropsia se partio la llave y quedo pedazo dentro de la cerradura	Plomería
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIEREN 20 TUBOS DE LUZ DE 17W PARA LA SALA DE SISTEMAS TERCER PISO.	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIEREN 15 TUBOS DE LUZ DE 17W PARA LA SALA TIC TERCER PISO	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA SALON 317 7 TUBOS DE LUZ DE 48W	Electricidad

2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA SALON 316 TERCER PISO 4 TUBOS DE LUZ DE 48W	Electricidad
2018	21/03/2018	413	Observatorio Astronómico	revisión de tubos fluorescentes en el salon 116	Plomería
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA DECANATURA SEGUNDO PISO 3 TUBOS DE LUZ 48W	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIEREN 14 TUBOS DE LUZ DE 17W PARA EL POSGRADO DE PERIODONCIA SEGUNDO PISO	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA BAÑOS DEL PRIMER PISO SE NECESITAN 8 TUBOS DE LUZ DE 33W PARA BAÑOS DE PRIMER PISO	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIEREN 10 TUBOS DE LUZ 32 W PARA LA CLINICA 1 Y 2 PRIMER PISO	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIEREN 14 TUBOS DE LUZ DE 17W PARA LA CLINICA 3 PRIMER PISO	Electricidad
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE POR ORNAMENTACION ARREGLO PASAMANOS DE LAS ESCALERAS DE LA FACULTAD	Ornamentación
2018	22/03/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	instalación de lampara de techo ubicada en la oficina 1029 del edificio Manuel Ancizar primer piso, esta descolgada	Plomería
2018	22/03/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión eléctrica en la sala de cómputo 219 edificio 405 se fue la luz dos veces	Plomería
2018	22/03/2018	210	Facultad de Odontología	Revisión del sistema eléctrico en la clínica 3, ya que se están viendo afectados los equipos de microscopio del posgrado de endodoncia, con el fin de descartar posibles alteraciones en las tomas corriente, que pueden estar originando fluctuaciones en el sistema. Hoy manifiestan que falló y quemó un equipo. Entenderse con la Aux. Sandra Arbelaez primer piso, o prof. titular	Plomería
2018	22/03/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisión y reparación de 18 lámparas fluorescentes primer piso lobby edificio 311, para la zona de mesas de estudio, ya que la iluminación es deficiente. ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO A TRAVES DEL SQR POR EL ESTUDIANTE JORGE ELIECER QUIROGA SANCHEZ C.C.80215980	Plomería
2018	22/03/2018	210	Facultad de Odontología	escape continuo de agua poceta ubicada en posgrados de rehabilitación 2o.piso	Plomería
2018	23/03/2018	471	Facultad de Medicina	reparación de cerradura que presenta dificultades al cerrar oficina 203	Plomería
2018	5/07/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA CAFETERIA CARPINTERIA PARA ARREGLO DE SILLAS SEGUNDO PISO.	Carpintería
2018	23/03/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	baño de discapacitados tapado primer piso junto a la rampa	Plomería
2018	23/03/2018	421	Departamento de Biología	revisión de lampara de 2 patas tubos cabina no funciona -laboratorio 112 . Favor pasar la oficina 220	Plomería
2018	23/03/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	revisión de cerradura en la oficina 2o.piso oficina -dirección, la cual dificulta para abrir	Plomería
2018	23/03/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión escape de agua lavamanos baños publicos primer piso al lado de la fotocopiadora . Edificio Manuel Ancizar Area derecho	Plomería
2018	2/04/2018	505	Laboratorio de Inseminación y Corral de Equinos	Revisión Cerradura trabada, no abre ni cierra al frente Clínica de Reproducción plazaleta - Cuarto de Vigilancia plazaleta	Plomería
2018	2/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión filtración de goteras en el salon 215 del edificio 405	Plomería
2018	2/04/2018	305	Conservatorio de Música	revisión filtración de agua se desbordo por la vigacanal y claraboya del segundo piso se inundó el segundo y primer piso	Plomería
2018	2/04/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	se partió llave en cerradura de seguridad puerta cuarto donde guardan maquinas del grupo Élite, primer piso	Plomería
2018	1/08/2018	471	Facultad de Medicina	ambio de luces que actualmente se encuentran ubicadas en el sitio mención, (6 tubos de halogena de 96 y 6 tubos halogena de 48 con balastos) DEPARTAMENTO DE SALUD PRIMER PISO FACULTAD DE MEDICINA CORREDOR, el cual cuenta con solo tres tubos funcionando. Agradeceríamos inmensamente si adecua para luces LED, ahorradoras en el marco de la política mundial ecológicamente amigable y de ahorro al planeta .	Electricidad
2018	1/08/2018	471	Facultad de Medicina	De manera atenta me permito solicitar cambio de las bombillas de la oficina 602 y el baño del nivel 7 de la unidad Camilo Torres, modulo 2, bloque C, debido a que se fundieron.	Electricidad
2018	2/04/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión filtración de fuga de agua en lavamanos area curricular Derecho Edificio Manuel Ancizar- pasar a la oficina 1021	Plomería
2018	1/08/2018	471	Facultad de Medicina	De manera atenta me permito solicitar revisión y mantenimiento de baño del nivel 5 de la Unidad Camilo Torres, modulo 2, bloque C, debido a que uno de los sanitarios presenta escape de agua.	Plomería
2018	2/04/2018	305	Conservatorio de Música	revisión cerradura de la puerta del auditorio 231/ 2o.piso	Plomería
2018	2/04/2018	409	Laboratorio de Hidráulica	revisión de cerradura en el salon 306 3r..piso INGENIERIA HIDRAULICA	Plomería
2018	1/08/2018	471	Facultad de Medicina	De manera atenta se reitera la solicitud de instalación de polo a tierra en el tercer piso de la Facultad de Medicina edificio 471 - Lab. Microbiología - Es de carácter urgente el cual es indispensable para proteger el Shaker/Incubadora Thermo de cargas eléctricas, o gestionar su traslado a otra toma eléctrica que si tenga polo a tierra.	Electricidad
2018	1/08/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de instalación de canaletas Laboratorio Simulación Campus Santa Rosa. Se suministran los materiales.	Plomería
2018	1/08/2018	471	Facultad de Medicina	De manera atenta se solicita con carácter urgente desellar las ventanas metálicas de la oficina de Telemedicina del costado que da hacia la cafetería. Edificio 471. Y adicionalmente abrir dos ventanas adicionales.	Ornamentación
2018	2/04/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión baño de hombres primer piso publico, al parecer rompieron tubo de un orinal del push	Plomería
2018	2/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión poceta tapada ubicada junto a os baños del primer piso	Plomería
2018	2/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la poda de las zonas verdes aledañas al Edificio 228 de la Facultad de Enfermería	Prados y Jardines
2018	2/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita base en ángulo para aislar estufa eléctrica del mesón, con las siguientes medidas: Fondo 32 cms., ancho 56 cms y alto 15 cms, se aclara que estas medidas corresponden a la parte interna del marco	Ornamentación
2018	2/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de lamparas los tubos fluorescentes estan fundidos en los baños de damas y hombres	Plomería
2018	2/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la limpieza de los sifones de la plazaleta de la Facultad de Enfermería	Plomería
2018	2/04/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	revisión poceta tapada baño damas primer piso al lado de la rampa	Plomería
2018	2/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita el mantenimiento de los baños ubicados en el sótano del Edificio 228, el de hombres se encuentra tapado y el de mujeres presenta daño en un push y fuga de agua	Plomería
2018	2/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita el mantenimiento del baño mixto de los laboratorios que presenta daño en el push y fuga de agua	Plomería
2018	2/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita el arreglo de los baños del primer piso: Hombres fuga en el inodoro, mujeres daño en el push y fuga de agua	Plomería
2018	3/04/2018	305	Conservatorio de Música	salón 108 abrir locker - profesor está de 7-12m	Plomería
2018	2/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita el arreglo de baño del segundo piso en la sala de estudio la cual presenta fuga en el orinal	Plomería
2018	3/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	limpieza mazorcas en terraza Matemáticas	Plomería
2018	2/08/2018	305	Conservatorio de Música	Respetuosamente me permito solicitar el arreglo de la alcantarilla que se encuentra ubicada en el patio trasero del conservatorio, la alcantarilla es amplia y se encuentra destapada lo que puede ocasionar algun contratiempo o accidente.	Plomería
2018	3/04/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	baño damas inodoro tapado (junto a rampa) - Revisión fluxometro baño mujeres costado sur 1er piso - Cerraron registro baño	Plomería
2018	3/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Se trabó cerradura ofi 213 - no abre	Plomería
2018	3/04/2018	450	Departamento de Farmacia	no prenden lamparas laboratorio 317 - Carmen Alvarez ofic 200	Plomería
2018	3/04/2018	450	Departamento de Farmacia	baño damas profesores 2º piso - cisterna con escape de agua	Plomería
2018	3/04/2018	305	Conservatorio de Música	Instalación vidrio de basculante oficina Curricular	Plomería
2018	3/04/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	taponamiento baño de hombres 1er piso	Plomería

2018	4/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	salón 232 no funcionan las tomas	Plomería
2018	3/08/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	SOLADAR REJAS DEL AUDITORIO CAMILO TORRES EDIF. 201	Ornamentación
2018	3/08/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	ARREGLO DE 4 RIELES DE CAJONERAS DE ESCRITORIOS DE OFICINAS MANUEL ANCIZAR OFICINA 1014	Carpintería
2018	4/04/2018	561	Bioterio de Experimentación	Rotura tubo (3/4 parece) yendo al Bioterio . Reporta Germán Lozano mtto de Veterinaria	Plomería
2018	3/08/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	CAMBIO DE VIDRIO DE SALON 206 EDIFI. 201 POR ENCONTRARSE ROTO/ MEDIDAD 45,5 x 49,5	Ventanería
2018	3/08/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	ARREGLO DE TECHO AUDITORIO	Albañilería
2018	4/04/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	no funcionan las motobombas - revisión	Plomería
2018	4/04/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	baños privados primer piso, sale agua por las baldosas (parece tubo roto)	Plomería
2018	4/04/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	vidrio roto - a la derecha de la portería por la fachada	Plomería
2018	4/04/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	cerradura primer piso baño público damas - se queda cerrada	Plomería
2018	4/04/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	sala Cad - cerradura no ajusta bien - cambio de guardas - ext 11219	Plomería
2018	4/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	escape de agua baño público hombres 1er piso	Plomería
2018	4/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	asegurar cantonera salón 312 - no deja cerrar bien la puerta	Plomería
2018	4/04/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	no hay luz en la biblioteca ni en ofi Bienestar	Plomería
2018	4/04/2018	471	Facultad de Medicina	dos vidrios rotos frente a Unidad Administrativa - preguntar a Carlos o Germán (toderos)	Plomería
2018	4/04/2018	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	Vidrio roto Auditorio del Museo	Plomería
2018	4/04/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	Sala de Auditorio sin luz - edif 502 - habilitar un par de lámparas	Plomería
2018	4/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	salón 123, vidrio roto - preguntar en ofi 334 por las llaves (Martha Valenzuela)	Plomería
2018	5/04/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Laboratorio Agrobiotecnología 1er piso - no funciona la autoclave	Plomería
2018	5/04/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	corto circuito salón 112 edif 201	Plomería
2018	5/04/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	salón 200B edif 404 - cambio de chapa para garantizar cierre de la puerta	Plomería
2018	5/04/2018	409	Laboratorio de Hidráulica	cambio de guardas playa modelos - Edif Hidráulica	Plomería
2018	5/04/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	baños públicos hombres y mujeres tapados - cerca al auditorio	Plomería
2018	6/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Instalación eléctrica en media nave e iluminación en cuatro medias naves y un corredor interno de invernaderos 7 y 8 localizados en el campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Realizo esta solicitud con el fin de dar continuidad a las actividades de cultivos de hortalizas y mantenimiento de peces que actualmente se llevan a cabo en los invernaderos mencionados, contacto profesora Adriana Patricia Muñoz, Departamento de Ciencias para la Producción Animal, extensiones 19403 y 19406.	Electricidad
2018	6/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de un registro de agua potable el cual se encuentra con escape desde hace varios días ubicado en la sala de necropsia y cambio de cuatro llaves de las posetas que están dañadas, edificio 502, laboratorio de Patología FMVZ, contacto Leonardo Bernal, extensión 15363	Plomería
2018	6/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de un marco o de la puerta metálica que se encuentra desprendida , edificio 502, sala de Necropsia, contacto Leonardo Quiroga, extensión 15363.	Ornamentación
2018	5/04/2018	450	Departamento de Farmacia	Lab 302 - Reparación gotera en desagüe - poceta contra ventana	Plomería
2018	6/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Soldadura de una bisagra la cual se desprendió de la entrada principal del Laboratorio de Patología. edificio 502, contacto Leonardo Bernal, extensión 15363.	Ornamentación
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo de puerta y brazo tensor de la puerta principal edificio. edificio de Posgrado FMVZ 561B, Nohora Mora, extensión 19469.	Ornamentación
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	- Reparación y/o cambio de chapa cocina, edificio de Posgrado FMVZ 561B, Nohora Mora, extensión 19469 y/o profesora Lucia Botero 19428.	Cerrajería
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Proveer e instalar vidrio cocina 85 x 36 , edificio de Posgrado FMVZ 561B. Nohora Mora, extensión 19469 y/o Profesora Lucia Botero, extensión 19428.	Ventanería
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión tomacorrientes cocina y salón de estudiantes, edificio de Posgrado FMVZ 561B. Nohora Mora extensión 194969 y/o profesora Lucia Botero extensión 19428.	Electricidad
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	--Proveer e instalar 30 tubos y 10 bombillos en pasillos, salones, laboratorios , edificio de Posgrado FMVZ 561B. Nohora Mora extensión 19469 y/o profesora Lucia Botero, extensión 19428.	Electricidad
2018	6/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Pegar baldosines sueltos en pasillo primer y segundo piso- se considera prioritario, se han presentado tropiezos de personal por esta situación. Nohora Mora extensión 19469 y/o profesora Lucia Botero 19428.	Albañilería
2018	6/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de cerraduras oficina 208 presenta dificultad para abrir	Plomería
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	- Revisar fuga de agua en baño vigilante y baño hombres segundo piso, edificio de Posgrado FMVZ 561B. Nohora Mora extensión 19469 y/o profesora Lucia Botero 19428.	Plomería
2018	6/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Instalación de un brazo hidráulico, laboratorio de microbiología, edificio 500 y 503, FMVZ, contacto Fabio Ramirez extensión 15404, y/o profesor Martha Cecilia Suarez, extensión 15367.	Ornamentación
2018	6/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de dos lamparas no prenden laboratorio botanica primer piso . Hablar con Wilmar	Plomería
2018	6/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión corto en toma laboratorio 118	Plomería
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión y reparación de los reflectores, Techo Edificio Avicola 561E, funcionario contacto Tito Rodríguez, extensión 19459.	Electricidad
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión de lamparas y suministros de bombillos, tubos y balastos, parte interna edificio Avicola 561E, funcionario contacto Tito Rodríguez extensión 19459.	Electricidad
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Bordear y Retirar la maleza y pasto de las cajas de aguas lluvias, alrededores edificio Avicola 561E, contacto Tito Rodríguez, extensión 19459.	Prados y Jardines
2018	6/04/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisión de cerradura en area de biblioteca edificio 310 primer piso, no permite cerrar	Plomería
2018	6/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Guadañar y podar el Área y plantas del Jardín de plantas tóxicas, costado Norte edificio Avicola 561 E, contacto Tito Rodríguez, extensión 19459.	Prados y Jardines
2018	9/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión cerradura esta muy dura para abrir y o cerrar, s torcieron las llaves, secretaria de la Dirección	Plomería
2018	9/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de cerradura de seguridad de la oficina 338 del edificio 405, ya que no permite introducir la llave., Por favor pasar a la oficina 315 del edificio 405 y entenderse con Kelly Pineda	Plomería
2018	9/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Compra e instalación de un brazo hidráulico y revisión de la puerta de ingreso es en madera, laboratorio de Microbiología, edificio 500 y 503, FMVZ, contacto Fabio Ramirez y/o profesora Martha Cecilia Suarez, extensiones 15404 ó 15367	Ornamentación
2018	9/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Hechura de una puerta o división de 2 metros X 68 cms de alto y 1 metro,30 cms de ancho, para el laboratorio de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, ubicado en el edificio 500 de la Facultad de Agronomía, esto con el fin de aislar una cámara de flujo laminar que posee lampara uv y necesita estar aislada, por cuestiones de esterilización de material. Dicha cámara se encuentra en uno de los cuartos de experimentación del laboratorio. Contacto Erick Rodrigo Martínez extensión 19438.	Carpintería
2018	9/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión filtración de agua en los salones 311 y 312	Plomería

2018	9/04/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	revisión de cerradura en la oficina 203 esta molestando mucho para abrir y cerrar .Entenderse con la Sra. Graciela Blanco/Edificio 214 Antonio Nariño-Ingeniería Agrícola	Plomería
2018	9/08/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Realizar tramite pertinente para dar de baja a una especie arborea nogal seco, en la plazuela de la facultad de Ciencias Agrarias, teniendo en cuenta que esta en riesgo de caída sobre parasoles, donde se ubican estudiantes, docentes y administrativos de la facultad. Solicitamos la colaboración de este servicio lo más pronto posible.	Prados y Jardines
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 452 se requiere el arreglo del hueco del piso ubicado en el Laboratorio de Análisis Proximal de Alimentos, Contacto: Liliam Palomeque Ext. 14425 Cel. 3014523396 departamento quimica.	Albañilería
2018	9/04/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Revisión de cantonera cerradura de la oficina 323 del edificio 405-Dpto.Estadística . Favor pasar a la oficina 315 y entenderse con Kelly Pineda	Plomería
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 452 se requiere revisar la humedad de una de las paredes en el Laboratorio de Análisis Proximal de Alimentos Contacto: Liliam Palomeque Ext. 14425 Cel. 3014523396 departamento quimica.	Albañilería
2018	9/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión baño de hombres 2o.piso sala de profesores esta tapado un inodoro 2o.piso	Plomería
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 452 en el Laboratorio de Análisis Proximal de Alimentos se requiere realizar la respectiva pintura de los techos y de todas las paredes que conservan sujeción de hace varios años. Contacto: Liliam Palomeque Ext. 14425 Cel. 3014523396 departamento quimica	Pintura
2018	9/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de lámpara en el laboratorio 223- no prende al parecer se fundió tubo fluorescente	Plomería
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Instalación de un nuevo punto para una toma, en el salón 220. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Trasladar de sitio una toma en el salón 118 (Residuos químicos y biológicos). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	10/04/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	apertura de puerta y posible cambio de guardas cuarto electrico primer piso edificio 311	Plomería
2018	10/04/2018	450	Departamento de Farmacia	apertura puerta laboratorio 218 edificio Farmacia/	Plomería
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere en el laboratorio de biología molecular 2o.piso (antes cafetería) el cambio de una toma de pata cruzada a pata corriente. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Con el presente me permito solicitar las dos puertas en madera correderizas para la cafetería del primer piso. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Arreglo e instalación de dos lámparas que se cayeron en el salón 200 . Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de lámparas colgantes para las oficinas de los profesores: Olga Victoria Castaño, Carlos Sarmiento, Marisol Amaya, Germán Peña , (tercer piso) y en el primer piso taller de museo. . Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Limpieza de cañaleras alrededor del ICN.. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Plomería
2018	10/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Revisión baño de hombres segundo piso esta tapado un orinal	Plomería
2018	9/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión e instalación de 6 rejillas para las puertas traseras del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Plomería
2018	9/08/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, instalación de ventanas en el laboratorio 102 de Industrial, puesto que ya fueron instaladas dos, pero segun indicaciones, aun estan pendientes instalar dos mas. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Albañilería
2018	11/04/2018	x	x	baño de hombres primer piso destapar inodoro. y apretar fluxometro segundo piso baño hombres en el inodoro de la mitad.	Plomería
2018	9/08/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de estadística edificio 405 Se requiere revisión de lamparas de la oficina del profesor Ramón Giraldo of. 305 contacto Kelly Pineda ext. 13210	Electricidad
2018	9/08/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de estadística edificio 405 Se requiere Revisión tomas eléctricas de la cocina del piso 3° del edificio 405 Departamento de Estadística contacto Kelly Pineda ext. 13210	Electricidad
2018	9/08/2018	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452, departamento de quimica, se requiere, el cambio de un tablero eléctrico en el laboratorio de catálisis, 3-301 contacto Elizabeth Ext. 14474, profesor Carlos Trujillo	Electricidad
2018	11/04/2018	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el baño de profesores cuarto piso no hay agua en los lavamanos.	Plomería
2018	9/08/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, Se requiere el cambio de dos vidrios que se encuentran rotos, los cuales son vidrios exteriores, de un primer piso, y con unas dimensiones aproximadas de 200 cm X 130 cm. Los vidrios están en el Laboratorio de Óptica Cuántica y Fotónica, adscrito al Departamento de Física, Facultad de Ciencias. Edificio Manuel Ancizar, laboratorio 104B dentro de las instalaciones del CIF (Centro Internacional de Física) contacto: Profesor Rafael Ramón Rey González ext. 13060	Ventanería
2018	9/08/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere reparar gotera del laboratorio 152, La gotera se encuentra al rincón al lado derecho del laboratorio contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2018	11/04/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Revisión cerradura puerta entrada decanatura esta muy dura para abrir.	Plomería
2018	9/08/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere la revisión y mantenimiento de una pared de la Oficina de No. 12 del edificio 476 que presenta mucha humedad y un olor nauseabundo, también la pared esta con la pintura soplada. Esta situación esta ocasionando malestares respiratorios. contacto Angelica Palacios ext. 15659	Albañilería
2018	11/04/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	colocar cerradura de pera en laboratorio clínico.	Plomería
2018	9/08/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo de las mesas de trabajo del laboratorio de microscopia (309) el cual requiere soldadura y refuerzo, ya que al poner los microscopios se esta inclinando la mesa, hasta el punto de casi caerse. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Ornamentación
2018	9/08/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Revisión de balastos y tubos, teniendo en cuenta que la iluminación en esta área es muy escasa, dificultando las labores diarias en las practicas de los estudiantes. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad
2018	9/08/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere pintar y resanar la oficina de vicedecanatura academica de la Facultad de Ciencias, la sección nos puede dar los materiales y la Facultad da la mano de obra. contacto Martha Vargas ext. 15632	Albañilería
2018	11/04/2018	317	Museo de Arte	Puerta metálica de ingreso se descolgó.	Plomería
2018	11/04/2018	210	Facultad de Odontología	orinal tapado 3 piso favor llevar sonda.	Plomería
2018	3/09/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud reiterada de colocación de polo a tierra con el fin de proteger los equipos del tercer piso en especial para proteger el Shaker/Incubadora Thermo de cargas eléctricas. Es de vital su colaboración ya que se ha solicitado en varias ocasiones y no se ha podido realizar, los equipos son de alto costo y requieren el polo a tierra. Agradecemos la atención que le brinden a la presente.	Electricidad

2018	4/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-División de la iluminación en el salón de clase edificio 507, Clínica para Pequeños Animales (dos interruptores y que la iluminación se divida en dos (2) secciones, contacto Ingrid M. Corredor M., extensión 15385 ó 15387.	Electricidad
2018	4/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita visita por parte del técnico en equipos eléctricos para que revise la UPS, la planta eléctrica y el transformador y apoye a la Facultad de Enfermería en la identificación de las necesidades de mantenimiento de estos equipos. Toda vez que se sabe que requieren los mantenimientos pero se desconocen las necesidades de cada uno de ellos.	Electricidad
2018	4/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión, mantenimiento y remplazo de balastos, lamparas fluorescentes, plafones (rosetas) y bombillos para la Clínica de Grandes Animales, edificio 504,508, etc. contacto Cristian Bernal, extensión 15380.	Electricidad
2018	5/09/2018	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE DE CARÁCTER URGENTE INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES EN LA BAÑO DEL PRIMER PISO, GENERA MALOS OLORES Y ESTA UBICADO JUNTO A LAS CLINICAS DE PREGRADO.	Ventanería
2018	5/09/2018	210	Facultad de Odontología	se requiere lámparas de 32 w para las clínicas de los posgrados segundo piso de la facultad.	Electricidad
2018	12/04/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisi' n tomas que estan sí corriente al parecer hubo corto	Plomería
2018	5/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476. Facultad de Ciencias se requiere la revisión de todas las tomas electricas , esto a raíz de un corto eléctrico por sobre carga en la portería del edificio. contacto Martha vargas ext. 15632	Electricidad
2018	12/04/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	revisar y destapar el lavamanos del baño del segundo piso del mismo edificio	Plomería
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere cambio de 20 Tubos de 48 en laboratorio 112 necesarios para practicas de estudiantes con medios de cultivo contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	12/04/2018	421	Departamento de Biología	revisiónm baños orinales y sanitarios del primer piso que estan tapados . Hubo que cerrarnos	Plomería
2018	12/04/2018	421	Departamento de Biología	revisión y arreglo orinal tapado hombre segundo piso	Plomería
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere cambio de toma Electrica en laboratorio 112 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	3/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita arreglo del push del baño de damas del primer piso	Plomería
2018	12/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y arreglo de dos lamparas en el laboratorio 123	Plomería
2018	3/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita el arreglo de un escape que presenta el orinal en el baño de hombres del segundo piso	Plomería
2018	12/04/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	revisión y arreglo motobomba edificio sociología 205	Plomería
2018	3/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la revisión de la red de sifones para ubicar el desagüe, pues se encuentran llenos de agua	Plomería
2018	12/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión filtracion de agua baño segundo piso-arriba hay oficinas y revisión gotera primer piso en el laboratorio de colecciones paleontologicas y lab 125 A arreglo tubo lavamanos	Plomería
2018	3/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita revisar el baño de mujeres ubicado en el sótano por fuga de agua	Plomería
2018	12/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y arreglo orinal a punto de caer baño hombres primer piso	Plomería
2018	3/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita revisar el baño de hombres del primer piso por fuga de agua	Plomería
2018	12/04/2018	413	Observatorio Astronómico	revisión y arreglo de dos lamparas tubos fundidos salon 117	Plomería
2018	12/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión brazo cierrapuerta se queda pegado sala de profesores 3r.piso	Plomería
2018	12/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	primer piso tapado sanitario y manija cisterna	Plomería
2018	3/09/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de instalación de cañaleras y bajantes del Laboratorio de Simulación ubicado en el Campus Santa Rosa con la señora Yolanda Minota. Los materiales los suministramos. son aproximadamente 30 metros, se encuentran totalmente dañadas. Se informa que con el señor José Efraín Chipatecua, se había concertado la compra adicional de materiales, los cuales ya fueron comprados desde hace un buen tiempo. El señor Efraín, visitó las instalaciones y verificó las necesidades para realizar este mantenimiento. Agradecemos de su colaboración, ya que este material se puede deteriorar.	Albañilería
2018	4/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita realizar el cerramiento de un espacio abierto en la salida de emergencia de la facultad por donde se cuele el humo de sustancias psicoactivas que afectan la salud de la comunidad académico administrativa	Ornamentación
2018	4/09/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se requiere mantenimiento en el ducto principal que recolecta las aguas residuales de las pesetas del laboratorio de Malherbiología 223 y Entomología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Se hace solicitud debido a que se ha presentado en más de tres ocasiones derramamiento en las pesetas por taponamiento.	Plomería
2018	13/04/2018	476	Facultad de Ciencias	encorazada de bajante en extremo de cubierta en el edificio 476 -ciencias	Plomería
2018	4/09/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Revisión y arreglo de daño en la plancha del cuarto piso del edificio 500, el motivo se traspasa el agua y se esta inundando los laboratorios del cuarto piso.	Cerrajería
2018	4/09/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Debido a las constantes suspensiones en el servicio de agua, se ha generado un taponamiento en los dos grifos de las dos pesetas del laboratorio 321, por lo tanto requerimos con urgencia un servicio de plomería.	Plomería
2018	4/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Adaptación y ajuste del marco de dos puertas de madera, laboratorio de micro biología, edificio 503, contacto Fabio Ramirez A, extensión 15404	Carpintería
2018	4/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Suministro e instalación de un abrazo hidráulico y revisión de la puerta en madera de ingreso al laboratorio de Microbiología, edificio 503, contacto Fabio Ramirez, extensión 15404.	Cerrajería
2018	13/04/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión eléctrica de los tubos fluorescentes en la cocina	Plomería
2018	13/04/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de lampara en la clínica de pequeños animales	Plomería
2018	4/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo patio interno , junto a salada de espera de la Clínica para Pequeños Animales FMVZ (limpieza y retiro de hierba y pasto, edificio 507, contacto Ingrid M. Corredor, extensión 15385 o 15387.	Prados y Jardines
2018	13/04/2018	471	Facultad de Medicina	revisión y cambio vidrio roto en el salon 151, se cayo	Plomería
2018	4/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión y soldadura de las sillas de la sala principal de espera de la Clínica para Pequeños Animales, edificio 507, contacto Ingrid M. Corredor M., extensión 15385 ó 15387.	Ornamentación
2018	4/09/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión y/o reparación de la chapa de la puerta que es metálica, del Laboratorio de Nutrición, FMVZ edificio 561B, contacto profesora Adriana Muñoz y/o Nohora Mora, extensiones 19469 ó 19428.	Cerrajería
2018	4/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Se solicita la adecuación de tres parqueaderos para discapacitados	Albañilería
2018	13/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	instalar flanches con sikaflex y anticorrosivo en el edificio de matemáticas	Plomería
2018	4/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Adoquinar o enterrar el sendero peatonal instalado en el costado norte de la Facultad de Enfermería	Albañilería
2018	13/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	destapar bajante terraza matematicas	Plomería
2018	13/04/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	colocar punto de soldadura en puerta metálica baño de discapacitados primer piso edificio de aulas	Plomería
2018	4/09/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Instalación de un aviso de punto de encuentro para el Edificio 228	Albañilería
2018	4/09/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecanica	cambio de rejillas de sumideros de agua lluvias en los patios del edificio 411 talleres de mecánica. NOTA: LAS REJILLAS ESTÁN ROTAS Y UNA ESTUDIANTE SUFRIÓ UN ACCIDENTE LA SEMANA PASADA	Albañilería
2018	4/09/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	Fumigar para el pasto y la maleza el pasillo exterior del edificio 407 posgrados de materiales y procesos.	Prados y Jardines
2018	4/09/2018	453	Aulas de Ingeniería	cambio de tubos galvanizados de 2" de agua potable en un cuarto bajo la escalera primer piso del edificio 453 aulas de ingeniería.	Plomería
2018	16/04/2018	450	Departamento de Farmacia	arreglo baño de hombres ubicado en el tercer piso del dpto.de farmacia	Plomería

2018	4/09/2018	471	Facultad de Medicina	Buenas tardes. Solicito su colaboración para realizar unos ajustes a 6 mesas que se encuentran en el Laboratorio de Trabajo de Terapia Ocupacional, oficina 159, lo cual consiste en retirar una tabla que las atraviesa y usarla para subir la altura de las mismas. De antemano agradezco su gestión. Cordial saludo.	Carpintería
2018	5/09/2018	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA DE CARACTER URGENTE ARREGLO DE ATRIL Y MESAS AULA MAXIMA TERCER PISO FACULTAD DE ODONTOLOGIA	Carpintería
2018	16/04/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	arreglo acople sanitario baño damas ala norte 2o.piso edificio 214 Ingeniería Agrícola	Plomería
2018	5/09/2018	210	Facultad de Odontología	Se requiere arreglo mueble archivador Decanatura	Carpintería
2018	5/09/2018	210	Facultad de Odontología	se requiere independizar la luz del área de sistemas - sala de informatica, tercer piso.	Electricidad
2018	16/04/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	oficina 401 Prof.Jorge Colmenares cambio de guardas porque se trava la llave al abrir . Favor llamar primero a Serafin a la extension 13429	Plomería
2018	5/09/2018	210	Facultad de Odontología	SE REITERA ESTA SOLICITUDSE REQUIERE POR ORNAMENTACION ARREGLO PASAMANOS DE LAS ESCALERAS DE LA FACULTAD	Ornamentación
2018	5/09/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, departamento de Física, se requiere el cambio de la tapa del tanque de agua ubicada en el pasillo del primer piso que comunica el edificio 404 con el 405; ya que puede presentarse en cualquier momento un accidente, contacto zulma Ruiz ext. 13080	Albañilería
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere limpieza de maleza y hojas en techos, canales y terrazas del Departameto contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere arreglo mesones del laboratorio de microbiología (215); dado que los bordes que están quedando libres representan un peligro por el riesgo de generar cortaduras y raspones de quienes trabajan en el contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	16/04/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión y arreglo baño de hombres ubicado en el tercer piso del edificio de farmacia, debido a que la manguera del lavamanos se encuentra con fuga de agua	Plomería
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere contar con el corte de pastos y malezas crecidas en el área alrededor del invernadero de plástico que tiene el Departamento de Biología contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere reposición de un vidrio que esta roto en la ventana del laboratorio 104 la cual conecta al jardín interno del departamento ya que en dicho laboratorio se encuentran equipos de computo costosos. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, se requiere contar con el corte de pastos y malezas crecidas en el área alrededor del Aviarío cerca al área de fotocopias contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de Cisterna en baño hombre 1er. Piso al lado de la porteria contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglo de gabinetes en Laboratorio 118 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2018	17/04/2018	451	Departamento de Química	revisión y arreglo goteras oficinas 427-429 -escalera de caracol, y laboratorios 317-321-325	Plomería
2018	17/04/2018	305	Conservatorio de Música	Reemplazo vidrio roto ventana oficina area curricular del sindú	Plomería
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere arreglar y edecuar escritorio oficina 228 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2018	5/09/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere en el Auditorio del Departamento recortar Vidrio que permita la salida de la señal de audio contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2018	17/04/2018	421	Departamento de Biología	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO SE GENERO CORTO EN TOMA EN EL LABORATORIO 147. ENTENDERSE CON LA PROF. YIH WEN FUNG	Plomería
2018	17/04/2018	x	x	revisión red eléctrica de la Unidad de Rescate y Rehabiliación de Animales Silvestres URRAS;	Plomería
2018	6/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Instalación eléctrica en media nave e iluminación en cuatro medias naves y un corredor interno de invernaderos 7 y 8 localizados en el campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Realizo esta solicitud con el fin de dar continuidad a las actividades de cultivos de hortalizas y mantenimiento de peces que actualmente se llevan a cabo en los invernaderos mencionados, contacto profesora Adriana Patricia Muñoz, Departamento de Ciencias para la Producción Animal, extensiones 19403 y 19406.	Electricidad
2018	6/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Hechura de una puerta o división de 2 metros X 68 cms de alto y 1 metro,30 cms de ancho, para el laboratorio de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, ubicado en el edificio 500 de la Facultad de Agronomía, esto con el fin de aislar una cámara de flujo laminar que posee lampara uv y necesita estar aislada, por cuestiones de esterilización de material. Dicha cámara se encuentra en uno de los cuartos de experimentación del laboratorio. Contacto Erick Rodrigo Martínez extensión 19438.	Carpintería
2018	18/04/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	reemplazar vidrio pequeño ventana cafeteria de elite1r.piso	Plomería
2018	6/09/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Mantenimiento 3 bombas hidraulicas la cuales se tapanon por tanto uso. Laboratorio 218 Fitoquímica. Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Bombas y equipos
2018	18/04/2018	210	Facultad de Odontología	revisión poceta tapada laboratorio 105 primer piso -se inundo el laboratorio porque se devolvio el agua	Plomería
2018	18/04/2018	451	Departamento de Química	solicitud triplex de 2.76 x 37.5 y 3 mm de espesor para cubrir carcamo laboratorio 243	Plomería
2018	6/09/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, instalación y limpieza de vidrios ubicados en el laboratorio 102 (industrial) Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Ventanería
2018	6/09/2018	451	Departamento de Química	En el edificio 451, departamento de quimica, se requiere,el cambio definitivo de la tubería del platero y la poseta de la cafeteria del departamento de Química, ubicada en el 1° piso, lo anterior se solicita teniendo en cuenta que constantemente se esta tapando debido a que la tubería es muy pequeña para el volumen de agua depositado. contacto Amanda Posada ext. 14480	Plomería
2018	6/09/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Suministro e instalación de tres manijas para las puertas traseras del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2018	6/09/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Suministro e instalación de dos puertas en madera de triplex, para la cocina del primer piso. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2018	6/09/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Cambio de niples galvanizados, se encuentran en mal estado y cambio del sistema de bombeo. (Motobomba). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Plomería
2018	6/09/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo en las paredes del laboratorio 102 Industrial, la situación se presento luego de los mantenimientos en las tuberías del Departamento, que generó filtración de agua en las paredes. Se requiere como prioridad debido a que la humedad puede generar daños en los equipos.Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Albañilería
2018	18/04/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de tacos en baños de la unidad administrativa ; favor preguntar en la unidad (los baños funcionan con sensor para poder descargar el agua)	Plomería

2018	6/09/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo toma eléctrica, Auditorio (300) y derivaciones eléctricas en los salones 308 y 309, para instalación de equipos audiovisuales para las clases. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad
2018	18/04/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	revisión y reemplazo vidrio roto cocineta undiad admitva 3r.piso edificio de Sociología	Plomería
2018	6/09/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo Poseta del laboratorio 302, ubicado en el tercer piso, ya que se filtra el agua en los baños del segundo piso. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Plomería
2018	18/04/2018	x	x	escape de agua en llave de platero no cierra la llave	Plomería
2018	6/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus, Se requiere, Inactivación de una chapa e instalación de brazo hidráulico en puerta metálica del ingreso al Observatorio. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Cerrajería
2018	18/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión y reparación de tubería de 2" a 1/2 en el área de estadística, debido a la filtración de goteras por el techo pasillo del tercer piso edificio 405 y esta generando inundación en la oficina 331 del Prof. Humberto Nieto Sanchez	Plomería
2018	6/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus, Se requiere, Revisión y cambio de chapa de oficina de la Dirección del Observatorio. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Cerrajería
2018	6/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus, Se requiere, Cambio de luminarias. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Electricidad
2018	6/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere. Mantenimiento techo de segundo piso (Se están cayendo pedazos de techo). Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Albañilería
2018	6/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede Centro, Se requiere Limpieza de gárgolas. Responsable profesor Jose Gregorio Portilla. ext. 11020.	Albañilería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento. .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Colocar orinal baño de hombres 1er piso. .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Destapar los baños y orinales con sonda .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	19/04/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	vidrio roto ventana oficina de la vicedecanatura edificio 481 (se estrella una paloma en la ventana)	Plomería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Destapar sifones de la entrada del departamento plazoleta Laboratorio Fluorescencia y Rayos .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525	Plomería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Revisar y arreglar los manecillas de los lavamanos que van a la pared, se sale el agua. .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	19/04/2018	450	Departamento de Farmacia	cambio sistema suministro de agua en el edificio de Farmacia por sistema de presión constante	Plomería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Revisar tomas que no funcionan 1,2 y 3 piso. .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Señalizar tacos de luz. .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Información de tanques de agua. .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere revisar Lavaplatos de la cocina del segundo 2 piso ya que se encuentra tapado, se solicita con sonda .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere revisar gotera en el Lavamanos 3 piso baño hombres, .Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Plomería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Poner puertas de muebles en laboratorio 222 de petrografia...Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2018	19/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y arreglo filtración de agua en la oficina 374 del edificio 404 departamento de física	Plomería
2018	19/04/2018	561	Posgrados de Veterinaria	cambio de guardas cerradura puerta de ingreso a laboratorio de nutrición animal edificio 561B Posgrados de Veterinaria	Plomería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Cambiar vidrios rotos en todo el departamento. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Ventanería
2018	6/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Arreglo eléctrico baño damas y pileta primer piso Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2018	6/09/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, mantenimiento y reparación de tubería que se encuentra en el laboratorio de fármagenética del departamento de farmacia 3 piso 304A, a cargo del profesor Fabio Aristizábal. Actualmente se presenta una filtración por dicha tubería que ya tiene crecimiento de hongos, aledaño se encuentra cabinas e incubadoras de cultivo celular, que presentan contaminación por dicha situación. contacto Viviana Ariza 3112560345	Plomería
2018	6/09/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, los siguientes materiales para pintar el Laboratorio de Microbiología: 4 Canecas de pintura vinilo blanco 3 Galones de esmalte blanco. 1/2 Caneca de estuco plástico 2 Rodillos 1 Brocha 2 pulgadas La Facultad da la mano de obra, contacto Doris Rojas	Pintura
2018	20/04/2018	421	Departamento de Biología	revisión equipo hidroneumatico esta haciendo mucho ruido	Plomería
2018	6/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias en la oficina de la Tesorería se esta presentando inconvenientes con un enchufe eléctrico, que afecta el desarrollo de las actividades y se corre el riesgo de un corto Por tal motivo solicitamos se programe la visita de un funcionario que nos soluciones dicha situación contacto Martha vargas ext. 15632	Electricidad
2018	6/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias en la oficina de la Bienestar se requiere revisar humedad por tema de bajante o canaleta. contacto Martha vargas ext. 15632	Albañilería
2018	6/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias en la oficina de la Bienestar se requiere resanar y pintar, la facultad da la mano de obra, contacto Martha vargas ext. 15632	Pintura
2018	20/04/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de luz en baño de hombres no hay	Plomería
2018	20/04/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	revisión puerta en madera de ingreso a la oficina 208, ya que se encuentra desajustada	Plomería
2018	7/09/2018	561	Posgrados de Veterinaria	-Pintura de la parte externa del laboratorio del Laboratorio de Nutrición Animal ubicado en el edificio de Posgrados 561B, teníamos una fuga de la cabina extractora la cual ya se solucionó pero quedó deteriorada la fachada, contacto Luisa Fernanda Segura Gonzalez, extensión 19460 ó 19451.	Pintura
2018	1/10/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	Cambio de vidrio de una puerta de salida de emergencia segundo piso edificio 407 posgrados de materiales y procesos.	Ventanería
2018	1/10/2018	453	Aulas de Ingeniería	Cambio de un vidrio de ventana de la oficina 404 del edificio 453 aulas de ingeniería.	Ventanería
2018	23/04/2018	401	Facultad de Ingeniería	edificio 401 parainfo primer piso se partió llave cerradura se quedo el pedazo dentro. Preguntr por Pedro Cruz	Plomería
2018	1/10/2018	453	Aulas de Ingeniería	fumigar para la maleza frente al edificio 453 aulas de ingeniería.	Prados y Jardines
2018	23/04/2018	421	Departamento de Biología	corto en toma oficina 203 prof. Brigitte, al parecer es un corto,	Plomería

2018	23/04/2018	421	Departamento de Biología	revisión area de la motobomba primer piso, ya que aparecio un charco de agua hoy y tiene malos olores	Plomeria
2018	23/04/2018	476	Facultad de Ciencias	colocar tubos bombillo ahorrador, uno- frente al auditorio edificio 476 . Preguntar por Martha Vargas en la unidad administrativa	Plomeria
2018	23/04/2018	432	Programa Recreo	reemplazo vidrio roto oficina de Prof.Nubia Moreno y/o Prof.Julian Betancurt-MUSEO CIENCIA Y JUEGO	Plomeria
2018	23/04/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisar sistema eléctrico canaleta sin corriente, al parecer es un problema de taco en la biblioteca 2o.piso/Preguntar pr Ana luz	Plomeria
2018	23/04/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	colocar punto de soldadura a 2 platinas de acero de 10 cms de largo, para un dispositivo de ensayo flexión	Plomeria
2018	2/10/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	REVISAR CENDERO PEATONAL EN RELACIÓN A LOS ADOQUINES QUE SE ENCUENTRAN SUELTOS.	Albañileria
2018	2/10/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SOLICITUD EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA FACULTAD PARA VER LA POSIBILIDAD DE REALIZAR JARDINES.	Prados y Jardines
2018	2/10/2018	471	Facultad de Medicina	Buenas tardes respetados señores, de manera atenta me permito solicitar la poda de los pastos que se encuentran alrededor del Edificio 471.	Prados y Jardines
2018	24/04/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión toma estufa cocina 2o.piso, probablemente por corto. Edificio Posgrados de Veicol	Plomeria
2018	2/10/2018	471	Facultad de Medicina	Se requiere de su amable colaboración con el mantenimiento de las flores y plantas dentro y fuera del edificio 471.	Prados y Jardines
2018	24/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión cerradura baño damas sala de profesores/ esta trabada la cerradura, pasar a la oficina 209-Dirección	Plomeria
2018	24/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión y cambio de lamparas en la oficina 102 del edificio 405. Esta solicitud se retoma por cuanto ya se habia solicitado el año anterior con el No. 2925 de 2017	Plomeria
2018	3/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión de llave o grifo de agua en orinal de baño privado de hombres, porque no sale agua. - Suministro de palanca de flotador baño privado de hombres - Suministro de palanca de cisterna en baño público de damas, edificio 503 FMVZ, contacto doña Blanca Cecilia Arévalo, extensión 15354	Plomeria
2018	3/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1. Adaptación y ajuste del marco de dos puertas de madera. 2. Suministro e instalación de un brazo hidráulico y revisión del de la puerta madera de ingreso al laboratorio. en el laboratorio de microbiología veterinaria, en el edificio 503 de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. contacto Fabio Ramirez, y/o profesora Martha Cecilia Suárez, extensiones 15401 ó 15367	Cerrajería
2018	3/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1. Arreglo de tres llaves del agua, que gotean, en el laboratorio de microbiología, edificio 503 de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. contacto Fabio Ramirez y/o Martha Cecilia Suárez Alfonso, extensiones 15367 Ó 15368.	Plomeria
2018	3/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1. Cambio de luminarias dañadas, en el laboratorio de microbiología, edificio 503 de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, contacto Fabio Ramirez y/o profesora Martha Cecilia Suárez, extensiones 15404 ó 15367	Electricidad
2018	3/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión y ajuste de todas las tomas de corriente en la Biblioteca de la FMVZ, edificio 481 FMVZ, contacto doña Alcira Lache y/o francisco Antonio Romero, extensión 15332.	Electricidad
2018	25/04/2018	421	Departamento de Biología	Laboratorio 116 hubo un corto , y hay material vivo /estan sin corriente	Plomeria
2018	25/04/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión y arreglo toma que se quemó en la cocina de la sala de profesores primer piso	Plomeria
2018	25/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Vidrio ventana oficina Yaneth Muñoz 2o.piso	Plomeria
2018	25/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión ventana que se descolgó lab.ictiología 211 2o.piso ent. con Leonel . Entenderse con Leonel o Ivan Mojica, John Linch	Plomeria
2018	25/04/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar cerradura puerta de un locker metálico que se dañó, ajustar preguntar por Claudia en el laboratorio de Entomología 2o.piso	Plomeria
2018	4/10/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	REVISIÓN DEL ORINAL DEL BAÑO DEL SEGUNDO PISO.	Plomeria
2018	26/04/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	revisión puert de ingreso al Auditorio Virginia Gutierrez primer piso, esta desajustada y requiere punto de soldadura	Plomeria
2018	4/10/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	REVISIÓN CHAPAS EN EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN - SOTANO	Cerrajería
2018	26/04/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	revisar cerradura y cambiar guardas puerta de ingreso al estudio de la Escuela de Cine y TV	Plomeria
2018	26/04/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Como complemento a la solicitud No. 93 enviada por la plataforma de servicios, es necesario efectuar el arreglo de baños públicos de damas en el segundo piso del edificio 405.	Plomeria
2018	26/04/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	inspección a malos olores internos y externos que se presentan en el baño de hombres primer piso	Plomeria
2018	5/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1. Cambio de tres (3) lámparas redondas que no se encuentran en funcionamiento ubicadas dentro del cuarto de estudiantes por lámparas de tubo tipo led., Clínica para Pequeños Animales, FMVZ contacto Ingrid Melissa, secretaria, extensión 15385. edificio 507.	Electricidad
2018	27/04/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Apretura puerta oficina 331 , A un profesor se le quedaron las llaves adentro.	Plomeria
2018	27/04/2018	421	Departamento de Biología	Hizo corto lampara de una cabina en el laboratorio 112.	Plomeria
2018	5/10/2018	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo puerta metálica laboratorio UN Insectario, edificio 561B, posgrados bFMVZ contacto profesora Karol Barragan, extensión 19403.	Ornamentación
2018	27/04/2018	561	Posgrados de Veterinaria	no hay luz en el insectario y otras partes de el primer piso.	Plomeria
2018	27/04/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	se cayo llave platero o lavamanos en la sala de practica. entiendensen con Maryluz.	Plomeria
2018	27/04/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	Revisión de 2 lamparas que no prenden.	Plomeria
2018	30/04/2018	451	Departamento de Química	Apertura oficina 429 , echaron seguro con una cerradura inabilitada.no se puede abrir.	Plomeria
2018	30/04/2018	450	Departamento de Farmacia	una parte de el edificio se quedo sin luz.	Plomeria
2018	5/10/2018	451	Departamento de Química	En el edificio 451, departamento de quimica, se requiere la revisión y reposición de los vidrios rotos de las ventanas del laboratorio 241 Contacto: Hector Castillo ext: 14423.	Ventanería
2018	5/10/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo de chapa y cambio de guardas de una puerta de entrada principal. contacto profesora Clara Plazas correo: ceplazasb@unal.edu.co	Cerrajería
2018	5/10/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Cambio de guardas de chapa adicional. contacto profesora Clara Plazas correo: ceplazasb@unal.edu.co	Cerrajería
2018	5/10/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Instalación o adecuación de dos tomas eléctricas de 220 voltios, para dos equipos de laboratorio que lo requieren. contacto profesora Clara Plazas correo: ceplazasb@unal.edu.co	Electricidad
2018	5/10/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Instalación de una protección en madera o material acrílico, según la evaluación de mantenimiento de una protección a cajones de almacenamieto de reactivos y material de laboratorio. contacto profesora Clara Plazas correo: ceplazasb@unal.edu.co	Carpintería
2018	2/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisar tubo roto cuarto de motobombas primer piso edificio 404	Plomeria
2018	5/10/2018	451	Departamento de Química	En el edificio 451, departamento de quimica, se requiere,la revisión y reposición de los vidrios rotos de las ventanas del laboratorio 243 . contacto Fernando Aragón ext: 14497.	Ventanería
2018	5/10/2018	451	Departamento de Química	En el edificio 451, departamento de quimica, se requiere el servicio de carpintería para el Laboratorio 201-1 Química de Aromas en el Edificio de Posgrados del Departamento de Química. Nota: por favor timbrar tres veces. Contacto: Johanna Torres ext: 14472	Carpintería

2018	5/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Limpieza de canaletas alrededor del ICN Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2018	2/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisar tomacorriente cocina funcionarios sector plazoleta/	Plomería
2018	5/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión e instalación de seis (6) rejillas, para las puertas traseras del ICN Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2018	2/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y reparación orinal tapado	Plomería
2018	5/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se Suministro e instalación de un flotador para el tanque de agua de una pulgada.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Plomería
2018	5/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se Revisión y arreglo de la tapa del tanque del agua.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2018	2/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión baño de caballeros publico 3r piso-edificio 405 estan tapados	Plomería
2018	5/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere la Revisión e instalación de dos puertas en madera triplex, para el lavaplatos de la cocina del primer piso.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2018	5/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere el Corte de ramas de los árboles que dan a los pisos segundo y tercero del edificio del ICN, esto con el fin de que no se tapen los sifones, cuando se caen las hojas>Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Prados y Jardines
2018	5/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar goteras ya que el edificio presenta goteras: en el Taller del Museo primer piso,secretaría colecciones de Entomología, en el techo del segundo piso al lado de las tres puertas que conducen al patio trasero del ICN, oficina de la profesora Marisol Amaya y oficina del profesor Edgar Linares..Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Plomería
2018	5/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere el Cambiar niples galvanizados y cambio del sistema de bombeo..Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Plomería
2018	5/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y arreglo de una tabla que se cayó en uno de los muebles del salón 102, donde se guardan algunos equipos. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2018	5/10/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, departamento de Física, se requiere el cambio de luminaria tubulares ubicadas En los- salones 203-214-215-216-217 - oficina 218 y Sala de Computo 219, Pasillos del edificio 405 y baños . contacto Maria Gilma Velez Sanchez - correo cocurfris_fcbog@unal.edu.co	Electricidad
2018	5/10/2018	451	Departamento de Química	En el edificio 451, departamento de química,requiere la instalación de la ventana de la Oficina 423, la cual se soltó completa de la visagra (marco y vidrio) por los fuertes vientos y salio disparada hacia el techo del Edificio de Farmacia, un sábado de agosto del año pasado. Según lo informado por el anterior Director del Departamento, esta ventana fue enviada a Mantenimiento General para el arreglo, pero hasta la fecha no se ha hecho la instalación de la misma, por lo cual solicito realizar dicho trabajo. Contacto: Luz Mary Salazar ext. 14449	Ornamentación
2018	5/10/2018	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere un concepto y viabilidad para la adecuación e instalaciones eléctricas, en el patio de la Facultad, con el fin de realizar eventos musicales y recuperar el parque HUMBOLDT, contacto Martha vargas ext. 15632	Electricidad
2018	3/05/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	baño damas publico 1 piso escape de agua en cisterna y y en el de hombres de funcionarios escape de agua en la manguera de el lavamanos. preguntar en el area curricular de derecho.	Plomería
2018	5/10/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere reparación en pared del laboratorio 139 al lado del invernadero contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	4/05/2018	421	Departamento de Biología	apertura de puerta laboratorio cultivo vegetales 114	Plomería
2018	5/10/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere reparación gotera del laboratorio 139 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	4/05/2018	451	Departamento de Química	solicitud concepto cerradura para puerta metálica 4o.piso posgrados	Plomería
2018	5/10/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere 4 tubos flourecente de 96 en Lab. 116 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	5/10/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere instalación de tomas electricas en Lab. 109 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2018	5/10/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere resane y pintura en Lab. 103A contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Pintura
2018	4/05/2018	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gráfico	arreglo cisterna del baño primer piso de edificio 701 baño de hombres	Plomería
2018	4/05/2018	451	Departamento de Química	revisión y mantenimiento de baños del prime rpiso posgrados de química	Plomería
2018	5/10/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere limpieza de hojas en los terrazas y techos del departamento contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	5/10/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405, departamento de Física, solon 211 se requiere concepto y viabilidad para la instalacion de dos circuitos, esto con el fin de realizar la compra de una UPS, la cual dara soporte a cluster contacto Johan R. Cuellar cel: 3138895587	Electricidad
2018	4/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	se descuadro puerta en madera oficina 2o.piso Pro. Orlando Rivera	Plomería
2018	5/10/2018	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452, departamento de química, se requiere, el cambio de un tablero eléctrico en el laboratorio de catálisis, 3-301 contacto Elizabeth Ext. 14474, profesor Carlos Trujillo	Electricidad
2018	4/05/2018	451	Departamento de Química	revisión de filtracion agua por el techo en posgrados de química se inundo el laboratorio/lab. productos marinos 401-1	Plomería
2018	5/10/2018	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia, Laboratorio 211 se requiere, los siguientes materiales para pintar el Laboratorio de Microbiología: 4 Canecas de pintura vinilo blanco 3 Galones de esmalte blanco. 1/2 Caneca de estuco plástico 2 Rodillos 1 Brocha 2 pulgadas, El laboratorio tiene tres divisiones y el área que requiere la pintura mide aproximadamente 95 metros cuadrados. La Facultad da la mano de obra, contacto Doris Rojas ext 14612	Pintura
2018	4/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Laboratorio de Hormonas revisión de cerradura no abre	Plomería
2018	4/05/2018	421	Departamento de Biología	revisión de circuito corriente no regulada al parecer se saltaron los tacos se fue la luz laboratorio 201B -	Plomería
2018	7/05/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	se rompio llave y quedo el pedazo dentro de la cerradura baño privado tercer pso. Favor pasar a la oficina 205 y hablar con Graciela	Plomería
2018	7/05/2018	453	Aulas de Ingeniería	arreglo de cerradura gira el tambor y no han podido abrir salon 101 edificio Aulas de Ingeniería	Plomería
2018	7/05/2018	453	Aulas de Ingeniería	Salón 101 no abre la cerradura - llave se gira	Plomería
2018	7/05/2018	210	Facultad de Odontología	Revisión tomas Servicio de rayos X - segundo piso	Plomería
2018	2/11/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Pintura de la oficina del profesor del Departamento de Ciencias para la Salud Animal Hugo Andrés Gutiérrez Trujillo, ubicada en el edificio 505, FMVZ, contacto doña Blanca Cecilia Arévalo, extensión 15354.	Pintura
2018	7/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Destapar sifón de piso - lab ictiología 1er piso, a mano izquierda	Plomería
2018	2/11/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo de las lamparas de laboratorio, se han dañado varios bombillos se solicitan 15 bombillos , con encendido parcial de cinco lamparas y dos no están funcionando totalmente en el Laboratorio de Patología Aviar, contacto Catalina Torres, extensión 15373.	Electricidad
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de ornamentador, para puerta del salón 115 se desprendió y cuenta con equipos. Urgente para el ingreso a clases. La puerta es muy pesada.	Ornamentación

2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de electricista para colocar bombillería entrada principal del edificio 471.	Electricidad
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud urgente de iluminación edificio 471, ingreso a Facultad, no están funcionando los reflectores que se encuentran en la terraza del 5 piso.	Electricidad
2018	8/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Desgrafitear muros en pasillos 3º piso	Plomería
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento de jardines y prados	Prados y Jardines
2018	8/05/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	Daño en balastos salón 114 - Revisión	Plomería
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Se requiere la instalación del polo a tierra, laboratorio de Bioquímica, tercer piso.	Electricidad
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Debido a que las bombillas de las lámparas de los niveles uno, dos y tres del modulo 2 bloque C de la Unidad Camilo Torres, se encuentran fundidas, me permito solicitar su colaboración para que se realice el cambio.	Electricidad
2018	8/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión tubos fluorescentes salón 6 posgrados veterinaria y en salud animal cuarto entrada al dpto. entnderse con Carlos Clavijo	Plomería
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Resanar y pintar techo del laboratorio que se vio afectado por una fuga de agua. Laboratorio de Microbiología	Albañilería
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento del Laboratorio de Lavado de Microbiología, adecuación de tubería para agua caliente que se encuentra en el tercer piso. Lo anterior por serios daños en la oficina de Kárdex docente que se encuentra ubicada en el segundo piso.	Plomería
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Resanar y pintar techo del laboratorio de lavado de Microbiología que se vio afectado por una fuga de agua.	Albañilería
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Retirar ducto de ventilación de cuarto frío y resanar el área afectada del laboratorio de Microbiología	Albañilería
2018	8/05/2018	450	Departamento de Farmacia	REVISIÓN TUBOS FLUORESCENTES (2) EN LA OFICINA 212 -FAVOR PASAR A LA DIRECCION PARA LA APERTURA DE LA OFICINA	Plomería
2018	2/11/2018	471	Facultad de Medicina	Solicitud de cambio de guardas de la puerta de la oficina 102 ubicada en el modulo 5 bloque C donde funciona la especialidad de medicina aeroespacial adscrita a la facultad de medicina, ya que esta actividad se había programado anteriormente con solicitud de mantenimiento numero 2296 pero por inconvenientes de fuerza mayor no se pudo realizar la actividad por no encontrarse un funcionario disponible para la atención en los horarios programados para el cambio de la cerradura.	Cerrajería
2018	8/05/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Revisión tomas ofic 13 sala sistemas, sin energía	Plomería
2018	8/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Lab Mastozoología - espacio líquidos y secos con tubos fundidos	Plomería
2018	8/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Lab Mastozoología primer piso, llave lavamanos goteando	Plomería
2018	6/11/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión y arreglo cajones escritorio de la Secretaria de la Dirección de Bienestar, de tres cajones de escritorio ubicado en la oficina No. 9 del Edificio 481, FMVZ, contacto señora Blanca Inés Ardila, extensión 15323.	Carpintería
2018	8/05/2018	210	Facultad de Odontología	Escape en poceta de clínica 3	Plomería
2018	6/11/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo y cambio de correderas en manto (ya fue revisado) de los cajones del escritorio de la Secretaria de la Unidad Administrativa, edificio 481, oficina 2, contacto Alcira Moreno, extensión 15311	Carpintería
2018	9/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión tubos fluorescentes en el laboratorio 211 prof. Jhon Linch	Plomería
2018	9/05/2018	421	Departamento de Biología	ARREGLO POCETA BAÑO DE DAMAS Y ADAPTADOR BAÑO DE HOMBRES	Plomería
2018	9/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Clausura de ventana en drywall pintura de muro	Plomería
2018	7/11/2018	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología, Se requiere reparación en laboratorio 122 se encuentra una filtración de agua contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2018	7/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere el arreglo de tres sillas en madera, Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2018	7/11/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere la revisión y cambio de lámparas florecentes de los corredores de los edificios 405 y 404 de matemáticas contacto Francisco Díaz ext. 13082	Electricidad
2018	7/11/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	En el departamento de Biología, Laboratorio de Ecología Tropical, of. 224. se requiere de manera oportuna la poda y adecuación del terreno ubicado adyacente al costado oriental del Departamento de Biología, con el fin de dar inicio a nuestro Proyecto "JARDÍN DE INTERACCIONES PLANTA-ANIMAL: UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA INNOVADORA EN EL CAMPUS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ECOLOGÍA", avalado y financiado por la Convocatoria Investigación sobre Innovación Pedagógica Sede Bogotá 2017 y coordinado por la Profesora María Argenis Bonilla. Sería muy importante que antes de empezar la intervención, los señores encargados de jardinería se entrevistaran conmigo o con la Profesora Argenis, para delimitar la zona a intervenir y explicar los alcances del Proyecto. Datos del solicitante Nombre: María Carolina Becerra Riveros Extensión 11330, e-mail: mcbecerr@unal.edu	Prados y Jardines
2018	8/11/2018	476	Facultad de Ciencias	En el Edificio de la Concha Acustica, se requiere, r el arreglo de unas lamparas y bombillos en la sala interactiva, contacto Elizabeth Camargo ext. 11855	Electricidad
2018	8/11/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	arreglo de jardin perimetral	Prados y Jardines
2018	9/05/2018	471	Facultad de Medicina	revisión de toma que presenta dificultades primer piso Laboratorio de Terapia Ocupacional. FAVOR PASAR SOLO EN HORAS DE LA MAÑANA	Plomería
2018	8/11/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	arreglo jardin interior y perimetral	Prados y Jardines
2018	8/11/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	arreglo del camino peatonal ladrillos levantados y faltan tes	Albañilería
2018	9/05/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	reemplazo vidrio roto en la puerta principal de ingreso al edificio,entenderse con la vigilancia del edificio	Plomería
2018	8/11/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	arreglo entrada vehicular acceso edificio	Albañilería
2018	8/11/2018	239	Filosofía	soldar ventana baño de caballeros se desprendió la bisagra	Ornamentación
2018	9/05/2018	421	Departamento de Biología	Laboratorio 126 lavaplatos gotea por debajo	Plomería
2018	8/11/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	filtraciones en oficinas 230 227 217 y costado sur oriental arreglo de flanche	Albañilería
2018	10/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar lamparas de luz, ya que no sirven ninguna en el baño de hombres (hombres) ubicado en el tercer piso del edificio 405 (Depto. Estadística).Entenderse con Kelly pineda oficina 315	Plomería
2018	8/11/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	cambio cheque de agua potable tres pulgadas	Plomería
2018	8/11/2018	x	x	arreglo techo laboratorio de aprendizaje animal filtraciones de cubierta	Albañilería
2018	8/11/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	limpieza y postura de tapa alcantarilla zona verde oriental	Ornamentación
2018	10/05/2018	450	Departamento de Farmacia	instalar puesta a tierra laboratorio 302,	Plomería
2018	8/11/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	tapa alcantarilla metálica perimetral peatonal oriental	Ornamentación
2018	8/11/2018	239	Filosofía	asegurar tapa metálica entrada del edificio	Ornamentación
2018	10/05/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	reemplazar vidrio roto oficina 1011 primer piso edificio Manuel ANcizar Posgrados Area Curricular Fac. de derecho	Plomería
2018	8/11/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	arreglo brida de moto bomba del edificio presenta filtraciones	Electricidad
2018	8/11/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	instalación de agua para sanitarios baño caballeros tercer piso historia	Plomería
2018	10/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar corto en el laboratorio 223 al parecer se salto el taco, pueden pasar al laboratorio 201	Plomería
2018	11/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión cerradura de cajon escritorio dirección oficina 204	Plomería

2018	11/05/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de cerradura puerta en madera no abre	Plomería
2018	11/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	no hay luz en el area de posgrados metereologia 3r.piso laboratorio 318	Plomería
2018	11/05/2018	305	Conservatorio de Música	se partió llave y quedo pedazo dentro de la cerradura puerta salon 304	Plomería
2018	11/05/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	cambio de guardas cerradura de seguridad-oficina 9/produccion Animal	Plomería
2018	15/05/2018	476	Facultad de Ciencias	revisión y arreglo cerradura puerta baño Sr. Decano edificio 476	Plomería
2018	15/05/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminad	revisión y arreglo de goteras en un salon ubicado junto al laboratorio de patologia	Plomería
2018	15/05/2018	450	Departamento de Farmacia	instalacion de desagüe para lavaplatos de farmacia en laboratorio primer piso	Plomería
2018	15/05/2018	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	revisar la cerradura puerta de vidrio ingreso al edificio Ciencia y Tecnologia entenderse con Miguel Chavarro	Plomería
2018	15/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	reposición de vidrio roto ventana en el laboratorio de nutricion animal edificio 561 B	Plomería
2018	15/05/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminad	revisión toma sin corriente donde la nevera en la clinica de reproduccion animal	Plomería
2018	15/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	UNIDAD CAMILO TORRES BLOQUE C MODULO 5 OFICINA 901, revisar la cerradura de seguridad de una puerta. Si es necesario pueden sugerir el cambio y dar la referencia	Plomería
2018	15/05/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	no hay corriente en el segundo piso ala sur oficinas no hay luz	Plomería
2018	16/05/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	Revisión de tacos eléctricos del pasillo primer piso del edificio 701 Escuela de Cine y TV no tienen corriente en las canaletas	Plomería
2018	16/05/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de cerradura no abre en el laboratorio de toxicologia acuática produccion animal edificio 561 B	Plomería
2018	16/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Laboratorio de Nutrición revisar escape de agua en los tubos que conectan a los equipos (recirculación)	Plomería
2018	16/05/2018	305	Conservatorio de Música	REVISIÓN Y CAMBIAR GUARDAS SE PERDIERON LAS LLAVES SALÓN DE SAXOFÓN 302	Plomería
2018	16/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	LABORATORIO NUTRICIÓN DE PECES revisar cerradura esta trabada primer piso parte externa	Plomería
2018	16/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisión del lavaplatos ubicado en la sala de profesores del tercer piso edificio 405; presenta filtración de agua	Plomería
2018	16/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisión del lavaplatos ubicado en la sala de profesores del tercer piso edificio 405; presenta filtración de agua	Plomería
2018	17/05/2018	421	Departamento de Biología	inspección en sitio de material en vidrio que no se esta utilizando, con el fin de recoger si esta en buenas condiciones. Entenderse con Nidia la secretaria de departamento	Plomería
2018	17/05/2018	451	Departamento de Química	oficina 449 de profesores cambio de guardas por remodelacion de oficina . Pasar a la oficina 104 Secretaria	Plomería
2018	17/05/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	revisión de cerradura en el salón 102 del edificio IEL, presenta dificultades. Pasar después de las 11 AM, entenderse con la vigilante	Plomería
2018	17/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisar tubos fluorescentes uno titila y otro alumbra poco, laboratorio 108 primer piso edificio física 404	Plomería
2018	17/05/2018	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Cienc	corto en toma piso área biblioteca	Plomería
2018	18/05/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión y cambio de toma sencilla cocina primer piso sala de profesores- ver posibilidad de instalar toma doble No han podido preparar los tintos	Plomería
2018	18/05/2018	561	Posgrados de Veterinaria	REVISAR SUMINISTRO DE AGUA QUE NO HAY EN EL EDIFICIO DE POSGRADOS Y ZONAS ALEDAÑAS	Plomería
2018	18/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	EN LA OFICINA 305 PROF. ALEX JARAMILLO se fundieron los tubos fluorescentes (2 unids x 96) y EN EL LABORATORIO DE PALINOLOGIA (3 unidades) SEGUNDO PISO	Plomería
2018	21/05/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	Revisión de cerraduras en el IEL, Laboratorio cilindros - se traban para abrir	Plomería
2018	21/05/2018	450	Departamento de Farmacia	laboratorio de Industrial 102 - adecuar para instalación de ducto de aire	Plomería
2018	21/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	ofic 207 no sirven tomas - preguntar en oficina 218 por llaves	Plomería
2018	22/05/2018	421	Departamento de Biología	revisión lavamanos tapado oficina 223	Plomería
2018	22/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de baño hombres primer y segundo piso estan tapados	Plomería
2018	22/05/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión escape de agua por debajo de un meson de laboratorio ubicado en el tercer piso	Plomería
2018	22/05/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	destapar sifon en baño de caballeros segundo piso	Plomería
2018	22/05/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	instalar cerradura en cuarto electrico se daño la que tenia la puerta y la suministran edificio 412 INGENIERIA QUIMICA	Plomería
2018	23/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar cerradura yale se daño el tambor puerta del salon 235 esta cerrado preguntar a carlos	Plomería
2018	23/05/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de dos lavamanos uno tapado y presenta mal olor y otro tiene escape de agua por debajo.AREA HOSPITALIZACION CLINICA PÑOS ANIMALES	Plomería
2018	23/05/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar tubos fluorescentes lampara ubicada en el area de HOSPITALIZACION	Plomería
2018	23/05/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociale	Cambio de vidrios debido a temporada de lluvias ofic 219 - 4 vidrios; salón 103 - 2 vidrios	Plomería
2018	23/05/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociale	Cambio de vidrios debido a temporada de lluvias; ofic Tesorería 118-dos vidrios; gestión documental - 2 vidrios	Plomería
2018	23/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de desagüe externo que esta tapado, al igual que las cajas de aguas negras al parecer se estan rebosando por el mismo sitio. La ubicación del desagüe es zona verde al lado del laboratorio 114 frente al auditorio 112 edificio 224 Manuel Ancizar	Plomería
2018	23/05/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión filtración de goteras en el departamento de Salud Animal canal tapada al parecer	Plomería
2018	23/05/2018	451	Departamento de Química	revisión clavija trifasica -posible cambio para un equipo	Plomería
2018	24/05/2018	450	Departamento de Farmacia	apertura puerta cuarto insumos cafeteria -Elite ubicados cerca a los baños mixtos del primer piso . Posible cambio de guardas; entenderse con Carmen Alvarez	Plomería
2018	24/05/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de tomas eléctricas ubicadas en el laboratorio de informática del departamento de Estadística, de las cuales 16 estan funcionando de manera intermitente	Plomería
2018	25/05/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión sistema eléctrico no hay corriente oficina sala de proyectos	Plomería
2018	25/05/2018	451	Departamento de Química	cambio de guardas del salón de informatica 110 y de la oficina de audiovisuales del departamento de química	Plomería
2018	25/05/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	revisar cerradura puerta oficina 207 edificio 406 IEL se partio llave y quedo pedazo dentro/se requiere cambio de guardas no tienen duplicado	Plomería
2018	25/05/2018	471	Facultad de Medicina	revisión y cambio de una franja de vidrio oficina de unidad administrativa	Plomería
2018	25/05/2018	450	Departamento de Farmacia	revisar cerradura puerta laboratorio 210 de microbiologia, se daño la chapa al parecer se desajusto. Entenderse con el prof. Edilberto Silva	Plomería
2018	25/05/2018	432	Programa Recreo	reemplazo de vidrios rotos que aparecieron rotos y vencidos en las oficinas edificio 432	Plomería
2018	28/05/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	lavamanos baño coordinación tapado	Plomería
2018	28/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Push pegado en baño hombres 2º piso - poceta baño damas 2º piso tapada y pasa agua a Cafetería de Elite en mismo piso	Plomería
2018	28/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Instalación de cinta antideslizante escalera interna (40 ml)	Plomería
2018	28/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	se apago motobomba, trata de prender y se apaga, taller mecánica fina 1º piso	Plomería
2018	28/05/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	sin agua parte de Geociencias - Revisar registros - preguntar en ofic 201	Plomería
2018	28/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	Baño de mujeres 3º piso Estadística no funciona la cisterna	Plomería
2018	28/05/2018	450	Departamento de Farmacia	Reparación de gotera terraza - sobre laboratorio 319	Plomería
2018	28/05/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	2º piso, baño de hombres, escape orinal	Plomería

2018	29/05/2018	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	revisión puerta del auditorio Virginia -soldar bisagra se le cayó la platina y revisión puerta salón OVAL al parecer esta caída, alcerar se arrastra es metálica	Plomería
2018	29/05/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de baño, escape de agua cisterna y baño de hombres orinal tapado -baños públicos externos	Plomería
2018	29/05/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión baño tapado público hombres primer piso . Preguntar en la oficina 1014 Area Curricular -edificio Manuel Ancizar 1r.piso	Plomería
2018	29/05/2018	450	Departamento de Farmacia	instalación punto a 220 V en el laboratorio 102	Plomería
2018	29/05/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	Laboratorio de Reproducción animal o andrología, revisión de toma no tiene corriente. Preguntar por Lorena Daza en ese laboratorio por el lado de la plazoleta edificio 502	Plomería
2018	30/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión e instalación de dos tomas eléctricas, para un congelador que se encuentra en el depósito 118 y salón 115 del Instituto	Plomería
2018	30/05/2018	432	Programa Recreo	revisión y arreglo de las tejas -cuando llueve presenta filtración de agua (edificio 432)	Plomería
2018	30/05/2018	471	Facultad de Medicina	reemplazo vidrio roto en la oficina 417 . Entenderse con Miguel Ospino	Plomería
2018	30/05/2018	421	Departamento de Biología	revisión de toma laboratorio 147 de fisiología macromisetas 2o.piso-no hay corriente . Preguntar por David Gonzalez ext.- 11300	Plomería
2018	30/05/2018	210	Facultad de Odontología	revisar lámpara fluorescente de 96 area de cuarto taller de mantenimiento primer piso, Entenderse con Marco Antonio	Plomería
2018	30/05/2018	305	Conservatorio de Música	arreglo cerradura oficina 101 casi no pueden abrir es la seguridad y revisar la cerradura de la cafetería elie primer piso	Plomería
2018	31/05/2018	x	x	revisión equipo calentador de ambiente que presenta bastante ruido y no funciona correctamente; se efectuará visita de inspección para saber si es relacionado directamente con el equipo	Plomería
2018	31/05/2018	450	Departamento de Farmacia	cambio de guardas en la cerradura puerta bodega ubicada en el primer piso del departamento de Farmacia ; otra persona tiene las llaves y ya no labora allí	Plomería
2018	31/05/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de cerradura puerta laboratorio de entomología prof. Garu Styles/ suelto tornillo y esta desajustada	Plomería
2018	31/05/2018	210	Facultad de Odontología	corte eléctrico se quemaron 3 tomas en el área central de historias clínicas primer piso . Entenderse con Juan Martínez	Plomería
2018	31/05/2018	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gráfico	revisión eléctrica cocina 3r.piso edificio Diseño gráfico	Plomería
2018	31/05/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	en la sala de práctica de cirugía se soltó la llave cuello de ganso de la poceta de lavado de la sala	Plomería
2018	31/05/2018	401	Facultad de Ingeniería	revisar la cerradura de la puerta de la vicedecanatura que se gira la llave	Plomería
2018	31/05/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	reparar tubo roto zona de ordeño detras del edificio posgrados	Plomería
2018	31/05/2018	x	x	revisión de cerradura en el área de cuarentena se partió la llave y revisión cerradura de seguridad en la puerta principal lateral esta desajustada	Plomería
2018	1/06/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	cambio de vidrios puertas salones 303 y 305 - vidrio esmerilado	Plomería
2018	1/06/2018	450	Departamento de Farmacia	Revisión cerradura ofic 311 - difícil de abrir. Buscar a Paola Rozo , dirección de Farmacia 2º piso	Plomería
2018	1/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Revisión motobomba - suena mucho y la tuvieron que apagar	Plomería
2018	1/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	baño hombres, llave poceta no cierra - cerraron registro	Plomería
2018	1/06/2018	450	Departamento de Farmacia	se partió llave oficina 216 se quedó el pedazo dentro de la cerradura	Plomería
2018	5/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Revisión de cerradura en el Laboratorio de Toxicología primer piso, presenta dificultades para abrir, esta rodada. En este momento están por fuera.	Plomería
2018	5/06/2018	451	Departamento de Química	revisión sistema eléctrico de dos lámparas que están en una cabina del laboratorio, al parecer son los balastos (laboratorio 205)	Plomería
2018	5/06/2018	453	Aulas de Ingeniería	revisar cerradura se soltó totalmente oficina 217 edificio 453 AULAS Prof. Jesus Guillermo Tovar ext. 14011	Plomería
2018	5/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar cerradura y cambio de guardas de la Dirección de Dpto. Oficina del prof. Orlando Rangel (pérdida de equipos)	Plomería
2018	6/06/2018	451	Departamento de Química	revisión cerradura oficina 415 Prof. Fabian Lopez/La cerradura presenta dificultades para abrir es chapa de seguridad (DPTO.QUIMICA)	Plomería
2018	6/06/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	arreglo superboard entrada al dpto. de Salud Animal y laboratorio de microbiología y anatomía edificio 503	Plomería
2018	6/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	edificio 561 B Laboratorio de embriones pared con humedad	Plomería
2018	6/06/2018	450	Departamento de Farmacia	reparación de dos goteras en la cubierta de farmacia que cae arriba del laboratorio 319	Plomería
2018	6/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	apertura puerta archivo satélite ubicado frente al bioterio posgrados de veterinaria	Plomería
2018	7/06/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	cambio tabletas de hall entrada edificio 310, ya que las instaladas no corresponden a originales y son antiestéticas	Plomería
2018	7/06/2018	x	x	revisión y reparación manija cisterna baño de funcionarios	Plomería
2018	8/06/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	tubo roto zona verde ubicada entre el edificio posgrados de Veterinaria y Agronomía	Plomería
2018	12/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	pintura para espacios laboratorio molecular segundo piso del Instituto de Ciencias Naturales	Plomería
2018	12/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Se cayó lámpara redonda donde tiene bombillo ahorrador, y cambio de tomacorriente ya lo compraron	Plomería
2018	12/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	se saltó el taco del área del ultracongelador, edificio posgrados primer piso	Plomería
2018	12/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión ducha lavajoes , la cual no tiene agua laboratorio de nutrición primer piso	Plomería
2018	12/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	reemplazar vidrio ventanal laboratorio arqueología primer piso. Entenderse con el prof. Gaspar Morcote	Plomería
2018	12/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de guardas en puerta nueva ubicación de cocina primer piso (la cocina del segundo piso fue trasladada al primero)	Plomería
2018	12/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y reparación gotera techo que cae encima del laboratorio de mamíferos en el primer piso /al parecer es un tubo roto	Plomería
2018	12/06/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	cambio red sanitaria en la planta piloto de líquido Ingeniería Química	Plomería
2018	12/06/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	arreglo iluminación exterior, sector ICA - Agronomía	Plomería
2018	13/06/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	apertura puerta oficina 333 se quedaron llaves dentro de la oficina	Plomería
2018	13/06/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión e instalación de reflectores externos al edificio de la Facultad de Derecho	Plomería
2018	13/06/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	Revisión de tubería de desagüe e instalación de dos lavamanos en área de perreras	Plomería
2018	13/06/2018	421	Departamento de Biología	Cambio de dos vidrios - lab 120	Plomería
2018	13/06/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	Escape de agua en platero por el codo debajo del lavaplatos	Plomería
2018	13/06/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	Vidrio basculante con riesgo de caída en ofic. 3 - Depto Producción Animal 561a	Plomería
2018	14/06/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión y arreglo de cerradura laboratorio de reproducción casa de estudiantes;	Plomería
2018	14/06/2018	453	Aulas de Ingeniería	revisar cerradura se presenta dificultades al abrir y otra cerradura apertura de puerta primer piso junto al ploter posible cambio de guardas . Entenderse con Serafin	Plomería
2018	14/06/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisión estufa, al parecer las resistencias están dañadas y revisión de algunos lámparas que titilan en forma permanente	Plomería
2018	14/06/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión de cerradura de seguridad introducen la llave y rueda la llave en el área del auditorio puerta interna donde están las cabinas	Plomería
2018	15/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	arreglo cerradura de pera en la oficina 105 se soltó Prof. Eduardo Florez	Plomería
2018	15/06/2018	471	Facultad de Medicina	solicitan cambio de cerradura de la puerta de la oficina 102 ubicada en el módulo 5 bloque C de la Unidad Camilo Torres, especialidad de medicina aeroespacial adscrita a la facultad de Medicina interna	Plomería

2018	18/06/2018	561	Comportamiento Animal	cambio de canal en lámina 10m	Plomería
2018	18/06/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de lámpara que no prenden los tubos fluorescentes salón 3 del edificio 481 - administración	Plomería
2018	18/06/2018	421	Departamento de Biología	revisión sistema eléctrico no hay corriente en tomas oficina 104 primer piso y en la cafetería de administrativos del 2o.piso	Plomería
2018	18/06/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	revisión de cerradura en laboratorio de Patología entrada principal (la desarmaron para poder entrar tienen llaves)	Plomería
2018	18/06/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	Revisión de cerradura en el área de coordinación no han podido abrir la cerradura gira totalmente	Plomería
2018	18/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión baño e hombres público tapado en el área de producción animal edificio 561B Posgrados de Veterinaria	Plomería
2018	19/06/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	sala informática Estadística - 208- no abre la cerradura	Plomería
2018	19/06/2018	210	Facultad de Odontología	Ajustar lámpara que se cayó en el pasillo del segundo piso subiendo escalera, hizo corto y tuvieron que bajar el taco	Plomería
2018	19/06/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	intervenir baño edificio 310 no funciona y está fuera de servicio primer piso	Plomería
2018	19/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	no hay corriente en tomas en el laboratorio insectario segundo piso	Plomería
2018	20/06/2018	421	Departamento de Biología	revisión llave poceta que está en un baño se está saliendo el agua primer piso . Entenderse con Eulises	Plomería
2018	20/06/2018	450	Departamento de Farmacia	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN TABLERO EQUIPO HIDRONEUMÁTICO AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE FARMACIA	Plomería
2018	20/06/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	corte de piezas de madera	Plomería
2018	20/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión baño damas primer piso el sensor la tapa está suelta a punto de caer	Plomería
2018	21/06/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de lámpara a punto de caer área de hospitalización interna	Plomería
2018	21/06/2018	421	Departamento de Biología	revisión presión de agua laboratorio 116 no llega, en los laboratorios contiguos si hay	Plomería
2018	22/06/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	arreglo y ajuste de una puerta con marco de vidrio	Plomería
2018	22/06/2018	210	Facultad de Odontología	REVISAR CERRADURA MUEBLE DE MATERIALES UBICADO EN POSGRADOS DE REHABILITACIÓN 2O.PISO ENTENDERSE CON YOMAIRA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Plomería
2018	22/06/2018	210	Facultad de Odontología	revisar toma de conexión de greca y filtro del agua porque hizo corto y se quedaron sin corriente cocina 2o.piso	Plomería
2018	22/06/2018	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	se partió la llave de cuarto de vigilancia y quedó dentro.	Plomería
2018	25/06/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	REEMPLAZO VIDRIO CARTELERA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE SOCIOLOGIA	Plomería
2018	25/06/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	apertura de puerta oficina 202 se le quedaron las llaves dentro de la oficina	Plomería
2018	26/06/2018	450	Departamento de Farmacia	arreglo mesón madera (mesa) lab 208 Depto Farmacia	Plomería
2018	26/06/2018	450	Departamento de Farmacia	Desmonte de tubería existente, laboratorio 208 Depto Farmacia	Plomería
2018	26/06/2018	450	Departamento de Farmacia	Revisión de baños profesoras están tapados 2o.piso y en el baño de damas público hay escape en cisterna por debajo	Plomería
2018	27/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Elaboración 5 tapas en alfajor para cajas de inspección para Ciencias Naturales	Plomería
2018	27/06/2018	451	Departamento de Química	LABORATORIO DE CATÁLISIS 3-301 EDIFICIO POSGRADOS DE QUÍMICA (Bioquímica de Carbones) se generó corto en el laboratorio y se quedó el edificio sin luz	Plomería
2018	27/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	salón 200 revisión tubos fluorescentes	Plomería
2018	27/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	baño damas primer piso no descarga el agua	Plomería
2018	27/06/2018	450	Departamento de Farmacia	reemplazar vidrio de ventana en el laboratorio 102 G-entenderse con Jorge Laverde	Plomería
2018	27/06/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	refuerzo mesón de concreto , laboratorio de fisiología 121-122, elaboración de soporte, ángulo y lámina	Plomería
2018	27/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	instalación de 5 tapas en lámina de alfajor para cajas de inspección	Plomería
2018	28/06/2018	450	Departamento de Farmacia	reemplazar vidrio en ventana laboratorio 208	Plomería
2018	28/06/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	en el laboratorio de biología molecular 2o.piso (antes cafetería) se requiere el cambio de una toma de pata cruzada a pata corriente. Preguntar por el profesor José Murillo y/o Leonel Camelo	Plomería
2018	29/06/2018	451	Departamento de Química	destapar poceta y lavaplatos cocina del primer piso dirección. Llevar sonda eléctrica	Plomería
2018	29/06/2018	421	Departamento de Biología	revisión de equipo hidroneumático en el edificio de Biología	Plomería
2018	29/06/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisar corto en tomas se quedaron sin corriente laboratorio de Ciogenética 2o.piso edificio Posgrados de Veterinaria	Plomería
2018	3/07/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de dos lámparas en laboratorio 220 de Análisis Instrumental 2o.piso /están fundidas	Plomería
2018	3/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Cambio de red aguas lluvias tubo de 12" longitud 30 metros Museo de Ciencias Naturales	Plomería
2018	4/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Instalar cerradura en puerta laboratorio 220 Biología Molecular- SUMINISTRAN LA CERRADURA, entenderse con Leonel Camelo	Plomería
2018	4/07/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	Revisar baño público damas está tapado	Plomería
2018	4/07/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisar toma conexión estufa que hizo corto primer piso del Dpto. de Producción Animal	Plomería
2018	4/07/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	arreglo humedad, resane pintura Hall laboratorios 1er piso	Plomería
2018	4/07/2018	451	Departamento de Química	Cambio vidrio 4º piso - Química, acompañamiento de ornamentadores	Plomería
2018	5/07/2018	421	Departamento de Biología	limpieza canales Biología	Plomería
2018	5/07/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión y destape poceta área de hospitalización	Plomería
2018	5/07/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA, edificio 411 oficina 202, apertura de puerta, se quedaron llaves dentro de una oficina	Plomería
2018	5/07/2018	450	Departamento de Farmacia	desmonte sanitarios, arreglo desagües y volver a montar sanitario baños de damas 2o.piso público	Plomería
2018	6/07/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	561-A se rodo llave de poceta del platero, bota agua	Plomería
2018	6/07/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	platero cocina tiene fuga de agua (codo debajo)	Plomería
2018	6/07/2018	305	Conservatorio de Música	abrir salón 124 - para sacar instrumento para concierto esta tarde	Plomería
2018	16/07/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio Manuel Ancizar, laboratorio 104B óptica y fotónica CIF- cambio dos vidrios rotos	Plomería
2018	16/07/2018	x	x	reparación eléctrica en el edificio URRAS de la Facultad de Medicina Veterinaria	Plomería
2018	16/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y destape de pileta ubicada en el primer piso	Plomería
2018	16/07/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	puerta metálica a punto de caer oficina INSTITUTO DE EDUCACION 3r.piso , colocar punto de soldadura ext. 16118	Plomería
2018	16/07/2018	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gráfico	acompañamiento técnico para asesoramiento en bajantes aguas lluvias - Diseño Gráfico - con la DODF	Plomería
2018	17/07/2018	421	Departamento de Biología	AL PARECER TUBO ROTO SECTOR SURORIENTAL DEL EDIFICIO SALE AGUA DEL PISO	Plomería
2018	17/07/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	cambio de reflectores externos por tipo led edificio de Sociología	Plomería
2018	17/07/2018	450	Departamento de Farmacia	revisar dos cerraduras: una en el primer piso cuarto de vigilancia no gira la llave y la otra en el cuarto de servicios generales 2o.piso tiene un tornillo suelto	Plomería
2018	17/07/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	pintura gris basalto para columnas y blanca para corte (interior)	Plomería
2018	17/07/2018	471	Facultad de Medicina	Acompañamiento en trámite recibo, equipo bombeo tanque de Medicina	Plomería
2018	18/07/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	revisar cerradura puerta de ingreso a laboratorios de instrumental y salas de informática pasillo primer piso.Preguntar por la vigilante Lorena	Plomería
2018	18/07/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión de toma cocina elite no tiene corriente	Plomería

2018	18/07/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	se rompio red electricasismica cuando efectuaron trabajos de poda/ubicado cerca al edificio Manuel Ancizar. Favor entenderse con el Sr. Juan Manuel Solano encargo del equipo area geofisica ext. 16515 primer piso	Plomeria
2018	18/07/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión y reparación manija cisterna baño público de damas y destapar otro en el de hombres	Plomeria
2018	18/07/2018	476	Facultad de Ciencias	PINTURA DE PUERTA EN MADERA.	Plomeria
2018	18/07/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	poqueta tapada 2o.piso y llave goteando se esta desbordando el agua edificio antiguo torre de enfermeria 2o.piso . Coordinar con los vigilantes del area	Plomeria
2018	19/07/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión corto laboratorio 318 de Tejidos; estan sin corriente. Entenderse con Ronald Andres Jimenez o Carmen Alvarez en la Dirección	Plomeria
2018	23/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	instalacion salida de corriente a 110 V	Plomeria
2018	23/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	colocar cerradura oficina 107, la cual suministran, debido a que tuvieron que quitar la que tenia y se daño	Plomeria
2018	23/07/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	reemplazo de vidrio roto puerta principal edificio de Aulas de Ciencias Humanas	Plomeria
2018	23/07/2018	210	Facultad de Odontología	reemplazo de vidrio roto ventana 3r, piso junto a los baños pasillos	Plomeria
2018	23/07/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	vidrio roto ventanal oficina prof. Normando Suárez, oficina 212; entenderse con la secretaria Marcela o Mauricio Chavez area del almacén	Plomeria
2018	23/07/2018	450	Departamento de Farmacia	Corte de un travesaño segun muestra para el laboratorio Analisis Instrumental Depto. Farmacia	Plomeria
2018	24/07/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	cambio candados cafeteria de matemáticas (2)	Plomeria
2018	24/07/2018	421	Departamento de Biología	Instalación medidor cafeteria - edificio de Biología	Plomeria
2018	24/07/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	retiro de alfombra - salón 209 - Estadística	Plomeria
2018	24/07/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	vidrio roto laboratorio de Fisiología y Famacologia lab 122	Plomeria
2018	24/07/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación medidor cafeteria de Agronomia	Plomeria
2018	24/07/2018	450	Departamento de Farmacia	Cafeteria 1er piso, corto enchufe donde conectan la greca	Plomeria
2018	24/07/2018	210	Facultad de Odontología	instalación tubos 17W, laboratorio de Periodoncia	Plomeria
2018	25/07/2018	476	Facultad de Ciencias	Acomodar tejas archivo Biología (junto a Geológico)	Plomeria
2018	25/07/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Revisar lámpara en la biblioteca que está a punto de caer	Plomeria
2018	25/07/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecanica	Instalación de medidor - cafeteria edif 411	Plomeria
2018	25/07/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	cables eléctricos tumbados en el invernadero - preguntar en unidad	Plomeria
2018	25/07/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	casa sin luces y toma dañada	Plomeria
2018	25/07/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	cambio vidrio 2º piso, lab ambiental	Plomeria
2018	26/07/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Instalación de medidor de agua, cafeteria Facultad de Derecho	Plomeria
2018	26/07/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión parte eléctrica conexión toma -maquina dispensadora la cual se quedo sin corriente edificio 404 oficina 205	Plomeria
2018	26/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Cepillar puerta en madera oficina 107, esta caída -oficina prof. Gaspar Morcote	Plomeria
2018	26/07/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de 4 baños hombres los cuales estan tapados y el baño de damas se encuentra con escape en el lavamanos .Entenderse con Doris Muñoz	Plomeria
2018	26/07/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión del sistema eléctrico en caseta porteria vigilancia de ingreso a los edificios Produccion Animal y Posgrados-no hay luz	Plomeria
2018	26/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y reparación de tubos lampara baño publico hombre sprimer piso y suministro y cambio de bombillo ahorrador auditorio	Plomeria
2018	26/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y reparación de cerradura de seguridad en puerta primer piso sección de líquidos mamiferos-se queda la llave pegada y la cerradura de pera se salta el seguro	Plomeria
2018	26/07/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	instalación de medidor, cafeteria de Matemáticas	Plomeria
2018	26/07/2018	471	Facultad de Medicina	revisión y reparación de la manguera de entrada de agua en baño de damas privado 501 junto a los ascensores /tiene escape de agua	Plomeria
2018	26/07/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	revisión y reparación de la cerradura en puerta baño de mujeres 4o.piso costado sur, se dificulta al abrir. Entenderse con Graciela o señoras de Elite	Plomeria
2018	26/07/2018	305	Conservatorio de Música	revisar y reparar cerradura puerta porque se daño gira totalmente, salon auditorio 231	Plomeria
2018	26/07/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	cambio de dos cerraduras de la oficina de Bioética, ubicada en el bloque B4 de la Unidad Camilo Torres. SUMINISTRAN LAS CERRADURAS (ver correo)	Plomeria
2018	27/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar cerradura locker herbario ubicado en el segundo piso. Favor entenderse con el prof. Carlos Parra 2o.piso/tienen la llave pero hay dificultades para apertura	Plomeria
2018	27/07/2018	451	Departamento de Química	pintura del salon 206 del edificio de Química,	Plomeria
2018	27/07/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	reparacion llave platero se solto la llave y requieren arreglos para poder surtir de agua los cultivos laboratorio de fisiologia 121 y 122. Este laboratorio esta ubicado en Ciencias Agrarias pero pertenece a Medicina Veterinaria	Plomeria
2018	30/07/2018	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	Instalación de medidor cafeteria C y T	Plomeria
2018	30/07/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufac	revisión cerradura chapa puerta Secretaria - 2º piso - posgrado Ing Mecánica	Plomeria
2018	30/07/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	Construcción e instalación de rampas en madera en escalera de entrada edificios Posgrados	Plomeria
2018	30/07/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	elaboración e instalación de rampas metálicas en escalera exterior edificio Posgrados	Plomeria
2018	30/07/2018	561	Posgrados de Veterinaria	reposición de muebles en laboratorio Posgrados de Veterinaria - edificio 561 B Laboratorio de embriones	Plomeria
2018	30/07/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	ofic 107, cepillar puerta madera, no cierra bien	Plomeria
2018	30/07/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	sumidero del fondo del parqueadero tapado	Plomeria
2018	30/07/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	tomas reguladas no funcionan, ofic 209 - ubicar en ofic 208 Estadística	Plomeria
2018	30/07/2018	210	Facultad de Odontología	caja para el contador de la cafeteria	Plomeria
2018	31/07/2018	471	Facultad de Medicina	revisión y reparación de cerradura de seguridad puerta laboratorio de neurociencias cognitivas primer piso oficina 168 -no permite apertura	Plomeria
2018	31/07/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisar sistema hidroneumatico que esta presentando mucho ruido edificio Posgrados de Veterinaria	Plomeria
2018	31/07/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	arreglo tubo roto de 2 1/2" en parqueadero	Plomeria
2018	31/07/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión y cambio de cerradura de la gaveta de escritorio, no tiene llaves, posible cambio de guardas, favor pasar a la oficina 1021 primer piso-. AREA CURRICULAR FACULTAD DE DERECHO EDIFICIO MANUEL ANCIZAR 224 .	Plomeria
2018	31/07/2018	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	cambio de vidrio contador cafeteria	Plomeria
2018	31/07/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecanica	preguntar por Dany Gómez, cuarto de herramientas. No ha tenido nunca llave. Cambio de guardas	Plomeria
2018	1/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	llave no gira bien en chapa de seguridad, lab de Biología 1er piso. Preguntar Wilmar Zarate	Plomeria
2018	1/08/2018	305	Conservatorio de Música	cambio de guardas bodega instrumentos cuarto bodega 2o.piso	Plomeria
2018	1/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión orinales tapados baños de hombres ubicados al fondo del primer piso junto a talleres de mecánica	Plomeria
2018	1/08/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de toma de pared doble, que al parecer hizo corto y se quemó. Cocina de la Clínica de Pequeños Animales	Plomeria
2018	1/08/2018	421	Departamento de Biología	revisión y ajuste lampara a punto de caer laboratorio 147	Plomeria
2018	2/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión orinal tapado edificio 405 2o.piso	Plomeria
2018	2/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar piletta que esta tapada baño de hombres 2o.piso, presenta fuga permanente de agua /edificio 405	Plomeria
2018	3/08/2018	450	Departamento de Farmacia	revisar sistema electrico laboratorio 102 estan sin luz	Plomeria
2018	3/08/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	cambio de tuberia en un baño del edificio IEI primer piso	Plomeria
2018	3/08/2018	471	Facultad de Medicina	REEMPLAZAR VIDRIO EN VENTANA BASCULANTE BAÑO DE HOMBRES 4o.PISO	Plomeria

2018	3/08/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	REEMPLAZO VIDRIO ROTO EN EL LABORATORIO 105. ENTENDERSE CON PATRICIA SEPULVEDA	Plomeria
2018	3/08/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	colocar bombillos led en el auditorio Alexis Umaña, se fundieron 2 . Entenderse con Jose Choachi en el Auditorio	Plomeria
2018	3/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de lampara en el laboratorio de mamíferos primer piso	Plomeria
2018	6/08/2018	401	Facultad de Ingeniería	instalación medidor en cafetería - edificio 401	Plomeria
2018	6/08/2018	421	Departamento de Biología	Auditorio 138 sin luz - parte del primer piso sin energía	Plomeria
2018	6/08/2018	450	Departamento de Farmacia	no hay agua en el laboratorio 208 Prof. Clara Eugenia Plazas	Plomeria
2018	8/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	recogida de sobrecubierta en edificio Veterinaria - caída por vendaval	Plomeria
2018	8/08/2018	471	Facultad de Medicina	vidrios rotos por vendaval	Plomeria
2018	8/08/2018	421	Departamento de Biología	revisión y arreglo de tejas que se levantaron con el vendaval en el día de ayer; Centro de Acopio de Residuos Líquidos	Plomeria
2018	8/08/2018	471	Facultad de Medicina	vidrios rotos por caída de árbol (vendaval) en 1er piso	Plomeria
2018	8/08/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar cerradura de medicamento la cual se dificulta	Plomeria
2018	8/08/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión taco se salta no funciona la motobomba, y el taco esta en el laboratorio 102 Sr. Jorge Laverde laboratorista	Plomeria
2018	8/08/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de lámpara se fundieron los tubos laboratorio 102 .Entenderse con el laboratorista Jorge Laverde	Plomeria
2018	8/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	EDIFICIO NUEVO ENFERMERIA: reconstrucción de la caja inspección del baño de hombres ubicado en el sótano del edificio. OBS: Complemento a la solicitud de servicios por plataforma No.418	Plomeria
2018	8/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	fabricación e instalación de tapa en alfajor para ubicarla en la caja de inspección sanitario sótano OBSERV: cOMPLEMENTO A LA SOL. PLATAFORMA No., 418	Plomeria
2018	8/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	LABORATORIO DE EMBRIONES edificio 561 B/instalar 9 cerraduras mueble de madera para guardar elementos y 9 pasadores en el mismo mueble	Plomeria
2018	9/08/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	desgrafitear paredes externas del edificio	Plomeria
2018	9/08/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	arreglo y cableado invernadero (tras cable tumbado)	Plomeria
2018	9/08/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de dos lámparas en salón de clase de la clínica de pequeños animales	Plomeria
2018	9/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	vidrio roto en el laboratorio 106	Plomeria
2018	9/08/2018	451	Departamento de Química	3º piso - lab 325 se rompió vidrio (LEA)	Plomeria
2018	9/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	MOTOBOMBAS de 1er piso, intentan arrancar pero no funcionan	Plomeria
2018	9/08/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	posgrado Materiales - abrir escritorio metálico - 2º piso -el profesor las perdió	Plomeria
2018	9/08/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	silla de sala de espera al arcer desoldada (silla múltiple)	Plomeria
2018	10/08/2018	450	Departamento de Farmacia	laboratorio de microscopia - arreglo de mesas de trabajo (soldaduras y refuerzo)	Plomeria
2018	10/08/2018	450	Departamento de Farmacia	laboratorio microscopia - revisión tubos y balastos	Plomeria
2018	10/08/2018	451	Departamento de Química	lab 125 se gira la llave de puerta, no abre - preguntar ofic 409	Plomeria
2018	10/08/2018	210	Facultad de Odontología	lab 105 - revisión dos lámparas - lab interno	Plomeria
2018	10/08/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	laboratorio de embriones - colaboración para trasladar nevera de un laboratorio a otro - posible retiro de marco en madera	Plomeria
2018	13/08/2018	x	x	revisar cerradura puerta metálica principal de ingreso, la cerradura al parecer se dañó porque da giro completo	Plomeria
2018	13/08/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar nuevamente toma de conexión greca la cual no funciona,	Plomeria
2018	13/08/2018	451	Departamento de Química	revisar y destapar dos pocetas - preguntar en la dirección para saber su ubicación	Plomeria
2018	13/08/2018	305	Conservatorio de Música	cambio de guardas por seguridad/salon 209- porque al salon ingreso personal no autorizado	Plomeria
2018	13/08/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de lampara que no prende oficina 6	Plomeria
2018	13/08/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de tres cerraduras presentan dificultades para entrar oficina 6, baño de profesores y puerta ppal	Plomeria
2018	13/08/2018	561	Bioterio de Experimentación	se levanto teja y esta a punto de caer en el bioterio edificio 561	Plomeria
2018	13/08/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	instalación de medidor de agua en cafetería	Plomeria
2018	13/08/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	baño decanatura tapado - 3º piso	Plomeria
2018	14/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	2º piso, cuarto señoras Elite, puerta interna chapa no abre (forzada)	Plomeria
2018	14/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	laboratorio embriones - puerta del fondo - 1er piso - no tienen llave de puerta (cambio de guardas)	Plomeria
2018	14/08/2018	471	Facultad de Medicina	laboratorio de equipos comunes área 6- revisión de 3 ventanas no cierran bien - 3º piso -	Plomeria
2018	14/08/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	baño 2º piso Geociencias , no lo pueden abrir	Plomeria
2018	14/08/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	vidrio vencido en oficina 214. prof Jorge Gonzalez	Plomeria
2018	14/08/2018	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	escalera 3º al 4º piso se rompió vidrio (zona posgrados)	Plomeria
2018	14/08/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	fuga frente a cafetería bajo mesas - revisar	Plomeria
2018	14/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión cerradura sala de profesores tercer piso, edif 404. Pasar ofic 209. No gira bien la llave	Plomeria
2018	14/08/2018	210	Facultad de Odontología	se rompió vidrio entrepaño de vitrina materiales - posgrados 2º piso. Preguntar Elisenia Salamanca	Plomeria
2018	14/08/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Revisión de dos lámparas en baño damas - por el pasillo cerca donde quedan los casilleros	Plomeria
2018	14/08/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	salón 227, se rompió vidrio con basculante	Plomeria
2018	15/08/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Conexión desagüe destiladores a nuevo tanque	Plomeria
2018	15/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	abrir oficina informática 2º piso. Se quedaron llaves dentro	Plomeria
2018	15/08/2018	037	Edificio CADE	Revisar tapa desacomodada frente a CADE - Preguntar a Luz Stella Ríos- 2º piso ofic 7	Plomeria
2018	15/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Lab Virología 2º piso - llave poceta está goteando y otra poceta se sale agua por debajo	Plomeria
2018	15/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Instalación de tanque hidroflow en cuarto de bombas	Plomeria
2018	15/08/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	cafetería facultad -revisar bombillos mostrador - (con escalera)	Plomeria
2018	15/08/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Laboratorio Microscopia electrónica -vidrio roto 1er piso	Plomeria
2018	15/08/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	Revisión black-out salón 114	Plomeria
2018	15/08/2018	305	Conservatorio de Música	Revisión cerradura cuarto Élite 2º piso - no cierra bien - es de seguridad	Plomeria
2018	15/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	acomodar teja corrida	Plomeria
2018	15/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Revisión tejas que se movieron	Plomeria
2018	16/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Revisar laboratorio Toxicología 1º piso, llave molesta al abrir, tambor se gira (son dos chapas)	Plomeria
2018	16/08/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Vivero tras agronomía - cambio 3 tejas	Plomeria
2018	16/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	cerrar y arreglar registro en avícolas - Bioterio - indica donde David Roza	Plomeria
2018	16/08/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	destapar tubería en lavaplatos cafetería e instalación de rejilla en poceta	Plomeria
2018	16/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión cerradura baño hombres 2º piso - no abre por dentro	Plomeria
2018	16/08/2018	239	Filosofía	3º piso - 3 vidrios rotos salón múltiple tras disturbios del 15/8 - (huele aún a gases)	Plomeria
2018	16/08/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	elaboración de placa para lavado de caninos de la Vigilancia Privada - cerca a Invernaderos	Plomeria
2018	16/08/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	salón 233 revisión lámpara - no prende	Plomeria
2018	16/08/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar cisterna baño profesores 2º piso	Plomeria
2018	17/08/2018	421	Departamento de Biología	baño hombres 1º piso - orinal tapado (portería)	Plomeria
2018	17/08/2018	421	Departamento de Biología	revisión lab 126; no prenden dos lámparas (balastos de 48??)	Plomeria

2018	17/08/2018	421	Departamento de Biología	acomodar tapa tanque cubierta (cayo al lado de motobomba)	Plomería
2018	17/08/2018	450	Departamento de Farmacia	reparación muro roto durante arreglo plomería en laboratorio - 2º piso	Plomería
2018	17/08/2018	450	Departamento de Farmacia	Lab 211 revisión lámpara - preguntar a Miriam	Plomería
2018	21/08/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencia	revisión de baño interno 2o.piso Jefatura de Biblioteca Edificio posgrados	Plomería
2018	21/08/2018	450	Departamento de Farmacia	reemplazar vidrio de ventana roto salon 308	Plomería
2018	21/08/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	reemplazo vidrio cartelera lo tuvieran que quitar porque se quedo corto y puede salirse y causar accidente -	Plomería
2018	21/08/2018	210	Facultad de Odontología	revisión de dos lámparas en la sala de sistemas tercer piso se preseneta fuerte olor a quemado	Plomería
2018	21/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar toma que no funciona en la oficina 430 edificio 405; horario en horas de la tarde en el día de hoy	Plomería
2018	21/08/2018	432	Programa Recreo	revisar escape de agua area externa, zona verde ; informan de la oficina preguntar alli.	Plomería
2018	21/08/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencia	revisar rejillas parqueadero, una ubicada a la entrada del parqueadero mano izquierda y la otra a la derecha, tienen malos olores y agua aposada-Entenderse con Angela	Plomería
2018	21/08/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión y arreglo baño público de hombres que esta tapado	Plomería
2018	21/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión y arreglo toma eléctrica en la oficina 331, la cual no funciona- edificio 405 DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA	Plomería
2018	22/08/2018	210	Facultad de Odontología	revisar cerradura puerta Tesoereria 2o.piso Unidad Administrativa, se giro el tambor y no abre	Plomería
2018	22/08/2018	450	Departamento de Farmacia	resane paredes, muros y techos en pasillos y baños en Farmacia	Plomería
2018	23/08/2018	476	Facultad de Ciencias	corto toma de la máquina expendedora	Plomería
2018	23/08/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	Apertura de gaveta escritorio asignado a la profesora Libia Gómez oficina 115 edificio Cine y Televisión	Plomería
2018	23/08/2018	421	Departamento de Biología	ajustar tejas archivo Biología - llamar antes	Plomería
2018	24/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar cerradura y no se puede abrir la puerta oficina 332 edificio 404	Plomería
2018	24/08/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	quitar pedazos de vidrio y posible reposición del mismo, alero ingreso al edificio 481, fue ocasionado por el camion de veterinaria	Plomería
2018	24/08/2018	476	Facultad de Ciencias	pintura laboratorio Analisis proximal de alimentos edificio Quimica 4o.piso	Plomería
2018	24/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de cerradura se quedo la llave pegada en la puerta de la oficina 309 del edificio 405 . Entenderse con Jackeline en la oficina 209 del edificio 404	Plomería
2018	24/08/2018	305	Conservatorio de Música	cerradura entrada principal se gira - (tambor) revisar	Plomería
2018	24/08/2018	210	Facultad de Odontología	Instalación punto eléctrico de 220v para cargar una UPS - Endodoncia	Plomería
2018	27/08/2018	305	Conservatorio de Música	sala de profesores 2º piso, no tiene llave (no venian usando esa puerta) solicitud del nuevo Director	Plomería
2018	27/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de lámparas no hay luz pasillos primer piso y laboratorio 121B-1 y pasillo frente al laboratorio Resonancia Magnetica no hay corriente en tomas electricas de pared primer piso. Entenderse con el Prof.Dussan	Plomería
2018	27/08/2018	210	Facultad de Odontología	revisar nuevamente lámparas en la sala de sistemas 3r.piso. Entenderse con Nelly Ricaurte. Favor que la persona encargada revise bien que sitios necesitan del soporte	Plomería
2018	27/08/2018	451	Departamento de Química	revisar cisterna baño de damas 3r.piso publico hay escape de agua, cerraron registro	Plomería
2018	27/08/2018	x	x	revisión orinal tapado primer piso publico edificio 238 CONTADURIA	Plomería
2018	27/08/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	poquetas tapadas en baños hombres de 2º y 4º piso (ya intentaron con sonda manual)	Plomería
2018	27/08/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión escape de agua en lavamanos push primer piso	Plomería
2018	27/08/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión lavamanos que teine escape baño de damas 2o.piso	Plomería
2018	28/08/2018	210	Facultad de Odontología	revisión baño hombres primer piso orinal tapado LLEVAR SONDA	Plomería
2018	28/08/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar resistencias estufa cafeteria del primer piso no funciona	Plomería
2018	28/08/2018	x	x	revisar llave poceta traperos aedificio 561 E Investigación Avicola . Pasar a la oficina 7	Plomería
2018	28/08/2018	561	Posgrados de Veterinaria	area de insectario 2o.piso Posgrados de Medicina Veterinaria 2o.piso -revisión del sistema eléctrico ya revisaron tacos, no hay luz	Plomería
2018	28/08/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisión y arreglo de tomacorriente no funciona; area casa de estudiantes	Plomería
2018	28/08/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisar cerradura que presenta dificultad; area CASA DE ESTUDIANTES CLINICA DE REPRODUCCION ANIMAL	Plomería
2018	28/08/2018	413	Observatorio Astronómico	revisar toma salon 117, al parecer esta haciendo corto	Plomería
2018	29/08/2018	228	Edificio de Enfermería Nuevo	demarcación estacionamientos para discapacitados	Plomería
2018	29/08/2018	451	Departamento de Química	revisión cerradura 4º piso terraza - frente a sala de profesores - con Elizabeht	Plomería
2018	29/08/2018	037	Edificio CADE	revisión y cambio de tubería en el edificio CADE	Plomería
2018	29/08/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	reemplazar vidrios rotos ventana oficina de la Clínica de Grandes Animales. Entenderse con el Prof. Gonzalo Mejía	Plomería
2018	29/08/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisión orinal tapado baño clínica de grandes animales. Entenderse con el prof. Gonzalo Mejía	Plomería
2018	29/08/2018	210	Facultad de Odontología	se rompió vidrio ventana 2o.piso cuarto de insumos de Élite al lado de la cafeteria	Plomería
2018	29/08/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión baño de damas primer piso, escape de agua por la cisterna. Edificio Manuel Ancizar Area Curricular de Derecho	Plomería
2018	30/08/2018	471	Facultad de Medicina	Demarcación estacionamientos discapacitados	Plomería
2018	30/08/2018	471	Facultad de Medicina	revisión de caja de blero eléctrico suena muy fuerte oficina 202 Psiquiatria	Plomería
2018	30/08/2018	413	Observatorio Astronómico	tapado sifon poceta lavatraperos	Plomería
2018	30/08/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	arreglo de 6 cajones; instalar 6 botones y 2 chapas	Plomería
2018	30/08/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	apertura de puerta y posible cambio de guardas oficina prog. Benjamin Doncel quien se encuentra en comisión de estudios Laboratorio de Patología Veterinaria	Plomería
2018	30/08/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	arreglo de 6 cajones e instalar 6 botones y 2 chapas	Plomería
2018	30/08/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	apertura de puerta oficina Prof.Benjamin Doncel quien se encuentra en comisión de estudios en Paraguay; posiblemente hay que cambiar guardas. LABORATORIO DE PATOLOGIA VETERINARIA	Plomería
2018	30/08/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	ofic 333 no tiene manija. El viento la abre - revisar	Plomería
2018	31/08/2018	305	Conservatorio de Música	sacar pedazo de llave dentro de cerradura puera salon 110	Plomería
2018	31/08/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión baño hombres de profesores tapado 2o.piso y de profesoras escape de agua en cisterna , se partio manija	Plomería
2018	31/08/2018	210	Facultad de Odontología	se rompió vidrio clinica 3 piso primero endodoncia. Entenderse con Sandra Arbelaez	Plomería
2018	3/09/2018	471	Facultad de Medicina	demarcación estacionamientos frente a Medicina	Plomería
2018	3/09/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión baño de damas público primer piso edificio 405, sanitario tapado	Plomería
2018	3/09/2018	450	Departamento de Farmacia	arreglo de tuberías en PVC - para destilador de agua - Zona Exterior	Plomería
2018	3/09/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión baño público damas primer piso esta tapado. Edificio 405	Plomería
2018	3/09/2018	421	Departamento de Biología	apertura de baño hombres primer piso junto a la fotocopiadora	Plomería
2018	3/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Revisar lámparas oficina Decanatura, estan sin luz	Plomería
2018	4/09/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	vidrio roto en puerta - acordar con Harry	Plomería
2018	4/09/2018	305	Conservatorio de Música	SE SOLTÓ CERRADURA DE PERA SALON DE PERCUSION 123 y OTRA SUELTA EN EL SALON 308	Plomería
2018	4/09/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisar llave lavamanos con fuga de agua; cisterna flotador dañado baño de la clinica	Plomería
2018	4/09/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisar cable de conexon ducha en la clinica de grandes animales , está pasando corriente y hay otra ducha dañada. Ellos pueden suministrar materiales para la ducha dañada.	Plomería

2018	4/09/2018	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	arreglo de sillas plegables, pegada de sillas y remaches	Plomeria
2018	5/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	arreglo de red de desagües alcantarillado, aguas lluvias y aguas negras patio interior	Plomeria
2018	5/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar y reparar un baño tapado hombres manuel ancizar segundo piso area programa red y maestria en trabajo social	Plomeria
2018	5/09/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de tomas salon 309 no tienen corriente	Plomeria
2018	5/09/2018	305	Conservatorio de Música	se salta el boton de la cerradura sala de profesores , ya la habian reparado	Plomeria
2018	6/09/2018	451	Departamento de Química	Goteo en lavamanos baño hombres 5º piso	Plomeria
2018	6/09/2018	451	Departamento de Química	lavaplatos de 1º piso - tapado	Plomeria
2018	6/09/2018	432	Programa Recreo	Museo Ciencia y el Juego - IPARM - dañado interruptor en oficina, sólo lo apagan con el taco	Plomeria
2018	6/09/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	Revisión dos lámparas en la Recepción de la Clínica - no prenden	Plomeria
2018	6/09/2018	421	Departamento de Biología	Revisar tubo roto en 2º piso - CPRAE cerró registro. (parece el que va a los tanques)	Plomeria
2018	6/09/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	casetta vigilancia -se rodó la chapa	Plomeria
2018	6/09/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión lámparas ofic 323	Plomeria
2018	7/09/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Tubo roto sobre la grama	Plomeria
2018	7/09/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	canaletas eléctricas (5) y tapas para canaleta (4)	Plomeria
2018	7/09/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	Revisión lámpara no prende en la ofic 4, entrada principal producción animal	Plomeria
2018	10/09/2018	317	Museo de Arte	limpieza carcama perimetral del patio	Plomeria
2018	10/09/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	daño en un tubo de agua arriba del laboratorio 412	Plomeria
2018	10/09/2018	210	Facultad de Odontología	tapado orinal en baño hombres 1º piso	Plomeria
2018	10/09/2018	210	Facultad de Odontología	baño damas 2º piso, puertas caídas - revisar	Plomeria
2018	10/09/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	ventana corredera no cierra bien en Dirección del departamento - ofic 315	Plomeria
2018	10/09/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	baño de profesores se están desprendiendo dos puertas - 3º piso	Plomeria
2018	11/09/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	realización de andén, entrada posterior cafetería de agronomía	Plomeria
2018	11/09/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	vidrio roto (basculante) salón 1020, 1º piso	Plomeria
2018	11/09/2018	561	Posgrados de Veterinaria	zona ordeño, se rompió tubo - se soltó de la unión (tee)	Plomeria
2018	11/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	se daño cerradura vicedecanatura académica - ofic 5 - en la tarde	Plomeria
2018	11/09/2018	x	x	cambio de breaker en Urras	Plomeria
2018	11/09/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	instalación 6 vidrios en Ing Química	Plomeria
2018	12/09/2018	421	Departamento de Biología	Mantenimiento equipo de presión Biología	Plomeria
2018	12/09/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	retirar vidrio roto en 2º piso, adecuar y revisar	Plomeria
2018	12/09/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	sin luz sala de profesores y en el consultorio TRIAS	Plomeria
2018	12/09/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	cambio cerradura cajón escritorio - ofic 1021, ajuste de rieles	Plomeria
2018	12/09/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	ofic 309 - entregaron oficina, cambio de guardas cerradura de seguridad	Plomeria
2018	12/09/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	ofic 335, puerta de madera no ajusta bien - revisar	Plomeria
2018	13/09/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	apertura de dos candados pequeños en dos locker que guardan microscopios . Entenderse con Leonel	Plomeria
2018	14/09/2018	x	x	se fue luz en una parte - titilla bombillo	Plomeria
2018	14/09/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Se partió llave enrtada salón patología	Plomeria
2018	17/09/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión sistema hidroneumático, no hay agua en el edificio	Plomeria
2018	17/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de baño damas primer piso se sale nuvemante el agua por debajo del lavamanos y la cisterna se queda pegado el push	Plomeria
2018	17/09/2018	210	Facultad de Odontología	revisión corto en lámpara sala cirugía 2o.piso Posgrados	Plomeria
2018	17/09/2018	210	Facultad de Odontología	revisión puerta metálica de mueble en el laboratorio 107 primer piso	Plomeria
2018	17/09/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	revisión baño de damas al lado de la rampa primer piso cisterna con escape de agua	Plomeria
2018	17/09/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	revisión instalación eléctrica que abastece la energía de un sector del primer piso , salones 114 y hall que estan sin luz edificio 701	Plomeria
2018	17/09/2018	450	Departamento de Farmacia	arreglo de tubo terraza, no hay agua en el edificio	Plomeria
2018	18/09/2018	450	Departamento de Farmacia	lab 220 - cuarto anexo pintarlo - tratar con Rigoberto	Plomeria
2018	18/09/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	colocar vidrios rotos por ventisca en el día de ayer	Plomeria
2018	18/09/2018	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	reemplazar vidrios rotos en el edificio Bioquímica de Carbones	Plomeria
2018	18/09/2018	421	Departamento de Biología	revisión cableado externo debido a la caída de un arbol encima del mismo, sector aledaño a Biología	Plomeria
2018	18/09/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión interruptor ofic 311 - no apagan las lámparas (9 - 9.30) llamar antes de ir	Plomeria
2018	19/09/2018	421	Departamento de Biología	revisión para aumento de presión de agua para riego	Plomeria
2018	19/09/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	Con el vendaval se corrió teja en oficina de Gestión Proyectos ubicada en el edificio 561 G, junto a los baños y salones del Dpto. de Producción Animal. Entenderse con Amanda Isabel Perez ext. 19432 y si no encuentran el sitio preguntar a Doris Muñoz en prod.animal	Plomeria
2018	20/09/2018	210	Facultad de Odontología	revisión y destape poceta -favor llevar sonda laboratorio 107	Plomeria
2018	20/09/2018	421	Departamento de Biología	revisar taco que al parecer hizo corto en el laboratorio 112	Plomeria
2018	20/09/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	apertura de puerta oficina 7 se quedaron encerradas las llaves	Plomeria
2018	20/09/2018	451	Departamento de Química	revisión cerradura puerta principal que no gira para abrir	Plomeria
2018	20/09/2018	421	Departamento de Biología	cambio de acometida en el edificio de Biología	Plomeria
2018	20/09/2018	476	Facultad de Ciencias	revisión de toma que no tiene corriente sala de Consejo primer piso	Plomeria
2018	20/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión toma en corto cocina patio Veterinaria preguntar en la oficna de Extension	Plomeria
2018	20/09/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de lamparas en el laboratorio 315B no funcionan	Plomeria
2018	20/09/2018	421	Departamento de Biología	revisión y arreglo corto en el laboratorio 152	Plomeria
2018	24/09/2018	421	Departamento de Biología	perros rompiero tubo agua potable cerca a Invernadero	Plomeria
2018	24/09/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	REVISIÓN SUMINISTRO DE AGUA EN EL COMEDOR DE MATEMATICAS NO LLEGA Y NECESITAN ATENDER ESTUDIANTES -REVISAR POSIBLES REGISTROS CERRADOS	Plomeria
2018	24/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	SECRETARIA ACADEMICA oficna 7 vidrio roto de ventana por guadañadora	Plomeria
2018	24/09/2018	x	x	escape de agua en cisterna baño bioterio	Plomeria
2018	24/09/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión baño tapado hombres en la zona externa	Plomeria
2018	24/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de tablero o cableado que presenta bastante tuido en la cocina del edificio 481	Plomeria
2018	24/09/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	se requiere cambiar el arbol de entrada de otro sanitario aledaño al baño de hombres	Plomeria
2018	25/09/2018	476	Facultad de Ciencias	Esmalte para pintar cocina Servicios generales 1er piso - galón de estuco	Plomeria
2018	25/09/2018	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	adecuación caja y tapa, zona verde frente a Carbones	Plomeria
2018	25/09/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar tubos fluorescentes en el pasillo primer piso area junto a la fotocopiadora entre los edificios 404 y 405 . FAVOR PASAR A LA OFICINA 125. oficina de Maestria de las ciencias exactas y naturales	Plomeria
2018	25/09/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	escape de agua tubo roto area de ordeño, parte de atras del edificio Posgrados de veterinaria	Plomeria
2018	25/09/2018	471	Facultad de Medicina	revisión de cerradura auditorio 313	Plomeria
2018	25/09/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	revisión de lamparas departamento de geografia 3r.piso edificio 212 aulas	Plomeria
2018	26/09/2018	210	Facultad de Odontología	revisar puerta metálica ingreso al salon 201 -Mario Villamizar, no ajusta bien la puerta al parecer son las bisagras	Plomeria
2018	26/09/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar baño de hombres primer piso -escape de agua/ y en el segundo piso baño damas -	Plomeria
2018	26/09/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	colocar bombillo en espacio de bodega	Plomeria

2018	26/09/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	fuga de agua en salon de clase de la clinica, alli hay un lavamanos dentro	Plomeria
2018	26/09/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	revisión sistema eléctrico - todas las oficinas de los profesores estan sin luz piso 3ro. of. 327-325-323-321-319-317/al profesor lo ubican en la oficina 321/	Plomeria
2018	26/09/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión baño de damas público primer piso no le llega agua/edif.405	Plomeria
2018	26/09/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de dos lamparas oficina 218 edificio 405	Plomeria
2018	26/09/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	oficina 214 prof. Clara Ines Orozco revisión cerradura no funciona bien	Plomeria
2018	26/09/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión baño de hombres 2o.piso se fundieron tubos de lamparas y baño de profesoras bombillo ahorrador fundido tercer piso	Plomeria
2018	26/09/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	revisión taco area de la cafeteria oma, se salta el taco y se quedan sin corriente primer piso EDIFICIO ROGELIO SALMONA POSTGRADOS	Plomeria
2018	27/09/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión de motobomba al parecer esta pegada y tuvieron que cerrarla	Plomeria
2018	27/09/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de dos lámparas sala de cómputo edificio 405 2o.piso- favor pasar a la oficina 219	Plomeria
2018	27/09/2018	561	Posgrados de Veterinaria	Laboratorio Nutrición primer piso vidrio roto ventana edificio Posgrados de Veterinaria	Plomeria
2018	27/09/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Escape de agua al parecer por tubo roto hace mas de una semana en zona verde aledaño a la antigua caseta "El Recreo o Mosco" aledaño cerca a la clinica de pños animales. Preguntar por Alcira o por el señor Daniel Toro	Plomeria
2018	27/09/2018	305	Conservatorio de Música	revisión de cerradura de pera esta suelta-salon 123	Plomeria
2018	27/09/2018	421	Departamento de Biología	cambio de cableado primer piso laboratorios de Biología	Plomeria
2018	27/09/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión y cambio vidrio puerta cafeteria de la Facultad de Agronomía.	Plomeria
2018	28/09/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	instalación de sanitario y ducha en sala de ordeño	Plomeria
2018	28/09/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	ofic 205 IEI se quedaron llaves encerradas	Plomeria
2018	28/09/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecanica	apertura puerta oficina 202	Plomeria
2018	1/10/2018	471	Facultad de Medicina	laboratorio calorimetría 1º piso vidrio roto - pasillo al fondo	Plomeria
2018	1/10/2018	305	Conservatorio de Música	SALON 222 REVISAR CERRADURA TIENE DIFICULTADES AL ABRIR Y CERRAR	Plomeria
2018	1/10/2018	471	Facultad de Medicina	revisión y reubicación de puerta oficina 138 edificio Medicina	Plomeria
2018	1/10/2018	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de baño hombres profesores al parecer el flotador no funciona	Plomeria
2018	2/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	acomodar tejas en Ciencias Naturales	Plomeria
2018	2/10/2018	421	Departamento de Biología	revisar tacs en el salon o lab. 142 no hay energia en tomas y se salta la luz cada rato; entenderse con Euilises	Plomeria
2018	2/10/2018	421	Departamento de Biología	revisión baño damas público que tiene escape	Plomeria
2018	3/10/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	oficina 209 - llave no funciona bien - suspenderla	Plomeria
2018	3/10/2018	210	Facultad de Odontología	vidrio roto en salón Radiología 205	Plomeria
2018	3/10/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión de la tercera mesa de la sala 102 B, la cual presenta un corto en la canaleta interna de la mesa que afecta 6 computadores	Plomeria
2018	3/10/2018	476	Facultad de Ciencias	toma dañada en el auditorio - URGENTE - conferencia en la tarde	Plomeria
2018	3/10/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión balasto lab Microbiología	Plomeria
2018	4/10/2018	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	fabricación de dos tapas metálicas de 40x40cm	Plomeria
2018	4/10/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	entrepisos espacio junto a baño 3º piso	Plomeria
2018	4/10/2018	421	Departamento de Biología	revisar toma que no tiene corriente y allí conectan la greca, cocina de elite primer piso	Plomeria
2018	4/10/2018	210	Facultad de Odontología	revisión y destapar baño tercer piso orinal	Plomeria
2018	4/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISIÓN Y DESTAPE POCETA 2O.PISO ANTIGUA CAFETERIA	Plomeria
2018	4/10/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	revisión de cerradura puerta baño profesores cuarto piso /se quedo boton dentro y no funciona /entenderse con Gilma Garzon oficina 320 -ingenieria civil	Plomeria
2018	5/10/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar posible corto en toma o clavija salon 313. Favor pasar a la Direccion de estadística	Plomeria
2018	5/10/2018	210	Facultad de Odontología	revisar balasto lampara que presenta fuerte olor a quemado en la sala de sistemas del tercer piso	Plomeria
2018	8/10/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	los tacs se saltan en el auditorio del edificio 310 primer piso , no hay corriente	Plomeria
2018	8/10/2018	561	Posgrados de Veterinaria	reparación de una puerta en la unidad de producción de mosca soldado del laboratorio UN INsectario, la puerta es metálica y se desoldaron las bisagras	Plomeria
2018	8/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de guardas puerta principal laboratorio 211. El lab. lo tenia asignado la profesora Ma. Cristina Ardila (Q.E.P.D.) , entregar llaves a Leonel	Plomeria
2018	8/10/2018	421	Departamento de Biología	revisión y cambio de tubos fluorescentes en el laboratorio 215 A de Biología molecular	Plomeria
2018	8/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Laboratorio de Maztozoología primer piso se rompio la llave dentro de cerradura puerta principal de acceso al laboratorio . Entenderse con Leonel	Plomeria
2018	9/10/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	ofic 376 - deterioro por humedad - raspar, impermeabilizar y resanar + pintura	Plomeria
2018	9/10/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	limpieza terraza matemáticas	Plomeria
2018	9/10/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	se partió llave en cocina 2º piso ala sur - revisar	Plomeria
2018	9/10/2018	453	Aulas de Ingeniería	cambio de una cerradura en el salon 115 acondicionar la suminstra Serafin y/o Guillermo Martinez; y revisar cerradura oficina 209 presenta dificultades al abrir y cerrar, enenderse con Patricia Leon ext. 14068	Plomeria
2018	9/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de guardas por traslado de laboratorio 117	Plomeria
2018	10/10/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	tubos de 32 para la sala de informática	Plomeria
2018	10/10/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	escape de agua en baño privado de hombres edufucui 503 frente a salud animal	Plomeria
2018	10/10/2018	421	Departamento de Biología	revisión toma en corto oficina 204 y sala TIC en toma corto	Plomeria
2018	11/10/2018	421	Departamento de Biología	cambio de breaker tablero primer piso	Plomeria
2018	11/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	iluminacion plazoleta de medicina veterinaria	Plomeria
2018	11/10/2018	421	Departamento de Biología	revisar puerta parte eléctrica no funciona 2o.piso AULAS TIC	Plomeria
2018	11/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISION ELECTRICA LAMPARAS OFICINA 214 PROFESORA CLARA INES OROZCO	Plomeria
2018	11/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	pintura para oficina antiguo Director Instituto - solicitud de Santiago Niño	Plomeria
2018	11/10/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión instalación eléctrica 2o.piso biblioteca no hay corriente en toma de la fotocopiadora	Plomeria
2018	12/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	ajuste de la cerradura puerta oficina 5 Vicedecanatura Académica	Plomeria
2018	16/10/2018	450	Departamento de Farmacia	Instalación tubería CPVC	Plomeria
2018	16/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	orinales tapados - revisar sensor baño damas	Plomeria
2018	16/10/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	entrada principal, se partió llave, revisar - (ya la sacaron)	Plomeria
2018	16/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISAR TOMA QUE ESTA EN CORTO, SALA DEL MUNDO MARINO	Plomeria
2018	16/10/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	SE TAPO BAÑO DAMAS PRIVADO 2o.PISO EDIFICIO 405	Plomeria
2018	17/10/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión llave de dos pocetas estan goteando en el laboratorio 211 microbiología,. Entenderse con Myrian Herrera o Doris Rojas	Plomeria
2018	17/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	apertura mueble en el herbario primer piso. Entenderse con el Prog. Luis Carlos Jiménez . Asimismo solicitan pasados para colocar en la cafeteria, ellos lo suministran	Plomeria
2018	17/10/2018	453	Aulas de Ingeniería	revisar cerradura de pera, gira y no pueden abrir laboratorio 205 edificio de Aulas	Plomeria
2018	17/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión y ajustes al sistema de motobombas	Plomeria
2018	18/10/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	desgratitar en edificio Derecho	Plomeria
2018	18/10/2018	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	reposición vidrios rotos el 17/10 (salida marcha)	Plomeria
2018	18/10/2018	561	Posgrados de Veterinaria	sistema eléctrico intermitente en todo el edificio de posgrados de Veterinaria, en el día de hoy ha sido permanente., y pueden ocasionar daño en los equipos	Plomeria

2018	18/10/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	elaboración y arreglo de rejillas area patio edificio de ingeniería Eléctrica y Mecánica (complemento a la solicitud 954 de plataforma)	Plomería
2018	18/10/2018	450	Departamento de Farmacia	revisar tomacorrientes en el salon 112. Preguntar por Paola Rozo en la dirección	Plomería
2018	18/10/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisión y reparación tubo roto en la Clínica de Grandes Animales . Entenderse con el Prof.Carlos Moreno y/o Gina o Ever	Plomería
2018	19/10/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de corto en el salon 112	Plomería
2018	19/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisar cerradura puerta principal de Tesorería, no ajusta	Plomería
2018	19/10/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	cambio vidrio roto en ventana segundo piso Laboratorio 221 Comisiòn y Desarrollo . Preguntar en la oficina 220	Plomería
2018	19/10/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión escape de agua en lavamanos baño principal de la clínica	Plomería
2018	19/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	Laboratorio de Palinología 2o.piso no cae agua en la llave de una poceta -revisar empaque de llave	Plomería
2018	22/10/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	cambio vidrio ventana cafeteria edificio Sociología	Plomería
2018	22/10/2018	701	Departamento de Cine y Televisión	revisión y arreglo baño ubicado en el segundo piso del edificio 701 Cine y Televisión , presenta escape de agua debido probablemente a cisterna dañada	Plomería
2018	22/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	REVISAR TUBOS FLUORESCENTE EN EL BAÑO DE DAMAS DISCAPACITADOS PÚBLICO ESTA INTERMITENTE - EDIFICIO MEDICINA VETERINARIA ADMINISTRACION	Plomería
2018	22/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión baño de hombres óbulo no sale agua por el lavamanos, el sistema es de push edificio 481 1r.piso	Plomería
2018	22/10/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	reemplazo vidrio puerta salon 103; aducen que fue por la entrada de viento. edificio 311	Plomería
2018	22/10/2018	421	Departamento de Biología	revisión y reparación de tubo roto zona verde entre los edificios de Ciencias Naturales y Biología.	Plomería
2018	23/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión enchufe para congelador (diferente) 1º piso laboratorio Paleontología, hablar con prof Germán Peña	Plomería
2018	23/10/2018	409	Laboratorio de Hidráulica	revisión cerradura en puerta de sótano y puerta sala de profesores edificio 409 Hidráulica; presentan dificultad para abrir y cerrar	Plomería
2018	23/10/2018	450	Departamento de Farmacia	Cambio de llave terminal de una poceta laboratorio 3r.piso ala sur	Plomería
2018	23/10/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	edificio Matemáticas edificio 404, revision baño damas profesores con escape de agua en cisterna 3r.piso . Favor pasar a la oficina 209 para que abran	Plomería
2018	23/10/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	limpieza preventiva de canales y bajantes casa derecho ubicada en CASA CULTURAL JORGE ELIÉCER GAITÁN	Plomería
2018	24/10/2018	305	Conservatorio de Música	arreglo iluminación del edificio de Música	Plomería
2018	24/10/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	apertura de locker salon 102	Plomería
2018	24/10/2018	453	Aulas de Ingeniería	Oficina departamento de Ingeniería Eléctrica y electrónica 2o.piso apertura de puerta Entenderse con Nayibe Ardila	Plomería
2018	24/10/2018	476	Facultad de Ciencias	se fundieron tubos fluorescentes de lampara puesto de trabajo de Ingrid Numpaque área administrativa de la vicedecanatura académica del edificio 476	Plomería
2018	24/10/2018	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisar cerradura baño de damas 3r.piso edificio 405; presenta dificultades al cerrar. Entenderse en la Dirección con Kelly Pineda	Plomería
2018	24/10/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar filtración de goteras en la oficina 352	Plomería
2018	25/10/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión sistema eléctrico cocina segundo piso no tienen corriente. Posgrados de Medicina Veterinaria	Plomería
2018	25/10/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión conexión eléctrica greca cocina funcionarios sector plazoleta.	Plomería
2018	25/10/2018	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	REVISIÓN ESCAPE DE AGUA POR DEBAJO DE LA CISTERNA , BAÑO DE PROFESORES PRIVADO. ENTENDERSE CON CECILIA AREVALO	Plomería
2018	25/10/2018	421	Departamento de Biología	REVISIÓN DE BAÑO PRIMER PISO UBICADO JUNTO A LA PORTERÍA, EL CUAL NO TIENE AGUA	Plomería
2018	26/10/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar baño de damas primer piso el push en cisterna se quedo pegado y otro tiene escape de agua	Plomería
2018	26/10/2018	453	Aulas de Ingeniería	revisar sistema hidroneumático del edificio 453 Ingeniería Aulas	Plomería
2018	29/10/2018	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	cambio de vidrio, sifon, de platero, resane de piso	Plomería
2018	29/10/2018	432	Programa Recreo	revisión y cambio de tubos fluorescentes en el pasillo (2 unidades). Entender con Nubia y/o Elizabeth Camargo	Plomería
2018	29/10/2018	421	Departamento de Biología	revisión sistema hidroneumático tanques subterráneos y esta escapando agua	Plomería
2018	29/10/2018	421	Departamento de Biología	revisión de dos lámparas laboratorio 215 C al fondo del edificio	Plomería
2018	29/10/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión baño público 2o.piso se devuelve el agua por los sifones	Plomería
2018	29/10/2018	450	Departamento de Farmacia	revisión de lampara al parecer es un balasto laboratorio 102 industrial; entenderse con Jorge Laverde	Plomería
2018	29/10/2018	451	Departamento de Química	cambio de guardas oficina Prof. Martha Nancy Calderon, de dos cerraduras robaron en la oficina de extensión; y cambio de guardas salones 154, 201A y el salon 339; y revisar cerradura laboratorio 132	Plomería
2018	30/10/2018	453	Aulas de Ingeniería	puerta entrada revisión cerradura - baño discapacitados 1º piso se daño cerradura (cambiar si hace falta, ellos tienen nueva)	Plomería
2018	30/10/2018	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	cocina - sifon se rebosa sale el agua hacia el pasillo (distinto al ya destapado)	Plomería
2018	30/10/2018	561	Posgrados de Veterinaria	fuga de agua desagüe platero laboratorio de nutrición animal edificio 561 B	Plomería
2018	31/10/2018	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	revisar cerradura puerta vidrio cuarto piso de acceso a las salas de estudio, porque presenta dificultades al abrir y cerrar. Asimismo revisar cerradura de un gabinete para saber si es viable cambiar o arreglar. Entenderse con Miguel Chavarro	Plomería
2018	31/10/2018	561	Posgrados de Veterinaria	revisión del equipo hidroneumático en el edificio Posgrados de Veterinaria	Plomería
2018	31/10/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	reparación orinal baño de hombres primer piso y arreglo push	Plomería
2018	31/10/2018	409	Laboratorio de Hidráulica	reemplazo de vidrio ventana baño estudiantes primer piso edificio 409 lab. Hidráulica. Entenderse con Raúl Bernal	Plomería
2018	1/11/2018	x	x	reparación de equipo - calentadores de ambiente laboratorio	Plomería
2018	1/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	destapar poceta, cambio de sifon	Plomería
2018	1/11/2018	451	Departamento de Química	Arreglo tapa carcamo laboratorio 130 solicitud de material mano de obra del departamento	Plomería
2018	2/11/2018	409	Laboratorio de Hidráulica	cambio vidrios en puerta patio primer piso	Plomería
2018	2/11/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	reemplazar vidrio puerta principal de laboratorios de ingeniería eléctrica y mecánica	Plomería
2018	2/11/2018	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	revisión de cerradura en el edificio Antonio Nariño oficina 421 y 410. Entenderse con Gilma Garzon oficina 321 ext. 16622	Plomería
2018	2/11/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	Revisión de lamparas (2) salón 226 tubos fundidos	Plomería
2018	2/11/2018	421	Departamento de Biología	revisión escape de agua baño primer piso hombres cerca portería	Plomería
2018	2/11/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	arreglo mueble en madera que se daño cuando pintaron la pared oficina 376 Carlos perilla	Plomería
2018	6/11/2018	317	Museo de Arte	instalación motobomba y conexión a la red del museo	Plomería
2018	6/11/2018	406	Instituto de Extensión e Investigación	ofic 203, se partió llave - IEI - Ir en la mañana	Plomería
2018	6/11/2018	471	Facultad de Medicina	salón 115, puerta metálica, se dañaron las bisagras	Plomería
2018	6/11/2018	453	Aulas de Ingeniería	revisión motobombas eyectoras	Plomería
2018	7/11/2018	451	Departamento de Química	instalar cerradura nueva que suministra la profesora Martha , y que la que tiene actualmente abre con otra llave-oficina 202	Plomería
2018	7/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	apertura mueble archivador metálico oficina 111 prof. Martha Calderon . Pasar a las 9:00 am	Plomería
2018	7/11/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	se partió llave lavamanos salón de clase. Hablar con Ingrid recepcionista	Plomería
2018	7/11/2018	471	Facultad de Medicina	se rompió vidrio ventana basculante oficina 318	Plomería

2018	7/11/2018	239	Filosofía	salón de conferencias -asegurar vidrios baño 2o.piso profesores piso edificio de Filosofía	Plomería
2018	7/11/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de cerradura se dificulta el abrir entra forzada la llave	Plomería
2018	8/11/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	revisión motobomba	Plomería
2018	8/11/2018	305	Conservatorio de Música	revisión puerta salón 304 de flauta , no asegura bien	Plomería
2018	8/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de cerradura oficina 303, al profesor se le presenta dificultad al abrir	Plomería
2018	9/11/2018	413	Observatorio Astronómico	revisión escape de agua por la toma corriente que se encuentra frente a la oficina de la secretaria de la dependencia	Plomería
2018	9/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y cambio de sistema eléctrico DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO	Plomería
2018	9/11/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión baño de damas primer piso se queda pegado el push y otro tiene escape de agua	Plomería
2018	9/11/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	apertura de puertas Planta Piloto, posible cambio de guardas	Plomería
2018	9/11/2018	450	Departamento de Farmacia	revisar escape de agua en llaves, al parecer son dos empaques laboratorio 209 departamento de Farmacia. Entenderse con la Profesor Litta Perico.	Plomería
2018	13/11/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	baño tapado en la biblioteca primer piso /llevar sonda no destapa fácil	Plomería
2018	14/11/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	revisión de taco que se baja en el tablero eléctrico donde conectan los hornos microondas de estudiantes primer piso frente al comedor de la cafetería del edificio 311. Entenderse con Harry Diaz	Plomería
2018	14/11/2018	421	Departamento de Biología	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBO ROTO JUNTO AL LAB. 117 ZONA EXTERNA FRENTE A LA LAGUNA	Plomería
2018	14/11/2018	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	revisión baño de hombres primer piso se encuentra el sanitario tapado (torre norte) ; y revisar posible tubo roto ubicado detrás del edificio aldeaño al Banpopular, ya hay un charco bastante grande.	Plomería
2018	15/11/2018	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	revisar y reemplazar vidrio ventana primer piso biblioteca del edificio Rogelio Salmona. Entenderse con Jorge Mario Arango	Plomería
2018	15/11/2018	413	Observatorio Astronómico	revisar y conceptuar si es posible inhabilitar toma porque cada vez que llueve se filtra el agua por allí	Plomería
2018	15/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar posible corto en tomas, o interruptores o caja eléctrica en área alarma contraincendios, debido a filtración de agua, entenderse con Leonel Camelo	Plomería
2018	15/11/2018	450	Departamento de Farmacia	arreglo teja corrida en el bioterio del tercer piso, se esta filtrando el agua por allí.	Plomería
2018	16/11/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar sistema eléctrico en el laboratorio 103 Superconductividad y Materiales edificio 405	Plomería
2018	16/11/2018	476	Facultad de Ciencias	revisión sistema eléctrico, tubos fluorescentes fundidos Secretaría Académica (llevar escalera) y colocar bombillos en el auditorio (4)	Plomería
2018	16/11/2018	210	Facultad de Odontología	revisión de corto en lampara de la Decanatura 2o.piso	Plomería
2018	16/11/2018	413	Observatorio Astronómico	revisión y cambio de bombillos ahorradores led baño de hombres	Plomería
2018	16/11/2018	453	Aulas de Ingeniería	oficina 209 apertura de puerta / se le quedaron las llaves dentro de la oficina	Plomería
2018	19/11/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar desague lavamanos consultorio 1 se filtra el agua por debajo	Plomería
2018	19/11/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	recolección de arbol caído - el arbol cayo encima de cables y estos sobre bicicletas por el sector del parqueadero	Plomería
2018	19/11/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisar cerradura puerta quirófano cerradura desajustada	Plomería
2018	20/11/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar baño damas primer piso se daño push lavamanos	Plomería
2018	20/11/2018	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	Apertura de puerta en Coordinación servicios de laboratorio Posgrados de Mecánica (no se realiza cambio de guardas ni cerraduras, cuando es pérdida de llaves; debe asumir la persona responsable de las mismas)	Plomería
2018	20/11/2018	421	Departamento de Biología	revisar y reparar tubo roto en el área aldeaño a la cafetería	Plomería
2018	20/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de tacos cocina están intermitentes; posibilidad de cambio	Plomería
2018	20/11/2018	305	Conservatorio de Música	revisión de cerraduras salón 309, presenta dificultades al abrir y cerrar	Plomería
2018	21/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión filtración de goteras área del rap	Plomería
2018	21/11/2018	451	Departamento de Química	arreglo tablero eléctrico laboratorio 301 Catalisis	Plomería
2018	21/11/2018	561	Posgrados de Veterinaria	construcción de tapas para zona de estercolero	Plomería
2018	21/11/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	instalar tapas área de estercolero	Plomería
2018	21/11/2018	412	Laboratorio de Ingeniería Química	corte de 10 palos según muestra laboratorio planta piloto	Plomería
2018	21/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar cerradura oficina de regalias 2o.piso, esta desajustada	Plomería
2018	21/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISAR CERRADURA PUERTA DIRECCION 20.PISO /PRESENTA DIFICULTAD DE FORZAMIENTO	Plomería
2018	21/11/2018	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecanica	REVISAR CERRADURA QUE PRESENTA DIFICULTAD AL ABRIR Y CERRAR OFICINA 203B EDIFICIO 411 /ENT.CON JOHANA O GRACIELA	Plomería
2018	21/11/2018	453	Aulas de Ingeniería	PRÉSTAMO DE SERVICIO CON MAQUINA DE ALTURAS EN EL EDIFICIO 453 PARA REALIZAR UNA REVISIÓN	Plomería
2018	26/11/2018	305	Conservatorio de Música	destapar cárcamo en conservatorio - instalación de codo 90° PVC Sanitario	Plomería
2018	26/11/2018	305	Conservatorio de Música	arreglo de tubo 2 1/2" H.G entrada Conservatorio	Plomería
2018	26/11/2018	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	se partió llave en cerradura sala de necropsia área de Patología aviar edificio 506 se quedó el pedazo dentro de la cerradura	Plomería
2018	26/11/2018	453	Aulas de Ingeniería	apertura cerradura oficina 301 edificio 453- Dirección Ingeniería Química Prof. Juan Carlos Serrato ext. 14053-14101	Plomería
2018	26/11/2018	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	solicitud préstamo de andamio para instalar pendón de una exposición. Se realiza traslado, armado y desmonte de los andamios, por parte de los operarios	Plomería
2018	27/11/2018	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	revisión y reemplazo de vidrios rotos en ventana oficina de matices segundo piso y en el tercero extensión vidrio roto	Plomería
2018	27/11/2018	239	Filosofía	revisión y reemplazo de vidrios rotos oficina 201 y 202 . Preguntar en la oficina 102	Plomería
2018	28/11/2018	421	Departamento de Biología	revisión baño de hombres 2o.piso orinal tapado	Plomería
2018	28/11/2018	421	Departamento de Biología	revisión lámpara de tubos fluorescentes oficina 228 no hay luz en bombillos led	Plomería
2018	28/11/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión baños tapados hombres primer piso -orinales	Plomería
2018	28/11/2018	239	Filosofía	revisión y reemplazo vidrio roto cuarto de aseo y cafeteria primer piso edificio Filosofia	Plomería
2018	28/11/2018	239	Filosofía	solicitud soldadura basculante ventana primer piso en baño de hombres, marco caído	Plomería
2018	29/11/2018	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	revisión motobomba edificio 311	Plomería
2018	29/11/2018	561	Bioterio de Experimentación	se partió manija cisterna - lado producción; lavamanos experimentación gotea	Plomería
2018	29/11/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión cerradura - Herbario, cuarto dentro otro cuarto, no tiene seguro	Plomería
2018	29/11/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	ofic 330, se filtra el agua por la parte superior de la ventana - se entra el agua (se debe subir al techo)	Plomería
2018	3/12/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	reemplazo sanitario - instalación	Plomería
2018	3/12/2018	561	Bioterio de Experimentación	tapar ventanas - icopor (vibración)	Plomería
2018	3/12/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	área de pesebreras escape de agua en tubo que va por la pared	Plomería
2018	3/12/2018	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	área de pesebreras escape de agua en tubo que va por la pared	Plomería
2018	3/12/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	VIDRIO ROTO EN HERBARIO PRIMER PISO AL FONDO ; ESTA PELIGROSO, ENTENDERSE CON IEONEL	Plomería
2018	3/12/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	VIDRIO ROTO EN HERBARIO PRIMER PISO AL FONDO ; ESTA PELIGROSO, ENTENDERSE CON IEONEL	Plomería
2018	3/12/2018	450	Departamento de Farmacia	instalar vidrio primer piso laboratorio 110, que rompió estudiante/lo suministran . El vidrio esta en el primer piso	Plomería
2018	3/12/2018	210	Facultad de Odontología	revisión de cerradura puerta metálica área externa , oficina 208 no se puede cerrar	Plomería
2018	3/12/2018	471	Facultad de Medicina	cambio vidrio en mosaico	Plomería

2018	4/12/2018	210	Facultad de Odontología	revisión motobombas odontología	Plomería
2018	4/12/2018	210	Facultad de Odontología	revisión equipo hidroneumatico;o no llega presión de agua a los otros pisos	Plomería
2018	4/12/2018	421	Departamento de Biología	revisión baño primer piso damas se sale el agua a presión revisar push	Plomería
2018	5/12/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar llave lavaplatos sala de profesores tiene escape de agua 3r., piso edificio 404; pasar al a oficina 209	Plomería
2018	5/12/2018	453	Aulas de Ingeniería	se partió llave oficina 408 revisar la cerradura presenta dificultades	Plomería
2018	5/12/2018	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	apertura de puerta se quedaron llaves dentro oficina 112 archivo	Plomería
2018	5/12/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de dos lámparas no prenden una en el área interna y otra en un consultorio	Plomería
2018	5/12/2018	210	Facultad de Odontología	reparación tubo roto ubicado junto a los tanques zona externa del edificio	Plomería
2018	5/12/2018	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	cambio de guardas cerradura puerta de acceso a la terraza; una de las llaves se perdió, estaba pegada y alguien la cogió; por seguridad solicitan el cambio. Biblioteca Posgrados de Ciencias Humanas	Plomería
2018	6/12/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	destapar lavamanos área de preparación de cirugía y destapar pileta pasillo área interna. Entenderse con INgrid	Plomería
2018	6/12/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	DESTAPAR LAVAMANOS EN INTERNA	Plomería
2018	7/12/2018	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	cambio de llave en lavamanos sala de profesores de matemáticas - tercer piso	Plomería
2018	7/12/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISION Y ARREGLO CORTO EN TOMA DE PARED MUSEO HISTORIA NATURAL	Plomería
2018	10/12/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	reparación caja de inspección - junto a poste	Plomería
2018	10/12/2018	210	Facultad de Odontología	revisión y reparación de tubo oficina atención usuario primer piso	Plomería
2018	10/12/2018	450	Departamento de Farmacia	instalación a 220 para un nevecon	Plomería
2018	11/12/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Revisión del sistema eléctrico oficina 228 Prof. Maria isabel Chacón no hay corriente	Plomería
2018	11/12/2018	210	Facultad de Odontología	instalación de manguera para el hidrante - odontología	Plomería
2018	11/12/2018	421	Departamento de Biología	revisión de baño hombres primer piso junto a la portería el push queda con escape de agua; y en el segundo piso baño de damas la tapa donde esta el push se cayó	Plomería
2018	11/12/2018	421	Departamento de Biología	revisión eléctrica laboratorio 215 se quedaron sin corriente	Plomería
2018	11/12/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	apertura de cerradura archivador corredizo, si es posible arreglar cerradura y cambiar guardas oficina 238	Plomería
2018	11/12/2018	210	Facultad de Odontología	puerta baño damas 1º piso, se cayó puerta metálica	Plomería
2018	11/12/2018	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	reemplazo vidrios en el hangar	Plomería
2018	12/12/2018	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión, arreglo y destape de 2 sanitarios baño damas segundo piso	Plomería
2018	13/12/2018	451	Departamento de Química	revisar cerradura oficina 115 presenta dificultades al abrir	Plomería
2018	14/12/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión lámpara en el corredor - en consultorio 2 no prende	Plomería
2018	14/12/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	instalación asiento sanitario - baño 2 º piso profesores	Plomería
2018	14/12/2018	561	Posgrados de Veterinaria	tubería en la parte de atrás del edificio con fuga (tubo blanco)	Plomería
2018	14/12/2018	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de tomas salón 302 - peligro de corto (motivo traslado neveras)	Plomería
2018	14/12/2018	305	Conservatorio de Música	cambio de guardas ofic 102 a la 119, para guardar instrumentos - traslado cerraduras	Plomería
2018	17/12/2018	500	Facultad de Ciencias Agrarias	cambio breakers en tablero	Plomería
2018	17/12/2018	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	abrir puerta de Vice Decanatura - ofic 5, edificio 481	Plomería
2018	17/12/2018	310	Facultad de Ciencias Económicas	cambio vidrio en entrada Biblioteca	Plomería
2018	17/12/2018	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	revisión de motobombas en el edificio de sociología	Plomería
2018	17/12/2018	421	Departamento de Biología	revisar sistema eléctrico sector laboratorios primer piso no hay luz	Plomería
2018	17/12/2018	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión lampara no prende en las perreras de la clínica	Plomería
2018	27/12/2018	212	Aulas de Ciencias Humanas	Pintura Exterior y Desgrafite Edificio Aulas Ciencias Humanas	Plomería
2019	2/01/2019	x	x	Reparación escape de agua en tubo de suministro en 3/4" se reparara en caliente debido a ausencia de válvula de cierre. Se instalara unión Dresser de 3/4"	Plomería
2019	4/01/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	Pintura y desgrafitti de Fachada sobre calle 26 y Acceso edificios	Plomería
2019	4/01/2019	450	Departamento de Farmacia	Desgrafitti de edificios Departamento de Farmacia, Planta Telefonica, Química, Ingenierías cafeterías y áreas aisladas en el Campus	Plomería
2019	4/01/2019	421	Departamento de Biología	Raparacion suministro e instalación de tubo pvc en 1/2" y accesorio para suministro agua estanque frente Acceso Biología	Plomería
2019	4/01/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	Rotura tubo interno de suministro agua en Edificio de Departamento de Ingeniería Eléctrica Primer piso laboratorio AVE el escape es notorio en patio interior junto al muro divisorio lateral del edificio. Se requiere rotura Placa.	Plomería
2019	4/01/2019	x	x	REAPERTURA Y VALVULA DE REGULACION EN CAJA DE INSPECCION SOBRE ANILLO VIAL PARA DAR SERVICIO AL EDIFICIO URRAS MANIOBRA CONJUNTA PARA REPARACION DE TUBO ROTO	Plomería
2019	8/01/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	Cambio sistema iluminación vapor sodio por led y cambio luminarias y cableado áreas internas anillo edificios sociología y aulas .	Plomería
2019	8/01/2019	210	Facultad de Odontología	Cambio sistema de iluminación vapor sodio por led en el área de parqueaderos Facultad de Odontología	Plomería
2019	8/01/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	Reparación corto circuito en ares del primer piso Laboratorios de producción Animal	Plomería
2019	8/01/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	Reparacion corto circuito en ares del primer piso Laboratorios de produccion Animal	Plomería
2019	8/01/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	Revisión de cielo raso en Laboratorio de Palinología 2 piso ICN preguntar por Freddy Mendoza o Profesor Alexis Jaramillo	Plomería
2019	14/01/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Suministro e instalacion de lamparar fluorescente t11	Plomería
2019	14/01/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	retiro de grafittis en medicina veterinaria y alrededores	Plomería
2019	14/01/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	retiro de grafittis en medicina veterinaria y alrededores	Plomería
2019	15/01/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Reparación tubo roto fuga agua en inmediaciones edificio enfermería el contratista ayuda con la instalación ya que la rotura fue imprevista	Plomería
2019	16/01/2019	421	Departamento de Biología	revisión sistema eléctrico en los laboratorios del primer piso al fondo (lab. 103-101-102) no hay corriente	Plomería
2019	16/01/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de dos cerraduras puertas auditorio no se pueden cerrar	Plomería
2019	16/01/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	terminación de anden frente al edificio Rogelio Salmons; se requieren 3 bultos de cemento	Plomería
2019	16/01/2019	453	Aulas de Ingeniería	revisión de cerradura oficina 318 no se puede abrir; dejaron la llave con serafín/edificio Aulas de Ingeniería	Plomería
2019	16/01/2019	210	Facultad de Odontología	revisión y reinstalación de puerta metálica en el área de audiovisuales 3r.piso -junto a sistemas. Se pueden entender tambien con Juan Martínez	Plomería
2019	16/01/2019	471	Facultad de Medicina	CAMBIO DE DOS VIDRIOS CLARABOYAS DEL ANFITEATRO	Plomería
2019	16/01/2019	412	Laboratorio de Ingeniería Química	revisión de la motobomba cuando se prende presenta ruido no normal,	Plomería
2019	17/01/2019	210	Facultad de Odontología	revisión y arreglo de cerradura baño cafetería externa; entrega llaves a la administradora Bleydi, de la cafetería de la facultad de Odontología	Plomería
2019	17/01/2019	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	colocar punto de soldadura en puerta de madera del auditorio Alexis Omaña.	Plomería
2019	17/01/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión eléctrica oficina 6 una lámpara hizo corto y se apago, en la oficina 3 cambio de tubo fluorescentes	Plomería
2019	17/01/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar lamparas de la oficina 215 no prenden. Preguntar en la Dirección oficina 209	Plomería
2019	17/01/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	reemplazo vidrio ventana auditorio (complemento a la orden 24/19	Plomería
2019	17/01/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar cerradura de la oficina 107 porque presenta dificultades con el tambor que gira casi por completo	Plomería
2019	21/01/2019	571	Hemeroteca Nacional	arreglos eléctricos auditorio del Consejo - Hemeroteca	Plomería

2019	21/01/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	revisión del tablero eléctrico ubicado en la cafetería del segundo piso del edificio de cine y televisión 701, ya que al parecer hay una sobrecarga eléctrica porque los interruptores se están saltando	Plomería
2019	21/01/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión eléctrica - no hay luz en lámparas ni en una toma ofic 422- pasar por Unidad Admva 1º piso	Plomería
2019	21/01/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	Revisión motobomba - no sube el agua	Plomería
2019	21/01/2019	210	Facultad de Odontología	clínica 2 - 1º piso Rayos X, se traba chapa puerta	Plomería
2019	21/01/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión / cambio de dos lámparas para el laboratorio 128	Plomería
2019	22/01/2019	453	Aulas de Ingeniería	cerradura de gancho entrada principal, se partió llave, hacerles copias o cambio guardas con llaves	Plomería
2019	22/01/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	2º piso, oficina recepción, cerradura de pera, se salta botón - no deja asegurar	Plomería
2019	22/01/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión Cerradura - 3º piso sala de profesores	Plomería
2019	22/01/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Revisión eléctrica Ofic 228 y ofic 417 - Parte sin luz, parte intermitente - se salta	Plomería
2019	22/01/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	vidrio roto en ventana Hall	Plomería
2019	22/01/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	Sala de Ordeño - tacho está haciendo corto - llamar antes para pasar a abrir (ext 15401 - 3045651552)	Plomería
2019	22/01/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de lámparas ofic 226 - prof Carlos Parra - titilan y no prenden	Plomería
2019	22/01/2019	561	Posgrados de Veterinaria	Toxicología - toma hizo corto, contactar con Milena Cepeda	Plomería
2019	22/01/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	Desmontar mueble de madera, puertas de depósito y de lavaplatos, desmontar mueble de metal, en Cafetería	Plomería
2019	22/01/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	arreglar/cambiar cerradura ingreso Cafetería	Plomería
2019	22/01/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Reparaciones Eléctricas Cafetería Manuel Ancizar - revisión tableros	Plomería
2019	22/01/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	revisión cerradura de seguridad - gira y no abre - ofic 207	Plomería
2019	22/01/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	vidrio roto ventana externa salón 228	Plomería
2019	23/01/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión cerradura herbario 1º piso - no abre bien	Plomería
2019	23/01/2019	571	Hemeroteca Nacional	llave 2º piso externa hacia la calle 26 - gotea mucho	Plomería
2019	23/01/2019	239	Filosofía	desgrafitear educación Filosofía - desgrafitear entrada Calle 45	Plomería
2019	23/01/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y adecuación red de agua potable - oficinas zona Geociencias	Plomería
2019	23/01/2019	561	Posgrados de Veterinaria	tubo de PVC goteando, parte posterior del edificio - tubería de refrigeración	Plomería
2019	23/01/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisión manijas cisternas - con escape, baño de hombres y damas	Plomería
2019	24/01/2019	421	Departamento de Biología	Revisión eléctrica Auditorio 147 - (tacos)	Plomería
2019	24/01/2019	476	Facultad de Ciencias	iluminación auditorio	Plomería
2019	24/01/2019	421	Departamento de Biología	Arreglo del sistema - equipo de presión	Plomería
2019	24/01/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	cuarto soluciones (instrumental) tubo roto (1/2")	Plomería
2019	24/01/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	escape de agua - baño de hombres 1º piso	Plomería
2019	24/01/2019	471	Facultad de Medicina	arreglo de fisuras en fachada	Plomería
2019	24/01/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	cambio breakers para microondas	Plomería
2019	25/01/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	instalación registro cortina 1 1/4" acometida Clínica Grandes Animales	Plomería
2019	25/01/2019	432	Programa Recreo	revisión cerradura salón 102 - está molestando	Plomería
2019	25/01/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	Pintura Cafetería Sociología	Plomería
2019	25/01/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	Revisión y arreglo lámparas de la Cafetería	Plomería
2019	25/01/2019	450	Departamento de Farmacia	baños 2º piso - baño estudiantes fuga en lavamanos - baño profesores fuga en sanitario	Plomería
2019	25/01/2019	571	Hemeroteca Nacional	Fuga de agua fluxometro al descargar - baño de hombres 2º piso	Plomería
2019	25/01/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	vidrio roto baño mujeres 2º piso	Plomería
2019	25/01/2019	471	Facultad de Medicina	vidrio roto en salón 518	Plomería
2019	28/01/2019	413	Observatorio Astronómico	Pintura general de techos y muros	Plomería
2019	28/01/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	SALÓN 200A - toma sin corriente	Plomería
2019	28/01/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	arreglo cerradura - cafetería Sociología	Plomería
2019	28/01/2019	x	x	revisión lámpara en corredor entrada - no prende	Plomería
2019	28/01/2019	210	Facultad de Odontología	no abre bien llave de Radiología 1º piso - clínicas 1 y 2 (lo repararon hace poco)	Plomería
2019	28/01/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	corto en toma auditorio 112	Plomería
2019	28/01/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Arreglo en puerta para laboratorio Edif 500 - Lab 121- 122	Plomería
2019	28/01/2019	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación Artificial	abrir chapa biblioteca laboratorio Patología 1º piso - prof Lucía Botero	Plomería
2019	28/01/2019	305	Conservatorio de Música	oficina 113 - 1º piso - vidrio roto ventana externa - Doctorado Artes y Arquitectura frente a Coordinador Académico - llamó Laura Felacia	Plomería
2019	29/01/2019	421	Departamento de Biología	cambio de flotador en tanque de agua potable -	Plomería
2019	29/01/2019	451	Departamento de Química	Escape de agua en poceta, llave gotea - Lab 308	Plomería
2019	29/01/2019	451	Departamento de Química	Lab 308 - vidrio roto	Plomería
2019	29/01/2019	451	Departamento de Química	Estuco plástico para cuarto servicios generales	Plomería
2019	29/01/2019	471	Facultad de Medicina	cambio de breaker laboratorio	Plomería
2019	29/01/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	Revisión 2 lámparas cocina 1º piso - 561A	Plomería
2019	29/01/2019	453	Aulas de Ingeniería	ofic 310 - se queda girando la llave	Plomería
2019	29/01/2019	301	Escuela de Artes Plásticas	Poner tela para tesis en Edificio Bellas Artes - (grieta)	Plomería
2019	29/01/2019	104	Auditorio León de Greiff	Revisión de ventana ORI ofic 104 - ajustar vidrio suelto	Plomería
2019	29/01/2019	305	Conservatorio de Música	salón 200 se traba cerradura (de seguridad) pasar después de las 9am	Plomería
2019	29/01/2019	471	Facultad de Medicina	daño en taco principal laboratorio 301 - Depto Microbiología	Plomería
2019	29/01/2019	305	Conservatorio de Música	reposición de vidrios - hall Sindu y pasillo interior (5)	Plomería
2019	30/01/2019	450	Departamento de Farmacia	arreglo de llaves que gotean - cambio de llave - destapar poceta - lab. 218	Plomería
2019	30/01/2019	571	Hemeroteca Nacional	arreglo de llaves que gotean - 1º piso -	Plomería
2019	30/01/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	acompañamiento inspección del piso con Arq. Ordenamiento	Plomería
2019	30/01/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	ofic 240 - bombillo no prende - interruptor molesta	Plomería
2019	30/01/2019	421	Departamento de Biología	baño damas 1º piso - fluxometro con escape de agua	Plomería
2019	30/01/2019	421	Departamento de Biología	orinal tapado baño hombres	Plomería
2019	30/01/2019	471	Facultad de Medicina	auditorio 122 - sin bombillos (techo a 5 metros)	Plomería
2019	30/01/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	salón 101 - llave forzada	Plomería
2019	30/01/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	Vidrio roto cerca a la cafetería (grande) 1º piso -	Plomería
2019	30/01/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Sala Necropsia, se partió llave entrada	Plomería
2019	30/01/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	cambio de una cerradura para un escritorio metálico que fue asignado a la Escuela de Cine y TV., ya que fue entregado sin esta	Plomería
2019	31/01/2019	421	Departamento de Biología	tubo roto en zona de la cafetería (afuera) - al parecer lo rompió una vaca	Plomería
2019	31/01/2019	210	Facultad de Odontología	revisar conexión eléctrica en caja 1º piso -	Plomería
2019	31/01/2019	210	Facultad de Odontología	Cambio cerradura Radiología	Plomería
2019	31/01/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	en la cafetería del edificio 311 al parecer el bebedor de agua presenta mucho ruido	Plomería
2019	31/01/2019	453	Aulas de Ingeniería	cambio de tres vidrios salon 109 edificio aulas de ingeniería. Entenderse con Serafin Pardo	Plomería
2019	31/01/2019	210	Facultad de Odontología	revisar y cambio de llave poceta no cierra esta rodada lab.105 radiología entenderse con Consuelo Niño	Plomería
2019	31/01/2019	210	Facultad de Odontología	REVISION LAMPARA CAMBIO BALASTO DE 48 CLINICA REHABILITACION ORAL 2o.PISO	Plomería
2019	1/02/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión baño damas publico primer piso se robaron el grifo del lavamanos y en el baño de hombres publico se daño el árbol de la cisterna y hay escape	Plomería

2019	4/02/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Arreglo baños 3º piso - ala occidental	Plomería
2019	4/02/2019	413	Observatorio Astronómico	arreglo de corto circuito	Plomería
2019	4/02/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	cambiar un vidrio de ventana laboratorio de fundición y postmetálica primer piso edificio 407 Departamento de mecánica y mecatrónica	Plomería
2019	4/02/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión y arreglo baño de estudiantes , al lavamanos no le sale agua se daño el sensor; preguntar por Alcira en la Unidad Administrativa	Plomería
2019	4/02/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de cerradura oficina 331 porque se dificulta para ingresar la llave	Plomería
2019	4/02/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Destapar con sonda poceta cafetería Elite	Plomería
2019	4/02/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	destapar sanitarios con sonda en área de derecho - baño público hombres	Plomería
2019	4/02/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisar y cambiar sifón de lavamanos baño de damas estudiantes	Plomería
2019	4/02/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	destapar sifón pileta y sifón ubicado en el área de la cafetería del Departamento de Historia 3º.piso edificio Manuel Ancizar (ver correo)	Plomería
2019	5/02/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	baño profesores sin agua	Plomería
2019	5/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	cambio de guardas en puerta interna del laboratorio de citogenética segundo piso	Plomería
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	2º piso - Escuela Médica - están sin luz - instalar nueva lámpara	Plomería
2019	5/02/2019	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gráfico	arreglo de piletas en el edificio de diseño grafico primer piso salón 218	Plomería
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	Revisión y reparación del sistema eléctrico en el área de palinología	Plomería
2019	6/02/2019	x	x	cambio de dos vidrios rotos en el edificio de contaduría doctorado oficinas 103 y 105	Plomería
2019	6/02/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	cambio de espejo roto baño damas primer edificio 214 Antonio Nariño	Plomería
2019	6/02/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión presión de agua que no llega al laboratorio de Patología Aviar, por el sector del patio de veterinaria	Plomería
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de tablero eléctrico de motobomba - equipo hidroneumático	Plomería
2019	6/02/2019	317	Museo de Arte	Puesta en marcha de sistema de bombeo - tanque agua potable	Plomería
2019	6/02/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y reposición de vidrio puerta oficina 219A	Plomería
2019	6/02/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	reemplazo de un vidrio y aplicar silicona en otro vidrio laboratorio 101	Plomería
2019	6/02/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de cerradura puerta salón 4 edificio 481, presenta dificultades al abrir y cerrar. Entenderse con Alcira Moreno en la Unidad Administrativa	Plomería
2019	7/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y reparación de iluminación oficina Prof. Orlando Rangel	Plomería
2019	7/02/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	colocar punto de soldadura a puerta metálica en el edificio Proyectos CID Calle 60 NO. 17-34, le falta una varilla también. Reporta el Sr. Daniel Rodríguez Vigilante Tel 345.93.93	Plomería
2019	7/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de dos lámparas en la oficina entomología 218 /segundo piso no prenden	Plomería
2019	7/02/2019	450	Departamento de Farmacia	se cayó puerta metálica oficina 317 -se desoldó	Plomería
2019	7/02/2019	451	Departamento de Química	pintura por cuarto Servicios Generales - esmalte caoba, rodillo	Plomería
2019	7/02/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	arreglo cisterna baño segundo piso (pasar a la oficina 208) edificio Cine y Televisión	Plomería
2019	7/02/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión y destape lavaplatos cocina elite piso tercero edificio 405	Plomería
2019	7/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	CAMBIO DE LAMINAS EN CIELORASO LABORATORIO DE PALEONOLOGIA	Plomería
2019	8/02/2019	450	Departamento de Farmacia	REVISIÓN Y REPARACIÓN LAVAMANOS AL CUAL SE LE DAÑO EL ACOPLE QUE VA POR DEBAJO DEL MISMO Y EL AGUA CAE AL PISO DIRECTO BAÑO DE HOMBRES PRIMER PISO	Plomería
2019	8/02/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	REVISIÓN ESCAPE DE AGUA EN BAÑO DE DAMAS Y SALE POR LA PARED CERCA AL PUSH	Plomería
2019	8/02/2019	450	Departamento de Farmacia	cambio de poma llave lavamanos tercer piso baño hombres y cambio empaque llave cocina tercer piso	Plomería
2019	11/02/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	arreglo tubo poceta en la cafetería de geociencias	Plomería
2019	11/02/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	cambio de árbol completo en cisterna baño ubicado en la oficina 208 del edificio de Cine y Televisión (ver correo)	Plomería
2019	11/02/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	revisión y arreglo del switch del interruptor ubicado en la parte de la cafetería del edificio 701 Cine y Televisión	Plomería
2019	11/07/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	reparación filtración de goteras salón 04 del edificio 561 H Producción Animal ; preguntar por la Sra. Doris Muñoz (ver correo)	Plomería
2019	11/07/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	Hall edificio Vidrio roto	Plomería
2019	11/07/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	vidrio roto en entrada por la rampa	Plomería
2019	11/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión de dos lámparas que no prenden oficina 218 edificio 405	Plomería
2019	11/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y arreglo orinal tapado primer piso edificio 405	Plomería
2019	11/07/2019	432	Programa Recreo	OFICINAS DEL MUSEO CIENCIA Y JUEGO revisión no de lámpara en la oficina de la secretaria, no prende. (oficina ubicada contiguo al colegio iparm)	Plomería
2019	12/07/2019	471	Facultad de Medicina	instalar vidrio en cafetería (estudiante lo compró)	Plomería
2019	12/07/2019	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	revisión cisterna baño de damas público al soltar la cisterna se rebosa de agua y se sale por la misma. Entenderse con el vigilante	Plomería
2019	12/07/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Revisar y destapar cajas de desagües - zonas exteriores	Plomería
2019	12/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión y reparación filtración de goteras en cubierta manto zetal departamento de Salud Animal (ver correo)	Plomería
2019	12/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión de cerradura se le sale el tambor auditorio Alexis Omaña	Plomería
2019	12/07/2019	412	Laboratorio de Ingeniería Química	revisión motobombas del edificio 412 las cuales no se encuentran funcionando y no hay agua para los baños	Plomería
2019	12/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	REEMPLAZO VIDRIO ROTO EN VENTANA OFICINA DE ARCHIVO UBICADO JUNTO AL BIOTERIO . ENTENDERSE CON CARMEN RODRIGUEZ	Plomería
2019	12/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	colocar dos tubos fluorescentes en la oficina 105 edificio 405 (oficina ioptica e información cuantica) preguntar en la oficina 218- SOLO SE ATENDERÁN DOS CAMBIOS EL RESTO DE ILUMINACION FAVOR SOLICITARLA POR LA PLATAFORMA	Plomería
2019	13/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión arreglo baño privado de damas, porque el existente se rompió porque cumplió su vida útil y no deja descarga (ver correo)	Plomería
2019	13/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	escape de agua cisterna en baño depósito archivo ubicado al fondo del auditorio y mirar mesón metálico donde esta el jabón porque tiene filtración (sellar)	Plomería
2019	13/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	ofic 227 - prof julio Betancur - sin luz; revisar	Plomería
2019	13/02/2019	453	Aulas de Ingeniería	Ofic Dirección Depto de Ingeniería Eléctrica, puerta principal de la oficina 2 piso - abre por fuera, por dentro no	Plomería
2019	14/02/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	baño damas 1º piso - destapar	Plomería
2019	14/02/2019	305	Conservatorio de Música	cambio de guardas - ofic 102 - (pomo). Ir en la mañana	Plomería
2019	14/02/2019	305	Conservatorio de Música	instalar chapa en cajón - salón audiovisuales. (ellos la tienen). Ir en la mañana	Plomería
2019	14/02/2019	421	Departamento de Biología	Limpieza canales (sobre salón 120), revisión canales y bajantes - PQR 2166	Plomería
2019	14/02/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	cafetería del edificio 311 reportan que en el bebedor de agua esta vibrando un tubo no se sabe si es el contador	Plomería
2019	15/02/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	tapado orinal baño de hombres 2o.piso estudiantes público	Plomería
2019	15/02/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	apertura de cerradura de un mueble biblioteca, la cual se encuentra en ubicada a la entrada del auditorio pasillo primer piso. Entenderse con Carlos oficina 201 Manuel Ancizar	Plomería
2019	15/02/2019	421	Departamento de Biología	revisión baño de hombres 2o.piso escape de agua cisterna; revisión de lavaplatos gotea por debajo y también esta tapado y revisión baños primer piso parte de atrás saliendo malos olores.	Plomería
2019	18/02/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión del sistema eléctrico en el edificio 405 tercer piso oficina 308, favor pasar a la oficina 315 y entenderse con Kelly	Plomería
2019	18/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de cerradura laboratorio 211 esta fallando . Entenderse con la prof. Yaneth Muñoz	Plomería

2019	18/02/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	REVISIÓN ELÉCTRICA DONDE ANTES ESTABA UBICADA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 2o.PISO -HAY CABLES ELÉCTRICOS POR FUERA	Plomería
2019	19/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión puerta de madera en la oficina 212, la cual esta caída y roza contra el piso, para abrirla hay que levantarla. Oficina Prof. Orlando Rangel	Plomería
2019	19/02/2019	210	Facultad de Odontología	revisión de cerradura entrada lateral puerta de vidrio	Plomería
2019	19/02/2019	210	Facultad de Odontología	revisión de dos lamparas laboratorio 107, están a oscuras	Plomería
2019	19/02/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	se rompió vidrio puerta vitrina dirección oficina 230	Plomería
2019	19/02/2019	476	Facultad de Ciencias	pintura para librería; arreglar tras exposición Semana de Facultad de Ciencias	Plomería
2019	19/02/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	oficina 205 Ing. Juan Miguel Mantilla edificio 411; revisar cambio de guardas esta molestando mucho al abrir, se puede abrir con cualquier llave. Pasar a la oficina 202 favor pasar después de las 10:30 am	Plomería
2019	20/02/2019	451	Departamento de Química	destape de sifón y cambio rejilla - baño de hombres 3º piso; destape de poceta baño mujeres 3º piso,	Plomería
2019	20/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	corto en toma 1er piso - se quedaron computadores sin corriente (cerca a recepción)	Plomería
2019	20/02/2019	571	Hemeroteca Nacional	mantenimiento de cartuchos lavamanos, 1 y 2 piso ala oriental	Plomería
2019	20/02/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	apertura y cambio de guardas puerta oficina 236 del edificio 224 Manuel Ancizar (ver oficio)	Plomería
2019	20/02/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	destapar cárcamo Edificio Matemáticas	Plomería
2019	21/02/2019	413	Observatorio Astronómico	revisión de dos lamparas salon117 que están a oscuras	Plomería
2019	21/02/2019	305	Conservatorio de Música	Andamio para el Sindu	Plomería
2019	21/02/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	arreglo del alumbrado público - sector Cine y Televisión	Plomería
2019	21/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y reparación baño de hombres publico primer piso al descargar se filtra el agua por debajo . Entenderse con Leonel	Plomería
2019	21/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisión y cambio de DOS TUBOS FLUORESCENTES en Patología (plazoleta a mano izquierda) Entenderse con la prof. LUCIA BOTERO	Plomería
2019	22/02/2019	210	Facultad de Odontología	clínica 1 y 2, vidrios rotos	Plomería
2019	22/02/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	arreglo equipo hidráulico en el edificio Posgrados de Ciencias Humanas	Plomería
2019	22/02/2019	471	Facultad de Medicina	revisión y reposición vidrio roto en ventana oficina 519. Entenderse con Villanery	Plomería
2019	22/02/2019	421	Departamento de Biología	poceta en 2º piso - tapada, al lado de comedor administrativo	Plomería
2019	22/02/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	ofic 401, cerradura difícil para abrir - hablar con Graciela Blanco en la 16611	Plomería
2019	22/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	Colecciones entomológicas, lampara titilando	Plomería
2019	22/02/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	baño 2º piso, oficinas sobre fotocopiadora, no tiene presión	Plomería
2019	22/02/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	revisar cerradura de pera baño damas primer piso edificio IEI (cerca a vigilancia- pueden solicitar las llaves con las señoras de elite y/o guarda)	Plomería
2019	25/02/2019	451	Departamento de Química	revisión bajante de aguas del tercer piso laboratorio 330 hasta el primer piso laboratorio 130 y cambio de tubería grees a pvc . Entenderse con Albeiro Pérez y/o Hermes Pavajeau	Plomería
2019	25/02/2019	305	Conservatorio de Música	instalar cerraduras a cajones de muebles archivador	Plomería
2019	25/02/2019	451	Departamento de Química	revisión y colocación de manija ventana laboratorio 308 del edificio 451 QUIMICA (según solicitud enviada por correo el 19 de febrero)	Plomería
2019	25/07/2019	451	Departamento de Química	reposición de vidrio ventana laboratorio 308 edificio 451 QUIMICA. Entenderse con el Prof. Duarte (solicitud enviada mediante correo de fecha 19 de febrero)	Plomería
2019	25/07/2019	451	Departamento de Química	revisión y reparación de escape permanente en la llave del fregadero laboratorio 308 QUIMICA edificio 451 (solicitado mediante correo de fecha 19 de febrero)	Plomería
2019	25/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	salón 317 se desajusto puerta de madera y cerradura (no pueden cerrar) - preguntar en ofic 209	Plomería
2019	25/07/2019	305	Conservatorio de Música	vidrio roto junto a la puerta de emergencia Sindu (preguntar a vigilancia)	Plomería
2019	25/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y arreglo de cerradura ubicada en el Herbario 2o.piso, la cual esta suelta. Entenderse con Diego Villa	Plomería
2019	26/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	resane y pintura de oficina 211	Plomería
2019	27/07/2019	413	Observatorio Astronómico	enchapado de oficinas (3 oficinas)	Plomería
2019	27/07/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	revisión del equipo de bombeo de aguas recicladas en sotano, debido a que se presento inundacion por rotura de niple en pared	Plomería
2019	27/07/2019	561	Bioterio de Experimentación	revisión y reparación de tapon que se rompió, lo colocaron para tapar tubo Bioterio Veterinaria esta con escape de agua desde las horas de la noche	Plomería
2019	27/07/2019	421	Departamento de Biología	apertura puerta de laboratorio 119	Plomería
2019	27/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de cerradura oficina profesora Yaneth Muñoz	Plomería
2019	27/07/2019	x	x	revisión fluxometro baño de hombres 2o.piso Polideportivo Progama Alex, no esta funcionando tuvieron que cerrar registro	Plomería
2019	27/07/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión tomacorrientes sala profesores, y otra donde estan los hornos de estudiantes , los cuales estan sin corriente	Plomería
2019	27/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	push lavamanos damas 2º piso, costado oriental, no sale agua y tiene filtración	Plomería
2019	27/07/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	revisar cerradura en ofic 101 laboratorio de Máquinas Eléctricas, preguntar a	Plomería
2019	27/07/2019	412	Laboratorio de Ingeniería Química	Revisar - Lab Bioquímica, cambio de guardas de dos cerraduras, preguntar a Ing Jorge Manrique - ext 14301	Plomería
2019	27/07/2019	471	Facultad de Medicina	REVISIÓN CERRADURA SE DAÑO PUERTA ANFITEATRO SOLICITAN CAMBIO DE GUARDAS. SE RECUERDA QUE UNA SOLA PERSONA DEBE HACERSE CARGO DE LAS LLAVES-	Plomería
2019	27/07/2019	471	Facultad de Medicina	REPOSICIÓN DE VIDRIO ROTO VENTANA OFICINA 520 C- SALA DE PROFESORES MOVIMIENTO CORPORAL HUMANO	Plomería
2019	27/07/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	reparación bajante	Plomería
2019	27/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	ofic 307, prof Germán Peña, toma dañada - revisar	Plomería
2019	27/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar iluminación en entomología (trasladar tubos??) ofic 218	Plomería
2019	28/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisar lavamanos baño hombres primer piso edificio 481 escape de agua , sin control	Plomería
2019	28/07/2019	210	Facultad de Odontología	Revisión en baño hombres 3r.piso boquilla orinal se rompió Revisión en baño damas primer piso, escape de agua por debajo del lavamanos	Plomería
2019	28/07/2019	210	Facultad de Odontología	no prenden lámparas 2º piso, revisar - frente a Unidad Administrativa	Plomería
2019	1/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	limpiar terraza - Matemáticas	Plomería
2019	1/03/2019	421	Departamento de Biología	reparación tubo roto al lado del sitio de la motobomba -tiene una fisura y esta con bastante escape de agua. Entenderse con Eulises	Plomería
2019	1/03/2019	305	Conservatorio de Música	revisión y reparación conexión eléctrica para televisor y computadores ubicados en el edificio SINDU ARTES	Plomería
2019	1/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISIÓN Y ARREGLO DE CERRADURA OFICINA DEL FUNCIONARIO DIEGO VILLA UBICADA EN EL HERBARIO	Plomería
2019	4/03/2019	451	Departamento de Química	Revisión y arreglo baño hombres cuarto piso y destapar sifón de piso	Plomería
2019	4/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Reemplazar dos vidrios en la sala de informática No. 1	Plomería
2019	4/03/2019	453	Aulas de Ingeniería	revisión de cerradura oficina 410 del edificio 453 presenta dificultades al abrir . Entenderse con Jaime Cardona	Plomería
2019	4/03/2019	451	Departamento de Química	reposición vidrio basculante ventana en la oficina 423	Plomería
2019	4/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	APERTURA DE DOS CANDADOS DE LOCKER PORQUE NO ENTREGARON LAS LLAVES PRIMER PISO SALA DE COLECCIONES MAMÍFEROS	Plomería
2019	4/03/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión escape de agua baño 2 piso profesoras, revisión de la valvula dentro de cisterna y filtración de agua por debajo	Plomería
2019	5/03/2019	561	Bioterio de Experimentación	Revisión lámparas en el Bioterio edificio 561D-no funcionan a pesar de que los tubos están nuevos	Plomería

2019	5/03/2019	450	Departamento de Farmacia	se cayó puerta metálica baño primer piso del edificio de farmacia	Plomería
2019	5/03/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión de cerradura de pera laboratorio 218 se abre con facilidad	Plomería
2019	5/03/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión de tubo que gotea en el laboratorio 218 (parte externa junto a la ventana)	Plomería
2019	5/03/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y destape baño tapado de damas 2o.piso	Plomería
2019	5/03/2019	239	Filosofía	revisión de baño tapado caballeros primer piso edificio de FILOSOFIA	Plomería
2019	5/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	oficina 213 revisión cables que presentan recalentamiento	Plomería
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	reparación tubo roto, área junto a la Cafetería	Plomería
2019	5/03/2019	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	revisión lamparas ubicadas en la sala de entrada	Plomería
2019	6/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar cerradura del auditorio	Plomería
2019	6/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de cerradura en el cuarto de servicios generales 3r.piso edificio 405 , porque presenta dificultades para abrir. Pasar la oficina 315 dirección preguntar por Kelly Pineda y/o Cesar	Plomería
2019	6/03/2019	210	Facultad de Odontología	reposición vidrio ventana segundo piso	Plomería
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	revisión sistema eléctrico laboratorio 224 y oficina 225 no hay uz	Plomería
2019	7/03/2019	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gráfico	reparación tubo de 1 1/2" potable - 3º piso	Plomería
2019	7/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de baño profesores 3r.piso presenta fuga de agua lavamanos	Plomería
2019	7/03/2019	421	Departamento de Biología	revisión baño de hombres segundo piso escape de agua en cisterna y revision baño de hombres primer piso escape de agua en cisterna (junto a la portería)	Plomería
2019	7/03/2019	476	Facultad de Ciencias	revisión y arreglo lampara se fundieron dos tubos oficina de Tesorería	Plomería
2019	7/03/2019	x	x	reposición de vidrio roto en patio plazoleta interna en el edificio 238 CONTADURIA	Plomería
2019	7/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISIÓN DE TOMA NO TIENE CORRIENTE OFICINA 307	Plomería
2019	8/03/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	REPOSICIÓN DE VIDRIOS CLARABOYAS AREA DE ANATOMÍA	Plomería
2019	8/03/2019	471	Facultad de Medicina	ARREGLO DE PUESTA A TIERRA LABORATORIO SEGUNDO PISO	Plomería
2019	8/03/2019	471	Facultad de Medicina	revisión y reparación de baño primer iso laboratorio de Nutrición, presenta escape de agua	Plomería
2019	11/03/2019	500	Archivo Central Histórico	2º piso oficina 4; revisión cajón escritorio - está cerrado y no hay llaves - piden abrir y cambio -	Plomería
2019	11/03/2019	413	Observatorio Astronómico	desanclar bibliotecas, cambiarles espaldares y pintarlas, rearmarlas nuevamente (varios muebles)	Plomería
2019	11/03/2019	421	Departamento de Biología	revisión y cambio de vidrio en el segundo invernadero sector izquierdo. Entenderse con Eulises	Plomería
2019	11/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	apertura y cambio de guardas en puerta interna de comunicación entre la recepción y la dirección	Plomería
2019	11/03/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión apertura y cambio posiblemente de cerradura laboratorio de Microbiología-Veterinaria primer piso facultad de Ciencias Agrarias ala occidental	Plomería
2019	11/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y arreglo de cerradura, la puerta no ajusta queda abierta laboratorio 121B-2	Plomería
2019	11/03/2019	561	Biotorio de Experimentación	Revisión de tres lamparas colocaron tubos fluorescentes nuevos y no prenden	Plomería
2019	11/03/2019	507	Clinica de Pequeños Animales	Escape de agua cisterna baño de damas	Plomería
2019	12/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Revisión de baños ubicados en el edificio 481 ya que no les llega agua, no tienen presión.	Plomería
2019	12/03/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	instalación de dos cartuchos para sanitario en baño de damas primer piso y damas laboratorios	Plomería
2019	12/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de cerradura de per puerta oficina 216 Prof.Carlos Parra , presenta dificultades para abrir	Plomería
2019	13/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión y arreglo equipo hidroneumático	Plomería
2019	13/03/2019	451	Departamento de Química	cambio de guardas en puerta de acceso a la terraza del edificio de Química, favor entregar duplicados solo en la dirección, con e prof. Sierra o secretaria.	Plomería
2019	13/03/2019	451	Departamento de Química	arreglo de goteras, resanar y pintar - laboratorio 308	Plomería
2019	14/03/2019	x	x	apiques y búsqueda de humedades en baño - 2º piso ; sikaflex en canal	Plomería
2019	14/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar tubos fluorescentes laboratorio 213	Plomería
2019	14/03/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar tomacorriente en el laboratorio 304, esta haciendo corto. Entenderse con Ela Torres Laboratorista ext. 14665	Plomería
2019	14/03/2019	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gráfico	revisar y reparar una llave registro principal del edificio Diseño Gráfico	Plomería
2019	14/03/2019	451	Departamento de Química	reemplazo vidrio roto ventana laboratorio de plaguicidas 205 2o.piso química	Plomería
2019	14/03/2019	450	Departamento de Farmacia	lab 210, revisión cerradura - se trava; pedir lave en la dirección	Plomería
2019	14/03/2019	450	Departamento de Farmacia	cocina 3º piso - revisió tomas sin corriente y toma en corto	Plomería
2019	14/03/2019	450	Departamento de Farmacia	2º piso - cuarto de aseo, vidrio roto sobre la puerta ; preguntar en la Dirección	Plomería
2019	15/03/2019	571	Hemeroteca Nacional	revisar baño 2º piso discapacitados, sala de lectura	Plomería
2019	15/03/2019	413	Observatorio Astronómico	instalación/fabricación entrepaños para biblioteca	Plomería
2019	15/03/2019	421	Departamento de Biología	revisar y reparar nuevamente baño de hombres segundo piso, hay escape de agua. Favor que el Sr. Eulises revise el baño y/o se determine por qué el escape permanente.	Plomería
2019	15/03/2019	421	Departamento de Biología	revisión en toma oficina 225 Prof. Julieta Troncoso	Plomería
2019	15/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión filtración en mesón donde están las jaboneras baño de damas primer piso, presenta fuga y en el baño de hombres esta tapada la jabonera	Plomería
2019	15/03/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	escape de agua en pileta área curricular de Derecho edificio Manuel Ancizar (ver correo)	Plomería
2019	18/03/2019	210	Facultad de Odontología	apertura de puerta en oficina de secretaria de la Facultad, se partió llave y quedo un pedazo dentro de la misma, tienen duplicado	Plomería
2019	18/03/2019	305	Conservatorio de Música	revisión de cerradura salón 308 esta trabada	Plomería
2019	18/03/2019	x	x	revisión registro no hay agua en el programa Alex Polideportivo	Plomería
2019	18/03/2019	451	Departamento de Química	destapar poceta baño tercer piso	Plomería
2019	18/03/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión de cerradura en el laboratorio 102 no han podido abrir	Plomería
2019	18/03/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión del sistema eléctrico en pasillos del primer piso; el viernes se instalaron bombillos ahorradores y hoy no prenden	Plomería
2019	18/03/2019	471	Facultad de Medicina	Revisar cerradura en la oficina 210, la llave gira totalmente ; si es posible cambiar la cerradura de pera; entenderse con Yaneth	Plomería
2019	18/03/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	fabricación tapas en lámina para tres cajas de aguas lluvias, al frente y lado del IEI	Plomería
2019	18/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	AJUSTAR CON TORNILLOS TAPA DE TABLERO ELÉCTRICO UBICADA EN LA PARTE INTERIOR DEL SALÓN 202	Plomería
2019	18/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión y reparación de posible tubo roto en ducha, ubicada en la oficina de extensión frente a la plazoleta	Plomería
2019	18/03/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	cambio de cartucho baño damas 4º piso	Plomería
2019	18/03/2019	210	Facultad de Odontología	revisión brazo puerta del laboratorio 105	Plomería
2019	19/03/2019	453	Aulas de Ingeniería	revisión de cerradura oficina 300 preseneta dificultades para abrir. Entenderse con Raul Bernal edificio CADE primer piso coordinación de laboratorios. ext. 13661	Plomería
2019	19/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de cerradura no ajusta sala de Computo ofiina 208	Plomería
2019	19/03/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	REVISIÓN Y ARREGLO DE CERRADURA PASILLO PRIMER PISO EDIFICIO IEI	Plomería
2019	19/03/2019	413	Observatorio Astronómico	REVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBILLOS (2) AHORRADORES BAÑO DAMAS	Plomería
2019	19/03/2019	421	Departamento de Biología	revisión puerta metálica interna laboratorio 224, esta descuadrada	Plomería
2019	20/03/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	vidrio roto por rama en zona Biblioteca	Plomería

2019	20/03/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	instalar unas rejas de seguridad de 1.10 x 30 cm para nueve ventanas en el edificio de Sociología 205. Suministran el material	Plomería
2019	20/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisar baño hombres orinales tapados y en el segundo piso poceta tapada. Pasar a la oficina 209	Plomería
2019	20/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	limpieza viga canal costado nor-oriental	Plomería
2019	20/03/2019	305	Conservatorio de Música	revisión cerradura sala de profesores-2o.piso, para ingresar por el lado del auditorio y revisar cerradura salón 107 se trava y no abre bien	Plomería
2019	20/03/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión sistema eléctrico piso 3ro. no hay luz laboratorio 303 es todo el sector de ubicación alrededor del laboratorio.	Plomería
2019	20/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	instalación de una cerradura puerta interna en Tesorería	Plomería
2019	20/03/2019	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gr	arreglo baño 2º piso	Plomería
2019	21/03/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	baño damas, fuga de agua en cisterna	Plomería
2019	21/03/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación baldosas corredor 1º piso - cerca a Auditorio	Plomería
2019	21/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de cerradura baño administrativos edificio 481 porque presenta dificultades para abrir y cerrar	Plomería
2019	21/03/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión baño de damas se partió manija de la cisterna edificio 503 Salud Animal	Plomería
2019	21/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisión baños de hombres primer piso estan los orinales tapados edificio 404 y 405	Plomería
2019	21/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisión sistema eléctrico oficinas 3r.piso se fue la luz edificio 405 , no hay luz en varias partes del piso tercero	Plomería
2019	22/03/2019	401	Facultad de Ingeniería	cuarto Elitè cerradura de seguridad - gira y gira y no abre	Plomería
2019	22/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	limpieza costado occidental de viga canal y retiro de granadas	Plomería
2019	22/03/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufac	2º piso - secretaria - puerta cerrada con llaves dentro	Plomería
2019	22/03/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	daño en los lavamanos (varios baños)	Plomería
2019	22/03/2019	450	Departamento de Farmacia	baño hombres profesores 2º piso - fuga de agua (sale por la pared)	Plomería
2019	26/03/2019	471	Facultad de Medicina	revisión y reparación de cerradura puerta laboratorio de equipos comunes 3r.piso ; entenderse con Yolanda / se quedó personal encerrado el viernes y tuvieron que forzar la cerradura	Plomería
2019	26/03/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Limpieza de pozos exteriores	Plomería
2019	26/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	reparación filtración laboratorio 2º piso ala sur	Plomería
2019	27/03/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	arreglo humedad en sala de quirófano	Plomería
2019	27/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	2do piso - oficina 202 - resane y pintura de oficina	Plomería
2019	27/03/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión y cambio de dos tubos fluorescentes en la oficina 422 del edificio Ciencias Agrarias - Pasar a la Unidad Administrativa	Plomería
2019	27/03/2019	411	Laboratorios de Ingeniería electrica y mecanica	reposición vidrio de división ubicado en el laboratorio de microprocesadores 103 edificio 411 Talleres de Eléctrica y Mecánica	Plomería
2019	27/03/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	fabricación de dos tapas en alfajor - zona exterior	Plomería
2019	27/03/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación tapas cajas en zonas exteriores	Plomería
2019	27/03/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	fuga de agua lavamanos área de tomografía	Plomería
2019	28/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	cocina 1º piso - dos bombillos fundidos	Plomería
2019	28/03/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión y reparación tubo roto en laboratorio ubicado segundo piso	Plomería
2019	28/03/2019	471	Facultad de Medicina	revisión fluxometro baño 1er piso discapacitados (al fondo), tiene escape de agua - vigilante tiene llaves	Plomería
2019	28/03/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	trasladar y reubicar interruptor de muro que se cayó en una de las pesebrerar de la Clínica de Grandes Animales	Plomería
2019	28/03/2019	305	Conservatorio de Música	Se requiere cerradura para un archivador donde guardas video beam y computador en oficina 102	Plomería
2019	28/03/2019	305	Conservatorio de Música	revisión de cerradura y posible cambio de guardas por almacenamiento de instrumentos salón 302 . POR FAVOR ENVIAR CIRCULAR INTERNA QUE NO SE DEBEN DAR LLAVES EN PRÉSTAMO A ESTUDIANTES, DEBE EXISTIR UN ÚNICO MANEJO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN. ESTE SERVICIO SER EFECTUARA POR ÚNICA VEZ	Plomería
2019	28/03/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	revisión y colocar punto de soldadura a tubo de motobombas que se perforó edificio 205	Plomería
2019	28/03/2019	471	Facultad de Medicina	revisión de fluxometro baño discapacitados 1r.piso que tiene escape de agua; el vigilante tiene las llaves	Plomería
2019	28/03/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	instalación dos tapas cajas exteriores, red de distribución agua	Plomería
2019	29/03/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	revisión y colocación de llave nueva en platero, al parecer se rompió comedor edificio 311	Plomería
2019	29/03/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión nuevamente baño profesoras 2o.piso presenta daño en la cisterna	Plomería
2019	29/03/2019	451	Departamento de Química	revisar de cerradura puerta oficina 202 2o.piso, presenta dificultades para abrir y cerrar. Favor pasar a la oficina 104 recepción.	Plomería
2019	1/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	goteras en pasillo oficinas 329 y 330	Plomería
2019	1/04/2019	471	Facultad de Medicina	oficina 149 - filtración por goteras	Plomería
2019	1/04/2019	450	Departamento de Farmacia	Revisión de cerradura mueble de muestras laboratorio 317 , no se puede abrir y/o cerrar, tienen las llaves	Plomería
2019	1/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y arreglo bajante viga canal zona suroccidental cubierta	Plomería
2019	1/04/2019	453	Aulas de Ingeniería	fijar contactores que están sueltos en la moto bomba del edificio 453 de Ingenieria aulas	Plomería
2019	1/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de corto en toma laboratorio 122 A	Plomería
2019	1/04/2019	450	Departamento de Farmacia	resane y pintura laboratorio 102, hall y techos (tenía humedad)	Plomería
2019	1/04/2019	450	Departamento de Farmacia	resane y pintura de salón 106	Plomería
2019	2/04/2019	500	Archivo Central Histórico	revisión de motobombas eyectoras - aguas lluvias	Plomería
2019	2/04/2019	421	Departamento de Biología	revisión y reparación del sistema eléctrico primer piso, se quedó sin luz un área del primer piso	Plomería
2019	3/04/2019	421	Departamento de Biología	no abre puerta del salón 142	Plomería
2019	3/04/2019	305	Conservatorio de Música	1º piso al fondo, cuarto de guardas - llave no funciona queda trabado	Plomería
2019	3/04/2019	476	Facultad de Ciencias	revisión filtración de goteras en el edificio 476 Administración y Decanatura de Ciencias	Plomería
2019	3/04/2019	450	Departamento de Farmacia	cortar vidrio en el laboratorio 317 para que entre ventilación (según recomendación del INVIMA)	Plomería
2019	3/04/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	cambio de vidrio ventana pasillo 2opiso frente al balcón. Pasar a la oficina 215 -edificio Antonio Nariño	Plomería
2019	3/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y reparación de baño hombres 2o.piso lavamanos tapado y fuga de agua por debajo del mismo lavamanos	Plomería
2019	4/04/2019	421	Departamento de Biología	resane y pintura de muros laboratorio 120 dañados por filtración e agua edificio 421 Biología.	Plomería
2019	4/04/2019	421	Departamento de Biología	resane y pintura laboratorio 139 edificio 421 BIOLOGÍA	Plomería
2019	4/04/2019	413	Observatorio Astronómico	destapar orinales baño de hombres	Plomería
2019	4/04/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisión y arreglo baños públicos del primer piso hombres y damas . Pasar a la oficina 205 del edificio 404	Plomería
2019	5/04/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	reparación de muro de fachada	Plomería
2019	5/04/2019	421	Departamento de Biología	independización de circuitos y alumbrado de varios sitios en el edificio de Biología	Plomería
2019	5/04/2019	471	Facultad de Medicina	instalación de llave de suministro de agua en la terraza para lavar paneles solares	Plomería
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	SE FUNDIERON LOS TUBOS DE LA LAMPARA BAÑO DE HOMBRES 2o.PISO y en el salón 102 revisión corto en toma	Plomería
2019	5/04/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	para reparar tubo metálico 4º piso (uniones dresser)	Plomería
2019	5/04/2019	210	Facultad de Odontología	se rompió manguera que esta debajo del lavamanos en una de las clínicas	Plomería

2019	5/04/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	arreglo de válvula acometida tanque de agua potable	Plomería
2019	5/04/2019	421	Departamento de Biología	REVISION SISTEMA ELÉCTRICO OFICINA 119 NO TIENE CORRIENTE EN LAS LAMPARAS Y TOMAS	Plomería
2019	8/04/2019	453	Aulas de Ingeniería	edificio 453 aulas revisión de cerradura estan muy duras para abrir, oficina 410 -116	Plomería
2019	8/04/2019	421	Departamento de Biología	revisión lámparas y tomas no tienen corriente oficina 119	Plomería
2019	8/04/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	destapar orinal baño hombres primer piso edificio 310	Plomería
2019	8/04/2019	x	x	revisión tubo sifón poceta área de hospitalización	Plomería
2019	8/04/2019	451	Departamento de Química	suministro e instalación de un retazo de triplex de 2.34 x 0.21 cm para tapar ducto de una cabina extractora	Plomería
2019	8/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	oficina 219 prof., Martha Rocha revisión lampara están fundidos los tubos fluorescentes	Plomería
2019	8/04/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	oficina 339 del edificio 405 revisión y cambio de lámparas. Entenderse en la oficina 209 del edificio 404	Plomería
2019	9/04/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	Revisión baño de hombres tapados y uno de damas tapado externos DEPTO. REPRODUCCION ANIMAL	Plomería
2019	9/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Revisar filtración de gotera oficina 331. Pasar a la oficina 201 allí les presta la llave	Plomería
2019	10/04/2019	421	Departamento de Biología	resane y pintura laboratorio 139 -Biología B, costado sur	Plomería
2019	10/04/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	arreglo de instalaciones eléctricas cuarto de motobombas	Plomería
2019	10/04/2019	471	Facultad de Medicina	5º piso - vidrios rotos en cafetería y baño contiguo	Plomería
2019	10/04/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	destapar orinal 2º iso	Plomería
2019	10/04/2019	x	x	revisión de lámpara pasillo un tubo fluorescente fundido	Plomería
2019	10/04/2019	x	x	revisión tubo roto sifón poceta área del hospital	Plomería
2019	10/04/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	cambio de guardas oficina de proyectos, entregaron la llave a contratistas y ya la van ocupar funcionarios y van a dejar equipos	Plomería
2019	11/04/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisión y reparación baño de hombres primer piso público esta tapado	Plomería
2019	11/04/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Taller de mecánica fina - poceta gotea por debajo	Plomería
2019	12/04/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	cambio de dos vidrios en el primer piso ventanas de pasillo	Plomería
2019	12/04/2019	421	Departamento de Biología	revisión baño hombres 2o.piso escape de agua se pego el push	Plomería
2019	12/04/2019	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	Revisión y reposición de vidrio ventana en el laboratorio de Patología Aviar de la Facultad de Medicina Veterinaria . Entenderse con el Jose Salom / Diana Marcela o Claudia Catalina	Plomería
2019	12/04/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	revisión y reparación de agua en tubo que alimenta el tanque de agua	Plomería
2019	12/04/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisión de cerradura baño no abre edificio 310 primer piso baño de hombres - guardan insumos de aseo	Plomería
2019	12/04/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisión baño público hombres primer piso - orinal tapado	Plomería
2019	15/04/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	revisión - reparación motobombas	Plomería
2019	15/04/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación eléctrica para baño de 3º piso	Plomería
2019	15/04/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión y destape de lavamanos en baño de profesores	Plomería
2019	15/04/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar y reparar reja externa de la clínica sector urgencias, la cuesta aparentemente esta descolgada y no se puede abrir y/o cerrar	Plomería
2019	15/04/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisar baño de hombres público no descarga el agua edificio 503 . Preguntar en la dirección	Plomería
2019	15/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISAR Y REPARAR LLAVE DE LAVAMANOS BAÑO DAMAS PRIMER PISO SE SOLTÓ - CERRARON REGISTRO PORQUE QUEDÓ CON ESCAPE DE AGUA	Plomería
2019	15/04/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	MANTENIMIENTO PUSH BAÑO DE DAMAS PRIMER PISO	Plomería
2019	16/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio Manuel Ancizar 3r.piso en el baño de damas rompieron un espejo de 0.41 x 1.50	Plomería
2019	17/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	instalaciones eléctricas para subestación y tablero	Plomería
2019	22/04/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión tomas estan sin corriente en toda la clinica	Plomería
2019	22/04/2019	561	Posgrados de Veterinaria	se partió la llave en cerradura y quedó pedazo dentro de ella, salón 06 edificio 561B . No han podido dictar clase	Plomería
2019	22/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión y arreglo de filtración de goteras en pasillos y oficina área de extensión	Plomería
2019	23/04/2019	305	Conservatorio de Música	baño dirección, 1º piso, llave gira y no abre	Plomería
2019	23/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de pasador - Entomología	Plomería
2019	23/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	orinal costado occidental 2º piso, con fuga	Plomería
2019	23/04/2019	413	Observatorio Astronómico	cambiar vidrio ventana corredera	Plomería
2019	23/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión tomas, pasillo 3º piso - preguntar ofic 315	Plomería
2019	23/04/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	fabricación rampas metálicas para acceso discapacitados	Plomería
2019	24/04/2019	561	Bioterio de Experimentación	sin energía - no pueden prender los equipos - revisar	Plomería
2019	24/04/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión y reposición vidrio roto en puerta entrada que da hacia los baños y hacia medicina	Plomería
2019	24/04/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO SE ESTA SALTANDO UN TACO LABORATORIO 118 DEL EDIFICIO 404 ENTENDERSE CON EL PROF .JHON SANDINO	Plomería
2019	24/04/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	silicona en ventanas de consultorios jurídicos derecho	Plomería
2019	24/04/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	destapar orinal baño hombres - junto a oficinas Jurídicas 1º piso	Plomería
2019	24/04/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	impermeabilización manto para corregir gotera - antiguos consultorios jurídicos 1º piso	Plomería
2019	24/04/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	vidrio roto en microbiología	Plomería
2019	24/04/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión sistema eléctrico sala de profesores se quedo sin corriente tomas primer piso	Plomería
2019	24/04/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión de cerradura laboratorio 317 presenta dificultades al abrir y cerrar	Plomería
2019	25/04/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisión de cerradura salón 026 edificio 561B, al parecer la bloquearon	Plomería
2019	26/04/2019	305	Conservatorio de Música	apertura salón 229 la llave se quedó pegada y de pronto se puede partir; y revisar cerradura puerta salón 304 presenta dificultades para cerrar	Plomería
2019	26/04/2019	413	Observatorio Astronómico	revisar y reemplazar bombillo ahorrador baño de damas administrativo, al parecer se fundió	Plomería
2019	26/04/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar y arreglar llave poceta baño de hombres público ubicado en el 2o.piso del edificio 404, con fuga permanente	Plomería
2019	26/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	reposición de dos vidrios: uno en puerta del auditorio ubicado en el primer piso y otro en ventana del salón 233	Plomería
2019	26/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Apertura de puerta cuarto contiguo a la dirección, donde tienen los hornos de estudiantes	Plomería
2019	26/04/2019	453	Aulas de Ingeniería	cambio vidrio roto en ventana oficina 206 edificio 453 Aulas de Ingeniería	Plomería
2019	26/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	Revisar y cambio de guardas en cerradura de seguridad de la oficina 317 La profesora Aive Martinez no dejó sino una sola llave.	Plomería
2019	26/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	arreglo del alumbrado exterior parque freud	Plomería
2019	26/04/2019	210	Facultad de Odontología	laboratorio 105 Marcial Calle primer piso se rompió tubo que va por el piso	Plomería
2019	26/04/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	revisión y reparación de puerta metálica principal del angar, se descolgó	Plomería
2019	29/04/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	cambio de tapa de concreto a alfajor - costado sur frente a la jardinera	Plomería
2019	29/04/2019	210	Facultad de Odontología	filtración del 2º al 1º piso sobre esterilización - entre clínicas 1 y 2 por un chazo	Plomería
2019	29/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	fabricación de tapas en alfajor - d e1.3x1.3m con refuerzo	Plomería
2019	29/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	fabricación de tapa en alfajor de 1.1x0.55m y de 0.67x0.77m	Plomería
2019	29/04/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisión de cerradura en la oficina 25 del edificio 561 B 2o.piso: la cerradura presenta dificultades al abrir o cerrar por dentro. Se han quedado encerrados/lab. bacteriología	Plomería
2019	29/04/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	reposición vidrios rotos por disturbios salones 206-207	Plomería

2019	29/04/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	revisión de cerradura cafetería de Elite primer piso y revisar otra cerradura en la bodega del taller de carpintería edificio 406 IEI	Plomería
2019	29/04/2019	401	Facultad de Ingeniería	revisión y arreglo de dos motobombas , las cuales no están funcionando bien tratan de recalentarse y tuvieron que cerrar registro	Plomería
2019	29/04/2019	401	Facultad de Ingeniería	revisión y reparación de puerta metálica de la cafetería Canelava Bacali, ubicada detrás del edificio 401 se desoldaron las bisagras	Plomería
2019	30/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	revisión tanque aéreo edificio 205 sociología presenta al parecer tubo roto	Plomería
2019	30/04/2019	239	Filosofía	cambio de vidrio ventana roto en el edificio de FILOSOFÍA	Plomería
2019	30/04/2019	421	Departamento de Biología	revisión de posible tubo roto en área junto a la fotocopiadora primer piso	Plomería
2019	2/05/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	reposición vidrio roto en una de las puertas laterales del edificio ubicada junto a los baños públicos	Plomería
2019	2/05/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	Revisión lavamanos Hospital interno esta tapado y presenta malos olores	Plomería
2019	3/05/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisar/destapar poceta en primer piso	Plomería
2019	3/05/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	cambio de guardas a cerradura que nunca ha tenido llaves, en puerta cuarto interno del laboratorio de electrónica- sala CAM primer piso, por cuanto necesitan guardar equipos. Entenderse con César Echavarría	Plomería
2019	3/05/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	Revisar filtración de agua que cae del 3ro. al 1r.piso del baño de hombres y damas costado sur edificio 212 -AULAS	Plomería
2019	6/05/2019	476	Facultad de Ciencias	reposición de dos (2) vidrios en ventana oficinas Dirección Nacional de Laboratorios (antiguo CEIF)	Plomería
2019	6/05/2019	037	Edificio CADE	revisión equipo hidroneumático edificio CADE, no hay agua; al parecer es el flotador del tanque que conduce agua a la motobomba	Plomería
2019	6/05/2019	037	Edificio CADE	revisión de registro conexión de agua al tanque, edificio CADE INGENIERIA	Plomería
2019	6/05/2019	451	Departamento de Química	Revisar y arreglar cerradura puerta laboratorio 126 al cual se le partió la llave, posible cambio de guardas, no han podido ingresar	Plomería
2019	6/05/2019	476	Facultad de Ciencias	Reposición vidrio ventana oficinas de Unidad Administrativa roto por máquinas podadoras	Plomería
2019	6/05/2019	471	Facultad de Medicina	cambio vidrio roto baño damas 5o.piso al lado del auditorio 511	Plomería
2019	6/05/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión de cerradura en puerta de la oficina 215 2o.piso , presenta dificultad para abrir	Plomería
2019	6/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y destape baños tapados hombres orinal y damas sanitario2o.piso y revisión filtración goteras lavamanos y sanitario baño de damas	Plomería
2019	7/05/2019	210	Facultad de Odontología	destapar poceta en Radiología - 2º piso - rayos X	Plomería
2019	7/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Revisión tomas sin corriente salón 320	Plomería
2019	7/05/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión toma cocina donde conectan la greca primer piso, se daño no funciona y en el baño de damas revisión no tienen luz	Plomería
2019	7/05/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	apertura de archivador no tiene llaves es metálico y si pueden hacerle llaves. Pasar a la oficina 202 Ingeniería Eléctrica y Mecánica	Plomería
2019	7/05/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión y ajuste de lavamanos que esta a punto de caer en baño de damas tercer piso	Plomería
2019	8/05/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	revisar nuevamente puerta metálica del edificio Hangar, la cual se volvió a dañar y al parecer hay que colocar nuevamenye bisagras	Plomería
2019	8/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Reposición vidrio roto ventana laboratorio 118 taller de mecánica fina	Plomería
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión lámpara oficina 236 un tubo no prende y otro titila	Plomería
2019	8/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de sistema de sensor óptico a Push mecánico en baño damas	Plomería
2019	9/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	poceta tapada en 3º piso	Plomería
2019	9/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión lámpara en oficina 206 - no prende - prof Jaime Aguirre	Plomería
2019	9/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Poceta y tubería tapada - al lado del desagüe del platero - conexión al departamento de Historia	Plomería
2019	9/05/2019	421	Departamento de Biología	llave con fuga de agua en laboratorio 122	Plomería
2019	10/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	Apertura cajón de escritorio, lo entregaron sin llave, cambio de guardas	Plomería
2019	10/05/2019	421	Departamento de Biología	revisión eléctrica en el segundo piso de oficinas edificio 421 BIOLOGÍA se fue la luz	Plomería
2019	13/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar cerradura puerta laboratorio de muestras 112, no permite abrir con la llave. Entenderse con Carlos Rodríguez	Plomería
2019	13/05/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	revisar bisagras puerta metálica entrada al edificio costado sur	Plomería
2019	13/05/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión eléctrica no hay luz tubos fluorescentes en la cocina y el sala de tomografía	Plomería
2019	13/05/2019	561	Bioterio de Experimentación	REVISIÓN Y CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL BIOTERIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA	Plomería
2019	13/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISIÓN DE LAMPARA NO PRENDE OFICINA 206	Plomería
2019	13/05/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas Extranjeras	cambio contactor para motobombas -	Plomería
2019	13/05/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	revisar y arreglar cisterna baño de damas ubicado en el segundo piso edificio 701 Cine y TV	Plomería
2019	13/05/2019	453	Aulas de Ingeniería	oficina 208 revisión de cerradura porque presenta dificultades al abrir. Entenderse con Martha Hernández en la extensión 11153	Plomería
2019	13/05/2019	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	revisión y arreglo puerta principal metálica la cual se soltó de las bisagras	Plomería
2019	14/05/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	se quemó cable que alimenta resistencias en los invernaderos - revisar, reemplazar (cerca a calentadores)	Plomería
2019	14/05/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisar taco en salones piso 2o. porque no hay corriente , entenderse con la unidad administrativa, para enviar una persona	Plomería
2019	15/05/2019	450	Departamento de Farmacia	Baño profesores 2º piso tapado	Plomería
2019	15/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar y reparar manija cisterna baño de hombres, la cual se rompió	Plomería
2019	15/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión sifón lavamanos tapado cocina primer piso	Plomería
2019	15/05/2019	471	Facultad de Medicina	revisión y reparación tubo en psiquiatría 2o.piso , sale agua por la pared	Plomería
2019	15/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	cuarto de motobombas-edificio 405, revisar tubo con escape de agua, el tubo esta deteriorado . Entenderse con Ernesto Ojeda en el área taller de mecánica fina edif 404	Plomería
2019	15/05/2019	450	Departamento de Farmacia	Revisión toma eléctrica la cual hizo corto - primer piso donde conectan los microondas de estudiantes	Plomería
2019	15/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Prof Jaime Torres - lab 111 - revisión de 3 lámparas - no prenden	Plomería
2019	15/05/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	baño de damas - escape de agua por debajo de cisterna	Plomería
2019	15/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión cerradura - suelta en baño privado - preguntar en la Unidad	Plomería
2019	16/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	llave lavaplatos cocina con fuga - parece tornillo suelto	Plomería
2019	16/05/2019	561	Posgrados de Veterinaria	Revisión de la motobomba - solicitan del Lab de Toxicología	Plomería
2019	16/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisar cerradura sala informática - molesta, difícil de abrir - Edificio Decanatura	Plomería
2019	16/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	no funcionan dos tomas eléctricas en corredor (cerca a cafetería)	Plomería
2019	16/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	orinal tapado en baños primer piso	Plomería
2019	16/05/2019	471	Facultad de Medicina	cambio de niple en terraza (motobombas)	Plomería
2019	16/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión 2 lámparas , tubos fundidos en ofic 205	Plomería
2019	16/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	oficina 216 - corto -preguntar a Gilma Velez en la ofic 218	Plomería
2019	16/05/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	reemplazo tapa para el tanque de agua potable	Plomería
2019	16/05/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	pasillo Salud Animal - 2 lámparas no prenden	Plomería
2019	17/05/2019	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gráfico	arreglo de lámparas en salón 117	Plomería
2019	17/05/2019	476	Facultad de Ciencias	Vicedecanatura Investigación - lámparas fundidas (preguntar en Unidad Admva)	Plomería
2019	17/05/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión cerradura salón 100 (grafito?)	Plomería
2019	17/05/2019	450	Departamento de Farmacia	lab 208, revisión desagüe poceta (le falta la sifa) , se devuelven malos olores	Plomería

2019	17/05/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión y arreglo de 4 lámparas en el pasillo - preguntar en Unidad Administrativa	Plomería
2019	17/05/2019	421	Departamento de Biología	baño hombres 1º piso, orinal tapado	Plomería
2019	17/05/2019	305	Conservatorio de Música	equipo con fuga, reparar unión y buje	Plomería
2019	17/05/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	arreglo filtración entre viga y muro de piso - Microbiología	Plomería
2019	17/05/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión toma salón 112 - preguntar en dirección 2º piso	Plomería
2019	17/05/2019	561	Bioterio de Experimentación	revisión cerradura del archivo Bioterio	Plomería
2019	17/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	baño 3º piso damas, se cayó puerta en madera	Plomería
2019	17/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión cerradura que fue forzada, lab 223	Plomería
2019	20/05/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	revisión y corte de rama árbol que se inclinó y reposa encima de un tejado en el edificio de Aulas de Ciencias Humanas, por el anillo vial . Reporta el funcionario Sebastian Castiblanco ext. 16294	Plomería
2019	20/05/2019	421	Departamento de Biología	revisión del sistema eléctrico segundo piso no hay energía	Plomería
2019	20/05/2019	x	x	revisión del sistema eléctrico no hay corriente en la sala 2A 2o.piso	Plomería
2019	20/05/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de lavamanos con escape de agua por debajo del desagüe consultorio Triage	Plomería
2019	20/05/2019	471	Facultad de Medicina	oficinas 146, 147, 148 de salud pública, primer piso, reparación de humedades (goteras) en la terraza	Plomería
2019	20/05/2019	471	Facultad de Medicina	salón de los espejos - arreglo de goteras, revisión de humedades, resanes tras reparaciones	Plomería
2019	20/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISAR Y REPARAR CERRADURA DE PUERTA INTERNA CUARTO UBICADA EN EL SALÓN 202/ ESTA SUELTA Y PRESENTA DIFICULTADES AL ABRIR Y O CERRAR	Plomería
2019	20/05/2019	450	Departamento de Farmacia	pintura, resanes e impermeabilización : laboratorio 101a y 101b - hall de entrada	Plomería
2019	20/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar tubos fluorescentes (2) en laboratorio 117. Favor pasar a la oficina 334, allí les abren la puerta del laboratorio,	Plomería
2019	21/05/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	fabricación de una reja en angulo y varilla para una caja recolectora de aguas y partículas de material de construcción que genera una maquina de corte de materiales de muestras para el laboratorio de enotecnia las medidas de la reja son 87 cm por 70 cm. y esta ubicada en los patios del edificio 406 I E I	Plomería
2019	21/05/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	colocar punto de soldadura a silla ubicada en la sala de espera	Plomería
2019	21/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Revisión push con escape de agua en lavamanos primer piso baño de damas	Plomería
2019	21/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Revisión y arreglo de cerradura laboratorio 223 se queda pegada la llave	Plomería
2019	21/05/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisar y arreglar cerradura puerta interna que da a salas de experimento y se partió llave no tienen duplicado, posible cambio de guardas. edificio Posgrados de Veterinaria	Plomería
2019	22/05/2019	453	Aulas de Ingeniería	oficina 412 revisar cerradura puerta principal , presenta dificultades al abrir y cerrar, entenderse con Yanidme la secretaria	Plomería
2019	22/05/2019	450	Departamento de Farmacia	apertura y revisión de cerradura en el laboratorio 304, la cual no abre y están por fuera, no han podido ingresar	Plomería
2019	22/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	reposición vidrio ventana en baño de hombres 3r.piso . Medidas 50.5 x 10	Plomería
2019	22/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de dos lámparas oficina 111B ; preguntar por el profesor y/o Eduardo Ojeda en el taller de física	Plomería
2019	23/05/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	laboratorio de Malherbiología - invernadero de vidrio, se dañó contactor y acometida - revisar y reparar	Plomería
2019	23/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión y reparación escape de agua en push baño de damas primer piso area administrativa (cerraron registro)	Plomería
2019	23/05/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión y cambio de vidrio en el salon 1011 del area curricular facultad de Derecho edificio Manuel Ancizar	Plomería
2019	23/05/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de lámpara en la oficina 8 los tubos no prenden y revisión eléctrica en la oficina 3 y 6, esta subiendo y bajando la luz.	Plomería
2019	23/05/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	arreglo canal en edificio de microbiología	Plomería
2019	23/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión filtración de goteras oficina 229	Plomería
2019	24/05/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión baños tapados primer piso baño público damas ; llevar sonda eléctrica y revisión push baño damas queda saliendo el agua	Plomería
2019	24/05/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	instalación de vidrio basculante ventana primer piso taller de carpintería	Plomería
2019	27/05/2019	413	Observatorio Astronómico	reemplazo de tubos fluorescentes 116 y 117 (4), solicitan bombillo corriente para el pasillo	Plomería
2019	27/05/2019	421	Departamento de Biología	REVISIÓN Y AJUSTE DE TOMA DONDE CONECTAN LOS EQUIPOS SALÓN 142B	Plomería
2019	27/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de toma que conecta el video beam, no funciona, salón 203-edificio 405 . Pasar a la oficina 219 sala de computo. Solamente pasar lunes o martes de 1 a 2 pm;	Plomería
2019	27/05/2019	x	x	Revisión de llave poceta de lavado, que presenta escape de agua en el área de hospital URRAS	Plomería
2019	27/05/2019	x	x	revisión de tubo electricidad área de cuarentena URRAS	Plomería
2019	27/05/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión de toma en la oficina 300, la cual esta sin corriente . Favor preguntar en la unidad administrativa inicialmente	Plomería
2019	27/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de roseta o posiblemente del interruptor, ya que no prende el bombillo que esta bueno en el salón 240. Favor pasar primero a la dirección	Plomería
2019	27/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de interruptor baño oficina de extensión ubicada por la plazoleta 2o.piso	Plomería
2019	27/05/2019	476	Facultad de Ciencias	pintar grafitis cerca a la casa de piedra frente a la facultad,	Plomería
2019	27/05/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	apertura de puerta oficina recepción . Entenderse con la Sra. de elite	Plomería
2019	27/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	reposición vidrio roto salón 311 edificio 405	Plomería
2019	27/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión baño hombres 2o.piso orinal esta tapado	Plomería
2019	28/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Revisión sistema eléctrica en tomas salón 312 y 313 algunas no tienen corriente- edificio 405	Plomería
2019	28/05/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión baños tapados 3r.piso baño hombres	Plomería
2019	28/05/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	APERTURA DE PUERTA Y CAJÓN DE ESCRITORIO OFICINA DE PROFESORA	Plomería
2019	28/05/2019	421	Departamento de Biología	cambio sistema de automatización en el laboratorio 112 -cultivo de tejidos	Plomería
2019	28/05/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	instalar cerradura en la oficina upa ya la compraron Producción Animal	Plomería
2019	29/05/2019	450	Departamento de Farmacia	arreglo de goteras del laboratorio 319 y en pasillo biblioteca	Plomería
2019	29/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar cerradura puerta de ingreso, sala de cómputo 216, edificio 404; se dificulta cerrar. Entenderse en la oficina 209	Plomería
2019	29/05/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisar y destapar 3 orinales 2o.piso facultad de Ciencias Agrarias	Plomería
2019	29/05/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Arreglo*/cambio de dos sanitarios en baño mujeres y uno en baño hombres (solicitó prof Nora)	Plomería
2019	29/05/2019	451	Departamento de Química	vidrio roto en laboratorio 308	Plomería
2019	29/05/2019	451	Departamento de Química	lab 308, goteo en la llave del fregadero	Plomería
2019	29/05/2019	451	Departamento de Química	humedad en el techo - revisar / reparar	Plomería
2019	30/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	orinal baño público primer piso tapado	Plomería
2019	30/05/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión y arreglo sistema eléctrico edificio de Producción Animal por altibajos de voltaje	Plomería
2019	30/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y arreglo de cerradura puerta oficina 213 edificio 404 , presenta dificultades para abrir	Plomería
2019	30/05/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión del convertidor de energía de 110V-220V. Dicho equipo hace parte de una bomba de vacío procedentes de Alemania y al hacer la prueba de funcionamiento se nota que la bomba funciona, pero el convertidor no. (anexo correo)	Plomería
2019	30/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISIÓN BAÑO TAPADO HOMBRES SEGUNDO PISO (ES OTRO AL REPARADO EL DIA ANTERIOR)	Plomería

2019	30/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	punto de soldadura puerta baño de damas primer piso edificio 405	Plomería
2019	31/05/2019	450	Departamento de Farmacia	en el laboratorio industrial 102 D, se devuelve el agua por una poceta, al parecer esta tapada	Plomería
2019	31/05/2019	x	x	revisión y evaluación del termostato y contactores en el laboratorio de cognición animal (laboratorio de aprendizaje) edificio 561D Posgrados de veterinaria	Plomería
2019	31/05/2019	x	x	revisión y arreglo de cerradura de seguridad puerta de ingreso sala de espera, se partió la llave;	Plomería
2019	31/05/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de cerradura de pera la cual se desarmó, en el laboratorio clínico (clínica de pequeñas animales)	Plomería
2019	31/05/2019	421	Departamento de Biología	cambio de breaker primer piso	Plomería
2019	31/05/2019	421	Departamento de Biología	REVISIÓN Y REPARACIÓN BAÑO DE DAMAS CON ESCAPE DE PUSH-SEGUNDO PISO	Plomería
2019	4/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	se partió llave dentro de cerradura, solicitan sacar el pedazo, puerta 13laboratorio fisiología de peces - 2o.piso edificio Posgrados de Veterinaria	Plomería
2019	4/06/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	revisión de motobomba de agua potable en sótano - revisión / cambio contactor	Plomería
2019	4/06/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de dos lámparas que tienen 3 bombillos en la oficina 204 dirección	Plomería
2019	4/06/2019	471	Facultad de Medicina	revisión nuevamente área laboratorio 151 donde ya habían impermeabilizado	Plomería
2019	4/06/2019	421	Departamento de Biología	revisión posible tubo roto en baño inhabilitado ubicado junto a la fotocopiadora	Plomería
2019	4/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	baño de hombres segundo piso edificio 404 poceta no tiene agua	Plomería
2019	4/06/2019	421	Departamento de Biología	revisión tomas que se encuentran sin corriente en el área del invernadero	Plomería
2019	4/06/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisar y reparar sistema eléctrico cafetería del edificio 311 no hay luz	Plomería
2019	4/06/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	revisión de cerradura de pera esta suelta; edificio 411 oficina 202 (oficina profesor Juan Miguel Mantilla)	Plomería
2019	4/06/2019	471	Facultad de Medicina	revisión de cerradura de seguridad puerta metálica casino se abre con facilidad 3r.piso al lado de la oficina 312 Depto. Microbiología	Plomería
2019	5/06/2019	451	Departamento de Química	Fundición de tapas en concreto (patio contra carbones)	Plomería
2019	5/06/2019	305	Conservatorio de Música	ajuste cerradura de pera salón 113, por favor realizar el servicio en la mañana	Plomería
2019	5/06/2019	471	Facultad de Medicina	arreglo tubo roto 3r.piso laboratorio de bioquímica	Plomería
2019	5/06/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisión y cambio de tubos fluorescentes y bombillos que se requieran en el comedor de la facultad de ciencias económicas	Plomería
2019	5/06/2019	471	Facultad de Medicina	INSTALAR DOS VIDRIOS CORRIENTES VENTANAS ÁREAS DEL ANFITEATRO (SE COLOCARAN EN FORMA PROVISIONAL, YA QUE LOS EXISTENTES SON DE SEGURIDAD)	Plomería
2019	5/06/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	REVISIÓN DE CERRADURA PUERTA AUDITORIO PRINCIPAL, ESTÁ MOLESTANDO /EDIFICIO 310	Plomería
2019	5/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	REVISAR Y ARREGLAR DOS CERRADURAS EN: ENTRADA PPAL AL DEPARTAMENTO PRIMER PISO - SE PUEDE ABRIR POR FUERA PERO POR DENTRO NO. Y LA OTRA ES EN LA PUERTA DEL AUDITORIO QUE NO AJUSTA Y POR ENDE NO CIERRA BIEN.	Plomería
2019	5/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Revisar y destapar pileta sala de profesores 2o.piso	Plomería
2019	5/06/2019	476	Facultad de Ciencias	pintar aviso alusivo a un profesor, que se encuentra en fachada detrás del edificio de Química URGENTE	Plomería
2019	5/06/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	Revisar y elaborar caja de inspección ubicada cerca al anden junto anillo vial al lado del teléfono ; esta rota y mal puesta. Ocasionó accidente a una estudiante	Plomería
2019	6/06/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar lampara en baño de hombres 2opiso la cual se fundió y colocar un bombillo corriente en el auditorio 1.piso. Entenderse con Leonel	Plomería
2019	6/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y reposición de dos tubos fluorescentes en el cuarto de servicios generales 2o.piso . Entenderse con personal de elite-edificio 405	Plomería
2019	6/06/2019	476	Facultad de Ciencias	revisión y cambio de 2 tubos fluorescentes en la oficina de la Vice-decanatura Académica de la Facultad de Ciencias edificio 476 primer piso. (doctora Marcela Aragón)	Plomería
2019	7/06/2019	450	Departamento de Farmacia	limpieza cubierta y arreglo humedades	Plomería
2019	7/06/2019	453	Aulas de Ingeniería	arreglo tubería sanitaria de 3"	Plomería
2019	7/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar puerta de sala de profesores - 3º piso; preguntar en ofic 209	Plomería
2019	7/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	tapa metálica hundida en parqueadero - revisar/ reparar	Plomería
2019	7/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	se trabó llave en sala de informática, no la han podido sacar	Plomería
2019	7/06/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión lampara caseta de vigilancia entrada al edificio posgrados	Plomería
2019	7/06/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de dos lámparas no prenden oficina 12	Plomería
2019	7/06/2019	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	cambio de tubería de 2" de H.G a PVC	Plomería
2019	10/06/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	2º piso laboratorio - levantar piso e instalar piso nuevo	Plomería
2019	10/06/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión sistema eléctrico no hay energía desde el sábado sala de informática 208-edificio 405	Plomería
2019	10/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar sistema eléctrico no hay corriente regulada, oficinas de profesores 3r.piso edificio 404.	Plomería
2019	10/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de baños damas push y de orinal primer piso. Favor pasar a la oficina 205	Plomería
2019	11/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	reposición vidrio roto en el laboratorio de pasariotología area interna del edificio 481	Plomería
2019	11/06/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión eléctrica en tomas de los salones 306, 304 y 301 no hay corriente. Por favor acercarse a la unidad administrativa	Plomería
2019	11/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	hacer cambio de llave para pileta	Plomería
2019	11/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Depto Historia 3º piso - 2 mangueras con escape bajo cisternas, baño profesores	Plomería
2019	11/06/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	vidrio roto en salón 5 - entenderse con Doris	Plomería
2019	11/06/2019	476	Facultad de Ciencias	revisión lampara a la entrada de la oficina - Vicedecanatura Académica	Plomería
2019	11/06/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	sifón tapado en cuarto de bombas - sotano	Plomería
2019	11/06/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	oficina 2º piso - posgrado de materiales, se partió llave, quedo pedazo dentro	Plomería
2019	11/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	1º piso pasillo - 2 lámparas con tubos fundidos, frente a lab 121B1 y B2	Plomería
2019	11/06/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	abrir oficina 1º piso, - antigua sala 4 de sistemas (ir al CADE)	Plomería
2019	11/06/2019	317	Museo de Arte	instalación motobomba de 3hp, reemplazo de motobomba de 2hp que se retira	Plomería
2019	12/06/2019	451	Departamento de Química	cambio de guarda o cerradura en cuarto personal élite 1º piso	Plomería
2019	12/06/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	motobombas de sistema para sanitarios - parece daño eléctrico	Plomería
2019	12/06/2019	305	Conservatorio de Música	revisión eléctrica de todo el edificio de música, debido a un bajon de luz . Entenderse en la Dirección	Plomería
2019	12/06/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	colocar bombillo ahorrador en sala cirugía Clínica de Grandes Animales	Plomería
2019	12/06/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisión de cerradura en el área de cirugía se suelta el tornillo y la cerradura queda desajustada	Plomería
2019	12/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	destapar tubería de la cafetería (trampa)	Plomería
2019	13/06/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	revisión de humedad -	Plomería
2019	13/06/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Elaborar división pintada e instalada, para el laboratorio de Microbiología . COMPLEMENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA No. 271	Plomería
2019	13/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	arreglo de 6 cerraduras de mueble metálico ubicados en el comedor de Elite Grandes Animales ,las cuales estan desajustadas	Plomería
2019	13/06/2019	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	cambio de dos vidrios en ventanas entrada principal	Plomería
2019	13/06/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	cambio de un espejo para baño de damas	Plomería
2019	14/06/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar laboratorios inundados 112 y 218, también en salón 110	Plomería

2019	14/06/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	ofic 102 - en área curricular de Derecho, toma en corto (cafetería élite) en Manuel Ancizar	Plomería
2019	14/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	instalación de sanitario (solicitó prof Nora)	Plomería
2019	14/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar cerradura baño da,as edificio 404 2o.piso, al parecer la forzaron. Favor pasar a la oficina 209	Plomería
2019	17/06/2019	210	Facultad de Odontología	revisión eléctrica no hay luz en el segundo piso	Plomería
2019	17/06/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	arreglo, fabricación e instalación de marco tapa en alfajor pra ubicarla frente al edificio de sociología	Plomería
2019	17/06/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	arreglo de pisos y cubierta en sala de necropsia	Plomería
2019	17/06/2019	421	Departamento de Biología	revisión llave que alimenta autoclave esta goteando laboratorio 117	Plomería
2019	17/06/2019	413	Observatorio Astronómico	revisión y cambio de dos lamparas y dos bombillos ahorradores para baños de damas y caballeros	Plomería
2019	17/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	baño discapacitados 2º piso - fuga en fluxometro, con palanca trabada al parecer	Plomería
2019	17/06/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	puerta completa en patología - instalación y fabricación	Plomería
2019	17/06/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Tapa de alfajor de 129x78.5 en ángulo de 3.5cm de altura - rejilla 30 x 2.05, ángulo de 3cm	Plomería
2019	17/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	limpieza de caja y fabricación de tapa en concreto con marco metálico entre Veterinaria y el CEIF	Plomería
2019	17/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	baño hombres 3º piso - tapado sala de profesores con lavaplatos tapado	Plomería
2019	17/06/2019	451	Departamento de Química	revisar cerradura salón 304 presenta dificultades al abrir y o cerrar. Entenderse con Nury Alzate	Plomería
2019	17/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	reposición de dos vidrios rotos en la oficina 209	Plomería
2019	17/06/2019	450	Departamento de Farmacia	reposición vidrio ventana bioterio 4o.piso	Plomería
2019	17/06/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión lampara (2) no prenden en el laboratorio 316 y cambio de toma por una corriente, en el laboratorio 319 con el fin de conectar un equipo	Plomería
2019	18/06/2019	305	Conservatorio de Música	salón 226 de guitarra revisar cerradura nuevamente se se volvió a desajustar	Plomería
2019	18/06/2019	421	Departamento de Biología	revisar sistema eléctrico primer piso laboratorio 126 del fondo y cerca a la fotocopiadora	Plomería
2019	18/06/2019	476	Facultad de Ciencias	instalación de motobomba sumergible	Plomería
2019	18/06/2019	413	Observatorio Astronómico	salones 116 y 117 - tubos led fundidos	Plomería
2019	18/06/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación de un tomacorriente 220 V para la conexión de un fitotron en el laboratorio de entomología 222	Plomería
2019	18/06/2019	210	Facultad de Odontología	cambio vidrio roto 3r.piso ventana ubicada junto a los hornos	Plomería
2019	18/06/2019	413	Observatorio Astronómico	cambio de tubos fluorescentes en 3 lamparas, para ubicarlos en varios sectores	Plomería
2019	19/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisar y reparar cisternas baños damas y caballeros primer piso y destapar pileta baño primer piso edificio 561B, Posgrados FMVZ. Entenderse con Nohora Mora Tovar	Plomería
2019	19/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	laboratorio 246 -revisar tubos fluorescentes de 2 lamparas y en el laboratorio 120B revisar toma suelta , se solicita ajustar, entenderse con Carlos Rodríguez Dirección	Plomería
2019	19/06/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	suministro e instalación de cerradura de seguridad en puerta sala de necropsia	Plomería
2019	19/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de dos lamparas en la oficina 331, la cuales presentan una intermitencia y la otra al parecer tubos fundidos. edificio 405 Estadística	Plomería
2019	19/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de tomas sin corriente en la oficina 340 edificio 404 .FAVOR PASAR DE 9 AM a 1 PM o de 2 a a 4 PM	Plomería
2019	19/06/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	corte e instalación de 6 vidrios para claraboya para ser instalados en salas de necropsia facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Plomería
2019	19/06/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión y reparación llave (mariposa) poceta cuarto de servicios edificio 405 piso tercero . Entenderse con Cesar Fetecua oficina 315 edificio 405	Plomería
2019	20/06/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	pañete y pintura en sala Necropsia	Plomería
2019	20/06/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Necropsia - pintura rampas con pintura tráfico	Plomería
2019	20/06/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión e instalación de dos tubos fluorescentes en el laboratorio clínico de la clínica de pequeños animales	Plomería
2019	20/06/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	cambio de dos vidrios del edificio 701 de la Escuela de Cine y Televisión salón 113 y escaleras	Plomería
2019	20/06/2019	451	Departamento de Química	revisión y arreglo de cerradura oficina 431 ext. 14453-14476. FAVOR LLAMAR PRIMERO	Plomería
2019	21/06/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión llave pileta ubicada dentro de un baño; presenta goteo permanente	Plomería
2019	21/06/2019	471	Facultad de Medicina	revisar y arreglar cerradura puerta laboratorio de biología molecular 4o.piso -419 se quedó la lave atorada	Plomería
2019	25/06/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instaiación de desagües para máquina destiladora, laboratorio 3º piso	Plomería
2019	25/06/2019	305	Conservatorio de Música	revisión y arreglo cerradura puerta principal, la cual se puede cerrar por dentro pero por fuera no. Entenderse con Vigilante y/o Ricardo	Plomería
2019	25/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y posible cambio de guardas en cuarto de insumos primer piso personal de aseo, la forzaron y abre con cualquier llave	Plomería
2019	25/06/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión escape de agua en baño de hombres 3r.piso; hay dos inodoros que tienen fuga permanente, leve. (ver correo)	Plomería
2019	25/06/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisar 3 orinales baños públicos 1r.º piso, que están tapados . LLEVAR SONDA ELÉCTRICA	Plomería
2019	25/06/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	REVISAR Y ARREGLAR CISTERNA BAÑO UBICADO EN LA OFICINA 208 DEL EDIFICIO 702 ESCUELA DE CINE Y TV	Plomería
2019	25/06/2019	421	Departamento de Biología	Revisión y reparación baño publico de damas 2o.piso	Plomería
2019	25/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y reparar lamparas de luz las cuales presentan intermitencia -oficina 307 edificio 405	Plomería
2019	26/06/2019	409	Laboratorio de Hidráulica	reposición de 2 vidrios rotos, 2o.piso en división de madera laboratorio de Hidráulica	Plomería
2019	26/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y reparación de vidrio suelto salón 203-edificio 404	Plomería
2019	26/06/2019	412	Laboratorio de Ingeniería Química	reemplazar vidrio roto en ventana del lab. de ingeniería química edificio 412	Plomería
2019	26/06/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	reemplazo de 4 vidrios en el salón biblioteca ubicado en el primer piso	Plomería
2019	27/06/2019	412	Laboratorio de Ingeniería Química	colocar 2 manijas a basculantes de ventanas oficina 2o.piso en el laboratorio de ingeniería química	Plomería
2019	27/06/2019	401	Facultad de Ingeniería	revisar motobomba que no funciona adecuadamente edificio 401 insignia	Plomería
2019	27/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión e iluminación de los establos de la facultad de medicina veterinaria	Plomería
2019	27/06/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	REVISAR Y ARREGLAR DOS CERRADURAS DE PERA: UNA EN LABORATORIO DE PLANTAS TERMICAS Y OTRA EN L A OFICINA DEL SEGUNDO PISO LAS CUALES NO AJUSTAN	Plomería
2019	27/06/2019	401	Facultad de Ingeniería	Revisar nuevamente puerta metálica, la cual se desoldó nuevamente y las bisagras están a punto de soltarse	Plomería
2019	28/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión de dos lámparas en el laboratorio 102 -entrada al edificio	Plomería
2019	28/06/2019	305	Conservatorio de Música	revisión baño damas primer piso se quedó cerrado, la llave no funciona	Plomería
2019	28/06/2019	305	Conservatorio de Música	Cambio vidrio roto ventana programa de diseño industrial edificio SINDU. Entenderse con Luz Myriam García Secretaria de la coordinación	Plomería
2019	2/07/2019	502	Aula y Laboratorios de Histopatología e Inseminación	Laboratorio de Patología Aviar se partió la llave y quedó pedazo dentro de la cerradura puerta principal ubicada en la plazoleta de la facultad	Plomería
2019	2/07/2019	476	Facultad de Ciencias	revisión de lámpara se fundieron los tubos oficina donde se encuentra ubicada la ventanilla unidad administrativa	Plomería
2019	3/07/2019	401	Facultad de Ingeniería	revisión baño de hombres primer piso edificio Insignia/ se soltó el desagüe de un lavamanos	Plomería
2019	3/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión y arreglos eléctricos en la sala de necropsia	Plomería

2019	3/07/2019	210	Facultad de Odontología	revisión de dos lámparas que al parecer están fundidas oficina de Bienestar 3r.piso oficina 312	Plomería
2019	3/07/2019	305	Conservatorio de Música	revisión de cerradura puerta portería principal del edificio; nuevamente presenta fallas cierra por dentro pero por fuera no es posible	Plomería
2019	3/07/2019	421	Departamento de Biología	Revisión eléctrica en cuarto de incubación - lámparas no prenden	Plomería
2019	3/07/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	destapar dos orinales en baños 1º piso	Plomería
2019	3/07/2019	305	Conservatorio de Música	Revisar puerta metálica, esta descuadrada	Plomería
2019	3/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Cambio de red de suministro - lab 121A	Plomería
2019	3/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	instalar tres láminas de alfajor en sala de necropsia facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Plomería
2019	3/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	arreglo de rejilla y puerta en sala de necropsia facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Plomería
2019	3/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Pintura en sala Necropsia	Plomería
2019	4/07/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	pintura en el brete de grandes animales	Plomería
2019	4/07/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	pintura al interior de la clínica de grandes animales	Plomería
2019	4/07/2019	x	x	cambio parcial de cubierta (reemplazo de algunas tejas); revisión general de cubierta, limpieza y destapar bajantes	Plomería
2019	4/07/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	corto en toma de baño de profesores en 2º piso - ir primero a la unidad admva con Lucy	Plomería
2019	4/07/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	apoyo con máquina de alturas para instalar faldón	Plomería
2019	5/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisar sistema eléctrico las tomas no tienen corriente oficina 344 del edificio 405	Plomería
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	REVISAR PUERTAS METÁLICAS SE DESCOLGARON Y NO SE PUEDE CERRAR CLÍNICA 3 Y OTRA EN EL LABORATORIO 105	Plomería
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	SE TAPO POCETA SERVICIO DE RADIOLOGÍA 2o.piso	Plomería
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	revisar cerradura cajón de escritorio, la cual no funciona y debe guardar objetos de valor. Preguntar por Nelly en salas de informática 3r.piso facultad de Odontología	Plomería
2019	5/07/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	reparación de grifo de la cafetería ubicada en el segundo piso del edificio 701 Cine y TV	Plomería
2019	8/07/2019	471	Facultad de Medicina	revisión, reparación y cambio de cableado cuarto UPS sala Fergusson primer piso del edificio	Plomería
2019	8/07/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	En laboratorio 3º piso; demolición de mesón, resane y pintura (para traslado de máquina destiladora)	Plomería
2019	8/07/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión de dos lámparas en el comedor del 1º piso	Plomería
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	baño de la sala de profesores está tapado - Geociencias	Plomería
2019	8/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	revisar tacos - no prende la luz del auditorio del 2º piso	Plomería
2019	8/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	tubos fundidos en 4º nivel - Sobre Secretaría de Extensión (2 lámparas con tubos de 96)	Plomería
2019	9/07/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Instalación de toma de 220V para destiladora	Plomería
2019	9/07/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	suministro de vidrio para ventana cuarto piso edificio 311	Plomería
2019	9/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Cafetería de Matemáticas - Revisión de llave que gotea (corredor)	Plomería
2019	9/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	cambio de un vidrio ventana primer piso laboratorio de nitrogenos- edificio física 404	Plomería
2019	9/07/2019	412	Laboratorio de Ingeniería Química	Revisión cerradura puerta cuarto reactivos . preguntar por Jaime Horacio Pineda	Plomería
2019	10/07/2019	421	Departamento de Biología	arreglo de iluminación cuarto de crecimiento cultivo de vegetales	Plomería
2019	10/07/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	instalar piso en Clínica Grandes Animales, área donde almacenan concentrados - ver con Constanza Rivero	Plomería
2019	10/07/2019	305	Conservatorio de Música	revisión; gira la llave y no cierra cerradura de seguridad oficina 102	Plomería
2019	10/07/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	destapar poceta y colocar rejilla 3r.piso edificio 405 en cocina elite	Plomería
2019	10/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Laboratorio 118 revisar registro de poceta la cual tiene escape de agua (el registro alimenta el agua de las máquinas) entnderse con Armando Sánchez (manuel Ancizar)	Plomería
2019	10/07/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	Cafetería - revisar/ reemplazar toma junto a la puerta; poner tapas faltantes	Plomería
2019	10/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Cafetería - instalar toma faltante en comedor de la cafetería	Plomería
2019	10/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	lab mamíferos 1º piso, lámpara con tubos fundidos	Plomería
2019	10/07/2019	421	Departamento de Biología	ornal tapado, baño hombres al lado de fotocopiadora	Plomería
2019	10/07/2019	421	Departamento de Biología	baño al lado de portería no tiene luz	Plomería
2019	10/07/2019	471	Facultad de Medicina	Arreglo puerta de entrada a residuos infecciosos	Plomería
2019	10/07/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	Depdo de Sociología, cortar vidrio para permitir ventilación	Plomería
2019	10/07/2019	471	Facultad de Medicina	elaboración de tapa en alfajor, para caja de inspección entrada al anfiteatro	Plomería
2019	10/07/2019	471	Facultad de Medicina	limpieza de caja exterior al anfiteatro y de rejilla metálica	Plomería
2019	10/07/2019	471	Facultad de Medicina	Resanes y pintura en piso en caucho, entrada lateral al anfiteatro	Plomería
2019	10/07/2019	471	Facultad de Medicina	Pintura antepechos en ventanería interior del anfiteatro, resanes y pintura	Plomería
2019	12/07/2019	476	Facultad de Ciencias	desgrafitear fachadas del edificio de la decanatura	Plomería
2019	12/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Instalar tapas eléctricas faltantes - revisar esas tomas	Plomería
2019	12/07/2019	451	Departamento de Química	revisar y destapar el lavaplatos de la cocina del primer piso, debido al taponamiento 1r.piso edificio Química oficina 104 ext. 14401	Plomería
2019	12/07/2019	471	Facultad de Medicina	colocar dos espejos en el laboratorio del movimiento corporal humano . Es necesario por visita de la Secretaría de Salud Pública	Plomería
2019	15/07/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	Revisión / cambio de flotador mecánico de tanque de agua potable (2º tanque - toca pasar por el 1º ya desocupado)	Plomería
2019	15/07/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	REVISIÓN ELÉCTRICA PASILLO 20.PISO NO PRENDEN LOS SENSORES	Plomería
2019	16/07/2019	451	Departamento de Química	pintura puerta cuarto de servicios generales - esmalte blanco	Plomería
2019	16/07/2019	210	Facultad de Odontología	cambio vidrio ventana se rompió en la sala de informática 3r.piso	Plomería
2019	17/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	cortes para ventilación en vidrios para cuarto de Arqueología	Plomería
2019	17/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	corte de puerta e instalación de persiana para cuarto de Arqueología 1º piso	Plomería
2019	17/07/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	baño hombres junto a rampa, orinales tapados; no destapan, llevar sonda eléctrica	Plomería
2019	17/07/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	instalar protecciones de lámparas en Cafetería de Ciencias Económicas	Plomería
2019	18/07/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	revisión zona externa edificio 228, verificar filtración de agua	Plomería
2019	18/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	cambio de acople en línea de producción de la cafetería	Plomería
2019	18/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	se cerró la puerta donde guardan las tesis se quedaron las llaves dentro del área. Favor pasar a la oficina 201	Plomería
2019	18/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y arreglo orinal baño público primer piso; se encuentra tapado	Plomería
2019	18/07/2019	453	Aulas de Ingeniería	revisión de cerradura, presenta dificultades para abrir y cambio de guardas oficina profesor Juan Guillermo Cadavid. Entenderse con Serafin edificio 453 aulas	Plomería
2019	19/07/2019	x	x	se descolgó roseta del baño de damas	Plomería
2019	22/07/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	consultorio 6 de ecografía revisión lamparas que están fundidas	Plomería
2019	22/07/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación de una acometida trifásica con neutro para el invernadero (ver correo)	Plomería
2019	22/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión de baños tapados hombres público y otro de damas privado	Plomería
2019	24/07/2019	471	Facultad de Medicina	Arreglo del sistema de encendido de motobomba sumergible, en caja de maniobras intermedia en Medicina	Plomería
2019	24/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión cerradura de pera rodada en la puerta baño de profesores	Plomería
2019	24/07/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión de 3 lamparas ofic 218 - edif 405	Plomería
2019	24/07/2019	421	Departamento de Biología	Tubo roto en la parte de atrás del edificio	Plomería

2019	24/07/2019	421	Departamento de Biología	revisión del sistema eléctrico en : auditorio primer piso no hay luz y revisión de 3 lámparas unas en intermitencia y otras no prenden 2o.piso pasillo al lado de la dirección	Plomería
2019	25/07/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	Sala de Necropsia - pintura de cárcamo y de rejillas; arreglo de piso, cambio de una granada	Plomería
2019	25/07/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	vidrio roto en ventana oficina de profesores 2º piso, preguntar a Marcela Florez, ofic 230	Plomería
2019	25/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	baño público 2º piso hombres - orinal tapado	Plomería
2019	25/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	baño damas, sala Concejo 2º piso, push lavamanos con fuga	Plomería
2019	25/07/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	elaborar marco metálico para puerta (enbisagrar marco) 2º piso, oficina audiovisuales	Plomería
2019	25/07/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	baño hombres - estudiantes; revisión de las cisternas, botan agua	Plomería
2019	25/07/2019	x	x	cambio de llave de agua donde se conecta la lavadora - tiene goteo	Plomería
2019	26/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	instalación tomas en cafetería (se quemaron). Tienen las tapas. Hablar con sras de Élite	Plomería
2019	26/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	orinal tapado en 2º piso, junto a cafetería	Plomería
2019	26/07/2019	561	Investigaciones Avícolas	revisión cerradura puerta principal, edif Investigaciones avícolas	Plomería
2019	30/07/2019	450	Departamento de Farmacia	Dpto de farmacia se requiere, Instalación de codo para poceta de lavado - lab 208 y 209 - Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext . 14640	Plomería
2019	30/07/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	Cambio de arrancador 110v, motobomba de aguas lluvias	Plomería
2019	31/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	fuga en fluxometro baño damas 2º piso - costado occidental	Plomería
2019	1/08/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	cambio de sanitario y destape de tubería en depto Historia - 3º piso	Plomería
2019	5/08/2019	x	x	FUGA DE AGUA BAÑOS DE MUJERES PRIMER PISO	Plomería
2019	6/08/2019	476	Facultad de Ciencias	Corto en la sala de juntas en el area administrativa de la facultad	Plomería
2019	6/08/2019	210	Facultad de Odontología	ARREGLO DE TUBERIA 2 PISO	Plomería
2019	8/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	FUGA EN EL BAÑO DE HOMBRES ORINAL, PRIMER PISO ALA ORIENTAL	Plomería
2019	8/08/2019	421	Departamento de Biología	CORTO ELÉTRICO QUE AFECTO AUDITORIO Y LABORATORIO 224.	Plomería
2019	9/08/2019	421	Departamento de Biología	REVISION DEL BRAKERT DEL 1 PISO.	Plomería
2019	9/08/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	Se rompio un tuvoi en el cuarto de bombas.	Plomería
2019	12/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Social	revisión suministro de agua en la afetería, no hay. Entenderse con el administrador	Plomería
2019	12/08/2019	210	Facultad de Odontología	arreglo de piso laboratorio de Cirugía - arreglo de techo en historias clínicas	Plomería
2019	12/08/2019	471	Facultad de Medicina	arreglo filtración salón 512	Plomería
2019	12/08/2019	453	Aulas de Ingeniería	revisión sistema hidroneumático en edificio Aulas 453. Entenderse inicialmente con Serafin Pardo	Plomería
2019	12/08/2019	401	Facultad de Ingeniería	revisión subestación por algun problema eléctrico en el edificio 401	Plomería
2019	12/08/2019	305	Conservatorio de Música	revisar nuevamente cerradura puerta principal, no abre por fuera	Plomería
2019	12/08/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión y reparación de baño público hombres edificio 503 presenta fuga de agua Departamento de Salud Animal	Plomería
2019	12/08/2019	451	Departamento de Química	pintura tipo 3 para Dirección de Química	Plomería
2019	12/08/2019	421	Departamento de Biología	revisión el sistema eléctrico en el laboratorio139 -se produjo un corto y se quedaron sin energía	Plomería
2019	12/08/2019	561	Posgrados de Veterinaria	Revisión y reparación de lavamanos que presenta fuga de agua en el laboratorio de Citogenética edificio 565B 2o.piso	Plomería
2019	13/08/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de escape baño edificio manuel ancizar área de posgrados trabajo social	Plomería
2019	13/08/2019	561	Bioterio de Experimentación	REVISION Y ARREGLO CERRADURA PUERTA PRINCIPAL BIOTERIO .ENTENDERSE CON TITO EXT.S. 19459 19436	Plomería
2019	13/08/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	cambio de registro - baño de 2º piso	Plomería
2019	13/08/2019	210	Facultad de Odontología	revisión sistema hidroneumático edificio odontología, no llega agua al 2o.piso	Plomería
2019	13/08/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión de lavamanos que presenta fuga de agua, en el consultorio 1 de la clínica de pequeños animales facultad de medicina veterinaria	Plomería
2019	13/08/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	en cuarto de bombas no funciona la bomba de inmersión - se está inundando el cuarto	Plomería
2019	13/08/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	vidrio roto en gabinete instrumentación	Plomería
2019	14/08/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	cuarto de bombas - registro dañado	Plomería
2019	14/08/2019	500	Archivo Central Histórico	2º piso - llave partida en escritorio ; abrir otro escritorio	Plomería
2019	14/08/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	no encienden luces de pasillo 2º piso, revisar; preguntar en Unidad Administrativa (1º piso)	Plomería
2019	15/08/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	revisión sanitario baño hombres - 2º piso	Plomería
2019	15/08/2019	317	Museo de Arte	baño de mujeres; 2 lámparas quemadas (posible corto)	Plomería
2019	15/08/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	arreglo sistema eléctrico en las salas de necropsia	Plomería
2019	15/08/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisión presión de agua (sistema hidroneumático del edificio) ya que no llega casi agua a la sala de ordeño edificio Posgrados de veterinaria 561B (ver correo)	Plomería
2019	16/08/2019	401	Facultad de Ingeniería	riesgo latente de un corto en la red de media tensión por que están pelados los cable de las fases y de un neutro, se encuentran a punto de chocar unos a otros.	Plomería
2019	16/08/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	Reposición vidrio ventana oficina de Informatica, edificio 310	Plomería
2019	16/08/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión y reparación de cerradura baño administrativo del edificio 481 Unidad Admtva	Plomería
2019	16/08/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión y cambio de tubos fluorescentes (2) en el laboratorio 210	Plomería
2019	16/08/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión filtración de agua en baño techo 2o.piso ala norte baño de damas público	Plomería
2019	16/08/2019	421	Departamento de Biología	1º piso, parte posterior sin energía (hasta el auditorio)	Plomería
2019	20/08/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de dos tubos fluorescentes en la oficina del Prof.Iván Mojica 2o.piso estan fundid9os	Plomería
2019	20/08/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS TAPADA	Plomería
2019	20/08/2019	450	Departamento de Farmacia	ventana desprendida - ofic 314	Plomería
2019	21/08/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	baño principal y baños estudiantes con fugas - revisar	Plomería
2019	21/08/2019	413	Observatorio Astronómico	cambio de tubos fluorescentes salones (5) 116-117	Plomería
2019	21/08/2019	451	Departamento de Química	revisión baño de damas 4o.piso edificio de quimica, al parecer la manija de la cisterna no funciona ext. 14463	Plomería
2019	21/08/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión de toma eléctrica donde se encuentran los hornos dela facultad de Ciencias Agrarias; la toma esta despegada de la pared y los cables por fuera,.	Plomería
2019	21/08/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	reparación y pintura de mesa en madera pequeña	Plomería
2019	21/08/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión baño publico primer piso de hombres, hurtaron la llave del orinal. Favor pasar a la oficina 218 para el recibido del trabajo	Plomería
2019	21/08/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufac	arreglo en tanque laboratorio -	Plomería
2019	21/08/2019	x	x	revisión de tubo agua zona exterior que presenta fuga de agua	Plomería
2019	22/08/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	Enderezar poste en el sector invernaderos de ciencias agrarias	Plomería
2019	22/08/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de baño dañado posgrados de vecol	Plomería
2019	22/08/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	desparche de pintura en los establos de la facultad de Medicina Veterinaria	Plomería
2019	23/08/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	5º piso, cafetería, gotera en grifo	Plomería
2019	23/08/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	oficina 107 Gaspar Moscote - cambio de lámparas (2)	Plomería
2019	23/08/2019	450	Departamento de Farmacia	bisagra ventana suelta en ofic 314- llamar antes 3015435661	Plomería
2019	23/08/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de So	cambio de vidrio oficina 216	Plomería
2019	23/08/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	lab 121 - instalación de malla angeo, vidrios fachada principal	Plomería
2019	23/08/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	Pesebreras - a la entrada un tubo fisurado - revisar	Plomería

2019	23/08/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	baño profesores - zona hato y ordeño; se quedó cerrado, abrirlo	Plomería
2019	23/08/2019	450	Departamento de Farmacia	cuarto de servicios generales - dos bombillo fundidos	Plomería
2019	23/08/2019	450	Departamento de Farmacia	salón 303 - cerradura molesta para abrir	Plomería
2019	23/08/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	ESTADÍSTICA - ofic 333 - chapa dañada ; preguntar en ofic 315	Plomería
2019	23/08/2019	421	Departamento de Biología	revisar claraboya 2º piso	Plomería
2019	26/08/2019	401	Facultad de Ingeniería	Revisar motobomba sumergible	Plomería
2019	26/08/2019	214	Facultad Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	no funciona una de las motobombas - revisar	Plomería
2019	26/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Revisión y arreglo de baños orinales que están tapados , entenderse con lucy en la unidad admvta,	Plomería
2019	26/08/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	en la oficina 310 laboratorio de mamíferos primer piso en el salón de líquidos cambio de lámparas	Plomería
2019	26/08/2019	305	Conservatorio de Música	cambio de vidrio ventana primer piso salon 110 conservatorio de musica	Plomería
2019	26/08/2019	305	Conservatorio de Música	revisión y reparación de cerradura salón 206-207	Plomería
2019	27/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	instalación de motobomba reparada -agua potable	Plomería
2019	27/08/2019	305	Conservatorio de Música	REVISAR Y REPARAR CERRADURA SALÓN 218	Plomería
2019	27/08/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar tomacorriente que conecta o alimenta un equipo, se apaga permanente/clínica pequeños animales consultorio radiología	Plomería
2019	27/08/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión llave lavaplatos comedor de administrativos, la cual tiene fuga permanente y revisar codo debajo del mismo que presenta fuga. Entenderse en la unidad administrativa	Plomería
2019	27/08/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	aplicar punto de soldadura a chapa en la tesorería, la cual se desajustó. Entenderse con Alcira Moreno	Plomería
2019	27/08/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	píleta tapada baño hombres - 3º piso; ya revisaron, ir con sonda eléctrica, no alcanzó la manual	Plomería
2019	28/08/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	arreglo cortina en blackout que se salio del cabezal	Plomería
2019	28/08/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar y reparar baño de damas primer piso, el cual tiene escape de agua en el lavamanos y cisternas de push	Plomería
2019	28/08/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar cerradura puerta cuarto de personal auxiliar ubicado en el primer piso al fondo, solicitan cambio de guardas, porque la puerta la han abierto personas ajenas. Entenderse con Carlos Rodríguez	Plomería
2019	28/08/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar cerradura puerta metálica, no gira por dentro y no abre ni cierra	Plomería
2019	29/08/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión de baño hombres 1r.piso tapado orinal	Plomería
2019	29/08/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar cerradura puerta oficina Sistema de Investigación Geográfica 1r.piso gira todo el tambor cuando se va abrir	Plomería
2019	29/08/2019	305	Conservatorio de Música	revisión cerradura puerta baño primer piso discapacitados, no abre la puerta	Plomería
2019	29/08/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión y cambio si es necesario, de una toma eléctrica de la oficina de deportes 3r.piso de la facultad de Ciencias Agrarias, no funciona	Plomería
2019	29/08/2019	412	Laboratorio de Ingeniería Química	Revisar cerradura puerta laboratorio de lubricantes la cual no abre facilmente, presenta dificultades al abrir y cerrar se han quedado por fuera . edificio 412 ingeniería química . Preguntar por profesor Manrique	Plomería
2019	29/08/2019	432	Programa Recreo	se descuadró la puerta principal y esta se activa electrónicamente, se ha quedado personal encerrado porque la puerta no se puede abrir,. solicitan cuadrar la puerta con ornamentación	Plomería
2019	30/08/2019	305	Conservatorio de Música	cambio de dos vidrios entrada puerta principal	Plomería
2019	30/08/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión sistema eléctrico no hay corriente en tomas ni techos salón 6, Entenderse con la Prof. Ligia Jiménez o Doris Muñoz	Plomería
2019	30/08/2019	476	Facultad de Ciencias	revisión y reparación de dos lámparas en la oficina de la vicedecana académica edificio 476 Fac. Ciencias	Plomería
2019	30/08/2019	305	Conservatorio de Música	para revisión de cubierta, montaje andamio	Plomería
2019	2/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar tubos fluorescentes que al parecer están fundidos, oficina profesor Carlos Parra 2o.piso	Plomería
2019	2/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	APERTURA PUERTA DE TABLERO ELECTRICO UBICADO DENTRO DEL LABORATORIO UPA, NO HAY LLAVES PARA REVISAR TACOS	Plomería
2019	2/09/2019	451	Departamento de Química	se partió llave en cerradura salón 201 edificio 451 Química , favor preguntar en la oficina 104 dirección	Plomería
2019	2/09/2019	305	Conservatorio de Música	elaboración de una mesa para la sala auditorio edificio SINDU	Plomería
2019	3/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	pintura fachada exterior en puerta principal - 3 paños	Plomería
2019	3/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	REVISIÓN Y ARREGLO TUBO ROTO EN LA CAFETERÍA DEL PRIMER PISO	Plomería
2019	3/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	apertura de puerta oficina 201 bodega dirección	Plomería
2019	3/09/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	reemplazar vidrio roto para hall auditorios edificio 212	Plomería
2019	4/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión sistema eléctrico 2o.piso edificio 404	Plomería
2019	4/09/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	instalar dos tubos fluorescentes en el salón 214 edificio 405 /favor pasar unicamente el día viernes después de las 2:00 pm	Plomería
2019	4/09/2019	305	Conservatorio de Música	revisar cerradura que no sirve, se abre con facilidad ; salón 113	Plomería
2019	4/09/2019	561	Investigaciones Avícolas	hacer hueco en la pared para trasladar dos extractores de olores - resanar y pintar al terminar	Plomería
2019	4/09/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	revisión y posible destape caja de aguas negras ubicada detrás del edificio de Lenguas Extranjera (entenderse con Pilar en la dirección	Plomería
2019	5/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	El funcionario serafin Pardo reporte tubo roto frente al edificio de matemáticas,	Plomería
2019	5/09/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	apertura de caja fuerte ubicada en la portería del edificio IEI,	Plomería
2019	5/09/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecanica	revisión y apertura de cerradura caja fuerte ubicada en la portería del edificio IEI	Plomería
2019	5/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	romper un candado del locker 102 favor entenderse primero con Leonel	Plomería
2019	5/09/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecanica	revisar cerradura oficina 204 se dificulta el abrir y cerrar; si es posible por favor cambiar la cerradura	Plomería
2019	5/09/2019	500	Invernadero de Crecimiento (I)	suministro e instalación de extensiones en invernaderos	Plomería
2019	5/09/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación reflectores alumbrado público	Plomería
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	laboratorio 105 - se tapo cañería, ya intentaron con sonda manual, reguero	Plomería
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión filtración de agua oficina 3052 edificio Manuel Ancizar departamento de Literatura ; al parecer es un tubo roto	Plomería
2019	6/09/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	repizar manto en clinica de pequeños animales	Plomería
2019	6/09/2019	471	Facultad de Medicina	REVISAR CERRADURA EN LA OFICINA 204 LIPIDOS. ENTENDERSE CON YAMILE EN LA EXT. 15054	Plomería
2019	6/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisar toma corriente la cual presenta corto, en la oficina de Virología 2o.piso /preguntar por Yaneth o Magda ext. 19430	Plomería
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	mantenimiento eléctrico equipos de presión motobombas	Plomería
2019	9/09/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisar cerradura puerta principal acceso al edificio 404	Plomería
2019	9/09/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	revisión y arreglo de dos orinales tapados piso 1 y 2. Una vez terminen el trabajo favor pasar a la oficina 405 Jefe de Unidad Administrativa	Plomería
2019	9/09/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	arreglo fuga en tubo de 1 1/2" - frente a hidráulica	Plomería
2019	9/09/2019	210	Facultad de Odontología	Revisar si hay la posibilidad de arreglar puerta en vidrio ingreso a la recepción de posgrados 2o.piso	Plomería
2019	9/09/2019	450	Departamento de Farmacia	en el laboratorio 211 Microbiología, del departamento de farmacia se requiere el cambio de 4 tubos fluorescentes	Plomería
2019	9/09/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Arreglos plomería en taller de nitrógeno - conexión desagüe y punto de agua para nuevos equipos	Plomería
2019	9/09/2019	305	Conservatorio de Música	revisar equipo hidroneumatico edificio Sindu no hay agua	Plomería
2019	9/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y arreglo de baño hombres primer piso edificio 405	Plomería
2019	9/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisar cerradura puerta ingreso a la unidad administrativa, no se fija el botón y queda abierta	Plomería

2019	9/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	REVISIÓN DE CERRADURA PUERTA ACCESO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO FIJA EL BOTON DEL SEGURO Y QUEDA ABIERTA	Plomeria
2019	9/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	REVISIÓN BAÑOS ESTUDIANTES : UNO NO BAJA EL AGUA Y OTRO REV.LAVAMANOS	Plomeria
2019	9/09/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión y cambiar toma laboratorio de postcosecha	Plomeria
2019	10/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar y arreglar cisterna baño de hombres y destapar orinal primer piso	Plomeria
2019	10/09/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión y cambio de vidrio puerta cuarto de vigilancia edificio Manuel Ancizar, área curricular de derecho .	Plomeria
2019	10/09/2019	210	Facultad de Odontología	Clinica 1 , cambio de dos vidrios para gabinete	Plomeria
2019	10/09/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	duplicado para cuarto de seguridad (se partió la llave)	Plomeria
2019	10/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	arreglo filtraciones biblioteca y tesorería	Plomeria
2019	10/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	arreglo de caja de llaves (fijar, revisar)	Plomeria
2019	11/09/2019	450	Departamento de Farmacia	Resane y pintura sala de profesores 1º piso	Plomeria
2019	12/09/2019	571	Hemeroteca Nacional	adecuación de tomas eléctricas en 2º piso - sala de consulta	Plomeria
2019	12/09/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalar llave tipo jardín en tanque de agua potable - para revisión de presión	Plomeria
2019	12/09/2019	571	Hemeroteca Nacional	cambio espejo en baño y reponer dos vidrios pequeños ventilación	Plomeria
2019	12/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar nuevamente sistema eléctrico 2o.piso edificio 405 ; al parecer son los tacos	Plomeria
2019	12/09/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión toma corriente de los Mesones del laboratorio de micro biología 211 (ver correo)	Plomeria
2019	12/09/2019	571	Hemeroteca Nacional	Instalar pasador metálico en puerta de acero baño - 2º piso	Plomeria
2019	13/09/2019	210	Facultad de Odontología	revisión y arreglo pocetas área de radiología 2o.piso	Plomeria
2019	13/09/2019	210	Facultad de Odontología	revisar nuevamente llave en rehabilitación oral ; presenta escape de agua	Plomeria
2019	13/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	REVISAR NUEVAMENTE CERRADURA PUERTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CONTINUA PRESENTANDO DIFICULTADES PARA ABRIR Y CERRAR.	Plomeria
2019	13/09/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	REVISIÓN DE LAVAPLATOS COCINA ELITE 3R.PISO EDIFICIO 405 PRESENTA FILTRACIÓN DE AGUA POR DEBAJO. ENTENDERSE CON CESAR FETEQUA EN LA OFICINA 315 DEL EDIFICIO 405 DIRECCION	Plomeria
2019	13/09/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	REVISAR CERRADURA PUERTA SALA FIUN 2o.PISO EDIFICIO 411 TALLERES MECÁNICA ELÉCTRICA. ENTENDERSE CON GRACIELA MOLANO	Plomeria
2019	13/09/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	REVISIÓN CERRADURA PUERTA LABORATORIO AMBIENTAL PRIMER PISO EDIFICIO IEI .ENTENDERSE CON CARLOS FERNANDO Y/O CESAR COY	Plomeria
2019	13/09/2019	471	Facultad de Medicina	instalación provisional de motobomba eyectora - cuarto de motobombas	Plomeria
2019	13/09/2019	561	Investigaciones Avícolas	instalar 7 rosetas y cable paralelo adicional para daño en sala de experimentos	Plomeria
2019	13/09/2019	104	Auditorio León de Greiff	revisar la estructura donde se cuelgan los pendones (mal estado)	Plomeria
2019	16/09/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	falla eléctrica - laboratorios in-vitro ; no funcionan refrigeradores	Plomeria
2019	16/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Revisión fuga de agua laboratorio 104A por tubo a la vista en pared (super conductividad) edificio 404 . FAVOR PASAR MAÑANA MARTES 2:00 PM, para revisar y realizar el servicio, hablar con el profesor Álvaro Mariño	Plomeria
2019	16/09/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	cambio de guardas para cerradura sala de profesores segundo piso en el IEI	Plomeria
2019	17/09/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión / cambio flotador tanque de agua potable	Plomeria
2019	17/09/2019	104	Auditorio León de Greiff	corto en toma de cocina 2º piso	Plomeria
2019	17/09/2019	453	Aulas de Ingeniería	cambio de guardas para puertas acceso (se necesitan para simulacro) o copia llaves	Plomeria
2019	17/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión lámparas del salón 202 del edificio 405 2o.piso, están a oscuras y por la noche no se ve para dictar clase. Favor cambiar por lo menos 3 lámparas y pasar el día MIÉRCOLES 18 de septiembre en el horario de 11 a 1 PM.	Plomeria
2019	17/09/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	arreglar tubo con fuga en zona exterior del hangar	Plomeria
2019	17/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión baño damas la cisterna al parecer se dañó edificio 405 primer piso	Plomeria
2019	17/09/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar tacos del laboratorio farmacotecnia, ya que se están saltando cuando conectan equipos	Plomeria
2019	18/09/2019	421	Departamento de Biología	vidrio para escotilla que se elaboró en la Sección	Plomeria
2019	18/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	cambio llave plato cocina en 2º piso	Plomeria
2019	18/09/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisión sistema eléctrico baño primer piso lampara y extractor no funcionan Clínica Grandes Animales 1r.piso	Plomeria
2019	18/09/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	colocar dos puntos de soldadura a canchas de microfútbol, empieza torneo mañana y las requieren para el campeonato	Plomeria
2019	18/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y arreglo llave poceta cuarto limpieza-cocina edificio 405 3r.piso Estadística	Plomeria
2019	18/09/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisar baño de hombres 3r.piso profesores edificio 405 se presentan escapes de agua	Plomeria
2019	18/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	elaboración de tapa en alfiler para caja en la zona externa del edificio	Plomeria
2019	18/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar nuevamente baño de damas y hombres primer piso público, los cuales presentan fuga de agua en lavamanos y sanitarios	Plomeria
2019	18/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar y cambiar tubos fluorescentes baño de hombres primer piso y revisar sistema eléctrico del laboratorio 215 el cual parece presentar un corto porque se están fundiendo los tubos fluorescentes	Plomeria
2019	19/09/2019	210	Facultad de Odontología	revisar tablero de la cafetería de Odontología	Plomeria
2019	19/09/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar llave mesón de practica, por la cual no sale agua al parecer esta tapado el conducto o es empaque de la llave laboratorio 211 de Micro biología 2o.piso	Plomeria
2019	19/09/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisar y reparar tubo ubicado cerca a la clínica de Reproducción Animal, el cual dañaron los señores que están ejecutando la poda del prado	Plomeria
2019	19/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisar cerradura trabada oficina 5-no abre , prof. Amanda Acero.; preguntar en la dirección 1r.piso	Plomeria
2019	19/09/2019	421	Departamento de Biología	limpieza de hojas / cubierta de Biología	Plomeria
2019	19/09/2019	210	Facultad de Odontología	parte posterior del edificio costado oriental, contra la pared un tubo roto (reportó Luis Lara de prados)	Plomeria
2019	20/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	lab 115, cambio de guardas puerta exterior del laboratorio	Plomeria
2019	20/09/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	En 3º piso, puerta que se había soldado antes se desprendió - arreglar/soldar	Plomeria
2019	23/09/2019	037	Edificio CADE	se partió llave cerradura puerta principal edificio ingreso al CADE de Ingeniería	Plomeria
2019	23/09/2019	453	Aulas de Ingeniería	revisión de cerradura puerta ingreso sala de computo 224 esta trabada	Plomeria
2019	23/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y reparación de cerradura en la oficina 218 A	Plomeria
2019	23/09/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	revisión de tomas eléctricas de la oficina donde se encuentran los hornos en el primer piso de la facultad de Ciencias Agrarias, no funcionan y por ende no se pueden utilizar los hornos.	Plomeria
2019	23/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión de baño de hombres profesores y cafetería tapados en el tercer piso del edificio Manuel Ancizar , se están devolviendo aguas negras. FAVOR LLEVAR Sonda ELÉCTRICA. Favor entenderse con Leonilde en la oficina 3003 . URGE	Plomeria
2019	23/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión y reparación de toma en el laboratorio de ICTIOLOGIA (PECES) hubo corto y se quedaron sin funcionar los acuarios	Plomeria
2019	23/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	nuevamente revisión de baño público de damas primer piso edificio 404 hay un push bloqueado y poceta con fuga de agua en la llave	Plomeria
2019	23/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y colocación de dos tubos fluorescentes en el laboratorio 211	Plomeria
2019	24/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión baño público 3r.piso ubicado entre los edificios 404 y 405, presentan fuga de agua los orinales . Favor pasar a la dirección de matemáticas para firma de orden	Plomeria
2019	24/09/2019	471	Facultad de Medicina	cambio vidrio roto de una ventana en el salón 508 ; favor quitar los pedazos con urgencia porque pueden caer y ocasionar accidente	Plomeria

2019	24/09/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	DESTAPAR POCETA CUARTO SEÑORAS ELITE 3R.PISO EDIFICIO 405	Plomeria
2019	24/09/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufac	revisar y reparar cerradura puerta oficina 207 presenta dificultades edificio 407	Plomeria
2019	24/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	apertura baño público de damas segundo piso; favor dejarlo inhabilitado para que no quede cerrado	Plomeria
2019	24/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar nuevamente escape de agua en lavamanos baños primer piso (puff). Duraron un día en buen estado y en el laboratorio de meteorología tercer piso no llega agua	Plomeria
2019	24/09/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	revisar y reparar 2 cerraduras en el 2o.piso del edificio 411 talleres de mecánica- presentan dificultades	Plomeria
2019	25/09/2019	210	Facultad de Odontología	En rehabilitación oral 2o.piso se rompió un tubo de poceta lavado de materiales, no pueden cerrar registro	Plomeria
2019	25/09/2019	210	Facultad de Odontología	revisión y arreglo de posible corto en lámparas en salas de cirugía pregrado 2o.piso no hay luz	Plomeria
2019	25/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y reparación de baño hombres 2o.piso no llega agua a la cisterna y hay otra que cuando se hace descarga sale el agua por debajo de la base	Plomeria
2019	25/09/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión baño de hombres estudiantes público tapados dos sanitarios y se robaron tapa de cisterna.	Plomeria
2019	25/09/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	REVISIÓN DE CERRADURA OFICINA 340 PROFS: CARLOS PANZA Y RUBEN GUEVARA EDIFICIO 404 / PRESENTA DIFICULTADES AL ABRIR Y SE TRATA DE SALIR EL CILINDRO. ENTENDERSE CON CESAR FETECUA EN LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA	Plomeria
2019	25/09/2019	476	Facultad de Ciencias	revisión y cambio de tubos fluorescentes en el área de Unidad Administrativa (2 unidades) y baño de hombres (1 unidad)-edificio 476 Facultad de Ciencias	Plomeria
2019	25/09/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar tacos de luz ubicados en el segundo piso, ya que se están presentando altibajos de corriente, se saltan los tacos y se quedan sin energía oficinas del segundo y tercer piso	Plomeria
2019	25/09/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	elaboración de tapa en alfajor de 70.x75	Plomeria
2019	26/09/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	apertura de cuarto donde quedaba antiguamente la fotocopidora y cambio de guardas del mismo, ya que no entregaron las respectivas llaves una vez desocupado el espacio	Plomeria
2019	26/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y cambio de dos lámparas dañadas en el laboratorio 105	Plomeria
2019	26/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	ofic 240, no abre la chapa del archivo - chapa de perilla	Plomeria
2019	26/09/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	tubo con fuga - costado oriental - tanque de bombas	Plomeria
2019	26/09/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	arreglo de tubo roto entre tanque y el edificio	Plomeria
2019	26/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar y recortar ramas que están muy inclinadas en uno de los espacios el parqueadero de Ciencias Naturales. Quitar ramas para prevenir algún tipo de accidente.	Plomeria
2019	26/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	reparación cocina - resane y pintura (tenia fuga de agua)	Plomeria
2019	27/09/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	REVISIÓN Y CAMBIO DE MANIJA BASCULANTES LA CUAL SE DAÑO EN LA VENTANA DEL CONSULTORIO 6 - ECOGRAFÍA	Plomeria
2019	27/09/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisión y arreglo baño casa estudiantes aledaño a la clínica de grandes animales, ya que presenta fuga de agua por la cisterna	Plomeria
2019	27/09/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	cambio vidrio oficina de la coordinación de idiomas, roto en los disturbios del día de ayer	Plomeria
2019	27/09/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	arreglo de llave terminal en poceta	Plomeria
2019	30/09/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	Banco Popular, lenguas extranjeras, Contaduría, Diseño Gráfico y Café Campus	Plomeria
2019	30/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	apertura puerta de oficina 307 departamento de Geociencias Edificio Geociencias: al profesor se le quedaron las llaves dentro de la oficina	Plomeria
2019	1/10/2019	561	Posgrados de Veterinaria	arreglo tubo con fuga en zona verde - acceso	Plomeria
2019	1/10/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociale	revisión y cambio de vidrio ventana 2o.piso oficina de Secretaría Académica -roto por estudiante	Plomeria
2019	1/10/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	reparación tubo de descarga motobomba eyectora	Plomeria
2019	1/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar y reparar sistema eléctrico del laboratorio 218 - allí funciona un sistema de refrigeración que no se puede quedar apagado	Plomeria
2019	1/10/2019	x	x	revisar y ajustar puerta metálica que se cayó en el área de aves zona A- URRAS	Plomeria
2019	1/10/2019	476	Facultad de Ciencias	revisar y arreglar escape de agua baño de hombres administrativo en el edificio 476 facultad de ciencias.Entenderse con Martha Cecilia en la unidad administrativa	Plomeria
2019	2/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	revisar sanitario 1º piso, baño damas costado oriental	Plomeria
2019	2/10/2019	421	Departamento de Biología	oficina 220 - llave partida en escritorio	Plomeria
2019	3/10/2019	450	Departamento de Farmacia	pintar laboratorio 318 - laboratorio Ingeniería de Tejidos	Plomeria
2019	3/10/2019	471	Facultad de Medicina	sin energía en laboratorio de simulación - Campus Santa Rosa - Preguntar a Yolanda Minota	Plomeria
2019	3/10/2019	x	x	Chapa de la puerta principal esta desajustada por dentro.	Plomeria
2019	3/10/2019	210	Facultad de Odontología	ajuste o calibre puerta de vidrio ingreso a la tesorería de la facultad- revisar y si es posible reparar	Plomeria
2019	3/10/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisión equipo hidroneumático, el cual no se encuentra funcionando bien y se puede quemar. Entenderse con Ernesto Ojeda en el taller de física edificio 404	Plomeria
2019	3/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisar registros en baño de administrativos edificio de veterinaria 481 ya que no hay agua en los lavamanos	Plomeria
2019	3/10/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión y arreglo tubo roto área de reproducción animal sector de Posgrados de veterinaria, (roto por el ganado)	Plomeria
2019	4/10/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociale	apertura de cajón escritorio se quedó cerrado y las llaves dentro.; oficina 1021 área curricular Fac.Derecho edificio Manuel Ancizar	Plomeria
2019	4/10/2019	450	Departamento de Farmacia	REVISAR LAMPARA Y SI ES POSIBLE CAMBIAR TUBOS FLUORESCENTES EN EL LABORATORIO318	Plomeria
2019	4/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	REVISAR Y REPARAR ESCAPE DE AGUA EN DUCHA CLÍNICA AREA DE ESTUDIANTES	Plomeria
2019	4/10/2019	421	Departamento de Biología	revisión sistema eléctrico laboratorio 126 no hay corriente en un mesón y están en práctica	Plomeria
2019	7/10/2019	432	Programa Recreo	revisión sistema eléctrico en cafetería, baños y cocina no hay luz	Plomeria
2019	7/10/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	destapar orinales y lavamanos en baño del segundo piso	Plomeria
2019	7/10/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisar y destapar baño de damas público edificio 503 Salud Animal Facultad de Medicina Veterinaria	Plomeria
2019	7/10/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	colocar tomacorriente especial para conexión de equipo, la cual la suministrarán en esa dependencia; laboratorio nutrición primer piso edificio de posgrados de veterinaria. Favor pasar mañana en la mañana.	Plomeria
2019	7/10/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisar y destapar baño de hombres público 2o.piso edificio 404 y revisar llave de la piletta que presenta fuga de agua	Plomeria
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar baño de estudiantes 2o.piso público, el cual esta tapado	Plomeria
2019	8/10/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar cerradura oficina 125 A, la llave no gira (primer piso oficina Prof. Gustavo Sarmiento)	Plomeria
2019	8/10/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadísti	revisar tablero de tacos porque se saltó y se quedó una oficina sin energía (of.221) edificio 404	Plomeria
2019	15/10/2019	210	Facultad de Odontología	tubo con fuga en laboratorio - revisar	Plomeria
2019	15/10/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión toma eléctrica del baño administrativo 3º piso	Plomeria
2019	15/10/2019	421	Departamento de Biología	baño hombres 1º piso - pera dañada, no baja el agua	Plomeria
2019	15/10/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar soporte ventana, oficina frente a la biblioteca - ofic 200	Plomeria
2019	15/10/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	lampara suelta, sala interna (medicina)	Plomeria
2019	15/10/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	baño damas 1º piso, gotea el lavamanos , ofic 218	Plomeria
2019	15/10/2019	x	x	soldar canaleta en URRAS	Plomeria

2019	15/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	baño 1º piso, costado oriental - fluxometro se queda pegado en sanitario	Plomería
2019	15/10/2019	037	Edificio CADE	tubo aéreo roto	Plomería
2019	15/10/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	en la biblioteca, se va la energía por ratos (12, 13 y 15) revisar breakers	Plomería
2019	15/10/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	destapar dos orinales ubicados en el primer piso - llevar sonda (ya intentaron manualmente)	Plomería
2019	15/10/2019	413	Observatorio Astronómico	cambiar bombillos ahorradores en baño de damas - cambiar tapas de tomas en Secretaría y Cocina	Plomería
2019	16/10/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisión cisterna baño mixto presenta fuga de agua (casa de estudiantes)	Plomería
2019	16/10/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión y arreglo ventana laboratorio 318 (tapar hueco basculante cn soldadura y lamina)	Plomería
2019	16/10/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisión y reparación baño de hombres 2o.piso/orinal tapado y llave del lavamanos con fuga de agua	Plomería
2019	16/10/2019	450	Departamento de Farmacia	arreglo cerradura puerta principal laboratorio 318	Plomería
2019	16/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	en el primer piso no se puede ingresar a un depósito de canecas, porque la chapa no abre con la llave	Plomería
2019	16/10/2019	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	Tubo roto en tanque subterráneo - se repara con personal de facultad Ingeniería	Plomería
2019	16/10/2019	432	Programa Recreo	revisar roseta bombillo y colocar bombillo area almacén -	Plomería
2019	16/10/2019	421	Departamento de Biología	arreglo de fuga de agua en ingreso al tanque de agua potable	Plomería
2019	17/10/2019	476	Facultad de Ciencias	arreglo gotera en oficina decanatura	Plomería
2019	17/10/2019	451	Departamento de Química	instalación eléctrica de 220 V. en el laboratorio 457 Biomasa y energía	Plomería
2019	17/10/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	reparación en baños 1º piso	Plomería
2019	17/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de 3 bombillos que se fundieron en la oficina 225 Prof.Orlando Rivera	Plomería
2019	18/10/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	revisión y cambio de 3 vidrios rotos por disturbios en el día de ayer en el edificio 231 (Lenguas extranjeras) sal de profesores y oficina de alemán)	Plomería
2019	18/10/2019	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gr	cambio vidrio roto oficina 200 edificio 217 Diseño Gráfico	Plomería
2019	18/10/2019	476	Facultad de Ciencias	desgrafitar fachada exterior del edificio 476 de la facultad de Ciencias	Plomería
2019	18/10/2019	210	Facultad de Odontología	terminar de reparar fuga de agua en clínicas 2o.piso de la facultad	Plomería
2019	21/10/2019	451	Departamento de Química	revisar y reparar cerradura salón 116 esta trabada. Entenderse con Nury en la dirección	Plomería
2019	21/10/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión y cambio de dos tubos fluorescentes en el laboratorio de farmacia industrial primer piso	Plomería
2019	21/10/2019	037	Edificio CADE	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE DOS CERRADURAS UNA EN LA TESORERÍA, LA CUAL PRESENTA DIFICULTADES PARA ABRIR Y OTRA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA MANUJA SE CAE.	Plomería
2019	22/10/2019	561	Posgrados de Veterinaria	Adecuación sistema del laboratorio de toxicología a la planta de emergencia	Plomería
2019	22/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	cambio de bombillo en el primer piso y en la oficina 29 Edgar Linares	Plomería
2019	22/10/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	REVISAR CERRADURA Y POSIBLE CAMBIO DE GUARDAS OFICINA 201 DIRECCIÓN CURRICULAR ELECTRÓNICA, AL PARECER INTENTARON VIOLENTAR LA CERRADURA	Plomería
2019	22/10/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión de lámpara en la oficina de la secretaria hay dos tubos fundidos	Plomería
2019	22/10/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión y destape baño de hombres público tapado/y revisar filtración de agua en cocina por debajo del platero	Plomería
2019	22/10/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisar puerta en madera sala de profesores 3r.piso edificio 404; la puerta molestar no cierra bien, tiene brazo mecánico	Plomería
2019	22/10/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisar lámparas que están fundidas en la oficina 305 (2 Unds) Prof.Ramón Giraldo, al igual que en el salon 313 EDIFICIO 405	Plomería
2019	23/10/2019	453	Aulas de Ingeniería	arreglar cerradura de pera, ofic 201 , no cierra bien	Plomería
2019	23/10/2019	476	Facultad de Ciencias	cambio de guardas para la chapa superior de la puerta principal de la entrada a la decanatura de la facultad de ciencias edificio 476 oficina piso 2.	Plomería
2019	23/10/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	cambio de vidrio roto en el laboratorio de arqueología 133 primer piso edificio 212 AULAS	Plomería
2019	23/10/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	reemplazar vidrio primer piso oficina de calidad ubicada junto al auditorio . Entenderse en la unidad administrativa de la facultad	Plomería
2019	23/10/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar filtración de goteras salón de clases por el área del Buitrón	Plomería
2019	23/10/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	reemplazo vidrio puerta de entrada sector biblioteca, roto en asamblea de estudiantes	Plomería
2019	23/10/2019	451	Departamento de Química	apertura de puerta a la cual se le partió la llave laboratorio 149 y cambio de guardas	Plomería
2019	23/10/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	cambio de dos vidrios rotos : uno en el salón 102 y otro en la sala de informática No. 3 del edificio 310	Plomería
2019	23/10/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión eléctrica de tomas en la sala de informática 2o.piso salón 209 -no funcionan	Plomería
2019	23/10/2019	471	Facultad de Medicina	reparación goteras, archivo de salud pública (placa)	Plomería
2019	23/10/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar y colocar dos tubos fluorescentes de los largos en el salón 220 del Depto. de Geociencias Edificio Manuel Ancizar	Plomería
2019	23/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	impermeabilizar dos terrazas, arreglo de dos cubiertas; 2º y 3º nivel	Plomería
2019	24/10/2019	421	Departamento de Biología	Revisión de lámparas están intermitentes en la oficina 219 Dirección 2o.piso	Plomería
2019	24/10/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisar y arreglar cerradura puerta principal del laboratorio de morfofisiología primer piso	Plomería
2019	24/10/2019	210	Facultad de Odontología	REVISIÓN FUGA DE AGUA EN EL PRIMER PISO CLÍNICA DE PREGRADO (CLÍNICA 1 Y 2) EN LAVADO INSTRUMENTAL PRIMER PISO	Plomería
2019	24/10/2019	311	Bloque II Facultad de Ciencias Económicas	elaboración de puertas provisionales para la facultad de ciencias económicas edificio 311 (incluye portacandados)	Plomería
2019	24/10/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	arreglo en andén, frente al hangar (tras reparación de rotura de tubo)	Plomería
2019	25/10/2019	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gr	reemplazo vidrio oficina 200 edificio Diseño Gráfico/ Roto en los disturbios	Plomería
2019	25/10/2019	210	Facultad de Odontología	procesos de rehabilitación 2o.piso hubo corto y se quedaron sin corriente	Plomería
2019	25/10/2019	239	Filosofía	cambio vidrio roto en el edificio de filosofía, ocasionado por disturbios en el día de ayer	Plomería
2019	25/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisar cerradura puerta herbario primer piso esta fallando. Preguntar por Fernando o Diego	Plomería
2019	25/10/2019	412	Laboratorio de Ingeniería Química	revisar y arreglar cerradura, con posible cambio de guardas porque se rompió la llave cuarto de vigilancia primer piso	Plomería
2019	28/10/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación de chazos en fachada para pendones (máquina de alturas)	Plomería
2019	28/10/2019	471	Facultad de Medicina	reparación flotador en tanque subterráneo	Plomería
2019	28/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	cambio de equipo presión hidroflo -	Plomería
2019	28/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión filtración de goteras en el laboratorio 211 Ictiología Prof. Mojica cae el agua sobre los mesones	Plomería
2019	28/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y cambio de 3 tubos fluorescentes laborator 211 ictiologí. Prof. MOJICA	Plomería
2019	29/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	instalación de reflectores en Museo de Ciencias	Plomería
2019	29/10/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	arreglo de luminarias en parqueadero Ciencias Naturales	Plomería
2019	29/10/2019	500	Archivo Central Histórico	limpieza cárcamos y canales perimetrales archivo	Plomería
2019	29/10/2019	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	apertura candado área tanques de agua, se partió al manipular el candado, no hay mas duplicados. Entenderse con Miguel Chavarro y/o Serafin Pardo	Plomería
2019	30/10/2019	421	Departamento de Biología	REVISIÓN FILTRACIÓN DE AGUA POR TUBERÍA SEGUNDO PISO CAFETERIA ADMINISTRATIVOS	Plomería
2019	30/10/2019	210	Facultad de Odontología	CAMBIO DE VIDRIO ROTO EN EL AULA MÁXIMA DEL TERCER PISO AUDITORIO FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	Plomería
2019	30/10/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	ARREGLO DE UNA PUERTA PRIMER PISO BAÑO LA CUAL SE DESPRENDIÓ	Plomería
2019	30/10/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	REVISIÓN DE CERRADURA OFICINA #7 PRESENTA DIFICULTADES PARA ABRIR Y CERRAR . FAVOR PASAR DIA JUEVES 31 DE OCTUBRE EN HORAS AM.	Plomería

2019	30/10/2019	561	Posgrados de Veterinaria	LABORATORIO DE NUTRICIÓN EDIFICIO DE POSGRADOS VETERINARIA REVISAR AJUSTE DE CERRADURA ENTRADA AL LABORATORIO, PRESENTA DIFICULTADES AL ABRIR Y CERRAR	Plomeria
2019	30/10/2019	450	Departamento de Farmacia	Impermeabilizar terraza que da al auditorio - 3º piso	Plomeria
2019	30/10/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	Revisar cerradura salón 207 del edificio 310 facultad de Ciencias Económicas, presenta dificultad	Plomeria
2019	31/10/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	revisar cerradura de gancho oficina dirección segundo piso edificio IEI, presenta dificultades para abrir y cerrar	Plomeria
2019	1/11/2019	305	Conservatorio de Música	vidrio roto en fachada que da hacia el anillo vial	Plomeria
2019	1/11/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar sifón en el laboratorio del Bioterio, el cual esta tapado 4o.piso	Plomeria
2019	5/11/2019	210	Facultad de Odontología	arreglo de puerta en cafetería de odontología -	Plomeria
2019	5/11/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión baño de damas público y privados tapados	Plomeria
2019	6/11/2019	421	Departamento de Biología	arreglo en tanque - se rebosa (flotador)	Plomeria
2019	6/11/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	cerramiento en lona para intervención de muro sobre la calle 26	Plomeria
2019	6/11/2019	421	Departamento de Biología	revisión sistema eléctrico en el laboratorio 215 ya que hay muchos tubos fundidos; posiblemente sea taco o alguna instalación	Plomeria
2019	6/11/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión y arreglo de tomas en la oficina 315 del edificio 405 Departamento de Estadística, ya que no funcionan y tiene conectados equipos de cómputo.	Plomeria
2019	7/11/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y arreglo tubo roto primer piso edificio 404 ubicado junto al área de motobombas	Plomeria
2019	7/11/2019	x	x	orinales tapados en baños 1º piso	Plomeria
2019	7/11/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisar y arreglar cortina (blackout) que se desprendió de la pared cerca a la ventana de la oficina 303, edificio 405 Matemáticas	Plomeria
2019	7/11/2019	471	Facultad de Medicina	instalación de dos motobombas sumergibles	Plomeria
2019	7/11/2019	476	Facultad de Ciencias	reparación de motobomba sumergible - desmonte motobombas agua potable	Plomeria
2019	7/11/2019	x	x	cambio de dos vidrios rotos en ventanas del edificio 238- Contaduría : Uno en el tercer piso sala de estudiantes de doctorado y otro en el primer piso sala de estudiantes	Plomeria
2019	8/11/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	arreglo de luminarias en espacio público entre decanatura de Ciencias y Edificios de veterinaria	Plomeria
2019	8/11/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	romper candados de 4 lockeres en el laboratorio de mamíferos sala de líquidos (ver correo)	Plomeria
2019	12/11/2019	421	Departamento de Biología	Revisión sistema eléctrico no hay corriente en tomas oficinas 227-228	Plomeria
2019	12/11/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	revisión y arreglo baño de damas 2o.piso se tapó el lavamanos	Plomeria
2019	12/11/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	reparación descarga, bomba de aguas lluvias	Plomeria
2019	12/11/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	revisión y destape baño vigilancia ubicada en el parqueadero del edificio Rogelio Salmons, es necesario llevar sonda eléctrica.	Plomeria
2019	12/11/2019	421	Departamento de Biología	REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EN EL LABORATORIO 215 C	Plomeria
2019	12/11/2019	210	Facultad de Odontología	revisar sistema equipo hidroneumático, porque no llega agua al tercer piso	Plomeria
2019	12/11/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión nuevamente de cerradura en la oficina 7, no abrió hoy la chapa, si es necesario cambiar por nueva	Plomeria
2019	13/11/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	elaboración de ocho tapas de 45x45cm - acceso peatonal edificio Posgrados	Plomeria
2019	13/11/2019	432	Programa Recreo	limpieza de canales	Plomeria
2019	13/11/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	REVISAR CERRADURA QUE NO CIERRA NI ABRE EN EL EDIFICIO 406 IEI- SALÓN 227	Plomeria
2019	13/11/2019	401	Facultad de Ingeniería	REVISAR Y ARREGLAR CERRADURAS OFICINAS 3R.PISO EDIFICIO 401 ENTENDERSE CON SERAFIN	Plomeria
2019	13/11/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	Revisión y arreglo de iluminación exterior en el edificio Clínica de Pequeños Animales	Plomeria
2019	13/11/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	Revisión e iluminación Exterior Clínica de Grandes Animales	Plomeria
2019	13/11/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	revisión e iluminación de la plazoleta de la facultad de Medicina Veterinaria	Plomeria
2019	13/11/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión filtración de agua lluvia en pasillo que queda frente al auditorio Alexis Umaña, frente a la máquina dispensadora, oficinas de dirección y baños públicos de hombres	Plomeria
2019	13/11/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	soldar lámina en alfajor de piso en la sala de necropsia	Plomeria
2019	13/11/2019	453	Aulas de Ingeniería	edificio 453 Aulas revisar cerradura salón 405 la cual esta totalmente desajustada	Plomeria
2019	13/11/2019	453	Aulas de Ingeniería	edificio 453 Aulas oficina 200 revisar cerradura que presenta dificultades para abrir y cerrar	Plomeria
2019	13/11/2019	561	Posgrados de Veterinaria	revisar y cambiar toma doble de pared o posiblemente clavija conexión de greca y estufa en cocina segundo piso del edificio Posgrados de Veterinaria	Plomeria
2019	14/11/2019	421	Departamento de Biología	revisión sistema eléctrico en el primer piso pasillo, no hay corriente ni luz y hay exposición	Plomeria
2019	14/11/2019	471	Facultad de Medicina	revisión y reparación tubería cuarto motobombas en terraza	Plomeria
2019	14/11/2019	210	Facultad de Odontología	baldosas para enchape (arreglo de tubo roto posgrados 2º piso)	Plomeria
2019	14/11/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión sistema eléctrico no hay corriente en tomas- pasillo 3r.piso edificio 405. Entenderse con Cesar Fetecua en la oficina de la dirección de estadística	Plomeria
2019	14/11/2019	310	Facultad de Ciencias Económicas	cambio de vidrio en puerta Biblioteca	Plomeria
2019	14/11/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión y arreglo filtración de goteras en el laboratorio 306 Prof.Giovanny Garavito	Plomeria
2019	14/11/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	se quedo pegada la llave a la cerradura puerta baño de damas edificio 481	Plomeria
2019	14/11/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión y arreglo tubo roto ubicado en el área del reservorio aledaño al edificio Hemeroteca Nacional (donde estan las yeguas)	Plomeria
2019	14/11/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	revisión y destape de baños públicos damas primer piso torre sur de Lenguas Extranjeras (llevar sonda eléctrica) y revisar acole tapado orinal (codo por donde baja el agua) que tambien esta tapado	Plomeria
2019	15/11/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	reparación de tubo roto en patio de Geociencias	Plomeria
2019	15/11/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión fuga de agua lavamanos 2o.piso edificio 405 baño de hombres profesores	Plomeria
2019	15/11/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	punto de soldadura a silla de recepción clínica de pequeños animales (hilera de sillitería)	Plomeria
2019	18/11/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	reparación de ventana 2º piso, zona occidental - sikaflez	Plomeria
2019	18/11/2019	207	Museo de Arquitectura Leopoldo Rother	reparación en tanque sanitario sótano	Plomeria
2019	18/11/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	revisión y reparación fuga de agua del 2o.piso al primer piso zona externa	Plomeria
2019	18/11/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	revisión y arreglo baño damas profesores 4o.piso , se daño manguera que conecta la cisterna con la entrada de agua, Bioquímica de carbonos 4o.piso preguntar por Ma.Vilma Perdomo	Plomeria
2019	19/11/2019	411	Laboratorios de Ingeniería eléctrica y mecánica	cambio de guardas por seguridad, ya que varios estudiantes tienen llave salón 203 C Prof. Carlos Martínez edificio 411. Entenderse con el profesor o con Graciela	Plomeria
2019	19/11/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisar y arreglar cerradura salón 317 ubicado en el edificio 405, porque presenta dificultades para abrir y cerrar. FAVOR PASAR PRIMERO POR LA OFICINA 209 DEL EDIFICIO 404	Plomeria
2019	19/11/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	Revisar y posible cambio de chapa en puerta depósito de equipos área curricular de mecánica 2o.piso edificio 407- Se partió llave y no tienen duplicado	Plomeria
2019	19/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Revisar y arreglar escape de agua en lavamanos que funciona con push, baño damas administrativos edificio 476 Ciencias -Administración	Plomeria
2019	20/11/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión y reparación de manija cisterna baño privado damas 2o.piso edificio 404	Plomeria
2019	25/11/2019	450	Departamento de Farmacia	lab 218 - enchufe quemado en cabina; enchufe dañado en estufa eléctrica	Plomeria
2019	25/11/2019	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gráfico	vidrios rotos - ofi 200, 2º piso, fachada hacia la 26	Plomeria

2019	25/11/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	adecuación de puntos eléctricos para evento en parqueadero durante los días 27 y 28 de noviembre facultad de Ciencias Agrarias	Plomería
2019	25/11/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	reposición e instalación vidrio roto en el edificio 229 2o.piso Lenguas Extranjeras	Plomería
2019	25/11/2019	239	Filosofía	reposición e instalación de vidrio roto en el edificio de filosofía 1r.piso parte posterior del edificio	Plomería
2019	25/11/2019	561	Posgrados de Veterinaria	Revisión de baño de hombres primer y segundo piso se dañaron al parecer la manija de las cisternas, edificio Posgrados de Veterinaria	Plomería
2019	26/11/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	arreglo tubo de tanque a acometida 2" (con fuga) - restablecer servicio de agua	Plomería
2019	26/11/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	ofic 329, molesta la chapa de seguridad - revisar; preguntar por llaves en oficina 209	Plomería
2019	27/11/2019	561	Bioterio de Experimentación	revisión de lámpara que se encuentra en corto Bioterio -área de experimentación- edificio Posgrados de Veterinaria	Plomería
2019	28/11/2019	x	x	revisión escape de agua debido a escape de agua por el fluxometro 2o.piso baño de hombres-edificio Polideportivo programa Alex	Plomería
2019	28/11/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	revisión corto en tomas salón 216 del edificio 405 , entenderse con Ma.Gilma Vélez	Plomería
2019	28/11/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	Revisión y destape de baño hombres estudiantes (área externa)	Plomería
2019	29/11/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación eléctrica para equipos en el invernadero	Plomería
2019	2/12/2019	037	Edificio CADE	revisión registro del CADE - posible cambio	Plomería
2019	2/12/2019	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	cambio de válvula de pie en el tanque subterráneo	Plomería
2019	2/12/2019	471	Facultad de Medicina	cambio vidrio roto, ventana pasillo quinto piso	Plomería
2019	3/12/2019	x	x	instalación flanches, tejado área de bodegas	Plomería
2019	3/12/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión fuga de agua en duchas casa de estudiantes baño principal mujeres	Plomería
2019	3/12/2019	305	Conservatorio de Música	reemplazo de dos vidrios en el sindu oficina área curricular	Plomería
2019	3/12/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	revisión cocina primer piso de elite, hay corto en la conexión de grecas	Plomería
2019	3/12/2019	477	Dirección Nacional de Innovación Académica	revisión y/o frecuencia se saltan y dejan sin energía varias áreas del edificio, ocasionando daños en los equipos y tomas eléctricas (ver correo)	Plomería
2019	3/12/2019	450	Departamento de Farmacia	revisión fuga de agua en cisterna baño de damas profesoras 2o.piso edificio de farmacia . La Profesora solicita posible cambio de sistema.	Plomería
2019	3/12/2019	210	Facultad de Odontología	La revisión en facultad de odontología oficina de bienestar, se está presentando olor y presencia de humo , pero no se sabe de dónde sale. Se requiere revisión con urgencia.	Plomería
2019	3/12/2019	450	Departamento de Farmacia	revisar y arreglar cerradura baño 3r.piso profesores departamento de farmacia	Plomería
2019	3/12/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión sistema eléctrico, no hay luz en el baño público de damas , al parecer hay un cable suelto	Plomería
2019	3/12/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	revisión llave dañada lavaplatos comedor funcionarios por el sector de la plazoleta	Plomería
2019	5/12/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	tubo roto en la parte posterior -	Plomería
2019	5/12/2019	305	Conservatorio de Música	podadora rompió vidrio, salida posterior del edificio	Plomería
2019	5/12/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	fuga bajo lavaplatos en cocina 2º piso (mujer y género)	Plomería
2019	6/12/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	instalación de flotador de mercurio en tanque elevado	Plomería
2019	6/12/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	Cambio de guardas puerta oficina 209 del edificio 407, por seguridad	Plomería
2019	6/12/2019	476	Facultad de Ciencias	revisión nuevamente del baño de damas, se daño una llave	Plomería
2019	6/12/2019	x	x	arreglo fluxometro de baño segundo piso de hombres	Plomería
2019	9/12/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	arreglo lamparas comedor salon de estudiantes facultad de medicina veterinaria edificio 401	Plomería
2019	9/12/2019	451	Departamento de Química	cambio flotador de tanque PVC terraza	Plomería
2019	9/12/2019	471	Facultad de Medicina	revisar posible corto en toma, en el laboratorio de entomología edificio contiguo al cemu (frente a edificio de Medicina) ; preguntar por la profesora Ligia Moncadas	Plomería
2019	9/12/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Revisar sistema hidráulico no hay agua en el ala occidental del edificio Manuel Ancizar - Departamento de Literatura . Favor pasar a la oficina 3055	Plomería
2019	9/12/2019	210	Facultad de Odontología	tapado baño de hombres 1º piso (ya intentaron, no pudieron destapar) llevar sonda	Plomería
2019	9/12/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	arreglo llave ducha, cuarto del baño de los estudiantes	Plomería
2019	9/12/2019	450	Departamento de Farmacia	vidrio roto en lab 211 microbiología	Plomería
2019	9/12/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión baño administrativos de damas hay escape de agua por debajo del sanitario-solicitar llaves en la unidad administrativa	Plomería
2019	10/12/2019	454	Ciencia y Tecnología (CyT)	solicitud en préstamo de una motobomba inyectora de 3" de succión para el edificio de Ciencia y Tecnología (incluye instalación)	Plomería
2019	10/12/2019	476	Facultad de Ciencias	revisión y cambio de tubos fluorescentes en la Secretaría Académica de la Facultad y en el baño de hombres . Preguntar por Martha Vargas	Plomería
2019	11/12/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	elaboración de cajas para el alumbrado público	Plomería
2019	11/12/2019	401	Facultad de Ingeniería	accesorio para arreglo bebedero	Plomería
2019	11/12/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	instalación iluminación alumbrado público peatonal	Plomería
2019	11/12/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	baño damas 2º piso, cisterna con fuga	Plomería
2019	11/12/2019	210	Facultad de Odontología	ofic 312 Bienestar . Tiene corto, están sin energía	Plomería
2019	11/12/2019	421	Departamento de Biología	ORNAL TAPADO EN BAÑO 2º PISO	Plomería
2019	11/12/2019	421	Departamento de Biología	pasillo frente a laboratorios 109-114 sin luz	Plomería
2019	11/12/2019	571	Hemeroteca Nacional	arreglar dos lámparas de 96, para oficina de regalias 2" piso	Plomería
2019	12/12/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisar chapa de la recepción y de la puerta trasera (por dentro)	Plomería
2019	12/12/2019	451	Departamento de Química	ofic 104, se partió llave dentro de chapa	Plomería
2019	12/12/2019	450	Departamento de Farmacia	lab 209, llave con fuga de agua	Plomería
2019	12/12/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	revisar dos lámparas en Secretaría Curricular, ofic 228	Plomería
2019	12/12/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	equipo hidrofloow debe tener baja presión, prenden las bombas constantemente	Plomería
2019	12/12/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	3º piso, puerta UCRI, se dañaron bisagras	Plomería
2019	12/12/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	instalación eléctrica para laboratorio en invernaderos	Plomería
2019	12/12/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	arreglar chapa cuarto estudiantes	Plomería
2019	12/12/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	puerta principal se partió la llave (guardas?)	Plomería
2019	12/12/2019	500	Archivo Central Histórico	chapa en 2º piso que no cierra	Plomería
2019	13/12/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	revisión cuarto baño profesionales establo - se partió la llave	Plomería
2019	16/12/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	ornal con escape de agua (codo)	Plomería
2019	16/12/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	ornales tapados, baño 1º piso al lado de la rampa (sondear desagües) no han podido destapar	Plomería
2019	16/12/2019	503	Auditorios, Anfiteatros y Microbiología	arreglo de lámpara que se encuentra inservible ubicada en la oficina del profesor Mauricio Montoya de Patología Veterinaria	Plomería
2019	16/12/2019	507	Clínica de Pequeños Animales	Of Coordinación, abren la llave con cualquier chapa (cambio / revisión)	Plomería
2019	17/12/2019	571	Hemeroteca Nacional	se partió llave en puerta de oficina de regalias	Plomería
2019	17/12/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	cambio llave lavamanos baño de hombres primer piso edificio sector sur	Plomería
2019	17/12/2019	476	Facultad de Ciencias	cambio de 5 tubos fluorescentes en el área administrativa de la facultad de ciencias edificio 476 (antiguo ceif)	Plomería
2019	17/12/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	revisión de tomas las cuales no funcionan en la cocina administrativos edificio 481, que son de conexión para greca y estufa	Plomería
2019	17/12/2019	561	Posgrado Reproducción Animal	revisión y arreglo de tubo roto entre las áreas de ordeño y pesebreras.	Plomería
2019	18/12/2019	217	Edificio Francisco de Paula Santander: Diseño Gráfico	vidrios rotos en fachada hacia calle 26	Plomería

2019	19/12/2019	476	Facultad de Ciencias	Revisión eléctrica de la Motobomba en el edificio 476	Plomería
2019	23/12/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Revisión o cambio de acople de lavamanos en el centro de computo baño primer piso	Plomería
2019	23/12/2019	037	Edificio CADE	sin energía en cuarto técnico motobombas	Plomería
2019	23/12/2019	501	Cirugía y Clínica de Grandes Animales	Suspensión temporal del servicio de agua en el Laboratorio de Andrología 501 primer piso facultad Veterinaria	Plomería
2019	27/12/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Revisión de acometida de agua del edificio 201 se encuentran sin agua desde ayer 26 dic	Plomería
2019	27/12/2019	476	Facultad de Ciencias	arreglo de registro / contador a la entrada del edificio	Plomería
2019	5/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1.Revisión de toma eléctrica doble en pasillo principal junto a puerta de Instrumentación. 2. Revisión llave lavaplatos del área de Instrumentación. 3. Revisión de poceta lavaplatos de cocina (tapada) 6. Revisión de poceta lavamanos baño de mujeres (tapada)47. Revisión pedal de lavamanos salón de clase con escape, todas en el Edificio 507, Clínica para Pequeños Animales, funcionaria Ingrid Melissa Corredor, extensión 15385.	Hidrosanitario
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere arreglo de ventilador en Radiología segundo piso	Electricidad
2019	7/07/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere reparación cortina Laboratorio 201B contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Mobiliario
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere servicio de cambio de Video Bean en el auritorio del departamentro contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Mobiliario
2019	1/04/2019	453	Aulas de Ingeniería	préstamo de la maquina de trabajo en alturas con el operador para reparación de unas filtraciones de agua en el laboratorio de soldadura edificio 407 posgrados de materiales y procesos, y en una oficina del tercer piso del edificio 453 aulas de ingeniería.	Albañilería
2019	2/04/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA DE CARACTER URGENTE REDISEÑAR MUEBLE DE MADERA INSTALDO EN LAS CAJAS DE LA FACULTAD, YA QUE COMO ESTA UBICADO EN ESTE MOMENTO DIFICULTA LA ATENCION DE LA VENTANILLA Y LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA, PRIMER PISO.	Mobiliario
2019	3/04/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Ciencias	arreglo mesas y silla de madera	Mobiliario
2019	3/04/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento de sillas metálicas desprendidas cafetería Facultad de Medicina.	Mobiliario
2019	3/04/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Desmontar sistema de ventilación en el laboratorio de Virología para ser llevado a URRAS, ya que a este elemento se le realizó traspaso para esta dependencia, Edificio 561B, oficina 16, persona de contacto Magda Beltrán león, extensión 19430.	Hidrosanitario
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere empotrar al piso dos bases metálicas como biciliteros. (Parqueadero ICN). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Mobiliario
2019	5/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Información de tanques de agua...Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Hidrosanitario
2019	5/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Arreglar sillas de laboratorio madera. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Mobiliario
2019	5/04/2019	476	Facultad de Ciencias		Mobiliario
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Información de tanques de agua. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Hidrosanitario
2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Se solicita servicio de Vactor para Limpieza del sumidero que se encuentra en la entrada vehicular de la calle 26, presenta acumulación de barro y malos olores. (por solicitud 648, el día 14 de mayo se hizo la limpieza y los señores de mantenimiento recomendaron el servicio del equipo porque está tapado los tubos por donde sale el agua al alcantarillado)	Hidrosanitario
2019	3/09/2019	471	Facultad de Medicina	el laboratorio de neurofisiología comportamental ubicado en la oficina 430 de la facultad de medicina, pidió amablemente a su unidad la realización de unas repisas de madera de diámetro y forma especificadas en el archivo adjunto. Agradecemos la atención y esperamos su confirmación. Esta solicitud fue enviada al correo, ya que tiene unas especificaciones que no puedo subir por este sistema. Mil gracias.	Mobiliario
2019	6/09/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476. Facultad de Ciencias se requiere limpiar el letrero de la fachada del edificio, contacto Martha Vargas ext. 15632	Mobiliario
2019	6/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere la revisión y arreglo de una caja metálica donde se guardan las llaves de los casilleros de lockers del salón 102, se partió una de las chapas que la sostenía y ahora quedó colgando en riesgo de caerse. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Mobiliario
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Señalizar tacos de luz...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	7/10/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 dpto de Química, se requiere laislar sonido concentrado en el salón 110-Aula de Informática- Edificio 451-Departamento de Química, Contacto: Albeiro Pérez ext: 14407, Taller de Mantenimiento Química	Albañilería
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Salón de Fisiología, 168 1. Apoyo especial en traslado de dos equipos que pesan mucho y se encuentran dentro del laboratorio, con el fin de facilitar la atención de los usuarios. Mil gracias	Mobiliario
2019	6/11/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE SOLICITA EL APOYO CON PERSONAL DE ALTURA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PANEL EXTERIOR DEL EDIFICIO.	Albañilería
2019	6/11/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Traslado de puerta metálica con vidrios para separar zona de Investigación, edificio 561E, laboratorio de Toxicología FMVZ, contacto Amparo Cortés, extensiones 19436 ó 19465.	Mobiliario
2019	8/11/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Arreglar sillas de laboratorio 105 madera...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Mobiliario
2019	1/07/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	De manera atenta me permiso solicitar se realice la adecuación eléctrica de un cuarto de crecimiento en el laboratorio de acarología en el cuarto piso de la Facultad de Ciencias Agrarias.	Electricidad
2019	1/08/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se requiere la adecuación de canaletas para los cables de red de la oficina 348 (Secretaría de Facultad) ya que estas se encuentran en muy mal estado y perjudica las labores de los funcionarios de esa oficina.	Electricidad
2019	1/08/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Revisión y reparación tomas de electricidad oficina 300	Electricidad
2019	1/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE LA ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES GABINETES EN MADERA CONFORMICA DE COLOR GRIS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1. UN GABINETE DE 160X55 DE ALTO Y 35 DE FONDO (SOTANO) 2. UN GABINETE DE 2.35 X 50 X 84.5 DE FONDO (SALA DE PROFESORES) 3. UN GABINETE DE 2.72 X 84 X 50 DE FONDO (CUARTO DE CAFÉ DEL TERCER PISO). 4. UN GABINETE DE 1.70 X 50 X 30 (PISO TERCERO) 5. UN GABINETE DE 1.50 X 50 X 30 (SALA DE PROFESORES).	Carpintería
2019	1/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE REVISAR EL SENDERO PEATONAL EN RELACIÓN A LOS ADOQUINES QUE SE ENCUENTRAN SUELTOS.	Albañilería
2019	1/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DE MUJERES SÓTANO, MUJERES PRIMER PISO, SEGUNDO PISO HOMBRES, MUJESRES LABORATORIO QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO.	Plomería
2019	1/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE REALIZAR PODADO DEL PASTO ALREDEDOR DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD.	Prados y Jardines
2019	1/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS CANALES QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA FACULTAD.	Albañilería
2019	1/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE REALIZAR UN JARDIN EN LA ZONA NORTE DEL EDIFICIO 228 FRENTE A LA FACULTAD DE DERECHO CON EL FIN DE EVITAR CONCENTRACIÓN DE ESTUDIANTES QUE SE DEDICAN A DETERIORAR LA FACHADA EN ESTA ZONA.	Prados y Jardines

2019	1/08/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	Limpieza de canales del edificio 408 con la maquina de trabajos en alturas NOTA: se requiere hacer el trabajo con la maquina de alturas en razón a que armar andamio es muy complicado por que no hay andén.	Albañilería
2019	1/08/2019	409	Laboratorio de Hidráulica	fabricación e instalación de placas en concreto en el canal parte trasera del edificio 409 laboratorio de hidráulica. NOTA Se han accidentado dos personas en los meses de diciembre y enero	Albañilería
2019	4/08/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Montar escalera en pasillo, teniendo en cuenta que se encuentra en el piso	Carpintería
2019	4/08/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Revisión y cambio de luminarias grandes y pequeñas en el edificio 608	Electricidad
2019	4/08/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Revisión de cañerías baños damas y caballeros malos olores en el edificio	Plomería
2019	4/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Servicio de sonda electrica para destapar el baño publico de hombres del edificio manuel ancizar (224) posgrados de derecho. Proceso que no se culmino y se dejo en estado inutilizado por parte de la sección de mantenimiento de la Universidad.	Plomería
2019	4/08/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Cambio de bisagras puerta de acceso al edificio	Ornamentación
2019	4/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Destapar cañería de la poseta de cafetería de elite del manuel anciza edif. (224)	Plomería
2019	4/08/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Cambio de llave en la cafetería, desperdicio constante de agua por la base de la misma	Plomería
2019	4/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Revisión de la presión de agua de los baños de las funcionarias del edificio manuel ancizar (224)	Plomería
2019	4/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Arreglo de chapas de los escritorios de los funcionarios de posgrados de derecho. Edificio Manuel Ancizar. (224)	Cerrajería
2019	4/08/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita la instalación de un punto de red y punto eléctrico para el posgrado de Estética primer piso clinica 3	Electricidad
2019	4/08/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita la revisión de 7 puntos electricos en el posgrado de ortodoncia segundo piso.	Electricidad
2019	4/08/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita el cambio de corriente por corriente regulada e instalación de toma corriente en el posgrado de ortodoncia segundo piso	Electricidad
2019	4/08/2019	210	Facultad de Odontología	Se solicita la instalación de punto electrico para televisor en pasillo del tercer piso Oficina de Bienestar	Electricidad
2019	4/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	1. Corte general de prados, desyerbada de materas en 2º piso acceso exterior al lado de la escaleras de la circulación mirando al parqueadero, poda de matas ubicadas afuera de la sala del CSU y Lectura del segundo piso, poda de las matas uña de gato que se encuentran en el primer piso al lado de la circulación de carros.	Prados y Jardines
2019	4/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Posterior al retiro de los panales de abejas realizados por la División de Logística, se requiere Poda de arboles que se encuentran ubicados en los 4 extremos de la Hemeroteca, donde están los postes que soportan los reflectores de iluminación y otros alrededor de la edificación	Prados y Jardines
2019	4/08/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita arreglo de baldosas clinica posgrado de ortodoncia unidad 1 segundo piso	Albañilería
2019	4/08/2019	210	Facultad de Odontología	Instalación punto electrico para instalación de scanner, clinica de posgrado de ortodoncia, segundo piso.	Electricidad
2019	4/08/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	revisión y conexión eléctrica de una motobomba a 440 en el edificio 408 ensayos hidráulicos	Electricidad
2019	4/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE REALIZAR DE ADECUACIÓN EN DOS (2) PARQUEADEROS Y SEÑALIZACIÓN EN PISO PARA DISCAPACITADOS EN EL PARQUEADERO DEL EDIFICIO 228 FACULTAD DE ENFERMERIA.	Albañilería
2019	5/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo Patio Interno, junto a Sala de Espera de la Clínica para Pequeños animales (limpieza y retiro de hierba y pasto), edificio 507, funcionaria Ingrid Melissa Corredor, secretaria, extensión 15385.	Prados y Jardines
2019	5/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Verificación y arreglo de Iluminación general de la Clínica para Pequeños Animales (en revisión visual se detectan 27 lamparas completas de tubos led que no encienden + 17 tubos adicionales fundidos), edificio 507. - Revisión de toma eléctrica doble en pasillo principal junto a puerta de Instrumentación., edificio 507 Clínica para Pequeños Animales, Funcionaria Ingrid Melissa Corredor, extensión 15385.	Electricidad
2019	5/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Arreglos en el laboratorio de microbiología, edificio 503 de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. 1. Arreglo de tres llaves del agua, que gotean. 2. Limpieza de canales, para prevenir saturación de drenajes, funcionario Fabio Ramirez, extensión 15404	Plomería
2019	5/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglos requeridos en el laboratorio de microbiología veterinaria, en el edificio 503 de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. 1. Adaptación y ajuste del marco de dos puertas de madera. 2. Suministro e instalación de un brazo hidráulico y revisión del de la puerta madera de ingreso al laboratorio. La persona de contacto es el Señor Fabio Ramirez A. Extensión 15404 Correo: framireza@unal.edu.co	Carpintería
2019	5/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión y reparación de la cubierta tanto interna como externa, edificio avícola, funcionario Tito Rodríguez, extensión 19459, edificio 561E -Limpieza de terraza y canales, funcionario Tito Rodríguez, extensión 19459, edificio 561E	Albañilería
2019	5/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión y reparación de la cubierta tanto interna como externa, edificio 561E, funcionario Tito Rodríguez, extensión 19459 -Guadañar y podar el área y plantas del jardín de planta toxicas, edificio 561E, funcionario Tito Rodríguez, extensión 19459.	Albañilería
2019	5/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Resanar yn pintar, edificio Avícola 561E, extensión 19459, funcionario Tito Rodríguez.	Pintura
2019	5/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Revisión y arreglo de llave de agua, edificio avícola 561E, funcionario Tito Rodríguez, extensión 19459.	Plomería
2019	5/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Guadañar y podar el área y plantas del jardín de plantas toxicas, edificio Avícola, 561E, funcionario Tito Rodríguez. FMVZ.	Prados y Jardines
2019	5/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Reparar cisterna baño damas segundo piso , edificio 561B, contacto: Nohora Mora Tovar), extensión 19469. Edificio de posgrados FMVZ.	Plomería
2019	5/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Proveer e instalar siete vidrios del laboratorio de Morfofisiología -1er piso contacto: Dr. Manuel Fernando Ariza, edificio561B, extensión 19469, posgrados FMVZ.	Ventaneria
2019	5/02/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Proveer e instalar siete vidrios del laboratorio de Morfofisiología -1er piso contacto: Dr. Manuel Fernando Ariza, edificio561B, extensión 19469, posgrados FMVZ.	Ventaneria
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	Se reitera esta solicitud de caracter urgente ya que fue radicada el 11-12-2018 con numero de orden 3015 se solicita arreglo puerta baño damas 1º piso, se cayó puerta metálica .	Ornamentación
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para la sala de sistemas tercer piso 24 tubos de luz de 17w y un balastro de 17w	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere de la instalación con soportes y anclaje de un tablero electronico en la sala de sistemas tercer piso	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el salon 302 tercer piso 4 tubos de luz de 48 w	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere arreglo muro sala de profesores torres pinzon tercer piso	Albañilería
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el salon 317 tercer piso 10 tubos de 48w	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el salon 316 tercer piso 4 tubos de luz de 32w	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el salon 315 tercer piso 2 tubos de luz de 48w	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el salon mario villamizar segundo piso, 5 tubos de luz de 52 w	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el laboratorio Mario Villamizar segundo piso, cambio de vidrio roto	Ventaneria

2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere arreglo de silla de madera y pinturada, de la decanatura, segundo piso	Carpintería
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el posgrado de rehabilitación y Cirugía segundo piso, 6 tubos de luz de 32 w	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para los baños de primer piso 6 tubos de luz de 32w	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita para el posgrado de Rehabilitación segundo piso, arreglo de grifería con escape continuo ya se había solicitado la Tiene Eberardo	Plomería
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para la central de esterilización primer piso revisión de chapa puerta interna	Cerrajería
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requieren para la clínica 1 y 2 primer piso , 6 tubos de luz de 32w	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para la oficina de Atención al Usuario primer piso arreglo de tomas de corriente	Electricidad
2019	5/02/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para la central de historias primer piso, 5 tubos de luz de 32w	Electricidad
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	El siguiente es para solicitar el cambio de 14 bombillos de lámparas grandes y 9 bombillos de lámparas pequeñas LED, para el Laboratorio de Equipos Comunes con la Señora Yolanda	Electricidad
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	Respetuosamente solicitamos a ustedes el cambio DOS tasas del baño del Instituto de Investigaciones Clínicas - Unidad camilo torres modulo 4 bloque C Esta solicitud se hace porque las tasas se encuentran en mal estado y las cisternas del agua están dañadas y están conectadas con una pita o cable.	Plomería
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	De manera atenta me permito solicitar el recorte de una lámina de hierro en ocho partes en la oficina 159.	Ornamentación
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de modificación de mesas de madera de la oficina 159, de acuerdo con lo convenido con la Arquitecta Esperanza.	Carpintería
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	Se solicita ornamentador para soldadura de las patas de las mesas que se partieron en la Sala Ferguson	Ornamentación
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitamos de su colaboración para la revisión de tubo de agua por la persistencia de mal olor en el Laboratorio de Patología Oficina 250, Edificio Manuel Ancizar (Geociencias).	Plomería
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	Atentamente informamos que la oficina (159) y el Laboratorio de Terapia Ocupacional (160) presentan en paredes y techos la pintura dañada y agrietada en varias partes, generando goteras cuando llueve. Para realizar este mantenimiento se requiere andamios. Es de tener en cuenta que se aproxima la visita de la secretaria de Salud para Habilitación del Laboratorio y buscamos cumplir con los requerimientos de la misma	Albañilería
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de jardinería para las jardineras de la Facultad. Se requiere de ser posible unos botones de pichones, ya que no están en la materas lo que da un aspecto dejado	Prados y Jardines
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere poda y mantenimiento de los prados de la Facultad de Medicina edificio 471	Prados y Jardines
2019	5/02/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere colocar bombillos led, en las lámparas ubicadas en el primer piso hall facultad de medicina. Se requieren de carácter urgente, por el consumo que estas tienen de energía. Se han presentado varias quejas por parte del Vicedecano de Investigación. No contamos con los bombillos que son sylvana 12 w o cambiar el sistema. Agradecemos enormemente su apoyo. Ya hemos hablado con la Arquitecta Esperanza, sobre el asunto y vino el jefe Luis Higuera a verificar. Agradecemos su atención.	Electricidad
2019	6/02/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo de las ventanas de la parte exterior del Aula de informática No. 2, oficina No. 13 del edificio 481 FMVZ, o de ser necesario realizar el sellamiento de las mismas, así mismo de ventanas en malas condiciones de la sala principal oficina 13., contacto Alejandro Camargo Cascavita, extensión 15330.	Ornamentación
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere arreglo de una puerta metálica que se desprendió de un mueble en el cuarto de cambio de ropa de los Srs, de vigilancia. (Segundo piso). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión, suministro e instalación de cableado eléctrico,cinco tomas, con el fin de colocar cinco neveras, para la oficina 302.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Limpieza en las canaletas y bajantes alrededor del ICN. Sigue el problema de las goteras..Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Pintar uno de los salones del interior del 202..Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Pintura
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Arreglo de una de las patas de una mesa en madera .Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Hacer un marco con dos puertas corredizas en triplex, para un platero en la cocina del primer piso..Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de lámparas fluorescentes, balastos, para el primer piso del herbario. .Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere arreglar una puerta en madera, la parte dañada se encuentra donde están las visagras. (Recepción del Museo de Historia Natural, primer piso).Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2019	6/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de tubos fluorescentes, balastos, para el herbario del primer piso. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	6/07/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere el servicio de plomería para destapar con sonda dos orinales de los baños de los hombres del tercer piso Contacto:Albeiro Perez. Ext 14407 ubicado en el Taller mantenimiento de química 136	Plomería
2019	6/07/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el edificio 405 Dpto de Física , se requiere la revisión eletrica en el salon 211, para la instalación de una UPS. Contacto:Johan Cuellar ext. 15627, 13070	Electricidad
2019	6/07/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el edificio 405 Dpto de Física , se requiere mover una canaleta con cables eléctricos en el salón 203, aproximadamente a 20 cm del lugar actual. La anterior solicitud se realiza debido a la instalación de nuevas y dobles cortinas las cuales requiere un espacio mayor para su óptimo funcionamiento. Contacto:Edilma Peña ext. 13064	Ornamentación
2019	6/07/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el edificio 405 Dpto de Física , se requiere revisar la toma principal del salón 203, donde se conecta el computador está fallando y funciona de manera intermitente.. Contacto:Edilma Peña ext. 13064	Electricidad
2019	6/07/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el edificio 405 Dpto de Física , sala 210, se requiere revisar canaletas metálicas y conectores destapados, lo cual no permite hacer conexiones de equipos con seguridad, se requiere una conexión eléctrica temporal para dar una solución aproximadamente para 15 computadores. Contacto:Edilma Peña ext. 13064	Electricidad
2019	6/07/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el edificio 404 Dpto de Física , salon 313, se requiere revisar, las luminarias no están funcionando, por lo que se requiere, una conexión desde el edificio 405 para que puedan tener luz en las lámparas en la sala. Contacto:Edilma Peña ext. 13064	Electricidad
2019	6/07/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, departamento de Biología se requiere limpieza de hojas con carácter urgente ya que han presentado inundaciones por la acumulación de estos desechos. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería

2019	6/07/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología se requiere en el laboratorio de Biología Computacional adecuar la puerta de acceso al área. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2019	7/07/2019	453	Aulas de Ingeniería	instalación de dos contactores y dos térmicos en el cuarto de bombas del edificio 453 aulas de ingeniería. NOTA: los contactores y térmicos ya los compramos y los tenemos listos para la instalación	Electricidad
2019	7/07/2019	453	Aulas de Ingeniería	soldadura de bisagras en el salón 411 del edificio 453 NOTA: la puerta esta en riesgo de causar accidente por caída se sostiene de una sola bisagra	Ornamentación
2019	7/07/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere revisar las filtraciones presentadas en el laboratorio 151 los cuales comprometen los tacos eléctricos Contacto: Prof. Carolina Blanco Ext. 14485 - Daniela Roa Ext. 14409	Albañilería
2019	7/07/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Edificio Manuel Ancizar ala occidental. El Grupo Física Nuclear cuyo Director es el Profesor Luis Fernando Cristancho Mejía, Se requiere la reparación de las ventanas de las oficinas 2052, 2055, 2056, 2045, 2048 de esta dependencia, las cuales se encuentran en mal estado filtrándose el agua y el polvo. Contrato Libia Carbonell ext. 16572	Albañilería
2019	7/02/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de la Ciencia y el Juego se requiere el mantenimiento de la puerta principal. contrato señora Elizabeth Camargo ext. 11855	Ornamentación
2019	7/02/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de la Ciencia y el Juego se requiere el arreglo de unas lámparas y bombillos en la sala interactiva en la Concha acústica contrato señora Elizabeth Camargo ext. 11855	Electricidad
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere reparación en el Laboratorio 125 del profesor Martín caballero, se presenta una gran gotera que esta afectando material bibliográfico y reactivos. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere limpieza vidrios de invernadero 152B al lado del Departamento de Biología contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Ventanería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere reparación en laboratorio 122 se encuentra una filtración de agua contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere en el Laboratorio 119 la instalación de una chapa, esta esta pendiente desde el año pasado. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere reparación en la Oficina 148 del edificio 421 Departamento de Biología se presenta una gotera y que puede afectar el sistema eléctrico ya que cae exactamente en una de las tomas. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere reparación en el Laboratorio 120 se presenta una gran gotera, que el viernes pasado se se presento una inundación perjudicando el normal funcionamiento de actividades contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere reparación en e el Laboratorio 117 se presenta una gotera contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología Se requiere podar la maleza del invernadero interno al lado del Laboratorio 120 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2019	7/02/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere cambiar las lámparas (tubos fluorescentes) de los corredores de los edificios de matemáticas y física así como los salones de los mismos edificios. contacto Francisco Diaz ext. 13082	Electricidad
2019	7/02/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere pintar los salones 311,312, 202 afectados por las filtraciones de agua lluvias del año pasado. contacto Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2019	7/02/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios (405 y 404) se requiere pintar la oficina 209 de la dirección del departamento de matemáticas contacto Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2019	7/02/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matemáticas edificios 405 en la oficina 334 se requiere revisar problemas de humedad, esta solicitud es de carácter urgente, ya que desde que llegaron a esta oficina, esta tiene una pared y parte del techo con un problema de humedad grave y notorio, contacto Francisco Diaz ext. 13082	Albañilería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, en la Oficina 148 Se requiere la revisión de una gotera que afectar el sistema eléctrico ya que cae exactamente en una de las tomas. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, En el Laboratorio 125 del profesor Martín caballero se requiere la revisión de una gotera que esta afectando material bibliográfico y reactivos. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, En el Laboratorio 119 se requiere la instalación de una chapa, esta pendiente desde el año pasado. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2019	7/02/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Instalación de polo a tierra en una toma eléctrica del laboratorio 211 para ubicar equipo. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad
2019	7/02/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere la Revisión de 4 tomas eléctricas que dejaron de funcionar en el laboratorio 102.. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad
2019	7/02/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere la Revisión de la red eléctrica hall del segundo piso para instalación de microondas para uso de los estudiantes. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad
2019	7/02/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Arreglo en baño de público de mujeres y de profesoras en el segundo piso, por daño en la manguera del lavamanos e inodoro, la cual se encuentra con fuga de agua. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Plomería
2019	7/02/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, se requiere servicio de mantenimiento para el Laboratorio 125 del edificio 421 Departamento de Biología; (Profesor Martín Caballero) que tiene una gotera impresionante, se ha inundado y ha dañado documentos. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	7/08/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Museo de Historia Natural, requiere el arreglo de la puerta de la recepción del museo pues la madera que sostenía la puerta se pudrió y es de importancia pues es el acceso a los computadores de la recepción. Contactar a Camila Salazar Ext. 11535	Carpintería
2019	7/08/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Museo de Historia Natural, requiere el cambio de una bombilla para la vitrina de mariposas que se encuentra en la sala de artrópodos. . Contactar a Camila Salazar Ext. 11535	Electricidad
2019	7/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Cambio de guardas en 5 cerraduras de seguridad ubicadas en puertas de ingreso segundo piso frente a calle 26	Cerrajería
2019	7/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	Ajuste de 6 puertas de vidrio, ubicadas en puertas de ingreso en el segundo piso frente a la entrada de la calle 26; cambio de pivotes y sistema hidráulico	Ventanería
2019	7/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. Revisión y arreglo de reflectores ubicados en los 4 postes a los extremos del parqueadero en la Hemeroteca.	Electricidad
2019	7/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	6. Suministró e instalación de cerradura de seguridad en puerta de madera ubicada en bodega bajo escaleras primer piso entrada a sala de colecciones	Cerrajería
2019	7/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	7. Revisión y arreglo en baños primer piso costado oriental sala de colecciones, se encuentran sin suministro de agua	Plomería

2019	7/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	8. Suministro y postura de rejilla redonda en aluminio de 3" para sifón de piso ubicado en baño de hombres 3 piso hemeroteca	Plomería
2019	7/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	9. Arreglo de cerradura de bola de la puerta metálica de ingreso al tanque general de agua en sótano central.	Cerrajería
2019	7/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	10. Fumigación de maleza en pisos exteriores, andenes, adoquines, circulaciones en general alrededor de la Hemeroteca	Prados y Jardines
2019	7/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE LA ELABORACIÓN DE UN SOPORTE METALICO CON LA BASE EN MADERA PARA PODER COLOCAR UN MODEM EN EL CUAL DEBE IR INSCRIBIDO EN LA PARED, UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO.	Ornamentación
2019	7/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE LA ELABORACIÓN DE SEIS (6) ENTREPAÑOS EN MADERA PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA 405 DEL ÁREA DE TESORERÍA.	Carpintería
2019	5/08/2019	210	Facultad de Odontología	Se solicita por favor el préstamo del carro grúa para bajar el pendon que esta ubicado en la entrada del edificio de la facultad	Albañilería
2019	8/08/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1. Revisión llave lavaplatos del área de Instrumentación. 2. Revisión de poceta lavaplatos de cocina (tapada) 3. Revisión de poceta lavamanos baño de mujeres (tapada) 4. Revisión pedal de lavamanos salón de clase con escape, todas en el Edificio 507, Clínica para Pequeños Animales, funcionaria Ingrid Melissa Corredor, extensión 15385.	Plomería
2019	8/08/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	En el taller de mecanica fina de edificio 404 fisica, se requiere el mantenimiento de la tubería de agua potable, contacto Jaime Torres extensión 13028 cel. 3143162072 correo ceojedap@unal.edu.co	Plomería
2019	8/02/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere 20 tubos de luz florecente de 2 x 96 para instalarlos en todo el edificio. El Dpto se encarga de instalarlos. Contacto: Albeiro Perez ext. 14407	Electricidad
2019	8/02/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere la limpieza de las terrazas de caracter urgente. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Albañilería
2019	6/02/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Desmontar una pared de madera y vidrio, para luego instalarla en el interior del salón 202, con el fin de dividirlo y luego desmontar otra pared en madera y vidrio para colocarla al frente donde se desmontó la anterior...Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	1/02/2019	104	Auditorio León de Greiff	Arreglos Claustro San Agustín 1 Arreglo o cambio del botón del sanitario de damas 1 Corregir filtración de agua lluvia en ventanas de sala 1 y taller de restauración 1 Reparación de Filtración de agua lluvia techo sala 1 Vidrio en sala 1 segundo piso (19 x 38 cm) roto remplazar 1 Vidrio en sala 2 Segundo piso (22.8 x 34 cm) roto remplazar 1 Vidrio roto en reserva de la sala occidental primer piso (40 x 174.5) roto remplazar 1 Revisar y ajustar Baranda en al escalera principal para acceso al segundo piso. Arreglos en el Auditorio León de Greiff. cambio de las guardas y mantenimiento de las chapas de los Baños de Personas con capacidad reducida (con discapacidad) que se encuentran en el lobby del Auditorio León de Greiff. Se realizó una solicitud para el arreglo de los baños de hombres en el segundo piso del Auditorio, que se vienen tapando continuamente y el agua sucia se reboza por encima de la taza ocasionando inundación en el área. Agradezco la atene	Albañilería
2019	1/03/2019	571	Hemeroteca Nacional	Por inicio de jornada 24/7 a partir del día 9 de marzo del mes en curso, se hace necesario los arreglos relacionados; a saber: 1. Sala occidental primer piso, cambio de 282 tubos de 60 cm T8. / 1.1 Sala oriental primer piso, cambio de 210 tubos de 60 cm T8. / 1.2 Sala oriental y occidental, cambio de los balastos para tubos T8 de 60 cm, descritos en los numerales 1, 1.1 de las salas respectivas	Electricidad
2019	1/03/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Corte general de prados, jardines y desyerbada de materas	Prados y Jardines
2019	1/03/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Por Solicitud de la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá, se solicita el cambio de 98 tubos fluorescentes y 49 balastos T12 (1.20 mt), en la sala de colecciones, que se encuentra ubicada en el primer piso de la Hemeroteca, ya que hay muchos espacios sin iluminación	Electricidad
2019	1/03/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Suministro e instalación de 3 rejillas de piso de 5" exterior en el 2° piso del corredor posterior (costado nororiental), al lado de la cafetería / 4.1. Suministro e instalación de 1 rejilla de piso de 5" exterior en el 2° piso del corredor posterior (costado noroccidental), al lado de regallas.	Albañilería
2019	1/03/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud urgente manto Salud Pública, Oficina 149, se encuentra nuevamente goteando por las fuertes lluvias. Edificio 471 Facultad de Medicina.	Albañilería
2019	1/03/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de arreglo con flores, materas externas Facultad de Medicina	Prados y Jardines
2019	1/03/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de pintura puertas metálicas estación de Alto Voltaje al lado del Anfiteatro.	Pintura
2019	1/03/2019	471	Facultad de Medicina	Se solicita mantenimiento de pintura Laboratorio del Lípidos y Diabetes, se hizo el mantenimiento externo, pendiente el mantenimiento interno.	Pintura
2019	1/03/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere hidrolavadora para lavar pared de ladrillo pintada con grafiti.	Albañilería
2019	1/03/2019	471	Facultad de Medicina	Polo a tierra, revisión Laboratorio Electro spray. Se requiere con carácter urgente, ya que está pasando corriente.	Electricidad
2019	4/03/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Solicitud empotramiento de escalera en la pared, en reiteradas oportunidades se ha solicitado, realizaron toma medidas indicando que se requieren unos ganchos teniendo en cuenta el tamaño y que es metálica, en estos momentos esta en el pasillo obstaculizando la salida de emergencia.	Ornamentación
2019	4/03/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Solicitud de revisión puerta principal del Datacenter, teniendo en cuenta que en diciembre soldaron una parte y quedo una fisura que al abrir y cerrar la puerta esta traquea, situación que puede generar agrandamiento de la fisura, los compañeros quedaron en venir a corregirla pero no lo volvieron	Ornamentación
2019	4/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Adaptación y ajuste del marco de dos puertas de madera, Laboratorio de Microbiología FMVZ, funcionario Fabio Ramirez, Extensiin 15404	Carpintería
2019	4/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Suministro e instalación de un brazo hidráulico, laboratorio de microbiología, edificio 503, FMVZ, funcionario Fabio Ramirez, extensión 15404.	Cerrajería
2019	4/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión de la puerta msdera de ingreso al Laboratorio, laboratorio de Microbiología, edificio 503 FMVZ, funcionario Fabio Ramirez, extensión 15404	Carpintería
2019	4/03/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Revisión y Reparación cubierta interna, edificio 561 Avicola FMVZ, FUNCIONARIOS Tito Rodríguez, extensión 19459.	Albañilería
2019	4/03/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión y reparación cubierta externa, edificio 561E, Avicola FMVZ, funcionario Tito Rodríguez, extensión 19459.	Albañilería
2019	4/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Pintura Interna y externa sala de informática No. 1, y su respectiva puerta, edificio 481 FMVZ, funcionario Alejandro Cascavita, extensión 15330.	Pintura
2019	4/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Pintura interna y externa sala de informática No. 2 y su respectiva puerta, edificio 481 FMVZ, funcionario Alejandro Cascavita, extensión 15330.	Pintura
2019	4/03/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Ajustar puerta en mdaera en el cuarto del área de reactivos del Laboratorio de Nutrición Animal, edificio 561B FMVZ, funcionaria Luisa Fernanda Segura, extensión 10460 ó 19451.	Carpintería
2019	4/03/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Instalación de una lámpara en el cuarto área de ractivos del Laboratorio de Nutrición Animal, edificio 561 B FMVZ, funcionaria Luisa Fernanda Segura, extensiones 10460 ó 19451.	Electricidad
2019	4/03/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. Cambio de 12 luminarias fluorescentes TL5 a LED T8, ubicados en baños de Hombres, mujeres y minusvalidos de la Sala del Consejo Superior Universitario. Se suministra los tubos LED de 1.20 mt. / Los socket deben ser suministrados por mantenimiento.	Electricidad

2019	5/03/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	INSTALACION DE 2 VIDRIOS PARA LA OFICINA 1008. MEDIDAS 53 X 27.5	Ventanería
2019	5/03/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	CAMBIO DE TACOS DE MAYOR VOLTAJE CAJA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MANUEL ANCIZAR. POSGRADOS DERECHO.	Electricidad
2019	5/03/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	PODA DE ARBOL UBICADO AL FRENTE DEL AUDITORIO CAMILO TORRES.	Prados y Jardines
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	Se solicita rejilla para sifón del baño de dama tercer piso	Plomería
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita para la sala de sistemas un balastro de 17 W	Electricidad
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el aula maxima, arreglar silla usuarios, arreglo base en madera, tapizado e instalación.	Carpintería
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	Se solicita arreglo grietas muro salon 316 tercer piso	Albañilería
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para posgrados de rehabilitación oral arreglo socket de lampra de 48W	Electricidad
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el posgrado de ortodoncia balastro de 48w	Electricidad
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para la sala de cirugía de pregrado segundo piso arreglo grieta muro.	Albañilería
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el cuarto de esterilización clínica 1 y 2 primer piso, arreglo de visagras	Cerrajería
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita para la puerta del compresor 30-30, soldar visagras sueltas y arreglo de pasadores puerta.	Cerrajería
2019	5/03/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para la secretaria de la facultad, cambio de lamparas por lamparas LED.	Electricidad
2019	5/03/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita revisión de las tomas de electricidad y lamparas del baño publico del cuarto piso, ya que no tienen luz.	Electricidad
2019	5/03/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Revisión cuarto eléctrico (Electricidad) ubicado en el primer piso de la facultad.	Electricidad
2019	6/03/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Reparar cisternas baños damas y caballeros primer piso, edificio 561B, posgrado FMVZ, funcionaria Nohora Mora Tovar, extensión 19469 ó 19428	Plomería
2019	6/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-La corriente eléctrica de la unidad. Después del cambio de la caja y los daños generados por una sobrecarga eléctrica, se realizaron los ajustes por parte de ustedes pero posterior a esto, media unidad no presenta luz por lo cual solicito amablemente una revisión del cableado y corriente eléctrica COMPLETA de la unidad, ya que es de vital importancia para nuestros animales mantenerles la calefacción constante., Edificio 504 FMVMZ, URRAS, contacto Lina María Puentes Sanchez, extensión 15395.	Electricidad
2019	6/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Instalación de 12 chapas en una biblioteca ubicada en una oficina del segundo piso del Laboratorio de Patología FMVZ. edificio 502 contacto Leonardo Bernal ext. 15363.	Cerrajería
2019	6/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión y reparación de una roseta y toma corriente de un cuarto anexo a la sala de necropsia edificio 502 FMVZ. Contacto Leonardo Bernal ext. 15363.	Electricidad
2019	6/03/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Instalación de dos toma corriente para muebles que funcionan con extractor de vapores edificio 502 FMVZ, Sala de Necropsia Contacto Leonardo Bernal ext. 15363.	Electricidad
2019	6/03/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Revisión, arreglo y cambio de llave para agua, cuarto experimental ponedoras Edificio Avícola, edificio 561E, contacto Tito Rodríguez, extensión 19456.	Plomería
2019	6/03/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Ajuste escritorio de la portería, la tapa esta suelta	Carpintería
2019	6/03/2019	104	Auditorio León de Greiff	Atentamente se requiere la revisión y cambio de los vidrios de la marquesina que se encuentra ubicada en el techo de la escalera, que conduce al segundo piso del edificio del auditorio León de Greiff, estos vidrios se encuentran rotos y cada vez que llueve cae el agua por la escalera y ha ocasionado deterioro de la pintura de la baranda y las paredes del techo. Gracias por su colaboración.	Ventanería
2019	6/03/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 421, Departamento de Biología, se requiere en revisar, una zona del laboratorio 224 y la oficina 225 han quedado sin luz. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	6/03/2019	104	Auditorio León de Greiff	Atentamente se solicita el arreglo de una de las cisternas del baño de hombres del segundo piso, que se encuentra inhabilitada por que la descarga de agua queda continua cuando se activa el botón.	Plomería
2019	6/03/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia Se requiere un servicio para instalación de vidrio en ventana para la oficina 316 de Farmacia. Contacto Paola Rozo ext. 14617	Ventanería
2019	6/03/2019	450	Departamento de Farmacia	EDIFICIO 450 departamento de Farmacia se requiere pintar los salones de docencia (Salones 100, 112, 300, 307, 308 y 309) y de ser posible los pasillos del Departamento de Farmacia, debido a que estamos pendientes del proceso de acreditación y tendríamos visita de los pares evaluadores posiblemente en mayo. De ser posible se pueda realizar esta labor en un periodo de receso entre el 18 y 29 de marzo. contacto Carmen Alvarez ext. 14640	Pintura
2019	6/03/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de la Ciencia y el Juego- cerca a las aulas anexas al IPARM se requiere la revisión de las canales de agua y bajantes ya que cuando llueve se entra el agua a las oficinas del Museo de la Ciencia y el Juego, contacto Elizabeth Camargo ext. 11855	Albañilería
2019	6/03/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere revisar el laboratorio de tejidos, el cual tiene varias filtraciones de agua, que han deteriorado la pared, así como por posibles daños en los equipos.. Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext. 14640	Albañilería
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere corte el pasto de detras de la fotocopiadora, que ya está alto. Y no se cada cuanto pedimos lo de las ratas contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2019	6/03/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere Para el lab. 224, 2 tubos fluorescentes de iluminación contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere reparación con urgencia una revisión y arreglo del piso oficina 221 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere en el Laboratorio 119 colocar una chapa a un armario de puerta corrediza. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere en el baño de hombre 1er piso hay escape de agua en el sanitario el Pusch de desagüe esta dañado contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere pintura en la oficina 2019 - Dirección del Departamento de Biología contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Pintura
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere arreglo de gotera en laboratorio 117 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, se requiere arreglo pared grieta que amenaza con ampliarse Laboratorio 139 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	6/03/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, se requiere se requiere cambio de puertas de mesones en Laboratorio 139 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2019	6/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere el servicio de mantenimiento, debido a que se debe Independizar Circuito de tableros y encendido de luminarias para los siguientes laboratorios, 111 - 115 (Además se requiere mover de lugar unas canaletas eléctricas, debido que el laboratorio será usado para clases, en el laboratorio - 115 contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad

2019	6/03/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere la instalación de 4 tomas eléctricas con conexión a tierra, para la instalación de un equipo nuevo en el laboratorio 114 del edificio 404. contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	6/03/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 departamento de Estadística se requiere la revisión de mas de 20 lamparas que no prenden, Contactar a Cesar Fetecua o Kelly Pineda ext. 13210	Electricidad
2019	6/03/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 departamento de Estadística se requiere la Revisión de cerradura de la puerta del cuarto de servicios generales, tercer piso Contactar a Cesar Fetecua o Kelly Pineda ext. 13210	Cerrajería
2019	6/03/2019	450	Departamento de Farmacia	EDIFICIO 450 departamento de Farmacia se requiere la Instalación de 2 tubos fluorescentes con su respectivo balasto y tubos de repuesto (para no estar haciendo solicitudes tan seguido) en oficina del laboratorio 218 de fitoquímica, contacto Juber Sabogal ext. 14619	Electricidad
2019	6/03/2019	450	Departamento de Farmacia	EDIFICIO 450 departamento de Farmacia se requiere la Instalación de un bombillo ahorrador de luz blanca de enroscar. Se daño uno., contacto Juber Sabogal ext. 14619	Electricidad
2019	6/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, me permito solicitar revisión y suministro de tubos fluorescentes, en el pasillo del primer piso entrada principal al ICN., laboratorio de Botánica, colecciones de entomología laboratorio 218, primero y segundo piso del herbario. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	6/03/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Solicitud de revisión para adecuación de red eléctrica en el cuarto de almacenamiento (101), el cual sera implementando para instalación de neveras y revcos. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext . 14640	Electricidad
2019	6/03/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Revisión y mantenimiento de lamparas externas al Departamento de Farmacia, debido a que en la noche la iluminación es escasa. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext . 14640	Electricidad
2019	6/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere el corte de dos tubos y una base metálica, para colocar una nevera con carácter urgente en el depósito del material biológico y químico. (Depósito número 118). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2019	7/03/2019	453	Aulas de Ingeniería	Fumigar con ronda para la maleza al rededor del edificio 453 aulas de ingeniería.	Prados y Jardines
2019	7/03/2019	409	Laboratorio de Hidráulica	fumigar con ronda para eliminar la maleza frente al edificio 409 ensayos hidráulicos.	Prados y Jardines
2019	7/03/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	fumigar con ronda para eliminar maleza al rededor del edificio 406 I E I, 411 talleres de mecánica, 407 posgrados de materiales y procesos.	Prados y Jardines
2019	7/03/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	Fabricación e instalación de tapas en lamina coll rolle para tres cajas de aguas lluvias al frente y lado del edificio 406 I E I	Albañilería
2019	7/03/2019	453	Aulas de Ingeniería	Soldadura de las bisagras de la puerta del salón 405 del edificio 453 aulas de Ingeniería.	Ornamentación
2019	7/03/2019	104	Auditorio León de Greiff	Buen día atentamente solicito el arreglo de uno de los lavamanos del baño de mujeres que está inhabilitado por el goteo continuo en la llave y por un escape de agua cuando se usa por debajo. Muchas gracias.	Plomería
2019	7/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere limpieza en el ventanal del profesor Andrés Cuervo (Laboratorio No. 211). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	7/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, Se siguen presentando goteras en : Laboratorio No. 211 (Herpetología), y por el techo del laboratorio, Herbario (Salón 200), Terraza (Tercer piso), Techo del Museo de Historia Natural, profesora Marisol Amaya (Por el techo), Profesor Carlos Sarmiento (Por el techo),Al frente del laboratorio No. 220 (Biología Molecular) por el techo, Herbario del segundo piso (Fernando Gonzalez), Al lado de la recepción de MHN subiendo la escalera por el techo, Terraza del segundo piso. Oficina del profesor Edgar Linares (Por el techo), humedad en la oficina del profesor Favio Gonzalez Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	7/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, Revisión y suministro de tubos fluorescentes en el pasillo del primer piso (En trada del ICN), Herbario primero y segundo piso, Laboratorio de botánica, Colecciones de Entomología No. 218 en Secretaría y por el techo. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	7/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, Colocar una manija para abrir la puerta de depósito de cartulina (Primer piso, al fondo del herbario). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2019	7/03/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, Colocar una manija para abrir la puerta de depósito de cartulina (Primer piso, al fondo del herbario). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Ornamentación
2019	2/04/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere impermeabilización fachada 4 piso - Medicina Alternativa. SE encuentra con fisura externa, daño en muebles, cortinas y paredes. (nota: Se encuentra en la fachada de ingreso a la Facultad de Medicina edificio 471)	Albañilería
2019	1/04/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	cambio de vidrios rotos en la fachada primer piso costado norte del edificio 214 Antonio Nariño	Ventanería
2019	1/04/2019	409	Laboratorio de Hidráulica	cambio de vidrios rotos en la fachada primer piso del edificio 409 hidráulica	Ventanería
2019	1/04/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE REVISAR EL SENDERO PEATONAL DE ACUERDO AL CORREO ENVIADO EL 12 DE MARZO DE 2019, EN EL CUAL SE ADJUNTARON LAS FOTOS DE LOS ADOQUINES QUE AUN SE ENCUENTRAN SUELTOS.	Albañilería
2019	1/04/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS CANALES QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA FACULTAD. EL CUAL FUE ASIGNADO CON EL No. 10 EL 01 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 12:07:20 Y AÚN NO SE HA REALIZADO EL SERVICIO.	Albañilería
2019	2/04/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	soldadura de trece 13 sillas y un panel informativo	Ornamentación
2019	2/04/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	CON CARACTER PRIORITARIO SE REQUIERE REALIZAR ASENTAMIENTO DE BLOQUES EN LA PARTE NORTE DEL EDIFICIO CONTIGUO A LA FACULTAD DE DERECHO, YA QUE ESTOS DEMARCAN EL CAMINO HACIA LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NO SE ENCUENTRAN BIEN INSTALADOS PUESTO QUE SE PUEDE PRODUCIR ALGÚN ACCIDENTE CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE TRANSITA POR LOS ALREDEDORES. EN RAZÓN A QUE SE REALIZARA LA APERTURA DE LA PUERTA QUE SE ENCUENTRA EN ESTA ÁREA PARA LA SALIDA DE LA MISMA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Albañilería
2019	2/04/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SOLICITUD PRIORITARIA SE REQUIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA CISTERNA DEL BAÑO DE HOMBRES PRIMER PISO SE ENCUENTRA TAPADO, YA SE REALIZO EL MANEJO POR PARTE DE LA FACULTAD PERO SIGUE REBOTANDO EL AGUA HACIA FUERA.	Plomería
2019	2/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión de dos tomas ubicadas en el piso, al costado derecho al fondo de la Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, edificio 481 funcionario, Francisco Antonio Romero Alvarez, extensión 15332.	Electricidad
2019	2/04/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de impermeabilización marco de ventana de fachada externa ala sur escalera del primer al segundo piso.	Albañilería
2019	2/04/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere impermeabilización manto, quinto piso ala norte, desprendimiento de techo, motivo levantamiento de manto.	Albañilería
2019	2/04/2019	471	Facultad de Medicina	Jardinería. Plantar flores y matas en las materas externas. Fachada edificio 471	Prados y Jardines
2019	2/04/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere solicitud de mantenimiento del edificio de CEMU, se encuentra totalmente levantado. Este edificio se encuentra frente al edificio 471. Laboratorio de Simulación	Albañilería

2019	2/04/2019	471	Facultad de Medicina	Poda de pastos alrededor del edificio.	Prados y Jardines
2019	2/04/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de impermeabilización techo salón 505	Albañilería
2019	3/04/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienci	soldadura de bisagra oficina tercer piso administración	Ornamentación
2019	3/04/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienci	limpieza de cajas de captación de agua lluvia	Albañilería
2019	3/04/2019	239	Filosofía	destapar sifones de baño damas y caballeros primer piso	Plomería
2019	3/04/2019	x	x	arreglo baño 2 piso des habilitado por daños fluxometro	Plomería
2019	3/04/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	cambio de tejas rotas	Albañilería
2019	3/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	filtración de agua sobre laboratorio y sala germán colmenares parcheo sobre material bituminoso de carácter urgente gracias	Albañilería
2019	3/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	cambio de cheque en tubería de 3 pulgadas tercer piso	Plomería
2019	3/04/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	cambio contactor electrico en tablero de moto bombas presenta falla	Electricidad
2019	3/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	arreglo sistema de moto bombas	Electricidad
2019	3/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	arreglo de cajas de inspección metálicas parqueadero y zona de peatonal	Albañilería
2019	3/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	instalación de tapa sobre caja sanitaria y la limpieza de la misma; zona verde parte posterior derecha riesgo de caída	Albañilería
2019	3/04/2019	239	Filosofía	cambio de reflectores edificio filosofía	Electricidad
2019	3/04/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	instalación de reflectores exteriores frente al edificio 229 y 231	Electricidad
2019	3/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	suministro de tierra para arboles y diamante en el jardín freud en proceso de recuperación de zonas verdes	Prados y Jardines
2019	3/04/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	arreglo de jardineras perimetrales del edificio	Prados y Jardines
2019	3/04/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento terraza 5 piso, ubicadas oficinas 535 y 543, goteras fuertes.	Albañilería
2019	3/04/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de revisión manto terraza quinto piso, hay fisuras en el manto. Gracias.	Albañilería
2019	3/04/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Revisión y cambio de luminarias en el edificio 608 Centro de Cómputo,	Electricidad
2019	3/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	1. Corte general de prados, jardines y desyerbar materas.	Prados y Jardines
2019	3/04/2019	104	Auditorio León de Greiff	Atentamente solicito su colaboración con carácter urgente, para adquirir y colocar un flanche metálico de 10 metros de largo por 30 centímetros de ancho, para mitigar la gotera y filtración que se presenta en la marquesina de las escaleras que llevan al segundo piso de la Dirección de Patrimonio Cultural y que ocasiona daños en la pared y la madera que hay en esta zona y que con las lluvias este daño se incrementa. Muchas gracias.	Albañilería
2019	3/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Revisión y cambio de los reflectores, ubicados en los 4 postes a los extremos de la hemeroteca.	Electricidad
2019	3/04/2019	104	Auditorio León de Greiff	De manera atenta se solicita la adquisición del cambio de un taco que conecta las tomas del pasillo del Auditorio lobby, ya que no tiene la capacidad para instalar greca con puntos de café y cuando se usan estas grecas las tomas no funcionan por la sobrecarga de energía, por esta situación es importante realizar una revisión, pues esto se viene presentando cuando hay eventos que requieren punto de café. Agradezco su atención. Cordial saludo,	Electricidad
2019	3/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Cambio de guardas en cerradura de seguridad y en cerradura de bola; arreglo de pestillo en cerradura de bola en la puerta metálica ubicada en la salida a las escaleras del costado oriental, en el primer piso, hacia el datacenter de la hemeroteca.	Cerrajería
2019	3/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Adaptación y ajuste del marco de dos puertas de madera y ajuste división (en madera), edificio 503, laboratorio de Microbiología, funcionario Fabio ramírez A-Extensión 15404 /v/ 15368	Carpintería
2019	3/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Suministro e instalación de un brazo hidráulico , edificio 503, Laboratorio de Microbiología, funcionario Fabio Ramirez, extensiones 15404 /15367. FMVZ.	Cerrajería
2019	3/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo de canales por goteras el ultimo día de lluvia, laboratorio de Microbiología, edificio 503 FMVZ, funcionario Fabio Ramirez, extensiones 15404 ó 15367.	Albañilería
2019	3/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo de las pocetas por filtraciones y escapes de agua , laboratorio de Microbiología, edificio 503, FMVZ, funcionario Fabio Ramirez, extensiones 15404 ó 15367.	Plomería
2019	3/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Sala occidental primer piso, cambio de 150 tubos de 60 cm T8. / 4.1 Sala oriental primer piso, cambio de 60 tubos de 60 cm T8. / 4.2 Sala oriental y occidental, cambio de 20 balastos para tubos T8 de 60 cm	Electricidad
2019	3/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. Por Solicitud de la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá, se solicita el cambio de 98 tubos fluorescentes y 49 balastos T12 (1.20 mt), en la sala de colecciones, que se encuentra ubicada en el primer piso de la Hemeroteca, ya que hay muchos espacios sin iluminación	Electricidad
2019	3/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	6. Cambio de 12 luminarias fluorescentes TL5 a LED T8, ubicados en baños de Hombres, mujeres y minusvalidos de la Sala del Consejo Superior Universitario. Se suministra los tubos LED de 1.20 mt. / Los socket deben ser suministrados por mantenimiento.	Electricidad
2019	3/04/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Revisión de la puerta de madera del cuarto de reactivos ya que no cierra y como medida de bioseguridad se hace indispensable mantener estas sustancias con su respectiva seguridad, en el Laboratorio de Virología, FMVZ, edificio 561B, oficina 16 persona encargada Magda Beltrán León, oficina 16, extensión 19430	Carpintería
2019	3/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Adaptación y ajuste del marco de dos puertas de madera y ajuste division (en madera), laboratorio de Microbiología, edificio 503 FMVZ, funcionario Fabio Ramirez, extensión 15404/15368.	Carpintería
2019	3/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Suministro e instalación de un brazo hidráulico, laboratorio de Microbiología, edificio 503, FMVZ, funcionario Fabio Ramirez, extensión 15404 ó 15368	Cerrajería
2019	4/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Mantenimiento filtración de agua y según observó un señor de mantenimiento se requiere el cambio de la canastilla para lavaplatos. Este arreglo es prioritario debido a que es en la zona de necropsia y allí requerimos lavar material diariamente., laboratorio de Patología Aviar FMVZ, edificio 502, funcionaria Catalina Torres, extensión 15373.	Plomería
2019	4/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	7. Por solicitud de la División de Logística y posterior al retiro de los panales de abejas, se requiere la poda de los arboles que se encuentran ubicados en los 4 extremos de la Hemeroteca, donde están los postes que soportan los reflectores de iluminación y otros alrededor y próximos a la edificación.	Prados y Jardines
2019	4/04/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión y /o arreglo de luminarias de la plazoleta de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia por donde pasean los pacientes de la Clínica de Grandes Animales y los reflectores ubicados en patología veterinaria que tampoco están funcionando, funcionaria doña Blanca Cecilia Arevalo, secretaria Departamento de Ciencias para la Salud Animal, exten Lo anterior porque desde hace una semana partir de las 6:00 p.m., ha detectado que no hay iluminación, hecho que perjudica las labores de los estudiantes rotantes por las Clínicas, funcionaria doña Blanca Arevalo , secretaria Departamento de Ciencias para la Salud Animal, extensión 15354.	Electricidad
2019	4/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	8. Por solicitud de la División de Logística, se solicita el emboquillado del ladrillo de la fachada posterior del edificio, ubicado en la esquina del costado noroccidental, esto con el fin de que las abejas no sigan formando panales dentro de los muros y las dilataciones del ladrillo.	Albañilería

2019	4/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	9. HEMEROTECA AUDITORIO SEGUNDO PISO: CAMBIO DE KIT METALAR LAMPARAS)ELECTRICAS, SE REQUIERE ANDAMIO POR DOBLE ALTURA. / SE SUMINISTRA LOS REPUESTOS COMPLETOS SI DA A LUGAR.	Electricidad
2019	4/04/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	ARREGLO FILTRACION DE AGUA EDIFICIO MANUEL ANCIZAR (224)PASILLO ENTRADA PRINCIPAL.	Plomeria
2019	4/04/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	ARREGLO SISTEMA DE DESCARGUE BAÑO HOMBRES	Plomeria
2019	5/04/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA CAMBIO DE VIDRIO ROTO, OFICINA DE CALIDAD TERCER PISO	Ventaneria
2019	5/04/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE CANALIZAR CABLEADO ELECTRICO OFICINA DE BIENESTAR TERCER PISO	Electricidad
2019	5/04/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIER PARA LA SALA ANTONIO CASALE CAMBIO DE DOS VIDRIOS ROTOS, TERCER PISO.	Ventaneria
2019	5/04/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE ARREGLO DE BASCULANTE, SERVICIO DE IMAGENIOLOGIA, SEGUNDO PISO.	Ornamentación
2019	5/04/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA TERMINAR EL ARREGLO DE PLOMERIA DEL LABORATORIO 105 PRIMER PISO	Plomeria
2019	5/04/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA REVISION DE TOMA CORRIENTE . OFICINA DE LA TESORERIA, SEGUNDO PISO.	Electricidad
2019	5/04/2019	571	Hemeroteca Nacional	10. Por solicitud de la Sección de Mantenimiento y debido a la obsolescencia del sanitario con fluxómetro, ubicado en el baño de hombres del segundo piso, se requiere el cambio de la batería sanitaria	Plomeria
2019	5/04/2019	471	Facultad de Medicina	Buenas tardes, de manera atenta se solicita su amable colaboración con el mantenimiento de la motobomba aérea del 5 piso	Electricidad
2019	5/04/2019	471	Facultad de Medicina	Buenas tardes, de maner atenta me permito solicitar su amable colaboración con el lavado de los tanques de agua.	Plomeria
2019	5/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 Departamento de Física, Se requiere el cambio de iluminarias Piso 1: Pasillos 12 lámparas fundidas, ya que en este edificio se dictan clase después de las 6pm, contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	5/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 Departamento de Física, Se requiere el cambio de iluminarias Piso 2. Pasillo 12 lámparas fundidas, ya que en este edificio se dictan clase después de las 6pm, contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	5/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 Departamento de Física, Se requiere el cambio de iluminarias Salón de clase 216: 5 Lámparas fundidas, ya que en este edificio se dictan clase después de las 6pm, contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	5/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 Departamento de Física, Se requiere el cambio de iluminarias Salón de clase 215 8 lámparas fundidas, ya que en este edificio se dictan clase después de las 6pm, contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	5/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 Departamento de Física, Se requiere el cambio de iluminarias Salón de clase 214 3 lámparas fundidas, ya que en este edificio se dictan clase después de las 6pm, contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	5/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 Departamento de Física, Se requiere el cambio de iluminarias Sala de Computo 219 4 lámparas fundidas, ya que en este edificio se dictan clase después de las 6pm, contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	5/04/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Cambio de ubicacion de lampara en el salón 100, pasar la iluminación a la parte trasera del salón y arreglo del interruptor de encendido. Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext. 14640	Electricidad
2019	5/04/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Arreglo de las bancas ubicadas en el exterior del Departamento (ya se cuenta con la madera) Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext. 14640	Carpintería
2019	5/04/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere Arreglo techo del laboratorio 309, pasillo al frente del auditorio 300 y pasillo biblioteca, los cuales tienen filtraciones de agua, especialmente en los momentos de lluvia. Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext. 14640	Albañilería
2019	5/04/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere ARevisión y reparación de la toma eléctrica, que resultó averiada por un corto eléctrico - Laboratorio control de calidad (número 208) - Contactar profesora Clara Eugenia Plazas. Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext. 14640	Electricidad
2019	5/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 departamento de Estadística se requiere la revisión y reparación de una Bisagra de la puerta del salón 313, puerta metálica.Contactar a Cesar Fetecua o Kelly Pineda ext. 13210	Cerrajería
2019	5/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 departamento de Estadística se requiere la revisión y reparación de la Puerta del baño de mujeres del mismo edificio tercer piso puerta de madera Contactar a Cesar Fetecua o Kelly Pineda ext. 13210	Carpintería
2019	5/04/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 departamento de Estadística se requiere la revisión y reparación de la ventana de la oficina de la dirección del departamento Contactar a Cesar Fetecua o Kelly Pineda ext. 13210	Ornamentación
2019	5/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento.Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2019	5/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Revisar tomas que no funcionan 1,2 y 3 piso.Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2019	5/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Señalizar tacos de luz..Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Electricidad
2019	5/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Poner puertas de muebles en el laboratorio 222 de petrografia.Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Carpintería
2019	5/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Limpiar terraza hojas, para evitar que las bajantes se tapen Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Albañilería
2019	5/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere, Cortar el cesped. Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Prados y Jardines
2019	5/04/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio 224, Departamento de Geociencias se requiere Pintar el edificio Contactar a Patricia Sepúlveda ext. 16525.	Pintura
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar gotera en la sala de cableado de Internet y Telefonía. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar goteras por el techo del salón 200. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar gotera por el techo del pasillo del Museo de Historia Natural (Primer piso) Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar gotera por el techo en el depósito del alcohol (Primer piso) Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar gotera por el techo al lado de la recepción del MHN. (Escalera). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere goteras por las terrazas del segundo y tercer piso. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	5/04/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia en el Laboratorio 218 Fitoquímica se requiere Instalación de 2 tubos fluorescentes con su respectivo balasto y tubos de repuesto. Contacto Juber Sabogal Ext. 14619	Electricidad
2019	5/04/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia en el Laboratorio 316 se requiere mantenimiento para el arreglo de grieta (gotera) dado que presenta filtración de agua. Contacto Angela Cristina Mora Huertas Ext. 14656	Albañilería

2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere la revisión y suministro de tubos fluorescentes, balastos en el pasillo del primer piso entrada al ICN, . Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere la revisión y suministro de tubos fluorescentes, balastos en el laboratorio de Botánica, . Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere la revisión y suministro de tubos fluorescentes, balastos en la Colección de mamíferos sección de secos, herbario primero y segundo piso. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Colocar en el techo del herbario algunas láminas de dry wall que se cayeron (Segundo piso), en la oficina de fotografía y en el laboratorio de palinología. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Carpintería
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar las goteras en diferentes sitios del ICN. Ya que es un problema continuo. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	5/04/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Corte de ramas de los árboles que dan al frente del Herbario (Segundo piso) y al frente del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Prados y Jardines
2019	5/04/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Cambio de luminarias . Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Electricidad
2019	5/04/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Por filtración de agua, la cual se presenta en una toma eléctrica y en el tubo ubicado en el Cuarto de Archivo se requiere revisión de las bajantes y la respectiva reparación. Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	5/04/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro Se requiere,. Impermeabilizan en la cubierta del Observatorio Astronómico de la Uni-versidad Nacional Sede Histórica, dado que las intensas lluvias que han caído en los últimos días ha provocado que el agua se filtre afectando el techo de dicha instalación. La reparación o impermeabilizan es a la canal, dado que esta no se encuentra con ningún recubrimiento, aproximadamente son 40 Metros lineales.. Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	5/04/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro Se requiere, Limpieza de gárgolas Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	5/04/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro Se requiere, Retiro de excremento de paloma de la zona de la cúpula y respectiva fu-migación Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	5/04/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro Se requiere, 34. Instalación de cuatro vidrios en las ventanas del primer piso del edificio. Tamaño dos vidrios de 30 cm x 27, un vidrio de 29 cm x 32cm y un vidrio de 31cm x 30 cm. Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Ventanería
2019	5/04/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere la limpieza de canaletas y bajantes con corrector urgente, ya que hay varias goteras en la sala de consejo, de las cuales caen sobre los equipos, contacto Martha vargas ext. 15632	Albañilería
2019	2/05/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Solicitud de soporte para entrapamiento del mueble de la cafetería, con el peso de la fruta y los termos la tabla se esta hundiendo.	Carpintería
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA CAMBIO DE VIDRIO URGENTE PASILLO TECER PISO AL LADO DE LOS BAÑOS, ESTA FLOJO, CON PELIGRO QUE CAIGA EN LA ENTRADA DE LA FACULTAD, ENTRADA PEATONAL	Ventanería
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	Para la visita de habilitación de la Facultad, se requiere el cambio de 30 lamparas. las cuales ya se compraron por la Facultad, por lo anterior se requiere la instalación de las mismas, los funcionarios David y Victor realizaron el cambio de las anteriores, si es posible contar de nuevo con el apoyo de ellos.	Electricidad
2019	3/05/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE EL APOYO EN REALIZAR EL DESTAPE DEL ORINAL DEL BAÑO DE HOMBRES DEL PRIMER PISO.	Plomería
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita canalizar cables electricos, oficina de Bienestar, tercer piso	Electricidad
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita arreglo tomas corrientes del piso, servicios de radiología, segundo piso.	Electricidad
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita para la secretaria academica de la facultad, segundo piso, traslado de timbre.	Electricidad
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita arreglo lampara de 48 al posgrado de rehabilitación oral, segundo piso	Electricidad
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita cambio de balastro, para la oficina de dirección del posgrado de Rehabilitación Oral, segundo piso.	Electricidad
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita cambio y revisión de toma corriente, en posgrados oficina de dirección, segundo piso.	Electricidad
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita para la clinica de periodoncia, segundo piso, arreglo puerta principal, ornamentación	Ornamentación
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	se reitera la solicitud de arreglo de trampas de aguas residuales, para el laboratorio 105, primer piso de la facultad.	Plomería
2019	3/05/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita adicionar una trampa de residuos en la poseta del laboratorio 105 primer piso.	Plomería
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de impermeabilización Auditorio 802, Doctorado en Salud Publica, Unidad Camilo Torres Bloque 4 módulo C	Albañilería
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de poda de pastos, por favor realizarlo hacia el 15 de mayo del presente año. Gracias	Prados y Jardines
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Siembra de flores y adecuación de jardines internos y externos de la Facultad.	Prados y Jardines
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud urgente mantenimiento tanque de agua subterráneo de la Facultad. Nos encontramos realizando el servicio manualmente, ya que esta no está funcionando.	Plomería
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere colocar 40 lámparas led Laboratorio de Equipos Comunes, contamos con el materiales, pero por la altura se requiere personal de mantenimiento	Electricidad
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de sonda eléctrica para destapar lavamanos del Anfiteatro de la Facultad de Medicina. Urgente visita de la Secretaría de Salud.	Plomería
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de soldadura para sillas de mesas metálicas externas de la Facultad. Los estudiantes no cuentan con espacios para sentarse y almorzar.	Ornamentación
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere electricista para independizar sistema de luces ingreso Facultad de Medicina. Siempre se encuentran prendidas, y no se pueden apagar.	Electricidad
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere por favor electricista, para independizar sistema de luces segundo piso facultad. No se pueden apagar. Todo el tiempo están prendidas.	Electricidad
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere destapar drenaje frente al Anfiteatro. Se ha inundado varias veces, ocasionando serios problemas de ingreso	Plomería
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Se solicita impermeabilización de vidrios Laboratorio de Movimiento Corporal Humano, piso primero 164. Con la señora Angie.	Ventanería
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere tapar conductos de aire del anfiteatro, se están inundando las piscinas con las lluvias, ya que hay orificios que deben ser sellados. Agradecemos mucho su amable colaboración	Ornamentación
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de revisión filtración 4 piso sala de estudio, costado norte Edificio 471. No se identifica la procedencia y se está dañando tanto el techo como el piso del 5 piso.	Albañilería

2019	6/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Instalación de 2 tomas eléctricas doble en el laboratorio de microbiología, edificio 503, área almacenamiento de reactivos FMVZ, contacto con Ana Constanza Riveros, Coordinación de Laboratorios, extensiones 15374 ó 15331.	Electricidad
2019	6/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Instalación de 2 tomas eléctricas dobles en la sala de necropsia, edificio 503, área de almacenamiento de reactivos. FMVZ, contacto Ana Constanza Riveros, Coordinación de Laboratorios, extensiones 153371 ó 15331.	Electricidad
2019	6/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Instalación de 4 tomas eléctricas dobles y 2 terminales de voz y datos, en el área asignada a la oficina de laboratorio y gestión ambiental, edificio 506, FMVZ, oficina exterior anexa a la farmacia de CGA., contacto Ana Constanza Riveros, coordinación de Laboratorios, extensiones 15374 ó 15331	Electricidad
2019	6/05/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Reparar cisternas baños damas y caballeros primer piso y destapar pileta baño primer piso, edificio 561B, posgrados FMVZ, contacto: Nohora Mora Tovar, extensiones 19469 y 19428.	Plomería
2019	6/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo de 4 tomas eléctricas en el área asignada a la oficina de laboratorio y gestión ambiental, edificio 506, FMVZ, oficina exterior anexa a la farmacia de CGA. contacto Ana Constanza Riveros, extensiones 15374 ó 15331.	Electricidad
2019	6/05/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	instalación de vidrios faltan tes en la fachada del edificio 408 ensayos hidráulicos	Ventanería
2019	6/05/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufac	cambio de vidrios en el laboratorio de posgrados de materiales y procesos	Ventanería
2019	6/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo varios puntos de soldadura para asegurar los soportes de los cajones de una mesa metálica ubicada en la sala de necropsia. edificio 503; FMVZ, contacto Leonardo Bernal, extensión 15363.	Ornamentación
2019	6/05/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo daño de bisagra en puerta de almacenamiento de concentrados y maquinaria de equipo de ordeño. Siendo un potencial riesgo para estudiantes y trabajadores., edificio 561B FMVZ, sala de ordeño anexo edificio posgrados, contacto Medica Veterinaria Andrea Ruiz, extension 15401.	Carpintería
2019	6/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de puerta metálica en la entrada principal del Laboratorio de Patología la cual se encuentra muy deteriorada. Edificio 503 FMVZ, contacto Leonardo Bernal, extensión 15363	Ornamentación
2019	6/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de Matemáticas edificios 405 en la oficina 336-338 se requiere la limpieza de canaletas, bajantes posible imperbielización, contacto Francisco Diaz ext. 13082	Albañilería
2019	7/05/2019	104	Auditorio León de Greiff	1.En relación a la evaluación realizada por Gestión Ambiental y según el análisis de riesgos ambientales que se presentan en el Edificio 104 Auditorio León de Greiff, se evidenció la afectación a la calidad del agua potable, (tanque ubicado en el sótano), debido a que este tanque no tiene tapa de protección y cada vez que se fumiga o se realizan brigadas de aseo el agua tiene problemas de contaminación, por lo tanto se solicita la revisión para ubicar una tapa de protección para estos tanques y evitar riesgos mayores.	Ornamentación
2019	7/05/2019	104	Auditorio León de Greiff	2.Según la visita realizada por Gestión Ambiental se encontró en el Edificio 104 Auditorio León de Greiff (5to piso – caracolas), varios cables eléctricos expuestos, demasiado cercanos entre ellos y cerca de máquinas eléctricas, que pueden ocasionar descargas y accidentes personales, solicitamos su colaboración para realizar una revisión con el fin de mejorar la condición y funcionamiento en este sitio.	Electricidad
2019	7/05/2019	571	Hemeroteca Nacional	1. Corte general de prados, jardines y desyerbar materas.	Prados y Jardines
2019	7/05/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Poda de árboles que se encuentran ubicados en las esquinas y alrededor Hemeroteca.	Prados y Jardines
2019	7/05/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Revisión y mantenimiento de los reflectores, ubicados en los 4 postes a los extremos de la hemeroteca.	Electricidad
2019	7/05/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Limpieza de sumideros que se encuentra ubicados alrededor de la hemeroteca en el corredor vial y la entrada vehicular de la calle 26, que presenta acumulación de barro y malos olores.	Albañilería
2019	7/05/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. Por solicitud de la División Bibliotecas de la sede Bogotá, se requiere el cambio de 10 balastos y 20 tubos de 96 ", primer piso sala colecciones	Electricidad
2019	7/05/2019	571	Hemeroteca Nacional	6. Cambio de Kit Metalar en lámparas eléctricas ubicadas en Auditorio segundo piso de la Hemeroteca, se requiere andamio por doble altura. / Se suministran los repuestos sí da a lugar.	Electricidad
2019	7/05/2019	571	Hemeroteca Nacional	7. Por Solicitud de la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá, se requiere el cambio de 100 tubos fluorescentes y 50 balastos T12 (1.20 mt) en la sala de colecciones, que se encuentra ubicada en el primer piso de la Hemeroteca.	Electricidad
2019	7/05/2019	571	Hemeroteca Nacional	8. Por Solicitud de la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá, sala occidental primer piso, se requiere el cambio de 150 tubos de 60 cm T8. / 8.1 Sala oriental primer piso, cambio de 60 tubos de 60 cm T8. / 8.2 Sala oriental y occidental, cambio de 20 balastos para tubos T8 de 60 cm.	Electricidad
2019	7/05/2019	571	Hemeroteca Nacional	9. Por solicitud de la División de Logística, se requiere el emboquillado del ladrillo de la fachada lateral del edificio, ubicado en la esquina noroccidental, esto con el fin de que las abejas no sigan formando panales dentro de los muros y las dilataciones del ladrillo.	Albañilería
2019	7/05/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de tubos fluorescentes en SALÓN DE CLASE 502-17 Torreón 3, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de zootecnia, el cual a la fecha NO le funciona ninguno de los tubos fluorescente. Agradezco la prioridad en su gestión, debido a que dicho salón tiene programadas clases durante TODA la semana en especial, las coordinadas por el doctor Jairo Jaime Correa, quien para la exposición de sus clases utiliza el tablero. Contacto Ana Gladys Rodríguez Secretaria Dirección Curricular Medicina Veterinaria y de Zootecnia, extensión 15324	Electricidad
2019	8/05/2019	210	Facultad de Odontología	Se solicita por favor el préstamo del carroelevador, para bajar el pendon que esta ubicado en la entrada del edificio de la facultad	Albañilería
2019	8/05/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita revisión puerta de emergencia entrada lateral de la Facultad, puerta metálica, no cierra tiene sello de seguridad.	Ornamentación
2019	8/05/2019	421	Departamento de Biología	Detrás del Edificio 421 del Departamento de Biología, área aleña al centro de acopio de residuos, se requiere servicio con carácter prioritario la poda de áreas verdes. Contacto Martha Vargas. Ext. 15632	Prados y Jardines
2019	8/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere revisar las iluminarias de la oficina del profesor Jaime Aguirre, segundo piso Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	8/05/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Cambio interruptor de la luz del salón 102, para instalación y adecuación de tablero..Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Electricidad
2019	8/05/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Revisión polos a tierra del laboratorio 102, debido a que se requiere la instalación de equipos, los cuales quedaron pendientes debido a que encontraron que no contaba con este mecanismo .Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Electricidad
2019	8/05/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Revisar el laboratorio de tejidos, el cual tiene varias filtraciones de agua, que han deteriorado la pared, así como por posibles daños en los equipos (esta solicitud se había hecho, sin embargo se sugirió se realizara en el mes de mayo) Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Albañilería
2019	8/05/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo caja de paso, puesto que por temas de humedad, se esta desprendiendo del techo (ubicado en el laboratorio 102 - farmacia industrial) Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Albañilería

2019	8/05/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo lavamanos del baño de mujeres ubicada en el tercer piso la cual se encuentra desprendido de la pared. Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Plomeria
2019	8/05/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo goteras ubicadas en el auditorio y salón 309, en este último espacio dicha gotera esta justo donde están ubicados los equipos de cómputo. Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Albañileria
2019	8/05/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo ventana laboratorio grupo de investigaciones farmacéutico ubicado en el primer piso, el cual rompieron al parecer el fin de semana. Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Ornamentación
2019	8/05/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Instalación bombillas de tubos largo para laboratorio de tejidos Ubicada en el tercer piso y laboratorio farmacotecnia ubicada en el primer piso (en total son 5). Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Electricidad
2019	8/05/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de la Ciencia y el Juego se requiere el mantenimiento de la puerta de madera de la oficina administrativa, contrato señora Elizabeth Camargo ext. 11855	Carpintería
2019	8/05/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de la Ciencia y el Juego se requiere el mantenimiento de las canales de agua nueva mente, contrato señora Elizabeth Camargo ext. 11855	Albañileria
2019	8/05/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de la Ciencia y el Juego se requiere el mantenimiento y arreglo de unas lamparas en el pasillo y la cafeteria , contrato señora Elizabeth Camargo ext. 11855	Electricidad
2019	8/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matematicas edificios (405) se requiere cambio de bombillas de los corredores contacto Francisco Diaz ext. 13082	Electricidad
2019	8/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matematicas edificios (405) se requiere, Pintura de las oficinas 209 y 219 del edificio 404 contacto Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2019	8/05/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	En el departamento de matematicas edificios (404) se requiere cambio de bombillas en los salones 310, 317 y 312 contacto Francisco Diaz ext. 13082	Electricidad
2019	8/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matematicas edificios (405) se requiere pintura en el salon 310, 311 y oficinas 338, 336, 334,346 afectado por las filtraciones de agua lluvia del año pasado. contacto Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2019	8/05/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el departamento de matematicas edificios (405) se requiere, revisión y mantenimiento de los pisos 310 y 311, afectado por las lluvias del año pasado, contacto Francisco Diaz ext. 13082	Albañileria
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el Edificio Manuel Ancizar ala suroccidental 2º piso Edificio 224.Se requiere colaboración en la mano de obra para pintar el pasillo del segundo piso donde se encuentran ubicadas las oficinas de los integrantes del Grupo de Física Nuclear, el auditorio que es utilizado por los profesores en sus clases habituales y la puerta principal. El área es entre 180 a 200 mts cuadrados de pintura, material que el Grupo de Física Nuclear asumirá.contacto fernando Cristancho ext. 16572	Pintura
2019	8/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de tubos fluorescentes para el pasillo del primer piso (Entrada ICN), Laboratorio de Botánica, Herbario primero y segundo piso, Colecciones de Entomología (Segundo Piso), Cafetería (Primer piso).. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	8/05/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Corte de ramas de los árboles que se encuentran alrededor del edificio del ICN y al frente del ICN (A la redonda). Para este trabajo se debe contar con la presencia del profesor Edgar Linares. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Prados y Jardines
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Revisar tomas que no funcionan 1,2 y 3 piso Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Señalizar tacos de luz. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	n el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Poner puertas de muebles en laboratorio 222 de petrografia. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Carpintería
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Limpiar terraza hojas, para evitar que las bajantes se tapen Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Albañileria
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cortar el cesped.Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Prados y Jardines
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Arreglar sillas de laboratorio madera..Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Carpintería
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Pintar departamento..Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Pintura
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Ventana se va a caer oficina 326. Contacto:Patricia Sepulveda ext. 16225	Ornamentación
2019	8/05/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambio de malla en terraza departamento, goteras en todas las oficinas del 3er piso..Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Albañileria
2019	8/05/2019	450	Departamento de Farmacia	DIFICIO 450 departamento de Farmacia se requiere instalación de 2 tubos fluorescentes con su respectivo balasto y tubos de repuesto (para no estar haciendo solicitudes tan seguido) en oficina del laboratorio 218 de fitoquímica contacto Juber Sabogal ext. 14619	Electricidad
2019	6/05/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo daño en cuelleras, cadenas y estructuras metálicas de puestos de espera de ordeño, lo que impide la adecuada restricción de los animales, poniendo en peligro estudiantes, animales y trabajadores, edificio 561B, FMVZ, sala de ordeño anexo posgrados, contacto Médica Veterinaria Andrea Ruiz Cristancho, extensión 15401	Ornamentación
2019	5/05/2019	471	Facultad de Medicina	Se reitera nuevamente el servicio de arreglo de mesas del Laboratorio 179, a cargo de la Profesora Nhora, ya habían venido pero no se terminó el proceso.	Carpintería
2019	4/06/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud urgente de sillas metálicas de cafetería para estudiantes, docentes y administrativos. Las sillas se encuentran en la cafetería ubicada en el patio interno de la Facultad de Medicina, debido a que cada vez se están rompiendo más y no contamos con espacios para que los estudiantes y administrativos almuercen. Ya quedan pocas y necesitamos con carácter urgente el ornamentador. Agradecemos mucho la atención y colaboración que le brinden a la presente. Cordial saludo.	Ornamentación
2019	4/06/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de arreglo de ventanas en equipos comunes, superficie alta.	Ornamentación
2019	4/06/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere el apoyo para el anclaje de lookers de toda la Facultad de Medicina, que debido a la Secretaría de Salud lo requiere. Por el volumen, lo estará haciendo contratistas y se requiere la colaboración de la Sección de Mantenimiento para poder cubrir todo. Agradecemos su amable atención y colaboración	Ornamentación
2019	4/06/2019	471	Facultad de Medicina	Buenos días respetados señores: De manera atenta me permito solicitar su amable colaboración con instalar los pasadores de las puertas de los baños públicos del primer y segundo piso. No contamos con los pasadores, pero se requiere cerrar las puertas.	Ornamentación
2019	4/06/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento manto 5 piso. Debido a que se está deteriorando notablemente el salón 505. Cordial saludo. Jannette	Albañileria
2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	1. Corte general de prados , jardines y desyerbada de materas, incluida la uña de gato del primer piso	Prados y Jardines

2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Se reitera la revisión y mantenimiento de los reflectores, ubicados en los 4 postes a los extremos de la hemeroteca. (aprobada mediante solicitud 647 del 27 de mayo/19)	Electricidad
2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Por solicitud de la División Bibliotecas de la sede Bogotá, se requiere el cambio de 10 balastos y 20 tubos de 96", primer piso sala colecciones.	Electricidad
2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. Por Solicitud de la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá, se requiere el cambio de 100 tubos fluorescentes y 50 balastos T12 (1.20 mt), en la sala de colecciones, que se encuentra ubicada en el primer piso de la Hemeroteca, ya que hay muchos espacios sin iluminación.	Electricidad
2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	6. Sala occidental primer piso, cambio de 150 tubos de 60 cm T8. / 4.1 Sala oriental primer piso, cambio de 60 tubos de 60 cm T8. / 4.2 Sala oriental y occidental, cambio de 20 balastos para tubos T8 de 60 cm. (aprobada mediante solicitud 652 del 27 de mayo/19)	Electricidad
2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	7. Por solicitud de la División de Logística, se solicita el emboquillado del ladrillo de la fachada posterior del edificio, ubicado en la esquina del costado noroccidental, esto con el fin de que las abejas no sigan formando panales dentro de los muros y las dilataciones del ladrillo. (aprobada mediante solicitud 653 del 15 de mayo/19)	Albañilería
2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Ajustado: "Por solicitud de la División Bibliotecas de la sede Bogotá, se requiere el cambio de 10 balastos y 20 tubos de 96", primer piso sala colecciones. Se suministrará el material completo, si da a lugar. (aprobada mediante solicitud 649 del 27 de mayo/19 y no se ha realizado)	Electricidad
2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. Ajustado: "Por Solicitud de la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá, se requiere el cambio de 100 tubos fluorescentes y 50 balastos T12 (1.20 mt), en la sala de colecciones, que se encuentra ubicada en el primer piso de la Hemeroteca, ya que hay muchos espacios sin iluminación. Se suministrará el material completo, si da a lugar. (aprobada mediante solicitud 651 del 27 de mayo/19)	Electricidad
2019	4/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. Ajustado por segunda vez, por error de Andres Rodriguez: "Por Solicitud de la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá, se requiere el cambio de 100 tubos fluorescentes y 50 balastos T12 (1.20 mt), en la sala de colecciones, que se encuentra ubicada en el primer piso de la Hemeroteca, ya que hay muchos espacios sin iluminación. Se suministrará el material completo, si da a lugar. (aprobada mediante solicitud 651 del 27 de mayo/19 y no se ha realizado)	Electricidad
2019	4/06/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	Se solicita servicio eléctrico para realizar desmonte y reparación de un moto ventilador en el invernadero de vidrio. Contacto: Luis Romero	Electricidad
2019	5/06/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	reparación de las moto bombas de inmersión una ya se des habilito y otra esta presentando falla revisión realizada por el sr robayo ha principios de mayo	Bombas y equipos
2019	5/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	filtraciones de agua sobre una de las oficinas de literatura oficina 3052 el techo esta en manto algunas juntas se han cedido	Albañilería
2019	5/06/2019	x	x	cambio he instalación de tejas traslucidas ya se compraron pendiente la instalación	Albañilería
2019	5/06/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüis	instalación de espejo baño de caballeros segundo piso corredor de lingüística	Ventanería
2019	5/06/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	instalación de lamparas corredor primer piso	Electricidad
2019	5/06/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	poda de árbol parte posterior del edificio al lado de la rampa	Prados y Jardines
2019	5/06/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	arreglo de jardineras perimetral del edificio	Prados y Jardines
2019	5/06/2019	239	Filosofía	arreglo de jardineras perimetral del edificio	Prados y Jardines
2019	5/06/2019	239	Filosofía	arreglo de bajante de agua lluvia parte posterior del edificio	Albañilería
2019	5/06/2019	225	Edificio Rogelio Salmona de Postgrados en Cienc	arreglo interior y perimetral del edificio jardineras	Prados y Jardines
2019	5/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	arreglo de camino peatonal en malas condiciones empalme del anillo vial y el edificio costado occidental	Albañilería
2019	5/06/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	fabricación he instalación puerta baño damas y caballeros segundo y tercer piso docentes y administrativos	Ornamentación
2019	5/06/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	arreglo del hidro flow perforado	Plomería
2019	5/06/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	arreglo circuito de moto bombas del edificio muestras de contacto-res entregadas al se Robayo	Bombas y equipos
2019	5/06/2019	x	x	evaluacion de sistema de calefacción bioterio de roedores para determinar daños y su compra de manera urgente gracias	Electricidad
2019	5/06/2019	x	x	montaje de linea de corriente independiente para bioterio de roedores	Electricidad
2019	5/06/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA PARA SALON 302, BALASTRO DE 48 W. TERCER PISO.	Electricidad
2019	5/06/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA ARREGLO ESCAPE TUBERIA, EN POSGRADO DE ORTODONCIA, SEGUNDO PISO	Plomería
2019	5/06/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA ARREGLO PUERTA METALICA, ENTRADA PRINCIPAL POSGRADO DE PERIODONCIA, SEGUNDO PISO	Ornamentación
2019	5/06/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA 10 TUBOS DE 32 W PARA CLINICAS DE PREGRADO 1 Y 2, PRIMER PISO.	Electricidad
2019	5/06/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE SOLDADURA EN ARCHIVADOR DE LA CENTRAL DE HISTORIAS CLINICAS, PRIMER PISO FACULTAD.	Ornamentación
2019	5/06/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA BALASTRO DE 96W, PARA LABORATORIO 105, PRIMER PISO	Electricidad
2019	5/06/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED, PARA LOS POSGRADOS DE LA FACULTAD, SE ACLARA QUE LA FACULTAD CUENTA CON TODO EL MATERIAL (LAMPARAS Y TUBOS) PARA DICHA INSTALACIÓN.	Electricidad
2019	5/06/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA REVISION URGENTE DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA GREGA EN LA CAFETERIA YA QUE ESTA BAJANDO LOS TACOS.	Electricidad
2019	5/06/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA CAMBIO DE LAMPARA DEL SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO, SEGUNDO PISO.	Electricidad
2019	5/06/2019	471	Facultad de Medicina	Buenas tardes respetados señores: De manera atenta me permito solicitar su amable colaboración con la reubicación de un cable externo al edificio 471 por el lado de Salud Pública. Este cable fue colocado por la obra la Alameda y no está instalado adecuadamente. Solicitamos corregir la instalación. Agradecemos su amable atención y colaboración, ya que se ha visto varios inconvenientes por el cable.	Electricidad
2019	5/06/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de poda de prados, para el 30 de junio de 2019, alrededores de la Facultad de Medicina, edificio 471.	Prados y Jardines
2019	5/06/2019	471	Facultad de Medicina	Arreglo de jardines internos y externos de la Facultad de Medicina. Fecha finales de junio.	Prados y Jardines
2019	5/06/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de poda de prados por los alrededores del Bioterio, Cemu y Laboratorio de Entomología que se encuentran frente al edificio 471.	Prados y Jardines
2019	6/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Suministrar e instalar tanque para agua y arreglo de tubería, edificio 561E, Avícola, FMVZ contacto Tito Rodríguez, extensión 19459.	Plomería
2019	6/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Reparar uniones y bajantes de cnales, edificio Avícola 561E FMVZ, contacto Tito Rodríguez, extensión 19459.	Plomería
2019	6/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Cptar elcesped y podar árboles, edificio Avícola, 561 E, FMVZ, contacto Tito Rodríguez, extensión 19459.	Prados y Jardines
2019	6/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Desmontar, trasladar e instalar dos (2) extractores de olores, edificio Avícola 561 E, FMVZ contacto Tito Rodríguez, extensión 19459	Electricidad

2019	6/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Cortar el césped y podar de l patio interno del edificio 481 de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, funcionaria Ana Gladys Rodríguez, Secretaria Dirección Curricular FMVZ, extensión 15324.	Prados y Jardines
2019	6/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión de una chapa a cual presenta dificultad para desplazar el picaporte ubicada en la entrada principal de la sala de Necropsia; edificio 503; contacto Leonardo Bernal Ext. 15363, FMVZ.	Cerrajería
2019	6/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	. Cambio de puerta metálica que esta por desprenderse de las bisagras. Ubicación Laboratorio de Patología, FMVZ ,edificio 502 contacto Leonardo Bernal Ext. 15363.	Ornamentación
2019	6/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Puntos de soldadura a cuatro cajones metálicos para la mesa de corte de casos de diagnostico ubicada en la sala de necropsia FMVZ; edificio 503 Contacto Leonardo Bernal ext. 15363.	Ornamentación
2019	6/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	11. Poda de árboles que se encuentran ubicados alrededor de la Hemeroteca, incluidos los que están colindando con el edificio.	Prados y Jardines
2019	6/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	12. Por solicitud de la Sección de Mantenimiento y después de la verificación realizada por el operario William Chaparro, se recomienda nuevamente, que debido a la obsolescencia del sanitario con fluxómetro, ubicado en el baño de hombres del segundo piso, se hace necesario el cambio del aparato sanitario (Esta solicitud fue anulada sin justificación mediante solicitud 489 del 20 de mayo/19.) "Motivo para la anulación: Se anula esta solicitud debido a que después de efectuar una revisión total del baño de hombres del segundo piso se encontró en normal funcionamiento. Si se desea una remodelación total del baño se sugiere dirigir la correspondiente solicitud a la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico (DODF)." Tema avalado por el Ingeniero Diego Grajales el día de hoy, quien hizo presencia en la Hemeroteca	Plomería
2019	6/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Adaptación y ajuste del marco de dos puertas de madera y ajuste de división, laboratorio de Microbiología, edificio 503 FMVZ, contacto Fabio Ramírez, extensión 15404/15368.	Carpintería
2019	6/06/2019	571	Hemeroteca Nacional	13. Se solicita revisión e instalación de interruptor eléctrico conmutable en Sala de colecciones primer piso costado occidental, sala que da hacia la calle	Electricidad
2019	6/06/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	cambio de vidrio roto en la fachada del edificio 408 ensayos hidráulicos NOTA : en días pasados cambiaron unos pero quedaron pendiente otros por cambiar	Ventanería
2019	6/06/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufac	cambio de vidrios rotos en la fachada del edificio 407 laboratorio de materiales y procesos	Ventanería
2019	6/06/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufac	fabricación de 6 cajas metálicas para el laboratorio de fundición	Ornamentación
2019	6/06/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	Limpieza de canales del edificio 408 ensayos hidráulicos. NOTA: se requiere hacer ese trabajo con la maquina de trabajos en alturas	Albañilería
2019	6/06/2019	412	Laboratorio de Ingeniería Química	Limpieza de canales del edificio 412 ingeniería química, NOTA: se requiere hacer ese trabajo con la maquina de trabajo en alturas	Albañilería
2019	6/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo de canaletas, ya que con las lluvias se han presentado nuevas filtraciones y humedades, edificio 503, Laboratorio de Microbiología FMVZ, contacto Fabio Ramírez, extensión 15404 ó15368.	Albañilería
2019	7/06/2019	401	Facultad de Ingeniería	reparación y soldadura de los seguros de las ventanas del edificio 401 insignia	Ornamentación
2019	8/06/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias frente al auditorio en el techo se requiere resanar y pintar, ya que por una gotera, el techo se daño contacto Martha vargas ext. 15632	Albañilería
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Detrás del Edificio 421 del Departamento de Biología, área aledaña al centro de acopio de residuos, se requiere servicio con carácter prioritario de la poda de áreas verdes. Allí esta ubicado el archivo central de la Facultad de Ciencias, Contacto Martha Vargas. Ext. 15632	Prados y Jardines
2019	8/06/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere la reparación de dos vidrios en el salón 346 del Contacto: Nury Alzate Cruz ext: 14401. Oficina 104-Primer piso edificio 451-Química.	Ventanería
2019	8/06/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 Posgrado de de Química, se requiere de carácter urgente, revisar y reparar fuerte humedad en el techo, que esta rodeando en zona eléctrica (bombillos), que se presenta en el laboratorio ESCA. Contacto Albeiro Perez Taller de Mantenimiento- Química No. 136 ext: 14407.	Albañilería
2019	8/06/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 Posgrado de de Química, se requiere la instalaión de mallas en carcamos para prevenir la entrada de palomas que afecta las instalaciones por los desechos que emiten. Laboratorio ESCA de Posgrado. contacto Albeiro Perez Taller de Mantenimiento- Química No. 136 ext: 14407.	Ornamentación
2019	8/06/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Departamento de Química se requiere muy amablemente y de carácter urgente,la revisión y reparación de filtración de agua en el salón 239 que viene del tercer piso y entra a la primera caja eléctrica del mencionado salón. contacto Albeiro Perez Taller de Mantenimiento- Química No. 136 ext: 14407.	Albañilería
2019	8/06/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Departamento de Química se requiere muy amablemente y de carácter urgente la revision y reparación de filtración de agua en el laboratorio 341 debido a la temporada de fuertes lluvias y se filtran por los conductos eléctricos ocasionando peligro de seguridad. contacto Albeiro Perez Taller de Mantenimiento- Química No. 136 ext: 14407.	Albañilería
2019	8/06/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Departamento de Química se requiere muy amablemente y de carácter urgente la revision y reparación de filtración de agua, originada en el techo de los laboratorios 317 y 325 (LEA), el señor Albeiro ya reviso y destapó las bajantes que son el origen de la mencionada filtración pero siguen presentando inconvenientes de fuerte humedad,el señor Albeiro sugiere el cambio de las bajantes que están afectando los dos laboratorios contiguos, favor verificar si realmente es el cambio de las bajantes o es otro cosa. contacto Albeiro Perez Taller de Mantenimiento- Química No. 136 ext: 14407.	Albañilería
2019	8/06/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452-Posgrados de Química. se requiere muy amablemente y de carácter urgente, revisar y reparar, fuerte humedad en el techo, rodeado de zona eléctrica (bombillos), que se presenta en el laboratorio ESCA , Por favor dirigirse a la oficina 104 Recepción de Química para revisar los materiales requeridos con Paola Alfonso o el Profesor Cesar Sierra contacto Albeiro Perez Taller de Mantenimiento- Química No. 136 ext: 14407.	Albañilería
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, invernadero 155 (de la Profesora Luz Marina) se requiere el Cambio de las tomas a 220 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	8/06/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Ointyra externa e interna del edifici de la Planta Telefonica. Contacto con el Profesor Fernando Herrera	Pintura
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, invernadero 155 (de la Profesora Luz Marina) se requiere Poner en funcionamiento el contactor que se encuentra allí. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	8/06/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo filtración de agua en las paredes del laboratorio 306. .Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Albañilería
2019	8/06/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, la revisión de escape de agua en las cisternas del baño de los hombres del tercer piso Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Plomería

2019	8/06/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Revisión tomas eléctricas que no cuentan con polo a tierra en el laboratorio 102-D Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext . 14640	Electricidad
2019	8/06/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Instalación de codo para poceta de lavado y reforzamiento de silicona en las ventanas del laboratorio de investigación de control de calidad 209. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext . 14640	Plomería
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere la colaboración en la instalación de una cortina (es hacer 2 orificios con sus chazos) en la oficina 120A. contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere Para la oficina 120B cambio de tubo fluorescente por lámpara LED contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere pintura en la oficina 219 - Dirección del Departamento de Biología contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Pintura
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere mantenimiento de chapa de área de servidores que cierre suave (lab. 201B) contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere en la oficina 105, Instalación de puertas en armario (Profesor Montenegro) contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere reparación de filtrado rastros chorro de agua en pared lateral derecha (lab. 201B) contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere mantenimiento eléctrico, no hay corriente en cinco tomas de uno de los dos mesones del salón Laboratorio 117 contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, laboratorio 1174 Se requiere reparación de ventilador, no gira ventiladores-extractores y en el interruptor hay corto contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, laboratorio 117, Se requiere arreglo de uno los sifones de las posetas de lavado contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2019	8/06/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere pintura en oficina 220 se suministra pintura contactar a Eulises Maldonado Ext. 11316.	Pintura
2019	8/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere una nueva toma eléctrica o traslado de toma eléctrica en la oficina de la Profesora Astrid Baquero Oficina 358, contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	8/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere un punto eléctrico : Toma trifásica en la of. 343 (Profesores Carlos Quimbay y Maurizio De Sanctis) para la UPS. contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	8/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere revisión conexiones eléctricas antigua) Profesora Astrid Baquero Oficina 358, edificio 404, extensión existe dentro de la oficina un interruptor en la pared que no se usa dentro de la oficina y no se sabe de donde es o si se puede quitar, además hay un cable dentro de la pared al parecer de conexiones eléctricas anteriores que debe ser retirado. contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	8/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere Separación de circuito eléctrico de tomas eléctricas por equipo de laboratorio., y dos tomas nuevas. laboratorio 108 del Profesor Juan Domingo Baena, contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	8/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere 10 tomas eléctricas nuevas. Laboratorio 102 Profesor Gustavo Martínez B. contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	8/06/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere Mover luminaria del pasillo, está bajo una gotera del techo, piso 2, edificio 405. contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	8/06/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere Revisión Pared agrietada en sala de cómputo sala 219 contacto Edilma sanchez ext. 13064	Albañilería
2019	8/06/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere Arreglo toma eléctrica en mesa de sala de cómputo. Edificio 405 sala 219 contacto Edilma sanchez ext. 13064	Electricidad
2019	8/06/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 405 departamento de Estadística se requiere pintar las puertas de las siguientes oficinas, 331, 331, 340, 342, 329, 327, 336, 338, 325 el señor Francisco de la Facultad las reviso y se requiere los siguientes materiales: 15 pliegos de lija de #150 , 1/4 de galon de masilla, 3 galones de pintura de esmalte blanco, 7 brochas de 7" y 7 brochas de 3" y un galon de tiner agradezco la sección nos apoye con los materiales, que la Facultad nos apoya con la mano de obra. Contactar a Cesar Fetecua o Kelly Pineda ext. 13210 o Martha Vargas de la Unidad Administrativa ext. 15632.	Pintura
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere la demolición de una sección del mesón del laboratorio del No. 224 FT - IR Contacto: Roger Higuera Laboratorio de Infrarojo cel: 3115240993 <rhiguerar@unal.edu.co	Albañilería
2019	8/06/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere en el laboratorio No. 226, arreglar el Marco de una ventana exterior, colocar vidrio . Contacto: Roger Higuera Laboratorio de Infrarojo cel: 3115240993 <rhiguerar@unal.edu.co	Ornamentación
2019	8/06/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere la reparación de 5 puertas de mesones de trabajo . Contacto: Roger Higuera Laboratorio de Infrarojo cel: 3115240993 <rhiguerar@unal.edu.co	Ornamentación
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere en el laboratorio No. 224, arreglar Marco ventana exterior, Sellar con Silicona los vidrios ya que hay humedad en el laboratorio de IR. Contacto: Roger Higuera Laboratorio de Infrarojo cel: 3115240993 <rhiguerar@unal.edu.co	Ornamentación
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 451 Dpto de Química, se requiere en el laboratorio No. 224, colocar un vidrio que esta roto Contacto: Roger Higuera Laboratorio de Infrarojo cel: 3115240993 <rhiguerar@unal.edu.co	Ventanería
2019	8/06/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 Posgrado de de Química, se requiere el mantenimiento de las diferentes exclusas del aire que están localizadas en el Laboratorio de Investigación en Combustibles y Energía, Edificio de Posgrados; lo anterior, dado que en algunas partes de las columnas faltan rejillas con lo cual ingresan las palomas cayendo sin que puedan salir por lo tanto, se llena de excremento y también mueren afectando la salubridad y el ambiente del laboratorio. contacto profesora Yazmin Yaneth Agámez-Pertuz o el señor Yeimer Gustavo ext. 14448 - 14469- 14482	Ornamentación
2019	8/06/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 Posgrado de de Química, se requiere el mantenimiento del techo del pasillo y de la planta de carboquímica dado que tiene perforaciones y existen grandes filtraciones de agua que, en tiempos actuales de lluvia, caen sobre los equipos y en horarios donde estamos realizando las clases de la asignatura del laboratorio avanzado de química industrial y de los trabajos de grado y posgrado. contacto profesora Yazmin Yaneth Agámez-Pertuz señor Yeimer Gustavo ext. 14448 - 14469 - 14482	Albañilería
2019	8/06/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Desmontar algunas láminas de dry wall que están en la oficina 222A, para ser trasladadas e instaladas en el herbario del segundo piso. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería

2019	8/06/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de bombillas para el primero, segundo piso del herbario y Colecciones Entomológicas (Lab .218). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	8/06/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Limpieza de canaletas alrededor del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Revisar tomas que no funcionan 1,2 y 3 piso Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Señalizar tacos de luz. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Información de tanques de agua. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Plomería
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Poner puertas de muebles en laboratorio 222 de petrografia. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Carpintería
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Limpiar terraza hojas, para evitar que las bajantes se tapen. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Albañilería
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Arreglar sillas de laboratorio madera. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Carpintería
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Pintar departamento. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Pintura
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere revisar y reparar la ventana que se va a caer oficina 326.. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Ornamentación
2019	8/06/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere revisar la red eléctrica del primer piso del Departamento de Geociencias se encuentra colapsada, se solicita muy respetuosamente la revisión y adecuación que se requiera, teniendo en cuenta que no genera energía a todos los laboratorios y equipos del primer piso y no sabemos si pueda generar un corto, bajón de luz y daño de equipos. Equipos que se requieren de estar conectados durante el día.. Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	11/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo Patio Interno, junto a Sala de Espera de la Clínica para Pequeños animales (limpieza y retiro de hierba y pasto), edificio 507 FMVZ contacto Ingrid Corredor, extensión 15385	Prados y Jardines
2019	11/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Verificación y arreglo de Iluminación general de la Clínica para Pequeños Animales (en revisión visual se detectan 32 lamparas completas de tubos led que no encienden + 17 tubos adicionales fundidos). edificio 481, contacto Ingrid Melissa Corredor, extensión 15395.	Electricidad
2019	11/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión de toma eléctrica doble en pasillo principal junto a puerta de Instrumentación. Clínica para Pequeños Animales, FMVZ, edificio 507, contacto Ingrid Melissa Corredor, extensión 15385.	Electricidad
2019	11/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión llave lavaplatos del área de Instrumentación. Clínica para Pequeños Animales, FMVZ, edificio 507, contacto Ingrid Melisa Corredor, extensión 15385.	Plomería
2019	11/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión de poceta lavaplatos de cocina (tapada), Clínica para Pequeños Animales, FMVZ, edificio 507, contacto Ingrid Melisa Corredor, extensión 15385.	Plomería
2019	11/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Revisión de poceta lavamanos baño de mujeres (tapada), Clínica para Pequeños Animales, FMVZ, edificio 507, contacto Ingrid Melissa Corredor, extensión 15385.	Plomería
2019	11/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión pedal de lavamanos salón de clase con escape, Clínica para Pequeños Animales, FMVZ, edificio 507, contacto Ingrid Melissa Corredor, extensión 15385.	Plomería
2019	11/06/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión de lavamanos consultorio de Triage, Clínica para Pequeños Animales, FMVZ, edificio 507 contacto Ingrid Melissa Corredor, extensión 14385.	Plomería
2019	11/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisión del sistema de luz de la oficina 25, el cual no prende al accionarse el interruptor, la oficina está ubicada en el laboratorio de bacteriología del edificio de posgrados (2do piso Edificio 561B) de la Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia, contacto Magda, extensión 19430.	Electricidad
2019	11/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Cambio o reparación de tres chapas, la primera que corresponde a mi oficina (#25) que tiene un tipo antiguo de chapa, a la cual no se le puede sacar copia a la llave, laboratorio de bacteriología del edificio de posgrados (2do piso Edificio 561B) de la Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia, contacto Magda, extensión 19430.	Cerrajería
2019	11/06/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Arreglo chapa que corresponde al cuarto de reactivos, a la cual se le corrigió el marco de la puerta debido a que no se podía cerrar, y una tercera chapa, que corresponde al cuarto de desinfección y lavado que no cierra a pesar de accionarse el seguro.en el laboratorio de bacteriología del edificio de posgrados (2do piso Edificio 561B) de la Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia, contacto Magda extensión 19430.	Cerrajería
2019	2/07/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE PODAR EL PASTO Y DESYERBAR EL JARDÍN QUE QUEDA AL REDEDOR DEL EDIFICIO	Prados y Jardines
2019	2/07/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE APOYO PARA LA REVISIÓN DEL ORINAL DEL BAÑO DEL PRIMER PISO DE HOMBRES, HAY ESCAPE DE AGUA.	Plomería
2019	2/07/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Desmonte y retiro de paneles y cintoteca ubicados en Centro de Cómputo de la Hemeroteca primer piso ala oriental, contactar con Edward González ext.12029 cel 3118529039	Carpintería
2019	2/07/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Desmontar cajonero empotrado en puesto de trabajo e instalarlo en la pared, contactar a Monica Melo ext 12008	Carpintería
2019	2/07/2019	701	Departamento de Cine y Televisión	Teniendo en cuenta que en el mes de septiembre se tiene Programado el festival Equinoxio, dentro del cual se realizan proyecciones sobre la fachada de la Escuela de Cine y Televisión Edificio 701, se solicita amablemente la pintura de esta. Agradezco su gestión a esta solicitud a fin de llevar a cabo nuestras proyecciones en el marco de dicho Festival. Atentamente, JUAN GUILLERMO BUENAVENTURA A. Director Escuela de Cine y Televisión	Pintura
2019	2/07/2019	103	Polideportivo	Cambio de vidrio rotos, talleres.	Ventanería
2019	2/07/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA DE CARACTER URGENTE ELCAMBIO DE LAS LAMPARA Y BOMBILLOS DE LAS CLINICAS DE POSGRADO, TENIENDO EN CUENTA LA VISITA DE HABILITACIÓN DE LAS CLINICAS DE LA FACULTAD, AGRACECEMOS COORDINAR LO MAS PRONTO POSIBLE, ESTA SOLICITUD YA HABIA SIDO ASIGNADA CON NUMERO - Mantenimiento Asignación Solicitud numero 780.	Electricidad
2019	3/07/2019	409	Laboratorio de Hidráulica	cambio de vidrios rotos en el pasillo segundo piso edificio 409 ensayos hidráulicos	Ventanería
2019	3/07/2019	409	Laboratorio de Hidráulica	cambio de bisagras en la puerta metálica principal del edificio 409 ensayos hidráulicos	Ornamentación
2019	3/07/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufac	cambio de vidrios rotos en una ventana del edificio 407 hacia el edificio de hidráulica	Ventanería
2019	3/07/2019	471	Facultad de Medicina	Se rompió espejo del Laboratorio de Movimiento Corporal Humano, se solicita su cambio, ya que lo requieren con caracter urgente. Agradezco de antemano la atención y colaboración que le brinden a la presente.	Ventanería
2019	3/07/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de pintura e impermeabilización techo pasillo primer piso, ubicado por el lado de los baños públicos, auditorios, entrada Anfiteatro, corredor. Teniendo en cuenta que ya se hizo impermeabilización de los techos, pero queda pendiente el resane interno, en la visita de la Secretaría de Salud detectaron estas fallas en los techos.	Pintura

2019	3/07/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento techo laboratorio de Clase, primer piso terapias, junto al Auditorio Rivas Merizalde. Techo desprendido. Se realizó impermeabilización en techo, pendiente parte interna.	Albañilería
2019	3/07/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de mantenimiento Techo y junta del Departamento de Toxicología. Se suministran los materiales.	Albañilería
2019	3/07/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de pegado de pisos, Laboratorio de Equipos Comunes, con la señora Yolanda.	Albañilería
2019	3/07/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de cambio de iluminaria entrada Facultad de Medicina, que se encuentran titilando y es molesta para los usuarios. No se realiza por la Facultad debido a la altura de la misma.	Electricidad
2019	3/07/2019	471	Facultad de Medicina	Mantenimiento de techos pasillos corredor primer piso, ubicado entre Laboratorio de Histotecnología, Cirugía, Morfología, salones 115, Nutrición. Tema alturas. Gracias	Albañilería
2019	3/07/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE APOYO DE PERSONAL DE ALTURAS PARA ASEGURAR LAMPARAS EN EL AUDITORIO RAQUEL NATIVIDAD PINTO AFANADOR.	Electricidad
2019	4/07/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE APOYO DEL CERRAJERO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LA CHAPA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE UBA RAMAJAL (CALLE 30 SUR No. 11 ESTE 81).	Cerrajería
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA REVISION CHAPA ESCRITORIO SALA DE SISTEMAS TERCER PISO. NELLY RICAURTE	Cerrajería
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA PARA EL TERCER PISO SALA DE SISTEMAS 40 TUBOS DE LUZ DE 17 W	Electricidad
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA URGENTE ARREGLO PUERTA METALICA CLINICA 3 SE DESCOLGO	Ornamentación
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA URGENTE ARREGLO PUERTA METALICA LABORATORIO 105 PRIMER PISO	Ornamentación
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA ARREGLO LAMPARA DE 96W LABORATORIO 105 PRIMER PISO.	Electricidad
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	NEUEVAMENTE SE SOLICITA TERMINAR EL ARREGLO DE TRAMPAS DE AGUAS RESIDUALES, LABORATORIO 105 PRIMER PISO	Albañilería
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE 18 TUBOS DE 32 W PARA LAS CLINICAS DE PREGRADO 1 Y 2	Electricidad
2019	5/07/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA TRANSLADAR LAMPARA DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO, SEGUNDO PISO	Electricidad
2019	5/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	1. Independizar registro de agua de los baños al lado de la cafetería 2° piso Hemeroteca, en razón a que cuando se activa el push de los lavamanos no se bote tanta agua por la presión, de lo contrario, si se disminuye y se cierra el registro, ya el agua en el sanitario no funciona y no evacua los residuos solidos, pero queda moderada el agua en los lavamanos.	Plomería
2019	5/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Corte de prado y arreglo y desyerbada de jardines en materas del 2° piso y donde esta la uña de gato	Prados y Jardines
2019	5/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Fumigación de maleza en pisos exteriores, andenes, adoquines, circulaciones en general alrededor de la Hemeroteca	Prados y Jardines
2019	5/07/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Por Solicitud de la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá y el inicio de la jornada 24 hora el 13 de julio/19, se requiere que en la sala occidental y oriental del primer piso, se requiere el cambio de tubos fundidos de 60 cm T8. / 8.1 Sala oriental y occidental, cambio de balastos para tubos T8 de 60 cm.	Electricidad
2019	5/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Instalación del platero que ya tenemos en el laboratorio de Patología Aviar, edificio 502, funcionaria Catalina Torres, extensión 15373. según indicaciones de la solicitud 470 de la dependencia de Mantenimiento.	Albañilería
2019	8/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo de canaletas, ya que con las lluvias se han presentado 3 goteras, edificio 503, Laboratorio de Microbiología, FMVZ, contacto Fabio Ramirez, y/o profesora Martha Cecilia Suárez, extensiones 15404, 15368.	Albañilería
2019	8/07/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo de pocetas del laboratorio, por pérdida del recubrimiento de cemento blanco y hay filtraciones, edificio 503, Laboratorio de Microbiología, FMVZ, contacto Fabio Ramirez y/o Martha Cecilia Suarez, EXTENSIONES 15404, 15368.	Albañilería
2019	8/07/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere soportes para los esqueletos en metal, del Anfiteatro. El señor Richard Agredo, ya tomó las medidas, y tiene conocimiento del tema. Agradecemos su amable atención y colaboración. Cordial saludo Jannette Mejía	Ornamentación
2019	8/07/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de instalación de polo a tierra, Primer Piso edificio 471, Facultad de Medicina, y a se cuenta el material. Gracias por su colaboración.	Electricidad
2019	8/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere pintar los laboratorios del electromagnetismo número 106, 108 y 110 contacto zulma Ruiz ext. 13082	Pintura
2019	8/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere pintar el almacén que queda en el primer piso, cerca a los laboratorios del electromagnetismo, contacto zulma Ruiz ext. 13082	Pintura
2019	8/07/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere revisar todas las tomas y parte electrica de los laboratorios del electromagnetismo, contacto zulma Ruiz ext. 13082	Electricidad
2019	8/07/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias frente al auditorio en el techo se requiere resanar y pintar, ya que por una gotera, el techo se dañó contacto Martha vargas ext. 15632	Pintura
2019	8/07/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere pintar la fachada del edificio ya que hay muchos letreros de mal gusto, contacto Martha vargas ext. 15632	Pintura
2019	8/07/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere de carácter prioritario la limpieza de la canaletas y bajanmtes del edificio, contacto Martha vargas ext. 15632	Albañilería
2019	8/07/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere de carácter prioritario la limpieza de sanjas y alcantarillas que estan alrededor del edificio, estan muy tapadas de pasto, contacto Martha vargas ext. 15632	Albañilería
2019	8/07/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere pintar la oficina de Bienestar de Facultad, por ende se requiere los siguientes materiales, la Facultad da la mano de obra, Media caneca de pintura blanca, Tres láminas de lija y Estuco contacto Martha vargas ext. 15632	Pintura
2019	8/07/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, en el laboratorio 122, Se requiere el cambio de sistema de iluminación del cuarto de crecimiento, El actual sistema de balastos se encuentra en malas condiciones, se daña frecuentemente y es poco eficiente energéticamente. contactar Xavier Marquín Casas, Profesor Asociado o el señor Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	8/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere el suministro de tubos fluorescentes para el Herbario del primero y segundo piso Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	8/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Limpieza de canaletas alrededor del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	8/07/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere arreglo de goteras, Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	8/07/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo gotera Auditorio (salón 300), esta solicitud ya había sido atendida, sin embargo, aun presenta goteras. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Albañilería
2019	8/07/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Instalación de codo para poceta de lavado y reforzamiento de silicona en las ventanas de los laboratorios de control de calidad 209 y 208 Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Plomería
2019	8/07/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Instalación de 1 bombillo de tubo largo en el laboratorio 208, Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad

2019	8/07/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, lArreglo chapa laboratorio 317 Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Cerrajería
2019	8/07/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo de las bancas ubicadas en el exterior del Departamento (ya se cuenta con la madera) esta solicitud se realizó el 5 de abril sin embargo aun no contamos con información de que ya se haya tramitado esta solicitud Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Carpintería
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento.Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Señalizar tacos de luz...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Poner puertas de muebles en laboratorio 222 de petrografia...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Carpintería
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Limpiar terraza hojas, para evitar que las bajantes se tapen.Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Albañilería
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Arreglar sillas de laboratorio madera...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Carpintería
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Pintar la fachada del departamento...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Pintura
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Reportar Ventana que esta en riesgo de caerse en cualquier momento oficina 326...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Ornamentación
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambio de manto en terraza departamento, goteras en todas las oficinas del 3er piso...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Albañilería
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Retirar candados lockers 3 piso meteorología...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Cerrajería
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere En espacio de la Oficina 305, fue taponada, pero hay malos olores en el espacio como si se estuviera filtrando agua...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Plomería
2019	8/07/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Ajusta puesta secretaria dirección oficina 201.Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Ornamentación
2019	5/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA FACHADA CASA GAITAN CASA 9 Y 10. DADO QUE SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL AL INTERIOR DE LAS CASAS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y SIN ESTA IMPERMEABILIZACION CONTINUARA LAS HUMEDADES DETERIORANDO LAS OFICINAS	Albañilería
2019	5/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	PINTURA EXTERIOR EDIFICIO 201	Pintura
2019	5/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	CAMBIO DE ORINAL BAÑO PRIMER PISO	Plomería
2019	5/08/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	ARREGLO DE VENTANA OFICINA 1026 EDIFICIO MANEL ANCIZAR	Albañilería
2019	5/08/2019	104	Auditorio León de Greiff	Buen día: Atentamente solicito su colaboración para realizar el cambio de la cisterna del baño de mujeres que se encuentra rota y la revisión de la salida de agua para que pueda ser usado este servicio.	Plomería
2019	5/08/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE REALIZAR EL PODADO DEL PASTO.	Prados y Jardines
2019	5/08/2019	608	Unidad de Servicios de Computación y SIA	Cambio de luminarias en el pasillo del Data Center, edificio 608 Centro de Cómputo	Electricidad
2019	5/08/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita su colaboracion con el resane y pintura del techo de la Central de Historias Clínicas, primer piso	Pintura
2019	5/08/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita revision Planta Electrica de la Bomba de agua de la Facultad.	Electricidad
2019	5/08/2019	210	Facultad de Odontología	DE NUEVO SE REITERA ESTA SOLICITUD DE CARACTER URGENTE SE SOLICITA DE CARACTER URGENTE EL CAMBIO DE LAS LAMPARA Y BOMBILLOS DE LAS CLINICAS DE POSGRADO, TENIENDO EN CUENTA LA VISITA DE HABILITACIÓN DE LAS CLINICAS DE LA FACULTAD, AGRADECEMOS COORDINAR LO MAS PRONTO POSIBLE, ESTA SOLICITUD YA HABIA SIDO ASIGNADA CON NUMERO - Mantenimiento Asignacion Solicitud numero 780.	Electricidad
2019	8/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	1. Corte general de prados , jardines y desyerbada de materas, incluida la uña de gato del primer piso	Prados y Jardines
2019	8/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Reparación motobomba eyectora aguas negras edificio Hemeroteca Nacional costado occidental	Bombas y equipos
2019	8/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Fumigación de maleza en pisos exteriores, andenes, adoquines, circulaciones en general alrededor de la Hemeroteca	Prados y Jardines
2019	8/08/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere ajustar gabinetes en la oficina de la vicedecanatura de investigación, de caracteer prioritario ya que hay personas que trabajan ahí, y en cualquier momento se pueden caer y ocasionar un accidente, contacto Martha vargas ext. 15632	Carpintería
2019	8/08/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro Se requiere,. Cambio de luminarias Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Electricidad
2019	8/08/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro Se requiere, . Resane y pintura del techo y demás áreas afectadas por la humedad en el Observatorio Astronómico. Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Pintura
2019	8/08/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede centro Se requiere,. 3. Corta de pasto de prados y jardines (llevar elementos correspondientes). Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Prados y Jardines
2019	8/08/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere,. Cambio de luminarias . Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Electricidad
2019	8/08/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere,. 2. Media caña revisión y reparación (humedad, deterioro de la pared sur oriente del edificio). . Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	8/08/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	Edificio 404 Departamento de Física, Se requiere, de manera URGENTE colocar las rejillas de los sifones del edificio 405 debido a que las ratas volvieron a ingresar por estos sifones.Los sifones del primer piso y segundo no cuentan con estas rejillas., contacto Gilma Velez ext. 13084	Plomería
2019	9/08/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Sala Occidental, cambio de balastos de 4*17 wt y sus respectivos tubos, o en su defecto, cambio a LED de 10 Wt	Electricidad
2019	3/09/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	cambio de vidrios rotos en en la fachada primer y tercer piso	Ventanería
2019	3/09/2019	407	Postgrados en Materiales y Procesos de Manufactura	cambio de un registro de control de agua potable para el edificio 407 Nota: el registro esta ubicado en el prado entre el edificio 406 y 409	Plomería
2019	3/09/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	plantar matas en un espacio dentro del edificio edificio 406	Prados y Jardines
2019	3/09/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	soldar tubos en una escalera interna del edificio 406 IEI	Ornamentación
2019	3/09/2019	471	Facultad de Medicina	Respetados señores, de manera atenta nos permitimos solicitar su amable colaboración con la poda de prados alrededor de la Facultad de Medicina, Edificio 471 y CEMU	Prados y Jardines
2019	3/09/2019	471	Facultad de Medicina	Buenos días de manera atenta se solicita su amable colaboración con la poda de pasto dentro del Bioterio frente al edificio 471. Agradecemos su amable colaboración.	Prados y Jardines
2019	3/09/2019	471	Facultad de Medicina	Buenos días, respetados señores, de manera atenta me permito solicitar su amable colaboración en el arreglo de jardines del edificio 471, tanto interno como externos. Mil gracias.	Prados y Jardines

2019	3/09/2019	471	Facultad de Medicina	Se requiere los pasadores de las puertas de los baños públicos y privados de la Facultad de Medicina, debido a que se han presentado varios problemas por no tenerlos. Agradecemos la atención y colaboración que le brinde a la presente	Ornamentación
2019	3/09/2019	471	Facultad de Medicina	Buenos días de manera atenta nos permitimos solicitar nuevamente el anclaje de los casilleros de la Facultad, debido a que la Secretaría de Salud los ha requerido urgentemente. Ya el señor encargado de soldadura vino y se encuentra realizando los soportes y se espera el anclaje. Agradecemos la atención a la presente.	Ornamentación
2019	3/09/2019	471	Facultad de Medicina	Buenos días se requiere de su amable colaboración con la soldadura de las sillas de las mesas de la sala del frente de la Dirección de Bienestar ubicada en el segundo piso. Estas mesas son de soldadura y se han presentado inconvenientes en su uso.	Ornamentación
2019	3/09/2019	471	Facultad de Medicina	Buenos días, de manera atenta solicitamos su amable colaboración para realizar unos soportes para dos hornos microondas, que tienen como destino ser utilizados por estudiantes, administrativos y docentes de la Facultad de Medicina	Ornamentación
2019	3/09/2019	571	Hemeroteca Nacional	1. Por solicitud de la división de bibliotecas sede Bogotá, se solicita la Adecuación de la estructura de redes eléctricas del piso que alimentan las mesas de consulta de la sala de lectura del 2 piso de la Hemeroteca Nacional, ya que por recomendación de la División de Seguridad y Salud en el trabajo el riesgo que presenta las extensiones eléctricas y el tapete para carga de energía podría ocasionar un incendio.	Electricidad
2019	3/09/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Se requiere que se independice el circuito eléctrico de las luces y tomas que maneja la Sala de Reuniones del 2° Piso, que esta unido a los breakers que manejan las luces del pasillo y hall de ingreso a la cafetería; incluidos 2 interruptores que están entrelazados con estos dos circuitos; se requiere dejar el interruptor de encendido y apagado dentro del espacios correspondiente (Sala de Reuniones), la cual no se encuentra instalado hoy en día (Esta solicitud la realizó la Vicerrectoría de Investigación y los directores de las dependencias)	Electricidad
2019	3/09/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Corte general de prados , jardines y desyerbada de materas, incluida la uña de gato del primer piso	Prados y Jardines
2019	5/09/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	soldar ventana oficina 1026	Ornamentación
2019	5/09/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	solicitud plus de descarga de sanitario para baño de mujeres edificio 201	Plomería
2019	5/09/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Instalación de cuatro puntos electricos para la oficina 1017 del manuel ancizar	Electricidad
2019	5/09/2019	406	Instituto de Extensión e Investigación	Reforzar soldadura en una escalera en caracol en el edificio 406 I E I	Ornamentación
2019	5/09/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lenguas	filtracion de agua baño caballeros 2 piso al primero	Plomería
2019	5/09/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Se solicita la instalación de cerraduras de seguridad en puertas de madera, de la oficina 403 de la Vicerrectoría de Investigación y en la oficina 404 de la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios, cuarto piso de la Hemeroteca Nacional Universitaria. / 4.1. Revisión y ajuste de cerraduras de los archivadores ubicados en la parte exterior de la oficina 404	Cerrajería
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	SE NECESITA 35 TUBOS LUZ DE 17W PARA SALA DE SISTEMAS 3 PISO	Electricidad
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA SALA TIC TERCER PISO 8 TUBOS DE LUZ DE 17W	Electricidad
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA OFICINA 318 TERCER PISO, TOMA CORRIENTE	Electricidad
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA SALON 316 4 TUBOS DE LUZ DE 48W Y 2 DE 32W	Electricidad
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL AULA MAXIMA TERCER PISO CAMBIO DE VIDRIO.	Ventanería
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA OFICINA 31 TERCER PISO CAMBIO DE VIDRIO	Ventanería
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON MARIO VILLAMIZAR 4 TUBOS DE LUZ de 32w	Electricidad
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el posgrado de ortodoncia segundo piso, se necesita balastro de 48w y un tubo de led de 32w	Electricidad
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere, para el posgrado de ortodoncia segundo piso, cambio de vidrio	Ventanería
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el Laboratorio 107, primer piso, cambio de dos vidrios	Ventanería
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el laboratorio 107, primer piso soldar modulo 36	Ornamentación
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el Laboratorio 107, primer piso arreglo puerta en madera.	Carpintería
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	se requiere para el Laboratorio 107, primer piso, cambio toma corriente.	Electricidad
2019	5/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Revisión y arreglo de una mesa de madera perteneciente a la doctora Gloria Ramírez (Oficina 24, Edificio 561B), Posgrados FMVZ, la cual presenta un desequilibrio en las patas., contacto Magda Beltrán León Bct.MSc. extensión 1940	Carpintería
2019	5/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo de cisterna, vestier de damas, edificio Avícola, 561E, contacto Amparo cortés extensión 19436.	Plomería
2019	5/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Resane y pintura de salones de Laboratorio de Anatomía en pared que no tiene baldosas, edificio 503., contacto Jairo Prieto extensión 15354. FMVZ	Pintura
2019	5/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Suministro de 4 lámparas para la oficina de profesores de Patología Veterinaria ubicada en el segundo piso. edificio 502 fmvz, contacto Blanca Cecilia Árevalo, extensión 15354	Electricidad
2019	5/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión de filtración y resane de techo de baño público de hombres, edificio 502, contacto Blanca Cecilia Árevalo, departamento de Salud Animal, extensión 15354.	Plomería
2019	5/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión de flujo de agua en orinal de baño privado de profesores -Revisión de sistema de cisterna que no fluye el agua (tiene poca fuerza y no descarga -con suficiente fuerza el agua) -Suministro de palanca para cisterna en baño público de hombres -Arreglo de árbol y válvula en cisterna de baño de damas (no tiene pita conectora) -Revisión y arreglo de filtración en lavaplatos de cocina. -Cambio de grifo por grifo de rosca en lavatraperos del baño de dama Edificio 503, Departamento de Salud Animal, FMVZ contacto Blanca Cecilia árevalo, extensión 15354	Plomería
2019	5/09/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo de lampara que se esta desprendiendo en pasillo entrada a consultorios Clínica para pequeño animales - Arreglo o cambio de tomas e interruptores sin tapas en Clínica para pequeños animales - Cambio de bombillos fundidos en luminarias de Clínica de pequeños animales, FMVZ , contacto Ana Constanza Riveros, coordinación de laboratorios extensión 15374.	Electricidad
2019	5/09/2019	210	Facultad de Odontología	se solicita vidrios para vitrina de insumos clinica 3 primer piso	Ventanería
2019	5/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Colocar rejillas en sifones de baños y laboratorio de nutrición del edificio de posgrado 561B, FMVZ, primer y segundo piso, contacto Ana Constanza Riveros , extensiones 15374 ó 15331	Plomería
2019	5/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Retirar nido en tubería de ventilación de cabina de extracción en laboratorio de Morfofisiología, edificio posgrado 561B, FMVZ, primer piso, contacto Ana Constanza Riveros, extensión 15374 ó 15331.	Albañilería
2019	6/09/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	soldadura de bisagras puerta 3er piso se desprendio la puerta	Ornamentación
2019	6/09/2019	239	Filosofía	arreglo de bajante aguas lluvias y la jardinera	Albañilería
2019	6/09/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Sociología	tapa de vertedero de aguas lluvias se rompió y presenta riesgo para los transeúntes sobre peatonal del jardín de freud costado sur	Albañilería
2019	6/09/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	soldaduras para bicicletero	Ornamentación

2019	6/09/2019	212	Aulas de Ciencias Humanas	soldadura de puertas baño damas y caballeros 2 y tercer piso	Ornamentación
2019	6/09/2019	205	Edificio Orlando Fals Borda: Departamento de Soc	cambio de tanque hidroneumatico unidad deteriorada se requiere su remplazo equipo de motobombas	Plomeria
2019	6/09/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. En razón a que se presentó un daño en el gabinete contra incendios ubicado en el primer piso del ala oriental de la Hemeroteca y hubo filtración de agua en la pared y afecto el vinisol negro el cual se levanto por la humedad y presento fractura del mismo, se solicita se realice cambio de las tabletas rotas y el arreglo de la que están sueltas, ya que este punto es el ingreso a la rampa que llega a los baños de esa sala.	Albañileria
2019	6/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo de la puerta metálica principal edificio 561B, posgrados FMVZ, contacto Nohora Mora Tovar, extensión 19469.	Ornamentación
2019	6/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisar y arreglar brazo tensor de la puerta metálica principal edificio 561B, posgrados FMVZ, contacto Nohora Mora Tovar, extensión 19469.	Cerrajería
2019	6/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisar y arreglar - Reparación y /o cambio de chapa cocina puerta en madera, edificio 561B, posgrados FMVZ, contacto Nohora Mora Tovar, extensión 19469.	Cerrajería
2019	6/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Revisar y Proveer e instalar tubos laboratorio morfofisiología, edificio posgrados 561B, FMVZ, contacto Nohora Mora Tovar, extensión 19469.	Electricidad
2019	6/09/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Pegar baldosines sueltos en pasillo primer y segundo piso- edificio posgrados 561B, FMVZ se considera prioritario, se han presentado tropiezos de personal por esta situación. - Destapar cañería y proveer grifo /pileta baño segundo piso, contacto Nohora Mora Tovar, extensión 19469.	Albañileria
2019	6/09/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere pintar la fachada del edificio, ya que se encuentra muy deteriorada, en el mes anterior ustedes nos ayudaron a pintar los letreros, pero el señor decano insiste en una pintura total a la fachada, contacto Martha vargas ext. 15632	Pintura
2019	6/09/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere la elaboración de una rampa en la entrada del edificio para facilitar el ingreso de personas discapacitadas, contacto Martha vargas ext. 15632	Albañileria
2019	6/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere la revisión y arreglo en la oficina del profesor Iván Mojica, presenta humedad en el techo y en la pared Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañileria
2019	6/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Museo de Historia Natural y deposito de alcohol se requiere la revisión y arreglo de goteras que entra por el techo al primer piso Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañileria
2019	6/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Museo de Historia Natural se requiere revisar la Terraza del tercer piso, cae agua en el material de colecciones del primer piso.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañileria
2019	6/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Museo de Historia Natural se requiere revisar Terraza del segundo piso, cae el agua al material del taller del Museo.Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañileria
2019	6/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadíst	Edificio 404 Departamento de Física, Laboratorio Experimental 111 y laboratorio de Física Moderna (ubicado en la parte de atrás del laboratorio 111).Se requiere independizar el circuito eléctrico y luminaria de laboratorio ya que son laboratorios independientes, contacto Edilma Sánchez Peña ext. 13064	Electricidad
2019	6/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadíst	Edificio 404 Departamento de Física, Laboratorio Óptica Aplicada 116, Se solicitan tomas reguladas, para equipo de laboratorio., contacto Edilma Sánchez Peña ext. 13064	Electricidad
2019	6/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadíst	Edificio 404 Departamento de Física, Sala de Cómputo 219, arreglo de 2 tomas eléctricas en una mesa de la sala, no funcionan. contacto Edilma Sánchez Peña ext. 13064	Electricidad
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	Edificio Manuel Ancizar 224, Grupo de investigación de Física Nuclear, se requiere tomas eléctricas nuevas para oficinas no hay suficientes para la cantidad de computadores:Oficina 2048, 4 tomas, Oficina 2052, 5 tomas, Oficina 2055, 5 tomas, Oficina 2056, 5 tomas contacto Edilma Sánchez Peña ext. 13064	Electricidad
2019	6/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere romper dos candados pequeños de los lockers 25 y 37, del salón 102, Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Cerrajería
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambiar bombillos y balastos en los pasillo, oficinas, salones y laboratorios del departamento...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Revisar tomas que no funcionan 1,2 y 3 piso...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Limpiar terraza hojas, para evitar que las bajantes se tapen...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Albañileria
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Arreglar sillas de laboratorio de madera...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Carpintería
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambio de manto en terraza, ya que se presenta goteras en todas las oficinas del 3er piso. ...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Albañileria
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere arreglo de puerta de madera de la Dirección, se soltaron las visagras..Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Carpintería
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere INSTALAS PUNTOS ELECTRICOS EN OFICINA 325, 236, 232...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Enderezar reja patio ingresa personal no autorizado...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Ornamentación
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambiar guarda puerta de emergencia...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Cerrajería
2019	6/09/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	n el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambiar push baños primer piso damas - caballeros, desperdicio de agua a diario. ..Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Plomeria
2019	6/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadíst	En el edificio 404 Dpto de Matematicas se requiere de carácter urgente la revisión de la red eléctrica del segundo piso del edificio Yu Takeuchi (404), se han presentado daños en equipos. Contrato Dirección del departamento ext. 13152	Electricidad
2019	6/09/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de la Ciencia y el Juego se requiere la limpieza de las canales de agua nuevamente, por los vientos se llenaron de hojas , contracto Elizabeth Camargo ext. 11855	Albañileria
2019	6/09/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de la Ciencia y el Juego se requiere en el taller del museo en el primer piso de la concha acústica el arreglo de 3 lamparas;, contracto Elizabeth Camargo ext. 11855	Electricidad
2019	6/09/2019	476	Facultad de Ciencias	En el Museo de la Ciencia y el Juego se requiere en el taller del museo en el primer piso de la concha acústica el arreglo de 3 lamparas;, contracto Elizabeth Camargo ext. 11855	Electricidad
2019	6/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadíst	En el edificio 404 Dpto de Matematicas se requiere pintura en las oficinas 209 -219a y la oficina de doctorado del edificio 404 . Contrato Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2019	6/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadíst	En el edificio 404 Dpto de Matematicas se requiere cambio de luminarias de las oficinas 209 -219a y la oficina de doctorado . Contrato Francisco Diaz ext. 13082	Electricidad
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere arreglo de las lámparas del zaguán donde está ubicada la oficina 133 contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad

2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere en el Auditorio del Departamento mantenimiento de el sistema de iluminación contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere reparación de techo de invernadero 152B contiguo al Departamento con laminas de acrilico transparente contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, "Se requiere en el Laboratorio 119 colocar una chapa a un armario de puerta corrediza contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Cerrajería
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere en la oficina 105, Instalación de puertas en armario (Profesor Montenegro) contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere la colaboración en la intalación de una cortina (es hacer 2 orificios con sus chazos) en la oficina 120A contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Carpintería
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere en pasillo cerca a la forocopiadora arreglo de gotera (Hay grieta en la plancha) contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Albañilería
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere revisión de tomas en invernadero contiguo a la puerta de entrada del Departamento 152B contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere cambio de bombillos luz led en ofina 133 contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Electricidad
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere destapar y poner filtro en cifon de lavaplatos del laboratorio 126 contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Plomería
2019	6/09/2019	405	Postgrados en Matemáticas y Física	En el edificio 404 Dpto de Matematicas se requiere cambio de luminarias de las oficinas 208, 203, 200a 202 asi como los salones 310, 311 y 317 del edificio 405 . Contrato Francisco Diaz ext. 13082	Electricidad
2019	6/09/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	En el edificio 404 Dpto de Matematicas se requiere pintura en las oficinas 208, 203, 200a 202 asi como los salones 310, 311 y 317 . Contrato Francisco Diaz ext. 13082	Pintura
2019	6/09/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Revisión Tacos del tercer piso - por baja potencia Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Electricidad
2019	6/09/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo de vidrios Suelos laboratorio 209Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Ventanería
2019	6/09/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo Sifón poceta laboratorio 209 Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Plomería
2019	6/09/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Solicitar la instalación de una tomacorriente en el lab. 319 Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Electricidad
2019	6/09/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, SRevisión tacos laboratorio 110 (se saltan al conectar equipos para las practicas) Contacto profesor Jorge Ariel Martinez ext . 14640	Electricidad
2019	6/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere solicitar una canaleta con dos tubos fluorescentes de 96W, para el laboratorio de Mamíferos (Sección de Líquidos), Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	6/09/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y suministro de tubos fluorescentes para las colecciones de Entomología (Lab 218). Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	6/09/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 dpto de Química, se requiere la revisión de la motobomba que surte el agua al edificio de Posgrados Química. Debido a que no apaga y se recalienta, el señor de Mantenimiento de Química la revisó y al parecer puede ser la válvula de pie o una tubería perforada.Contacto: Albeiro Pérez Taller de Química Ext: 14407	Bombas y equipos
2019	6/09/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el edificio 452 dpto de Química, se requiere pintar toda la fachada del edificio de Química (451). Lo anterior se solicita a su dependencia teniendo en cuenta que nuestros funcionarios del taller de mantenimiento no cuentan con el certificado para trabajar en alturas. Si es necesario el departamento de química pondrá los materiales.Contacto: Albeiro Pérez Taller de Química Ext: 14407	Pintura
2019	5/09/2019	201	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales	Poda de arbol del lado del auditorio	Prados y Jardines
2019	6/09/2019	239	Filosofía	arreglo de jardines	Prados y Jardines
2019	6/09/2019	476	Facultad de Ciencias	Edificio 476, Facultad de Ciencias se requiere fumigar y podar dos plantar grandes de jardín que se encuentran en el patio dentro del edificio, contacto Martha Vargas ext. 15632	Prados y Jardines
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere la limpieza de maleza en los alrededores del Edificio, contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2019	6/09/2019	421	Departamento de Biología	Edificio 421, Departamento de Biología, Se requiere podar maleza cerca a sitio de la fotocopiadora (donde se encuentra el Aviarío contacto Eulises Maldonado Ext. 11316.	Prados y Jardines
2019	1/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	1. Corte general de prados , jardines y desyerbada de materas, incluida la uña de gato del primer piso	Prados y Jardines
2019	1/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Fumigación de maleza en pisos exteriores, andenes, adoquines, circulaciones en general alrededor de la Hemeroteca.	Prados y Jardines
2019	1/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Se solicita el cambio de registro de agua de los lavamanos en baño de damas, ubicado en el 1° piso costado occidental. por que se encuentra en mal estado.	Plomería
2019	1/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Se solicita suministro y instalación de vidrio, de 70 * 91 cm, en armario de extinguidor ubicado en el primer piso, sala costado oriental de la Hemeroteca.	Ventanería
2019	1/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. Por Solicitud de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Sede Bogotá, se necesita que la Sala de Videoconferencia que esta en el primer piso de la Hemeroteca se le cambie el sistema de iluminación del espacio, por paneles de tecnología LED de 6"(pulgadas) = 22 unidades y 7 paneles de 4"(pulgadas)	Electricidad
2019	2/10/2019	229-231	Departamento de Lenguas Extranjeras	limpieza de canal de desagüe frente al edificio 229 y 231 se encuentra con bastante sedimento	Albañilería
2019	2/10/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	arreglo de tubería de agua potable presente fisuras en 4 espacios diferentes del edificio conversar con javier gracias de caracter urgente	Plomería
2019	2/10/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	soldadura puerta tercer piso re-soldarla se desprendió nueva mente	Ornamentación
2019	2/10/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	soldadura de 12 sillas metalicas	Ornamentación
2019	2/10/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	soldadura de tres ventanas manijas desprendidas	Ornamentación
2019	2/10/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	arreglo bajante de desagüe	Albañilería
2019	2/10/2019	239	Filosofía	arreglo bajante de aguas lluvias	Albañilería
2019	2/10/2019	239	Filosofía	arreglo de humedad jardinera parte posterior filtrandose ha oficina del docente	Albañilería
2019	2/10/2019	225	Edificio Rogelio Salmons de Postgrados en Ciencias	instalación de válvulas de control en dos circuitos de agua potable del edificio	Plomería

2019	2/10/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE EL APOYO PARA REALIZAR EL PODADO DEL PASTO.	Prados y Jardines
2019	2/10/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE EL APOYO EN REALIZAR LA REVISIÓN DE LA SUCCIÓN DE LA BOMBA LADO NORTE.	Bombas y equipos
2019	2/10/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE REALIZAR EL AJUSTE DEL PANEL (MADERA) QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO SEGUNDO PISO, SALÓN 206	Carpintería
2019	2/10/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE EL REALIZAR LA REVISIÓN DE LA FUGA DE AGUA EN LA BOMBA DE AGUAS NEGRAS.	Plomería
2019	2/10/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE REQUIERE EL APOYO EN LA REVISIÓN DEL ORINAL DEL BAÑO DE HOMBRES UBICADO EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO (TAPADO).	Plomería
2019	2/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA DE CARACTER URGENTE REVISIÓN Y ARREGLO DE LA PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SE RECUERDA QUE ESTA PUERTA CUSTODIA LA TESORERÍA DE LA FACULTAD. UNIDAD ADMINISTRATIVA SEGUNDO PISO.	Ornamentación
2019	3/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Instalación de toma corriente en el área de lavado, Clínica para Pequeños Animales (Edificio: 507) FMVZ, contacto Ingrid Melissa Corredor M. , extensión 15385.	Electricidad
2019	3/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Revisión y cambio de luminarias en área de Tomografía CPA, Clínica para Pequeños Animales (Edificio: 507) FMVZ, contacto Ingrid Melissa Corredor, extensión 15385.	Electricidad
2019	3/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Arreglo timbre de la Unidad (URRAS), Edificio 504 FMVZ, contacto Médica Veterinaria Lina Puentes Sánchez, extensión 15385.	Electricidad
2019	3/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Instalar dos nuevos puntos eléctricos, en la Unidad (Urras), edificio 504, Contacto Lina María Puentes, extensión 15385.	Electricidad
2019	3/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Reparación mallas del techo, áreas con huecos por donde se tienen fugas de nuestros animales en la Unidad (URRAS), edificio 504, FMVZ contacto Médica veterinaria Lina María Puentes extensión 15385.	Ornamentación
2019	4/10/2019	561	Posgrados de Veterinaria	-Revision de gotera en zona de molienda de laboratorio de nutrición animal, edificio 561B, primer piso. Responsable Luisa Fernanda Segura, profesional del laboratorio. ext. 19460	Albañilería
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON 316, 6 TUBOS DE LUZ DE 32W	Electricidad
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL SALON MARIO VILLAMIZAR CAMBIO DE 6 TUBOS LED	Electricidad
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO 202 SIMULADORES SEGUNDO PISO CAMBIO DE 2 TOMAS CORRIENTES	Electricidad
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA SALON DE RX SEGUNDO PISO CAMBIO DE TOMA CORRIENTE QUE ESTA EN CORTO E INTERRUPTOR , IGUALMENTE ARREGLO DE INTERRUPTOR QUE SE ENCUENTRA EN EL PISO.	Electricidad
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL BAÑO DE MUJERES SEGUNDO PISO, FUNCIONARIAS 4 TUBOS LUZ DE 48W	Electricidad
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL POSGRADO DE REHABILITACIÓN ORAL SEGUNDO PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA Y NARCO O BISAGRAS, PARA LABORATORIO.	Ornamentación
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA SALAS DE CIRUGIA SEGUNDO PISO, CAMBIO DE LAMPARAS A LUZ LED CON PROTECTOR, POR VISITA DE LA SECRETARIA DE SALUD URGENTE	Electricidad
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LA CLINICA 1 Y 2, PRIMER PISO, TUBOS DE LUZ DE 32 W.	Electricidad
2019	4/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	- Cambio urgente del interruptor de luz de la oficina de URRAS, edificio 504 FMVZ, contacto Lina Puentes extensión 15395.	Electricidad
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA PARA LA CLINICA 3, PRIMER PSIO ARREGLO DE DE TUBOS DE AGUA QUE TIENE ESCAPE CONTINUO.	Plomería
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA EL LABORATORIO 107, PRIMER PISO SOLDAR PUERTA DE MODULOS.	Ornamentación
2019	4/10/2019	210	Facultad de Odontología	SE REQUIERE PARA LABORATORIO 107, PRIMER PISO, CAMBIO DE VIDRIOS VENTANAS.	Ventanería
2019	7/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo tablas en el piso de la oficina de la Unidad Administrativa F,MVMZ (puesto de Trabajo de la secretaria), contacto Alcira Moreno, extensión 15311.	Carpintería
2019	7/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	6. Se solicita arreglo de humedades en paredes y cielo rasos, ubicados en la primera oficina de Gestión Documental, entrando a mano derecha de la sala oriental del primer piso; y en la última oficina de la Editorial al final de la sala oriental de la Hemeroteca.	Albañilería
2019	7/10/2019	471	Facultad de Medicina	solicitud de instalación vidrio puerta principal Facultad de Medicina edificio 471	Ventanería
2019	7/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de triples de los paneles de las divisiones de dos oficinas, laboratorio de Microbiología, edificio 503 de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, contacto, profesora Martha Cecilia Suárez y/o Fabio Ramirez, extensión 15404 ó 15368.	Carpintería
2019	7/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo de pocetas del laboratorio, por pérdida del recubrimiento de cemento blanco y hay filtraciones, edificio 503, Laboratorio de Microbiología FMVZ, contacto profesora Martha Cecilia Suárez, y/o Fabio Ramirez, extensión 16368 ó 15404.	Albañilería
2019	7/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	7. Cambio de 32 luminarias fluorescentes T8 a LED T8, en la oficina de Gestión Documental ubicada en ala oriental, primer piso de la Hemeroteca	Electricidad
2019	7/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	8. Cambio de 40 luminarias fluorescentes T8 a LED T8, en la oficina de Editorial, ubicada en ala oriental primer piso de la Hemeroteca	Electricidad
2019	7/10/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Cambio de accesorios de drenaje y destapado de una cañería. laboratorio de Microbiología FMVZ, edificio 503 , contactos profesora Martha Cecilia Suárez y/o Fabio Ramirez, extensiones 15368 ó 15404.	Plomería
2019	7/10/2019	571	Hemeroteca Nacional	9. Cambio de 110 tubos fluorescentes T8 a LED T8, en la sala de innovación para la paz ubicada en el primer piso, costado occidental de la Hemeroteca	Electricidad
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, * Arreglo ventana, por favor comunicarse a la ext. 16668 / 16664 o con Ivan Poveda al número 312 4082954. (Persona encargada del laboratorio).	Ornamentación
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo puerta (demasiado dura para abrir o cerrar), por favor comunicarse a la ext. 16668 / 16664 o con Ivan Poveda al número 312 4082954. (Persona encargada del laboratorio).	Cerrajería
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo piso por hundimientos, por favor comunicarse a la ext. 16668 / 16664 o con Ivan Poveda al número 312 4082954. (Persona encargada del laboratorio).	Albañilería
2019	7/10/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Oficina 357, se requiere 2 tomas eléctricas nuevas. contacto Edilma Sánchez Peña ext. 13064	Electricidad
2019	7/10/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	Edificio 404 Departamento de Física, Salón 217 , se requiere , 3 tomas eléctricas dobles, no funcionan en el salón, contacto Edilma Sánchez Peña ext. 13064	Electricidad
2019	7/10/2019	404	Departamentos de Matemáticas, Física y Estadística	En el edificio 404 Dpto de Matemáticas se requiere trasladar las cpu (unidades de almacenamiento de energía para computadores) de los salones 216 y 219, están generando ruido par desarrollar las clases en dichos salones.. Contrato Francisco Diaz ext. 13082	Electricidad
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Revisión gotera salón 309 (ya se había solicitado y la habían revisado sin embargo, se generó nuevamente la gotera) Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Albañilería
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Revisión gotera salón 309 (ya se había solicitado y la habían revisado sin embargo, se generó nuevamente la gotera) Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Albañilería
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Instalación de 2 toma corriente en el pasillo del tercer piso Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad

2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo conector enchufe de estufa e instalación de de 1 interruptor en el cuarto de aseo del tercer piso. Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Pintar Auditorio ubicado en el tercer piso Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Pintura
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo vidrio ventana exterior laboratorio de Farmacología (111)- Comunicar con el profesor Fleming Martínez ext. 14608Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Ventanería
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Revisión rosetas de los pasillos del primer y segundo piso Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	En el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, cambio de un tubo de balastro.(laboratorio 211) comunicar con Doris Astrid en la ext. 14612Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad
2019	7/10/2019	450	Departamento de Farmacia	n el edificio 450 Dpto de farmacia se requiere, Arreglo de tomas sueltas en el laboratorio industrial 102 H - Comunicar con Jorge Laverde en la ext. 14602 Contacto profesor Jorge Ariel Martínez ext. 14640	Electricidad
2019	7/10/2019	451	Departamento de Química	En el Edificio 451 de Departamento de Farmacia se Requiere el mantenimiento preventivo de las bombas de agua de carácter urgente debido a que hace mucho tiempo no se realiza dicho mantenimiento lo cual conlleva al deterioro de las mismas. Contactos: Gustavo Yeimer Herrera oficina. 104 ext: 14401, Albeiro Pérez Taller de Mantenimiento Química ext: 14407.	Bombas y equipos
2019	7/10/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el Edificio 452 de Departamento de Farmacia se Requiere, revisar los baños que se encuentran tapados de la primera planta del Edificio de Posgrados Laboratorio de Investigación en Combustibles y Energía No. 101- Posgrados Departamento de Química Contacto: Albeiro Pérez Ext: 14407	Plomería
2019	7/10/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el Edificio 452 de Departamento de Farmacia se Requiere, la revisión y reparación de una filtración de agua y humedad en el laboratorio de Catálisis del tercer piso Edificio de posgrados No. 452, por favor carácter urgente. Contacto: Profesor Rafael Molina o Profesor Carlos Trujillo ext: 14473-14475. Albeiro Pérez: ext: 14407 Taller de Mantenimiento.	Albañilería
2019	7/10/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el Edificio 452 de Departamento de Farmacia se Requiere, la instalación de mallas en carcamos para prevenir la entrada de palomas que afecta las instalaciones por los desechos que emiten. Laboratorio ESCA de Posgrado. Albeiro Pérez: ext: 14407 Taller de Mantenimiento.	Ornamentación
2019	7/10/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el Edificio 452 de Departamento de Farmacia se Requiere, Amablemente y de carácter urgente, solicito revisar y reparar fuerte humedad en el techo rodeando zona eléctrica (bombillos). que se presenta en el laboratorio ESCA edificio 452-Posgrados de Química.contacto Albeiro Pérez: ext: 14407 Taller de Mantenimiento.	Albañilería
2019	7/10/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 dpto de Química, se requiere de su valiosa colaboración, con la reposición de unos vidrios rotos en las ventanas del laboratorio 151- Edificio 451- Departamento de Química.Contacto: Rodrigo Castañeda ext: 14409.	Ventanería
2019	7/10/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 dpto de Química, se requiere la reposición de un vidrio roto en el laboratorio 149 de Físicoquímica, Edificio 451-Departamento de Química. Contacto: Yuli Valencia ext: 14479. Gustavo Herrera ext: 14401	Ventanería
2019	7/10/2019	451	Departamento de Química	En el edificio 451 dpto de Química, se requiere a reposición de varios vidrios rotos de las ventanas del laboratorio de biomembranas (341, Departamento de Química), lo que acelera significativamente el deterioro de los equipos pertenecientes a este laboratorio, que requieren condiciones especiales de ausencia de humedad y particulado. Contacto: Profesor Carlos Yesid Soto ext: 14445, Martha Nancy Calderón	Ventanería
2019	7/10/2019	452	Postgrados en Bioquímica y Carbones	En el Edificio 452 de Departamento de Farmacia se Requiere, Atentamente solicito su valiosa colaboración y apoyo, para pintar el laboratorio 318 (Laboratorio de Ingeniería de Tejidos) el cual cuenta con un área muy pequeña y se requiere debido a que el próximo 8 de octubre este laboratorio se encontrará en proceso de auditoría, el cual entre sus procesos requiere que dicho espacio se encuentre en perfectas condiciones.contacto Albeiro Pérez: ext: 14407 Taller de Mantenimiento.	Pintura
2019	5/11/2019	214	Edificio Antonio Nariño - Departamento de Lingüística	cambio de guardas para habilitar puerta de oficina tercer piso edificio 214	Cerrajería
2019	5/11/2019	409	Laboratorio de Hidráulica	construcción de placas en concreto para el canal de aguas lluvias por la parte trasera del edificio 409 laboratorio de hidráulica	Albañilería
2019	5/11/2019	408	Laboratorio de Ensayos Hidráulicos	limpieza de las canales del edificio 408 ensayos hidráulicos NOTA: se requiere la maquina de trabajos en alturas en razón a que no se alcanza con escalera y por el terreno se dificulta armar andamio.	Albañilería
2019	5/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	1. Corte general de prados, jardines y desyerbada de materas, incluida la uña de gato del primer piso. / 1.1. Recorte de la mata suculenta de las jardineras al exterior de la Sala del Consejo Superior y Sala de Lectura del segundo piso de la Hemeroteca	Prados y Jardines
2019	5/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	2. Se solicita servicio de Ornamentación para arreglo de marco metálico, brazo hidráulico y bisagras en baño de hombres del tercer piso de la Hemeroteca Nacional, el cual fue vandalizado	Ornamentación
2019	5/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	3. Se solicita suministro e instalación de cerradura de seguridad en puerta de madera ubicada en el primer piso de la Hemeroteca Nacional	Cerrajería
2019	5/11/2019	500	Facultad de Ciencias Agrarias	De manera atenta se solicita un servicio para la adecuación de puntos eléctricos para el área de bodega y laboratorios de los invernaderos de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ya se cuenta con los materiales para dicha adecuación.	Electricidad
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Oficina 162 1.Cambio de las lámparas de la parte alta del laboratorio (4 lamparas en total). Muchas gracias. Se requiere andamio, Aquí en la Facultad hay una parte.	Electricidad
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de poda de prado bioterio. Ya se desocupó la entrada al patio.	Prados y Jardines
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de tierra abonada, para materas segundo piso Facultad de Medicina, Oficina 214 Vicedecanatura de Investigación y Extensión- Señora Eunice	Prados y Jardines
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Mantenimiento de jardines alrededor de la Facultad de Medicina, corte	Prados y Jardines
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	PODA DE PASTOS ALREDEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA	Prados y Jardines
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Salón de los espejos, 169 Pintura del Salón y puerta, sitio en el cual se desarrollan los cursos prácticos de la Facultad. Mil gracias	Pintura
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Salón de los Camillas, 170 2. Pintura de Puerta 3. Pintura del Salón	Pintura
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Oficina 162 . Ajuste de Vigas de redes eléctricas e inalámbricas en cubiculo del Laboratorio. Gracias	Electricidad
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Oficina 162 Arreglo de goteras en una de las ventanas del mezanine y un cubiculo de atención del Laboratorio.	Albañilería
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de anclaje de lookers.	Ornamentación
2019	5/11/2019	471	Facultad de Medicina	Solicitud de anclaje de Lookers, Anfiteatro Facultad de Medicina. Mil gracias	Ornamentación
2019	6/11/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE SOLICITA EL APOYO PARA EL ARREGLO DE LOS JARDINES.	Prados y Jardines
2019	6/11/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE SOLICITA EL APOYO CON EL PERSONAL DE SOLDADURA PARA SOLDAR QUINCE (15) PUPITRES.	Ornamentación

2019	6/11/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO SOLICITAR ATENDER EL REQUERIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO, DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN B.DDI380 -19 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019, RELACIONADO CON LA REPARACIÓN DE LAS BALDOSAS DEL CUARTO PISO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, EDIFICIO 228.	Albañilería
2019	6/11/2019	561	Posgrados de Veterinaria	. Instalación eléctrica a 220 para Incubadora, edificio 561E, Laboratorio de Toxicología FMVZ, contacto Amparo Cortés extensiones 10436 ó 19465.	Electricidad
2019	6/11/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Limpieza de canales, edificio 561E, laboratorio de Toxicología, FMVZ, contacto Amparo Cortés, extensiones 19436 ó 19465.	Albañilería
2019	6/11/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE SOLICITA APOYO DEL PERSONAL DE ALTURAS PARA REALIZAR SELLAMIENTO EN VIDRIO DE LA CUBIERTA TERRAZA CUARTO PISO.	Ventanería
2019	6/11/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SE SOLICITA PERSONAL DE APOYO PARA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE SUCCIÓN DEL LADO NORTE.	Bombas y equipos
2019	6/11/2019	228	Edificio de Enfermería Nuevo	SOLICITO APOYO DEL PERSONAL DE JARDINERÍA PARA REALIZAR EL PODADO DEL PASTO DEL PARQUEADERO UBICADO EN EL EDIFICIO 228 DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNA VEZ SEA ASIGNADO EL SERVICIO POR FAVOR INFORMAR PARA PODER REALIZAR EL CERRAMIENTO DEL MISMO.	Prados y Jardines
2019	6/11/2019	561	Posgrados de Veterinaria	- Arreglo del piso de baldosa de la sala de conferencias, se levantó el enchape, edificio 561E, laboratorio de Toxicología FMVZ, contacto Amparo Cortés, extensiones 19436 ó 19465.	Albañilería
2019	6/11/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Arreglo Patio Interno, junto a Sala de Espera de la Clínica para Pequeños animales (limpieza y retiro de hierba y pasto), edificio 507, clínica para pequeños animales, FMVZ, contacto Ingrid Melissa Corredor Mendez, extensión 15385.	Prados y Jardines
2019	6/11/2019	481	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	-Desmonte de lámparas sin carcasa e instalación de lámparas nuevas con carcasa en Clínica para Pequeños Animales, edificio 507. FMVZ, contacto Ingrid Melissa Corredor Mendez, extensión 15385.	Electricidad
2019	6/11/2019	210	Facultad de Odontología	SE SOLICITA CAMBIO DE VIDRIO VENTANA AULA MAXIMA	Ventanería
2019	6/11/2019	210	Facultad de Odontología	arreglo de dos sillas en madera, buscar a Juan Martinez.	Carpintería
2019	7/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	4. Por solicitud de la División de Bibliotecas Sede Bogotá, se requiere la Adecuación de la estructura de redes eléctricas del piso que alimentan las mesas de lectura en sala en el 2 piso de la Hemeroteca , teniendo en cuenta las recomendaciones de la División de Seguridad y salud en el Trabajo por el riesgo a estudiantes y funcionarios. Esta se pide nuevamente ya que el 17 de septiembre de 2019 se asignó con # 1107 y aun no se realiza.	Electricidad
2019	7/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	5. Por solicitud de la División de Bibliotecas Sede Bogotá, se requiere Instalación de las rejas en las ventanas de los baños, ubicados en el primer piso sala de colecciones de la Hemeroteca.	Ornamentación
2019	7/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	6. Por solicitud de la División de Bibliotecas Sede Bogotá, se requiere la instalación de cielo raso ya que cuando se realizó la obra hicieron el desmonte del mismo, y no se realizó la instalación del mismo.	Albañilería
2019	7/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	7. Por solicitud de la División de Bibliotecas de la Sede Bogotá, se requiere apoyo en realizar las siguientes novedades con respecto a la infraestructura física de los espacios de la Hemeroteca relacionado con las Goteras en diferentes sitios de la colección de Revistas y sala de periódicos en el primer piso.	Albañilería
2019	7/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	8. Por solicitud de la División de Bibliotecas Sede Bogotá, se requiere la Iluminación en el espacio de la colección de revistas.	Electricidad
2019	7/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	9. Por solicitud de la División de Bibliotecas Sede Bogotá, se requiere el Mantenimiento puerta de vidrio 1 piso bodega de recursos	Ventanería
2019	8/11/2019	104	Auditorio León de Greiff	Solicitud : Revisión y ajuste de canaleta eléctrica se rompió la canaleta y los cables están sueltos. Cocina segundo piso, Auditorio León de Greiff.	Electricidad
2019	8/11/2019	104	Auditorio León de Greiff	El lavaplatos de la cocina del segundo piso Auditorio León de Greiff se encuentra tapado. Por favor revisar. Gracias.	Plomería
2019	8/11/2019	104	Auditorio León de Greiff	Buen día para solicitar la revisión de la chapa de la puerta de la cocina, pues la llave de la chapa se encuentra torcida y está en riesgo de partirse y es la única llave que hay.	Cerrajería
2019	8/11/2019	571	Hemeroteca Nacional	10. Se solicita mantenimiento e instalación de lámparas tipo bala que se encuentran en los arcos de las dos fachadas (interior hacia el campus y exterior hacia la Av. EL Dorado) de la Hemeroteca, por jornada 24 horas que inicia el 30 de noviembre. Se suministran los bombillos. Se requiere andamio por estar a 5 metros de altura	Electricidad
2019	8/11/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere de carácter urgente el mantenimiento de la tasa de baño de los hombres ya que se desprendió y se esta saliendo el agua en la descarga. ...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Plomería
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Cambio de luminarias oficina 106 (reemplazar por lámpara Led de luz cálida) . Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Electricidad
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Se requiere pintura en las paredes internas de la cúpula pequeña oficina 106 y en la parte externa de ambas cúpulas (color plateado) Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Pintura
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Limpieza bordes externos e internos del edificio (algunos bordes llevan pintura gris). Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Humedad en las columnas salón 116 y 117, filtración de agua en el salón 117 Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Revisión de bajantes de agua Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Filtración de agua bajante cuarto de Archivo Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Cambio de vidrio mesa biblioteca de profesores (segundo piso) medidas aproximadas 210 x 90 Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Ventanería
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Instalación de tapa para tablero eléctrico - acceso oficinas 107 – 109 medidas aproximadas (28.5 x 17) Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Electricidad
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede campus Se requiere, Revisión de grietas del techo frente a los baños Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	8/11/2019	476	Facultad de Ciencias	Observatorio Astronómico Nacional Sede historico Se requiere, Limpieza de gárgolas Responsable profesor Mario Armando Higuera . ext. 11020.	Albañilería
2019	8/11/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Cortar cuatro candados que están en cuatro lockers, en el laboratorio de mamíferos .Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Cerrajería
2019	8/11/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambiar bombillos y balastos en el pasillo, oficinas 310, salones y laboratorios 223 del departamento. ...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/11/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Señalizar tacos de luz....Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Electricidad
2019	8/11/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Limpiar terrazas hojas, para evitar que las bajantes se tapen. ...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Albañilería
2019	8/11/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Cambiar Vidrios oficina 242...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Ventanería

2019	8/11/2019	224	Edificio Manuel Ancizar	En el edificio 224 Dpto de Geociencias, se requiere Solicitar cambio de chapas bodegas insumos...Contacto: Patricia Sepulveda ext. 16225	Cerrajería
2019	8/11/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Limpieza de canaletas y bajantes alrededor del ICN. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	8/11/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión, suministro e instalación de una lámpara bajante con tubos fluorescentes de 96W, en la oficina 303 del profesor Carlos Sarmiento Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Electricidad
2019	8/11/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere Revisión y arreglo de goteras en el Museo de Historia Natural y en el depósito del alcohol, se entra el agua por el techo. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	8/11/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere En la sala marina del Museo de Historia Natural se entra el agua por el piso. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería
2019	8/11/2019	425	Instituto de Ciencias Naturales	En el edificio 425, Instituto de Ciencias Naturales, se requiere En la oficina del profesor Iván Mojica hay bastante humedad.. Contactar a Leonel Camelo Ext. 11533	Albañilería