



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
CIBA ESPECIALIDADES QUÍMICAS

Nit. 890.929.032-3

ALMACENAMIENTO

Tanto la resina como el endurecedor deben ser almacenados en lugares secos a temperaturas entre 18°C y 25°C en sus envases originales y bien sellados. Envases parcialmente llenos deben ser usados lo antes posible ya que la humedad puede alterar los productos.

La vida de almacenamiento en sus envases originales es de un año.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Son corrosivos. Pueden causar irritaciones severas en la piel y en los ojos.

No haga contacto con ojos, piel y ropa.

No inhale vapores.

Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no lo este usando o durante el transporte.

Después de manejar el producto lávese muy bien.

PRIMEROS AUXILIOS

Si presenta contacto con:

Ojos: Lávese inmediatamente con agua por un tiempo no menor a 15 minutos. Acuda inmediatamente al médico.

Piel: Lávese inmediatamente y en forma abundante con agua y jabón.

Inhalación: Salga inmediatamente a un sitio donde haya aire fresco. Suministre oxígeno si hay dificultad de respirar.

Ingestión: Si la persona está consciente, suministre abundante agua. Acuda de inmediato al médico.

DEPARTAMENTO TECNICO

Calle 77 A No. 45 A 80 Itagüí PBX : 277 79 80 - Medellín - Colombia