

ANEXO 3-1
Memorias de Campo y Cálculo PCI

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO (PCI)

FORMATO DE DAÑOS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS

KAROL ROCA PACHECO
INGENIERA CIVIL ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

EXPLORACION DE LA CONDICION DEL MUESTREO

ZONA	ABSCISA INICIAL	UNIDAD DE MUESTREO
	K0+610	4
CODIGO VIA	ABSCISA FINAL	AREA MUESTREO (m2)
1200 7207	K0+640	219
INSPECCIONADA POR	FECHA	
Franklin Roca	15/03/2015.	

ESQUEMA

No.	Daño	No.	Daño
1	Piel de cocodrilo	11	Parqueo
2	Exudación.	12	Pulimiento de agregados
3	Agrietamiento en bloque	13	Huecos
4	Abultamientos y hundimientos	14	Cruce de via ferrea
5	Corrugacion	15	Ahuellamiento
6	Depresion	16	Desplazamiento
7	Grieta de borde	17	Grieta Parabolica
8	Grieta de reflexion de junta	18	Hinchamiento
9	Desnivel carril/berma	19	Desprendimiento de agregados
10	Grietas long y transv		

Daño	Severidad	Cantidades Parciales	Total	Densidad (%)	Valor deducido
11	1	12 x 7,3 + 9 x 3,5	119,1		
10	2	10 + 10	20		

8/5/6

ANEXO 3-2
Memorias de Cálculo de Tránsito

Tramo 1 CR Av Boy CL72- DG77A

NUMERO DE EJES EJES EQUIVALENTES DE 8.2 TON PARA EL CARRIL DE DISEÑO

AÑO	TPDS	CLASE DE VEHICULO									EJES EQUIVALENTES PAVIMENTO FLEXIBLE	EJES EQUIVALENTES ACUMULADOS PAVIMENTO FLEXIBLE
		AUTOS	BUSES	TRANSMILENIO	CAMIONES					TOTAL CAMIONES		
				ALIMENTADOR	C2P	C2G	C3 - C4	C5	>C5			
2009	33751	0	33,690	0	50,306	60,394	11,597	2,088	1,120	125,505	159,195	159,195
2010	34959	0	34,876	0	52,200	62,843	11,597	2,088	1,120	129,847	164,723	323,917
2011	36210	0	36,062	0	54,093	64,475	12,489	2,088	1,120	134,265	170,327	494,244
2012	37507	0	37,486	0	55,986	66,923	12,489	2,088	1,120	138,606	176,092	670,336
2013	38849	0	38,672	0	57,880	69,372	13,381	2,088	1,120	143,840	182,512	852,847
2014	40239	0	40,095	0	60,043	71,820	13,381	2,088	1,120	148,452	188,547	1,041,395
2015	41680	0	41,519	0	62,207	74,269	14,273	2,088	1,120	153,956	195,475	1,236,870
2016	43175	0	43,180	0	64,371	77,533	15,165	3,132	1,120	161,321	204,500	1,441,370
2017	44718	0	44,603	0	66,534	79,982	15,165	3,132	1,120	165,933	210,536	1,651,905
2018	46320	0	46,264	0	68,969	83,246	16,057	3,132	1,120	172,523	218,787	1,870,693
2019	47977	0	47,925	0	71,403	85,695	16,057	3,132	1,120	177,406	225,331	2,096,023
2020	49696	0	49,585	0	74,107	88,959	16,949	3,132	1,120	184,267	233,853	2,329,876
2021	51477	0	51,483	0	76,812	92,224	17,841	3,132	2,240	192,248	243,732	2,573,607
2022	53319	0	53,144	0	79,517	95,488	18,733	3,132	2,240	199,110	252,254	2,825,861
2023	55226	0	55,042	0	82,221	98,753	18,733	3,132	2,240	205,079	260,121	3,085,982
2024	57203	0	57,177	0	85,196	102,018	19,625	3,132	2,240	212,211	269,388	3,355,370
2025	59253	0	59,075	0	88,442	106,098	20,517	4,176	2,240	221,473	280,548	3,635,918
2026	61374	0	61,211	0	91,417	110,179	21,409	4,176	2,240	229,421	290,631	3,926,549
2027	63569	0	63,346	0	94,663	113,443	21,409	4,176	2,240	235,931	299,277	4,225,826
2028	65845	0	65,718	0	98,179	117,524	22,302	4,176	2,240	244,420	310,138	4,535,964
2029	68204	0	68,091	0	101,695	122,421	23,194	4,176	2,240	253,725	321,815	4,857,779

Tramo2-4 Av Boy CL18-CL25D

NUMERO DE EJES EJES EQUIVALENTES DE 8.2 TON PARA EL CARRIL DE DISEÑO

AÑO	TPDS	CLASE DE VEHICULO									EJES EQUIVALENTES PAVIMENTO FLEXIBLE	EJES EQUIVALENTES ACUMULADOS PAVIMENTO FLEXIBLE
		AUTOS	BUSES	TRANSMILENIO	CAMIONES					TOTAL CAMIONES		
				ALIMENTADOR	C2P	C2G	C3 - C4	C5	>C5			
2009	15263	0	1,544,607	0	155,788	1,191,062	338,434	143,095	293,048	2,121,427	3,666,034	3,666,034
2010	15781	0	1,597,167	0	161,031	1,231,744	349,550	147,431	302,351	2,192,107	3,789,274	7,455,308
2011	16319	0	1,651,370	0	166,648	1,273,555	361,902	153,212	313,205	2,268,522	3,919,892	11,375,199
2012	16873	0	1,707,543	0	172,265	1,316,497	374,253	157,549	324,059	2,344,623	4,052,166	15,427,365
2013	17447	0	1,765,688	0	178,257	1,361,698	386,605	163,330	334,912	2,424,803	4,190,491	19,617,856
2014	18041	0	1,825,803	0	184,249	1,408,030	400,192	169,112	345,766	2,507,349	4,333,152	23,951,007
2015	18654	0	1,887,890	0	190,241	1,455,492	413,779	174,893	358,170	2,592,575	4,480,464	28,431,471
2016	19288	0	1,951,947	0	196,982	1,505,213	427,365	180,675	370,574	2,680,810	4,632,757	33,064,228
2017	19944	0	2,018,304	0	203,723	1,556,065	442,187	186,457	382,978	2,771,410	4,789,714	37,853,942
2018	20621	0	2,086,961	0	210,463	1,609,177	457,009	193,684	395,383	2,865,716	4,952,676	42,806,618
2019	21322	0	2,157,917	0	217,579	1,663,419	473,066	199,465	409,337	2,962,866	5,120,783	47,927,401
2020	22048	0	2,231,172	0	225,068	1,721,051	489,123	206,692	423,292	3,065,227	5,296,399	53,223,800
2021	22796	0	2,307,056	0	232,558	1,778,683	505,180	213,919	437,247	3,167,588	5,474,643	58,698,443
2022	23572	0	2,385,567	0	240,423	1,839,705	522,473	221,146	452,752	3,276,498	5,662,065	64,360,508
2023	24374	0	2,466,707	0	248,661	1,901,857	541,000	228,373	468,257	3,388,149	5,854,856	70,215,364
2024	25201	0	2,550,474	0	257,275	1,966,270	558,292	235,600	483,762	3,501,199	6,051,673	76,267,037
2025	26060	0	2,637,198	0	265,888	2,034,072	578,055	244,273	500,818	3,623,105	6,260,303	82,527,340
2026	26946	0	2,726,879	0	274,876	2,103,004	597,817	252,945	517,874	3,746,516	6,473,395	89,000,735
2027	27861	0	2,819,516	0	284,238	2,174,197	617,580	261,617	534,929	3,872,562	6,692,077	95,692,812
2028	28809	0	2,915,438	0	293,975	2,247,650	638,578	270,290	553,536	4,004,027	6,919,465	102,612,277
2029	29789	0	3,014,645	0	304,086	2,324,492	660,811	278,962	572,142	4,140,493	7,155,137	109,767,414

Tramo 5 CL Av Boy CL71-CL75

NUMERO DE EJES EJES EQUIVALENTES DE 8.2 TON PARA EL CARRIL DE DISEÑO

AÑO	TPDS	CLASE DE VEHICULO									EJES EQUIVALENTES PAVIMENTO FLEXIBLE	EJES EQUIVALENTES ACUMULADOS PAVIMENTO FLEXIBLE
		AUTOS	BUSES	TRANSMILENIO	CAMIONES					TOTAL CAMIONES		
				ALIMENTADOR	C2P	C2G	C3 - C4	C5	>C5			
2009	12974	0	1,732,509	0	211,212	998,955	457,009	85,279	429,494	2,181,950	3,914,459	3,914,459
2010	13439	0	1,794,596	0	218,702	1,035,117	473,066	88,169	444,999	2,260,054	4,054,649	7,969,108
2011	13918	0	1,858,653	0	226,566	1,071,278	490,359	91,060	460,504	2,339,768	4,198,421	12,167,528
2012	14418	0	1,925,339	0	234,805	1,109,699	507,651	95,396	477,560	2,425,112	4,350,450	16,517,979
2013	14935	0	1,994,324	0	243,044	1,150,381	526,178	98,287	494,616	2,512,506	4,506,829	21,024,808
2014	15467	0	2,065,608	0	251,657	1,191,062	544,706	101,178	511,672	2,600,275	4,665,883	25,690,691
2015	16023	0	2,139,521	0	261,020	1,234,004	564,468	105,514	530,278	2,695,283	4,834,804	30,525,495
2016	16594	0	2,216,061	0	270,007	1,278,075	584,231	108,405	548,884	2,789,602	5,005,663	35,531,158
2017	17189	0	2,295,558	0	279,744	1,323,277	605,228	112,741	569,041	2,890,031	5,185,589	40,716,747
2018	17805	0	2,377,683	0	289,855	1,370,739	627,461	117,077	589,198	2,994,330	5,372,013	46,088,760
2019	18444	0	2,462,765	0	300,341	1,420,460	649,694	121,414	610,905	3,102,814	5,565,578	51,654,339
2020	19104	0	2,551,131	0	310,827	1,471,312	673,162	125,750	632,612	3,213,663	5,764,794	57,419,133
2021	19786	0	2,642,454	0	322,061	1,523,294	696,630	130,086	654,319	3,326,391	5,968,845	63,387,978
2022	20496	0	2,737,062	0	333,671	1,577,536	722,569	134,422	679,128	3,447,325	6,184,387	69,572,365
2023	21229	0	2,834,955	0	345,654	1,634,038	747,272	140,204	702,386	3,569,553	6,404,508	75,976,873
2024	21989	0	2,936,462	0	358,012	1,692,800	774,445	144,540	727,194	3,696,992	6,633,453	82,610,326
2025	22777	0	3,041,582	0	370,745	1,753,822	802,854	150,322	753,553	3,831,296	6,872,877	89,483,203
2026	23592	0	3,150,315	0	384,227	1,815,974	831,263	154,658	781,462	3,967,584	7,117,899	96,601,101
2027	24437	0	3,263,319	0	397,708	1,881,517	860,907	160,439	809,371	4,109,942	7,373,261	103,974,363
2028	25311	0	3,379,937	0	411,939	1,949,319	891,786	166,221	837,281	4,256,545	7,636,482	111,610,845
2029	26218	0	3,501,153	0	426,919	2,018,251	923,900	172,003	868,291	4,409,364	7,910,517	119,521,361

ANEXO 3-3
Evaluación Deflectométrica

PROCESAMIENTO DE MEDICIONES DEFLECTOMÉTRICAS CON FWD KUAB 50

DATOS DEL PROYECTO	
Cliente	KAROL ROCA PACHECO
Tramo	CALLE 25D A CALLE 24B
Carril	Derecho e izquierdo
Calzada	Lenta
Fecha	30 de mayo de 2015
Temperatura estándar	20°C
Carga estándar	40 KN
Radio de plato de carga	5,9 pulg
Tipo de proyecto	Diagnóstico
Tipo de Base	Granular
Deflectómetro empleado	KUAB 50
Corrección por temperatura	Si
Sismómetro empleado para Mr	180 cm d6
Coefficiente C para Mr	0.33

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL AV BOYACA CALZADA LENTA SENTIDO NORTE SUR

CIV	Punto	Abscisa	Carril	Datos Obtenidos en Campo														Deflexiones Corregidas por Carga (µm)												Deflexiones Corregidas por Temperatura (µm)												Espesores de Estructura			Parámetros Estructurales AASHTO						Verificación r		SN efec (prom) 2015	SN req 2015		Ie
				Carga	Temperatura		Deflexiones Medidas (µm)																				Capa Asfáltica	MG-1	Espesor Total	Mr	Mr Diseño	Mr Diseño	Ep	SN efect.	k	k Estático	r	Cumple?	SN req	SN req (prom)																
					Pav.	Aire	d ₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d _{0c}	d _{1c}	d _{2c}	d _{3c}	d _{4c}	d _{5c}	d _{6c}	d _{0cT}	d _{1cT}	d _{2cT}	d _{3cT}	d _{4cT}	d _{5cT}															d _{6cT}	cm	cm	cm	(Kg/cm ²)	(Kg/cm ²)	(MPa)	(Kg/cm ²)	SN	(Kg/cm ² /cm)	(Kg/cm ² /cm)					
9003395	1	0+000	CE	40.6	18	15	120	101	87	80	58	56	50	118	100	86	79	57	55	49	122	103	88	81	59	57	51	40.0	49	110.0	70.0	1,062	350	34	28,842	9.23	40.09	20.05	147.7	Si	6.3	6.6	6.3	1.1												
	2	0+030	CI	40.3	17	15	289	217	156	121	98	73	55	287	215	155	120	97	72	55	301	226	163	126	102	76	57	40.0	110.0	70.0	950	313	31	6,788	5.70	21.99	11.00	95.0	Si	6.5																
	3	0+060	CE	40.9	18	15	132	120	100	88	80	69	51	129	117	98	86	78	67	50	133	121	101	89	81	70	51	40.0	110.0	70.0	1,062	350	34	24,531	8.74	37.78	18.89	140.0	Si	6.3																
	4	0+090	CI	40.8	17	16	83	66	59	55	50	43	42	81	65	58	54	49	42	41	85	68	61	57	51	44	43	40.0	110.0	70.0	1,259	416	41	49,748	11.07	54.49	27.24	167.2	Si	6.0																
	5	0+090	CI	41.1	17	15	80	63	58	52	45	43	41	78	61	56	51	44	42	40	82	64	59	53	46	44	42	40.0	110.0	70.0	1,289	425	42	52,234	11.25	56.29	28.15	168.6	Si	5.9																
	6	0+120	CE	41.0	18	15	176	139	106	91	71	64	55	172	136	103	89	69	62	54	177	140	107	92	72	64	55	40.0	110.0	70.0	984	325	32	15,618	7.52	30.53	15.27	123.6	Si	6.4																
	7	0+150	CI	40.7	17	15	120	112	92	88	68	61	56	118	110	90	86	67	60	55	124	116	95	91	70	63	58	40.0	110.0	70.0	934	308	30	31,529	9.51	38.22	19.11	158.7	Si	6.5																
	8	0+180	CE	40.5	17	15	221	181	138	110	89	74	56	218	179	136	109	88	73	55	229	188	143	114	92	77	58	40.0	110.0	70.0	934	308	30	10,511	6.59	25.54	12.77	110.3	Si	6.5																

PROCESAMIENTO DE MEDICIONES DEFLECTOMÉTRICAS CON FWD KUAB 50

DATOS DEL PROYECTO																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cliente</td><td>KAROL ROCA PACHECO</td></tr> <tr><td>Tramo</td><td>CALLE 71 A CALLE 75</td></tr> <tr><td>Carril</td><td>Derecho</td></tr> <tr><td>Calzada</td><td>Lenta</td></tr> <tr><td>Fecha</td><td>30 de mayo de 2015</td></tr> </table>	Cliente	KAROL ROCA PACHECO	Tramo	CALLE 71 A CALLE 75	Carril	Derecho	Calzada	Lenta	Fecha	30 de mayo de 2015	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Temperatura estándar</td><td>20°C</td></tr> <tr><td>Carga estándar</td><td>40 KN</td></tr> <tr><td>Radio de plato de carga</td><td>5,9 pulg</td></tr> <tr><td>Tipo de proyecto</td><td>Diagnóstico</td></tr> <tr><td>Tipo de Base</td><td>Granular</td></tr> </table>	Temperatura estándar	20°C	Carga estándar	40 KN	Radio de plato de carga	5,9 pulg	Tipo de proyecto	Diagnóstico	Tipo de Base	Granular
Cliente	KAROL ROCA PACHECO																				
Tramo	CALLE 71 A CALLE 75																				
Carril	Derecho																				
Calzada	Lenta																				
Fecha	30 de mayo de 2015																				
Temperatura estándar	20°C																				
Carga estándar	40 KN																				
Radio de plato de carga	5,9 pulg																				
Tipo de proyecto	Diagnóstico																				
Tipo de Base	Granular																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Deflectómetro empleado</td><td>KUAB 50</td></tr> <tr><td>Corrección por temperatura</td><td>Si</td></tr> <tr><td>Sismómetro empleado para Mr</td><td>180 cm</td></tr> <tr><td>Coefficiente C para Mr</td><td>0.33</td></tr> </table>	Deflectómetro empleado	KUAB 50	Corrección por temperatura	Si	Sismómetro empleado para Mr	180 cm	Coefficiente C para Mr	0.33	EVALUACIÓN ESTRUCTURAL AV BOYACA CALZADA LENTA SENTIDO NORTE SUR												
Deflectómetro empleado	KUAB 50																				
Corrección por temperatura	Si																				
Sismómetro empleado para Mr	180 cm																				
Coefficiente C para Mr	0.33																				

CIV	Punto	Abscisa	Carril	Datos Obtenidos en Campo																	Espesores de Estructura								Parámetros Estructurales AASHTO						Verificación r		SN efec (prom) 2015		SN req 2015		Ie				
				Carga	Temperatura		Deflexiones Medidas (µm)								Deflexiones Corregidas por Carga (µm)								Capa Asfáltica	MG-1	Espesor Total	Mr	Mr Diseño	Mr Diseño	Ep	SN efect.	k	k Estático													
					kN	°C	°C	0 cm	30 cm	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	0 cm	30 cm	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	0 cm											30 cm	60 cm								90 cm	120 cm	150 cm	180 cm
10007207	1	0+000	CE	40.3	19	18	219	186	152	128	107	85	75	217	185	151	127	106	84	74	220	187	152	128	107	85	75	13.0	97.0	70.0	722	238	23	13,475	7.16	23.83	11.91	130.4	Si	7.1	6.7	6.9	1.0		
	2	0+030	CE	40.1	20	17	239	215	180	147	127	99	85	238	214	180	147	127	99	85	238	214	179	147	127	99	85	13.0	97.0	70.0	637	210	21	12,925	7.06	21.70	10.85	134.1	Si	7.4					
	25	0+660	CE	40.6	19	17	226	187	152	124	95	83	57	53	223	184	152	122	94	82	56	226	187	152	124	95	83	20.0	90.0	70.0	1,022	337	33	10,162	6.52	26.69	13.34	105.9	Si	6.4				6.5	1.0

PROCESAMIENTO DE MEDICIONES DEFLECTOMÉTRICAS CON FWD KUAB 50

DATOS DEL PROYECTO									
Cliente	KAROL ROCA PACHECO			Temperatura estándar	20°C	Deflectómetro empleado	KUAB 50		
Tramo	CALLE 18 A CALLE 21Bis			Carga estándar	40 KN	Corrección por temperatura	Si		
Carril	Derecho e izquierdo			Radio de plato de carga	5.9 pulg	Sismómetro empleado para Mr	180 cm	d6	
Calzada	Lenta			Tipo de proyecto	Diagnóstico	Coefficiente C para Mr	0.33		
Fecha	30 de mayo de 2015			Tipo de Base	Granular				

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL AV BOYACA CALZADA LENTA SENTIDO NORTE SUR

CIV	Punto	Abscisa	Carril	Datos Obtenidos en Campo										Deflexiones Corregidas por Carga (µm)								Deflexiones Corregidas por Temperatura (µm)								Espesores de Estructura			Parámetros Estructurales AASHTO						Verificación r	
				Carga	Temperatura		Deflexiones Medidas (µm)																Capa Asfáltica	MG-1	Espesor Total	Mr	Mr Diseño	Mr Diseño	Ep	SN efect.	k	k Estático								
					Pav.	Aire	d ₀	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d _{0c}	d _{1c}	d _{2c}	d _{3c}	d _{4c}	d _{5c}	d _{6c}	d _{0ct}	d _{1ct}											d _{2ct}	d _{3ct}	d _{4ct}	d _{5ct}	d _{6ct}	(Kg/cm ²)	(Kg/cm ²)	(MPa)
9003482	1	0+006	CE	41.2	17	15	184	160	136	120	101	85	71	179	155	132	117	98	83	69	187	163	139	122	103	87	72	50.0	20.0	70.0	752	248	24	17,508	7.81	26.91	13.45	140.3	Si	
	2	0+030	CI	40.6	17	16	136	117	103	92	84	70	56	134	115	101	91	83	69	55	141	121	107	95	87	72	58	50.0	20.0	70.0	934	308	30	24,596	8.75	34.89	17.45	146.2	Si	
9003518	3	0+060	CE	40.6	18	15	163	131	111	99	77	72	61	161	129	109	98	76	71	60	166	133	113	101	78	73	62	50.0	0.0	50.0	873	288	28	30,291	6.70	26.29	13.14	114.6	Si	
	4	0+090	CI	40.6	18	16	200	173	143	127	105	84	64	197	170	141	125	103	83	63	203	176	145	129	107	85	65	50.0	0.0	50.0	833	275	27	20,743	5.91	22.53	11.26	102.7	Si	
	5	0+120	CE	40.7	18	15	171	144	117	107	85	70	59	168	142	115	105	84	69	58	174	146	119	109	86	71	60	50.0	0.0	50.0	902	298	29	26,302	6.39	25.67	12.83	108.2	Si	

