



LISTADO DE PLANOS

#PLANO	NOMBRE	ESC
	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	
L-AR 01	LOCALIZACION GENERAL	1:50
L-AR 02	PLANTA PRIMER PISO	1:50
	PLANTA SEGUNDO PISO	1:50
L-AR 03	CORTE LONGITUDINAL A-A	1:50
	CORTE TRANSVERSAL A-A	1:50
	CORTE TRANSVERSAL C-C	1:50
	FACHADA POSTERIOR	1:50
L-AR 04	FACHADA PRINCIPAL	1:50
	PLANTA DE CUBIERTAS	1:50
L-AR 05	DETALLES CONSTRUCTIVOS	1:20
	PUERTAS Y VENTANAS	1:20
	CORTE FACHADA	1:20
	DETALLES PISOS	1:20
	LEVANTAMIENTO GEOMETRICO	
L-GE 01	PLANTA PRIMER PISO	1:50
	PLANTA SEGUNDO PISO	1:50
L-GE 02	CORTE LONGITUDINAL A-A	1:50
	CORTE TRANSVERSAL B-B	1:50
	CORTE TRANSVERSAL C-C	1:50
	FACHADA POSTERIOR	1:50
L-GE 03	FACHADA PRINCIPAL	1:50
	PLANTA CUBIERTAS	1:50
	ESQUEMAS DE DIAGNOSTICO	
	REGISTRO DE LESIONES	
C-RL 01	PLANTA PRIMER PISO	1:50
	PLANTA SERGUNDO PISO	1:50
C-RL 02	CORTE LONGITUDINAL A-A	1:50
	CORTE TRANSVERSAL B-B	1:50
	CORTE TRANSVERSAL C-C	1:50
	FACHADA POSTERIOR	1:50
C-RL 03	FACHADA PRINCIPAL	1:50
	PLANTA CUBIERTA	1:50

#PLANO	NOMBRE	ESC
	ESQUEMA DE DIAGNOSTICO	
	PATOLOGIAS	
C-PT 01	PLANTA PRIMER PISO	1:50
	PLANTA SEGUNDO PISO	1:50
C-PT 02	CORTE LONGITUDINAL A-A	1:50
	CORTE TRANSVERSAL B-B	1:50
	CORTE TRANSVERSAL C-C	1:50
	FACHADA POSTERIOR	1:50
C-PT 03	FACHADA PRINCIPAL	1:50
	PLANTA CUBIERTAS	1:50
	ACCIONES DE CONSERVACION GENERALES	
P-ACG 01	PLANTA PRIMER PISO	1:50
	PLANTA SERGUNDO PISO	1:50
P-ACG 02	CORTE LONGITUDINAL A-A	1:50
	CORTE TRANSVERSAL B-B	1:50
	CORTE TRANSVERSAL C-C	1:50
	FACHADA POSTERIOR	1:50
P-ACG 03	FACHADA PRINCIPAL	1:50
	PLANTA CUBIERTA	1:50
	ACCIONES DE CONSERVA ESPECIFICAS	
P-ACE 04	PLANTA PRIMER PISO	1:50
	PLANTA SEGUNDO PISO	1:50
P-ACE 05	CORTE LONGITUDINAL A-A	1:50
	CORTE TRANSVERSAL B-B	1:50
	CORTE TRANSVERSAL C-C	1:50
	FACHADA POSTERIOR	1:50
P-ACE 06	FACHADA PRINCIPAL	1:50
	PLANTA DE CUBIERTAS	1:50



PLANTA PRIMER PISO
ESCALA 1:50



PLANTA SEGUNDO PISO
ESCALA 1:50



Proyecto de Restauración de una casa del siglo XIX en el Centro Histórico de Bogotá, declarada como Bien de Interés Cultural

Presentado por: SANDRA ROJAS SARMIENTO


Director: AVILA JUANITA BARBOSA GÓMEZ

Cóncel: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO


LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

CORTE LONGITUDINAL A-A
CORTE TRANSVERSAL B-B
CORTE TRANSVERSAL C-C
FACHADA POSTERIOR


Escala: 1:50 Fecha: 28.06.19



CORTE LONGITUDINAL A - A'
ESCALA 1:50



CORTE TRANSVERSAL B-B'
ESCALA 1:50



CORTE TRANSVERSAL C-C'
ESCALA 1:50



FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1:50






Proyecto de Restauración de una casa del siglo XIX en el Centro Histórico de Bogotá, declarada como Bien de Interés Cultural

Presentado por:
SANDRA ROJAS SARMENTO
Directora
Ar. JAMETA BARBOSA GÓMEZ
Cofundadora


LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

FACHADA PRINCIPAL PLANTA CUBIERTA

Escala: 1:50 Fecha: 28.06.19




FACHADA PRINCIPAL
ESCALA: 1:50




PLANTA DE CUBIERTA
ESCALA: 1:50




PUERTAS Y VENTANAS
ESCALA 1:20



DETALLES DE PISO
ESCALA 1:10



CORTE FACHADA
ESCALA 1:20



FITOSANITARIO CUBIERTA
ESCALA 1:100



Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble

TRABAJO FINAL DE MAESTRIA



Proyecto de Restauración de una casa del siglo XIX en el Centro Histórico de Bogotá, declarada como Bien de Interés Cultural

Presentado por:

SANDRA ROJAS SARMIENTO

Directora:




Arq. JUANITA BARBOSA GÓMEZ


Contiene:

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO


DETALLES CONSTRUCTIVOS

Estado Indicado Fecha 28.06.18







CORTE LONGITUDINAL A - A'
ESCALA 1:50



CORTE TRANSVERSAL B-B'
ESCALA 1:50



CORTE TRANSVERSAL C-C'
ESCALA 1:50



FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1:50






Proyecto de Restauración de una casa del siglo XIX en el Centro Histórico de Bogotá, declarada como Bien de Interés Cultural

Presentado por:
SANDRA ROJAS SARMIENTO
Directora:
Arq. JUANITA BARBOSA GÓMEZ
Coordinadora:


LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

FACHADA PRINCIPAL PLANTA CUBIERTA



Escala: 1:50 Fecha: 28.06.19




FACHADA PRINCIPAL ESCALA 1:50



PLANTA DE CUBIERTA ESCALA 1:50



PLANTA PRIMER PISO
ESCALA 1:50



PLANTA SEGUNDO PISO
ESCALA 1:50

- LEGENDA DE PATOLOGÍAS
- Humedades elevadas
 - Pérdida de control de humedad ambiental
 - Fugas de agua
 - Infiltraciones de agua
 - Infiltraciones de agua
 - Infiltraciones de agua



Proyecto de Restauración de una casa del siglo XIX en el Centro Histórico de Bogotá, declarada como Bien de Interés Cultural

Presentado por: SANDRA ROJAS SARMIENTO


Directora: Arq. JUANITA BARBOSA GÓMEZ

Contiene:


ESQUEMAS DE DIAGNÓSTICO PATOLOGÍAS

CORTE LONGITUDINAL A-A
CORTE TRANSVERSAL B-B
CORTE TRANSVERSAL C-C
FACHADA POSTERIOR


Escala 1:50 Fecha 25.06.19



CORTE LONGITUDINAL A - A'
ESCALA 1: 50



CORTE TRANSVERSAL B-B'
ESCALA 1: 50





CORTE TRANSVERSAL C - C'
ESCALA 1: 50

- ESQUEMA DE PATOLOGÍAS
- Maderamen deteriorado: Análisis de maderamen de calidad, deteriorado y reemplazo
 - Reparación de la estructura de maderamen deteriorado
 - Reparación de la estructura de maderamen deteriorado




FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1: 50







FACHADA PRINCIPAL
ESCALA 1:50




PLANTA DE CUBIERTA
ESCALA 1:50

- ESQUEMAS DE DIAGNÓSTICO PATOLOGÍAS
- Asentamiento diferencial, movimiento de muros, deformación y fisuras. Pérdida total o parcial de muros exteriores. Desnivel excesivo de aguas.
 - Humedades biológicas.
 - Humedades condensadas por respiración.
 - Deterioro de la pintura de fachada.
 - Infiltraciones de agua.
 - Infiltraciones de agua.






CORTE LONGITUDINAL A - A'
ESCALA 1: 50



CORTE TRANSVERSAL B-B'
ESCALA 1: 50

- CONVENCIONES**
- Elementos de estructura y acabados originales y parte de los nuevos.
 - Elementos de estructura de nueva construcción.
 - Elementos de estructura de rehabilitación.
 - Elementos de estructura de rehabilitación.



CORTE TRANSVERSAL C-C'
ESCALA 1: 50



FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1: 50





Proyecto de Restauración de una casa del siglo XIX en el Centro Histórico de Bogotá, declarada como Bien de Interés Cultural

Presentado por:

SANDRA ROJAS SARMENTO

Directora:

Arq. JUANITA BARGOSA GÓMEZ


Contiene:

ESQUEMA FUNCIONAL


PLANTA PRIMER PISO
PLANTA SEGUNDO PISO
CUBIERTA
CORTE LONGITUDINAL

P-ET 01


Escala: 1:100 Fecha: 28.06.19



PLANTA PRIMER PISO
ESCALA: 1:100



PLANTA DE CUBIERTAS
ESCALA: 1:100



PLANTA SEGUNDO PISO
ESCALA: 1:100



CORTE TRANSVERSAL
ESCALA: 1:100